



П. П. КОРОСТЕЛЕВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
РАСТВОРОВ
ДЛЯ ХИМИКО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ
РАБОТ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ПРИ ГОСПЛАНе СССР

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ им. А. А. БАЙКОВА

П. П. КОРОСТЕЛЕВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
РАСТВОРОВ
ДЛЯ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
РАБОТ

Издание второе
(переработанное и дополненное)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва—1964

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
кандидат геолого-минералогических наук
А. И. ПОНОМАРЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие является сборником материалов и некоторых справочных данных по препаративным работам, выполняемым в химико-аналитических лабораториях. В книге отсутствуют сведения о препаративных работах по специальным и некоторым физико-химическим видам анализа. Приведены подробные методики приготовления растворов для весового, объемного и фотометрического методов анализа, по проверке титров растворов, приготовлению исходных веществ. Кроме того, описано приготовление реактивов, наиболее часто употребляемых в аналитической практике, а также указаны способы приготовления охлаждающих смесей, суши-телей для эксикаторов, металлов для зарядки редукторов, получение газов и т. д. Содержатся также сведения по технике безопасности.

Книга предназначена для химиков-аналитиков, лаборантов и препаратов химико-аналитических лабораторий, работающих в области неорганического количественного анализа. Кроме того, она может быть полезна для студентов при выполнении практических работ по количественному анализу, а также для учащихся средних школ, в которых готовят лаборантов химиков-аналитиков.

Второе издание книги дополнено новым материалом и значительно переработано, внесены различные уточнения. Были учтены многие пожелания читателей, высказанные автору в письмах. Введено описание органических растворителей. Атомные, молекулярные и эквивалентные веса соединений приведены по таблице 1962 г. (углеродная шкала ^{12}C).

Во втором издании унифицирована терминология. Она приведена в соответствие с требованиями ГОСТ и рекомендацией Международной комиссии по химической номенклатуре ЮПАК при ООН, а также Комиссии по аналитической химии при Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР.

За просмотр рукописи и ряд полезных практических советов автор выражает благодарность Л. Л. Лапчинской.

Автор выражает благодарность читателям первого издания за ценные замечания и пожелания.

П. П. Коростелев

Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСТВОРАХ. РАСТВОРЫ РЕАКТИВОВ

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

Реактивами называют твердые и жидкие, а также газообразные вещества различной степени чистоты, предназначенные для разнообразных аналитических, препаративных и иных работ в химических и других лабораториях.

Реактивы выпускают нескольких степеней чистоты: технические, чистые (ч.), чистые для анализа (ч. д. а.), химически чистые (х. ч.). Квалификация «химически чистый» дается наиболее чистым веществам, которые можно приготовить в заводских или лабораторных условиях. Иногда встречаются реактивы с обозначениями — очищенный (оч.), особой чистоты (ос. ч.) и высшей очистки (в. оч.).

Иногда в химико-аналитической практике применяют загрязненные реактивы. В таких случаях реактивы подвергают предварительной очистке.

В большинстве случаев реактивы продают в стеклянных банках, бутылках, полиэтиленовых мешочках, коробках. На этикетках указано название реактива, его квалификация (ч., ч. д. а., х. ч.), вес реактива, номер ГОСТа¹, номер партии или серии, дата выпуска, номенклатурный номер², завод-изготовитель. Иногда дается химическая формула вещества и таблица допустимых примесей по ГОСТу.

В случае утери этикетки необходимо химическим анализом установить состав реактива и наклеить новую этикетку.

Ни в коем случае нельзя использовать в работе неизвестные или сомнительные реактивы. Если не удастся установить состав реактива, его следует уничтожить.

¹ ГОСТ — Государственный общесоюзный стандарт — официальный документ, определяющий допустимые количества примесей и методы их контроля.

² Номенклатурный номер — номер по порядку в каталоге химических реактивов и препаратов.

Правила обращения с реактивами

1. Необходимо оберегать реактив от загрязнений и не оставлять банку с реактивом открытой. Ни в коем случае нельзя сыпать обратно в банку реактив, случайно высыпанный на стол. При вскрытии банки с реактивом следует сначала хорошо очистить пробку снаружи от парафина, которым иногда бывают залиты пробки, затем обтереть пробку и горло чистым полотенцем.

Реактивы из банки следует брать фарфоровой ложкой или шпателем, роговым совочком, разминая слежавшиеся комки стеклянной палочкой. Нельзя брать реактив руками, а также перепутывать пробки (или крышки) от банок с другими реактивами.

2. Все склянки с растворами реактивов должны иметь этикетки или надписи на стекле с указанием названия реактива (или его формулы) и концентрации раствора. Хранить растворы реактивов необходимо в склянках, закрытых пробками (стеклянными притертыми или резиновыми). При пользовании раствором отливать его из склянки следует ровно столько, сколько требуется. Выливать обратно в склянку раствор не разрешается. Раствор наливают, держа склянку так, чтобы этикетка была обращена кверху и раствор не попадал на нее. Горло склянки вытирают фильтровальной бумагой и закрывают склянку пробкой.

Если во время работы пробки случайно будут перепутаны, то их необходимо вымыть и высушить и только после этого закрыть склянки.

Пробки кладут всегда так, чтобы притертая часть и дно пробки не касались стола.

3. На рабочем столе следует держать только те реактивы и растворы, которые нужны в данный момент. Все запасы реактивов и растворов хранят в столах или шкафах. Сильно пахнущие жидкости следует хранить и переливать только под тягой. При работе с едкими и ядовитыми веществами необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Нельзя определять реактивы по запаху прямо из горлышка, а также пробовать их на вкус. Огнеопасные вещества хранят вдали от огня.

4. Для отвешивания реактивов необходимо иметь специальные техно-химические и аналитические весы с проверенными разновесами. Для отмеривания жидкостей нужно иметь набор мерной посуды (мерные цилиндры и колбы, пипетки, бюретки). Они должны быть всегда чистыми. Посуду моют немедленно после употребления.

РАСТВОРЫ. КОНЦЕНТРАЦИЯ

Раствором называют однородные смеси двух или более веществ, которые вступают в физические и, нередко, химические взаимодействия друг с другом. Простейшие составные части раствора, которые

могут быть выделены в чистом виде и смешением которых получают растворы любого возможного состава, называют компонентами раствора. Обычно компонент, находящийся в растворе в избытке по сравнению с другими компонентами, называют растворителем, остальные компоненты — растворенными веществами. Например, можно иметь растворы этилового спирта или серной кислоты в воде и растворы воды в этиловом спирте или в серной кислоте. Эти примеры показывают условность деления компонентов раствора на растворитель и растворенные вещества.

В тех случаях, когда одним из компонентов раствора является жидкость, а другими — газы или твердые вещества, то растворителем считают жидкость. Растворителем может быть вода, этиловый спирт, изоамиловый спирт, диэтиловый и уксусноэтиловый эфиры, ацетон, бензол, хлороформ, четыреххлористый углерод и многие другие органические жидкости.

Важной характеристикой растворов является их концентрация, которая выражает относительные количества компонентов в растворе.

Количества компонентов могут быть отнесены к известному количеству раствора или растворителя, при этом количества растворенных веществ выражают в весовых единицах, в молях или грамм-эквивалентах; количество растворителя или раствора выражают в весовых единицах, в молях и в объемных единицах.

Концентрацию раствора часто выражают в весовых процентах, в грамм-молях, в грамм-эквивалентах, в граммах на 1 л раствора, в граммах на 1 мл раствора (эту величину называют титром раствора). Весовой процент представляет собой массу компонента в ста единицах массы раствора.

Равные объемы растворов различных веществ одинаковой молярной концентрации содержат одинаковое число молекул растворенных веществ.

В физической химии часто выражают концентрацию числом грамм-молекул компонента в 1000 г растворителя (моляльные концентрации).

Существуют и другие способы выражения концентрации раствора.

Насыщенный раствор содержит максимально возможное (при данной температуре) количество растворенного вещества. Если раствор может при данной температуре растворить еще некоторое количество вещества, то он является ненасыщенным. Концентрация насыщенного раствора численно характеризует растворимость вещества при данной температуре. Растворимость выражают числом граммов вещества в 100 мл воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

Растворы процентной концентрации

Концентрация раствора, выраженная в процентах, указывает на содержание растворенного вещества в 100 г раствора (но не в 100 мл раствора).

Пусть требуется приготовить 60 г 40%-ного раствора азотно-кислого аммония NH_4NO_3 . В 100 г раствора должно содержаться 40 г NH_4NO_3 , а в 60 г раствора должно быть x граммов NH_4NO_3 . Составляем пропорцию

$$100 : 40 = 60 : x,$$

откуда

$$x = \frac{40 \cdot 60}{100} = 24.$$

Следовательно, требуется 24 г NH_4NO_3 .

Необходимое количество воды находят вычитанием найденного веса NH_4NO_3 из общего веса раствора: $60 - 24 = 36$.

Следовательно, воды требуется 36 г (т. е. 36 мл).

Приготовляя раствор, сухие вещества взвешивают на весах, воду же отмеривают мерным цилиндром (плотность воды равна единице).

Многие химические вещества представляют собой кристаллогидраты (например, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и др.). При приготовлении растворов таких веществ необходимо учитывать имеющуюся в них кристаллизационную воду.

Допустим, что необходимо приготовить 1 кг 10%-ного раствора сернокислой меди из кристаллогидрата $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (в расчете на безводную соль).

Для приготовления 1 кг раствора требуется 100 г безводной сернокислой меди. Молекулярный вес безводной CuSO_4 равен 159,6 (округленно 160); молекулярный вес кристаллогидрата $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ равен 249,7 (округленно 250). Следовательно, 160 г безводной сернокислой меди содержится в 250 г кристаллогидрата, а 100 г безводной соли будет содержаться в x г кристаллогидрата.

Составляем пропорцию

$$160 : 250 = 100 : x,$$

откуда

$$x = \frac{250 \cdot 100}{160} = 156 \text{ г}.$$

Следовательно, необходимо взять 156 г $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и $1000 - 156 = 844$ мл воды.

При приготовлении 100 мл раствора с концентрацией менее 1% необходимую навеску вещества растворяют в 100 мл воды. Напри-

мер, готовя 0,5%-ный раствор, 0,5 г вещества растворяют в 100 мл воды, а не в 99,5 мл, что практически приводит к несущественной ошибке.

Для приготовления раствора объемно-весовой процентной концентрации навеску вещества растворяют в воде и доводят объем до 100 мл. При этом, вследствие неодинаковой плотности (удельного веса) растворяемого вещества и воды, получается некоторое расхождение с концентрацией в весовых процентах, которое при высокой концентрации оказывается довольно большим. Если, например, готовят 40%-ный раствор нитрита натрия NaNO_2 , то 40 г его всыпают в мерную колбу емк. 100 мл, прибавляют воду до метки. Взятый нитрит натрия занимает объем $40 : 2,17^1 = 18,4 \text{ см}^3$. Воды же до метки необходимо добавить $100 - 18,4 = 81,6 \text{ мл}$, в то время как для приготовления 100 мл 40%-ного раствора по весу нужно было бы взять только $100 - 40 = 60 \text{ мл}$ воды. Общий вес раствора будет равен $40 + 81,6 = 121,6 \text{ г}$ и процентная весовая концентрация его равна

$$\frac{40 \cdot 100}{121,6} = 33 \text{ \%}.$$

Таким образом, разница составляет 7%.

В руководствах по аналитической химии часто не уточняется, в каких именно процентах выражена концентрация растворов. В таких случаях считают, что речь идет о весовых процентах.

После того как произведены необходимые вычисления, отвешенное вещество помещают в колбу или стакан и, прилив часть отмеренной воды, взбалтывают или размешивают стеклянной палочкой до полного растворения вещества, затем добавляют остальную воду и хорошо перемешивают.

Для ускорения растворения вещество рекомендуется измельчать в фарфоровой ступке. Измельчение необходимо производить до взвешивания, потому что часть вещества при измельчении может теряться. Не рекомендуется измельчать вещества гигроскопические, так как они в измельченном виде легко поглощают влагу. Поэтому их растворяют, предварительно раздробив только большие куски.

Иногда тонко измельченное вещество в виде порошка плохо смачивается водой и плавает на ее поверхности. В этом случае рекомендуется порошок сначала смочить чистым спиртом (этиловым или метиловым), а затем прилить воду. Спирт можно применять при растворении как органических, так и неорганических веществ, если он не оказывает химического влияния на вещество или на его раствор.

¹ 2,17 — плотность нитрита натрия.

² Предполагается, что объем раствора равен сумме объемов растворителя и растворимого вещества. Фактически это справедливо в первом приближении.

Смолистые вещества, не поддающиеся измельчению в ступке, разрезают ножом на кусочки и затем помещают в растворитель.

Растворимость многих веществ увеличивается с повышением температуры, поэтому для ускорения процесса растворения иногда прибегают к подогреванию на газовой горелке или на электрической плитке (на асбестовой сетке), непрерывно помешивая, так как в противном случае осевшее на дно нерастворившееся вещество вызывает местный перегрев и происходит выброс смеси из сосуда или растрескивание посуды.

Если вещество разлагается при нагревании, то повышение температуры при растворении недопустимо.

Молярные растворы

Моль или грамм-молекула — весовое количество вещества в граммах, равное его молекулярному весу.

Молярным называется раствор, содержащий в 1 л одну грамм-молекулу или один моль растворенного вещества. Молярность обозначается буквой *M*.

Для приготовления 1 *M* раствора данного вещества вычисляют молекулярный вес (как сумму атомных весов входящих в него элементов) или находят его величину по справочным таблицам. Берут точную навеску, равную в граммах молекулярному весу вещества. Взвешивание производят в чистом и сухом бюксе или на часовом стекле. Затем небольшими порциями пересыпают его через воронку с укороченной трубкой в чистую мерную колбу емк. 1 л. (Для того чтобы вещество не забивало трубку воронки, его до взвешивания измельчают в ступке.) Затем несколько раз тщательно промывают бюкс струей воды из промывалки так, чтобы все содержимое бюкса попало в воронку, вставленную в колбу, после чего воронку также тщательно промывают. При перемешивании полностью растворяют вещество, находящееся в колбе (объем воды и соли не должен превышать половины емкости колбы), и доводят водой раствор в колбе до метки. Если производилось нагревание, то раствор до разбавления водой охлаждают до 20° С. При доведении объема раствора до метки последние порции воды добавляют по каплям, лучше всего из пипетки, прислонив ее кончик к стенке горла колбы, и наблюдают за тем, чтобы нижний край мениска касался линии метки. Колба при этом должна стоять на горизонтальной поверхности стола, а не быть в руках, во избежание некоторого нагревания раствора. Глаз наблюдателя должен находиться на уровне метки, чтобы при наблюдении сбоку противоположные линии кольцевой метки сливались в одну черту. Наблюдения следует вести на фоне белого экрана (листа бумаги). После наполнения колбы водой до метки раствор хорошо перемешивают.

Аналогично готовят 2 и 3 *M*, а также 0,1 и 0,01 *M* растворы. При этом для растворения берут соответствующую навеску вещества.

Пусть, например, требуется приготовить 0,5 л 0,1 *M* раствора двуххромовокислого калия $K_2Cr_2O_7$. Молекулярный вес $K_2Cr_2O_7$ равен 294,20. Для приготовления 1 л 0,1 *M* раствора следовало бы взять 0,1 грамм-молекулы, т. е. $294,20 \cdot 0,1 = 29,420$ г $K_2Cr_2O_7$. Необходимое количество граммов двуххромовокислого калия для приготовления 0,5 л раствора вычисляем умножением найденной величины навески на 0,5:

$$29,420 \cdot 0,5 = 14,710 \text{ г.}$$

14,710 г $K_2Cr_2O_7$ переводят в мерную колбу емк. 500 мл. После растворения соли содержимое колбы доводят до метки водой и хорошо перемешивают.

Нормальные растворы

Нормальным называется раствор, в 1 л которого содержится 1 г-экв растворенного вещества. Нормальность обозначается буквой *N*.

Количество вещества в граммах, численно равное его эквиваленту, называется грамм-эквивалентом и обозначается буквой Э.

Эквивалент кислоты равен ее молекулярному весу, деленному на основность. Эквивалент основания равен его молекулярному весу, деленному на число гидроксильных групп. Эквивалент соли равен ее молекулярному весу, деленному на число атомов металла, находящегося в составе соли, и на валентность этого металла. В окислительно-восстановительных реакциях эквивалент вещества находят делением молекулярного веса вещества на число отдаваемых или принимаемых его молекулой электронов в данной реакции.

Нормальные растворы готовят аналогично молярным, разница состоит лишь в том, что растворяемого вещества берут не грамм-молекулу, а грамм-эквивалент.

Допустим, что требуется приготовить 250 мл 0,1 *N* раствора щавелевой кислоты $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$. Молекулярный вес ее равен 126,064. Грамм-эквивалент равен $126,064 : 2 = 63,032$.

Для приготовления 1 л 0,1 *N* раствора требуется $63,032 \times 0,1 = 6,3032$ г щавелевой кислоты. Для приготовления 250 мл требуется $\frac{6,3032 \cdot 250}{1000} = 1,5758$ г щавелевой кислоты.

Навеску щавелевой кислоты помещают в мерную колбу емк. 250 мл, растворяют в воде, доводят объем до метки и перемешивают.

Практически нет необходимости точно отвешивать вычисленное количество щавелевой кислоты. Это было бы связано с многократным отбавлением и досыпанием вещества в чередовании со взвешиванием, что отнимает много времени. Некоторые вещества заметно изменяются на воздухе, теряя кристаллизационную воду (выветри-

ваются), или поглощают CO_2 и влагу из воздуха, в этом случае длительное взвешивание приводит к большей ошибке. Обычно берут навеску, сходящуюся с рассчитанной в двух десятичных знаках, взвешивают вещество с точностью до четвертого знака и растворяют в требуемом объеме воды. Затем вычисляют нормальность раствора, которая не будет равняться точно 0,1 или 0,01 N . Это внесет некоторые затруднения в дальнейшие расчеты, что вполне оправдывается экономией времени при взвешивании.

Положим, что в нашем примере навеска щавелевой кислоты была взята равной 1,5794 г. Объем раствора — 250 мл. Рассчитаем нормальность приготовленного раствора.

Вычислим число взятых грамм-эквивалентов щавелевой кислоты, для этого разделим число граммов на величину грамм-эквивалента. Получим $1,5794 : 63,032$ грамм-эквивалентов щавелевой кислоты. Столько ее было растворено в 250,0 мл. Вычислим число грамм-эквивалентов, приходящихся на 1 л раствора, т. е. величину нормальности раствора.

Составим пропорцию:

$$\begin{array}{ll} 250 \text{ мл} & \text{—} & 1,5794 : 63,032 \\ 1000 \text{ мл} & \text{—} & N, \end{array}$$

откуда

$$N = \frac{1,5794 \cdot 1000}{63,032 \cdot 250} = 0,1002.$$

Таким образом, нормальность N нашего раствора щавелевой кислоты будет равна 0,1002.

Покажем в общем виде, как следует вычислять нормальность раствора, если он был приготовлен по точной навеске. Пусть в мерной колбе емкостью v мл было растворено a г вещества, имеющего грамм-эквивалент E . Нужно вычислить нормальность N этого раствора, т. е. найти число грамм-эквивалентов вещества, содержащегося в 1 л раствора.

Для приготовления раствора было взято $a : E$ грамм-эквивалентов вещества. Это число грамм-эквивалентов было растворено в мерной колбе емкостью v мл. Составляем пропорцию:

$$\begin{array}{ll} v \text{ мл} & \text{—} & a : E \text{ г-экв} \\ 1000 \text{ мл} & \text{—} & N, \end{array}$$

откуда

$$N = \frac{a \cdot 1000}{E \cdot v}.$$

0,01 или 0,001 N растворы чаще всего готовят разбавлением в 10 раз соответственно 0,1 или 0,01 N раствора. Для этого отбирают пипеткой, например 50 мл 0,1 N раствора и переводят в мерную колбу емк. 500 мл, разбавляют водой раствор до метки и, хорошо перемешав его, получают 0,01 N раствор.

Приготовление растворов из фиксаналов

Фиксанал представляет собой точно отвешенное количество реактива или его раствора, запаянного в стеклянную ампулу. Фиксанал продается в коробках по 10 ампул. На каждой ампуле имеется обозначение формулы находящегося в ампуле вещества и его количества — 0,1 или 0,01 г-экв.

При количественном перенесении содержимого ампулы в мерную колбу емк. 1 л получаются точно 0,1 или 0,01 N раствор.

Перед приготовлением раствора сначала удаляют теплой водой штемпель (или этикетку) на ампуле, затем обмывают ее дистиллированной водой. После этого в обычную химическую воронку (см. рис. 1) помещают коротким острым концом вверх боек с крестовидным утолщением, который обычно прилагается к каждой коробке фиксанала. Воронку с бойком вставляют в горло мерной колбы емк. 1 л. Затем дно ампулы разбивают осторожным ударом об острый конец бойка. После чего пробивают вторым бойком боковое (верхнее) углубление ампулы. Содержимое ампулы тщательно вымывают струей воды из промывалки в мерную колбу. Вещество в колбе растворяют в воде при взбалтывании и доводят объем раствора до метки. Колбу закрывают пробкой и раствор хорошо перемешивают.

Фиксаналы едких щелочей могут храниться не более 6 мес. так как они при более длительном хранении загрязняются продуктами выщелачивания стекла. Фиксаналы солей и кислот могут храниться неограниченное время.

При пользовании фиксаналом 0,1 N иода необходимо перед вскрытием ампулы поместить в мерную колбу 30—40 г иодида калия. Если же ампула содержит 0,01 г-экв иода, то добавка иодида калия не требуется. Для растворения вполне достаточно того количества иодида калия, которое имеется в ампуле. Содержимое ампулы можно растворить в мерной колбе емк. 100 мл или 1 л для получения соответственно 0,1 или 0,01 N раствора иода.

Выпускают фиксаналы следующих веществ: H_2SO_4 , HCl , NaOH , KOH , Na_2CO_3 , NaHCO_3 , NaCl , $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, K_2CrO_4 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, KMnO_4 , AgNO_3 , NH_4SCN , KSCN , $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, NaSCN , $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, J_2 , $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, KCl , KJ , NH_4Cl , K_2CO_3 , KJO_3 .

Фиксаналы дают возможность быстро приготовить 0,1 или 0,01 N растворы в экспедиционных условиях.



Рис. 1. Приготовление растворов из фиксаналов

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ (УДЕЛЬНОГО ВЕСА) РАСТВОРОВ

Плотность показывает, во сколько раз вес данной жидкости больше или меньше веса такого же объема воды (при одинаковой температуре).

Для измерения плотности растворов и жидкостей пользуются ареометром или пикнометром.

Измерение плотности ареометром

Ареометр представляет собой стеклянную трубку, расширенную внизу и имеющую на конце стеклянный шарик, заполненный дробью, специальной массой или ртутью. В верхней узкой части ареометра имеется шкала с делениями.

Для измерения плотности ареометр погружают в жидкость. Чем меньше плотность жидкости, тем глубже погружается в нее ареометр. Поэтому счет делений шкалы ареометра всегда идет сверху вниз. Промежутки между цифрами разделены на более мелкие деления; они позволяют измерять плотность с точностью до третьего знака.

Плотность растворов может быть больше и меньше единицы, поэтому и ареометры изготовляются с различным положением единицы на шкале (внизу или сверху). У наиболее точных ареометров шкала делений охватывает значения плотности в пределах 0,2—0,4 единицы (например, от 0,800 до 1,000; от 1,000 до 1,200 и т. д.). Набор ареометров хранится в футляре.

Иногда ареометр бывает снабжен термометром, что позволяет контролировать температуру, при которой измеряется плотность. Для измерения концентрации спирта существуют ареометры специального назначения — спиртометры.

Плотность измеряют ареометром в высоком стеклянном цилиндре емкостью не менее 0,5 л. В цилиндр примерно на $\frac{3}{4}$ наливают исследуемый раствор и осторожно начинают погружать в него ареометр, не выпуская из рук до тех пор, пока не убедятся, что ареометр плавает. Ареометр должен находиться в центре цилиндра и ни в коем случае не касаться стенок его или быть близко к ним, так как из-за мениска показания ареометра искажаются. Конечно, совершенно недопустимо, чтобы ареометр касался дна цилиндра (рис. 2).

Отсчет производят по делениям шкалы ареометра, на уровне верхнего края мениска жидкости.

После измерения ареометр осторожно вынимают из цилиндра, обмывают водой, вытирают и убирают в футляр.




Рис. 2. Правильное положение ареометра при измерении плотности

Зная плотность раствора, по соответствующей таблице справочника, находят его концентрацию. Если в таблице нет цифры, точно отвечающей отсчету по шкале ареометра, то концентрацию растворенного вещества вычисляют интерполированием по двум ближайшим величинам. Например, плотность раствора NaOH, измеренного ареометром, оказалась равной 1,248. Требуется определить процентное содержание NaOH в растворе. В табл. 2 (см. стр. 25) находим значения удельных весов, близкие к 1,248 (большее и меньшее), и соответствующие им процентные содержания NaOH.

Находим разности:

$$\begin{array}{r} 1,250 - 22,8 \% \\ 1,245 - 22,4 \% \\ \hline 0,005 - 0,4 \% \end{array}$$

Отсюда следует, что при увеличении плотности раствора на 0,005 процентное содержание NaOH увеличивается на 0,4%. Найденная нами плотность меньше наибольшей табличной величины на $1,250 - 1,248 = 0,002$.

Составляем пропорцию:

$$0,005 : 0,4 = 0,002 : x,$$

откуда

$$x = \frac{0,4 \cdot 0,002}{0,005} = 0,16 \%,$$

т. е. процентное содержание NaOH, соответствующее плотности 0,002, составляет 0,16%. Вычитая эту величину из процентного содержания NaOH, соответствующего большей табличной величине плотности, находим величину процентного содержания NaOH в растворе: $22,8\% - 0,16\% = 22,64\%$.

Такая интерполяция может применяться только в тех случаях, когда растворы не слишком концентрированы и процентное содержание вещества в растворе изменяется прямо пропорционально изменению плотности. Для очень концентрированных растворов следует пользоваться более подробными таблицами, с меньшими интервалами в значениях плотности.

Измерение плотности пикнометром

Более точно плотность измеряют пикнометром. Пикнометр представляет собой узкогорлую колбочку емк. 5, 10 или 25 мл с меткой (рис. 3).

Для измерения плотности пикнометр тщательно промывают, споласкивают сначала спиртом, а затем диэтиловым эфиром и, наконец, продувают горячим воздухом. Пустой высушенный пикнометр взвешивают на аналитических весах (P). Затем наполняют его точно до метки дистиллированной водой и взвешивают (P_1). Затем воду выливают, тщательно высушивают пикнометр и, наполнив его




Рис. 3. Пикнометры

исследуемой жидкостью, взвешивают (P_2). По результатам взвешиваний вычисляют плотность жидкости по формуле

$$d = \frac{P_2 - P}{P_1 - P}.$$

Плотность растворов в таблицах указана для определенной температуры (например, для 20°C). Если температура при взвешивании отличается от табличной, то вводят поправку на температуру; плотность обычно уменьшается с повышением температуры. Например, плотность 90%-ной серной кислоты при температуре 15, 20 и 25°C равна соответственно 1,8198; 1,8144 и 1,8090.

При увеличении температуры от 20 до 25°C плотность уменьшается на $1,8144 - 1,8090 = 0,0054$; плотность уменьшается на каждый градус на $0,0054 : 5 = 0,0011$. Если, например, взвешивание проводили при 22°C , то плотность будет $1,8144 - 0,0011 \cdot 2 = 1,8122$.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ РАЗБАВЛЕНИЕМ. ПЕРЕСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Иногда приходится готовить разбавленные растворы из более концентрированных, смешивать растворы разных концентраций или же пересчитывать одну концентрацию на другую. Ниже приведены типичные примеры.

1. 20 г вещества растворено в 100 мл воды. Какова процентная концентрация раствора?

Раствор весит $100 + 20 = 120$ г. 120 г раствора содержат 20 г вещества, а 100 г раствора x г вещества.

$$120 : 20 = 100 : x,$$

откуда

$$x = \frac{20 \cdot 100}{120} = 16,7 \, \%.$$

2. 150 г 40%-ного раствора едкого натра нужно разбавить водой чтобы получить 15%-ный раствор. Сколько требуется добавить воды? Сколько граммов получится 15%-ного раствора?

В 150 г 40%-ного раствора содержится

$$\frac{150 \cdot 40}{100} = 60 \text{ г NaOH.}$$

Из 60 г NaOH можно приготовить 15%-ного раствора:

$$15 : 100 = 60 : x,$$

$$x = \frac{100 \cdot 60}{15} = 400 \text{ г.}$$

Следовательно, к 150 мл 40%-ного раствора NaOH необходимо добавить $400 - 150 = 250$ мл воды.

3. К 135 мл воды прибавлено 90 г 42%-ного раствора серной кислоты. Какой процентной концентрации получился раствор?

В 90 г 42%-ного раствора содержится H_2SO_4

$$\frac{90 \cdot 42}{100} = 37,8 \text{ г.}$$

После добавления 135 мл воды раствор стал весить $90 + 135 = 225$ г.

Концентрация раствора H_2SO_4

$$\frac{37,8 \cdot 100}{225} = 16,8 \, \%.$$

4. Сколько 22%-ного раствора едкого кали можно получить из 1 л 47,8%-ного раствора KOH с пл. 1,485? Сколько для этого нужно добавить к раствору воды?

1 л раствора весит $1 \cdot 1,485 = 1,485$ кг, или 1485 г. В нем содержится

$$\frac{1485 \cdot 47,8}{100} = 710 \text{ г KOH.}$$

Из 710 г KOH можно получить 22%-ного раствора KOH:

$$22 : 100 = 710 : x,$$

$$x = \frac{100 \cdot 710}{22} = 3230 \text{ г.}$$

Требуется добавить воды $3230 - 1485 = 1745$ мл.

5. Какова концентрация раствора, если смешано 80 г 25%-ного и 60 г 42%-ного раствора едкого натра?

80 г 25%-ного раствора содержат

$$\frac{80 \cdot 25}{100} = 20 \text{ г NaOH;}$$

60 г 42%-ного раствора содержат

$$\frac{60 \cdot 42}{100} = 25,2 \text{ г NaOH,}$$

Всего 140 г раствора содержат 45,2 г NaOH.

Концентрация раствора будет:

$$140 : 45,2 = 100 : x,$$

$$x = \frac{45,2 \cdot 100}{140} = 32,3\%$$

6. Сколько воды необходимо добавить к 1 л 24%-ного раствора аммиака с пл. 0,910, чтобы получить 5%-ный раствор?

1 л 24%-ного раствора аммиака весит $0,910 \cdot 1 = 0,910$ кг, или 910 г.

Так как количество аммиака остается одним и тем же, то можно написать

$$910 \cdot 24 = (910 + x) \cdot 5,$$

где x — количество воды. Находим x :

$$(910 + x) \cdot 5 = 910 \cdot 24,$$

$$4550 + 5x = 21840,$$


$$5x = 21840 - 4550 = 17290,$$

$$x = \frac{17290}{5} = 3460 \text{ мл},$$

т. е. воды требуется добавить в количестве 3460 мл.

7. Необходимо приготовить 80 мл 40%-ного раствора щелочи из имеющихся 50 и 20%-ных растворов. Сколько следует взять того и другого раствора?

По правилу параллелограмма



находим, что 50 и 20%-ные растворы должны быть смещены друг с другом в отношении 2 : 1 и составлять в сумме 80 мл;

$$1 \text{ ч. раствора} = \frac{80}{3} = 26,7 \text{ мл}.$$

Следовательно, 20%-ного раствора следует взять 26,7 мл, а 50%-ного $80 - 26,7 \text{ мл} = 53,3 \text{ мл}$.

Можно составить систему уравнений с двумя неизвестными, обозначив через x число миллилитров 50%-ного раствора, а через y — число миллилитров 20%-ного раствора:

$$x + y = 80 \text{ и } 50x + 20y = 80 \cdot 40,$$

откуда

$$x = 80 - y.$$

Решаем способом подстановки:

$$50(80 - y) + 20y = 3200;$$

$$4000 - 50y + 20y = 3200;$$

$$-50y + 20y = 3200 - 4000, \text{ или } 30y = 800,$$

$$y = \frac{800}{30} = 26,7 \text{ мл},$$

$$x = 80 - 26,7 = 53,3 \text{ мл}.$$

8. Сколько следует добавить воды к 2 л 40%-ного раствора едкого натра с пл. 1,43, чтобы получить 10%-ный раствор щелочи?

Раствор весит $2 \cdot 1,43 = 2,86$ кг = 2860 г. В этом растворе содержится

$$\frac{2860 \cdot 40}{100} = 1144 \text{ г NaOH},$$

из этого количества NaOH может быть получено 10%-ного раствора

$$10 : 100 = 1144 : x,$$

$$x = \frac{1144 \cdot 100}{10} = 11440 \text{ мл} = 11,44 \text{ л},$$

т. е. воды требуется добавить $11,44 - 2,86 = 8,58 \text{ л}$.

9. 1,966 г хлорида натрия растворены в воде в мерной колбе емк. 200 мл и разбавлены водой до метки. Какова молярная концентрация раствора?

В 1 л раствора содержится:

$$\frac{1,966 \cdot 1000}{200} = 9,830 \text{ г NaCl}$$

Мол. вес NaCl равен 58,44; молярность раствора

$$M = \frac{9,830}{58,44} = 0,1682.$$

10. Какова молярная концентрация 15,20%-ного раствора карбоната натрия Na_2CO_3 с пл. 1,16?

1 л раствора весит $1 \cdot 1,16 = 1,16$ кг = 1160 г.; в нем содержится:

$$\frac{1160 \cdot 15,20}{100} = 176,3 \text{ г Na}_2\text{CO}_3,$$

что составляет

$$\frac{176,3}{105,99} = 1,663 \text{ мол/л}$$

(105,99 — молекулярный вес Na_2CO_3).

11. Как приготовить 1 л 0,2 N раствора KOH из 27,3%-ного раствора с пл. 1,260?

$\mathcal{E}_{\text{KOH}} = 56,11$; 1 л 0,2 N раствора должен содержать $56,11 \cdot 0,2 = 11,222 \text{ г KOH}$.

11,222 г КОН содержатся в x граммах 27,3%-ного раствора; из пропорции

$$27,3 : 100 = 11,22 : x$$

находим

$$x = \frac{100 \cdot 11,22}{27,3} = 41,1 \text{ г или } 41,1 : 1,260 = 32,6 \text{ мл.}$$

Следовательно, необходимо 32,6 мл 27,3%-ного раствора КОН разбавить водой в мерной колбе до объема 1 л.

12. Как приготовить 4 л 0,1 N раствора HNO_3 из 42,9%-ного раствора азотной кислоты с пл. 1,265?

$\mathcal{E}_{\text{HNO}_3} = 63,012$; в 4 л 0,1 N раствора HNO_3 должно содержаться $4 \cdot 0,1 \cdot 63,012 = 25,2048 \text{ г HNO}_3$. Находим:

$$42,9 : 100 = 25,20 : x$$

$$x = \frac{100 \cdot 25,20}{42,9} = 58,74 \text{ г или } 58,74 : 1,265 = 46,4 \text{ мл.}$$

Следовательно, 46,4 мл 42,9%-ного раствора HNO_3 необходимо разбавить водой до 4 л.

13. Какова молярная концентрация:

а) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ — 16%-ного раствора с пл. 1,112?

б) AgNO_3 — 8,0%-ного раствора с пл. 1,064?

в) ZnSO_4 — 8,0%-ного раствора с пл. 1,084?

Для вычисления молярной концентрации раствора следует разделить вес растворенного вещества, находящегося в 1 л раствора, на его молекулярный вес:

$$\text{а) } \frac{16,0 \cdot 1000 \cdot 1,112}{100 \cdot M} = \frac{160 \cdot 1,112}{368,36} = 0,4830 \text{ мол/л;}$$

$$\text{б) } \frac{8,0 \cdot 1000 \cdot 1,064}{100 \cdot M} = \frac{80 \cdot 1,064}{169,87} = 0,5011 \text{ мол/л;}$$

$$\text{в) } \frac{8,0 \cdot 1000 \cdot 1,084}{100 \cdot M} = \frac{80 \cdot 1,084}{161,43} = 0,5372 \text{ мол/л.}$$

14. Из 120 мл 18%-ного раствора хлорида натрия с пл. 1,1364 необходимо приготовить 0,8 N раствор. До какого объема следует разбавить этот раствор?

120 мл 18%-ного раствора NaCl весят: $120 \cdot 1,1364 = 136,37 \text{ г}$ и содержат:

$$\frac{136,37 \cdot 18}{100} = 24,55 \text{ г NaCl}$$

$\mathcal{E}_{\text{NaCl}} = 58,44$. В 1 л 0,8 N раствора должно содержаться $58,44 \cdot 0,8 = 46,75 \text{ г NaCl}$.

46,75 г NaCl позволяет получить 1 л 0,8 N раствора.

24,55 г NaCl позволяет получить x мл 0,8 N раствора.

$$46,75 : 1000 = 24,55 : x,$$

$$x = \frac{1000 \cdot 24,55}{46,75} = 525 \text{ мл.}$$

Следовательно, 120 мл 18%-ного NaCl необходимо разбавить водой до 525 мл, т. е. добавить $525 - 120 = 405 \text{ мл}$ воды.

15. Какой нормальности получится раствор соляной кислоты, если 3 мл концентрированной соляной кислоты разбавлены водой до метки в колбе емк. 250 мл?

Концентрированная соляная кислота содержит 37,3% HCl , пл. кислоты 1,185, $\mathcal{E}_{\text{HCl}} = 36,463$ мл концентрированной соляной кислоты весят: $3 \cdot 1,185 = 3,555 \text{ г}$ и содержат:

$$\frac{3,555 \cdot 37,3}{100} = 1,326 \text{ г HCl}$$

Нормальность полученного раствора соляной кислоты:

$$\frac{1,326 \cdot 1000}{36,46 \cdot 250} = 0,1455 \text{ N.}$$

16. Какую плотность будет иметь раствор H_2SO_4 , если раствор H_2SO_4 пл. 1,5 разбавить на 10% водой?

1 л имеющейся H_2SO_4 $1 \cdot 1,5 = 1,5 \text{ кг} = 1500 \text{ г}$.

1 л полученного раствора H_2SO_4 будет содержать 90% этой кислоты, что составит по весу $\frac{1500 \cdot 90}{100} = 1350 \text{ г}$

$$\text{и займет объем } \frac{1350}{1,5} = 900 \text{ мл.}$$

10% воды составляют 100 мл и весят 100 г.

Вес 1 л разбавленного раствора H_2SO_4 составит $1350 + 100 = 1450 \text{ г}$, а плотность его $\frac{1450}{1000} = 1,45$.

Общая формула для решения таких задач:

$$d = \frac{D \cdot (100 - P)}{100} + \frac{D_1 \cdot P}{100},$$

где d — плотность полученного раствора, D и D_1 — плотность исходных растворов, P — процент разбавления.

По этой же формуле можно вычислить процент разбавления, чтобы получить раствор необходимой плотности.

Например, требуется приготовить раствор H_2SO_4 с пл. 1,5 из раствора H_2SO_4 с пл. 1,8.

Вычислим P по формуле:

$$1,5 = \frac{1,8 \cdot (100 - P)}{100} + \frac{1 \cdot P}{100}.$$

Умножив на 100, имеем:

$$150 = 180 - 1,8 P + P; 150 - 180 = -1,8 P + P.$$

Переменив знаки на обратные, получим:

$$30 = 0,8 P, P = \frac{30}{0,8} = 37,5 \text{ \%}.$$

Формулы для перехода от одних выражений концентраций растворов к другим

Принятые обозначения: d — плотность раствора; W — молекулярный вес растворенного вещества;
 E — грамм-эквивалентный вес растворенного вещества

	A	B	C	N	M	L
Процентная ($g/100$ г раствора, вес. %) $A =$	A	$\frac{100 B}{100 + B}$	$\frac{C}{10 d}$	$\frac{NE}{10 d}$	$\frac{MW}{10 d}$	$\frac{100 LW}{1000 + LW}$
В граммах растворенного вещества на 100 г растворителя $B =$	$\frac{100 A}{100 - A}$	B	$\frac{100 C}{1000 d - C}$	$\frac{100 NE}{1000 d - NE}$	$\frac{100 MW}{1000 d - MW}$	$\frac{LW}{10}$
В граммах на 1 л раствора (g/l) $C =$	10 Ad	$\frac{1000 Bd}{100 + B}$	C	NE	MW	$\frac{1000 LW d}{1000 + LW}$
Нормальная N =	$\frac{10 Ad}{E}$	$\frac{1000 Bd}{(100 + B) E}$	$\frac{C}{E}$	N	$\frac{MW}{E}$	$\frac{1000 LW d}{(1000 + LW) E}$
Молярная M =	$\frac{10 Ad}{W}$	$\frac{1000 Bd}{(100 + B) W}$	$\frac{C}{W}$	$\frac{NE}{W}$	M	$\frac{1000 Ld}{1000 + Wd}$
Молярная (число молей растворенного вещества на 1000 г растворителя) $L =$	$\frac{1000 A}{(100 - A) W}$	$\frac{10 B}{W}$	$\frac{1000 C}{(1000 d - C) W}$	$\frac{1000 NE}{(1000 d - NE) W}$	$\frac{1000 M}{1000 d - MW}$	L

Следовательно, раствор необходимо разбавить водой на 37,5%, т. е. на каждые 62,5 мл раствора следует добавить 37,5 мл воды:
 Формулы для перехода от одних выражений концентраций растворов к другим приведены в табл. 1.

РАСТВОРЫ ЩЕЛОЧЕЙ И АММИАКА

Едкий натр и едкое кали

Из растворов щелочей в лабораторной практике чаще всего применяют растворы едкого натра и едкого калия. В продаже они имеются в виде технических, чистых (ч.), чистых для анализа (ч. д. а.) и химически чистых (х. ч.) препаратов. Технический едкий натр часто называют каустической содой. Каустическая сода содержит кроме NaOH заметные количества хлорида натрия, силиката натрия, карбоната натрия и другие примеси.

Препарат едкого натра (х. ч. или ч. д. а.) содержит не менее 95% NaOH, а едкого калия — не менее 82% KOH.

Чистые щелочи выпускают в виде белых пластинчатых кусков, а химически чистые — в виде чешуек или палочек, кристаллических в изломе. На воздухе щелочи поглощают воду и CO₂.

Щелочи хранят в хорошо закрытых стеклянных банках с корковыми пробками, залитыми парафином. Щелочи не рекомендуется хранить в банках с притертой пробкой.

Щелочи и их концентрированные растворы сильно действуют на кожу, одежду и обувь, поэтому с ними необходимо обращаться с большой осторожностью. Ни в коем случае не следует брать щелочи голыми руками: их берут пинцетом, тигельными щипцами или, в крайнем случае, надевают на руки резиновые перчатки. Пересыпать щелочи можно фарфоровой ложкой. При попадании капли раствора или кусочка щелочи на незащищенную кожу необходимо немедленно их удалить и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды до исчезновения мыльного ощущения.

(О помощи при ожоге щелочами см. на стр. 337.)

Растворы щелочей готовят в фарфоровой посуде. Стеклянная посуда может легко треснуть от неравномерного разогревания при растворении. Кроме того, концентрированные щелочи разъедают стекло более сильно, чем фарфор. Необходимое количество щелочи в виде кусков отвешивают на технических весах, помещают в фарфоровый стакан и наливают воду. При растворении щелочи в воде наблюдается сильное разогревание. Раствор следует все время перемешивать стеклянной палочкой.

Небольшие количества раствора можно готовить в стеклянной посуде, растворяя мелкие кусочки щелочи.

Вначале рекомендуется готовить концентрированные растворы NaOH (40% и выше), так как в таких концентрированных растворах многие примеси, как, например, Na₂CO₃, не растворяются

Таблица 2

Плотность водных растворов NaOH при 20°C

Пл.	NaOH, %	г NaOH в 100 мл	Пл.	NaOH, %	г NaOH в 100 мл	Пл.	NaOH, %	г NaOH в 100 мл
1,000	0,16	0,16	1,180	16,4	19,40	1,360	33,1	44,96
1,005	0,60	0,61	1,185	16,9	20,02	1,365	33,5	45,80
1,010	1,05	1,06	1,190	17,4	20,64	1,370	34,0	46,60
1,015	1,49	1,51	1,195	17,8	21,27	1,375	34,5	47,44
1,020	1,94	1,98	1,200	18,3	21,90	1,380	35,0	48,32
1,025	2,39	2,44	1,205	18,7	22,54	1,385	35,5	49,16
1,030	2,84	2,92	1,210	19,2	23,18	1,390	36,0	50,04
1,035	3,30	3,40	1,215	19,6	23,83	1,395	36,5	50,92
1,040	3,75	3,88	1,220	20,1	24,49	1,400	37,0	51,80
1,045	4,20	4,39	1,225	20,5	25,14	1,405	37,5	52,68
1,050	4,67	4,89	1,230	21,0	25,80	1,410	38,0	53,56
1,055	5,11	5,39	1,235	21,4	26,48	1,415	38,5	54,44
1,060	5,55	5,90	1,240	21,9	27,15	1,420	39,0	55,36
1,065	6,01	6,41	1,245	22,4	27,83	1,425	39,5	56,28
1,070	6,48	6,92	1,250	22,8	28,52	1,430	40,0	57,20
1,075	6,92	7,45	1,255	23,3	29,21	1,435	40,5	58,12
1,080	7,38	7,97	1,260	23,7	29,90	1,440	41,0	59,08
1,085	7,82	8,49	1,265	24,2	30,60	1,445	41,6	60,04
1,090	8,28	9,03	1,270	24,7	31,30	1,450	42,1	61,00
1,095	8,74	9,56	1,275	25,1	32,00	1,455	42,6	61,96
1,100	9,19	10,11	1,280	25,6	32,71	1,460	43,1	62,96
1,105	9,65	10,66	1,285	26,0	33,43	1,465	43,6	63,92
1,110	10,1	11,21	1,290	26,5	34,16	1,470	44,2	64,92
1,115	10,6	11,77	1,295	26,9	34,89	1,475	44,7	65,92
1,120	11,0	12,33	1,300	27,4	35,62	1,480	45,2	66,92
1,125	11,5	12,90	1,305	27,9	36,37	1,485	45,8	67,92
1,130	11,9	13,47	1,310	28,3	37,11	1,490	46,3	68,92
1,135	12,4	14,04	1,315	28,8	37,86	1,495	46,8	69,96
1,140	12,8	14,62	1,320	29,3	38,62	1,500	47,3	71,00
1,145	13,3	15,20	1,325	29,7	39,39	1,505	47,9	72,00
1,150	13,7	15,79	1,330	30,2	40,16	1,510	48,4	73,04
1,155	14,2	16,38	1,335	30,7	40,92	1,515	48,9	74,08
1,160	14,6	16,98	1,340	31,1	41,72	1,520	49,4	75,12
1,165	15,1	17,58	1,345	31,6	42,52	1,525	50,0	76,20
1,170	15,5	18,18	1,350	32,1	43,32	1,530	50,5	77,24
1,175	16,0	18,79	1,355	32,6	44,12			




Рис. 4. Приспособление для переливания щелочей

и при стоянии оседают на дно. Отстаивание продолжается несколько дней (не менее двух), в результате чего на дне сосуда образуется слой карбоната. Отстоявшийся прозрачный раствор щелочи осторожно сливают (лучше всего сифоном) в другой сосуд.

После полного растворения щелочи и остывания до температуры 40—50° С растворы переливают в стеклянную

бутыл, которую плотно закрывают резиновой пробкой с трубкой, наполненной натронной известью (для поглощения CO₂ из воздуха), и оставляют отстаиваться.

Для переливания отстоявшегося раствора щелочи в другой сосуд применяют приспособление (рис. 4), состоящее из пробки с двумя отверстиями, в которые вставлены две стеклянные трубки, согнутые под прямым углом. Одна из этих трубок входит в пустую бутыл, приблизительно на $\frac{1}{3}$ ее высоты. С наружного конца к ней присоединена при помощи кусочка резиновой трубки другая стеклянная трубка, которую опускают в бутыл с отстоявшейся щелочью. Вторая трубка опускается ниже пробки на 1—2 см, к ней присоединяют водоструйный насос. Включив насос и опустив длинную трубку в бутыл с раствором щелочи, не взмучивая осадка, переводят его в другую бутыл.

Концентрированные растворы щелочей при хранении сильно разъедают стекло, выщелачивая из него кремневую кислоту. Поэтому внутренние стенки бутылей для хранения щелочей покрывают парафином. Для этого несколько кусочков парафина кладут внутри бутыл и нагревают последнюю до 60—80° С в сушильном шкафу. Расплавленный парафин поворачиванием бутыл равномерно распределяют по всей внутренней поверхности, затем дают остыть.

Растворы щелочей меньшей концентрации готовят разбавлением концентрированных растворов. При помощи ареометра измеряют плотность раствора и по табл. 2 или 3 находят процентное содержание щелочи. По этим данным рассчитывают количества раствора и воды, необходимые для приготовления раствора щелочи требуемой концентрации.

Допустим, что концентрированный раствор едкого натра имеет пл. 1,410; по таблице находим, что концентрация NaOH этого раствора равна 38,0%. Требуется приготовить 1 л 0,2N раствора NaOH

Таблица 3

Плотность водных растворов КОН при 20°C

пл.	КОН, %	г КОН в 100 мл	пл.	КОН, %	г КОН в 100 мл	пл.	КОН %	г КОН в 100 мл
1,000	0,20	0,20	1,180	19,4	22,83	1,360	36,7	49,96
1,005	0,74	0,75	1,185	19,9	23,53	1,365	37,2	50,76
1,010	1,30	1,31	1,190	20,4	24,24	1,370	37,7	51,58
1,015	1,84	1,87	1,195	20,9	24,95	1,375	38,2	52,40
1,020	2,38	2,43	1,200	21,4	25,66	1,380	38,6	53,21
1,025	2,93	3,00	1,205	21,9	26,37	1,385	39,0	54,03
1,030	3,47	3,58	1,210	22,4	27,08	1,390	39,5	54,85
1,035	4,03	4,17	1,215	22,9	27,80	1,395	39,9	55,69
1,040	4,58	4,76	1,220	23,4	28,52	1,400	40,4	56,52
1,045	5,12	5,35	1,225	23,9	29,24	1,405	40,8	57,35
1,050	5,66	5,94	1,230	24,4	29,98	1,410	41,3	58,18
1,055	6,20	6,54	1,235	24,9	30,70	1,415	41,7	59,02
1,060	6,74	7,14	1,240	25,4	31,45	1,420	42,2	59,86
1,065	7,28	7,75	1,245	25,9	32,18	1,425	42,6	60,71
1,070	7,82	8,37	1,250	26,3	32,93	1,430	43,0	61,55
1,075	8,36	8,99	1,255	26,8	33,67	1,435	43,5	62,39
1,080	8,89	9,60	1,260	27,3	34,42	1,440	43,9	63,25
1,085	9,43	10,23	1,265	27,8	35,17	1,445	44,4	64,10
1,090	9,96	10,86	1,270	28,3	35,93	1,450	44,8	64,95
1,095	10,5	11,49	1,275	28,8	36,68	1,455	45,2	65,81
1,100	11,0	12,13	1,280	29,3	37,44	1,460	45,7	66,66
1,105	11,6	12,77	1,285	29,7	38,20	1,465	46,1	67,53
1,110	12,1	13,41	1,290	30,2	38,97	1,470	46,5	68,40
1,115	12,6	14,06	1,295	30,7	39,73	1,475	47,0	69,27
1,120	13,1	14,72	1,300	31,2	40,50	1,480	47,4	70,14
1,125	13,7	15,37	1,305	31,6	41,26	1,485	47,8	71,01
1,130	14,2	16,04	1,310	32,1	42,04	1,490	48,3	71,89
1,135	14,7	16,69	1,315	32,6	42,82	1,495	48,7	72,77
1,140	15,2	17,35	1,320	33,0	43,60	1,500	49,1	73,65
1,145	15,7	18,02	1,325	33,5	44,39	1,505	49,5	74,54
1,150	16,3	18,70	1,330	34,0	45,18	1,510	50,0	75,43
1,155	16,8	19,38	1,335	34,4	45,96	1,515	50,4	76,33
1,160	17,3	20,06	1,340	34,9	46,77	1,520	50,8	77,22
1,165	17,8	20,75	1,345	35,4	47,56	1,525	51,2	78,11
1,170	18,3	21,43	1,350	35,8	48,36	1,530	51,6	79,01
1,175	18,8	22,14	1,355	36,3	49,16	1,535	52,1	79,97

Грамм-эквивалент NaOH равен 40,00. Для приготовления 1 л 0,2N раствора следует растворить в 1 л воды (в мерной колбе) 40,00·0,2 = 8,00 г NaOH. 100 г имеющегося концентрированного раствора содержат 38,0 г NaOH, а в x граммах раствора должно содержаться 8,00 г NaOH:

$$100 : 38,0 = x : 8,00,$$

откуда

$$x = \frac{100 \cdot 8,00}{38,0} = \frac{800,0}{38,0} = 21,05 \text{ г.}$$

Следовательно, для приготовления 1 л 0,2N раствора NaOH необходимо взять 21,05 г концентрированного раствора щелочи. Это количество раствора удобнее отмерить мерным цилиндром, нежели взвешивать на весах. Объем находят делением найденного веса на плотность:

$$21,05 : 1,410 = 14,9 \text{ мл.}$$

Отмеривают 14,9 мл (округленно 15,0 мл) раствора щелочи в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки.

Концентрированные растворы КОН очистить от примеси K_2CO_3 длительным отстаиванием не удастся вследствие хорошей растворимости K_2CO_3 .

Растворы щелочей хранят в стеклянных бутылках с резиновой пробкой, снабженной трубкой с натронной известью для защиты от CO_2 воздуха.

Для удаления аммиака раствор щелочи кипятят 30 мин. в колбе. Затем закрывают колбу пробкой с трубкой, соединенной со склянкой Тищенко, содержащей разбавленную 1:1 серную кислоту. По охлаждении раствор разбавляют водой до первоначального объема.

При определении азота (нитридного) способом отгонки А. М. Дымов¹ рекомендует готовить 50%-ный раствор NaOH следующим образом: 500 г NaOH (ч. д. а.) растворяют частями в 1200 мл воды. Прибавляют к раствору 3—4 кусочка гранулированного цинка, перемешивают и кипятят 40—60 мин. (часть воды при этом испарится). Раствор хранят в склянке с резиновой пробкой. Горлышко склянки закрывают перевернутым стаканчиком, содержащим гигроскопическую вату, для предохранения от загрязнения аммонийными солями.

Едкий натр NaOH (гидрат окиси натрия, гидроокись натрия, мол. вес 39,997) — бесцветная кристаллическая масса. Пл. 2,02; т. пл. 327,6° С. Поглощает из воздуха CO_2 и пары воды, при этом распадается и переходит в Na_2CO_3 .

Едкий натр легко растворим в воде, растворим в этаноле и не растворим в эфире. Из концентрированных водных растворов при -8°С выделяются крупные кристаллы $NaOH \cdot \frac{1}{2}H_2O$.

¹ А. М. Дымов. Технический анализ руд и металлов. М., Металлургиздат, 1949.

В табл. 2 указана плотность растворов NaOH.

Едкое кали КОН (гидрат окиси калия, гидроокись калия, мол. вес 56,109)— белая просвечивающая едкая кристаллическая масса. Пл. 2,04; т. пл. 360,4° С. Энергично поглощает CO₂ и воду, при этом расплывается и переходит в K₂CO₃. Едкое кали является хорошим обезвреживающим средством. Хорошо растворимо в воде с сильным разогреванием.

В табл. 3 указана плотность растворов КОН.

Гидроокись кальция или бария

Растворы гидроокиси кальция и бария (известковая или баритовая вода) иногда применяют при определении CO₂.

Гидроокись кальция Ca(OH)₂ (гашеная известь, мол. вес 74,09) — белый порошок. Пл. 2,078. На воздухе поглощает CO₂, переходя в CaCO₃. Имеющийся в продаже препарат (ч.д.а.) содержит 97% Ca(OH)₂.

Растворимость гидроокиси кальция в воде довольно низка: в 100 мл растворяется при 20° С 0,165 г; при повышении температуры она уменьшается и при 100° С составляет 0,077 г.

Суспензия Ca(OH)₂ в воде называется «известковым молоком».

Насыщенный прозрачный раствор Ca(OH)₂ (известковая вода) поглощает CO₂ из воздуха, при этом выделяется белый осадок CaCO₃. Этот раствор при нагревании мутнеет вследствие выпадения Ca(OH)₂; при охлаждении муть постепенно исчезает.

Насыщенный раствор Ca(OH)₂ готовят взбалтыванием последнего с водой; после отстаивания сливают прозрачный раствор с осадка. Концентрация Ca(OH)₂ в таком растворе составляет 0,04 N.

Известковую воду можно приготовить также из окиси кальция; 1 ч. хорошо прокаленной СаО заливают 4 ч. воды. После распада кусочков порошок размешивают с водой до получения однородной массы. Дают осадку осесть и возможно полнее сливают прозрачную жидкость. К осадку приливают 50 ч. воды, перемешивают до получения однородной массы, закрывают плотно склянку и дают раствору хорошо отстояться. Прозрачный раствор сливают, а в склянку с осадком снова наливают воду для приготовления новой порции раствора.

Гидроокись бария Ba(OH)₂·8H₂O (едкий барий, мол. вес 315,48) — белое кристаллическое вещество. Пл. 2,19.

При 15° С растворяется 5,6 г гидроокиси бария в 100 мл воды, при 78° С — 94,7 г. Кристаллы в эксикаторе над H₂SO₄ (или при 57°С) теряют 7 молекул кристаллизационной воды. Последняя молекула H₂O отщепляется при температуре красного каления (от 180 до 540° С). Безводный Ba(OH)₂ — блестящая белая кристаллическая

масса. Пл. 4,495. При прокаливании выше 780° С переходит в окись бария BaO.

Препараты Ba(OH)₂·8H₂O хранят в банке под запарафинированной корковой пробкой, так как на воздухе он, поглощая CO₂, переходит в BaCO₃. Имеющийся в продаже препарат (х.ч. или ч.д.а.) содержит 97% Ba(OH)₂·8H₂O.

Баритовая вода — насыщенный раствор Ba(OH)₂, на воздухе мутнеет вследствие поглощения CO₂ и выпадения BaCO₃.

Для приготовления баритовой воды берут 70 г восьмиводной гидроокиси бария на 1 л воды, перемешивают, дают отстояться и сливают прозрачный раствор. Хранят баритовую воду в склянке с резиновой пробкой. Концентрация баритовой воды составляет ~0,35 N.

Аммиак водный

(гидроокись аммония, нашатырный спирт)

NH₄OH

Мол. вес 35,046

Водный аммиак — бесцветная прозрачная жидкость с сильным запахом. Имеющийся в продаже аммиак содержит 25—27% NH₃; пл. 0,901—0,907. Газообразный аммиак при небольших концентрациях в воздухе вызывает раздражение глаз и слизистой оболочки носа, тошноту и головные боли. Очень опасно попадание в глаза водных растворов аммиака.

Хранить водный раствор аммиака следует в склянке с притертой пробкой. При нагревании до кипения весь аммиак улетучивается.

Растворы аммиака готовят исходя из его плотности и процентного содержания NH₃ (табл. 4).

Допустим, требуется приготовить 1 кг 10%-ного раствора аммиака. В 1000 г 10%-ного раствора должно содержаться 100 г NH₃ (все расчеты ведутся на NH₃, а не на NH₄OH). Имеется концентрированный раствор аммиака (пл. 0,91), содержащий 24% NH₃.

В 100 г концентрированного раствора аммиака содержится 24 г NH₃. Находим, в каком количестве граммов раствора аммиака будет содержаться 100 г NH₃:

$$100 : 24 = x : 100,$$

$$x = \frac{100 \cdot 100}{24} = \frac{10\,000}{24} = 416,6 \text{ г.}$$

Для того чтобы вычислить соответствующий объем концентрированного раствора аммиака, необходимо его вес разделить на плотность:

$$416,6 : 0,91 = 458 \text{ мл.}$$

Воды требуется взять 1000 — 417 = 583 г (т. е. 583 мл). Объем приготовленного раствора будет равен 458 + 583 = 1041 мл.

Таблица 4

Плотность водных растворов NH_3 при 20°C

Пл.	NH_3 , %	$\varepsilon \text{ NH}_3$ в 1 л	Пл.	NH_3 , %	$\varepsilon \text{ NH}_3$ в 1 л	Пл.	NH_3 , %	$\varepsilon \text{ NH}_3$ в 1 л
1,000	0,00	0,0	0,958	9,87	94,55	0,916	22,1	202,6
0,998	0,047	0,463	0,956	10,4	99,42	0,914	22,8	207,9
0,996	0,512	5,10	0,954	11,0	104,5	0,912	23,4	213,3
0,994	0,98	9,70	0,952	11,5	109,4	0,910	24,0	218,7
0,992	1,43	14,19	0,950	12,0	114,3	0,908	24,7	224,1
0,990	1,89	18,71	0,948	12,6	119,3	0,906	25,3	229,5
0,988	2,35	23,21	0,946	13,1	124,3	0,904	26,0	235,0
0,986	2,82	27,81	0,944	13,7	129,4	0,902	26,7	240,6
0,984	3,30	32,47	0,942	14,3	134,6	0,900	27,3	246,0
0,982	3,78	37,11	0,940	14,9	139,9	0,898	28,0	251,4
0,980	4,27	41,85	0,938	15,5	145,1	0,896	28,7	256,9
0,978	4,76	46,55	0,936	16,1	150,3	0,894	29,3	262,2
0,976	5,25	51,24	0,934	16,7	155,5	0,892	30,0	267,6
0,974	5,75	56,01	0,932	17,2	160,7	0,890	30,7	273,1
0,972	6,25	61,75	0,930	17,9	166,0	0,888	31,4	278,6
0,970	6,75	65,48	0,928	18,5	171,2	0,886	32,1	284,3
0,968	7,26	70,28	0,926	19,1	176,5	0,884	32,8	290,3
0,966	7,77	75,05	0,924	19,7	181,7	0,882	33,6	296,3
0,964	8,29	79,91	0,922	20,3	186,9	0,880	34,4	302,3
0,962	8,82	84,85	0,920	20,9	192,1			
0,960	9,34	89,66	0,918	21,5	197,4			

Способы очистки аммиака. 1) Водный раствор аммиака очищают перегонкой от карбоната аммония, который образуется при поглощении CO_2 из воздуха. Для этого к аммиаку прибавляют немного гидроокиси кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$ или бария $\text{Ba}(\text{OH})_2$, чтобы связать CO_2 , и производят перегонку в обычном перегонном аппарате, состоящем из перегонной колбы, холодильника и приемника.

500 мл концентрированного аммиака наливают в перегонную колбу емк. 1 л, добавляют около 10 г свежепрокаленной окиси кальция, закрывают холодильник трубкой с натронной известью и оставляют стоять сутки, часто помешивая.

Затем перегонную колбу с концентрированным аммиаком помещают на водяную баню и соединяют с наклонно поставленным холодильником. Колба-приемник содержит 300—400 мл воды, свободной от CO_2 . При нагревании аммиак перегоняется в приемник и поглощается водой.

Концентрированный раствор аммиака в перегонной колбе начинает кипеть при 55°C. Необходимо следить за равномерностью кипения, соответственно регулируя нагрев бани.

Для получения воды, не содержащей CO_2 , кипятят 300—400 мл дистиллированной воды и охлаждают ее в токе воздуха, очищенного от CO_2 , пропускаям через концентрированный раствор КОН и натронную известь.

2) Чистый раствор аммиака можно получить также насыщением прокипяченной дистиллированной воды, охлаждаемой льдом, газообразным аммиаком из баллона. Баллоны с аммиаком окрашены в желтый цвет и имеют надпись «аммиак».

Дистиллированную воду для насыщения аммиаком предварительно кипятят для удаления CO_2 до уменьшения ее первоначального объема на одну треть. Приемник для защиты перегнанного аммиака от CO_2 воздуха закрывают пробкой с трубкой, наполненной натронной известью. Ток аммиака регулируют так, чтобы вода в приемнике не нагревалась. Аммиак пропускают до увеличения объема раствора наполовину.

Для контроля аммиака не присутствие $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ к разбавленному его раствору приливают концентрированный раствор хлорида бария. Образование белого кристаллического осадка BaCO_3 свидетельствует о присутствии $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. 20 мл свежеприготовленного аммиака при нагревании с 20 мл известковой воды не должны давать мути.

3) Применяют также следующий способ перегонки. В большой эксикатор помещают концентрированный раствор аммиака и несколько граммов едкого натра и ставят на вкладыш кристаллизатор или стакан с прокипяченной и охлажденной дистиллированной водой. Эксикатор закрывают крышкой. Через 2—3 дня вода в кристаллизаторе или стакане насыщается аммиаком (концентрация $\sim 10\%$). Заменяя аммиак в эксикаторе на свежий, можно получить и более концентрированный раствор его.

В эксикатор можно помещать два стакана: один с аммиаком, второй с водой. Известны и другие способы очистки аммиака.

РАСТВОРЫ КИСЛОТ

В лабораторной практике приходится работать со многими минеральными и органическими кислотами. Некоторые из них имеются в продаже в виде концентрированных растворов, процентное содержание которых контролируют по плотности.

Технические кислоты содержат много примесей и поэтому в аналитических работах не употребляются.

Обращаться с кислотами следует осторожно, так как они сильно действуют на кожу, разрушают обувь и одежду, портят полы и столы.

Кислоту, попавшую на обувь или одежду, необходимо смыть большим количеством воды, нейтрализовать содой или аммиаком и снова обмыть водой. Разлитую кислоту на столе или на полу нейтрализуют содой Na_2CO_3 , окисью кальция CaO , гашеной

известью $\text{Ca}(\text{OH})_2$ или карбонатом кальция CaCO_3 . Небольшие количества разлитой кислоты нейтрализуют аммиаком. После нейтрализации образовавшиеся соли и избыток соды или извести удаляют, а пораженное место тщательно промывают водой. (О помощи при ожоге кислотами см. на стр. 337.)

Дымящие и пахнущие кислоты необходимо хранить под тягой.

Серная кислота

H_2SO_4 Мол. вес 98,076

Серная кислота — бесцветная маслянистая жидкость, без запаха, пл. 1,830—1,835. Содержит 93,56—95,60% H_2SO_4 . Т. затв. 10,5° С. Энергично поглощает влагу воздуха, не дымит; обугливает бумагу, дерево и другие органические материалы. При смешивании с водой выделяются большие количества тепла.

Приготовляя растворы серной кислоты, следует всегда прибавлять кислоту к воде небольшими порциями и хорошо размешивать. При разбавлении происходит сильное разогревание. Если приливать воду к кислоте, то от разогревания она может вскипеть и разбрызгаться.

Хранят серную кислоту в склянках с притертой пробкой.

Применение резиновых пробок недопустимо.

При попадании на кожу серная кислота вызывает тяжелые ожоги, которые при большой площади поражения могут привести к смерти.

Очень опасно попадание кислоты в глаза.

В табл. 5 указана плотность водных растворов серной кислоты.

В лабораториях используется серная кислота самых различных концентраций.

Для приготовления 1 л разбавленной серной кислоты (1 : 4) к 800 мл дистиллированной воды осторожно прибавляют небольшими порциями при постоянном помешивании 200 мл концентрированной серной кислоты. Если при этом смесь сильно разогрелась, то ее охлаждают, после чего приливают следующую порцию кислоты.

Допустим, требуется приготовить 1 кг 10%-ного раствора серной кислоты из имеющейся концентрированной серной кислоты пл. 1,835. На 1000 г такого раствора необходимо 100 г H_2SO_4 . Поскольку концентрированная серная кислота содержит 95,6% H_2SO_4 , то ее потребуется:

$$95,6 : 100 = 100 : x,$$

откуда

$$x = \frac{100 \cdot 100}{95,6} = \frac{10\,000}{95,6} = 104,6 \text{ г.}$$

Вычисляем объем, занимаемый 104,6 г серной кислоты. Он равен весу, деленному на плотность: $104,6 : 1,835 = 57 \text{ мл}$. Объем воды равен $1000 - 104,6 = 895,4 \text{ мл}$.

Таблица 5

Плотность водных растворов H_2SO_4 при 20°С

Пл.	H_2SO_4 , %	г H_2SO_4 в 100 мл	Пл.	H_2SO_4 , %	г H_2SO_4 в 100 мл	Пл.	H_2SO_4 , %	г H_2SO_4 в 100 мл
1,000	0,261	0,2609	1,200	27,7	33,26	1,400	50,5	70,70
1,005	0,986	0,9904	1,205	28,3	34,14	1,405	51,0	71,67
1,010	1,731	1,748	1,210	29,0	35,03	1,410	51,5	72,64
1,015	2,49	2,522	1,215	29,6	35,93	1,415	52,0	73,56
1,020	3,24	3,307	1,220	30,2	36,82	1,420	52,5	74,56
1,025	4,00	4,100	1,225	30,8	37,72	1,425	53,0	75,54
1,030	4,75	4,888	1,230	31,4	38,62	1,430	53,5	76,51
1,035	5,49	5,685	1,235	32,0	39,53	1,435	54,0	77,49
1,040	6,24	6,487	1,240	32,6	40,44	1,440	54,5	78,47
1,045	6,96	7,269	1,245	33,2	41,36	1,445	55,0	79,43
1,050	7,70	8,089	1,250	33,8	42,28	1,450	55,5	80,40
1,055	8,42	8,878	1,255	34,4	43,20	1,455	55,9	81,38
1,060	9,13	9,677	1,260	35,0	44,11	1,460	56,4	82,36
1,065	9,84	10,483	1,265	35,6	45,03	1,465	56,9	83,34
1,070	10,51	11,246	1,270	36,2	45,96	1,470	57,4	84,34
1,075	11,26	12,104	1,275	36,8	46,89	1,475	57,8	85,31
1,080	11,96	12,917	1,280	37,4	47,82	1,480	58,3	86,30
1,085	12,66	13,736	1,285	38,0	48,77	1,485	58,8	87,29
1,090	13,36	14,562	1,290	38,5	49,70	1,490	59,2	88,27
1,095	14,04	15,375	1,295	39,1	50,63	1,495	59,7	89,25
1,100	14,73	16,203	1,300	39,7	51,58	1,500	60,2	90,26
1,105	15,41	17,028	1,305	40,3	52,53	1,505	60,6	91,23
1,110	16,08	17,849	1,310	40,8	53,47	1,510	61,1	92,23
1,115	16,76	18,687	1,315	41,4	54,43	1,515	61,5	93,23
1,120	17,43	19,522	1,320	42,0	55,37	1,520	62,0	94,24
1,125	18,09	20,35	1,325	42,5	56,33	1,525	62,5	95,24
1,130	18,76	21,20	1,330	43,1	57,28	1,530	62,9	96,25
1,135	19,42	22,04	1,335	43,6	58,23	1,535	63,4	97,26
1,140	20,08	22,89	1,340	44,2	59,19	1,540	63,8	98,27
1,145	20,73	23,74	1,345	44,7	60,15	1,545	64,3	99,28
1,150	21,4	24,59	1,350	45,3	61,10	1,550	64,7	100,30
1,155	22,0	25,45	1,355	45,8	62,06	1,555	65,2	101,31
1,160	22,7	26,30	1,360	46,3	63,01	1,560	65,6	102,32
1,165	23,3	27,16	1,365	46,7	63,96	1,565	66,0	103,34
1,170	24,0	28,02	1,370	47,4	64,92	1,570	66,5	104,36
1,175	24,6	28,88	1,375	47,9	65,89	1,575	66,9	105,38
1,180	25,2	29,75	1,380	48,5	66,86	1,580	67,4	106,41
1,185	25,8	30,62	1,385	49,0	67,82	1,585	67,8	107,45
1,190	26,5	31,50	1,390	49,5	68,78	1,590	68,2	108,49
1,195	27,1	32,39	1,395	50,0	69,74	1,595	68,7	109,51

Таблица 5 (окончание)

Пл.	H ₂ SO ₄ , %	г H ₂ SO ₄ в 100 мл	Пл.	H ₂ SO ₄ , %	г H ₂ SO ₄ в 100 мл	Пл.	H ₂ SO ₄ , %	г H ₂ SO ₄ в 100 мл
1,600	69,1	110,54	1,710	78,5	134,22	1,820	91,1	165,82
1,605	69,5	111,60	1,715	78,9	135,37	1,821	91,3	166,32
1,610	70,0	112,64	1,720	79,4	136,52	1,822	91,6	166,82
1,615	70,4	113,68	1,725	79,8	137,67	1,823	91,8	167,32
1,620	70,8	114,73	1,730	80,3	138,83	1,824	92,0	167,81
1,625	71,3	115,78	1,735	80,7	140,02	1,825	92,2	168,36
1,630	71,7	116,82	1,740	81,2	141,22	1,826	92,5	168,92
1,635	72,1	117,87	1,745	81,6	142,43	1,827	92,8	169,59
1,640	72,5	118,93	1,750	82,1	143,66	1,828	93,0	170,06
1,645	73,0	120,00	1,755	82,6	144,91	1,829	93,3	170,76
1,650	73,4	121,06	1,760	83,1	146,19	1,830	93,6	171,36
1,655	73,8	122,14	1,765	83,6	147,51	1,831	93,94	172,0
1,660	74,2	123,21	1,770	84,1	148,82	1,832	94,32	172,8
1,665	74,6	124,28	1,775	84,6	150,18	1,833	94,72	173,6
1,670	75,1	125,37	1,780	85,2	151,59	1,834	95,12	174,4
1,675	75,5	126,45	1,785	85,7	153,05	1,835	95,72	175,6
1,680	75,9	127,55	1,790	86,4	154,57	1,8355	96,0	176,2
1,685	76,3	128,63	1,795	87,0	156,15	1,8364	97,0	178,1
1,690	76,8	129,74	1,800	87,7	157,84	1,8361	98,0	179,9
1,695	77,2	130,85	1,805	88,4	159,62	1,8342	99,0	181,6
1,700	77,6	131,97	1,810	89,2	161,51	1,8305	100,0	183,1
1,705	78,1	133,09	1,815	90,1	163,57			

Следовательно, к 895 мл дистиллированной воды необходимо прилить 57 мл концентрированной серной кислоты и хорошо перемешать.

10%-ную серную кислоту по объему готовят растворением 100 мл концентрированной серной кислоты в 900 мл воды.

Для приготовления 1 л 1N серной кислоты необходимо 1 г-экв кислоты растворить в воде в мерной колбе емк. 1 л. Грамм-эквивалент серной кислоты равен 98,08 : 2 = 49,04 г, так как серная кислота является кислотой двухосновной. Концентрированной серной кислоты необходимо взять:

$$95,6 : 100 = 49,04 : x,$$

откуда

$$x = \frac{100 \cdot 49,04}{95,6} = 51,3 \text{ г},$$

или $51,3 : 1,84 = 28 \text{ мл}$.

Чтобы H₂SO₄ обезвожить (обезвоженная H₂SO₄ применяется для высушивания газов и других целей), небольшое количество серной кислоты нагревают в жаростойкой стеклянной колбе или стакане до обильного выделения белых паров, после начала выделения которых кислоту нагревают еще несколько минут.

Серная кислота начинает кипеть при 290° С, и затем температура быстро повышается. Оставшаяся кислота с содержанием 98,3% H₂SO₄ кипит при постоянной температуре 338° С.

Окрашенную органическими примесями серную кислоту удается обесцветить нагреванием или прибавлением перекиси водорода.

Небольшая добавка (0,01—0,03%) 30%-ной H₂O₂ и перемешивание придают кислоте светло-желтую окраску. Совершенно черная кислота обесцвечивается добавкой 1% H₂O₂. Обесцвечивание достигается также нагреванием с надсерноокислым аммонием.

Соляная (хлористоводородная) кислота

HCl

Мол. вес 36,461

Соляная кислота — бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом, представляет собой водный раствор хлористого водорода. Имеющаяся в продаже соляная кислота имеет пл. 1,174—1,188 и содержит 35—38% HCl. Дымит на воздухе вследствие выделения газообразного хлористого водорода, который с парами воды и дает туман. Хлористый водород образует с водой азеотропную смесь, кипящую при 108,6° С и содержащую 20,24% HCl (6,1 N, пл. 1,1 при 760 мм рт. ст.).

Хранят соляную кислоту в склянках с притертой пробкой; применение резиновых пробок недопустимо.

В табл. 6 указана плотность водных растворов соляной кислоты. Соляную кислоту применяют различной концентрации — от 1 : 1 до 1 : 99 (по объему), а также различной процентной, нормальной и молярной концентраций.

Для приготовления 1 кг 5%-ного раствора соляной кислоты необходимо 50 г HCl. Концентрированная соляная кислота (пл. 1,185) содержит 37,3% HCl, следовательно ее требуется:

$$37,3 : 100 = 50 : x,$$

откуда

$$x = \frac{100 \cdot 50}{37,3} = \frac{5000}{37,3} = 134 \text{ г}, \text{ или } 134 : 1,185 = 113,1 \text{ мл}.$$

Воды необходимо взять: $1000 - 134 = 866 \text{ мл}$. К 866 мл воды приливают 113 мл концентрированной соляной кислоты и хорошо перемешивают.

Таблица 6

Плотность растворов соляной кислоты при 20° С

Пл.	HCl, %	г HCl в 100 мл	Пл.	HCl, %	г HCl в 100 мл	Пл.	HCl, %	г HCl в 100 мл
1,000	0,36	0,36	1,070	14,5	15,50	1,140	28,2	32,13
1,005	1,36	1,367	1,075	15,5	16,64	1,145	29,2	33,40
1,010	2,36	2,384	1,080	16,5	17,79	1,150	30,1	34,66
1,015	3,37	3,421	1,085	17,5	18,93	1,155	31,1	35,97
1,020	4,39	4,478	1,090	18,4	20,09	1,160	32,1	37,28
1,025	5,41	5,545	1,095	19,4	21,25	1,165	33,2	38,63
1,030	6,43	6,623	1,100	20,4	22,43	1,170	34,2	39,99
1,035	7,46	7,721	1,005	21,4	23,60	1,175	35,2	41,36
1,040	8,49	8,830	1,110	22,3	24,79	1,180	36,2	42,75
1,045	9,51	9,938	1,115	23,3	25,97	1,185	37,3	44,17
1,050	10,5	11,05	1,120	24,3	27,16	1,190	38,3	45,60
1,055	11,5	12,15	1,125	25,2	28,37	1,195	39,37	47,05
1,060	12,5	13,26	1,130	26,2	29,61	1,198	40,00	47,92
1,065	13,5	14,38	1,135	27,2	30,85			

Для приготовления 1 л 2 N соляной кислоты следует растворить $36,46 \cdot 2 = 72,92$ г HCl.

$$37,3 : 100 = 72,92 : x,$$

откуда

$$x = \frac{100 \cdot 72,92}{37,3} = 195,5 \text{ г},$$

т. е. $195,5 : 1,185 = 165$ мл соляной кислоты.

165 мл концентрированной соляной кислоты помещают в мерную колбу емк. 1 л, доводят водой объем ее до метки и перемешивают.

Часто готовят растворы соляной кислоты определенной концентрации, выраженной в объемных процентах. Соляную кислоту разбавляют водой в определенном отношении, например 1 : 4, 1 : 10 и т. д. Иногда соляная кислота загрязнена свободным хлором. Для удаления хлора через соляную кислоту просасывают воздух при помощи водоструйного насоса. Продуваемый воздух предварительно пропускают через слой ваты или промывалку с водой для удержания пыли.

Небольшие количества раствора соляной кислоты можно получить в лаборатории из ее солей.

В колбу с газоотводной трубкой или колбу Вюрца помещают около 200 г чистого хлорида натрия, заливают туда же охлажденную смесь 200 мл концентрированной серной кислоты и 80 мл воды и нагревают. Газоотводную трубку направляют в цилиндр или колбу с холодной водой для поглощения выделяющегося хлори-

стого водорода, не погружая ее в воду, во избежание засасывания воды в реакционную колбу.

По окончании нагревания еще теплую смесь выливают из перегонной колбы, так как при охлаждении она затвердевает и ее трудно извлечь.

Для получения хлористого водорода вместо NaCl можно применять хлорид аммония, в этом случае реакция идет без подогревания.

Очистка соляной кислоты. Соляную кислоту иногда очищают перегонкой; при этом получают раствор, содержащий 20,24% HCl, пл. 1,10.

При нагревании концентрированной соляной кислоты вначале отгоняется газообразный HCl и немного паров воды. С повышением температуры количество паров воды увеличивается. При 108,6° С начинает перегоняться постоянно кипящая (азеотропная) смесь. При нагревании более разбавленного раствора соляной кислоты сначала отгоняется вода, пока концентрация кислоты не достигнет 20,24%, и дальше также перегоняется азеотропная смесь.

Перегонку ведут в обычном аппарате с шариковым водяным холодильником. Для улавливания избытка хлористого водорода после колбы-приемника присоединяют при помощи стеклянной трубки колбу с водой. Трубку, во избежание засасывания, в воду не погружают. Удобно перегонять соляную кислоту, разбавленную 1 : 1, так как она не выделяет газообразного хлористого водорода.

Перегонную колбу наполняют кислотой не более чем на $\frac{2}{3}$ объема, добавляя около 0,5 г хлорида натрия (х. ч.) на 1 л кислоты. Отгонку прекращают, когда в перегонной колбе остается примерно четвертая часть взятой кислоты.

Приблизительно можно вычислить процентную концентрацию соляной кислоты по ее плотности. Для этого первые две цифры десятичных знаков плотности кислоты умножают на два. Например, кислота с пл. 1,12 содержит $12 \cdot 2 = 24\%$ HCl, кислота с пл. 1,06 содержит $6 \cdot 2 = 12\%$ HCl и т. д.

Азотная кислота

HNO₃

Мол. вес 63,012

Азотная кислота — бесцветная или желтоватая жидкость. Концентрированная кислота содержит 61—68% HNO₃ (пл. 1,372—1,405), менее концентрированная — 54—60% HNO₃ (пл. 1,337—1,367). Концентрированная кислота на свету окрашивается окислами азота в красно-оранжевый цвет.

Азотная кислота образует с водой постоянно кипящую (азеотропную) смесь с т. кип. 121,9° С, содержащую 68,4% HNO₃.

Хранят азотную кислоту в склянках с притертой пробкой в темноте или на рассеянном свете. Резиновые и корковые пробки она разрушает.

При попадании на кожу азотная кислота вызывает разрушение кожного покрова и сильнейшие ожоги. Даже после немедленного смывания водой на коже остаются желтые пятна.

Смешиванием 1 ч. азотной кислоты с 3 ч. концентрированной соляной кислоты получают «царскую водку», которая растворяет золото, платину и другие благородные металлы. Смесь 3 ч. азотной кислоты с 1 ч. концентрированной соляной кислоты называется «обратной царской водкой».

Приготовляя растворы HNO_3 определенной концентрации, пользуются табл. 7.

Пример. Требуется приготовить 1 л 6N HNO_3 .

Грамм-эквивалент азотной кислоты равен $63,01 \cdot 6$ г-экв HNO_3 равны $63,01 \cdot 6 = 378,06$ г. Имеется азотная кислота (пл. 1,37), содержащая 60,7% HNO_3 . Так как в 100 г кислоты содержится 60,7 г HNO_3 , имеем:

$$100 : 60,7 = x : 378,06;$$

откуда

$$x = \frac{100 \cdot 378,06}{60,7} = \frac{37806}{60,7} = 623 \text{ г.}$$

Необходимо взять $623 : 1,370 \approx 455$ мл азотной кислоты указанной плотности и разбавить водой до 1 л. Азотной кислоты пл. 1,42 требуется 385 мл.

Азотную кислоту освобождают от окислов азота кипячением в течение нескольких минут в колбе, накрытой часовым стеклом. Затем просасывают воздух при помощи водоструйного насоса до полного обесцвечивания (воздух предварительно пропускают через вату для удаления пыли).

Очищенная от окислов азота кислота вскоре снова окрашивается вследствие разложения, особенно на свету.

Перегоняют азотную кислоту в стеклянном аппарате с водяным холодильником, собирая отдельные фракции в сухую колбу до получения кислоты с пл. 1,405—1,407. Плотность перегоняющейся кислоты затем не изменяется.

Азотную кислоту можно также перегонять из реторты в колбу с длинным горлом, охлаждаемую водой. Перегонную колбу наполняют на $\frac{2}{3}$ азотной кислотой и прибавляют 0,5—1 г нитрата натрия х. ч. (или калия).

Азотную кислоту очищают от примеси соляной кислоты добавлением нитрата серебра: дают осадку хлорида серебра осесть в течение нескольких дней, после чего сливают прозрачную HNO_3 и перегоняют.

Чтобы приготовить дымящую азотную кислоту пл. 1,48—1,52 в перегонную колбу помещают смесь концентрированной азотной и серной кислот в соотношении 1 : 3 (серную кислоту осторожно приливают к азотной). В приемник наливают концентрированную

Таблица 7

Плотность водных растворов HNO_3 при 20 °С

Пл.	HNO_3 , %	г HNO_3 в 100 мл	Пл.	HNO_3 , %	г HNO_3 в 100 мл	Пл.	HNO_3 , %	г HNO_3 , в 100 мл
1,000	0,33	0,33	1,190	31,5	37,45	1,380	62,7	86,53
1,005	1,26	1,26	1,195	32,2	38,49	1,385	63,7	88,25
1,010	2,16	2,19	1,200	32,9	39,54	1,390	64,7	89,99
1,015	3,07	3,12	1,205	33,7	40,58	1,395	65,8	91,85
1,020	3,98	4,06	1,210	34,4	41,64	1,400	67,0	93,76
1,025	4,88	5,01	1,215	35,2	42,72	1,405	68,1	95,68
1,030	5,78	5,96	1,220	35,9	43,84	1,410	69,2	97,61
1,035	6,66	6,89	1,225	36,7	44,96	1,415	70,4	99,60
1,040	7,53	7,83	1,230	37,5	46,10	1,420	71,6	101,72
1,045	8,40	8,78	1,235	38,3	47,24	1,425	72,9	103,83
1,050	9,26	9,72	1,240	39,0	48,39	1,430	74,1	105,95
1,055	10,1	10,68	1,245	39,8	49,55	1,435	75,4	108,13
1,060	11,0	11,63	1,250	40,6	50,73	1,440	76,7	110,46
1,065	11,8	12,58	1,255	41,4	51,91	1,445	78,1	112,81
1,070	12,7	13,54	1,260	42,1	53,10	1,450	79,4	115,17
1,075	13,5	14,49	1,265	42,9	54,29	1,455	80,9	117,68
1,080	14,3	15,46	1,270	43,7	55,49	1,460	82,4	120,29
1,085	15,1	16,42	1,275	44,5	56,71	1,465	83,9	122,93
1,090	16,0	17,39	1,280	45,3	57,95	1,470	85,5	125,69
1,095	16,8	18,35	1,285	46,1	59,19	1,475	87,3	128,75
1,100	17,6	19,34	1,290	46,9	60,44	1,480	89,1	131,82
1,105	18,4	20,32	1,295	47,6	61,68	1,485	91,1	135,33
1,110	19,2	21,30	1,300	48,4	62,95	1,490	93,5	139,30
1,115	20,0	22,30	1,305	49,2	64,22	1,495	95,5	142,71
1,120	20,8	23,29	1,310	50,0	65,50	1,500	96,7	145,10
1,125	21,6	24,29	1,315	50,9	66,87	1,501	97,0	145,76
1,130	22,4	25,29	1,320	51,7	68,26	1,502	97,2	145,99
1,135	23,2	26,29	1,325	52,6	69,64	1,503	97,5	146,54
1,140	23,9	27,29	1,330	53,4	71,04	1,504	97,7	146,94
1,145	24,7	28,29	1,335	54,3	72,45	1,505	98,0	147,49
1,150	25,5	29,30	1,340	55,1	73,87	1,506	98,2	147,89
1,155	26,2	30,31	1,345	56,0	75,37	1,507	98,5	148,44
1,160	27,0	31,32	1,350	57,0	76,88	1,508	98,8	148,99
1,165	27,8	32,34	1,355	57,9	78,41	1,509	99,0	149,39
1,170	28,5	33,36	1,360	58,8	79,94	1,510	99,3	149,94
1,175	29,3	34,37	1,365	59,7	81,48	1,511	99,5	150,34
1,180	30,0	35,40	1,370	60,7	83,12	1,512	99,8	150,89
1,185	30,7	36,43	1,375	61,7	84,82	1,513	100,0	151,30

Таблица 8

Плотность водных растворов H_3PO_4 при 20°C

Пл.	H_3PO_4 , %	г H_3PO_4 в 100 мл	Пл.	H_3PO_4 , %	г H_3PO_4 в 100 мл	Пл.	H_3PO_4 , %	г H_3PO_4 в 100 мл
1,000	0,296	0,296	1,195	32,05	38,30	1,390	56,42	78,42
1,005	1,222	1,228	1,200	32,75	39,30	1,395	56,98	79,48
1,010	2,148	2,169	1,205	33,44	40,30	1,400	57,54	80,56
1,015	3,074	3,120	1,210	34,13	41,30	1,405	58,09	81,62
1,020	4,000	4,080	1,215	34,82	42,31	1,410	58,64	82,68
1,025	4,926	5,049	1,220	35,50	43,31	1,415	59,19	83,75
1,030	5,836	6,011	1,225	36,17	44,31	1,420	59,74	84,83
1,035	6,745	6,981	1,230	36,84	45,31	1,425	60,29	85,91
1,040	7,643	7,949	1,235	37,51	46,32	1,430	60,84	87,00
1,045	8,536	8,920	1,240	38,17	47,33	1,435	61,38	88,08
1,050	9,429	9,90	1,245	38,83	48,34	1,440	61,92	89,16
1,055	10,32	10,89	1,250	39,49	49,36	1,445	62,45	90,34
1,060	11,19	11,86	1,255	40,14	50,38	1,450	62,98	91,32
1,065	12,06	12,84	1,260	40,79	51,30	1,455	63,51	92,31
1,070	12,92	13,82	1,265	41,44	52,42	1,460	64,03	93,48
1,075	13,76	14,79	1,270	42,09	53,45	1,465	64,55	94,57
1,080	14,60	15,77	1,275	42,73	54,48	1,470	65,07	95,65
1,085	15,43	16,74	1,280	43,37	55,51	1,475	65,58	96,73
1,090	16,26	17,72	1,285	44,00	56,54	1,480	66,09	97,81
1,095	17,07	18,69	1,290	44,63	57,57	1,485	66,60	98,90
1,100	17,87	19,66	1,295	45,26	58,61	1,490	67,10	99,98
1,105	18,68	20,64	1,300	45,88	59,64	1,495	67,60	101,06
1,110	19,46	21,60	1,305	46,49	60,67	1,500	68,10	102,15
1,115	20,25	22,58	1,310	47,10	61,70	1,505	68,60	103,24
1,120	21,03	23,55	1,315	47,70	62,74	1,510	69,09	104,33
1,125	21,80	24,53	1,320	48,30	63,76	1,515	69,58	105,41
1,130	22,56	25,49	1,325	48,89	64,78	1,520	70,07	106,51
1,135	23,32	26,47	1,330	49,48	65,81	1,525	70,56	107,60
1,140	24,07	27,44	1,335	50,07	66,84	1,530	71,04	108,69
1,145	24,82	28,41	1,340	50,66	67,88	1,535	71,52	109,78
1,150	25,57	29,41	1,345	51,25	68,93	1,540	72,00	110,88
1,155	26,31	30,39	1,350	51,84	69,98	1,545	72,48	111,98
1,160	27,05	31,38	1,355	52,42	71,03	1,550	72,95	113,07
1,165	27,78	32,36	1,360	53,00	72,08	1,555	73,42	114,17
1,170	28,51	33,36	1,365	53,57	73,12	1,560	73,89	115,27
1,175	29,23	34,35	1,370	54,14	74,17	1,565	74,36	116,37
1,180	29,94	35,33	1,375	54,71	75,22	1,570	74,83	117,48
1,185	30,65	36,40	1,380	55,28	76,29	1,575	75,30	118,60
1,190	31,35	37,31	1,385	55,85	77,37	1,580	75,76	119,70

азотную кислоту, в которой и растворяются отгоняемые окислы азота.

Дымящую азотную кислоту хранят в склянке с притертой пробкой в прохладном темном месте.

Фосфорные кислоты

Ортофосфорная кислота H_3PO_4 (мол. вес 97,994) — бесцветное кристаллическое вещество. Гигроскопична. Пл. 1,88; т. пл. 41,75° С.

Хранят ортофосфорную кислоту в банках с притертой пробкой. Кристаллическая кислота при хранении во влажном помещении поглощает воду и расплывается, образуя бесцветную сиропообразную жидкость. Ортофосфорная кислота не ядовита. Хорошо растворяется в воде и этаноле. Жидкая фосфорная кислота содержит ~85% H_3PO_4 и имеет пл. 1,70.

Ортофосфорная кислота при нагревании выше 150 °С начинает отщеплять воду и переходит сначала в пирофосфорную ($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$), затем в метафосфорную (HPO_3) кислоты.

Кристаллическую фосфорную кислоту перед употреблением переводят в 85%-ный раствор. Для этого к 15 в. ч. воды прибавляют 85 в. ч. кристаллической фосфорной кислоты и слегка подогревают, перемешивая стеклянной палочкой. Для извлечения кристаллической кислоты из банки ее помещают в водяную ванну, которую слегка подогревают до растворения кристаллов. После охлаждения раствора до 20° С измеряют его плотность и находят процентную концентрацию. Можно также к 85 ч. фосфорной кислоты добавить 15 ч. воды, хорошо перемешать стеклянной палочкой и слегка подогреть на водяной ванне. При этом кислота быстро переходит в раствор.

Ортофосфорную кислоту, обычно называемую фосфорной кислотой, можно приготовить из метафосфорной.

В табл. 8 указана плотность водных растворов H_3PO_4 при 20 °С.

Метафосфорная кислота (HPO_3)_n [мол. вес (79,98)_n] — твердая стекловидная масса в виде палочек или пластинок. Со временем покрывается белой корочкой. Во влажном воздухе расплывается.

Метафосфорная кислота хорошо растворима в воде и, присоединяя воду, постепенно переходит в ортофосфорную кислоту. Нагревание до кипения и небольшие количества сильной минеральной кислоты (HNO_3) ускоряют этот переход. При температуре красного каления метафосфорная кислота улетучивается. Имеющаяся в продаже ледяная метафосфорная кислота содержит ~60% HPO_3 .

На 100 г метафосфорной кислоты берут 50 мл воды, кипятят до полного ее растворения и получают приблизительно 85%-ный раствор ортофосфорной кислоты. На следующий день измеряют плотность раствора и по таблице находят концентрацию.

Таблица 8 (окончание)

Пл.	H ₃ PO ₄ , %	г H ₃ PO ₄ в 100 мл	Пл.	H ₃ PO ₄ , %	г H ₃ PO ₄ в 100 мл	Пл.	H ₃ PO ₄ , %	г H ₃ PO ₄ в 100 мл
1,585	76,22	120,81	1,685	85,11	143,41	1,785	93,37	166,67
1,590	76,68	121,92	1,690	85,54	144,56	1,790	93,77	167,85
1,595	77,14	123,04	1,695	85,96	145,70	1,795	94,17	169,04
1,600	77,60	124,16	1,700	86,38	146,85	1,800	94,57	170,23
1,605	78,05	125,27	1,705	86,80	147,91	1,805	94,97	171,42
1,610	78,50	126,38	1,710	87,22	149,14	1,810	95,37	172,62
1,615	78,95	127,50	1,715	87,64	150,30	1,815	95,76	173,80
1,620	79,40	128,63	1,720	88,06	151,46	1,820	96,15	174,99
1,625	79,85	129,75	1,725	88,48	152,63	1,825	96,54	176,19
1,630	80,30	130,89	1,730	88,90	153,80	1,830	96,93	177,38
1,635	80,75	132,03	1,735	89,31	154,95	1,835	97,32	178,58
1,640	81,20	133,17	1,740	89,72	156,11	1,840	97,71	179,79
1,645	81,64	134,30	1,745	90,13	157,27	1,845	98,10	180,99
1,650	82,08	135,43	1,750	90,54	158,45	1,850	98,48	182,19
1,655	82,52	136,57	1,755	90,95	159,62	1,855	98,86	183,39
1,660	82,96	137,71	1,760	91,36	160,79	1,860	99,24	184,59
1,665	83,39	138,84	1,765	91,77	161,87	1,865	99,62	185,79
1,670	83,82	139,88	1,770	92,17	163,13	1,870	100,0	187,00
1,675	84,25	141,12	1,775	92,57	164,31			
1,680	84,68	142,26	1,780	92,97	165,48			

Пирофосфорная кислота H₄P₂O₇ (мол. вес 177,98) — мягкая, бесцветная стекловидная масса. Хорошо растворима в воде, постепенно при этом переходя в ортофосфорную кислоту. При кипячении с азотной кислотой она очень быстро переходит в ортофосфорную кислоту. Пирофосфорная кислота применяется для получения ортофосфорной кислоты. Продажная пирофосфорная кислота содержит ~50% H₄P₂O₇ и ~50% H₃PO₄.

Все соли пирофосфорной кислоты ядовиты.

Для получения пирофосфорной кислоты нагревают в платиновой чашке концентрированную фосфорную кислоту при 250 °С в течение 6—7 час. на электрической плитке или над открытой тигельной печью. Сначала происходит кипение с разбрызгиванием. Затем кипение прекращается. При дальнейшем нагревании остаток начинает дымить. Для установления окончания реакции образования пирофосфорной кислоты, две-три капли вещества растворяют в воде и раствор нейтрализуют NH₄OH. При добавлении раствора AgNO₃ должен выпасть чисто белый осадок Ag₄P₂O₇. Желтый цвет осадка указывает на примесь Ag₃PO₄. Препарат содержит 52—55% H₄P₂O₇.

Чашку снимают с плитки, охлаждают в эксикаторе до 50—60 °С и еще теплую жидкость переливают в склянку.

Плавиковая (фтористоводородная) кислота

H₂F₂ Мол. вес 40,012

Плавиковая кислота — бесцветная жидкость; она представляет собой раствор газообразного фтористого водорода в воде. Кислота ч. д. а. имеет пл. 1,128 и содержит 40% H₂F₂; кислота ч. (пл. 1,116) содержит 35% H₂F₂. Т. затв. ниже —30 °С. Разрушает стекло.

Плавиковая кислота ядовита и, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги и язвы. Работать с плавиковой кислотой необходимо под хорошей тягой и в платиновой посуде, желательнее в резиновых перчатках.

(О помощи при ожоге см. на стр. 337.)

Хранят плавиковую кислоту в парафиновых, хлорвиниловых, каучуковых и платиновых сосудах, а также в посуде из органического стекла.

Плавиковую кислоту можно наливать в стаканы, предварительно покрытые слоем парафина.

Плавиковая кислота образует с водой азеотропную смесь, кипящую при 120° С, содержащую 35,7% H₂F₂ и имеющую пл. 1,117

В табл. 9 указана плотность водных растворов H₂F₂ при 20 °С

Таблица 9

Плотность водных растворов H₂F₂ при 20 °С

Пл.	H ₂ F ₂ , %	Пл.	H ₂ F ₂ , %	Пл.	H ₂ F ₂ , %
1,005	2	1,070	20	1,123	38
1,012	4	1,077	22	1,128	40
1,021	6	1,084	24	1,134	42
1,028	8	1,090	26	1,139	44
1,036	10	1,096	28	1,144	46
1,043	12	1,102	30	1,150	48
1,050	14	1,107	32	1,155	50
1,057	16	1,114	34		
1,064	18	1,118	36		

Плавиковую кислоту, применяемую при определении двухвалентного железа титрованием перманганатом или бихроматом, очищают от примесей органических веществ. Для этого к плавиковой кислоте в платиновой чашке добавляют растертый в порошок перманганат калия до получения интенсивного фиолетового окрашивания, сохраняющегося длительное время. Затем кислоту перего-няют.

Плотность водных растворов HClO_4 при 20° С

Пл.	HClO_4 , %	$\frac{\text{г HClO}_4}{\text{в 100 мл}}$	Пл.	HClO_4 , %	$\frac{\text{г HClO}_4}{\text{в 100 мл}}$	Пл.	HClO_4 , %	$\frac{\text{г HClO}_4}{\text{в 100 мл}}$
1,005	1,00	1,00	1,200	29,26	35,11	1,395	48,80	68,08
1,010	1,90	1,92	1,205	29,86	35,98	1,400	49,23	68,92
1,015	2,77	2,81	1,210	30,45	36,84	1,405	49,68	69,80
1,020	3,61	3,68	1,215	31,04	37,71	1,410	50,10	70,64
1,025	4,43	4,54	1,220	31,61	38,56	1,415	50,51	71,47
1,030	5,25	5,41	1,225	32,18	39,42	1,420	50,90	72,28
1,035	6,07	6,28	1,230	32,74	40,27	1,425	51,31	73,12
1,040	6,88	7,16	1,235	33,29	41,11	1,430	51,71	73,88
1,045	7,68	8,03	1,240	33,85	41,97	1,435	52,11	74,77
1,050	8,48	8,90	1,245	34,40	42,82	1,440	52,51	75,61
1,055	9,28	9,79	1,250	34,95	43,69	1,445	52,89	76,43
1,060	10,06	10,76	1,255	35,49	44,44	1,450	53,27	77,24
1,065	10,83	11,53	1,260	36,03	45,40	1,455	53,65	78,06
1,070	11,58	12,39	1,265	36,56	46,25	1,460	54,03	78,88
1,075	12,33	13,25	1,270	37,08	47,09	1,465	54,41	79,71
1,080	13,08	14,12	1,275	37,60	47,94	1,470	54,79	80,48
1,085	13,83	15,01	1,280	38,10	48,77	1,475	55,17	81,38
1,090	14,56	15,87	1,285	38,60	49,60	1,480	55,55	82,21
1,095	15,28	16,73	1,290	39,10	50,44	1,485	55,93	83,05
1,100	16,00	17,60	1,295	39,60	51,28	1,490	56,31	83,90
1,105	16,72	18,48	1,300	40,10	52,13	1,495	56,69	84,75
1,110	17,45	19,37	1,305	40,59	52,97	1,500	57,06	85,59
1,115	18,16	20,25	1,310	41,08	53,82	1,505	57,44	86,45
1,120	18,88	21,15	1,315	41,56	54,65	1,510	57,81	87,29
1,125	19,57	22,02	1,320	42,02	55,47	1,515	58,17	88,12
1,130	20,26	22,89	1,325	42,49	56,30	1,520	58,54	88,98
1,135	20,95	23,79	1,330	42,97	57,15	1,525	58,91	89,83
1,140	21,64	24,67	1,335	43,43	57,98	1,530	59,28	90,70
1,145	22,32	25,56	1,340	43,89	58,82	1,535	59,66	91,58
1,150	22,99	26,43	1,345	44,35	59,65	1,540	60,04	92,46
1,155	23,65	27,20	1,350	44,81	60,49	1,545	60,41	93,33
1,160	24,30	28,19	1,355	45,26	61,33	1,550	60,78	94,21
1,165	24,94	29,06	1,360	45,71	62,17	1,555	61,15	95,09
1,170	25,57	29,92	1,365	46,16	63,00	1,560	61,52	95,97
1,175	26,20	30,79	1,370	46,61	63,85	1,565	61,89	96,86
1,180	26,82	31,65	1,375	47,05	64,64	1,570	62,26	97,75
1,185	27,44	32,52	1,380	47,49	65,14	1,575	62,63	98,64
1,190	28,05	33,38	1,385	47,93	66,38	1,580	63,00	99,54
1,195	28,66	34,25	1,390	48,37	67,23	1,585	63,37	100,44

Хлорная кислота

 HClO_4 Мол. вес 100,457

Безводная хлорная кислота — бесцветная подвижная, сильно дымящая, очень гигроскопичная жидкость.

Кислота с пл. 1,77 нестойка при хранении и может взрываться. При нагревании выше 90°С разлагается со взрывом. Взрывается при соприкосновении с органическими веществами — деревом, углем, бумагой, эфиром и др.

Работа с водными растворами хлорной кислоты совершенно безопасна.

Хлорная кислота самая сильная из всех известных кислот.

Имеющаяся в продаже хлорная кислота — бесцветная маслянистая жидкость, содержит от 30,0 до 31,6% HClO_4 , имеет пл. 1,206—1,220.

Нагревание 30—31%-ной хлорной кислоты совершенно безопасно.

Перегонкой под вакуумом разбавленной кислоты можно получить концентрированную. Сначала отгоняется вода. При 203°С перегоняется кислота (азеотропная смесь), содержащая 72% HClO_4 . При этом можно не опасаться взрыва при кипении кислоты. Но он может произойти, если кипящая кислота или ее пары войдут в соприкосновение с органическими или легко окисляющимися неорганическими веществами.

При выпаривании хлорной кислоты в присутствии окисляющих веществ необходимо добавлять азотную кислоту.

Хлорная кислота в горячем состоянии обладает сильными окислительными, а также водоотнимающими свойствами. При выпаривании трехвалентный хром окисляется до хромовой кислоты, вольфрам — до вольфрамовой кислоты. Кремневая кислота, пятиокись ниобия и тантала практически полностью выделяются из раствора. Хлорная кислота не мешает титрованию раствором перманганата. Ее широко применяют при анализах металлического хрома и хромовых сплавов для удаления хрома в виде хлористого хромилла CrO_2Cl_2 , а также при анализе ферровольфрама и феррониобия.

При работе с хлорной кислотой не следует пользоваться резиновыми «напалечниками» или перчатками. Хлорную кислоту выпаривают в вытяжных шкафах с сильной тягой. Сосуд (стакан или колбу) необходимо брать металлическими щипцами. При массовых анализах, связанных с применением хлорной кислоты, следует

Таблица 10 (окончание)

Пл.	HClO ₄ , %	г HClO ₄ в 100 мл	Пл.	HClO ₄ , %	г HClO ₄ в 100 мл	Пл.	HClO ₄ , %	г HClO ₄ в 100 мл
1,590	63,74	101,35	1,620	66,01	106,93	1,650	68,26	112,62
1,595	64,12	102,28	1,625	66,39	107,85	1,655	68,64	113,60
1,600	64,50	103,20	1,630	66,76	108,81	1,660	69,02	114,57
1,605	64,88	104,15	1,635	67,13	109,75	1,665	69,40	115,55
1,610	65,26	105,04	1,640	67,51	110,71	1,670	69,77	116,51
1,615	65,63	105,99	1,645	67,89	111,67	1,675	70,15	117,50

часто промывать водой внутренние стенки и каналы вытяжного шкафа.

Горячая концентрированная хлорная кислота при попадании на кожу вызывает трудно поддающиеся лечению и медленно заживающие раны.

Хлорная кислота хранится в склянках с притертой пробкой. Необходимо избегать контакта хлорной кислоты с органическими и горючими веществами.

Растворы хлорной кислоты готовят, измерив ее плотность и установив процентную концентрацию по табл. 10.

Бромистоводородная кислота

HBr

Мол. вес 80,917

Бромистоводородная кислота представляет собой раствор газообразного HBr в воде. Это бесцветная или слегка желтоватая жидкость с резким запахом; одна из самых сильных минеральных кислот. Образует азеотропную смесь, содержащую 47,63% HBr и кипящую при 124,3° С. Обладает восстановительными свойствами, медленно окисляется на воздухе, выделяя свободный бром, вследствие чего приобретает желтоватую окраску. Хранят ее в склянках темного стекла с притертой пробкой в темном месте.

При попадании на кожу вызывает зуд и воспаление.

Имеющаяся в продаже бромистоводородная кислота ч. д. а. или ч. содержит ~40% HBr.

Плотность водных растворов HBr указана в табл. 11.

Борная кислота

H₃BO₃

Мол. вес 61,832

Ортоборная кислота — бесцветные чешуйчатые кристаллы, жирные на ощупь, или кристаллический порошок. Пл. 1,44.

Растворимость борной кислоты в 100 мл воды при 0° С — 1,95 г, при 100° С — 39,1 г. В минеральных кислотах растворяется хуже,

Таблица 11

Плотность водных растворов HBr при 20° С

Пл.	HBr, %	Пл.	HBr, %	Пл.	HBr, %
1,0053	1	1,1219	16	1,3150	35
1,0124	2	1,1396	18	1,3772	40
1,0269	4	1,1579	20	1,4446	45
1,0417	6	1,1767	22	1,5173	50
1,0568	8	1,1961	24	1,5953	55
1,0723	10	1,2161	26	1,6787	60
1,0883	12	1,2367	28	1,7675	65
1,1048	14	1,2580	30		

чем в воде, а в растворах солей лучше. Растворима в этаноле, глицерине и эфире.

При температуре выше 55° С теряет воду и переходит в метаборную кислоту HBO₂. При 140—160° С переходит в пиро- и тетраборную кислоты; при температуре красного каления (выше 443° С) превращается в борный ангидрид B₂O₃ — стекловидную массу.

Борная кислота применяется для приготовления буферных растворов.

Сернистая кислота

H₂SO₃

Мол. вес 82,076

Сернистая кислота известна только в водных растворах и весьма неустойчива при хранении. Раствор сернистой кислоты сохраняется недолго и только на холоду. Готовят ее непосредственно перед употреблением. Растворы сернистой кислоты имеют резкий запах. При нагревании они выделяют SO₂.

Для получения SO₂ собирают прибор (рис. 5). В колбу помещают 2—3 ложечки сульфита натрия. В капельную воронку наливают серную кислоту. Газоотводную трубку опускают в цилиндр (или колбу) с 50—100 мл холодной воды. По каплям пускают серную кислоту в колбу. Под конец колбу можно слегка подогреть. Сернистый газ пропускают через воду до полного насыщения.

Полученный раствор сернистой кислоты применяют концентрированным или после разбавления равным объемом холодной воды. Насыщенный раствор содержит ~6% SO₂ (при 20° С). Плотность растворов SO₂ см. в табл. 12.




Рис. 5. Прибор для получения сернистой кислоты

Смеси кислот

В аналитической практике часто применяют смеси кислот для растворения анализируемого материала.

«Царская водка». Смешивают 1 ч. концентрированной азотной кислоты с 3 ч. концентрированной соляной кислоты.

«Обратная царская водка». Смешивают 3 ч. концентрированной азотной кислоты с 1 ч. концентрированной соляной кислоты.

Смесь серной и азотной кислот. Применяют при фотометрическом определении молибдена в чугунах и сталях. Смешивают 350 мл концентрированной азотной кислоты с 750 мл воды, после чего осторожно добавляют 225 мл концентрированной серной кислоты.

Таблица 12

Плотность водных растворов сернистой кислоты

Пл.	SO ₂ , %	Пл.	SO ₂ , %	Пл.	SO ₂ , %	Пл.	SO ₂ , %
1,0028	0,5	1,0168	3,0	1,0302	5,5	1,0426	8,0
1,0056	1,0	1,0194	3,5	1,0328	6,0	1,0450	8,5
1,0085	1,5	1,0221	4,0	1,0353	6,5	1,0474	9,0
1,0113	2,0	1,0248	4,5	1,0377	7,0	1,0497	9,5
1,0141	2,5	1,0275	5,0	1,0401	7,5	1,0520	10,0

Смесь серной и соляной кислот. Применяют в различных соотношениях. Концентрированную серную кислоту осторожно вливают при помешивании в воду, после охлаждения добавляют концентрированную соляную кислоту.

Смесь азотной, соляной и серной кислот. 150 мл концентрированной серной кислоты приливают к 450 мл воды, охлаждают, затем добавляют 100 мл концентрированной азотной кислоты и 300 мл концентрированной соляной кислоты.

Применяют для растворения чугунов и сталей при определении свинца молибдатным весовым методом.

Смесь серной, фосфорной и азотной кислот. Применяют при определении Mn персульфатно-серебряным методом. К 500 мл воды приливают осторожно 125 мл концентрированной серной кислоты, после охлаждения добавляют 100 мл фосфорной кислоты (пл. 1,70) и 275 мл концентрированной азотной кислоты.

Смесь Кнопа. Применяют при титровании Fe²⁺ раствором бихромата. 150 мл концентрированной серной кислоты вливают в 500 мл воды, после охлаждения добавляют 150 мл фосфорной кислоты (пл. 1,70) и доводят объем водой до 1 л.

Уксусная кислота

CH₃COOH

Мол. вес 60,052

Уксусная кислота — бесцветная жидкость с резким запахом. Безводная уксусная кислота, называемая ледяной уксусной кислотой, образует бесцветные блестящие пластинки; т. пл. 16,6° С. При затвердевании уксусная кислота увеличивается в объеме, что иногда приводит к разрыву посуды. Безводная уксусная кислота хорошо горит. С воздухом образует взрывоопасные смеси. Концентрированная уксусная кислота, а особенно ледяная, сильно действует на кожу.

Уксусная кислота (х. ч.) пл. 1,0503 содержит 99,8% CH₃COOH, кислота ч.д.а. содержит 98,0% CH₃COOH и имеет пл. 1,0549. При смешивании ледяной уксусной кислоты с водой происходит максимальное уменьшение объема при соотношении 1 М кислоты к 1 М воды, плотность такой кислоты 1,070, что соответствует 78%-ному раствору CH₃COOH.

Плотность уксусной кислоты повышается с увеличением концентрации до 78%, а дальше, начиная с 81%, понижается. Поэтому значениям плотности уксусной кислоты выше 1,0498 отвечают две различные концентрации уксусной кислоты. При контроле концентрации уксусной кислоты по ареометру необходимо знать — выше или ниже концентрация кислоты 78%. Для этого сначала измеряют ареометром плотность уксусной кислоты, а затем добавляют немного воды: если удельный вес повышается — кислота содержит более 78% CH₃COOH, если уменьшается — менее 78% CH₃COOH, на основании чего по таблице находят концентрацию уксусной кислоты (табл. 13).

Уксусная кислота кипит при 118,2° С и легко перегоняется в обычном аппарате для перегонки. В перегонную колбу помещают немного безводного ацетата натрия и наливают уксусной кислоты не более 2/3 объема колбы. Для равномерного кипения опускают в колбу кусочки стекла. Нагревают на песчаной бане. Приемная колба может быть открытой. Следует остерегаться ожогов горячей кислотой.

Таблица 13

Плотность водных растворов CH_3COOH при 20° С


Пл.	$\text{CH}_3\text{COOH}, \%$	$\text{г CH}_3\text{COOH}$ в 100 мл	Пл.	$\text{CH}_3\text{COOH}, \%$	$\text{г CH}_3\text{COOH}$ в 100 мл	Пл.	$\text{CH}_3\text{COOH}, \%$	$\text{г CH}_3\text{COOH}$ в 100 мл
0,9996	1	0,9996	1,0438	35	36,56	1,0682	69	73,74
1,0012	2	2,002	1,0449	36	37,62	1,0685	70	74,86
1,0025	3	3,008	1,0459	37	38,70	1,0687	71	75,88
1,0040	4	4,016	1,0469	38	39,78	1,0690	72	76,97
1,0055	5	5,028	1,0479	39	40,87	1,0693	73	78,06
1,0069	6	6,041	1,0488	40	41,95	1,0694	74	79,14
1,0083	7	7,058	1,0498	41	43,04	1,0696	75	80,22
1,0097	8	8,078	1,0507	42	44,13	1,0698	76	81,30
1,0111	9	9,100	1,0516	43	45,22	1,0699	77	82,38
1,0125	10	10,13	1,0525	44	46,31	1,0700	78	83,46
1,0139	11	11,15	1,0534	45	47,40	1,0700	79	84,53
1,0154	12	12,18	1,0542	46	48,49	1,0700	80	85,60
1,0168	13	13,22	1,0551	47	49,59	1,0699	81	86,66
1,0182	14	14,25	1,0559	48	50,68	1,0698	82	87,72
1,0195	15	15,29	1,0567	49	51,78	1,0696	83	88,78
1,0209	16	16,33	1,0575	50	52,88	1,0693	84	89,82
1,0223	17	17,38	1,0582	51	53,97	1,0689	85	90,86
1,0236	18	18,42	1,0590	52	55,07	1,0685	86	91,89
1,0250	19	19,48	1,0597	53	56,16	1,0680	87	92,92
1,0263	20	20,53	1,0604	54	57,26	1,0676	88	93,94
1,0276	21	21,58	1,0611	55	58,36	1,0668	89	94,95
1,0288	22	22,63	1,0618	56	59,46	1,0661	90	95,95
1,0301	23	23,69	1,0624	57	60,56	1,0652	91	96,93
1,0313	24	24,75	0,0631	58	61,66	1,0643	92	97,92
1,0326	25	25,82	1,0637	59	62,76	1,0632	93	98,82
1,0338	26	26,88	1,0642	60	63,85	1,0619	94	99,82
1,0349	27	27,94	1,0648	61	64,95	1,0605	95	100,7
1,0361	28	29,01	1,0653	62	66,05	1,0588	96	101,6
1,0372	29	30,08	1,0658	63	67,15	1,0570	97	102,5
1,0384	30	31,15	1,0662	64	68,24	1,0549	98	103,4
1,0395	31	32,22	1,0666	65	69,33	1,0524	99	104,2
1,0406	32	33,30	1,0671	66	70,43	1,0498	100	105,0
1,0417	33	34,38	1,0675	67	71,52			
1,0428	34	35,46	1,0678	68	72,61			

Уксусную кислоту можно получить в лаборатории из ацетата натрия. В перегонный аппарат помещают 100 г безводного ацетата натрия, 800 г концентрированной серной кислоты и нагревают для отгона CH_3COOH . К содержимому приемной колбы прибавляют 1 г бихромата калия (или перманганата калия) и 5 г безводного ацетата натрия, взбалтывают, дают отстояться, жидкость сливают и снова перегоняют.

Для получения безводного ацетата натрия кристаллогидрат $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ помещают в фарфоровую чашку и нагревают на горелке. При этом кристаллогидрат вспучивается и расплавляется. Через некоторое время соль затвердевает в кристаллическую массу безводного ацетата натрия.

Для получения ледяной уксусной кислоты концентрированную кислоту охлаждают до 0° С; при этом образуются кристаллы, которые выдерживают несколько часов при 4° С, а затем отделяют от жидкости, сливая ее. Путем слабого нагревания кристаллы расплавляют и затем охлаждением до 0° С их снова выкристаллизовывают, а оставшуюся жидкость сливают.

Щавелевая кислота



Мол. вес 126,064

Щавелевая кислота — бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок. На воздухе теряет часть кристаллизационной воды. При продолжительном выдерживании над концентрированной серной кислотой полностью теряет воду. Ядовита.

Растворимость щавелевой кислоты в 100 мл воды: 9,5 г при 15° С, 120 г при 90° С. Хорошо растворяется в этаноле, хуже в эфире.

10%-ный раствор. 100 г кристаллической (71,4 г безводной) щавелевой кислоты растворяют в 900 мл воды при слабом нагревании. 10%-ный раствор щавелевой кислоты является насыщенным при комнатной температуре.

Растворы щавелевой кислоты разлагаются на свету и воздухе. Поэтому длительного хранения растворов следует избегать.

Муравьиная кислота



Мол. вес 46,03

Муравьиная кислота — бесцветная жидкость с едким запахом. С водой образует азеотропную смесь, кипящую при 107,1° С; она содержит 77,5% НСООН .

Пары муравьиной кислоты сильно раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Концентрированные растворы при попадании на кожу вызывают очень болезненные, долго не заживающие ожоги.

Имеющаяся в продаже безводная муравьиная кислота содержит 99,7% HCOOH . Пл. 1,217—1,223. Т. затв. 7,5°С. Выпускается также 85%-ный раствор муравьиной кислоты ч.д.а.

РАСТВОРЫ РЕАКТИВОВ

Неорганические реактивы

Алюминий хлористый

(хлорид алюминия)

$\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Мол. вес 241,43
AlCl_3	Мол. вес 133,34

Хлорид алюминия $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ — белое кристаллическое вещество. Очень гигроскопичен. При нагревании разлагается, теряя одновременно H_2O и HCl . Безводный AlCl_3 — белая масса, хорошо растворяется в воде, образуя $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. На воздухе притягивает влагу, расплывается и дымит вследствие гидролитического разложения и выделения HCl . Растворяется в этаноле и диэтиловом эфире, выделяя большое количество тепла.

Имеющийся в продаже препарат содержит ~90% $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. 20%-ный раствор. Применяют при определении фтористого кальция в полевом шпате. Готовят растворением 200 г безводного хлорида алюминия или 360 г кристаллогидрата в 700—800 мл воды и разбавлением до объема ~1 л.

В полученном растворе хлорида алюминия определяют содержание хлора и алюминия, так как хлорид алюминия содержит хлор и алюминий в количествах, не отвечающих его формуле. Алюминий определяют взвешиванием его окиси (осаждая гидроокись алюминия аммиаком), хлор-ионы определяют титрованием.

В случае избытка алюминия по отношению к содержанию хлор-ионов к раствору добавляют вычисленное недостающее количество соляной кислоты. В случае же избытка хлор-ионов прибавляют вычисленное количество порошка металлического алюминия, растворяя его при нагревании.

При растворении безводного хлорида алюминия выделяется большое количество тепла, поэтому его необходимо прибавлять к воде небольшими порциями при перемешивании. Растворение ведут в вытяжном шкафу.

8%-ный раствор. а) Разбавляют 20%-ный раствор $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ водой до 8%-ного.

б) Растворяют 16,2 г алюминиевой стружки в 233 мл соляной кислоты (пл. 1,12) сначала на холоду, затем при слабом нагревании. Полученный раствор разбавляют до 1 л водой и, если требуется, фильтруют.

Аммоний азотнокислый

(нитрат аммония)

NH_4NO_3 Мол. вес 80,04

Нитрат аммония — бесцветное кристаллическое вещество. (О свойствах см. на стр. 282.)

В аналитической практике пользуются различными растворами нитрата аммония:

1%-ный раствор. 10 г NH_4NO_3 растворяют в воде. Раствор фильтруют и доводят водой до 1 л.

50%-ный раствор. 612 г. NH_4NO_3 растворяют в 612 мл воды и раствор фильтруют. Этот раствор, объемом в 1 л (пл. 1,224) используют для приготовления растворов других концентраций разбавлением.

Нейтральный раствор. Растворяют кристаллический нитрат аммония в воде (свежепрокипяченной и охлажденной). Берут 25 мл полученного раствора и добавляют три капли раствора фенолфталеина. Раствор должен оставаться бесцветным. От прибавления одной — двух капель 0,1 N раствора едкого натра должна появиться устойчивая розовая окраска. Если от прибавления фенолфталеина сразу проявляется розовая окраска, то необходимо прибавить по каплям при перемешивании 0,1 N раствор азотной кислоты до обесцвечивания.

Аммиачный раствор. 250 г нитрата аммония растворяют в 250 мл воды, приливают 100 мл концентрированного аммиака, перемешивают и раствор фильтруют.

Кислый раствор. 50 г нитрата аммония растворяют в разбавленной 2 : 98 азотной кислоте и ею же разбавляют раствор до 1 л.

Раствор из азотной кислоты и аммиака. К 100 мл концентрированной азотной кислоты добавляют осторожно, по стеклянной палочке, разбавленный 1 : 2 аммиак, до появления слабого запаха. Раствор охлаждают и разбавляют до 1 л. Концентрация нитрата аммония — 100 г/л.

Можно приготовить и более концентрированный раствор, беря более концентрированный аммиак и не разбавляя раствор до 1 л водой. Работать в этом случае следует более осторожно при охлаждении. Концентрацию полученного раствора устанавливают по его плотности.

Аммоний фтористый кислый

(бифторид аммония)

$\text{NH}_4\text{F} \cdot \text{HF}$

Мол. вес 57,04

Сухой бифторид аммония — бесцветное кристаллическое вещество. Может быть получен упариванием водного раствора фторида аммония NH_4F в платиновой чашке при 36—40° С. Расплавается во влажном воздухе.

Раствор $\text{NH}_4\text{F} \cdot \text{HF}$ применяют при определении меди иодифторидным методом. Его готовят из плавиковой кислоты и аммиака: в платиновую чашку сначала наливают 50 мл воды и 50 мл концентрированного аммиака, затем небольшими порциями, при помешивании платиновым шпателем, плавиковую кислоту до кислой реакции по фенолфталеину и затем еще столько же, сколько пошло на нейтрализацию аммиачного раствора. Всего расходуется ~ 80 мл 40%-ной плавиковой кислоты.

Полученный раствор можно выпаривать в платиновой чашке на водяной бане и получить сухой бифторид аммония.

Аммоний молибденовокислый

(молибдат аммония)

$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 1235,85

Молибдат аммония — бесцветные или слегка зеленоватые кристаллы. Пл. 3,31. При хранении на воздухе выветривается, теряя часть NH_3 .

Имеющиеся в продаже препараты х. ч. содержат 81% MoO_3 , ч.д.а. — 80,5%, ч. — 80% MoO_3 .

Молибдат аммония растворим в воде, сильных кислотах и щелочах. При нагревании до 150° С разлагается на NH_3 , H_2O и MoO_3 .

1%-ный раствор молибдата аммония. 10 г молибдата аммония растворяют в кипящей воде, охлаждают, доводят объем водой до 1 л и после суточного стояния раствор фильтруют.

3—5%-ный раствор молибдата аммония. 30—50 г мелкоизмельченного молибдата аммония осторожно всыпают в 700—800 мл кипящей воды, перемешивают до полного растворения и охлаждают. При появлении белой мути прибавляют аммиак до ее растворения, но не более чем до появления слабого запаха, и доводят объем раствора водой до 1 л. После суточного стояния раствор фильтруют через два фильтра. Хранят в склянках, хорошо закрытых пробкой.

Молибденовая жидкость. Применяют при определении фосфора.

Приготовление из молибдата аммония. 150 г мелкоистертого молибдата аммония растворяют в 1 л горячей (60—70° С) воды. К мутному раствору добавляют аммиак до просветления. Полученный раствор охлаждают и небольшими порциями вливают, при непрерывном помешивании, в 1 л разбавленной азотной кислоты (1:1), но не наоборот!

При добавлении первых порций молибдата аммония к азотной кислоте выпадает белый осадок молибденовой кислоты, растворяющийся при перемешивании. Если после смешения растворов выпадает белый творожистый осадок, не растворяющийся при перемешивании, то реактив непригоден к употреблению.

Тщательно перемешав раствор, дают ему стоять 8—10 дней и отфильтровывают желтый осадок. Горло склянки закрывают опрокинутым стаканчиком, а не пробкой.

Приготовление из молибденового ангидрида. 55 г молибденового ангидрида MoO_3 растворяют в смеси 135 мл воды и 80 мл концентрированного аммиака. Для ускорения растворения можно подогреть до 60—70° С. После полного растворения молибденового ангидрида и охлаждения раствора его фильтруют и добавляют 35 мл концентрированной азотной кислоты. Готовят вторую смесь 220 мл концентрированной азотной кислоты с 530 мл воды. После охлаждения вливают медленно, при энергичном помешивании, раствор молибдата в раствор азотной кислоты (но не наоборот!). К полученному раствору добавляют 0,1 г $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, растворенного в 10 мл воды. Раствор перед употреблением должен выстояться не менее суток, после чего его фильтруют.

Для предупреждения загрязнения раствора кремневой кислотой из стекла молибденовую жидкость хранят в парафинированной или резиновой бутылки.

Приготовление из лабораторных молибденовых остатков (после определения фосфора). Фильтраты (без промывных вод), оставшиеся от определения фосфора, упаривают в фарфоровой чашке до небольшого объема. Жидкость сливают, а к остатку, состоящему главным образом из нитратов и молибдатов, приливают немного горячей воды и, растирая пестиком, переводят в коническую колбу, и обрабатывают концентрированным аммиаком, избегая его избытка. Молибдат при этом растворяется, а выпавший осадок $\text{Fe}(\text{OH})_3$ отфильтровывают и промывают два раза горячей водой.

Для осаждения молибденовой кислоты к фильтрату добавляют концентрированную азотную кислоту до прекращения образования белого осадка. Дают отстояться и фильтруют. Осадок промывают и растворяют на фильтре в небольшом количестве концентрированного аммиака, избегая его избытка. После растворения осадка фильтр промывают холодной водой и полученный раствор молибдата аммония разбавляют водой до пл. 1,1 и небольшими порциями медленно

вливают при непрерывном размешивании в разбавленную азотную кислоту 1 : 1.

После выстаивания в течение 8—10 дней раствор фильтруют; он готов к употреблению.


Раствор молибдата аммония в серной кислоте. Применяют при фотометрическом определении фосфорной кислоты по Деніже.

25 г молибдата аммония растворяют в 200 мл горячей воды (60° С) и раствор фильтруют. В другом стакане к 520 мл воды приливают 280 мл концентрированной серной кислоты. По охлаждении оба раствора сливают в мерную колбу емк. 1 л и доводят объем водой до метки.

Очистка молибдата аммония. Для фотометрических определений очищают молибдат аммония перекристаллизацией. 250 г молибдата аммония (ч. д. а.) растворяют при 80° С в 400 мл воды, добавляют аммиак до явного запаха и горячий раствор фильтруют через плотный фильтр (синяя лента) в стакан, содержащий 300 мл этилового спирта. Раствор охлаждают до 10° С и дают ему отстояться в течение 1 часа. Выпавшие кристаллы отфильтровывают через воронку Бюхнера, отсасывая маточный раствор. Кристаллы промывают 2—3 раза этиловым спиртом, порциями по 20—30 мл, после чего их высушивают на воздухе.

Аммоний надсерноокислый

(персульфат аммония)



Мол. вес 228,20

Персульфат аммония — бесцветные, иногда слегка зеленоватые кристаллы. При нагревании разлагается с выделением кислорода.

Персульфат аммония сохраняется неограниченно долго без разложения, в присутствии влаги постепенно разлагается. Хорошо растворим в воде; водные растворы разлагаются при комнатной температуре и особенно при нагревании.

Применяют персульфат аммония как окислитель, главным образом при определении марганца и хрома. Имеющийся в продаже препарат (ч.д.а.) содержит 85% $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$.

12—25% - н ы е р а с т в о р ы. Поскольку растворы персульфата аммония разлагаются, пользуются только свежеприготовленными растворами. Предельный срок хранения раствора — 4 дня.

Для очистки к 500 мл 25% -ного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ прибавляют 10 мл 5% -ного раствора $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ и аммиак до появления явного запаха. Дают раствору постоять 40—45 мин. при 40° С и фильтруют через фильтр «белая лента» (осадок гидроокисей Fe и Al не промывают).

Аммоний роданистый

(роданид аммония)



Мол. вес 76,12

Роданид аммония — бесцветное кристаллическое вещество, расплывающееся при хранении на влажном воздухе. Пл. 1,31. При нагревании до 70° С частично переходит в тиомочевину. При 172° С разлагается.

Имеющиеся в продаже препараты содержат 98% NH_4SCN .

Роданид аммония хорошо растворяется в воде, при этом поглощая большое количество тепла. Смешение 1,33 ч. его с 1 ч. воды вызывает понижение температуры с 13 до —18° С. Растворим также в этаноле.

Готовят растворы NH_4SCN различной концентрации. Следует обращать особое внимание на чистоту посуды, так как от следов Fe^{3+} и других элементов раствор приобретает окраску. Концентрированные водные растворы на свету становятся розовыми, их следует хранить в темноте.

Аммоний сернистый

(сульфид аммония)




Мол. вес 68,14


В твердом виде сульфид аммония не получен. Водный раствор его — бесцветная жидкость с запахом аммиака и сероводорода. На воздухе раствор быстро желтеет.

а) Раствор готовят пропусканием сероводорода в 200 мл концентрированного аммиака в склянке, охлаждаемой ледяной водой до полного насыщения, после чего к раствору добавляют еще 200 мл концентрированного аммиака и разбавляют водой до 1 л. Раствор хранят в атмосфере азота или наполняют склянки раствором до самой пробки.

При пропускании сероводорода в раствор аммиака образуется гидросульфид аммония



который при добавлении аммиака превращается в сульфид аммония:



б) Для осаждения ионов III и IV аналитических групп применяют свежеприготовленный бесцветный, не содержащий полисульфидов, сульфид аммония. Его готовят пропусканием умеренного тока сероводорода в течение 15—20 мин. через разбавленный аммиак 1 : 1 (~200 мл). Желтый раствор, полученный длительным пропусканием сероводорода, содержит полисульфиды.

Для предотвращения окисления сульфида аммония кислородом воздуха к раствору добавляют несколько миллилитров раствора сульфида аммония.

Сульфит аммония готовят пропусканием сернистого газа до насыщения 50 мл разбавленного аммиака 1 : 1. Перед употреблением раствор подщелачивают аммиаком (по лакмусовой бумажке).

Аммоний тетрароданомеркуриат

$(\text{NH}_4)_2[\text{Hg}(\text{SCN})_4]$ Мол. вес. 468,99

Тетрароданомеркуриат аммония — белый кристаллический порошок. Применяют для осаждения цинка.

32 г роданида аммония растворяют в 200 мл воды. В этом растворе тщательно размешивают 27 г HgCl_2 и разбавляют раствор водой до 1 л. Оставляют стоять в течение двух суток, после чего фильтруют.

Раствор хранят в хорошо закрытой склянке.

Аммоний углекислый

(карбонат аммония)

$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 114,10

Карбонат аммония — бесцветное кристаллическое вещество с сильным запахом аммиака. При температуре около 58° С разлагается с выделением NH_3 , CO_2 и H_2O . Растворы карбоната аммония при 70° С разлагаются с выделением NH_3 и CO_2 .

Сухой реактив при хранении на воздухе постепенно переходит в бикарбонат аммония и карбонат аммония.

Насыщенный раствор. 250—300 г карбоната аммония (х. ч. или ч. д. а.) растворяют в 1 л воды и раствор фильтруют.

При отсутствии реактива раствор готовят путем насыщения углекислым газом свежеперегнанного концентрированного аммиака. Углекислый газ пропускают до начала выпадения кристаллов бикарбоната аммония NH_4HCO_3 . Для получения средней соли к полученному раствору прибавляют равный объем аммиака той же концентрации.

2N раствор. Растворяют 96 г растертого в порошок карбоната аммония в 1 л 2N раствора NH_4OH (смесь 150 мл концентрированного аммиака с 850 мл воды).

Применяют для осаждения катионов II группы.

10%-ный раствор. Применяют для осаждения катионов II группы при определении щелочных металлов. 450 мл концентрированного аммиака смешивают с 550 мл воды. В 100 мл такого раствора аммиака растворяют 10 г $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Аммоний фосфорнокислый двузамещенный

(гидрофосфат аммония)

$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ Мол. вес. 132,06

Гидрофосфат аммония — бесцветные прозрачные кристаллы. Пл. 1,61. Хорошо растворим в воде. Устойчив при температуре до 111° С, при дальнейшем нагревании разлагается. На воздухе постепенно теряет аммиак, переходя в однозамещенный фосфат аммония $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$.

10%-ный раствор. Рекомендуется применять всегда свежеприготовленный раствор. Если готовят запасной раствор, то его следует подкислить фосфорной кислотой, так как растворы фосфатов, имеющие щелочную реакцию, разъедают стекло.

Аммоний хлористый

(хлорид аммония)

NH_4Cl Мол. вес 53,49

Хлорид аммония — бесцветное кристаллическое вещество. (О его свойствах см. на стр. 283.)

Растворы NH_4Cl готовят разных концентраций, как обычно.

Раствор хлорида аммония можно приготовить из соляной кислоты и аммиака. 300 мл концентрированной соляной кислоты разбавляют водой до 600 мл и осторожно, по стеклянной палочке, приливают разбавленный 1 : 1 аммиак до появления слабого запаха. По охлаждении доводят объем водой до 1 л и раствор фильтруют. Такой раствор содержит 200 г/л NH_4Cl .

Барий хлористый

(хлорид бария)

$\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 244,28

Хлорид бария — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 3,1. При 100° С теряет кристаллизационную воду, во влажном воздухе вновь поглощает ее. Полностью обезвоживается при 160° С.

Хорошо растворим в воде, почти нерастворим в соляной кислоте. В этаноле теряет свою кристаллизационную воду, но почти не растворяется. Нерастворим в эфире. Сильно ядовит.

10%-ный раствор. Применяют для осаждения ионов SO_4^{2-} .

117 г кристаллического хлорида бария растворяют в воде и разбавляют до 1 л. Через сутки раствор фильтруют через плотный фильтр (синяя лента).

Бром

Br_2

Мол. вес 159,82 (ат. вес 79,91)

Бром — темно-бурая тяжелая жидкость с очень резким запахом. Пл. 3,12. Пары брома темно-красного цвета. Цвет жидкого брома в отраженном свете темно-фиолетовый, почти черный, в проходящем свете — темно-красный.

Растворимость брома в 100 мл воды: при 0° С — 4,22 г; при 30° С — 3,13 г. Хорошо растворим в этаноле, эфире, хлороформе и других органических растворителях; растворим в соляной кислоте, HBr и растворах KBr . Т. кип. 58,8° С; при —5,7° С затвердевает в желто-зеленую массу, напоминающую иод, при —252° С становится бесцветным.

Пары брома сильно ядовиты, действуют на глаза и слизистые оболочки.

Работать с бромом следует под хорошей тягой в резиновых перчатках. (О помощи при ожогах см. на стр. 336.)

Бром хранят в специальных склянках темного стекла небольшой емкости с хорошо притертой пробкой.

Б р о м н а я в о д а. Насыщенный раствор брома в воде (~3%) имеет желто-бурую окраску. Замерзает при —20° С. Бромная вода является окислителем. При нагревании и стоянии на воздухе выделяет бром.

50 г брома встряхивают с 1 л воды в склянке с притертой пробкой. Пробку изредка необходимо приоткрывать. Бром берут в избытке, часть его находится на дне склянки. По израсходовании бромной воды добавляют новую порцию дистиллированной воды и хорошо взбалтывают. Работы с бромом и бромной водой ведут под тягой.

Б р о м в р а с т в о р е б р о м и д а к а л и я. Раствор применяют при анализе плавикового шпата. 160 мл брома наливают в склянку из темного стекла, приливают 700 мл 20%-ного раствора бромида калия и хорошо перемешивают. По израсходовании этого раствора в склянку приливают 600—700 мл 20%-ного раствора бромида калия, не прибавляя брома, и взбалтывают.

Гидразин-гидрат

$\text{H}_2\text{N}\cdot\text{NH}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 50,06

Гидразин-гидрат — бесцветная густая гигроскопическая жидкость, дымящая на воздухе. Пл. 1,03. Смешивается с водой и этанолом. Не растворим в эфире и хлороформе. Довольно сильное основание. Фенолфталеиновую бумажку окрашивает в малиновый цвет. С кислотами образует соли. Легко поглощает CO_2 из воздуха.

Сильный восстановитель. Ядовит. При действии окислителей может взрываться.

Гидразин сернокислый $\text{H}_2\text{N}\cdot\text{NH}_2\cdot\text{H}_2\text{SO}_4$ (сульфат гидразина), мол. вес. 130,13 — бесцветные кристаллы. Пл. 1,38. Растворимость в 100 мл воды: 3,05 г при 22° С, 27,65 г при 60° С. Очень мало растворим в этаноле. Ядовит. Сильный восстановитель.

0,15% - н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении мышьяка. 0,3 г сульфата гидразина растворяют в 150 мл воды и разбавляют водой до 200 мл.

Гидроксиламин

NH_2OH

Мол. вес 33,03

Гидроксиламин — бесцветное кристаллическое вещество. Весьма гигроскопичен и легко разлагается. Чистый реактив устойчив, но следы примесей, особенно щелочей, ускоряют его разложение. Т. пл. 33,05° С, при дальнейшем нагревании взрывается.

Гидроксиламин солянокислый $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$ (гидрохлорид гидроксиламина, мол. вес 69,49) — соль гидроксиламина и соляной кислоты. Бесцветные игольчатые кристаллы. Пл. 1,67. Т. пл. 150—151° С (с разложением). Ядовит. Сильный восстановитель.

Хорошо растворим в воде, мало — в абсолютном этаноле, не растворим в эфире.

10% - н ы й р а с т в о р. Применяют в качестве восстановителя. 100 г солянокислого гидроксиламина растворяют в 1 л воды, раствор фильтруют через фильтр с бумажной массой.

1% - н ы й р а с т в о р, очищенный дитизоном. Применяют при фотометрическом определении свинца дитизоном.

К 300 мл раствора солянокислого гидроксиламина по каплям добавляют концентрированный аммиак до щелочной реакции по феноловому красному. Раствор переводят в делительную воронку и встряхивают с несколькими порциями (по 10 мл) 0,01%-ного раствора дитизона в хлороформе до тех пор, пока последняя порция дитизона не будет иметь чисто зеленый цвет, затем промывают встряхиванием с несколькими порциями хлороформа до тех пор, пока последняя порция хлороформа не будет совершенно прозрачной и неокрашенной.

Железо-аммонийные квасцы

[сульфат железа(III) и аммония]

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3\cdot(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot24\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 964,38

Железо-аммонийные квасцы — двойная сернокислая соль аммония и железа — бледно-фиолетовые (аметистовые) прозрачные кристаллы, бурящие на воздухе вследствие выветривания и образова-

ния основных солей. Пл. 1,72. При нагревании до 33° С окрашиваются в коричневый цвет, теряя кристаллизационную воду; при 39—41° С плавятся. При 150° С теряют 23 молекулы воды. При 750° С обезвоживаются полностью, образуя желтовато-бурый порошок безводных квасцов.

Хорошо растворимы в воде и легко дают пересыщенные растворы. Водные растворы имеют зеленовато-бурый цвет. При стоянии, вследствие гидролиза, образуется бурый осадок основной соли. Растворы готовят с добавкой серной или соляной кислоты для предотвращения гидролиза. Нерастворимы в этиловом спирте.

Раствор для фотометрического определения фосфора содержит 1 г железа в 25 мл. 345,3 г железо-аммонийных квасцов растворяют при нагревании в 40 мл воды, к которой добавлено 15 мл концентрированной соляной кислоты, раствор фильтруют и разбавляют водой до 1 л.

Насыщенный на холоду раствор. Применяют в качестве индикатора при титровании серебра по Фольгарду.

а) Растирают в порошок 42 г железо-аммонийных квасцов и растворяют в 100 мл воды. Насыщенный красноватый раствор быстро фильтруют через пористый складчатый фильтр и к мутному фильтрату добавляют по каплям концентрированную HNO_3 до тех пор, пока ее прибавление не перестанет вызывать дальнейшее просветление раствора.

б) Насыщенный раствор железо-аммонийных квасцов можно приготовить из сульфата двухвалентного железа. 9 г сульфата двухвалентного железа и 2,5 г сульфата аммония растворяют в 100 мл воды в фарфоровой чашке. Прибавляют 20 мл концентрированной серной кислоты, слегка нагревают на водяной бане и добавляют концентрированную азотную кислоту (10—15 мл) до полного окисления двухвалентного железа, т. е. до превращения первоначально темного раствора в желто-бурый, слегка гидролизированный раствор железо-аммонийных квасцов. Раствор упаривают до начала кристаллизации.

3% - н ы й р а с т в о р. 3 г железо-аммонийных квасцов растворяют в 100 мл воды с 2 мл концентрированной серной кислоты.

Железо хлорное

[хлорид железа (III)]

$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 270,30

Хлорид железа — красно-коричневая, кристаллическая, влажная на ощупь и довольно мягкая масса; при хранении во влажном воздухе расплывается.

Хорошо растворим в воде, этаноле, глицерине и эфире. Водные растворы, для предотвращения гидролиза приготовленные с кислотой, имеют желто-коричневую окраску. Водные растворы без

кислоты имеют красно-бурый цвет; при стоянии выпадает осадок основных солей.

Хлорид железа (III) заметно улетучивается уже при 100° С. Плавится при 37° С. Выше 250° С распадается на Fe_2O_3 , FeCl_2 и Cl_2 . При 317° С кипит и улетучивается с частичным разложением. Промышленные препараты содержат неопределенное число молекул кристаллизационной воды.

Безводный хлорид железа FeCl_3 — темно-бурые, очень гигроскопические кристаллы или черно-коричневые кристаллические корки. Пл. 2,9; т. пл. 306° С. На воздухе энергично притягивает влагу и расплывается.

Хорошо растворим в воде с образованием бурых растворов (при растворении происходит разогревание), хорошо растворим в этаноле, ацетоне, глицерине и эфире.

Растворы готовят обычно с добавкой кислоты.

а) Раствор 150 г $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в 300 мл 20,39% - ной соляной кислоты после разбавления водой до 1 л применяют при определении окислов железа в присутствии металлического железа для удаления металлической меди.

б) Насыщенный раствор хлорного железа в соляной кислоте применяют для надписей на фарфоровых тиглях.

Калий иодистый

(иодид калия):

KJ

Мол. вес 166,01

Иодид калия — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 3,12. В сухом воздухе устойчив.

Хорошо растворяется в воде, поглощая при этом тепло. Растворы должны быть бесцветны и храниться в склянках темного стекла. Запасные растворы не готовят, так как при стоянии выделяется иод и раствор желтеет.


0,6% - н ы й р а с т в о р. 6 г иодида калия растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л.

Раствор иодида калия с аскорбиновой кислотой. Применяют при фотометрическом определении сурьмы.

1 г аскорбиновой кислоты растворяют в 100 мл воды и добавляют 12 г иодида калия. Смесь перемешивают до полного растворения KJ. Раствор должен быть бесцветным.

Калий пиросурьмянокислый кислый

(пироантимонат калия)



Мол. вес 262,89

Пироантимонат калия — белый зернистый порошок или мелкие кристаллы. Плохо растворим в холодной воде (0,4 г в 100 мл), лучше — в горячей (1,1 г в 100 мл). Нерастворим в этаноле. Кислоты разлагают водный раствор реактива с выделением аморфного осадка сурьмяной кислоты. Аммонийные соли сильных кислот вызывают такое же явление.

0,1 N раствор. 22,7 г пироантимоната калия растворяют в 1 л воды при нагревании, кипятят 2—3 мин., по охлаждении прибавляют 35 мл 6N раствора КОН и перемешивают. Раствор оставляют стоять до следующего дня, а затем фильтруют. Применяют его для осаждения ионов Na^+ .

Калий хлорнокислый

(перхлорат калия)



Мол. вес 138,55

Перхлорат калия — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 2,52. Плавится при 610° С с разложением. Мало растворим в воде и очень мало растворим в этаноле. Насыщенный этанольный раствор применяют при определении калия перхлоратным методом для промывания осадка.

К 100 мл этилового спирта прибавляют 0,1 г перхлората калия и встряхивают в течение 2—3 мин. После отстаивания прозрачный раствор готов к употреблению.

Калий-олово хлористый

(хлорид калия-олова)

Сухую соль или 25%-ный раствор в 5%-ной соляной кислоте (по объему) применяют для восстановления меди и железа при определении меди осаждением солью Рейнеке.

15 г хлорида двухвалентного олова $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в возможно меньшем количестве воды. Если раствор получится мутным, то к нему добавляют разбавленную соляную кислоту. Затем к раствору добавляют 15,5 г хлорида калия, растворенного в минимальном количестве воды. При охлаждении раствора на льду выпадают кристаллы $\text{K}_2\text{SnCl}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Если соль не кристаллизуется при охлаждении, то раствор немного выпаривают на водяной

¹ Иногда пишут формулу $\text{K}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$ или $\text{K}_2\text{H}_2\text{Sb}_2\text{O}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

бане. Выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием через стеклянную воронку с фильтрующим дном, промывают небольшой порцией ледяной воды, высушивают на воздухе и хранят в банке с притертой пробкой.

Калий роданистый

(роданид калия, сульфоциановокислый калий, тиоциановокислый калий)



Мол. вес 97,184

Роданид калия — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 1,89. Очень гигроскопичен. Хорошо растворим в воде (с сильным охлаждением). Растворим в этаноле. Т. пл. 176,8° С. При 430° С становится синим, по охлаждении снова обесцвечивается.

Для фотометрического определения железа готовят 1,5 M раствор.

Препарат (х. ч.) можно применять без дополнительной очистки. Для контроля на содержание железа 1—2 г роданида калия растворяют в 1—2 мл ацетона, при этом раствор должен оставаться бесцветным.

Если роданид калия содержит железо, то к его раствору добавляют несколько миллиграммов какой-либо соли алюминия, осаждают гидроокись алюминия добавлением нескольких капель аммиака, оставляют стоять на 1—2 дня и сливают сифоном раствор осадка.

Калий цианистый

(цианид калия)



Мол. вес 65,12

Цианид калия — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,52. На воздухе расплывается.

Хорошо растворим в воде и горячем этаноле. Сухой реактив, вследствие взаимодействия с углекислым газом и влагой, пахнет синильной кислотой.

Применяют цианистый калий для отделения никеля от других элементов, при определении никеля цианидным методом.

Цианид калия, а также и цианид натрия, сильно ядовиты. Следует остерегаться подкисления растворов цианидов.

Во избежание несчастных случаев к отработанным растворам на каждые 200—250 мл прибавляют по 25 мл 10%-ного раствора соды и по 25 мл 30%-ного раствора сульфата двухвалентного железа $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, тщательно перемешивают и только после этого выливают в канализацию. Посуду немедленно тщательно промывают водой.

Все работы с цианидом калия, а также цианидом натрия ведут в вытяжном шкафу с хорошей тягой. Недопустимо попадание их растворов на кожу или одежду. (О мерах предосторожности и противоядиях см. на стр. 339.)

1,5%-н ы й р а с т в о р. 15 г цианида калия и 5 г едкого калия растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л. Цианид калия не должен содержать сульфидов.

Кобальтовые катализаторы

При определении марганца применяют кобальтовые катализаторы вместо AgNO_3 .

К о б а л ь т о в ы й к а т а л и з а т о р. 0,5 г сульфата кобальта $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 100 мл воды.

К о б а л ь т о - н и к е л е в ы й к а т а л и з а т о р. 0,5 г сульфата кобальта $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ и 1,5 г сульфата никеля $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 100 мл воды.

К о б а л ь т о - м е д н ы й к а т а л и з а т о р. 0,5 г сульфата кобальта $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ и 2 г сульфата меди $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 100 мл воды.

К о б а л ь т о - м е д н о - н и к е л е в ы й к а т а л и з а т о р. 0,25 г $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; 0,4 г $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ и 1 г $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 100 мл воды.

Лучшим катализатором считается кобальто-медно-никелевый.

Для приготовления растворов катализаторов могут быть использованы технические реактивы, не содержащие марганца.

При определении хрома применяют вместо AgNO_3 смесь сульфатов кобальта и никеля. 10 г сульфата кобальта $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ и 30 г сульфата никеля $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 1 л воды.

Во всех случаях сначала растворяют сульфат кобальта при нагревании до 50°C , а затем сульфат никеля и сульфат меди.

Кремнемолибденовая кислота

Раствор кремнемолибденовой кислоты применяют как индикатор при определении двухвалентного железа титрованием раствором бихромата.

Готовят два раствора. 0,17 г силиката натрия растворяют в 5 мл воды. При неполном растворении добавляют несколько капель 5%-ного раствора NaOH . Отдельно растворяют 0,44 г молибдата аммония в 15 мл воды.

Раствор силиката натрия выливают в раствор молибдата аммония, добавляют воду до 25 мл и 20—25 капель серной кислоты 1 : 1. Рекомендуется применять свежеприготовленный раствор. Переход окраски от синей к светло-зеленой.

Магнезиальная смесь

Магнезиальная смесь — бесцветный прозрачный раствор MgCl_2 , NH_4Cl и NH_4OH .

Применяют при весовом определении фосфора.

А м м и а ч н ы й р а с т в о р. а) Растворяют 100 г хлорида магния $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и 125 г хлорида аммония NH_4Cl в 150 мл воды и добавляют к полученному раствору 500 мл концентрированного аммиака.

б) Растворяют 55 г хлорида магния $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и 105 г хлорида аммония NH_4Cl в воде, добавляют 350 мл концентрированного аммиака и разбавляют водой до 1 л. Дают раствору стоять 3—4 дня и фильтруют.


К и с л ы й р а с т в о р. а) 50 г кристаллического хлорида магния и 100 г хлорида аммония растворяют в воде, добавляют несколько капель соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л.

б) Растворяют 50 г $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и 100 г NH_4Cl в 500 мл воды, добавляют концентрированный аммиак до появления запаха и дают стоять 12 час., затем фильтруют, прибавляют соляную кислоту до слабокислой реакции по метиловому красному и разбавляют водой до 1 л.

Растворы хранят в склянках с притертой пробкой.

Натрий нитропруссидный

(нитропруссид натрия,
нитрозопентацианоферриат натрия)



Мол. вес 297,95

Нитропруссид натрия — темно-красные кристаллы. Пл. $1,72^\circ\text{C}$. Не теряет кристаллизационной воды даже при 100°C . При нагревании до 400°C разлагается с выделением NO и $(\text{CN})_2$. Растворим в воде, нерастворим в абсолютном этаноле. Водные растворы быстро разлагаются, даже на рассеянном свете. В щелочном растворе является энергичным восстановителем. Сильно ядовит.

10%-н ы й р а с т в о р. Применяют в качестве индикатора при меркуриметрическом определении хлорид-ионов.

10 г нитропруссиды натрия растворяют в 90 мл воды и хранят в склянке темного стекла. Если раствор приобрел зеленую окраску, то он не пригоден.

Натрий пирофосфорнокислый

(пирофосфат натрия)

$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ Мол. вес 265,90

$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 446,05

Пирофосфат натрия — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,85. Растворим в воде, нерастворим в этаноле.

Безводный $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ — белая масса; пл. 2,45; т. пл. 988° С.

Водные растворы пирофосфата имеют щелочную реакцию. При кипячении в присутствии кислот пирофосфат переходит в Na_2HPO_4 .

Насыщенный раствор (при 15° С около 5%). Применяют при потенциметрическом титровании двухвалентного марганца.

50 г безводного пирофосфата натрия или 85 г кристаллогидрата растворяют в 980 мл воды при нагревании и фильтруют горячий раствор.

5%-ный раствор пирофосфата натрия. Его можно приготовить из кристаллического двухзамещенного фосфата натрия $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$. Последний сначала обезвоживают при 105° С в сушильном шкафу, затем прокалывают в муфельной печи при 800° С, 50 г полученного безводного пирофосфата натрия $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ растворяют при нагревании в 1 л воды. Если раствор мутный, то его фильтруют.

Натрий сернистокислый

(сульфит натрия)

$\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 252,15

Сульфит натрия — большие бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде. Пл. 1,56. На воздухе выветривается и окисляется до Na_2SO_4 .

При хранении в банках верхний слой сульфита защищает нижний от окисления. При нагревании до 150° С теряет кристаллизационную воду, при более высокой температуре плавится, образуя смесь Na_2S и Na_2SO_4 .

Безводный сульфит натрия — кристаллический порошок, в сухом воздухе не изменяется и окисляется гораздо медленнее кристаллогидрата. Пл. 2,63.

20%-ный раствор. 200 г Na_2SO_3 или 400 г $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 500 мл воды, нагретой до 60—70° С и раствор фильтруют через плотный фильтр. Для ускорения фильтрования можно прибегать к отсасыванию. Фильтрат разбавляют водой до 1 л и сохраняют в склянке с притертой пробкой. Сульфит натрия в растворе окисляется кислородом воздуха и сохраняется не более 5 дней.

Насыщенный раствор. 250 г безводного или 500 г кристаллического сульфита натрия растворяют в 500—700 мл слегка подогретой воды и фильтруют. Наибольшая растворимость сульфита при 80° С, она составляет 28,3 г Na_2SO_3 .

Натрий сернистый

(сульфид натрия)

$\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 240,18

Сульфид натрия — бесцветные или слабоокрашенные большие прозрачные гигроскопические кристаллы, хорошо растворимые в воде и этаноле. На воздухе препараты медленно окисляются.

При длительном хранении, вследствие гигроскопичности, над кристаллами появляется слой жидкости. Для приготовления растворов отбирают кристаллы, находящиеся под этой жидкостью, и слегка промывают их водой. Они представляют $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$.

Растворы имеют сильно щелочную реакцию.

1 N раствор. 120 г кристаллического сульфида натрия растворяют в 800 мл воды и разбавляют водой до 1 л.

10%-ный раствор. 100 г кристаллического сульфида натрия растворяют в 800 мл воды и раствор разбавляют водой до 1 л. Раствор содержит 32,5 г Na_2S .

Групповой реагент на катионы V группы. 480 г кристаллического сульфида натрия и 40 г NaOH растворяют в воде и разбавляют до 1 л.

Раствор можно приготовить, пропуская сероводород в 63 мл 5 N раствора NaOH до насыщения, добавляют еще 63 мл 5 N раствора NaOH и разбавляют водой до 1 л.

Натрия кобальтинитрит

(гексанитрокобальтит натрия)

$\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6] \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 412,94

Кобальтинитрит натрия — желтый кристаллический порошок. На воздухе устойчив. При нагревании разлагается.

Хорошо растворим в воде, нерастворим в этаноле и эфире. Водный раствор неустойчив.

Применяют для определения калия.

30 г¹ нитрата кобальта $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 60 мл воды. Отдельно в 100 мл воды растворяют 50 г нитрита натрия NaNO_2 . Оба раствора смешивают и к смеси добавляют небольшими порциями 10 мл ледяной уксусной кислоты. При добавлении уксусной кислоты выделяются окислы азота. Если нет ледяной уксусной кислоты, берут кислоту любую, но тогда растворяют нитрит натрия в соответственно меньшем количестве воды (общий объем воды и кислоты равен $60 + 100 + 10 = 170$ мл).

¹ Вместо 30 г $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ можно взять 25 г кристаллического хлорида кобальта $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ или 26 г ацетата кобальта $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Раствор отстаивают сутки, затем через раствор продувают воздух в течение 5 мин. для удаления окислов азота, фильтруют и хранят в склянке из темного стекла. Реактив пригоден для работы в течение 1—2 недель. Если появится небольшой осадок, то раствор следует профильтровать.

В воздухе помещения, где готовится реактив, не должно содержаться аммиака,

Раствор сохраняют в склянке темного стекла в темном месте.

Олово двухлористое

(хлорид двухвалентного олова)

$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 225,62

Хлорид двухвалентного олова — бесцветные прозрачные кристаллы. Пл. 2,7.

Хорошо растворим в воде и этаноле. При 40° С плавится в своей кристаллизационной воде, при дальнейшем нагревании теряет ее. Безводный SnCl_2 — бесцветная прозрачная кристаллическая масса. Пл. 3,95. Хорошо растворим в воде и во многих органических растворителях (этаноле, ацетоне, пиридине, уксусноэтиловом эфире). Т. пл. 241° С, кипит при 603° С. На воздухе довольно устойчив.

Имеющиеся в продаже препараты (ч. д. а.) содержат 97%, ч. — 95% $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Кристаллогидрат $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ на воздухе, особенно на свету, легко окисляется, покрываясь непрозрачным слоем SnCl_4 .

25%-ный раствор. Применяют при фотометрическом определении молибдена, вольфрама, ниобия и рения.

250 г $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют при нагревании в 200 мл концентрированной соляной кислоты до полного просветления раствора, после чего добавляют 800 мл воды. Для предупреждения окисления двухвалентного олова к раствору прибавляют несколько кусочков металлического олова.

10%-ный раствор. Применяют при определении железа как восстановитель.

а) 100 г $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 100 мл концентрированной соляной кислоты, если требуется — при подогревании. После охлаждения и просветления раствор разбавляют до 1 л водой. На дно склянки помещают кусочек олова.

б) 10%-ный раствор $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ можно приготовить из металлического олова. 53 г чистого металлического олова в виде гранул, порошка, кусочков или в виде станиоли растворяют в 300 мл концентрированной соляной кислоты при умеренном нагревании. Нерастворимый остаток отфильтровывают через стеклянную вату и разбавляют раствор водой до 1 л. После разбавления в раствор помещают кусочек олова.

Олово хорошо растворяется в соляной кислоте в присутствии платиновой жести или в платиновой чашке. Платина каталитически ускоряет растворение. Черный налет примесей на платине легко растворяется в азотной кислоте при слабом нагревании. Перед обработкой азотной кислотой платина должна быть хорошо отмыта водой от соляной кислоты.

в) В случае отсутствия $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ можно из металлического олова приготовить концентрированный раствор, содержащий 1000 г/л $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, а из него разбавлением получать растворы любой концентрации.

К 530 г чистого металлического олова в колбе или стакане емк. 1—2 л прибавляют небольшие количества концентрированной соляной кислоты и слегка нагревают. По прекращении реакции (выделения пузырьков) раствор охлаждают, примесям дают осесть, а прозрачный раствор сливают. К остатку нерастворившегося олова прибавляют свежую порцию соляной кислоты и снова нагревают. Такую обработку повторяют несколько раз до полного растворения олова (на это требуется 2—4 дня).

Раствор доводят водой до 1 л. Если же объем раствора больше 1 л, то его упаривают на песчаной бане в присутствии кусочков металлического олова. 100 мл приготовленного таким образом раствора содержат 100 г $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Для того чтобы приготовить из него 10%-ный раствор $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, необходимо к 100 мл раствора прибавить 170 мл концентрированной соляной кислоты и разбавить водой до 1 л. На дно склянки с приготовленным раствором опускают кусочек олова.

Если требуется получить кристаллическую соль $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, то полученный, как указано, концентрированный раствор упаривают на песчаной бане, охлаждают льдом и отделяют выделившиеся кристаллы $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, дают стечь жидкости на воронке и переносят в банку с притертой пробкой.

Концентрированный раствор $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ хранят в склянке, закрытой резиновой пробкой, с бунзеновским клапаном. На дно склянки опускают кусочек металлического олова.

10%-ный раствор $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в концентрированной соляной кислоте. Применяют при определении вольфрама.

100 г $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 300—400 мл концентрированной соляной кислоты, если растворение происходит плохо, раствор подогревают, затем охлаждают и добавляют концентрированную соляную кислоту до объема 1 л. Раствору дают отстояться или фильтруют через стеклянный фильтр или стеклянную вату.

Из металлического олова. 53 г олова растворяют 1 л концентрированной соляной кислоты при нагревании и перемешивании. На холоду растворение заканчивается за 2—3 дня.

Из концентрированного раствора $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. 100 мл его разбавляют концентрированной соляной кислотой до 1 л.

Раствор $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в серной кислоте. Применяют при определении фосфора по Деніже.

2 г металлического олова растворяют при нагревании на водяной бане в 30—40 мл концентрированной соляной кислоты и раствор выпаривают досуха. Для ускорения растворения прибавляют две — четыре капли 4%-ного раствора $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Полученный $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 10 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты. Можно также 3,8 г свежеперекристаллизованного $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворить в 10 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты.

Этот раствор сохраняется в склянке с притертой пробкой без изменений 1 мес.

0,5% - н ы й р а с т в о р $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Применяют для восстановления кремнемолибденовой кислоты при фотометрическом определении кремния.

21,5 г металлического олова растворяют в 220 мл соляной кислоты (1 : 1) и разбавляют водой до 250 мл. Этот концентрированный раствор может храниться не более одной недели в хорошо закрытом сосуде в темном месте.

Для приготовления 0,5%-ного раствора отбирают 10 мл концентрированного раствора и разбавляют его до 100 мл водой. Раствор пригоден для употребления в течение не более 4—5 час.

Р а с т в о р SnCl_2 в ф о с ф о р н о й к и с л о т е. Применяют при иодометрическом определении сульфатной серы для восстановления ее до сероводорода по методу И. И. Волкова и Э. А. Остроумова¹. 30 г металлического олова растворяют в кварцевой колбе (емк. 500 мл) в 200—300 мл концентрированной соляной кислоты, закрыв горло колбы маленькой воронкой. Нагревают на водяной бане. После полного растворения олова воронку удаляют и выпаривают раствор, поместив колбу на электроплитку и пропуская ток CO_2 до появления кристаллической пленки. После этого колбу погружают в фарфоровую чашку с холодной водой. При этом содержимое колбы почти полностью закристаллизовывается.

Перед выпариванием в раствор опускают один-два кусочка (гранулы) олова, чтобы предотвратить окисление Sn(II) кислородом воздуха.

Отдельно готовят безводную фосфорную кислоту. Для этого 170 мл (~300 г) концентрированной ортофосфорной кислоты нагревают в кварцевой колбе с карманом для термометра на электроплитке, отсасывая выделяющиеся пары через трубку, соединенную с водоструйным насосом. Нагревают, пока температура не достигнет 300° С, затем охлаждают в эксикаторе с КОН или CaCl_2 .

В кварцевую колбу с приготовленным SnCl_2 , нагретым до начала плавления, выливают слегка подогретую обезвоженную фосфорную

кислоту, хорошо перемешивают и нагревают на электрической плитке, пропуская над жидкостью ток CO_2 . Нагревание ведут быстро до 300° С. Нагревать выше 300° С нельзя. Обычно нагревание продолжается 25—30 мин. Полученной густой жидкости дают охладиться до 150° С под током CO_2 , а затем переносят ее в эксикатор с КОН или CaCl_2 .

Перекись водорода

H_2O_2

Мол. вес 34,02

Имеющаяся в продаже перекись водорода (пергидроль) — прозрачная жидкость, содержащая 27—31% H_2O_2 . Пл. 1,112.

При хранении разлагается на O_2 и H_2O , с разбавлением стойкость увеличивается. Смешивается с водой, этанолом и эфиром во всех отношениях. Перекись водорода сильный окислитель, но иногда реагирует как восстановитель.

Путем разбавления готовят 1-, 3-, 10- и 15%-ные растворы.

Концентрированные растворы перекиси водорода при попадании на кожу вызывают образование белых пятен и пузырей. Хранить концентрированные растворы перекиси водорода необходимо в склянках темного стекла с притертой пробкой; применение резиновых и корковых пробок не допускается. Не следует закупоривать склянку слишком плотно.

Растворы H_2O_2 извлекают из стекла посуды ионы щелочных металлов, которые способствуют ее разложению. Поэтому склянки необходимо покрывать внутри парафином.

Платинохлористоводородная кислота

$\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 517,92

Платинохлористоводородная кислота — оранжево-красные кристаллы. Пл. 2,43; т. пл. 60° С. Расплавляется во влажном воздухе. Хорошо растворима в воде, этаноле и эфире. При высушивании в эксикаторе над H_2SO_4 при комнатной температуре теряет часть кристаллизационной воды.

Частично разлагается при 110° С с выделением Cl_2 , H_2O и PtCl_2 . При 150° С начинает образовываться металлическая платина. При прокаливании образуется губчатая платина.

Имеющийся в продаже препарат содержит не менее 37—38% платины.

10% - н ы й р а с т в о р. а) 12,6 г платинохлористоводородной кислоты растворяют в воде, раствор, если необходимо — фильтруют и разбавляют водой до 100 мл.

б) Растворяют 47,6 г металлической платины в смеси трех объемов концентрированной соляной кислоты и одного объема

¹ Ж. анал. хим., 6, 686 (1958).

концентрированной азотной кислоты и раствор выпаривают на водяной бане досуха. К остатку приливают концентрированную соляную кислоту и выпаривают досуха, затем приливают воду и снова выпаривают на водяной бане досуха. Выпаривание с соляной кислотой и водой повторяют еще 2—3 раза до полного удаления азотной кислоты. Платинохлористоводородную кислоту растворяют в воде, если необходимо — раствор фильтруют и разбавляют водой до 1 л.

2,8% - н ы й р а с т в о р. а) Растворяют 35,3 г платинохлористоводородной кислоты в воде, если необходимо — фильтруют и разбавляют водой до 1 л.

б) 13,3 г металлической платины растворяют в смеси соляной и азотной кислот, как описано выше. Остаток H_2PtCl_6 , освобожденный от HNO_3 , растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л.

Отходы (растворы и осадки), содержащие платину, собирают и регенерируют платину (см. стр. 318).

Ртуть хлорная

(хлорид двухвалентной ртути, двуххлористая ртуть, сулема)

$HgCl_2$

Мол. вес 271,50

Хлорид двухвалентной ртути — бесцветное прозрачное кристаллическое вещество. Пл. 5,42; т. пл. 275° С. Хорошо растворима в горячей воде, этаноле и эфире; значительно хуже растворима в холодной воде. В водных растворах мало диссоциирована. Летуча с парами воды.

Для получения $HgCl_2$ растирают 20 г HgO с водой в жидкую кашку, которую вносят в 75 мл 10%-ной соляной кислоты. Полученный раствор фильтруют, упаривают до появления кристаллической пленки и дают закристаллизоваться.

Хлорид двухвалентной ртути является сильным ядом. Смертельная доза для человека 0,2—0,4 г. (О помощи при отравлениях см. на стр. 339.)

Н а с ы щ е н н ы й р а с т в о р (~4,5%). 45 г $HgCl_2$ растворяют при нагревании в 1 л воды. Если имеется муть, то раствор фильтруют.

При определении железа вместо раствора $HgCl_2$ можно пользоваться раствором $HgSO_4$, приготовленным следующим образом: 33 г желтой окиси ртути в колбе смачивают 200 мл воды и перемешивают. Взмучивают и вливают 37 мл концентрированной серной кислоты, перемешивают до растворения окиси ртути. Остается белая муть. Добавляют 200 мл воды, раствор фильтруют и разбавляют водой до 1 л. Раствор содержит 45,3 г/л $HgSO_4$ и избыток серной кислоты.

Свинца фторохлорид

$PbFCl$

Мол. вес 261,64

Н а с ы щ е н н ы й р а с т в о р. Применяют при определении фтора в виде фторохлористого свинца, для его промывания.

Готовят два раствора: а) 10 г нитрата свинца $Pb(NO_3)_2$ растворяют в 200 мл воды и б) 1,0 г фторида натрия NaF растворяют в 100 мл воды и добавляют 2 мл концентрированной соляной кислоты. Оба раствора смешивают, дают осадку $PbFCl$ полностью осесть, декантируют маточный раствор и осадок промывают декантацией 4—5 раз порциями по 200 мл холодной воды. К промытому осадку приливают 1 л холодной воды и дают стоять 2—3 часа, помешивая время от времени стеклянной палочкой. Затем раствор фильтруют через плотный фильтр с бумажной массой.

Прибавляют к осадку $PbFCl$ воды, размешивают и получают следующую порцию раствора для промывания.

Серебро азотнокислое

(нитрат серебра, ляпис)

$AgNO_3$

Мол. вес 169,87

Нитрат серебра — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 4,35. Чернеет на свету в присутствии органических веществ. Ядовит.

Хорошо растворим в воде и глицерине; почти нерастворим в концентрированной азотной кислоте; растворим в спиртах, хуже — в ацетоне и бензоле.

0,5; 1; 3 и 5%-н ы е р а с т в о р ы. Соответственно 5, 10, 30 или 50 г нитрата серебра растворяют в воде и раствор разбавляют водой до 1 л. Для повышения устойчивости раствора добавляют (в процессе разбавления) несколько капель концентрированной азотной кислоты. Растворы хранят в склянках из темного стекла.

Отходы серебра (отработанные растворы и осадки) собирают в специальный сосуд для регенерации серебра. (О регенерации серебра см. на стр. 318.)

Смесь Циммермана—Рейнгардта

Применяют при титровании Fe^{2+} перманганатом в солянокислых растворах. Все используемые реактивы не должны содержать примесей, титруемых перманганатом калия.


70 г кристаллического сульфата марганца $MnSO_4 \cdot 7H_2O$ растворяют в 400 мл воды. Прибавляют к раствору 130 мл концентрированной серной кислоты, охлаждают, вливают в раствор 140 мл ортофосфорной кислоты (пл. 1,70) и разбавляют водой до 1 л.

Сульфат марганца можно заменить хлоридом марганца (50 г $MnCl_2 \cdot 2H_2O$) или карбонатом марганца (30 г $MnCO_3$). Необходимое количество карбоната марганца сначала растворяют в предварительно разбавленных 14 мл концентрированной серной кислоты, а затем добавляют указанные выше количества серной и фосфорной кислот.

При отсутствии фосфорной кислоты смесь Рейнгардта готовят, исходя из фосфата натрия. 67 г сульфата марганца ($MnSO_4 \cdot 7H_2O$) растворяют в 500 мл воды, добавляют 167 г кристаллического трехзамещенного фосфата натрия ($Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$). В полученный раствор вливают 167 мл концентрированной серной кислоты, охлаждают и доливают водой до 1 л.

При титровании перманганатом в присутствии избытка ионов Mn^{2+} не происходит сопряженного окисления ионов Cl^- до свободного хлора. Фосфорная кислота связывает образующиеся ионы Fe^{3+} в бесцветный комплекс; серная кислота препятствует образованию малорастворимого осадка фосфата олова.

Соль Мора




Мол. вес 392,14

Соль Мора — прозрачные голубовато-зеленые кристаллы или кристаллический порошок. Пл. 1,87. При хранении не изменяется. При 100 °С теряет кристаллизационную воду.

10 или 15 %- ный раствор. 100 или 150 г соли Мора растворяют в 500 мл воды, в которую добавлено 50 или 75 мл концентрированной серной кислоты, и разбавляют водой до 1 л.

При фотометрическом определении кремния в чугунах и сталях применяют 10 %-ный раствор соли Мора в 10 %-ной серной кислоте. 100 г соли Мора растворяют при нагревании в 400 мл воды с добавкой 10 мл концентрированной серной кислоты. Раствор фильтруют, добавляют еще 90 мл концентрированной серной кислоты и разбавляют водой до 1 л.

Соль Рейнеке



Мол. вес 354,439

Соль Рейнеке — красные кристаллы. При 100—120 °С теряет воду, при дальнейшем нагревании разлагаются. Довольно хорошо растворима в воде, этаноле и эфире, образуя растворы красного цвета. В водном растворе соль постепенно разлагается, раствор синее и выделяет цианистый водород.

1 г соли Рейнеке растворяют при нагревании (50—60 °С) в 100 мл 5 %-ной по объему соляной кислоты и раствор фильтруют.

Раствор применяют при определении меди.

Для приготовления соли Рейнеке 90 г роданида аммония нагревают в фарфоровой чашке, непрерывно перемешивая толстой стеклянной палочкой. Когда соль почти расплавилась, нагревание прекращают и тут же прибавляют небольшими порциями и при перемешивании 30 г тонкорастертого бихромата аммония. При этом происходит бурная реакция с выделением газов. Перемешивание продолжают и после прибавления всего бихромата аммония до получения густой массы.

Полученная смесь содержит бихромат аммония, соль Рейнеке и малорастворимую соль Морланда. Продукт реакции обрабатывают небольшими порциями воды при комнатной температуре; сначала отмывается избыток бихромата аммония, затем извлекается соль Рейнеке. Остаток выбрасывают.

В чашку добавляют 100—150 мл воды и растирают пестиком комки. Образовавшуюся кашку переносят в фарфоровую воронку и отсасывают раствор. Остаток вместе с фильтром переносят обратно в чашку и повторяют выщелачивание со 100—150 мл воды. Этот процесс повторяют несколько раз. К отдельной порции промывной жидкости добавляют насыщенный раствор хлорида аммония. Если в растворе находится соль Рейнеке, то она выкристаллизуется в виде блестящих кристаллических чешуек. При отсутствии бихромата аммония окраска промывной жидкости из кирпично-оранжевой изменяется в малиново-красную.

Для извлечения соли Рейнеке осадок продолжают обрабатывать водой, как указано выше, каждый раз отсасывая раствор. Обработку осадка продолжают до тех пор, пока водная вытяжка не перестанет давать осадка соли Рейнеке от добавления насыщенного раствора хлорида аммония. Кристаллические чешуйки соли Рейнеке отфильтровывают на воронке для отсасывания, сушат на воздухе и хранят в банке с притертой пробкой.

Сурьмы (V) хлорид



Мол. вес 299,02

Пятихлористая сурьма — бесцветная или слабо-желтоватая легкоподвижная жидкость. Пл. 2,39. Сильно дымит на воздухе. Затвердевает при —4 °С, кипит при 140 °С с частичным разложением на $SbCl_3$ и Cl_2 . При хранении на воздухе притягивает влагу и затвердевает, образуя кристаллические гидраты $SbCl_5 \cdot 5H_2O$ и $SbCl_5 \cdot 4H_2O$. В вакууме способна перегоняться без разложения. Большим количеством воды разлагается.

Применяют 0,5 %-ный раствор $SbCl_5$ в 4 N соляной кислоте.

Раствор можно приготовить добавлением насыщенного раствора бромата калия ($KBrO_3$) к горячему 0,5 %-ному раствору хлорида сурьмы(III) в 4 N соляной кислоте до появления желтой окраски брома.

Хлорид сурьмы(III) — кристаллы, пл. 3,06. На воздухе энергично поглощает пары воды. Разлагается водой с образованием хлорокиси. Легко растворяется в соляной кислоте, в растворах винной кислоты и в органических растворителях. Сильно разъедает кожу.

Титан серноокислый закисный.

Титан треххлористый

Применяется в качестве восстановителя при фотометрическом определении вольфрама роданидным методом.

а) 1,5 г TiO_2 сплавляют с 10 г $KHSO_4$ (или $K_2S_2O_7$). Плав выщелачивают 80 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты и доводят объем водой до 200 мл. Раствор фильтруют и вливают в колбу с амальгмированным цинком. При взбалтывании Ti^{4+} восстанавливается до Ti^{3+} .


Амальгмированный цинк готовят нагреванием на песчаной бане металлической ртути и гранулированного металлического цинка в отношении 100 : 3 с разбавленной 1 : 10 серной кислотой и промыванием водой.

б) 1 г металлического титана растворяют в 60 мл соляной кислоты (1 : 1), раствор переводят в мерную колбу емк. 250 мл и разбавляют водой до метки.

Раствор должен иметь темно-фиолетовую окраску. Его хранят в капельницах, покрытых темным лаком.

в) 1 мл 15%-ного раствора треххлористого титана разбавляют соляной кислотой (1 : 1) до 15 мл. Готовят перед употреблением.

Хлорид розеокобальта



12 г хлорида кобальта $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ растворяют в 100 мл воды. Добавляют 100 мл концентрированного аммиака, перемешивают, закрывают колбу часовым стеклом и оставляют на 8 час. при температуре 50—60° С (но не выше), изредка перемешивая и контролируя температуру. Если образовался осадок гидроокиси кобальта (вследствие улетучивания аммиака), то его растворяют, добавляя аммиак. Оставляют на ночь при комнатной температуре. Снова нагревают до 50—70° С и постепенно разбавляют теплой водой (50° С) до 1 л. При разбавлении температура не должна быть ниже 50° С. Раствор охлаждают до комнатной температуры, добавляют концентрированную соляную кислоту до кислой реакции по лакмусу и еще 10—20 мл избытка, кипятят несколько минут и охлаждают раствор в проточной воде, что ускоряет выделение кристаллов хлорида розеокобальта. Осадок отфильтровывают, про-

мывают на фильтре 1%-ным раствором соляной кислоты и сушат при 100° С.

Применяют при фотометрическом определении вольфрама для приготовления имитирующей шкалы растворов.

2,7 г соли растворяют в 50 мл разбавленного аммиака 1 : 4, и полученный раствор разбавляют водой до 1 л.

1 мл раствора соответствует по окраске 0,1 мг W.

Хром хлористый

[двуххлористый хром, хлорид хрома(II)]

$CrCl_2 \cdot 4H_2O$	Мол. вес 194,96
$CrCl_2$	Мол. вес 122,90

$CrCl_2 \cdot 4H_2O$ — прозрачные синие кристаллы. Хорошо растворяется в воде, образуя раствор синего цвета. Раствор энергично поглощает из воздуха кислород и окрашивается в зеленый цвет.

Растворы $CrCl_2$ применяются для восстановления урана, вольфрама, ванадия, молибдена и т. д.

а) Раствор $CrCl_2$ получают путем взбалтывания с цинковой амальгамой солянокислого 5%-ного раствора бихромата калия до получения темно-синего цвета раствора.

б) 20 г бихромата калия нагревают в фарфоровой чашке со 150 мл концентрированной соляной кислоты до полного восстановления шестивалентного хрома до трехвалентного. Полученный раствор кипятят для удаления хлора, охлаждают, переносят в колбу и добавляют мелконарезанные стружки цинка. Колбу закрывают пробкой с клапаном Бунзена и оставляют стоять, пока раствор не станет светло-голубым.

в) Сильно солянокислый раствор $CrCl_2$ восстанавливают гранулированным цинком при взбалтывании в неплотно закрытом сосуде до появления чисто голубой окраски. Раствор быстро поглощает кислород из воздуха, поэтому его хранят в атмосфере азота или CO_2 .

Для восстановления урана (VI) до урана (IV) можно пользоваться раствором $CrSO_4$. Для его приготовления растворяют 50 г сульфата трехвалентного хрома $Cr_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ в 1 л 3N раствора серной кислоты и восстанавливают металлическим кадмием или амальгмированным цинком.

К электролитическому кадмию или к амальгмированному цинку в стакан наливают немного раствора $Cr_2(SO_4)_3$ и взбалтывают в течение 10—15 мин. пока окраска раствора из зеленой не перейдет в голубую.

(О приготовлении электролитического кадмия см. на стр. 305, амальгмированного цинка — на стр. 307.)

Цинка окись

ZnO

Мол. вес 81,37

Окись цинка — белый порошок с желтоватым оттенком. Пл. 5,42 (см. стр. 293). Нерастворима в воде, растворима в кислотах, в растворах щелочей и аммиака. Ядовита.

Суспензия окиси цинка. Ее применяют для отделения марганца от железа и других элементов.

Окись цинка (ч. д. а.) прокалывают при 800° С для удаления органических веществ и испытывают на содержание марганца.

25 г тонкоизмельченной окиси цинка растирают в ступке с 20—30 мл воды до густой консистенции, добавляют 70—80 мл воды и снова хорошо перемешивают до получения легко переливающейся массы. Полученную суспензию хранят в колбе, закрытой пробкой.

Аммиачный раствор окиси цинка. Применяют при определении фтора по методу Берцелиуса.

Осаждают гидроокись цинка из раствора хлорида цинка раствором щелочи, осадок отфильтровывают, промывают водой и растворяют в небольшом избытке аммиака. Раствор довольно долго сохраняется в хорошо закрытой склянке.

Органические реактивы

Акролеин

(акриловый альдегид)

CH₂.CH.CHO

Мол. вес 56,064

Акролеин — бесцветная жидкость с едким запахом. Сильно действует на слизистые оболочки глаз. Пл. 0,841. Легко воспламеняется.

Хорошо растворим в органических растворителях. Растворимость 40 г в 100 мл воды. При хранении полимеризуется в твердую стекловидную массу — дисакрил. Для стабилизации акролеина добавляют гидрохинон. На воздухе акролеин окисляется в акриловую кислоту CH₂:CH.COON. Концентрация его в воздухе выше 70 мг/м³ является опасной для жизни.

Хранят акролеин в запаянных ампулах, которые вскрывают под тягой. Взвешивают в закрытом бюксе (по разности).

Применяют при осаждении цинка сероводородом по методу Э. А. Остроумова¹.

4 г акролеина растворяют в 100 мл воды, прибавляют 10 мг хингидрона и одну каплю концентрированной соляной кислоты для предотвращения полимеризации.


¹ Заводск. лабор., 6, 9 (1937).

Ализариновый красный S

(ализарин S, ализаринсульфонат натрия, 1,2-диоксинантрахин-3-сульфокислота, натриевая соль)

C₁₄H₇O₇SNa · H₂O

Мол. вес 360,27



Ализарин S — оранжево-желтые иглы или порошок. Растворим в воде и этаноле при нагревании. Нерастворим в бензоле, бензине, хлороформе. Водные растворы окрашены в буровато-желтый цвет, аммиачные — в фиолетовый.

При добавлении соляной кислоты водные растворы ализарина становятся желтыми, а при добавлении едкого натра — сине-фиолетовыми. Кислотнощелочной индикатор с переходом окраски при pH 3,7—5,2 от желтой к буро-розовой.

При титриметрическом определении фтора раствором нитрата тория по Вилларду и Винтеру применяют в качестве индикатора раствор ализарина S в этаноле или раствор цирконий-ализаринового соединения.

Растворяют 1 г ализарина S в 100 мл этанола, раствор фильтруют и добавляют еще 150 мл этанола.

Раствор цирконийализаринового соединения готовят смешением трех объемов раствора 1 г Zr(NO₃)₄ · 5H₂O в 250 мл воды с двумя объемами этанольного раствора ализарина S непосредственно перед использованием. Раствор имеет фиолетово-красный цвет. В кислой среде при добавлении фторидов окраска переходит в желтую вследствие выделения ализаринсульфокислоты.

Алюминон

(аммонийная соль ауриптикарбоновой кислоты)

C₂₂H₂₃O₉N₃

Мол. вес 473,44

Алюминон — коричнево-красный порошок, легко растворимый в воде с образованием красного раствора. Мало растворим в этаноле, даже при нагревании. Почти нерастворим в ацетоне. В ацетатном растворе с солями алюминия дает красное окрашивание или осадок.

0,1% - ный раствор. Применяют для фотометрического определения алюминия. 100 мг алюминона растворяют в 10 мл воды в мерной колбе емк. 100 мл. Прибавляют 7,5 г ацетата аммония, растворенного в 10 мл воды, предварительно нейтрализовав его по лакмусу аммиаком. Медленно, при непрерывном взбалтывании,

добавляют 5 мл насыщенного на холоду раствора сернистой кислоты, затем несколько капель разбавленного раствора аммиака до нейтральной реакции по лакмусу. Доводят объем до 100 мл и перемешивают. Раствор окрашен в слабый буро-желтый цвет. В хорошо закрытой склянке он сохраняется несколько недель. Время от времени добавляют свежеприготовленный раствор сернистой кислоты.

0,2% - н ы й р а с т в о р. Применяют для фотометрического определения магния.

0,2 г алюминона растворяют в 100 мл воды, нагревают до кипения и фильтруют. Раствор применяют на второй день.

Антраниловая кислота

(о-аминобензойная кислота)



Мол. вес 137,14

Антраниловая кислота — бесцветный или желтоватый кристаллический порошок. Растворимость — 0,35 г в 100 мл воды при 14° С, 10 г — при нагревании. Легко растворима в минеральных кислотах и щелочах; растворима в этаноле и эфире.

Чистая антраниловая кислота иногда бывает окрашена в светло-желтый или розовый цвет. Если кислота имеет коричневую окраску, то она загрязнена; ее очищают сначала кристаллизацией из воды, предварительно прокипятив раствор с животным углем, а затем кристаллизуют из этанола.

Р а с т в о р а н т р а н и л а т а н а т р и я. Применяют при осаждении цинка.

3 г антраниловой кислоты растворяют в 22 мл 1 N раствора едкого натра. Полученный раствор должен иметь слабокислую реакцию по лакмусовой бумажке. Если необходимо — добавляют немного антраниловой кислоты. Раствор разбавляют до объема 100 мл водой и фильтруют. Реактив должен быть бесцветным или слабо-розовым.

При хранении в склянке из темного стекла с притертой пробкой реактив устойчив 2—3 недели. Если реактив становится желтым или коричневым, то его применять нельзя.

Арсеназо

Арсеназо — группа органических реагентов, получаемых сочетанием хромотроповой кислоты и различных замещенных фенол-арсоновой кислоты. Сильные окислители или восстановители разрушают реагенты. Водные растворы реагентов устойчивы неограниченное время.

Арсеназо I $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{O}_{11}\text{N}_2\text{S}_2\text{AsNa}_2$ (мол. вес 592,29) — темно-коричневый кристаллический порошок. Растворим в воде. Окраска

раствора в кислой среде красно-розовая, в щелочной — синева-розовая. Раствор в концентрированной серной кислоте имеет розовый цвет. Не растворим в этаноле и других органических растворителях.

0,005%-н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении ряда элементов.

10 мг арсеназо I растворяют в 200 мл дважды перегнанной воды.

0,01%-н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении некоторых элементов (например циркония).

100 мг арсеназо I и 0,048 безводного Na_2CO_3 растворяют в воде в мерной колбе емк. 100 мл.

Арсеназо II $\text{C}_{32}\text{H}_{20}\text{O}_{22}\text{N}_4\text{S}_4\text{As}_2\text{Na}_4$ (мол. вес 1182,56) — почти черный кристаллический порошок. Окраска растворов арсеназо II такая же, как и растворов арсеназо I.

0,1%-н ы й в о д н ы й р а с т в о р применяют для фотометрического определения тория и других элементов.

Арсеназо III $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{O}_{14}\text{N}_4\text{S}_2\text{As}_2\text{Na}_2$ (мол. вес 822,27) — черный кристаллический порошок. Растворим в воде. В кислой среде растворы окрашены в темно-розовый цвет, в щелочной среде в синий. Растворы комплексов с ионами металлов зеленого цвета.

0,1%-н ы й в о д н ы й р а с т в о р. Применяют для фотометрического определения тория и других элементов.

Аскорбиновая кислота

(витамин С)



Мол. вес 176,12

Аскорбиновая кислота — белое кристаллическое вещество. Т. пл. 190—192° С (с разложением). Хорошо растворима в воде, хуже — в этаноле. Обладает восстановительными свойствами. Растворы сохраняются 2—3 недели в капельнице из темного стекла. Лучше применять свежеприготовленные растворы (см. стр. 194).

Применяют при фотометрическом определении алюминия. 5%-н ы й в о д н ы й р а с т в о р.

Бензидин

(4,4-диаминодифенил)



Мол. вес 184,24

Бензидин — бесцветные или слегка желтоватые блестящие кристаллы, темнеющие на свету и на воздухе. Плохо растворим в воде и этаноле, лучше — в абсолютированном эфире. Растворяется в уксусной и разбавленной соляной кислотах. При температуре

ниже 60° С из водных растворов кристаллизуется с одной молекулой воды. Образует соли с минеральными кислотами.

Обладает канцерогенным действием. Предельно допустимая концентрация в воздухе — 0,001 мг/л.


0,5%-ный раствор в концентрированной фосфорной кислоте. Применяют при фотометрическом определении ванадия (растворяют при нагревании).

1%-ный раствор. Применяют при комплексометрическом методе определения алюминия в качестве индикатора (в присутствии $K_3[Fe(CN)_6]$ и $K_4[Fe(CN)_6]$).

1 г бензидина растворяют в 100 мл ледяной уксусной кислоты. Если раствор мутный, его фильтруют.

α-Бензоиноксим

(купрон)



Мол. вес 227,265

α-Бензоиноксим — белый кристаллический порошок, постепенно темнеющий на свету. Т. пл. 151—152° С. Мало растворим в воде. Растворим в этаноле и в растворах аммиака.

2%-ный раствор в этаноле. Применяют для весового определения молибдена.

Бериллон II ИРЕА



Мол. вес 810,58

Бериллон II ИРЕА — черно-коричневый порошок. Растворим в воде, ацетоне и этаноле. Нерастворим в хлороформе, четыреххлористом углероде и бензоле.

Водный раствор темно-красного цвета с фиолетовым оттенком. В 0,5 N растворе HCl бериллон приобретает красно-фиолетовую окраску, в более концентрированной HCl (пл. 1,12) появляется бурая окраска и выпадает осадок. В 0,1 N растворе NaOH окраска бериллона фиолетовая.

0,02%-ный водный раствор. Применяют для фотометрического определения бериллия.

Бензойнокислый аммоний

(бензоат аммония)



Мол. вес 139,15

Бензоат аммония — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,26. Возгоняется при 160° С. Плавится при 198° С (с разложением).

Растворимость в 100 мл воды: 19,6 г при 14,5° С; 83,3 г при 100° С. Растворим также в этаноле и эфире.

10%-ный раствор. Применяют для осаждения алюминия. Его можно приготовить из бензойной кислоты и аммиака.

К 10 г бензойной кислоты прибавляют 100 мл горячей воды и по каплям концентрированный аммиак до полного растворения кислоты. Раствор охлаждают. Если после охлаждения образуется осадок бензойной кислоты, то добавляют еще несколько капель аммиака до ее полного растворения.

Бензойнокислый натрий

(бензоат натрия)



Мол. вес 144,11

Бензоат натрия — белое кристаллическое вещество или белая аморфная масса. Хорошо растворим в воде. Мало растворим в этаноле.

10%-ный водный раствор. Применяют при фотометрическом определении магния титановым желтым.

Раствор можно приготовить из бензойной кислоты и едкого натра. К 100 г бензойной кислоты приливают 1 л горячей воды и 20%-ный раствор NaOH до полного растворения бензойной кислоты.

Виннокислый кислый натрий

(битартрат натрия)




Мол. вес 190,08

Битартрат натрия — прозрачные ромбические призмы. Растворим в холодной (10%) и горячей (36%) воде.

0,5 N раствор. Применяют для осаждения калия. 96 г кристаллической соли растворяют в воде и разбавляют до 1 л. Для консервирования раствора добавляют несколько капель раствора $HgCl_2$ (см. стр. 74.)

Раствор можно приготовить из винной кислоты ($COOH \cdot CH(OH) \cdot CH(OH) \cdot COOH$) и среднего тартрата натрия $Na_2C_4H_4O_6 \cdot 2H_2O$. 30 г винной кислоты и 45 г тартрата натрия растворяют в воде и разбавляют до 1 л.

Гематоксилин



Мол. вес 356,33

Гематоксилин — бесцветные или слабо-желтоватые кристаллы. Краснеет на свету. При 100—120° С плавится в кристаллизационной воде. Мало растворим в холодной воде, лучше растворяется при нагревании. Растворы при стоянии темнеют. Мало растворим в эфире. Растворим в этаноле при нагревании. Растворим в растворах щелочей, аммиака и тетрабората. В щелочных растворах окис-

ляется кислородом воздуха в окрашенный гематеин, обладающий индикаторными свойствами. Область перехода окраски при рН 5,0—6,0 от желтой к фиолетовой.

0,1% - н ы й р а с т в о р применяют при фотометрическом определении олова.

К 0,1 г гематоксилина в мерной колбе емк. 100 мл прибавляют 15 мл этанола и подогревают, опустив колбу в стакан с горячей водой. После полного растворения раствор доводят водой до метки и перемешивают. Хранят раствор в темном месте не более трех суток.

Гидрохинон

(1,4-диоксибензол)

$C_6H_4(OH)_2$

Мол. вес 110,11

Гидрохинон — бесцветные или светло-серые кристаллы. Пл. 1,358.

В 100 мл воды растворяется 6 г гидрохинона при 15° С. Водные растворы на воздухе буреют вследствие окисления, в щелочной среде окисление усиливается. Растворим в этаноле и эфире. Плохо растворим в бензоле.

Гидрохинон вызывает заболевание глаз.

10% - н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении титана.

10 г гидрохинона растворяют в 80 мл концентрированной серной кислоты и доводят объем ею же до 100 мл. Если необходимо, то раствор фильтруют через стеклянный фильтр.

Растворение ведут на холоду в стеклянном стакане при размешивании стеклянной палочкой. Раствор сохраняют не более двух дней.

1% - н ы й р а с т в о р. 1 г гидрохинона растворяют в 100 мл буферной смеси, состоящей из 65 мл 0,1М раствора уксусной кислоты и 35 мл 0,1М раствора ацетата натрия. рН буферной смеси ~4,5.

Готовят раствор непосредственно перед использованием и хранят на льду. Если появилась бурая окраска, то раствор уже непригоден.

n-Диметиламинофенилфлуорон

[диметилфлуорон; 2,6,7-триокси-9-(4'-диметиламинофенил)-3-флуорон]

$C_{21}H_{17}O_5N$

Мол. вес 363,37

Диметилфлуорон — кирпично-красные кристаллы с зеленоватым оттенком. Нерастворим в воде, растворим в подкисленном этаноле. Кислый этанольный раствор темно-красного цвета. Окраска сильно кислых растворов — желтая, щелочных — малиновая.

0,05%-н ы й э т а н о л ь н ы й р а с т в о р. Применяют для фотометрического определения тантала. 50 мг реагента растирают в небольшом стаканчике с 0,5 мл 6N соляной кислоты. Приливают 50 мл 96%-ного этанола и нагревают до 60° С. Раствор фильтруют через сухой фильтр в мерную колбу емк. 100 мл и промывают фильтр этанолом до наполнения колбы до метки. В темноте раствор сохраняется 6 мес.

Диметилфлуорон можно получить из пирогаллола А (см. стр. 100) и *n*-диметиламинобензальдегида. 20,16 г пирогаллола А (триацетилгидрохинона) растворяют при нагревании в смеси 120 мл 96%-ного этилового спирта и 120 мл воды. Горячий раствор фильтруют и добавляют к фильтрату 16 мл концентрированной серной кислоты.

Добавляют к раствору, нагретому до кипения, 4,92 г *n*-диметиламинобензальдегида (бледно-желтые листочки) и оставляют стоять в закрытой колбе при комнатной температуре на 3—4 недели.

Выпавшие красные кристаллы с зеленоватым оттенком отфильтровывают с отсасыванием на воронке Бюхнера и быстро промывают 3 мл водно-этанольной смеси (1 : 1).

Фильтрат оставляют стоять для выделения новой порции диметилфлуорона.

Вещество переводят из воронки в стакан и добавляют к нему 80 мл горячей (80° С) воды, перемешивают, фильтруют с отсасыванием, промывают на фильтре горячей водой (80° С) до получения совершенно бесцветной промывной жидкости. Препарат высушивают на воздухе.

Диметилглиоксим

(диацетилдиоксим, реактив Чугаева)

$CH_3.C(NOH).C(NOH).CH_3$

Мол. вес 116,12

Диметилглиоксим — белый или желтоватый кристаллический порошок.

Растворимость диметилглиоксима в 100 мл воды: 0,05 г при 25° С; 0,93 г при 100° С, легко растворим в этаноле, эфире и в растворах щелочей.

Растворы диметилглиоксима применяют для осаждения никеля.

1% - н ы й э т а н о л ь н ы й р а с т в о р. 10 г диметилглиоксима растирают в ступке с 20 мл этилового спирта, затем добавляют спирт до 1 л.

1% - н ы й а м м и а ч н ы й р а с т в о р. 10 г диметилглиоксима растирают в ступке с небольшим количеством разбавленного аммиака 13 : 7 (~17% NH_3), а затем добавляют такой же аммиак до 1 л.

1% - ный раствор в 5%-ной щелочи. 10 г диметилглиоксима растирают в ступке с небольшим количеством 5%-ного раствора щелочи и доводят объем до 1 л таким же раствором щелочи.

0,5%-ный водный раствор. 5 г диметилглиоксима смачивают небольшим количеством этилового или метилового спирта, растирают в ступке и растворяют в 1 л воды при нагревании.

Аммиачный раствор диметилглиоксима сохраняется 10 дней, этанольный — неограниченно долго.

α, α' -Дипиридил

(2, 2'-дипиридил)

$C_{12}H_8N_2$

Мол. вес 156,19

α, α' -Дипиридил — белый или желтовато-розовый кристаллический порошок. Т. пл. 69,5° С.

Растворимость α, α' -дипиридила в 100 мл воды — 0,5 г; хорошо растворим в этаноле, диэтиловом эфире, бензоле и хлороформе.

0,5%-ный раствор. Применяют при фотометрическом определении железа.

0,5 г реагента растворяют при нагревании в нескольких миллилитрах воды, подкисленной пятью каплями 2N раствора H_2SO_4 . Раствор разбавляют до 100 мл водой и хранят в склянке, покрытой внутри парафином, или в сосуде из полиэтилена. Если раствор хранят в непарафинированной склянке, то с течением времени он окрашивается в красный цвет вследствие появления в растворе следов железа(II), вымываемого из стекла.

Дитизон

(дифенилтиокарбазон)

$C_{12}H_8N : N_2C(S).NH.NH.C_6H_5$

Мол. вес 256,33

Дитизон — мелкокристаллический порошок сине-черного цвета. Нерастворим в воде; мало растворим в этаноле и диэтиловом эфире, растворим в серной кислоте, щелочах и карбонатах щелочных металлов с быстро изменяющимся темно-красным окрашиванием. Растворим в хлороформе, а также в четыреххлористом углероде; растворы дитизона в этих растворителях имеют зеленый цвет.

0,02%-ный раствор в хлороформе. Применяют при фотометрическом определении цинка.

0,02 г дитизона растворяют в 20 мл хлороформа. Раствор дитизона необходимо очищать. Для этого раствор дитизона переводят в делительную воронку на 600 мл и приливают 200 мл 2%-ного

(по объему) раствора аммиака, энергично взбалтывают; при этом дитизон переходит в водный слой, а хлороформ сливают и отбрасывают. Приливают еще 5 мл хлороформа, снова перемешивают и сливают хлороформ. Такую промывку хлороформом продолжают до тех пор, пока не прекратится окрашивание хлороформа в красный цвет. К водному раствору приливают 50 мл чистого хлороформа, 4 мл соляной кислоты (1 : 1) и избыток ее по каплям до слабокислой реакции и хорошо перемешивают. Дитизон переходит в хлороформ. Хлороформенный раствор промывают два раза водой, сливают в мерную колбу на 100 мл и доливают хлороформ до метки. Раствор годен к употреблению в течение недели.

При фотометрическом определении висмута 25 мг дитизона растворяют в 1 л перегнанного хлороформа. Раствор рекомендуется хранить в темноте, в холодном месте, лучше на льду.

0,04% - ный раствор в четыреххлористом углероде (запасной). 0,04 г дитизона растворяют в 50 мл четыреххлористого углерода в делительной воронке на 600 мл. Приливают 200 мл воды и 2 мл концентрированного аммиака, встряхивают несколько секунд. Дитизон переходит в водно-аммиачный раствор; в четыреххлористом углероде остаются продукты окисления дитизона. К водно-аммиачному раствору дитизона добавляют 100 мл четыреххлористого углерода и перегнанную соляную кислоту (разбавленную 1 : 1) до слабокислой реакции и сильно встряхивают. При этом дитизон переходит обратно в слой четыреххлористого углерода и окрашивает его в зеленый цвет, а водный слой остается бесцветным. Раствор дитизона следует отделить от кислоты, промыть 2—3 раза водой и профильтровать через вату. Раствор дитизона сохраняют в темной склянке в прохладном месте.

0,002% - ный раствор. Применяют при фотометрическом определении цинка.

5 мл 0,04%-ного раствора дитизона разбавляют в мерной колбе до 100 мл перегнанным четыреххлористым углеродом. Готовят в день использования и хранят в темной посуде.

0,01% - ный раствор в четыреххлористом углероде. Применяют при хроматометрическом определении цинка.

10 мг дитизона растворяют в 100 мл четыреххлористого углерода.

0,005% - ный раствор. Применяют при фотометрическом определении кадмия. 5 мг дитизона растворяют в 100 мл четыреххлористого углерода.

0,001% - ный раствор дитизона готовят непосредственно перед употреблением разбавлением 0,005%-ного раствора четыреххлористым углеродом.

При взбалтывании 1 мл этого раствора с 10 мл дважды перегнанной воды и 2—3 мл 25%-ного раствора NaOH слой четыреххлористого углерода должен стать бесцветным.

Дифенилкарбазид

(1,5-дифенилкарбогидразид)

$C_6H_5.NH.NH.C(:O).NH.NH.C_6H_5$

Мол. вес 242,28

Дифенилкарбазид — почти бесцветные или розоватые кристаллы. Очень мало растворим даже в горячей воде. Нерастворим в диэтиловом эфире и хлороформе. Растворим в этаноле, ацетоне и в ледяной уксусной кислоте.

0,1% - н ы й р а с т в о р. 0,1 г дифенилкарбазида растворяют на холоду в 10 мл чистой ледяной уксусной кислоты и приливают 90 мл этилового спирта. Раствор хранят в склянке из темного стекла. Обычно применяют свежеприготовленный раствор. 0,1%-ный раствор иногда готовят растворением 0,1 г дифенилкарбазида в 10 мл этилового спирта и доведением объема водой до 100 мл или растворением 0,1 г реагента в 100 мл ацетона, смешанного с водой (1 : 1).

0,25% - н ы й р а с т в о р. Готовят растворением 0,25 г реагента в 100 мл смеси ацетона с водой (1 : 1).

0,15% - н ы й э т а н о л ь н ы й р а с т в о р. К 0,15 г дифенилкарбазида в мерной колбе емк. 100 мл, добавляют 15 мл этилового спирта, оставляют стоять 5 мин., затем слегка подогревают и разбавляют этанолом до метки.

После растворения реагента в 15 мл этанола раствор можно довести до 100 мл водой.

Растворы дифенилкарбазида бесцветны или слегка розоваты. Дифенилкарбазид окисляется кислородом воздуха до дифенилкарбазона (см. ниже), и этанольный раствор его приобретает вишнево-красную окраску.

Растворы дифенилкарбазида применяют при меркурометрическом определении хлоридов и фотометрическом определении хрома.

Растворы для фотометрических определений пригодны не более 1—2 дней. Растворы розовато-коричневого цвета не пригодны.

Дифенилкарбазон

$C_6H_5.NH.NH.C(:O).N : N.C_6H_5$

Мол. вес 240,27

Дифенилкарбазон — оранжево-красный кристаллический порошок. Нерастворим в воде; растворим с оранжевой окраской в этаноле, хлороформе и бензоле.

1% - н ы й э т а н о л ь н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении ртути. Можно готовить из дифенилкарбазида.

1 г дифенилкарбазида растворяют в 10 мл 70%-ной уксусной кислоты, затем прибавляют 1 мл 30%-ной перекиси водорода и нагревают раствор до интенсивной вишнево-красной окраски. После

этого раствор охлаждают и осторожно при размешивании вливают в 100 мл холодной воды. При этом выпадает оранжевый осадок дифенилкарбазона; его отфильтровывают через стеклянный фильтр, промывают водой и растворяют в 100 мл этанола. Хранят в склянках из темного стекла. Раствор имеет вишнево-красный цвет.

Диэтилдитиокарбаминат натрия

$(C_2H_5)_2N.C(:S)SNa \cdot 3H_2O$

Мол. вес 225,31

Диэтилдитиокарбаминат натрия — белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде. С ионами меди в аммиачной среде дает осадок или коллоидный раствор бурого цвета.

0,5%-н ы й в о д н ы й р а с т в о р. Применяют для фотометрического определения меди.

Диэтилдитиофосфат никеля

$[(C_2H_5O)_2P(:S)S]_2Ni$

Мол. вес 429,15

Диэтилдитиофосфат никеля — кристаллы фиолетового цвета. Т. пл. 104—105° С. Хорошо растворим в большинстве органических растворителей (бензоле, хлороформе, диэтиловом эфире), умеренно — в воде, относительно мало — в ледяной уксусной кислоте на холоду, но хорошо — при нагревании. Образует с ионами многих элементов группы сероводорода малорастворимые соединения постоянного состава.

Н а с ы щ е н н ы й в о д н ы й р а с т в о р. К диэтилдитиофосфату никеля прибавляют дистиллированную воду и оставляют стоять на 12 час., время от времени встряхивая. Растворение идет обычно медленно. Концентрация насыщенного раствора — около 0,06 мол/л. Раствор имеет зеленый цвет. Применяют его для обнаружения молибдена, фотометрического определения следов меди, висмута, палладия, для отделения кадмия от цинка, для определения свинца в присутствии бария, кальция, цинка и т. д.

Желатин

Желатин — бесцветные или слегка желтоватые, просвечивающиеся листочки без запаха и вкуса. Разбухает в холодной воде, поглощая ее в 5—10 раз больше своего веса.

Растворим в горячей воде (по охлаждении образуется студень), в уксусной кислоте, на холоду — в щелочах. При нагревании щелочные растворы быстро разлагаются. Нерастворим в несмешивающихся с водой органических растворителях. Водные растворы имеют слабокислую реакцию.

1%-ный раствор. а) 1 г желатина растворяют в 100 мл нагретой до 70°С воды при перемешивании. Применяют только свежеприготовленные растворы.

б) При определении двуокиси кремния (для коагуляции кремневой кислоты) раствор желатина готовят следующим образом: 1 г желатина всыпают в стакан емк. 150 мл, содержащий 30—40 мл воды так, чтобы листочки желатина не попадали на стенки стакана. Дают раствору постоять при комнатной температуре 1—2 часа, время от времени перемешивая его стеклянной палочкой. Добавляют 0,05 г салициловой кислоты для консервации и, опустив стакан в горячую воду, нагревают, помешивая палочкой, до полного растворения желатина, после этого разбавляют раствор холодной водой до 100 мл.

Если раствор при взбалтывании не образует устойчивой пены, то он не пригоден.

Инвертный сахар

Раствор применяют вместо маннита при титриметрическом определении бора. Для получения инвертного сахара используют сахар рафинад или сахарозу.

Сахароза $C_{12}H_{22}O_{11}$ (мол. вес 342,30) — бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок сладкого вкуса. Растворимость сахарозы в 100 мл воды: 199 г при 12,5°, 245 г при 45° и 500 г при 100°С. Мало растворима в этаноле, нерастворима в эфире и хлороформе; не восстанавливает реактив Фелинга.

600 г сахара рафинада или сахарозы растворяют в 200 мл свежeproкипяченной воды (для удаления CO_2) при осторожном нагревании и перемешивании до полного просветления раствора. Горячий раствор фильтруют через стеклянный фильтр или стеклянную вату, нагревают почти до кипения и прибавляют 5 мл 3 N серной кислоты, 1—2 мин. сильно взбалтывают и приливают 300 мл воды, в которую добавлено 5 мл 3 N едкого натра, свободного от карбонатов. Раствор хорошо перемешивают и по охлаждению проверяют реакцию по феноловому красному. Реакция раствора должна быть нейтральной.

Раствор содержит ~55% инвертного сахара.

Купферон

(аммонийная соль нитрозофенилгидроксиламина)

$C_6H_5N(NO)(ONH_4)$

Мол. вес 155,16

Купферон — белые или слегка буроватые блестящие чешуйки со сладковатым вкусом. При длительном хранении препарат приобретает более темную окраску, так как медленно разлагается.

Хорошо растворим в воде, бензоле, этаноле и эфире. При нагревании разлагается с частичным образованием нитробензола. Потемневший препарат практически еще пригоден для аналитических работ. Имеющиеся в продаже препараты содержат 95% купферона.

Реактив хранят в банках темного стекла с притертой пробкой. Внутрь банки помещают немного карбоната аммония, завернутого в фильтровальную бумагу. Хранят в прохладном месте.

3—6%-ный раствор. Применяют при весовом определении ряда элементов.

30—60 г купферона растворяют в 1 л воды без подогревания и тут же фильтруют. Раствор пригоден для употребления в течение не более 2 дней.

Купфероновая промывная жидкость — 0,15%-ный раствор купферона в разбавленной 1 : 9 соляной кислоте.

Для повышения устойчивости растворов купферона прибавляют 0,05 г фенацетина ($n-C_2H_5O.C_6H_4.NHCOCH_3$) на 100 мл раствора. Раствор, содержащий фенацетин, практически не изменяется в течение 20 дней и мало изменяется за 30 дней, даже на солнечном свете.

Очистка купферона. В колбе емк. 250—300 мл нагревают 120 мл воды до 60°С. В нагретую воду вносят при размешивании 30 г растертого в порошок купферона и дают ему полностью раствориться. Затем вносят 2 г (молотого) активированного угля марки КАД, размешивают в течение 10—15 мин. и фильтруют через воронку Бюхнера с обогревом. Фильтрат охлаждают до 15—20°С, а затем до 0°С и оставляют стоять на ночь.

Выделившиеся кристаллы купферона отфильтровывают с отсасыванием на воронке со стеклянным пористым дном № 4, промывают 10 мл этанола, затем 10 мл эфира и сушат на воздухе сутки. Выход — около 75% от взятого количества купферона.

Лимоннокислый аммоний трехзамещенный

(цитрат аммония)

$(NH_4)_3C_6H_5O_7$

Мол. вес 243,22

Цитрат аммония — белое кристаллическое вещество.

30%-ный раствор. Применяют при потенциометрическом определении кобальта. а) 300 г трехзамещенного цитрата аммония растворяют в 700 мл воды и раствор фильтруют.

б) 300 г кристаллической лимонной кислоты ($H_3C_6H_5O_7 \cdot H_2O$, мол. вес 210,15) постепено при помешивании всыпают в 330 мл концентрированного аммиака, разбавляют водой до 1 л и фильтруют. Реакция раствора по лакмусу или фенолфталеину должна быть нейтральной. При проведении реакции нейтрализации происходит разогревание и часть аммиака может улетучиться. Поэтому,

после того как будет прибавлена вся кислота, контролируют реакцию раствора и, если нужно, то добавляют аммиак.

в) 300 г однозамещенного цитрата аммония растворяют в смеси 216 мл концентрированного аммиака и 120 мл воды, по охлаждении разбавляют водой до 1 л и раствор фильтруют. Реакцию раствора устанавливают по лакмусу или фенолфталеину, как описано выше.

г) 324 г двухзамещенного цитрата аммония растворяют в смеси 104 мл концентрированного аммиака и 240 мл воды, разбавляют водой до 1 л и раствор фильтруют. Реакция раствора должна быть нейтральной.

50%-ный раствор. Применяют при полярографическом определении кадмия. 500 г трехзамещенного цитрата аммония растворяют в 500 мл воды.

10%-ный раствор. Применяют при фотометрическом определении свинца. Раствор очищают от свинца и других элементов встряхиванием с раствором дитизона в четыреххлористом углероде. К 300 мл раствора цитрата аммония добавляют по каплям концентрированный аммиак до щелочной реакции по феноловому красному. Раствор переводят в делительную воронку и встряхивают последовательно с отдельными порциями (по 10 мл) 0,01%-ного раствора дитизона в четыреххлористом углероде до тех пор, пока последняя порция дитизона не будет иметь чисто зеленый цвет.

Избыток дитизона экстрагируют последовательно несколькими порциями хлороформа.

Лимоннокислый натрий трехзамещенный

(цитрат натрия)

$\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 5,5\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 357,17

Цитрат натрия — белое кристаллическое вещество.

10%-ный водный раствор. Применяют при фотометрическом определении кадмия. Для очистки раствора от тяжелых металлов к 100 мл его добавляют несколько капель концентрированного аммиака и взбалтывают несколько раз с небольшими порциями 0,01—0,02%-ного раствора дитизона в четыреххлористом углероде до тех пор, пока последняя порция будет окрашена только в очень бледный розовый цвет.

Магнезон ИРЕА

$\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_6\text{N}_2\text{SClNa} \cdot \text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 418,89

Магнезон — мелкокристаллический коричнево-красный порошок. Мало растворим в воде, этиловом и изоамиловом спиртах, а также в ацетоне. Не растворим в хлороформе, бензоле, толуоле и эфире.

0,01%-ный раствор в ацетоне. Применяют для фотометрического определения магния. Раствор окрашен в оранжевый цвет. Ацетоновый раствор реактива устойчив не менее двух месяцев. Водный 0,01%-ный раствор окрашен в ярко-красный цвет. В щелочной среде раствор магнезона ИРЕА окрашен в синий цвет.

Магний определяют при pH 9,8—11,2, окраска раствора изменяется от сине-фиолетовой до ярко-красной, в зависимости от количества Mg^{2+} в растворе.

Маннит

$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6(\text{CH}_2\text{OH})_4\text{CH}_2\text{OH}$

Мол. вес 182,17

Маннит — белые кристаллы сладкого вкуса. Пл. 1,489.

Растворимость маннита в воде — 13 г при 14° С; хорошо растворим в горячей воде. Не растворим в эфире.

Раствор маннита применяют при титриметрическом определении бора и германия. Его можно заменить раствором инвертного сахара (см. стр. 92). Кроме того, растворы маннита применяют в полярографии для создания фона.

10%-ный раствор. 100 г маннита растворяют в 700—800 мл воды, если нужно — фильтруют. Добавляют 1 мл раствора фенолового красного. Если реакция раствора кислая (желтый цвет), то прибавляют 0,1 N раствор щелочи до перехода окраски в красную. Если раствор щелочной, то прибавляют 0,1 N раствор соляной кислоты до перехода окраски в желтую и затем добавляют щелочь до получения красного окрашивания. Переход цвета от желтого к красному должен происходить от прибавления не более двух — трех капель 0,1 N раствора щелочи. Затем раствор разбавляют водой до 1 л.

Муравьинокислый аммоний

(формиат аммония)

HCOONH_4 Мол. вес 63,06

1) Раствор формиата аммония, применяемый при осаждении цинка в виде сульфида в присутствии железа, готовят из муравьиной кислоты и аммиака:

а) к 100—150 мл муравьиной кислоты (пл. 1,15) прибавляют аммиак до появления слабого запаха, а затем вновь слегка подкисляют муравьиной кислотой;

б) 200 мл муравьиной кислоты смешивают с 300 мл концентрированного аммиака и разбавляют водой до 1 л.


2) При объемном определении цинка ртутно-родановым методом применяют смесь муравьиной кислоты и аммиака. Для ее приготовления смешивают 200 мл муравьиной кислоты с 30 мл концентрированного аммиака и разбавляют водою до 1 л.

β-Нафтохинолин

(5,6-бензохинолин, нафтин)

$C_{13}H_9N$

Мол. вес 179,22



β-Нафтохинолин — белые мелкие листочки, мало растворимые в воде, хорошо растворимые в этаноле, эфире, бензоле и в разбавленных минеральных кислотах.

2,5%-ный раствор готовят растворением в 0,5 N серной кислоте. Применяют при осаждении кадмия.

13,6 мл концентрированной серной кислоты вливают в 500—600 мл воды, перемешивают и доводят водою до 1 л. В 100 мл этой кислоты растворяют 2,5 г β-нафтохинолина.

2%-ный раствор. 2 г реактива всыпают в 100 мл воды и прибавляют по каплям концентрированную серную кислоту при энергичном перемешивании до полного растворения β-нафтохинолина. Раствор фильтруют и хранят в закрытой склянке.

α-Нитрозо-β-нафтол

(реактив Ильинского)

$C_{10}H_8(OH)(NO)$

Мол. вес 173,17

□

α-Нитрозо-β-нафтол — оранжево-бурые кристаллы или порошок.

Растворимость в 100 мл воды: 0,1 г при 20° С. Легко растворим в этаноле при нагревании, с образованием раствора буровато-желтой окраски, а также в эфире, бензоле, ледяной уксусной кислоте и в растворах щелочей.

2%-ный раствор. Применяют для количественного осаждения кобальта.

2 г реактива смачивают 1—2 мл ледяной уксусной кислоты и растирают в ступке. Затем смесь помещают в коническую колбу емк. 250 мл и растворяют 50 мл ледяной уксусной кислоты при перемешивании. После растворения прибавляют 50 мл горячей воды, хорошо взбалтывают в течение 5 мин. и раствор фильтруют.

а) Для определения кобальта фотометрическим методом 0,1 г α-нитрозо-β-нафтола растворяют при нагревании в 100 мл воды,

к которой добавлено 10 мл 5%-ного раствора щелочи. Раствор фильтруют и разбавляют водою до 1 л.


б) 0,25 г α-нитрозо-β-нафтола растворяют в 50 мл воды, к которой прибавлено 2,5 мл 10%-ного раствора едкого натра, затем кипятят несколько минут, охлаждают, фильтруют, собирают фильтрат в мерную колбу емк. 500 мл и доводят водою до метки.

Нитрозо-R-соль

(1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислота, динатриевая соль)

$C_{10}H_6O_8NS_2Na_2$

Мол. вес 377,26



Нитрозо-R-соль — золотисто-желтые кристаллы. Плохо растворима в холодной воде (2,5 г в 100 мл), лучше — в горячей (10 г в 100 мл). Легко растворима в метиловом и этиловом спиртах. Нейтральные и подкисленные растворы имеют светло-желтую окраску, щелочные — оранжевую.

0,1%-ный раствор. Применяют для фотометрического определения кобальта. Готовят растворением 0,1 г нитрозо-R-соли в 100 мл воды.

Раствор сохраняется в склянке из темного стекла с притерной пробкой в течение года.

Нитрон

$C_6H_5NCH : (NC_6H_5)_2 : C : N(C_{20}H_{16}N_4)$

Мол. вес 312,38

Нитрон — желтоватые листочки или порошок. Нерастворим в воде. Мало растворим в эфире. Растворяется в горячем этаноле и ацетоне. Хорошо растворим в бензоле, хлороформе, этилацетате и разбавленных кислотах (кроме HNO_3 и $HClO_4$). Этанольные растворы на свету краснеют вследствие разложения. Нитрон является сильным основанием, образует устойчивые соли даже с угольной кислотой.

5%-ный раствор ацетата нитрона. Применяют для весового определения перренат-, нитрат- и перхлорат-ионов.


5 г нитрона смешивают с 3 мл ледяной уксусной кислоты и все растворяют в 100 мл воды. Раствор фильтруют через стеклянную фильтрующую воронку. Хранят в темной склянке.

8-Оксихиолин

C_8H_7ON

(оксин)

Мол. вес 145,16



8-Оксихиолин — слегка желтоватые, почти белые кристаллы или кристаллический порошок с характерным запахом.

Почти нерастворим в воде и эфире; хорошо растворим в этаноле, ацетоне, хлороформе, бензоле и в разбавленных растворах минеральных кислот и щелочей. Щелочные растворы 8-оксихиолина имеют желтую окраску. Летуч с водяным паром.

8-Оксихиолин перекристаллизовывают из петролейного эфира.

5%-ный раствор. а) 50 г 8-оксихиолина растворяют в 1 л 2N уксусной кислоты. Навеску реагента растирают в ступке с небольшим количеством 2N раствора уксусной кислоты, затем прибавляют остальное количество кислоты. Если необходимо — слабо нагревают и фильтруют. Раствор хранят в склянке темного стекла; устойчив в течение 15—20 дней.

б) 50 г 8-оксихиолина растворяют в 100 мл 70%-ной уксусной кислоты и разбавляют водой до 1 л.

В склянке темного стекла раствор можно хранить 15—20 дней.

Пирогаллол

(пирогалловая кислота; 1,2,3-триоксибензол)

$C_6H_3(OH)_3$

Мол. вес 126,11

Пирогаллол — белые кристаллы без запаха; на воздухе и на свету темнеют. При медленном нагревании сублимируется без разложения. Хорошо растворим в воде, хуже — в этаноле и эфире; мало растворим в бензоле и хлороформе. Ядовит. Обладает восстановительными свойствами. Очищают его возгонкой. Т. кип. 309°С; при 168°С начинается разлагаться.

Щелочной раствор пирогаллола. Применяют для поглощения кислорода при анализе газов.

40 г пирогаллола растворяют в 200 мл воды. Отдельно растворяют 120 г КОН в 80 мл воды. Растворы смешивают непосредственно перед наполнением поглотительных трубок газоанализатора: берут 5 мл раствора пирогаллола и 30 мл раствора КОН. В щелочном растворе пирогаллол быстро окисляется кислородом воздуха и поглотительная способность его резко снижается. 1 мл свежеприготовленного раствора может поглотить 8 мл кислорода.

Раствор] для фотометрического определения ниобия и тантала. 50 г свежеевозогнанного пирогаллола растворяют в воде, содержащей 25 мл концентрированной соляной кислоты и 10 мл 2 М раствора $SnCl_2 \cdot 2H_2O$, затем доводят раствор водой до 250 мл. Для приготовления 2М раствора $SnCl_2 \cdot 2H_2O$ растворяют 113 г препарата в 50 мл концентрированной соляной кислоты и разбавляют водой до 250 мл.

Хлорид двухвалентного олова, как более энергичный восстановитель, окисляется при стоянии раствора раньше, чем пирогаллол, и тем самым значительно снижает окисление пирогаллола.




Рис. 6. Установка для очистки пирогаллола

Для фотометрического определения тантала готовят раствор также следующим образом: 20 г пирогаллола растворяют в 100 мл воды, к которой добавлено 10 мл разбавленной 1 : 3 серной кислоты. Раствор применяют свежеприготовленным.

Для очистки возгонкой¹ 100—150 г пирогаллола помещают в термостойкую коническую колбу с отростком (3) (рис. 6) и нагревают до расплавления. Через склянку Дрекселя с концентрированной серной кислотой (1) и склянку Тищенко с хлоридом кальция (2) пропускают сжатый воздух со скоростью 0,5 л/сек.

Пирогаллол в парообразном состоянии увлекается воздухом в конденсационный сосуд (4) из органического стекла, где и задерживается фильтротканью ФПП-15 (5). Конденсат извлекают через нижнее отверстие после прекращения тока воздуха. Признаком окончания возгонки является появление розового конденсата. Перегоняется до 95% очищенного пирогаллола.

¹ Заводск. лабор., 11, 1425 (1961).

Пирогаллол А

(оксигидрохионотриацетат, триуксусный эфир 1,2,4-трисоксисбензола)



Мол. вес 252,22

Пирогаллол А — белый, желтоватый или сероватый мелкокристаллический порошок. Нерастворим в воде; растворим в горячих спиртах. В кислых и щелочных растворах разлагается с образованием оксигидрохинона, растворимого в воде.

Пирогаллол А заменяет обычный пирогаллол в газовом анализе при определении кислорода, в других случаях он заменять пирогаллола не может.

Реактив хранят в стеклянных банках с хорошо притертыми пробками в сухом помещении, защищая от действия прямого солнечного света.


5,8% - ный поглотительный раствор. Готовят 175 мл на одну заправку газоанализатора Орса. Растворяют 24 г пирогаллола А в 160 мл 21% -ного раствора едкого кали (пл. 1,195). В коническую колбу емк. 250 мл помещают навеску пирогаллола А и раствор едкого кали, плотно закрывают колбу корковой пробкой и взбалтывают до полного растворения реактива. Растворение пирогаллола А сопровождается разогреванием до 60° С и заканчивается за 10—12 мин. Полученный темно-коричневый раствор охлаждают до комнатной температуры. Получается 175 мл раствора, в котором содержится 5,8% действующего начала в пересчете на обычный пирогаллол. Его переливают в поглотительный сосуд газоанализатора или в склянку темно-оранжевого стекла с плотной пробкой для сохранения.

10% - ный поглотительный раствор. 44 г пирогаллола А растворяют, как описано, в 132 мл 37% -ного раствора едкого кали (пл. 1,365). Температура саморазогревания достигает 90° С. Время растворения 8—10 мин. Получается ~170 мл щелочного раствора, содержащего 10% действующего начала в пересчете на обычный пирогаллол.

Концентрацию раствора едкого кали для приготовления щелочного раствора пирогаллола контролируют титрованием 0,1 N раствором кислоты после разбавления до концентрации 0,1 N КОН (без учета карбоната калия).

Рубеановодородная кислота

(дитиооксамид)




Мол. вес 120,20

Рубеановодородная кислота — оранжево-красные кристаллы или оранжевый кристаллический порошок. Разлагается при температуре ~200° С. При осторожном нагревании сублимирует без плавления.

Не растворима в воде; растворяется в концентрированной серной кислоте, образуя красные растворы. После прибавления воды выделяется из раствора без изменений. Растворима также в растворах КОН и KCN, в ацетоне и горячем этаноле; мало растворима в холодном этаноле и не растворима в эфире.

0,5% - ный этанольный раствор. Применяют при фотометрическом определении меди. Растворяют при нагревании на водяной бане.

Салицилальдоксим



Мол. вес 137,13


Салицилальдоксим — белый кристаллический порошок. Т. пл. 63° С. При нагревании выше температуры плавления разлагается. Очень мало растворим в холодной воде, лучше — при нагревании. Хорошо растворим в этаноле, эфире, бензоле и разбавленной соляной кислоте. Не растворим в бензине. В водно-этанольном растворе при нагревании выше 80° С разлагается.

1% - ный раствор. Применяют при фотометрическом определении меди.

1 г салицилальдоксима растворяют в 5 мл этилового спирта и вливают в 95 мл нагретой до 80° С воды, не перемешивая. После просветления раствор перемешивают и отфильтровывают маслянистые капельки.

Раствор устойчив несколько месяцев при хранении в склянке темного стекла.

Стильбазо



Мол. вес 646,65

Стильбазо — темно-коричневый, почти черный порошок. Растворим в воде. Нерастворим в бензоле, хлороформе и эфире. Мало растворим в метилом и этиловом спиртах. В ацетоне почти не растворим.

Водные растворы окрашены в оранжево-бурый цвет, разбавленные — в оранжево-желтый. При подкислении водного раствора возникает зеленая или синяя окраска, затем выделяется суспензия и синий осадок. При подщелачивании окраска раствора стильбазо изменяется через малиновую и фиолетовую и, наконец, переходит в синюю.

0,02% - ный водный раствор. Применяют при фотометрическом определении алюминия. Раствор устойчив в течение двух месяцев.

Сульфосалициловая кислота



Мол. вес 254,21

Сульфосалициловая кислота — белые или розовые кристаллы или кристаллическая масса. Гигроскопична. Хорошо растворима в воде, этаноле и эфире. В присутствии следов трехвалентного железа появляется розовое окрашивание.

20%-ный раствор. Применяют при фотометрическом определении железа.

250 г сульфосалициловой кислоты (ч. д. а.) растворяют в 1 л воды и фильтруют.

Если нет сульфосалициловой кислоты, то пользуются раствором сульфосалицилата натрия в серной кислоте. 135 г сульфосалицилата натрия $\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})(\text{COONa})\text{SO}_3\text{Na} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ смешивают с 1 л воды и добавляют 25 мл концентрированной серной кислоты, нагревают и перемешивают до растворения.

Таннин



Мол. вес ~1700

Таннин — желтовато-белый или светло-коричневый порошок. Растворимость таннина в 100 мл воды — 300 г. Растворим в этаноле и ацетоне; нерастворим в эфире, хлороформе, бензоле, четыреххлористом углеороде и сероуглероде.

Осаждает альбумин, желатин, крахмал и многие алкалоиды.

1%-ный раствор. 1 г таннина растворяют в 100 мл 5%-ной уксусной кислоты, в 100 мл 1 N раствора H_2SO_4 , или в 100 мл воды. Например, Nb и Ta отделяют от Zr 1%-ным водным раствором, а от Ti — 1%-ным раствором в 1 N H_2SO_4 .

10%-ный водный раствор. Для отделения Be от Al готовят ацетатный раствор: 3 г таннина растворяют в 100 мл насыщенного на холоду ацетата аммония. Для осаждения алюминия в присутствии винной кислоты применяют водные растворы таннина.

Применяют только свежеприготовленные растворы.


Тиоацетамид



Мол. вес 75,13

Тиоацетамид — белое или слегка желтоватое кристаллическое вещество со своеобразным запахом. Хорошо растворим в воде, менее — в этаноле. Мало растворим в эфире. Т. пл. 112—114° С.

Тиоацетамид в растворе гидролизуеться, отщепляя сероводород:



Реактив применяют для осаждения сульфидов металлов вместо газообразного сероводорода.

Применяют 2%-ный водный свежеприготовленный раствор.

Тиомочевина

(тиокарбамид)



Мол. вес 76,12

Тиомочевина — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,405. Растворимость: 9 г в 100 мл воды (на холоду). Растворима в этаноле при нагревании. Мало растворима в эфире. Растворы имеют нейтральную реакцию. Т. пл. 180—182° С. Расплавленная тиомочевина частично изомеризуется в роданид аммония. Легко образует продукты присоединения с солями металлов.


Устойчивость растворов тиомочевины зависит от чистоты препарата.

10%-ный раствор. Применяют при фотометрическом определении висмута.

100 г тиомочевины растворяют в 950 мл горячей (60° С) воды, раствор фильтруют и доводят водой до 1 л.

Раствор сохраняется 2—3 дня в прохладном месте в темной склянке.

Триэтаноламин



Мол. вес 149,19

Триэтаноламин — бесцветная, вязкая, гигроскопическая жидкость. Т. кип. 227—279° С (при давлении 150 мм рт. ст.). Нелетуч с парами воды. Очищается перегонкой под вакуумом. Имеющийся в продаже реактив содержит не менее 98% триэтанолamina. Темнеет на воздухе. Растворим в воде, этаноле, бензоле и лигроине. Обладает сильно основными свойствами; с кислотами образует соли. Водные растворы триэтанолamina поглощают CO_2 и SO_2 из воздуха.

Солянокислая соль триэтанолamina $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{HCl}$ (мол. вес 185,65) — белое кристаллическое вещество. Т. пл. 177° С. Растворима в воде и этаноле. В аналитических работах заменяет триэтаноламин. Получают ее из триэтанолamina: к 50 г реактива прибавляют небольшими порциями при непрерывном размешивании 100 мл смеси соляной кислоты с этанолом (6 : 4). Дают смеси остыть, выпавшие кристаллы хорошо отсасывают и растворяют в 70 мл смеси этанола и воды (1 : 1) при нагревании до кипения. Раствор охлаждают и перемешивают; выпавшие кристаллы тщательно отсасывают, тщательно отжимают фильтровальной бумагой и сушат на воздухе или в сушильном шкафу при 100—105° С. Выход — около 84%.

При комплексонометрических титрованиях применяют 1М раствор солянокислой соли триэтаноламина или смесь равных объемов 1М растворов триэтаноламина и соляной кислоты.

Уксуснокислый аммоний

(ацетат аммония)

$\text{CH}_3\text{COONH}_4$ Мол. вес 77,08

Ацетат аммония — бесцветные кристаллы, чрезвычайно гигроскопичны.

Ацетат аммония легко растворяется в воде и этаноле. При нагревании до 114°С плавится, при дальнейшем нагревании — разлагается (до 170°).

30% - н ы й р а с т в о р. Применяют при определении бария.

а) 300 г ацетата аммония растворяют в воде, раствор фильтруют, нейтрализуют аммиаком по метиловому оранжевому и добавляют воду до 1 л.

б) 220 мл ледяной или 272 мл 80%-ной, или 422 мл 50%-ной уксусной кислоты разбавляют водой до 600 мл, нейтрализуют осторожно аммиаком по метиловому оранжевому, охлаждают и добавляют воду до 1 л.

15% - н ы й р а с т в о р. Применяют при определении свинца хроматным методом для растворения осадка сульфата свинца.

150 г ацетата аммония растворяют в воде, раствор фильтруют и доводят объем до 1 л. К 1 л этого раствора добавляют 30 мл 80%-ной уксусной кислоты (80 мл 30%-ной или 50 мл 50%-ной).

Р а з б а в л е н н ы й р а с т в о р. Применяют для промывания осадка хромата свинца.

50 мл насыщенного раствора ацетата аммония разбавляют водой до 1 л.

К р и с т а л л и ч е с к и й а ц е т а т а м м о н и я. Уксусную кислоту нейтрализуют аммиаком до появления запаха и затем раствор медленно выпаривают.

Уксуснокислый натрий

(ацетат натрия)

$\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 136,09

Ацетат натрия — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,45; т. пл. 58—78°С. В 100 мл воды растворяется при 0°С и при 50°С соответственно 76,2 г и 138,8 г ацетата натрия. В 100 г абсолютного этанола растворяется 7,8 г ацетата натрия при 25°С.

15% - н ы й р а с т в о р а ц е т а т а н а т р и я и 10% - н ы й р а с т в о р х л о р и д а а м м о н и я. Применяют для растворения осадка сульфата свинца при определении свинца хроматным методом (вместо ацетата аммония).

150 г кристаллического ацетата натрия растворяют в 400—500 мл воды и раствор фильтруют. 100 г хлорида аммония растворяют в 200—300 мл воды и раствор фильтруют. Оба раствора смешивают, прибавляют 80 мл 30%-ной уксусной кислоты (или 50 мл 50%-ной, или 30 мл 80%-ной, или 24 мл 100%-ной уксусной кислоты) и разбавляют водой до 1 л.

Уксуснокислый свинец

(ацетат свинца)

$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 379,32

Ацетат свинца — большие прозрачные кристаллы; быстро выветривается на воздухе и покрывается карбонатом свинца. Пл. 2,49. При 75°С плавится в своей кристаллизационной воде, при дальнейшем нагревании переходит в белый порошок с т. пл. 280°С. В вакууме над H_2SO_4 при 40°С теряет кристаллизационную воду.

Легко растворим в воде и глицерине; не растворим в эфире, мало растворим в этаноле. Ядовит.

1% - н ы й и л и 2% - н ы й р а с т в о р ы: 12 или 24 г кристаллического ацетата свинца растворяют при нагревании в 200 мл воды, к которой добавлено 25 или 50 мл концентрированной уксусной кислоты для предотвращения образования мути. После охлаждения раствор доводят водой до 1 л.

Приготовление «свинцовых бумажек». Раствором ацетата свинца пропитывают кусочки фильтровальной бумаги 3×8 см, выдерживая их в растворе 30—40 мин. Бумажки сушат на воздухе и собирают складками в гармошки. Хранят в банке с хорошей пробкой

Свинцовые бумажки применяют для обнаружения сероводорода.

Уксуснокислый цинк

(ацетат цинка)

$\frac{1}{2}\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 219,49

Ацетат цинка — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 1,73. При 100°С теряет кристаллизационную воду.

При хранении на воздухе кристаллы частично выветриваются, образуя основную соль.

Раствор ацетата кадмия и ацетата цинка применяют для поглощения сероводорода при определении серы по методу Шульце.

5 г ацетата кадмия и 20 г ацетата цинка растворяют при нагревании в смеси 150 мл 80—90 % -ной уксусной кислоты и 250 мл воды. После охлаждения раствор разбавляют водой до 1 л и, если нужно, фильтруют.

Сероводород можно поглощать аммиачным раствором ацетата цинка. 200 г ацетата цинка растворяют в 1 л воды, добавляют 1 л концентрированного аммиака, перемешивают и через сутки фильтруют.

Уксуснокислый цинкуранил

(цинкуранилацетат, ацетат цинка и уранила)



Мол. вес 1085,80


Цинкуранилацетат представляет собой желто-зеленую кристаллическую массу. Растворы его рекомендуется хранить в темном месте.

Для осаждения натрия раствор реактива готовят следующим образом. 10 г уранилацетата $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют при нагревании в 6 мл 30 % -ной уксусной кислоты и разбавляют водой до 50 мл. В фарфоровой ступке растирают 30 г ацетата цинка $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 50 мл воды, 3 мл 30 % -ной уксусной кислоты. Обе суспензии смешивают в теплом состоянии. При этом получается прозрачный раствор. К нему прибавляют одну каплю 0,1 % -ного раствора хлорида натрия. Через сутки раствор фильтруют и хранят в склянке из стекла пирекс в затемненном месте.

о-Фенантролин



Мол. вес 198,23



о-Фенантролин — белый кристаллический порошок. Т. кип. 300° С. Растворимость о-фенантролина в 100 мл воды — 0,3 г. Растворим в этаноле и в разбавленных кислотах; нерастворим в эфире. Перегоняется без разложения. Мало летуч с водяным паром.

0,25 % - н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении железа. 0,25 г о-фенантролина растворяют при слабом нагревании в 100 мл воды.

Раствор комплекса о-фенантролина с Fe^{2+} (ферроин) применяют при комплексонометрическом определении цинка. 1,63 г о-фенантролина с 0,7 г сульфата двухвалентного

железа растирают в ступке с 25 мл воды, переводят в мерную колбу емк. 100 мл и разбавляют водой до метки.

При длительном хранении реактив не портится.

Ферроин является окислительно-восстановительным индикатором, применяется в цериметрии и других редоксметодах.

Фениларсоновая кислота



Мол. вес 202,04

Фениларсоновая кислота — белый кристаллический порошок. Растворимость кислоты в 100 мл воды: 3,3 г при 28° С; 24 г при 84° С. Растворима в этаноле (15,5 г в 100 мл при 26° С), нерастворима в хлороформе. Весьма устойчива к окислителям. Ядовита

2,5 % - н ы й р а с т в о р. Применяют при весовом определении ниобия, тантала и циркония. 2,5 г препарата растворяют в 100 мл воды.

Фенилфлуорон



Мол. вес 320,30


Фенилфлуорон — оранжевый или коричневый мелкокристаллический порошок. Мало растворим в этаноле и других органических растворителях, но при добавлении кислот растворимость значительно увеличивается. Растворяется в щелочах с образованием солей.

0,03 % - н ы й р а с т в о р. Применяют при фотометрическом определении германия.

0,03 г фенилфлуорона растворяют при нагревании на водяной бане в смеси 85 мл этанола и 5 мл разбавленной 1 : 6 серной кислоты. Раствор охлаждают, переводят в мерную колбу емк. 100 мл и доводят этанолом до метки. Раствор реактива имеет желтую окраску, комплексное соединение фенилфлуорона с германием — розовую.

Раствор устойчив не менее двух недель. Следует пользоваться реактивом одной серии изготовления как для анализа, так и для построения калибровочного графика, поскольку интенсивность окраски фенилфлуорона разных выпусков может быть различна.

Формальдоксим




Мол. вес 45,04

Формальдоксим — бесцветная жидкость, сильно преломляющая свет. Растворим в воде и в кислотах. При комнатной температуре постепенно превращается в полимер, не растворимый в воде. В водных растворах неустойчив даже при обычной температуре.

Вследствие изменчивости при хранении формальдоксим готовят по мере надобности смешиванием формалина с солями гидроксиламина в щелочной среде. Водные растворы формальдоксима хранят в плотно закрытых склянках непродолжительное время.

4%-ный раствор. Применяют для фотометрического определения марганца. 4 г солянокислого гидроксиламина растворяют в 100 мл воды с добавкой 4 мл 40%-ного формалина. Раствор готовят непосредственно перед использованием.

Фталевая кислота



Мол. вес 166,13

Фталевая кислота — бесцветные кристаллы. При быстром нагревании плавится при температуре $\sim 231^\circ\text{C}$ и переходит во фталевый ангидрид и воду.

Растворимость фталевой кислоты в 100 мл воды: 0,54 г при 14°C ; 18 г при 99°C . Не растворима в хлороформе и бензоле.

Фталевую кислоту применяют для установки титра растворов оснований, а ее раствор — для осаждения циркония.

2 или 4%-ный раствор. 2—4 г фталевой кислоты растворяют в 100 мл воды при нагревании.

Промывная жидкость. Применяют при определении циркония:

а) 0,1%-ный раствор фталевой кислоты в 1%-ной (по объему) соляной кислоте;

б) 0,1%-ный раствор фталевой кислоты в 2%-ном растворе нитрата аммония.

Фталевокислый калий кислый

(бифталат калия)



Мол. вес 204,23


Бифталат калия — белое кристаллическое вещество.

Насыщенный водный раствор ($\sim 0,45\text{ M}$, pH 3,9). Применяют при определении цинка.

Раствор готовят, нагревая воду с избытком бифталата калия до кипения. После охлаждения отфильтровывают остаток. Можно также бифталат калия оставить стоять с водой на несколько часов при частом перемешивании.

Хинализарин

(1,2,5,8-тетраоксикантрахинон)



Мол. вес 272,21

Хинализарин — красно-коричневый порошок или темно-красные иглы с зеленоватым металлическим блеском.

Нерастворим в воде и мало растворим в органических растворителях; растворим в растворах щелочей с красно-фиолетовой окраской и в концентрированной серной кислоте с интенсивной сине-фиолетовой окраской. Сублимируется.

Растворы применяют при фотометрических определениях галлия, бора, бериллия и других элементов.

0,05%-ный раствор. 0,005 г (5 мг) хинализарина растворяют в 10 мл 0,25 N раствора едкого кали или едкого натра.

0,01%-ный раствор в абсолютном этаноле или концентрированной серной кислоте.

0,01 г хинализарина растворяют в 100 мл соответствующего растворителя. Хранят в склянке с притертой пробкой.

0,025%-ный раствор. К 0,0625 г хинализарина приливают 200 мл перегнанного ацетона и хорошо взбалтывают. Разминают комочки стеклянной палочкой и очищают дно от приставших частиц. Колбу закрывают корковой пробкой и оставляют стоять. На второй или третий день раствор фильтруют в мерную колбу емк. 250 мл, промывают фильтр ацетоном и им же доводят объем до метки. Колбу с раствором закрывают корковой пробкой и хранят в темном месте.


Хинализарин может содержать ализарин, а также другие примеси. Для очистки хинализарина 1—2 г его растирают в ступке и обрабатывают в стакане в несколько приемов при нагревании 100 мл 80%-ной уксусной кислоты декантацией, а затем отфильтровывают с отсасыванием через воронку Бюхнера.

Уксусную кислоту отмывают водой до тех пор, пока водный раствор не приобретет желтую окраску. Под конец хинализарин промывают этанолом, затем эфиром, хорошо отсасывают и сушат на воздухе.


После этого его перекристаллизовывают из ацетона. Хинализарин, помещенный в колбочку, закрытую пробкой, с обратным холодильником, растворяют при нагревании в минимальном количестве ацетона, затем раствор быстро фильтруют и отбрасывают небольшой оставшийся на фильтре нерастворимый остаток. По охлаждении из ацетона выпадают кристаллы хинализарина, их отфильтровывают с отсасыванием на воронке и высушивают на воздухе.

Хромотроповая кислота, динатриевая соль

(1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота, динатриевая соль)



Мол. вес 364,3



Динатриевая соль хромотроповой кислоты — белый или сероватый порошок. Растворим в воде. Водный раствор обычно имеет слегка бурю окраску. Свободная хромотроповая кислота кристаллизуется с двумя молекулами H_2O и хорошо растворима в воде, мало растворима в растворе хлорида натрия, в этаноле и эфире.

5%-ный водный раствор. Применяют при фотометрическом определении титана. К раствору добавляют несколько кристалликов сульфата натрия Na_2SO_4 для повышения устойчивости. Такой раствор сохраняется несколько дней.

Цинхонин



Мол. вес 294,40

Цинхонин — алкалоид. Белые иглы или слегка желтоватые кристаллы горького вкуса. На свету темнеет.

Растворимость цинхонина в 100 мл воды — 0,027 г. С кислотами образует соли. Сернокислая соль цинхонина $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{ON}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ — белые выветривающиеся кристаллы, хорошо растворимые в воде. Солянокислая соль $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{ON}_2 \cdot \text{HCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ хорошо растворима в воде и этаноле.

Цинхонин и его соли сильно ядовиты.

При осаждении вольфрама применяют следующие растворы:

- 125 г цинхонина растворяют в 500 мл соляной кислоты (1 : 1) и разбавляют водой до 1 л;
- 100 г цинхонина растворяют в 200—300 мл соляной кислоты (1 : 3) и разбавляют ею же до 1 л;
- для приготовления разбавленных растворов для промывания осадков 30 мл приготовленного раствора цинхонина смешивают с 30 мл концентрированной соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л.

Щавелевокислый аммоний

(оксалат аммония)



Мол. вес 142,11

Оксалат аммония — бесцветные кристаллы. Пл. 1,5. Мало растворим в этаноле. При нагревании от 68 до 133° теряет одну молекулу воды; при нагревании выше 182° разлагается.

Насыщенный раствор. 46 г кристаллического оксалата аммония растворяют в 1 л горячей воды и через сутки раствор фильтруют. При 20° С раствор содержит 4,25% безводной соли. При 100° С раствор содержит 25,8% $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$.

4%-ный раствор оксалата аммония. 40 г щавелевой кислоты растворяют в 600 мл воды и раствор фильтруют, прибавляют разбавленный 1 : 2 аммиак до появления слабого запаха и воду до 1 л.

Кристаллическая соль (о получении см. на стр. 136).

Органические растворители

В аналитической практике часто применяют органические растворители для растворения некоторых веществ или для экстракции каких-либо химических соединений из смесей. Ниже приводятся сведения о важнейших органических растворителях.

Изоамилацетат

(изоамиловый эфир уксусной кислоты)



Мол. вес 130,19

Изоамилацетат — бесцветная жидкость с фруктовым запахом. Пл. 0,856; т. кип. 135,5° С. Смешивается с этанолом, эфиром, хлороформом. Растворимость в 100 мл воды — 0,25 г. Горюч.

Пары изоамилацетата обладают наркотическим действием. Раздражают слизистые оболочки глаз, носа и дыхательных путей. Характерно привыкание к изоамилацетату. Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,1 мг/л.

Применяют для экстракции хлорного железа, пентавалентного ванадия из солянокислых растворов, надхромовой кислоты и других соединений.

Изоамиловый спирт



Мол. вес 88,15

Изоамиловый спирт — прозрачная бесцветная жидкость с характерным неприятным запахом. Пл. 0,806; т. кип. 128° С. Смешивается с этанолом, эфиром, бензолом, хлороформом и ледяной уксусной кислотой. Растворимость в 100 мл воды — 2,6 г. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси — нижний предел 1,1 об. %.

Пары изоамилового спирта при высоких концентрациях вызывают раздражение слизистых оболочек, кашель, головокружение и рвоту.

Применяют изоамиловый спирт для экстракции роданидных комплексов железа; при фотометрическом определении ванадия 8-оксихинолином, молибдена — фенилгидразином, меди — диэтилдитиокарбаминатом; для отделения LiCl от других хлоридов щелочных металлов, извлечения нитрата кальция из смеси с нитратом стронция.

Ацетон

(диметилкетон)

CH_3COCH_3

Мол. вес 58,081

Ацетон — бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом. Пл. 0,791; т. кип. 56,5° С. Смешивается с водой, этанолом, эфиром, хлороформом и пиридином. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси. Нижний предел — 2,55%, верхний — 12,8%. Раздражает верхние дыхательные пути. Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,2 мг/л.

Применяют как растворитель при перекристаллизации различных органических веществ. Растворяет жиры, смолы, каучук. Используют также для отделения LiCl от нерастворимых KCl и NaCl , при фотометрическом определении Co^{2+} и Fe^{3+} роданидным методом.

Ацетон очищают перегонкой в обычном стеклянном аппарате для перегонки. Перегонную колбу обогревают погружением в электрическую водяную баню с кипящей водой.

Для обезвоживания ацетон настаивают с безводным CaCl_2 (о приготовлении см. на стр. 300) в течение суток, затем перегоняют в предварительно высушенном аппарате в сухую приемную колбу.

Для регенерации ацетона из аналитических остатков к нему прибавляют сухой карбонат калия до резко щелочной реакции, отделяют нижний водный слой при помощи делительной воронки. Ацетон сливают и повторяют обработку карбонатом калия. Затем ацетон перегоняют.

Бензол

C_6H_6

Мол. вес 78,115

Бензол — бесцветная легкоподвижная жидкость с характерным запахом. Пл. 0,879; т. кип. 80,8° С. Горит сильно коптящим пламенем. Хорошо растворяется почти во всех органических растворителях. Растворимость в 100 мл воды — 0,082 г. Пары бензола образуют с воздухом взрывоопасные смеси, нижний предел — 1,4%, верхний — 8,0%.

Продолжительное вдыхание небольших количеств паров бензола вызывает хроническое отравление (утомляемость, головные

боли, сонливость, нарушение кровообращения, а также изменение состава крови). Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,1 мг/л.

Применяется как растворитель для жиров, смол, иода и для перекристаллизации органических веществ, для экстракции купферонатов, 8-оксихинолинов и других внутрикомплексных соединений ряда элементов при их отделении или фотометрическом определении (Al , Fe и т. д.); как коллектор для AgCl при титриметрическом определении хлоридов или серебра.

Бутиловый спирт

(бутаиол-1)

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Мол. вес 74,124

Бутиловый спирт — бесцветная жидкость со слабым запахом сивушного масла. Пл. 0,810; т. кип. 117,7° С. Смешивается с этанолом, эфиром и другими органическими растворителями. С водой образует азеотропную смесь, кипящую при 92° С и содержащую 63% н.бутилового спирта.

Безводный CaCl_2 высаливает его из водного раствора. Растворимость в 100 мл воды: 7,9 г. Легко горюч. Образует с воздухом взрывоопасные смеси, нижний предел — 1,7%.

Вызывает раздражение глаз. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе — 0,2 мг/л.

Применяется как растворитель для разделения KClO_4 и NaClO_4 , для разделения NaCl и LiCl , для промывания осадка натрийцинкуранилацетата; при фотометрическом определении H_3AsO_4 молибдатным способом.

Бутилацетат

(н. бутиловый эфир уксусной кислоты)

$\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$

Мол. вес 116,16

Бутилацетат — бесцветная жидкость с приятным фруктовым запахом. Пл. 0,882; т. кип. 125° С. Смешивается с этанолом и эфиром. Растворимость в 100 мл воды 0,05 г.

Пары бутилацетата обладают слабым наркотическим действием. Раздражают слизистые оболочки носа и гортани. Предельно допустимая концентрация в воздухе — 0,2 мг/л.

Применяют как растворитель при экстракции.

Бутилацетат перед употреблением очищают многократным взбалтыванием с водой. Для контроля чистоты 10—15 мл бутилацетата проводят через все стадии экстракции, как указано в ходе анализа. После выпаривания солянокислой вытяжки не должно быть остатка. Если есть белый солеобразный остаток, то промывание бутилацетата повторяют.

Бутилацетат регенерируют следующим образом. Отработанный бутилацетат промывают в делительной воронке встряхиванием несколько раз с водой и несколькими кристалликами тиосульфата натрия (для обесцвечивания бутилацетата), а затем еще 3—4 раза с водой. После расслаивания тщательно сливают водный слой, а бутилацетат фильтруют через сухой фильтр в сухую склянку.

Глицерин

$\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$

Мол. вес 92,094

Глицерин — прозрачная бесцветная, сиропообразная вязкая жидкость сладкого вкуса. Гигроскопичен. Пл. 1,261; т. кип. 290° С (с разложением); т. пл. 18,2° С. При охлаждении ниже температуры плавления остается в устойчивом переохлажденном состоянии.

Смешивается с водой и этанолом. Нерастворим в хлороформе и бензоле. В 100 г эфира растворяется 0,25 г глицерина. Легко растворяет многие органические и неорганические соединения, щелочи, многие соли. Растворяет CaSO_4 , мало растворимый в воде.

Применяется при титриметрическом определении борной и германиевой кислот; при прямом определении свободной CaO , как растворитель для кристаллизации органических веществ, для стабилизации различных суспензий при нефелометрических определениях. Применяется также как смешивающийся с водой и нелетучий растворитель; как высококипящий и вязкий растворитель.

Для получения безводного глицерина его выдерживают 5—8 час. в электрическом сушильном шкафу при 150° С, часто взбалтывая. Обезвоживание контролируют безводной CuSO_4 . При встряхивании порции глицерина с бесцветным CuSO_4 не должно появляться синего окрашивания. Плотность безводного глицерина — 1,266. Хранят его в склянке с притертой пробкой.

Перегоняют глицерин в вакууме.

Метиловый спирт

(метанол)

CH_3OH

Мол. вес 32,04

Метиловый спирт — бесцветная подвижная жидкость. Пл. 0,792; т. кип. 64,7° С. Запах чистого метилового спирта похож на запах этилового (винного) спирта. Метиловый спирт, полученный сухой перегонкой дерева и не вполне очищенный, часто обладает неприятным запахом. Смешивается с водой и многими органическими растворителями. С водой не образует азеотропной смеси. Из смеси с водой выделяется при добавлении твердого карбоната калия. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси (нижний предел — 5,5%, верхний предел — 21,0%).

Метиловый спирт сильно действующий яд для нервной системы. Обладает способностью накапливаться в организме. Прием внутрь и вдыхание паров опасно. 10 мл CH_3OH , принятые внутрь, уже вызывают поражение зрительного нерва и ведут к слепоте. Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,05 мг/л.

Применяется при определении бора, для разделения сульфатов кальция (нерастворим) и магния (растворим); в смеси с изобутиловым спиртом — для разделения бромидов стронция и бария.

Вследствие сильной ядовитости применять метиловый спирт в качестве растворителя не рекомендуется.

Безводный метиловый спирт получают кипячением с прокаленной окисью кальция CaO с последующей перегонкой.

Метилэтилкетон

(бутанон-2)

$\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$

Мол. вес 72,11

Метилэтилкетон — бесцветная жидкость с запахом ацетона. Пл. 0,805; т. кип. 79,6° С. Смешивается с этанолом, эфиром, бензолом. Растворимость в воде 37 г на 100 мл, при повышении температуры растворимость уменьшается. С водой образует азеотропную смесь, кипящую при 73,6° С. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси (нижний предел — 1,81%, верхний — 11,5%).

Применяется как экстрагент и для кристаллизации.

При определении редкоземельных элементов методом разделительной хроматографии на бумаге пользуются перегнанным метилэтилкетон — фракцией 78—81° С.

Пиридин

$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$

Мол. вес 79,10

Пиридин — бесцветная жидкость с характерным неприятным запахом. Пл. 0,982; т. кип. 115,1° С. Смешивается с водой, этанолом, эфиром и многими органическими растворителями. Очень гигроскопичен. С водой образует азеотропную смесь с т. кип. 92—93° С, содержащую 59,4% пиридина (около 3 мол. H_2O на 1 мол. $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$). Является слабым основанием; с сильными кислотами образует соли. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси (нижний предел — 1,8%, верхний — 12,4%). Летуч с парами воды.

Пары пиридина вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кашель.

Пиридин применяется для осаждения в виде гидроокисей Fe, Al, Cr и других элементов и отделения их от Mn, Co и Ni. Используется для определения Zn, Cu, Cd, Hg, Ni, Co и других металлов, образующих с пиридином в присутствии роданидных и других анионов малорастворимые соли. Применяется для отделения Li от K и Na. Используется при фотометрическом определении Cu и Sb, а также для обнаружения элементарной серы.

Для осаждения полуторных окислов применяют 20%-ный раствор пиридина. 20 мл пиридина хорошо перемешивают с 80 мл воды.

Для очистки пиридин сначала сушат едким кали, затем перегоняют. На 1 л пиридина берут около 200 г кускового КОН и дают стоять в течение недели. Перегонку ведут в обычном аппарате с дефлегматором (из шести шариков) для очистки от пиколина. Применение резиновых пробок недопустимо. В перегонную колбу помещают стеклянные капилляры.

Собирают фракцию 154,5° С.

Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан)

CCl_4 Мол. вес 153,82

Четыреххлористый углерод — бесцветная тяжелая жидкость с характерным сладковатым запахом. Пл. 1,595; т. кип. 76,7° С. Не способен гореть. При соприкосновении с пламенем образуется фосген. Смешивается с абсолютированным этанолом, эфиром, хлороформом, бензолом, бензином и сероуглеродом. Растворимость в 100 мл воды: 0,097 г при 0° С; 0,08 г при 20° С.

Является наркотиком, как и хлороформ, но с более выраженными последствиями. Предельно допустимое содержание в воздухе — 0,05 мг/л.

Применяется как растворитель жиров, смол, каучука и брома, а также для экстрагирования дитизонатов различных металлов и некоторых других комплексов.

Хлороформ (трихлорметан)

CHCl_3 Мол. вес 119,38

Хлороформ — бесцветная тяжелая жидкость со сладковатым запахом. Пл. 1,489; т. кип. 61,2° С. Смешивается с этанолом, эфиром и другими органическими растворителями. Не смешивается с глицерином. Растворимость в 100 мл воды — 0,82 г. Образует азеотропную смесь с этанолом, кипящую при 59° С (содержание CHCl_3 — 93%) и с водой, кипящую при 56° С (содержание CHCl_3 — 97,5%). Не горюч; не образует взрывоопасных смесей с воздухом.

На свету хлороформ в присутствии воздуха разлагается с образованием фосгена. Для стабилизации к медицинскому хлороформу прибавляют 0,5—10% этанола.

Хлороформ обладает сильным наркотическим действием.

Применяется как растворитель жиров, каучука, различных смол, фосфора и иода, для перекристаллизации различных органических веществ. Широко применяется как экстрагент, например, комплексов дитизона с различными металлами, комплексов Cu и Zn с пиридином и CSN^- , купферонатов, 8-оксихинолинов и многих других.

Для очистки хлороформ промывают 2—3 раза водой в делительной воронке. Затем высушивают прокаленным карбонатом калия (поташем) K_2CO_3 или безводным сульфатом натрия Na_2SO_4 . Перегоняют и хранят в склянке из темного стекла с притертой пробкой.

Циклогексанол

$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$ Мол. вес 100,16

Циклогексанол — бесцветные гигроскопические кристаллы или жидкость с запахом камфары или сивушного масла. Пл. 0,949; т. кип. 161,5° С; т. пл. 24° С. Растворим в этаноле и эфире. Смешивается с бензолом, сероуглеродом и скипидаром. Растворимость в 100 мл воды — 5,7 г. При легком нагревании, даже от тепла руки, насыщенный водный раствор мутнеет.

Применяется вместо эфира для экстракции окрашенных соединений при фотометрическом определении Mo и Re в виде роданидов, Mo — фенилгидразином, Bi — иодидом или 8-оксихинолином.

Этилацетат

(этиловый эфир уксусной кислоты)

$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ Мол. вес 88,11

Этилацетат — бесцветная подвижная жидкость с фруктовым запахом. Пл. 0,901; т. кип. 77,1° С. Смешивается с этанолом, эфиром, хлороформом, бензолом и другими органическими растворителями. Растворимость в 100 мл воды — 8,3 г. Растворяет ~0,9% воды. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси (нижний предел — 2,18%, верхний — 11,5%).

Этилацетат обладает наркотическим действием. Раздражает слизистые оболочки. Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,2 мг/л.

Применяется для экстракции из водных растворов многих соединений, например дитиокарбаминатов. В смеси с бутиловым спиртом применяется для отделения Na и Li от K, Pb и Cs. Применяется в органическом анализе как растворитель для кристаллизации.

Этиловый спирт

(этанол)

C_2H_5OH

Мол. вес 46,07

Этиловый спирт — бесцветная, подвижная жидкость с характерным запахом. Пл. 0,789; т. кип. 78,3° С. Гигроскопичен. С водой образует постоянно кипящую смесь, содержащую 95,57% этанола и кипящую при 78,10° С. Приблизительно такая же концентрация имеющегося в продаже спирта — «ректификат». Этиловый спирт смешивается с водой, эфиром и многими другими органическими растворителями. Растворяет некоторые неорганические вещества и многие органические соединения. Легко воспламеняется. С воздухом образует взрывоопасные смеси (нижний предел — 3,28%, верхний предел — 19,0%).

Применяется как растворитель разнообразных органических веществ и аналитических реагентов; для перекристаллизации, для промывания многих аналитических осадков, для уменьшения растворимости и облегчения осаждения сульфатов Pb, Ca, Sr, Ba, карбонатов, ферроцианидов и т. д., при некоторых фотометрических определениях.

Процентное содержание C_2H_5OH в водных растворах определяют по плотности (табл. 14).

Для получения абсолютированного (безводного) этанола в колбу помещают 1 л спирта ректификата, добавляют 250 г свежeproкаленной и охлажденной в эксикаторе окиси кальция CaO, закрывают колбу пробкой с хлоркальциевой трубкой и дают стоять два дня, время от времени перемешивая. Затем кипятят на водяной бане с обратным холодильником 30—40 мин. для удаления альдегидов и перегоняют с применением дефлегматора. Затем для полного удаления воды добавляют 25 г металлического кальция, закрывают пробкой с хлоркальциевой трубкой и снова оставляют стоять на два дня. После этого этанол сливают и производят перегонку.

Полноту обезвоживания контролируют при помощи белого или серого порошка безводной $CuSO_4$. Кристаллическую $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ обезвоживают в фарфоровой чашке при нагревании на горелке, часто перемешивая стеклянной палочкой до полного побеления. 0,5 г прокаленного $CuSO_4$ взбалтывают с 10 мл этанола в плотно закрытой склянке. Порошок $CuSO_4$ не должен окрашиваться в голубой цвет.

Абсолютированный (обезвоженный) этанол хранят в склянке с притертой пробкой и отбирают совершенно сухой пипеткой.

Этанол можно обезводить также безводным $CuSO_4$. К 1 л этанола добавляют 200—250 г порошка $CuSO_4$, кипятят с обратным холодильником в течение 6 час., оставляют стоять на ночь (закрыв колбу пробкой с хлоркальциевой трубкой) и на следующий день этанол сливают и перегоняют. Перегонку повторяют.

Таблица 14

Плотность водных растворов C_2H_5OH при 20° С

Пл.	C_2H_5OH , %	C_2H_5OH в 100 мл	Пл.	C_2H_5OH , %	C_2H_5OH в 100 мл	Пл.	C_2H_5OH , %	C_2H_5OH в 100 мл
0,9964	1	0,996	0,9449	35	33,07	0,8700	69	60,03
0,9945	2	1,99	0,9431	36	33,95	0,8677	70	60,74
0,9928	3	2,98	0,9411	37	34,82	0,8653	71	61,43
0,9910	4	3,96	0,9392	38	35,69	0,8629	72	62,13
0,9894	5	4,95	0,9372	39	36,55	0,8605	73	62,81
0,9878	6	5,93	0,9352	40	37,41	0,8581	74	63,50
0,9863	7	6,90	0,9331	41	38,26	0,8556	75	64,17
0,9848	8	7,88	0,9311	42	39,11	0,8532	76	64,85
0,9833	9	8,85	0,9290	43	39,95	0,8508	77	65,51
0,9819	10	9,82	0,9269	44	40,78	0,8484	78	66,17
0,9805	11	10,79	0,9247	45	41,61	0,8459	79	66,83
0,9791	12	11,75	0,9226	46	42,44	0,8434	80	67,48
0,9778	13	12,71	0,9204	47	43,26	0,8410	81	68,12
0,9764	14	13,67	0,9182	48	44,08	0,8385	82	68,76
0,9751	15	14,63	0,9160	49	44,89	0,8360	83	69,39
0,9739	16	15,58	0,9138	50	45,69	0,8335	84	70,01
0,9726	17	16,53	0,9116	51	46,49	0,8310	85	70,63
0,9713	18	17,48	0,9094	52	47,29	0,8284	86	71,24
0,9700	19	18,43	0,9071	53	48,08	0,8258	87	71,85
0,9686	20	19,37	0,9048	54	48,86	0,8232	88	72,44
0,9673	21	20,31	0,9026	55	49,64	0,8206	89	73,04
0,9659	22	21,25	0,9003	56	50,42	0,8180	90	73,62
0,9645	23	22,18	0,8980	57	51,19	0,8153	91	74,19
0,9631	24	23,12	0,8957	58	51,95	0,8126	92	74,76
0,9617	25	24,04	0,8934	59	52,71	0,8098	93	75,31
0,9602	26	24,97	0,8911	60	53,47	0,8070	94	75,86
0,9587	27	25,88	0,8888	61	54,22	0,8042	95	76,40
0,9571	28	26,80	0,8865	62	54,96	0,8014	96	76,93
0,9555	29	27,71	0,8842	63	55,70	0,7985	97	77,45
0,9538	30	28,62	0,8818	64	56,44	0,7955	98	77,96
0,9521	31	29,52	0,8795	65	57,17	0,7924	99	78,45
0,9504	32	30,41	0,8771	66	57,89	0,7893	100	78,93
0,9486	33	31,30	0,8748	67	58,61			
0,9468	34	32,19	0,8724	68	59,32			

Этанол, полученный описанным выше способом, содержит ~99,5% C_2H_5OH .

Для более полного удаления воды к 1 л 99,5%-ного этанола добавляют 27,5 г диэтилфталата (диэтиловый эфир фталевой кислоты — бесцветная маслянистая жидкость, без запаха, неприятного горького вкуса; пл. 1,232) и 7 г металлического натрия. Смесь кипятят в течение 1 часа с обратным холодильником, а затем перегоняют, защищая от попадания влаги из воздуха.

Полученный таким образом этанол содержит ~99,95% C_2H_5OH

Эфир этиловый

(диэтиловый эфир, серный эфир)

$C_2H_5OC_2H_5$

Мол. вес 74,12

Этиловый эфир — бесцветная, весьма подвижная и летучая жидкость со своеобразным приятным запахом. Пл. 0,714; т. кип. 34,6° С. Смешивается с этанолом, бензолом, хлороформом и многими другими органическими растворителями. Растворимость в 100 мл воды — 7,5 г. С водой образует постоянно кипящую смесь при 34,15° С, содержащую 1,3% воды. Очень легко воспламеняется. С воздухом образует крайне взрывоопасные смеси (нижний предел — 2,3%, верхний — 7,7%).

Эфир является сильным наркотиком. Предельно допустимая концентрация паров эфира в воздухе — 0,3 мг/л.

Применяется как растворитель жиров, смол и большого числа других органических соединений; для кристаллизации; для отделения Li от K и Na в виде хлоридов (спиртоэфирная смесь, насыщенная HCl); Ca от Sr и Ba в виде нитратов; для экстрагирования солей железа, молибдена и золота из серноокислых растворов; для экстрагирования нитрата уранила.

Для получения безводного (абсолютированного) эфира его сначала настаивают с кусками КОН (для предупреждения возможного взрыва при перегонке). Извлекают куски КОН и насыпают безводный хлорид кальция из расчета 150 г на 1 л эфира, оставляют стоять сутки, время от времени перемешивая. Затем эфир сливают и перегоняют. Перегонную колбу помещают в слегка нагретую воду. При этом следует остерегаться открытого огня. Холодильник охлаждают холодной проточной водой. Сухой приемник должен быть защищен от влаги.

Для контроля обезвоживания встряхивают 10 мл эфира с 0,5 г безводного (бесцветного) $CuSO_4$ в плотно закрытой склянке, при этом он не должен становиться зеленым или голубым.

Глава II

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО (ТИТРИМЕТРИЧЕСКОГО) АНАЛИЗА

Для титрования в объемном анализе применяют растворы известной концентрации. В этом случае концентрацию растворов выражают в единицах нормальности и титром. Нормальность раствора N — это число грамм-эквивалентов вещества, находящееся в 1 л раствора. Если, например, имеется 0,1200 N раствор H_2SO_4 , то это означает, что в 1 л этого раствора содержится 0,1200 грамм-эквивалентов H_2SO_4 .

Величины грамм-эквивалентов для каждого вещества устанавливают, исходя из уравнения реакции.

Титром называется количество вещества в граммах, содержащееся в 1 мл раствора. Титр обозначается буквой T . Если, например, имеется раствор едкого натра, 1 мл которого содержит 0,004092 г NaOH, то титр его $T_{NaOH} = 0,004092$ г/мл.

Зная нормальность раствора, можно очень легко вычислить его титр. Для этого величину нормальности делят на 1000 и полученное число умножают на величину грамм-эквивалента того вещества, по которому требуется знать титр раствора.

В титриметрическом анализе для вычисления результатов достаточно знать нормальность раствора, использованного для титрования, или его титр (и, конечно, израсходованный объем раствора)*.

* В ряде руководств предлагается применять, кроме того, еще поправочный коэффициент. Он представляет отношение практически найденной величины нормальности раствора $N_{\text{практ}}$ к теоретической нормальности $N_{\text{теор}}$ того же раствора (то есть $N_{\text{практ}}/N_{\text{теор}}$). Поправочный коэффициент показывает, во сколько раз нормальность приготовленного раствора оказалась больше или меньше его теоретической величины. Например, для 0,09376 N раствора поправочный коэффициент будет равен 0,9376 (т. е. $0,1 \cdot 0,09376 = 0,09376$).

Поправочный коэффициент является излишним, он не приводит к упрощению вычислений и, как показывают наблюдения, нередко вызывает путаницу и ошибки. *Примечание редактора.*

Для приготовления титрованных растворов берут точную навеску вещества, растворяют ее в мерной колбе и разбавляют водой до метки. Зная вес взятого вещества в граммах и объем полученного раствора в миллилитрах, вычисляют титр делением веса на объем раствора:

$$T = \frac{g}{v} \text{ г/мл.}$$

Однако в практике далеко не всегда можно приготовить титрованный раствор, как указано выше. Если, например, требуется приготовить титрованный раствор соляной кислоты или едкого натра, то, поскольку точная концентрация соляной кислоты неизвестна, а едкий натр содержит примеси, даже взяв точную навеску названных веществ, нельзя вычислить, сколько граммов HCl или NaOH они содержат.

Чтобы вещество можно было использовать для получения титрованного раствора, исходя из точной его навески, необходимо, чтобы оно удовлетворяло следующим требованиям:

- 1) вещество должно быть химически чистым;
- 2) состав вещества должен строго соответствовать его химической формуле. Например, кристаллогидраты должны содержать точно столько воды, сколько соответствует формуле;
- 3) вещество в твердом виде и в растворе должно быть устойчиво при хранении. Титр раствора не должен изменяться продолжительное время;
- 4) желательно, чтобы вещество имело возможно больший грамм-эквивалентный вес; в этом случае берут большую навеску, что уменьшает относительную ошибку взвешивания.

Если вещество не удовлетворяет перечисленным требованиям, то сначала готовят раствор приблизительно необходимой концентрации. Одновременно с этим готовят соответствующий титрованный раствор другого вещества для установки титра первого раствора. Оттитровав один раствор другим и зная титр одного из них, вычисляют титр другого раствора. Например, титр раствора NaOH можно установить по раствору щавелевой кислоты, которая путем перекристаллизации получается химически чистой, отвечающей формуле $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Титр раствора щавелевой кислоты находят делением величины точной навески в граммах на объем раствора в миллилитрах.

Титр раствора часто рассчитывают не по растворенному веществу, а по определяемому элементу или веществу. Если, например, раствор перманганата калия предназначен для определения железа и титр его равен $T_{\text{KMnO}_4} = 0,003098 \text{ г/мл}$, то 1 мл этого раствора соответствует 0,005474 г железа. Таким образом, титр раствора перманганата по железу: $T_{\text{KMnO}_4/\text{Fe}} = 0,005474 \text{ г/мл}$.

Часто титр раствора устанавливают по определяемому элементу, пользуясь так называемыми «стандартными образцами» с точно

известным содержанием определяемого элемента. Например, при определении марганца в сталях титр раствора арсенита (или арсенит-нитрита) натрия устанавливают по стандартному образцу стали с известным содержанием марганца. Титр раствора по стандартному образцу необходимо устанавливать в условиях выполнения анализа.

Наиболее часто в аналитической практике пользуются децинормальными (0,1 N), пятисантинормальными (0,05 N) и двусантинормальными (0,02 N) растворами.

Удобство работы с растворами одинаковой нормальной концентрации состоит в том, что в этом случае одинаковые их объемы содержат одно и то же число грамм-эквивалентов веществ и поэтому при реакциях между ними расходуются одинаковые объемы растворов. Например, на титрование 20 мл 0,1 N раствора щелочи будет израсходовано 20 мл 0,1 N раствора кислоты. Если же нормальность двух растворов различна, то расход растворов при титровании будет обратно пропорционален их нормальности. Например, на титрование 20 мл 0,1 N раствора щелочи пойдет 10 мл 0,2 N раствора кислоты или 40 мл 0,05 N раствора кислоты.

Произведение объемов двух растворов на их нормальности есть величина постоянная:

$$v_1 \cdot N_1 = v_2 \cdot N_2 \text{ или } \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_2}{N_1}.$$

Это позволяет вычислить нормальность одного раствора, если известна нормальность и израсходованный объем второго раствора (и взятый объем раствора для титрования).

Для установления величины грамм-эквивалента вещества исходят из уравнения реакции, в которой это вещество участвует.


Величина грамм-эквивалента одного и того же вещества зависит от реакции, в которую она вступает. Покажем это на примере тиосульфата натрия. При взаимодействии тиосульфата с соляной кислотой по уравнению



каждая молекула $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ взаимодействует с двумя молекулами HCl. Следовательно, в этой реакции грамм-эквивалент $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ равен половине его молекулярного веса:

$$\mathcal{M}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = \frac{M}{2} = \frac{248,18}{2} = 124,09 \text{ г.}$$

При взаимодействии тиосульфата натрия с иодом



два иона $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ отдают два электрона двум атомам иода, которые при этом переходят в ионы I^- . Следовательно, одному иону иода

соответствует одна молекула $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Величина грамм-эквивалента $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ в этой реакции равна величине его грамм-молекулы:

$$\mathcal{E}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = M = 248,18 \text{ г.}$$

Для того чтобы вычислить титр раствора T по его нормальности N , необходимо величину нормальности разделить на 1000 и умножить на величину грамм-эквивалента вещества \mathcal{E} :

$$T = \frac{N}{1000} \cdot \mathcal{E}.$$

Например, требуется вычислить титр 0,09865 N раствора соляной кислоты (грамм-эквивалент соляной кислоты равен 36,46):

$$T_{\text{HCl}} = \frac{0,09865}{1000} \cdot 36,46 = 0,003597 \text{ г/мл.}$$

ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ МЕРНОЙ ПОСУДЫ

Мерная посуда (мерные колбы, пипетки и бюретки) для выполнения точных аналитических и препаративных работ должна быть всегда проверена путем определения веса чистой воды, заполняющей указанный на посуде объем, или воды, вылитой из нее (при определенной температуре). По весу воды и устанавливают емкость мерной посуды.

Допустимы следующие пределы погрешностей для стеклянной мерной посуды (в мл):

П и п е т к и

Емкость	2	5	10	25	50	100	200
Отклонение	$\pm 0,006$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,04$	$\pm 0,05$	$\pm 0,08$	$\pm 0,10$

Б ю р е т к и

Емкость	5	10	30	40	50	100
Отклонение	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,05$	$\pm 0,08$

М е р н ы е к о л б ы

Емкость	25	50	100	200	500	1000	2000
Отклонение	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$	$\pm 0,08$	$\pm 0,10$	$\pm 0,15$	$\pm 0,30$	$\pm 0,50$

Проверка емкости мерной посуды осложняется тем, что плотность воды изменяется с изменением температуры. Кроме того, взвешивание приходится производить не в пустоте, а на воздухе.

Для облегчения расчетов составлена таблица (табл. 15) для приведения объема воды к объему, занимаемому ею при 20° С. Таблица учитывает поправки на тепловое расширение воды и стекла посуды, а также на различие плотности воды и равновеса при взвешивании на воздухе латунным разновесом (средняя плотность латуни 8,4).

Т а б л и ц а 15

Приведение объема воды к объему, занимаемому ею при 20° С

Температура, °С	Вес воды (в г), который при 20° С в стеклянной посуде занимает объем, равный 1000 мл			
	при давлении (мм рт. ст.)			
	760	740	720	700
9	998,43	998,46	998,49	998,52
10	998,39	998,42	998,45	998,48
11	998,31	998,34	998,37	998,40
12	998,23	998,26	998,29	998,32
13	998,14	998,17	998,20	998,23
14	998,04	998,07	998,10	998,10
15	997,93	997,96	997,99	998,02
16	997,80	997,83	997,86	997,88
17	997,65	997,68	997,71	997,73
18	997,51	997,54	997,57	997,59
19	997,34	997,37	997,40	997,42
20	997,18	997,21	997,24	997,26
21	997,00	997,03	997,06	997,08
22	996,80	996,83	996,86	996,88
23	996,61	996,64	996,67	996,69
24	996,39	996,42	996,45	996,47
25	996,18	996,21	996,23	996,26
26	995,94	995,97	995,99	996,02
27	995,70	995,73	995,75	995,78
28	995,45	995,48	995,50	997,53
29	995,19	995,22	995,24	995,27
30	994,92	994,95	994,97	995,00
31	994,64	994,67	994,69	994,72
32	994,35	994,38	994,40	994,43
33	994,06	994,09	994,11	994,14
34	993,75	993,78	993,80	993,85
35	993,45	993,48	993,50	993,53

Температура 20° С принята за стандартную.

В табл. 15 указывается количество воды в граммах для температур от 9 до 35° С, которое следует отвесить, зафиксировав температуру и барометрическое давление в момент опыта, для того чтобы занимаемый ею в стеклянной мерной посуде объем был равен при 20° С точно 1000 мл. При проверке калибровки посуды дистиллированную воду выдерживают вместе с посудой в комнате, где будет

производиться взвешивание, не менее одного часа, чтобы вода и посуда приняли температуру окружающего воздуха.

В таблице приведены данные для атмосферного давления от 700 до 760 мм. Если атмосферное давление не совпадает точно с приведенным в таблице, а имеет какое-либо промежуточное значение, то берут наиболее близкое его значение. Интерполированием можно найти точное значение, но это практически не требуется, так как ошибка при этом настолько мала, что ею можно пренебречь.

Ошибка в измерении температуры на 1° С приводит к ошибке в определении емкости мерной посуды примерно на 0,02%.

Пипетки. Правильное и хорошо воспроизводимое отмеривание объема пипеткой зависит от способа выливания из нее жидкости. Рекомендуется следующий способ: следует держать пипетку вертикально, прислонив кончик ее к стенке стакана, по истечении всей жидкости пипетку выдерживают в таком положении еще 5 сек. и, не стряхивая последней капли, отнимают ее от стенки стакана.

Как при проверке пипетки, так и в процессе работы необходимо всегда применять один и тот же способ выливания из нее жидкости.

Для проверки емкости пипетки набирают в нее воду до метки и сливают ее указанным способом во взвешенный бюкс с крышкой, затем закрывают бюкс и взвешивают его с точностью до 0,001 г. Температуру воды принимают равной температуре воздуха. Производят не менее трех определений и находят среднее.

По табл. 15 находят вес, который должна иметь вода в номинальном объеме при данной температуре и атмосферном давлении. Разница между табличным и фактическим весом воды указывает, на сколько миллилитров отклоняется полученная емкость пипетки от обозначенного на ней объема.

Пример. Номинальная емкость пипетки 25,0 мл. Температура воздуха (и воды) 23° С, атмосферное давление 742 мм. Средний вес наполнявшей пипетку воды оказался равным 24,884 г; по таблице вес воды должен быть:

$$\frac{996,64 \cdot 25}{1000} = 24,916 \text{ г.}$$

Разница в весе составляет: 24,916—24,884 = 0,032 мл. Объем проверяемой пипетки меньше на 0,032 мл, т. е. он равен 25,0—0,032 = 24,968 мл.

Вычисление можно сделать и иначе, а именно поделить найденный на опыте вес воды в объеме пипетки (24,884) на вес воды, отвечающей емк. 1 мл при данных условиях. Он составляет 0,001 от табличной величины 996,64, т. е. равен 0,99664.

Объем пипетки будет:

$$\frac{24,884}{0,99664} = 24,968 \text{ мл.}$$

Эту величину и следует всегда употреблять в расчетах при пользовании данной пипеткой (округленно 24,97 мл).

Бюретки. Емкость бюретки проверяют с интервалами в 5 или 10 мл. Взвешивание воды с точностью до 0,001 г производят, как при проверке пипетки. Делают не менее трех определений, среднюю величину округляют до сотых долей грамма. Все интервалы объемов измеряют от «0» (нуля).

Пример. Проведена проверка калибровки бюретки емк. 50 мл через каждые 10 мл при 23° С и давлении 742 мм. Результаты проверки приведены в табл. 16. Для интервала 0,00—10,00 мл средний вес из трех взвешиваний оказался равным 9,98 г, в то время как вес в этом интервале (10 мл) должен быть равен (ожидаемый вес):

$$\frac{996,64 \cdot 10}{1000} = 9,966 \text{ г, округленно } 9,97 \text{ г.}$$

Следовательно, истинный объем больше номинального на 9,98—9,97 = 0,01 мл.

Таблица 16

Результаты проверки калибровки бюретки

Интервал, мл	Вес воды, г	Ожидаемый вес, г	Истинный объем, мл	Поправка, мл
0,00—10,00	9,98	9,97	10,01	+0,01
0,00—20,00	19,92	19,93	19,99	—0,01
0,00—30,00	29,88	29,90	29,98	—0,02
0,00—40,00	39,86	39,85	40,01	+0,01
0,00—50,00	49,83	49,83	50,00	±0,00

При пользовании бюреткой в получаемые отсчеты вносят поправки в соответствии с результатами поверочной калибровки или пользуются поправочной кривой, вычерченной по данным таблицы.

Мерные колбы. Вычисляют вес, который должна иметь вода в объеме колбы. Затем на чашку технических весов помещают вымытую и высушенную колбу и разновес, соответствующий вычисленному весу воды в объеме мерной колбы, и уравнивают другую чашку весов дробью или разновесом. Затем убрав с первой чашки разновес, наливают в колбу воду до метки. Если при этом чашки весов окажутся в равновесии, то колба калибрована правильно. Если равновесие будет нарушено, то добавляют или убирают разновес до уравнивания чашек весов. Прибавленный или снятый разновес (вес) и будет являться поправкой к номинальной емкости колбы.

Пример. Вес воды в объеме мерной колбы емк. 250 мл при 23° С и атмосферном давлении 742 мм должен быть:

$$\frac{996,64 \cdot 250}{1000} = 249,16 \text{ г};$$

при проверке он оказался больше на 0,10 г. Следовательно, объем мерной колбы равен $250 + 0,10 = 250,10 \text{ мл}$.

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЯ

В перманганометрии в качестве титрованного рабочего раствора применяют раствор перманганата калия. Всегда готовят приблизительно 0,1 или 0,05 N растворы перманганата калия, а затем устанавливают их титр.

Калий марганцевоокислый

(перманганат калия)


КМпО₄ Мол. вес 158,036

Марганцевоокислый калий — темно-фиолетовые, почти черные, с металлическим блеском кристаллы. Пл. 2, 71.

Растворим в воде с фиолетовым окрашиванием; сильно разбавленные водные растворы имеют розовый цвет.

Растворимость перманганата в 100 мл воды: 2,83 г при 0° С; 25 г при 65°; 32,3 г при 75° С. Растворим также в метиловом спирте, ацетоне и уксусной кислоте. Разлагается этанолом.

При прокаливании КМпО₄ разлагается с выделением кислорода:



Хранят в банках темного стекла с притертой пробкой.

Имеющиеся в продаже препараты х. ч. или ч. д. а. содержат 99,5% КМпО₄.

Для очистки перекристаллизацией растворяют 250 г перманганата калия в 800 мл горячей (80° С) воды. Горячий раствор фильтруют с отсасыванием через стеклянную фильтрующую воронку № 2 или 3, фильтрат быстро переливают в фарфоровую чашку и охлаждают при непрерывном помешивании. Выделившиеся мелкие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием на пористом стеклянном фильтре. Промывают небольшим количеством холодной воды и сушат на стекле в сушильном шкафу при 80—90° С или на воздухе при комнатной температуре.

Перманганат калия — сильный окислитель. При соприкосновении с веществами, способными окисляться, перманганат разлагается с выделением бурого осадка двуокиси марганца.

Растворы перманганата хранят в бутылках темного стекла. Не сильно разбавленные растворы перманганата в темноте не изменяются сравнительно долго. Разбавленные растворы (0,01 N) разлагаются гораздо быстрее, чем концентрированные (0,1 N).


Органические вещества способствуют быстрому разложению растворов перманганата, поэтому при хранении или во время работы необходимо избегать соприкосновения раствора с каучуком, фильтровальной бумагой и т. п. Фильтруют растворы перманганата калия только через волокнистый асбест или стеклянную вату.

Перманганат калия очень энергично окисляет многие органические вещества. Глицерин воспламеняется при добавлении порошка перманганата. Смесь порошка перманганата с концентрированной серной кислотой вызывает воспламенение спирта, бумаги или ваты, смоченной этанолом.

Окислительный потенциал перманганата $E_{\text{KMnO}_4/\text{Mn}^{2+}} = +1,51 \text{ в}$.


В зависимости от кислотности перманганат восстанавливается до двухвалентного марганца, МпО₂ или К₂МпО₄.

В кислой среде реакция протекает с присоединением пяти электронов:




причем образуются ионы двухвалентного марганца Мп²⁺.

В недостаточной кислой или нейтральной среде ион МпО₄⁻ принимает только три электрона:



при этом образуется бурый осадок двуокиси марганца МпО₂.

В щелочной среде ион МпО₄⁻ принимает один электрон:



причем образуется ион марганцовистой кислоты МпО₄²⁻ зеленого цвета.

Перманганометрические определения почти всегда выполняют в кислой среде и очень редко в слабокислой или нейтральной среде. Это объясняется тем, что образование темно-бурого осадка двуокиси марганца затрудняет установление окончания титрования, в то время как в кислой среде образуется бесцветный ион Мп²⁺. При титровании всегда прибавляют некоторый избыток кислоты по сравнению с требующимся теоретически. Избыток кислоты реакции не мешает.

Грамм-эквивалент перманганата равен его молекулярному весу, деленному на число электронов, принимаемых семивалентным марганцем в данной реакции. Так как в зависимости от кислотности марганец в перманганате калия принимает разное число электронов, то и грамм-эквивалент перманганата будет в каждом случае различным.

Для реакции окисления в кислой среде по уравнению (1) грамм-эквивалент KMnO_4 равен

$$\mathcal{E}_{\text{KMnO}_4} = \frac{M}{5} = \frac{158,036}{5} = 31,607 \text{ г.}$$

Для реакции окисления в нейтральной или слабокислой среде по уравнению (2) грамм-эквивалент KMnO_4 равен

$$\mathcal{E}_{\text{KMnO}_4} = \frac{M}{3} = \frac{158,036}{3} = 52,679 \text{ г.}$$

Приготовление раствора перманганата калия

Поскольку перманганатом калия обычно пользуются для титрования в кислой среде, то и растворы его готовят, исходя из грамм-эквивалента, равного 31,607 г. Для приготовления 1 л 0,1 N раствора перманганата требуется растворить $31,607 \cdot 0,1 = 3,1607 \text{ г}$ KMnO_4 в 1 л воды. Кристаллический перманганат калия обычно содержит ряд примесей, особенно двуокись марганца. Кроме того, в первые дни после приготовления раствора происходит окисление случайных органических веществ, содержащихся в дистиллированной воде, вследствие чего концентрация раствора перманганата калия постепенно изменяется. Поэтому сначала готовят раствор перманганата калия приблизительно требуемой концентрации.

Навеску перманганата калия (х. ч. или ч. д. а.) из расчета 3,2 г на 1 л, взвешивают на техно-химических весах на часовом стекле или в бюксе. Точное взвешивание на аналитических весах не имеет смысла. Крупнокристаллический перманганат калия предварительно растирают в фарфоровой ступке.

Взятую навеску KMnO_4 пересыпают в стакан емк. 0,5 л или 1 л, в зависимости от ее величины, и приливают 250 или 500 мл прокипяченной и охлажденной дистиллированной воды, перемешивают стеклянной палочкой, дают раствору отстояться 10 мин. и сливают (декантируют) раствор в приготовленную для него посуду темного стекла — чисто вымытую и сполоснутую дистиллированной водой склянку или бутыл. В стакан снова приливают 250 или 500 мл воды, перемешивают и снова декантируют раствор в склянку. Этот процесс повторяют до растворения всего перманганата калия. На дне стакана обычно остается некоторое количество нерастворимых примесей (главным образом бурый осадок MnO_2), которые выбрасывают.

После каждой декантации склянку с раствором взбалтывают, а после вливания последней порции раствора и оставшегося количества воды раствор перемешивают, закрыв бутыл. стеклянной притертой пробкой и затем оставляют на 7—10 дней в темноте. За это время окисляются все случайные органические примеси в воде, а образовавшаяся двуокись марганца оседает на дно. По прошествии

указанного времени раствор осторожно сливают при помощи стеклянного сифона или фильтруют через стеклянный фильтрующий тигель с пористой пластинкой (через волокнистый асбест или стеклянную вату). Через бумажный фильтр раствор перманганата фильтровать нельзя. Титр выстоявшегося и профильтрованного раствора, защищенного от пыли и испарения, практически не изменяется длительное время. За 4 месяца он понижается на 0,5 %; если раствор не фильтровался, то за то же время титр уменьшается на 5 %.

Титр перманганата уменьшается вследствие окисления органических загрязнений, находящихся в воде, а также вследствие того, что перманганат постепенно разлагается с выделением кислорода. В нейтральных растворах скорость разложения очень мала, но она увеличивается при подкислении раствора. Разложение перманганата ускоряется также действием света, а особенно каталитически присутствием MnO_2 и ионов Mn^{2+} .

Перманганат калия в холодной воде растворяется довольно медленно; его можно растворять в горячей воде.

Для быстрого приготовления 0,1 N раствора перманганата 3,2 г KMnO_4 (х. ч.) растворяют, как описано выше, в 1 л воды, нагревают раствор до кипения и выдерживают его при этой температуре на водяной бане в течение 1 часа. Затем раствор фильтруют через асбест, стеклянную вату или фильтрующую воронку со стеклянной пористой пластинкой в склянку с притертой пробкой. После охлаждения раствора до комнатной температуры устанавливают его титр.

Если титр раствора перманганата уменьшился на 1 %, то необходимо через несколько дней его снова проверить; если титр раствора прогрессивно убывает, то таким раствором пользоваться нельзя. Препарат, из которого готовился раствор, следует очистить перекристаллизацией или вообще изъять из употребления.

Растворы перманганата калия хранят в склянках темного стекла или склянках, покрытых снаружи черным лаком или оклеенных черной бумагой. Можно покрывать склянки чехлами из черной хлопчатобумажной ткани. Склянки с запасными растворами KMnO_4 хранят в темном шкафу.

Титр 0,1 N раствора перманганата калия проводят не реже чем через один-два месяца.

Следует избегать соприкосновения раствора перманганата с резиновыми трубками или пробками. При титровании необходимо пользоваться бюреткой со стеклянным краном.

Для приготовления 0,01 N раствора перманганата отбирают пипеткой 100 мл 0,1 N раствора, переносят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют до метки бидистиллированной водой, перегнанной с несколькими кристалликами перманганата. 0,01 N раствор довольно быстро разлагается и изменяет свой титр; его следует готовить незадолго перед использованием.

Устойчивый длительное время 0,01 N раствор перманганата готовят растворением 0,32 г KMnO_4 (х. ч.) в 1 л дистиллированной воды. Раствор сначала выдерживают в течение 1 часа на кипящей водяной бане, а затем кипятят несколько минут. После охлаждения раствор фильтруют через стеклянную фильтрующую воронку с пористой пластинкой в темную склянку. Титр такого раствора не изменяется 2—3 мес.

Стандартизация раствора перманганата калия

Под стандартизацией раствора понимают процесс определения его нормальности или титра.

Для стандартизации растворов перманганата калия чаще всего используют щавелевую кислоту $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, оксалат натрия $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, оксалат аммония $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, мышьяковистый ангидрид As_2O_3 , металлическое железо, соль Мора $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и т. д.


Лучшими веществами для стандартизации раствора перманганата калия являются щавелевая кислота, оксалат натрия и оксалат аммония.

а) Стандартизация по щавелевой кислоте.

Щавелевая кислота $\text{COOH} \cdot \text{COOH} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 126,064) при 189°C плавится и разлагается с образованием CO , CO_2 и H_2O . Имеющиеся в продаже препараты (х. ч.) содержат 99,8% $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.


При температуре выше 30°C начинается потеря кристаллизационной воды, при 100°C происходит полное обезвоживание. Безводная щавелевая кислота сильно гигроскопична и снова поглощает влагу из воздуха.

Перманганат калия взаимодействует со щавелевой кислотой по уравнению



Применяемая щавелевая кислота должна быть химически чистой, ее состав должен строго соответствовать формуле $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Щавелевую кислоту подвергают очистке путем перекристаллизации и для установки нормальности раствора перманганата применяют только свежеперекристаллизованную щавелевую кислоту, так как она при хранении может терять часть кристаллизационной воды.

Как видно из уравнения реакции, с двумя молекулами KMnO_4 реагирует пять молекул $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$. Ионы $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ окисляются с отдачей двух электронов



откуда грамм-эквивалент щавелевой кислоты равен половине ее молекулярного веса

$$\mathcal{E}_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} = \frac{126,064}{2} = 63,032 \text{ г.}$$

Перекристаллизация щавелевой кислоты. Для приготовления 1 л 0,1 N раствора щавелевой кислоты требуется $63,032 \cdot 0,1 = 6,3032$ г перекристаллизованной щавелевой кислоты.

Для перекристаллизации 100 г щавелевой кислоты отвешивают на техно-химических весах, помещают в стакан емк. 300 мл, приливают 150 мл горячей воды и нагревают на газовой горелке (на сетке) до ее полного растворения, непрерывно перемешивая стеклянной палочкой. Горячий раствор фильтруют через бумажный складчатый фильтр. Воронку и фильтр берут таких размеров, чтобы вместился сразу весь горячий раствор. Воронку следует употреблять с укороченной трубкой, так как длинная трубка забивается кристаллами. Большие количества раствора необходимо фильтровать через воронку для горячего фильтрования. Если при фильтровании раствора в воронке выделились кристаллы, то их растворяют в небольшом объеме горячей воды и затем фильтрат упаривают до первоначального объема.

Для того чтобы ускорить кристаллизацию, стакан с профильтрованным насыщенным раствором $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ помещают для охлаждения в кристаллизатор емк. 2—3 л, наполненный холодной водопроводной водой, и перемешивают; при появлении кристаллов перемешивание ускоряют. По охлаждении раствора перемешивание продолжают еще 10 мин. При этом получают мелкие кристаллы щавелевой кислоты.

Выделившиеся кристаллы отделяют от маточного раствора путем фильтрования под вакуумом. Для этого в фарфоровую воронку Бюхнера помещают сначала фильтр, закрывающий только ее дно. Затем кладут второй фильтр, несколько большего размера. Фильтры смачивают водой из промывалки и отсасывают при помощи водоструйного насоса; при этом фильтры плотно присасываются ко дну воронки. Весь раствор с кристаллами выливают в воронку. Кристаллы, оставшиеся на стенках стакана, отделяют стеклянной палочкой. Затем включают насос и производят отсасывание до тех пор, пока из трубки воронки не прекратится стекание капель раствора в колбу, а кристаллы в воронке не станут белоснежными.

Кристаллическую щавелевую кислоту вместе с фильтрами извлекают из воронки и помещают на сложенный вдвое лист фильтровальной бумаги. Оставшиеся на стенках воронки кристаллы счищают стеклянной палочкой. Кристаллы распределяют равномерно по бумаге, накрывают их вторым листом фильтровальной бумаги и тщательно отжимают. Когда бумага станет влажной, ее заменяют новой и снова отжимают; этот процесс повторяют до тех пор, пока бумага перестанет увлажняться. При каждой смене бумаги

кристаллы разрыхляют и перемешивают стеклянной палочкой. Их сушат до тех пор, пока они перестанут прилипать к стеклянной палочке или будут отставать от нее при легком постукивании. После этого их оставляют на воздухе еще полчаса, распределив тонким слоем на листе фильтровальной бумаги. Выход — около 70 г.

Полученную таким образом кристаллическую щавелевую кислоту хранят в плотно закрытой банке или бюксе.

Приготовление 0,1 N раствора щавелевой кислоты. 0,1 N раствор щавелевой кислоты для стандартизации 0,1 N раствора KMnO_4 обычно готовят в количестве 250—500 мл, но не больше, так как щавелевая кислота в растворе постепенно разлагается и долго храниться не может.

Для приготовления 0,5 л 0,1 N раствора щавелевой кислоты требуется $0,5 \cdot 0,1 \cdot 63,032 = 3,1516$ г. Взвешивание производят на аналитических весах на часовом стекле или в бюксе. Затем навеску щавелевой кислоты переводят в мерную колбу емк. 0,5 л, используя небольшую воронку; щавелевую кислоту сыпают в воронку, а часовое стекло (или бюкс) снова взвешивают. Таким образом, количество $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ находят по разности. Воронку тщательно смывают несколько раз водой из промывалки; всего расходуется 150—200 мл воды. Содержимое колбы осторожно перемешивают до полного растворения щавелевой кислоты, следя при этом, чтобы капли раствора не попали на горло колбы выше метки. Затем содержимое колбы доводят водой до метки, колбу закрывают пробкой и тщательно перемешивают, переворачивая ее несколько раз вверх дном.


Если навеска щавелевой кислоты была 3,2216 г, то титр раствора равен

$$T_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} = \frac{3,2216}{500} = 0,006443 \text{ г/мл.}$$

Нормальность раствора щавелевой кислоты

$$N_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} = \frac{3,2216 \cdot 1000}{63,032 \cdot 500} = 0,1022.$$

Щавелевая кислота в растворенном виде при хранении медленно разлагается под влиянием кислорода воздуха на свету:



Поэтому растворы хранят в темноте.

Щавелевую кислоту в растворе во время хранения разлагают также плесневые грибки. Поэтому к раствору щавелевой кислоты добавляют 300 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты на 1 л раствора. Такой раствор устойчив в течение нескольких месяцев.

Титрование. Для стандартизации раствора перманганата отбирают пипеткой или при помощи бюретки 3—4 порции по 25,0 мл раствора щавелевой кислоты в конические колбы для титрования.

В каждую колбу приливают по 15 мл 2 N раствора серной кислоты и нагревают до 80—90° С (но не до кипения!), затем медленно титруют раствором перманганата, подложив под колбу лист белой бумаги для лучшего наблюдения изменения окраски. Титровать рекомендуется быстро падающими каплями перманганата, при этом раствор необходимо хорошо перемешивать. К концу титрования содержимое колбы подогревают и дотитровывают раствор $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, добавляя по каплям перманганат до появления едва заметного на белом фоне устойчивого бледно-розового окрашивания. Отсчет по бюретке с перманганатом производят по верхнему краю мениска.

Первое титрование обычно дает лишь ориентировочное значение отсчета по бюретке, которое указывает, где следует ожидать конечную точку титрования. Из отсчетов титрования 3—4 последующих проб вычисляют среднее значение. Отсчеты по бюретке делают до сотых долей миллилитра.

Допустим, что при трех титрованиях было израсходовано 25,45; 25,50 и 25,47 мл раствора. Находим среднее:

$$\frac{25,45 + 25,50 + 25,47}{3} = 25,47 \text{ мл.}$$

По взятым для титрования объемам и нормальности раствора щавелевой кислоты вычисляем нормальность раствора перманганата:

$$\begin{aligned} \nu_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} \cdot N_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} &= \nu_{\text{KMnO}_4} \cdot N_{\text{KMnO}_4}, \\ 25,0 \cdot 0,1022 &= 25,47 \cdot N_{\text{KMnO}_4}, \end{aligned}$$

откуда

$$N_{\text{KMnO}_4} = \frac{25,0 \cdot 0,1022}{25,47} = 0,1003.$$

Титр перманганата

$$T_{\text{KMnO}_4} = \frac{N_{\text{KMnO}_4} \cdot \mathcal{E}_{\text{KMnO}_4}}{1000} = \frac{0,1003 \cdot 31,607}{1000} = 0,003171 \text{ г/мл.}$$

Такой способ установки титра называется способом пипетирования, но существует другой способ, называемый методом отдельных навесок.

Для установки титра берут 3—4 отдельных навески свежеперекристаллизованной щавелевой кислоты в колбы для титрования емк. 250 мл и растворяют их в произвольном объеме (50—100 мл) воды. Добавляют по 10 мл 2 N серной кислоты, нагревают до 80—90° С и титруют, как описано выше. Величина навески должна быть такой, чтобы расходовалось примерно около 25 мл 0,1 N раствора перманганата, т. е. навеска щавелевой кислоты должна быть

$$\frac{63,032 \cdot 0,1 \cdot 25}{1000} \approx 0,16 \text{ г.}$$

По результатам титрований рассчитывают нормальности, а затем находят среднее значение из нескольких близко сходящихся определений. Если одна из навесок щавелевой кислоты была 0,1617 г и на ее титрование было затрачено 25,40 мл раствора перманганата, то какова нормальность раствора перманганата?

Нормальность раствора KMnO_4 вычисляем по формуле

$$N = \frac{n \cdot 1000}{\Sigma \cdot v},$$

где n — величина навески, г;

Σ — грамм-эквивалент стандартного вещества;

v — объем раствора, пошедшего на титрование навески, мл;

$$N = \frac{0,1617 \cdot 1000}{63,032 \cdot 25,40} = 0,1010.$$


б) Стандартизация по оксалату аммония или оксалату натрия.

Аммоний щавелевокислый $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (оксалат аммония, мол. вес 142,11) — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,50. Растворим в воде. Мало растворим в этаноле. Имеющиеся в продаже препараты х. ч. или ч. д. а. содержат 99,8% $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Реактив устойчив при хранении на воздухе. Очистку производят перекристаллизацией.

При нагревании от 68 до 133° С теряет одну молекулу воды, при нагревании выше 182° С разлагается.

Оксалат аммония можно приготовить из щавелевой кислоты и аммиака. 104 г щавелевой кислоты $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 160 мл воды при нагревании до 60° С и раствор фильтруют через складчатый фильтр или воронку горячего фильтрования. Фильтрат собирают в фарфоровую чашку, в которой находится 142 мл концентрированного аммиака. Раствор охлаждают холодной водой при непрерывном помешивании. Выпавшие кристаллы сразу же отфильтровывают с отсасыванием и сушат на воздухе при комнатной температуре.

Оксалат аммония взаимодействует с перманганатом по уравнению



Грамм-эквивалент оксалата аммония

$$\Sigma_{(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}} = \frac{M}{2} = \frac{142,11}{2} = 71,055.$$

Для стандартизации раствора перманганата берут три-четыре навески оксалата аммония примерно по 0,18 г, помещают в колбы

для титрования, растворяют в 25 мл воды, прибавляют по 20 мл 2 N раствора H_2SO_4 и нагревают до 70—80° С на водяной бане, не доводя до кипения.

Горячий раствор титруют перманганатом до появления слабо-розового окрашивания. Первые капли прибавленного перманганата обесцвечиваются медленно, затем реакция ускоряется.


Для титрования методом пипетирования готовят 250 или 500 мл 0,1 N раствора $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ в мерной колбе. Для получения 500 мл 0,1 N раствора требуется теоретически 3,5528 г $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, а для 250 мл — 1,7764 г. По навеске и объему вычисляют нормальность приготовленного раствора оксалата аммония.

Отбирают пипеткой 25,0 мл раствора оксалата аммония в колбу для титрования, добавляют 20 мл 2 N раствора H_2SO_4 , нагревают до 70—80° С и титруют раствором перманганата до появления устойчивого слабо-розового окрашивания. Вблизи конечной точки раствор подогревают и дотитровывают. Вычисляют нормальность раствора перманганата или его титр. Если, например, на 25,0 мл раствора $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ с $N=0,1015$ пошло 25,62 мл раствора KMnO_4 , то нормальность раствора перманганата будет

$$N_{\text{KMnO}_4} = \frac{25,0 \cdot 0,1015}{25,62} = 0,09906.$$

Натрий щавелевокислый $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (оксалат натрия, мол. вес 133,998) — белый кристаллический порошок, кристаллизуется без воды.

Растворимость оксалата натрия в 100 мл воды: при 10° С — 2,77 г; при 20° С — 3,30 г; при 80° С — 5,54 г. Нерастворим в этаноле. Начинает разлагаться при температуре выше 240° С на Na_2CO_3 и CO. Негигроскопичен. После перекристаллизации высушивают в сушильном шкафу при 105—110° С. Имеющийся в продаже препарат х. ч. содержит 99,8% $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$. Взаимодействует с перманганатом по уравнению



Грамм-эквивалент оксалата натрия равен:

$$\Sigma_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4} = \frac{M}{2} = \frac{133,998}{2} = 66,999 \frac{1}{2}.$$


Из перекристаллизованного и высушенного препарата готовят раствор необходимой нормальности. Берут три-четыре аликвотные части по 25,0 мл пипеткой. К каждому раствору в колбе приливают по 15 мл 2 N серной кислоты, нагревают до 80—90° С и титруют точно так же, как и щавелевую кислоту, до появления слабо-розового окрашивания.

Для стандартизации 0,1 N раствора KMnO_4 методом отдельных навесок берут несколько навесок оксалата натрия примерно по 0,17 г, растворяют каждую из них в 50—100 мл воды, добавляют по 15 мл 2 N серной кислоты, нагревают до 80—90° С и титруют до появления слабо-розового окрашивания. Титр и нормальность вычисляют, как указано выше (стр. 135, 136).

в) Стандартизация по металлическому железу.

Для стандартизации раствора перманганата пользуются фортепьянной проволокой, содержание железа в которой точно известно и не ниже чем 99,5 %. Применяют также железо, полученное электролитическим путем.

Двухвалентное железо Fe^{2+} окисляется перманганатом калия по уравнению



Грамм-эквивалент металлического железа равен его грамм-атому

$$E_{\text{Fe}} = A_{\text{Fe}} = 55,847.$$

Для стандартизации 0,1 N раствора перманганата готовят 250 мл 0,1 N раствора соли железа, растворяя ~1,4 г (точная навеска) чистого металлического железа.

Железную проволоку предварительно хорошо очищают наждачной бумагой от окислов железа. Растворяют железо в разбавленной серной кислоте. Для того чтобы двухвалентное железо не окислялось кислородом воздуха при растворении, добавляют карбонат натрия или магния, которые под действием серной кислоты выделяют CO_2 .

В колбу с навеской металлического железа добавляют 0,3—0,5 г NaHCO_3 или MgCO_3 приливают 80 или 100 мл разбавленной 1 : 9 серной кислоты, закрывают колбу пробкой с клапаном Бунзена и нагревают на песчаной бане до полного растворения железа. Углекислый газ, выделяющийся при действии серной кислоты на карбонат, вытесняет из колбы воздух.

Клапан Бунзена представляет собой резиновую трубку, имеющую продольный разрез длиной 1 см; одним концом она надевается на короткую стеклянную трубку, вставленную в отверстие в пробке, второй конец закрыт кусочком стеклянной палочки.

После растворения навески железа раствор слабо кипятят еще несколько минут, затем охлаждают (не открывая пробки!) и быстро переливают в мерную колбу. Споласкивают колбу, в которой производилось растворение железа, несколько раз свежeproкипяченной и охлажденной водой, сливая смывные воды в ту же мерную колбу. Содержимое колбы доводят водой до метки, колбу закрывают плотно

пробкой и хорошо перемешивают. Отбирают пипеткой 25,0 мл раствора соли железа в коническую колбу и титруют перманганатом при комнатной температуре до появления слабо-розового окрашивания.

Для стандартизации методом отдельных навесок берут 3—4 навески по 0,15—0,20 г металлического железа в отдельные конические колбы емк. 250 мл, растворяют в 40—50 мл H_2SO_4 (1 : 9) с добавкой 0,3—0,5 г NaHCO_3 с использованием клапана Бунзена, охлаждают и титруют.

Пример. Раствор 1,4072 г фортепьянной проволоки с содержанием 99,6 % железа разбавлен в колбе емк. 250 мл. Для титрования взято три порции раствора по 25,0 мл; на титрование было израсходовано перманганата в среднем 24,75 мл.

В 250 мл раствора содержится двухвалентного железа:

$$\frac{1,4072 \cdot 99,6}{100} = 1,4016 \text{ г}.$$

В 25 мл раствора содержится железа:

$$\frac{1,4016 \cdot 25,0}{250} = 0,1402 \text{ г}.$$

Титр раствора перманганата по железу:

$$T_{\text{Fe}} = \frac{0,1402}{24,75} = 0,005663 \text{ г/мл}.$$

Нормальность раствора перманганата:

$$N_{\text{KMnO}_4} = \frac{0,005663 \cdot 1000}{55,847} = 0,1014.$$


г) Стандартизация по мышьяковистому ангидриду.

Мышьяковистый ангидрид As_2O_3 (трехокись мышьяка, мышьяковистая кислота, мол. вес 197,84) — белый аморфный порошок или стекловидные куски. Образует различные модификации: кристаллический As_2O_3 — в форме правильных октаэдров или тетраэдров (пл. 3,86) или моноклинических игл и листочков (пл. 4,15); аморфный As_2O_3 — стекловидная прозрачная масса (пл. 3,74).

Растворимость в 100 мл воды: 1,2 г при 0° С; 10 г при 100° С. Хорошо растворим в растворах карбонатов щелочных металлов и в соляной кислоте (особенно при нагревании). Очищают его возгонкой или перекристаллизацией (см. стр. 155).

Мышьяковистый ангидрид и соли мышьяковистой кислоты являются сильнейшими ядами. Хранят их в банках, соблюдая правила для ядовитых веществ.

Перманганат калия взаимодействует с арсенитом натрия по уравнению:



Трехвалентный мышьяк окисляется до пятивалентного. Грамм-эквивалент мышьяковистого ангидрида

$$\mathcal{E}_{\text{As}_2\text{O}_3} = \frac{M}{4} = \frac{197,84}{4} = 49,46 \text{ г.}$$

При титровании перманганатом калия в присутствии серной кислоты появляется желто-зеленое или коричневое окрашивание вследствие образования арсенатов трехвалентного марганца.

Реакция в солянокислой среде в присутствии катализатора протекает до конца без осложнений.

Около 0,125 г мышьяковистого ангидрида растворяют в 10 мл 3N раствора NaOH, приливают 15 мл соляной кислоты (1:1) и 50 мл воды. Добавляют каплю 0,002 M раствора иодата калия KIO_3 как катализатор и титруют перманганатом до появления слабо-розового окрашивания.

После оттитровывания нескольких навесок мышьяковистого ангидрида вычисляют нормальность перманганата по каждой навеске, а затем из близко сходящихся результатов находят среднее.

Если, например, взято 0,1321 г мышьяковистого ангидрида и затрачено 27,8 мл раствора перманганата, то нормальность

$$N_{\text{KMnO}_4} = \frac{0,1321 \cdot 1000}{49,46 \cdot 27,8} = 0,09610.$$

Титр раствора перманганата по определяемым веществам

Титр раствора перманганата T по определяемому элементу (или веществу) вычисляют по формуле

$$T = \frac{N_{\text{KMnO}_4}}{1000} \cdot \mathcal{E},$$

где N_{KMnO_4} — нормальность перманганата; \mathcal{E} — величина грамм-эквивалента определяемого вещества или элемента (в г).

Величину грамм-эквивалента находят в таблице (см. табл. 17). Например, титр 0,1000N раствора перманганата по железу ($\mathcal{E} = 55,85$)

$$T_{\text{KMnO}_4/\text{Fe}} = \frac{0,1000 \cdot 55,85}{1000} = 0,005585 \text{ г/мл.}$$

Таблица 17

Грамм-эквиваленты (\mathcal{E}) различных веществ при титровании перманганатом в кислой среде

Титруемое вещество	\mathcal{E}	$\lg \mathcal{E}$	Титруемое вещество	\mathcal{E}	$\lg \mathcal{E}$
$(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	63,03	79959	Mo [Mo (V) — Mo (VI)]	95,94	98200
$(\text{COOH})_2$	45,02	65340	NH_2OH (по Рашигу)	16,52	21791
$(\text{COO})_2$	44,01	64356	HNO_2	23,51	37121
Ca	20,04	30190	N_2O_3	19,00	27884
CaO	28,04	44778	NH_4NO_2	32,02	50548
CaCO_3	50,05	69937	$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$	67,00	82608
Ca $(\text{OH})_2$	37,05	56877	NaClO_3 ($\text{ClO}_3^- \rightarrow \text{Cl}^-$ *)	17,73	24871
Cl Ce	140,12	14650	NaNO_2	34,50	54782
ClO_2 CeO_2	172,12	23583	NaNO_3 ($\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}$)	28,33	45230
Cr	17,33	23880	PbO_2	119,60	07775
Cr_2O_3	25,33	40364	Pb_3O_4	342,79	53503
CrO_4	38,66	58726	S_2O_3 ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \xrightarrow{\text{Fe}^{2+}} 2\text{SO}_4^{2-}$)	96,06	98254
Fe	55,85	74702	Sb [Sb (III) — Sb (V)]	60,88	78447
FeO	71,85	85643	Sb_2O_3	72,88	86261
Fe_2O_3	79,85	90227	Ti ($\text{Ti}^{3+} \rightarrow \text{Ti}^{4+}$)	47,90	68032
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	278,02	44407	U ($\text{U}^{4+} \rightarrow \text{UO}_2^{2+}$)	119,01	07559
$\text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	281,00	44871	U_3O_8	140,35	14722
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	392,14	59344	V [V (IV) \rightarrow V (V)]	50,942	70708
H_2O_2	17,01	23065	V_2O_5	90,94	95875
Mn (по Фольгарду)	16,48	21701	V_2O_3	74,94	87471
Mn (по Гампе)	27,47	43886			
MnO_2 (по Фольгарду)	26,08	41631			

* В скобках дается схема реакции, на которой основано определение.

БИХРОМАТОМЕТРИЯ

В бихроматометрии рабочим титрованным раствором служит раствор бихромата калия $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

Бихромат калия]

(калий двухромовокислый)

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

Мол. вес 294,19

Бихромат калия — оранжево-красные кристаллы. Пл. 2,69. Кристаллизуется без воды. Плавится при 398° С. Начинает разлагаться при нагревании выше 700° С. Весьма устойчив в сухом виде, а также в растворенном состоянии.

Растворимость бихромата калия в 100 мл воды: 7,4 г при 10° С; 12,4 г при 20° С; 18,1 г при 30° С; 68,6 г при 80° С; 81,1 г при 90° С; 94,1 г при 100° С. В этаноле не растворим.

Бихромат калия, как окислитель, имеет следующие преимущества по сравнению с перманганатом:

а) Титрованный раствор бихромата калия можно готовить растворением точной навески соли в определенном объеме воды. Перекристаллизацией и высушиванием при 200° С легко получить препарат химически чистым. После этого его состав точно соответствует формуле $K_2Cr_2O_7$.

б) Раствор бихромата чрезвычайно устойчив. Бихромат калия не разлагается даже при кипячении в кислых растворах. Раствором бихромата можно титровать немедленно после его приготовления. Им можно титровать горячие солянокислые растворы. Бихромат в растворе не действует на резину.

По наблюдениям Карея¹, 0,1 N раствор бихромата, хранившийся в течение 23 лет в склянке с корковой пробкой, по внешнему виду совершенно не изменился и был прозрачен. Нормальность же его изменилась с 0,1004 до 0,1001.


Бихромат калия разрушает кожные покровы, дыхательные пути и хрящевые ткани. Следует остерегаться вдыхания его пыли. С реактивом следует работать в резиновых перчатках под тягой.

Для перекристаллизации 100 г бихромата калия растворяют в 150 мл воды при нагревании до температуры кипения. Энергично размешивая, раствор выливают тонкой струей в фарфоровую чашку для получения мелких кристаллов. Охлаждают раствор ледяной водой и выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием на воронке с пористой стеклянной пластинкой, сушат 2—3 часа при 100—105° С, измельчают и окончательно высушивают при 200° С в течение 10—12 час.

Для получения бихромата калия 300 г хромата калия K_2CrO_4 растворяют в 500 мл воды, раствор фильтруют, прибавляют смесь 117 мл концентрированной азотной кислоты с 250 мл воды и перемешивают. Раствор выпаривают на водяной бане до появления кристаллической пленки, охлаждают, отфильтровывают выпавшие кристаллы с отсасыванием и отжимают между листами фильтровальной бумаги.

Препарат сушат 3 часа при 100—105° С, а затем 10—12 час. при 200° С.

При окислении бихроматом шестивалентный хром восстанавливается до трехвалентного:



Грамм-эквивалент бихромата равен его молекулярному весу, деленному на шесть:

$$Э_{K_2Cr_2O_7} = \frac{M}{6} = \frac{294,19}{6} = 49,032.$$

¹ M. Carey. J. Am. Pharm. As., 16, 115 (1927).

Окислительный потенциал бихромата:

$$E_{Cr_2O_7^{2-}/2Cr^{3+}} = +1,36 \text{ в.}$$

Приготовление раствора бихромата калия

Для приготовления 0,1 N раствора требуется $49,032 \cdot 0,1 = 4,9032 \text{ г}$ перекристаллизованного бихромата калия на 1 л раствора. Взвешивают бихромат калия на аналитических весах, растворяют в мерной колбе и доводят объем водой до метки. Путем деления величины навески на объем вычисляют титр раствора.

Растворы бихромата часто применяют для определения железа, приготовляя растворы его с титром, соответствующим определенному количеству Fe, FeO или Fe_2O_3 . Если, например, растворить 2,1950 г бихромата калия в 1 л воды, то такой раствор будет иметь титр по железу $T_{K_2Cr_2O_7/Fe} = 0,0025 \text{ г/мл}$. Нормальность его $N = 0,04476$.

Если растворить 5,2678 г в 1 л воды, то титр такого раствора будет: по железу — $T_{K_2Cr_2O_7/Fe} = 0,006000 \text{ г/мл}$; по закиси железа — $T_{K_2Cr_2O_7/FeO} = 0,007719 \text{ г/мл}$; по окиси железа — $T_{K_2Cr_2O_7/Fe_2O_3} = 0,008578 \text{ г/мл}$. Нормальность его $N = 0,1074$.

0,05 N раствор бихромата готовят растворением 2,4516 г $K_2Cr_2O_7$ в мерной колбе емк. 1 л и добавлением воды до метки. 0,05 N раствор можно готовить также разбавлением 0,1 N раствора равным объемом воды.

0,01 N раствор $K_2Cr_2O_7$ готовят разбавлением 100 мл 0,1 N раствора в мерной колбе емк. 1 л до метки дважды перегнанной водой или же растворением 0,4903 г $K_2Cr_2O_7$ в мерной колбе емк. 1 л.

Большие количества раствора бихромата (5—10 л) готовят приблизительно нормальной, а затем устанавливают нормальность.

Стандартизация раствора бихромата калия

Титр раствора бихромата устанавливают или проверяют по окиси железа или по стандартному образцу железной руды, а также по чистому металлическому железу.

Окись железа Fe_2O_3 предварительно высушивают при 100—110° С до постоянного веса.

Около 0,2 г окиси железа или стандартного образца руды (например, № 1а) растворяют в 20—25 мл концентрированной соляной кислоты с добавкой 10—20 капель 10%-ного раствора $SnCl_2 \cdot 2H_2O$ (о приготовлении см. на стр. 70) при нагревании на песчаной бане до полного растворения, закрыв колбу часовым стеклом. В присутствии $SnCl_2 \cdot 2H_2O$ растворение происходит быстрее. Навеску Fe_2O_3 можно растворить также и в концентрированной соляной кислоте без добавки $SnCl_2 \cdot 2H_2O$.

После полного растворения окиси железа (отсутствие темных частичек на дне колбы) раствор разбавляют до объема 30—40 мл

водой, нагревают почти до кипения и по каплям, при непрерывном размешивании, добавляют 10%-ный раствор $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ до полного обесцвечивания. При этом трехвалентное железо восстанавливается до двухвалентного. Избыток $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ допускается не более одной-двух капель. Раствор охлаждают в проточной воде до комнатной температуры и добавляют к нему 10 мл насыщенного раствора HgCl_2 или 10 мл раствора HgSO_4 (о приготовлении см. на стр. 74). Через 10 мин. к нему прибавляют воду до 200 мл, 25 мл смеси Кнопа (о приготовлении см. на стр. 49), три—пять капель раствора дифениламиносульфоната и титруют раствором бихромата калия до перехода окраски раствора из чисто зеленой в серо-зеленую, после чего титруют по одной капле до появления устойчивого фиолетового окрашивания.

Можно титровать в присутствии пяти капель дифениламина. При этом наблюдается переход светло-зеленой окраски в сине-фиолетовую. Зеленая окраска вблизи конечной точки усиливается (Cr^{3+}).

В присутствии фенилантраниловой кислоты титруют до перехода светло-зеленого окрашивания в красно-фиолетовое (вишнево-красное); прибавляют три—пять капель раствора фенилантраниловой кислоты.

По расходу раствора бихромата вычисляют его титр по железу. Окись железа содержит 69,94% железа. Умножив величину навески на $\frac{69,94}{100}$, или 0,6994, находят количество железа в навеске. Допустим, что было взято 0,2098 г окиси железа; израсходовано 25,50 мл раствора бихромата. Титр раствора по железу равен:

$$T_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{Fe}} = \frac{0,2098 \cdot 0,6994}{25,50} = 0,005754 \text{ г/мл.}$$

Нормальность раствора

$$N_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = \frac{0,005754 \cdot 1000}{55,85} = 0,1030.$$

При установке титра по стандартному образцу руды величину навески умножают на процентное содержание железа в руде и произведение делят на число затраченных миллилитров раствора бихромата.

Для уверенности в правильности результата оттитровывают три-четыре навески и находят среднее значение титра.

Для установки титра по чистому металлическому железу (фортепьянная проволока) три-четыре навески ее, по 0,15—0,20 г, растворяют при нагревании в 40—50 мл разбавленной (7 : 9) серной кислоты в колбах с клапанами Бунзена, предварительно добавив в колбу 0,3—0,5 г NaHCO_3 или MgCO_3 . После полного растворения железа содержимое колбы слегка кипятят, а затем охлаждают, не вынимая пробки. Раствор разбавляют водой до 200 мл, добавляют к нему 25 мл смеси кислот [150 мл концентрированной H_2SO_4

вливают в 500 мл воды, после охлаждения добавляют 150 мл H_3PO_4 (пл. 1,70) и доводят водой до 1 л, две капли раствора дифениламина и титруют раствором бихромата до появления устойчивого сине-фиолетового окрашивания.

Смесь кислот (H_2SO_4 и H_3PO_4 — смесь Кнопа) добавляют к титруемому раствору для повышения кислотности и для связывания ионов Fe^{3+} , образующихся при титровании, в бесцветный комплекс $[\text{Fe}(\text{PO}_4)_2]^{3-}$.

Разбавление титруемого раствора способствует уменьшению интенсивности зеленой окраски от образующихся ионов Cr^{3+} .

Восстановление иона Fe^{3+} до Fe^{2+} в растворе руды или окиси железа можно произвести при помощи металлического цинка (гранул) или алюминия (стружки) при нагревании до полного обесцвечивания раствора. Отфильтровав через вату избыток нерастворившегося металла-восстановителя, титруют Fe^{2+} бихроматом в присутствии дифениламина, добавив смесь кислот.

Титр раствора бихромата устанавливают с тем восстановителем, какой будет применяться при выполнении анализов.

Приготовление раствора бихромата калия с заданным титром по железу

Для упрощения расчетов при массовых анализах иногда пользуются растворами с титрами, выраженными в простых цифрах. Так, например, по точной навеске (х.ч.) бихромата калия можно приготовить растворы с титрами по железу, равными $T = 0,0025 \text{ г/мл}$ или $T_{\text{Fe}} = 0,0060 \text{ г/мл}$.

Нормальность такого раствора можно вычислить по формуле:

$$N = \frac{1000 \cdot T}{\mathcal{E}},$$

где T — заданный титр по определяемому веществу, г/мл; \mathcal{E} — грамм-эквивалент определяемого вещества, г.

Например, нормальность раствора $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ с титром по железу $T_{\text{Fe}} = 0,0060 \text{ г/мл}$ будет равна:

$$N = \frac{1000 \cdot 0,0060}{55,85} = 0,1074.$$

По заданной нормальности легко вычислить необходимую навеску бихромата калия. Например, для приготовления 1 л 0,1074 N раствора следует взять

$$n = \mathcal{E} \cdot N = 49,032 \cdot 0,1074 = 5,2678 \text{ г } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7.$$

Если же необходимо приготовить большие количества раствора (10—20 л) с заданным титром, то готовят сначала раствор приближенной концентрации, а затем доводят его титр до точного значения.

Допустим, требуется приготовить 10 л раствора $K_2Cr_2O_7$ для определения железа с $T_{Fe}=0,0025$ г/мл. 22 г $K_2Cr_2O_7$ (теоретическая навеска 21,950 г) растворяют в воде и раствор разбавляют до 10 л. При титровании навески стандартного образца руды титр раствора оказался равным $T_{Fe}=0,002516$ г/мл. Вычисляют сколько миллилитров воды следует прибавить к раствору.

$$A = \frac{1000 \cdot (T_1 - T)}{T},$$

где A — требуемое количество миллилитров воды;

T_1 — фактический титр раствора;

T — требуемый титр раствора.

В нашем случае

$$A = \frac{1000 \cdot (0,002516 - 0,002500)}{0,002500},$$

$$A = \frac{1000 \cdot 0,000016}{0,002500} = 6,4 \text{ мл.}$$

Таким образом, к каждому литру раствора необходимо добавить 6,4 мл воды, а на 10 л требуется 64 мл воды.

Взятым на титрование объемом раствора бихромата пренебрегают.

Раствор после добавления к нему 64 мл воды (мерным цилиндром) хорошо перемешивают и снова контролируют его титр. Если отклонение величины титра от необходимого значения не превышает 0,1%, то его устанавливают не менее чем по трем навескам руды.

Если титр раствора оказался меньше требуемого, то добавляют к раствору необходимое количество бихромата калия.

Допустим, титр раствора бихромата калия оказался равным $T_{Fe} = 0,002482$ г/мл. Вычислим избыточное количество воды

$$A = \frac{1000 \cdot (0,002482 - 0,002500)}{-0,002500},$$

$$A = \frac{1000 \cdot (-0,000018)}{0,002500} = \frac{-0,018}{0,0025} = -7,2,$$

т. е. на 1 л взято 7,2 мл избытка воды, а на 10 л — 72 мл.

Необходимое количество бихромата калия на 1 л раствора находим из пропорции

$$1000 : 2,1950 = 72 : x,$$

$$x = \frac{2,1950 \cdot 72}{1000} = 0,001780 \text{ г}$$

(2,1950 — навеска $K_2Cr_2O_7$ на 1 л для раствора с заданным титром). На 10 л раствора следует добавить 0,0178 г бихромата калия. После

растворения дополнительного количества бихромата и перемешивания, титр снова контролируют и, если отклонения его не превышают 0,1%, устанавливают его окончательно.

Для неустойчивых растворов (например, тиосульфата, перманганата), требующих предварительного выстаивания, приготовление раствора с заданным титром производят путем смешивания двух растворов, один из которых несколько концентрированнее требуемого, а второй — раза в два слабее. Готовят предварительно растворы приблизительной концентрации, дают им выстояться и устанавливают их нормальность.

Вычисляют по формуле количество миллилитров разбавленного раствора, которое необходимо прибавить к 1 л более концентрированного раствора, чтобы получить раствор требуемого титра:

$$x = \frac{1000 \cdot (T_1 - T)}{T - T_2},$$

где T_1 — концентрация концентрированного раствора;

T_2 — концентрация разбавленного раствора;

T — требуемая концентрация раствора.

Концентрации могут быть выражены через T или N .

После смешивания растворов титр полученного раствора проверяют титрованием.

Окислительно-восстановительные индикаторы

Окислительно-восстановительные индикаторы (редоксиндикаторы) большей частью представляют собой органические соединения, окисленная и восстановленная форма которых имеет различную окраску. Окраска их изменяется при определенном значении окислительно-восстановительного потенциала титруемого раствора.

✓ Дифениламин $C_6H_5NHC_6H_5$ (мол. вес 169,23) — белые кристаллы со слабым характерным запахом.

Нерастворим в холодной воде; растворим в органических растворителях, в концентрированных растворах минеральных кислот, но при разбавлении растворов водой выпадает в осадок. Ядовит.

0,5 или 1 г дифениламина смачивают 3—5 мл воды и растворяют в 100 мл концентрированной серной или 100 мл 85%-ной фосфорной кислоты при энергичном размешивании. Применяемые кислоты не должны содержать окислителей (азотной или азотистой кислоты), придающих раствору дифениламина синюю окраску. Допустимо лишь слабо-синее окрашивание. Для освобождения серной кислоты от окислителей 150—200 мл ее нагревают до выделения густых белых паров.

Окисленная форма — фиолетовая; восстановленная — бесцветная ($E = +0,76$ в).

Чувствительность дифениламина зависит от температуры и концентрации кислоты. Лучший переход окраски наблюдается при

температуре около 20° С. При 12° С чувствительность понижается в 5 раз. При 50° С и выше синее окрашивание неустойчиво. При кислотности титруемого раствора ниже 0,5 N переход окраски индикатора замедляется.

Дифениламиносульфонат бария $C_{24}H_{20}O_6N_2S_2Ba$ (4-дифениламиносульфонат бария, мол. вес 633,93) — бесцветные, иногда с голубоватым оттенком, мелкие листочки.

Мало растворим в холодной воде, более растворим в горячей. При нагревании разлагается.

1,2 г реактива растворяют в 100 мл горячей воды, добавляют при перемешивании 5 г сухого сульфата натрия и кипятят несколько минут, после отстаивания отфильтровывают выпавший осадок сульфата бария через плотный фильтр.

Вместо дифениламиносульфоната бария можно применять дифениламиносульфонат натрия $C_{12}H_{10}O_3NSNa$ (4-дифениламиносульфонат натрия, мол. вес 271,28). Бесцветный мелкокристаллический порошок. Растворим при нагревании в воде и водно-спиртовых растворах.

8,5 г соли растворяют в 1 л воды.

Приготовление дифениламиносульфоната натрия из дифениламина. Готовят два раствора.

Раствор 1. 1 г дифениламина смачивают 1 мл концентрированной кислоты в фарфоровой чашке и нагревают смесь на песчаной бане 10—20 мин. до 180° С, непрерывно перемешивая до начала загустения. Необходимо избегать перегрева, так как дифениламин при этом обугливается. После охлаждения вещество растворяют в 5—10 мл воды при умеренном нагревании и размешивании.

Раствор 2. 1,74 г едкого натра и 5 г хлорида бария растворяют в 25 мл воды.

20 мл этой смеси нагревают до кипения и помешивая приливают к нему раствор 1. Полученную кислую смесь нейтрализуют оставшимися 5 мл щелочного раствора 2 до слабокислой реакции по бумажке конго и осторожно кипятят для укрупнения осадка сульфата бария. После отстаивания раствор фильтруют через складчатый фильтр. Промывают 2—3 раза горячей водой и разбавляют фильтрат до 50 мл водой. Если необходимо, фильтрование повторяют через плотный фильтр.

Окисленная форма дифениламиносульфоната красно-фиолетовая, восстановленная — бесцветная. Окислительный потенциал $E = +0,84$ в.

Фенилантраниловая кислота $C_6H_4(COOH)NHC_6H_5$ (дифениламин-2-карбоновая кислота, мол. вес 213,24) — бесцветные или слегка серые иглы или порошок.

Нерастворима в холодной воде и очень мало растворима в горячей воде; легко растворима в этаноле при нагревании и в водных растворах щелочей; мало растворима в эфире и бензоле.

0,1 или 0,2 г фенилантраниловой кислоты растворяют при нагревании в 30—40 мл воды, к которой добавлено 0,2 г безводного или 0,6 г кристаллического карбоната натрия, и разбавляют водой до 100 мл. Перед применением раствор фильтруют. Хранят раствор в склянке или капельнице из темного стекла. Раствор устойчив в течение нескольких месяцев.

Окисленная форма — красно-фиолетовая, восстановленная — бесцветная. Окислительный потенциал $E = +1,08$ в.

Нейтральный красный $C_{15}H_{17}N_4Cl$ (нейтральрот, 2-метил-3-амино-6-диметиламинофеназин, хлористоводородная соль, мол. вес 288,78). (О свойствах и приготовлении раствора см. на стр. 222.) При pH 7 окислительный потенциал $E = -0,330$ в. Окисленная форма — красная, восстановленная — бесцветная.

Сафранин Т $C_{20}H_{19}N_4Cl$ — красно-коричневый порошок. Растворим в воде с красной окраской. Этанольные растворы красного цвета с желто-красной флуоресценцией.

Применяют 0,05%-ный водный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = -0,289$ в. Окисленная форма — красная, восстановленная — бесцветная.

Индигомоносульфонат калия $C_{16}H_9O_5N_2SK$ (мол. вес 380, 41) — мелкий фиолетовый порошок. Немного растворим в воде. Нерастворим в этаноле.

Применяют 0,05%-ный водный раствор. При pH 0 окислительный потенциал $E = -0,160$ в. Окисленная форма — синяя, восстановленная — бесцветная.

Индигодисульфат калия или натрия $C_{16}H_8O_8N_2S_2Na_2$ (мол. вес 466,37). (О свойствах см. на стр. 223.)

Применяют 0,05%-ный водный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = -0,125$ в. Окисленная форма — синяя, восстановленная — бесцветная.

Индиготрисульфат калия $C_{16}H_7O_{11}N_2S_3K_3$ (мол. вес 616,7) — темно-синий кристаллический порошок. Немного растворим в воде с сине-фиолетовым окрашиванием. Нерастворим в этаноле.

Применяют 0,05%-ный водный раствор. При pH 7 $E_0 = -0,081$ в (при pH 0 $E_0 = +0,332$ в). Окисленная форма — синяя, восстановленная — бесцветная.

Индиготетрасульфат калия $C_{16}H_6O_{14}N_2S_4K_4$ (мол. вес 734,9) — синие кристаллы или порошок. Растворим в воде. Нерастворим в этаноле.

Применяют 0,05%-ный водный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = -0,046$ в. Окисленная форма — синяя, восстановленная — бесцветная.

Метиленовый синий $C_{16}H_{18}N_3SCl \cdot 3H_2O$ (метиленблау, мол. вес 373,9) — блестящие темно-зеленые кристаллы или мелкий темный порошок. Мало растворим в воде и этаноле на холоду, легче при

нагревании. Растворы окрашены в синий цвет. Растворим в концентрированной H_2SO_4 с желтовато-зеленой окраской. Нерастворим в эфире, бензоле и хлороформе.

Применяют 0,05%-ный водный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = +0,011$ в. Окисленная форма — синяя, восстановленная — бесцветная.

Тионин $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_3\text{SCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (фиолетовая лаута, мол. вес 299,8) — зелено-черный порошок с металлическим блеском. Мало растворим в холодной воде, лучше — в горячей, с фиолетовым окрашиванием.

Применяют 0,05%-ный раствор в 60%-ном этиловом спирте. При pH 7 окислительный потенциал $E = +0,060$ в. Окисленная форма — фиолетовая, восстановленная — бесцветная.

Толуидиновый голубой $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{N}_3\text{SCl}$ (мол. вес 305,8) — темно-зеленый порошок. Легко растворим в воде с сине-фиолетовой окраской. Растворим в этаноле с синей окраской.

Применяют 0,05%-ный раствор в 60%-ном этиловом спирте. При pH 7 окислительный потенциал $E = +0,115$ в. Окисленная форма — красно-фиолетовая, восстановленная — бесцветная.

2,6-Дихлорфенолиндоксо-о-крезолят натрия $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{O}_2\text{NCl}_2\text{Na}$ (мол. вес 290,09) — темно-зеленый порошок. Хорошо растворим в воде и этаноле.

Применяют 0,02%-ный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = +0,181$ в. Окисленная форма — красно-синяя, восстановленная — бесцветная.

2,6-Дибромфенолиндоксофенолят натрия $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{O}_2\text{NBBr}_2\text{Na}$ (мол. вес 379,01) — темно-зеленый, почти черный порошок. Растворим в воде и этаноле.

Применяют 0,02%-ный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = +0,218$ в. Окисленная форма — красно-синяя, восстановленная — бесцветная.

2,6-Дихлорфенолиндоксофенолят натрия $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{O}_2\text{NCl}_2\text{Na}$ (мол. вес 290,09) — темно-зеленый порошок. Хорошо растворим в воде и этаноле.

Применяют 0,02%-ный водный раствор. При pH 7 окислительный потенциал $E = +0,217$ в. Окисленная форма — красно-синяя, восстановленная — бесцветная.

м-Бромфенолиндоксофенолят натрия $\text{C}_{12}\text{H}_7\text{O}_2\text{NBBrNa}$ (3-бромфенолиндоксофенолят натрия, мол. вес 300,10) — темно-фиолетовый, почти черный порошок. Легко растворим в воде и этаноле.

Применяют 0,02%-ный раствор. При pH 7 $E_0 = +0,248$ в. Окисленная форма — красно-синяя, восстановленная — бесцветная.

о-Фенантролин $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 198,22). (О свойствах см. на стр. 106.)

Ферроин $[\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2]_3 \cdot \text{FeSO}_4$ (о-фенантролинжелезо(II)сульфат). Индикатор готовят растворением 1,624 г о-фенантролина гидрохло-


рида и 0,695 г FeSO_4 в 100 мл воды. В 1 N растворе H_2SO_4 окислительный потенциал $E = +1,14$ в. Окисленная форма — слабо-голубая, восстановленная — красная.

Нитрофенантролин $\text{C}_{12}\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$ (мол. вес 225,20) — бесцветные или светло-желтые иглы или мелкокристаллический порошок. Мало растворим в воде, растворим в разбавленной HCl . В виде феррокомплекса $(\text{C}_{12}\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3)_3 \cdot \text{FeSO}_4$ в 1 N растворе H_2SO_4 окислительный потенциал $E = +1,25$ в. Готовится аналогично ферроину (см. выше). Окисленная форма — голубая, восстановленная — красная.

ИОДОМЕТРИЯ

В иодометрии используют превращение элементарного иода в ионы I^- или наоборот. Рабочими титрованными растворами служат раствор иода и тиосульфата натрия.

Иод, являясь слабым окислителем, восстанавливается до I^- -иона:



Эта реакция обратима, окислительный потенциал

$$E_{\text{I}_2/\text{I}^-} = +0,53 \text{ в.}$$

Поэтому иодом окисляются только те вещества, которые имеют меньший потенциал. Ионы иода сильными окислителями окисляются до свободного иода. При этом каждый ион или атом иода теряет или принимает один электрон. Следовательно, грамм-эквивалент иода равен его атомному весу.

$$\text{Э}_\text{I} = A_\text{I} = 126,904.$$

Иод J

Ат. вес 126,904

Иод — блестящие темно-серые кристаллы с металлическим блеском. Легко сублимируется. Пары иода имеют фиолетовую окраску.

Растворимость иода в 100 мл воды: 0,016 г при 0° С; 0,029 г при 20° С; 0,096 г при 60° С; 0,33 г при 90° С. Хорошо растворим в растворах KJ или KBr , а также в этаноле (20,5 г при 15° С).

Растворы иода в водных растворах KJ или KBr , этаноле и эфире бурого цвета, в хлороформе, сероуглероде, четыреххлористом углеороде — фиолетовые.

Иод хранят в банках темного стекла с притертой пробкой. Улетучивается при обыкновенной температуре, пары его ядовиты и действуют на слизистые оболочки; по запаху напоминает бром.

О ч и с т к а и о д а. Имеющийся в продаже иод содержит примеси JCl , JBr , JCl_3 , а также воду. Поэтому иод очищают от примесей возгонкой.

Все работы с иодом (пересыпание, возгонку и т. п.) следует проводить в вытяжном шкафу. Взвешивать иод разрешается только в закрытой посуде (бюксе), так как его пары вызывают быструю коррозию металлических частей весов.

Для приготовления 1 л 0,1 N раствора необходимо взять 12,7 г иода (х.ч.). Для возгонки следует брать на 25% больше рассчитанного количества, т. е. 3,2 г, что составит всего $12,7 + 3,2 = 15,9 \approx 16$ г иода.

Для отвешивания иода тарируют на техно-химических весах подходящих размеров посуду с крышкой (бюкс, пробирку с пробкой), помещают в нее иод и, закрыв бюкс крышкой, взвешивают.

Затем отвешивают на часовом стекле ~ 2 г иодида калия и 8 г прокаленной окиси кальция. Иодид калия вытесняет иод из его соединений с галоидами:



Окись кальция вводится для поглощения воды.

Навески всех трех веществ всыпают в яшмовую или агатовую упку, быстро растирают пестиком и высыпают в колбу для возгонки. Фарфоровая ступка для растирания смеси не годится, так как на ее шероховатой поверхности остается много иода.




Рис. 7. Прибор для возгонки иода




Рис. 8. Возгонка иода с использованием часовых стекол

Возгонку проводят в конической колбе из жаростойкого стекла, вставив в нее через корковую пробку пробирку с холодной водой, или в специальном приборе (рис. 7). Иод возгоняют быстрым вращением колбы в пламени горелки, обогревая лишь ее дно. Нагревание продолжают до тех пор, пока весь объем колбы не заполнится темно-фиолетовыми парами иода, после чего прибор оставляют стоять для охлаждения на асбестовой сетке. Пары иода конденсируются на холодной поверхности пробирки. Осторожно вынув пробку с пробиркой из колбы, стряхивают или счищают чистой стеклянной палочкой кристаллы иода во взвешенный бюкс. Если иода оказалось мало, возгонку продолжают. Полученный иод стряхивают в бюкс. Этот процесс повторяют до получения необходимого количества возгонного иода.

Получение иода х. ч. в приборе для возгонки хорошо иллюстрирует рис. 7. Можно также проводить возгонку иода, используя два больших часовых шлифованных стекла (рис. 8). На нижнее стекло насыпают смесь и накрывают ее вторым стеклом. Стекла помещают на кольцо штатива и осторожно (равномерно) нагревают нижнее стекло на слабом пламени горелки. После того, как пространство между стеклами заполнится парами иода, нагревание прекращают и дают стеклам остыть. Кристаллы, осевшие на верхнем стекле, счищают в бюкс.

Приготовление 0,1 N раствора иода

Иод растворяют в растворе иодида калия. Закрытый бюкс с возгонным иодом взвешивают на аналитических весах и затем осторожно пересыпают через воронку с короткой трубкой в мерную колбу. Бюкс закрывают крышкой, а воронку быстро смывают приготовленным раствором иодида калия и затем промывают водой из промывалки, колбу закрывают пробкой. После этого бюкс взвешивают второй раз, чтобы найти по разности количество иода.

Иод легко растворяется в растворе иодида калия. Иодида калия должно быть в 2—3 раза больше навески иода. Если навеска иода была 12,7 г, то иодида калия необходимо взять ~ 30 г. Это количество KJ растворяют в 250—300 мл воды. Раствор иода не разбавляют водой до тех пор, пока не убедятся в том, что весь иод растворился. Так как растворы иода интенсивно окрашены в бурно-красный цвет, то, для того чтобы установить, весь ли иод растворился, раствор необходимо просматривать на свет. Нерастворившийся иод собирается на дне колбы в виде черных частичек или иногда образует пленку, плавающую на поверхности раствора, с характерным металлическим блеском. Если через 15—20 мин. остался еще нерастворенный иод, следует добавить в колбу ~ 2 г кристаллического иодида калия. Закрыв колбу, но не взбалтывая содержимое, ее наклоняют так, чтобы кристаллы иода и иодида калия оказались в одном месте. Вокруг кристаллов иода образуется зона концентрированного раствора иодида калия и они быстро растворяются.

После полного растворения иода раствор разбавляют водой до метки и вычисляют его титр делением навески иода на объем раствора.

Защищенный от действия света и закрытый притертой пробкой раствор иода сохраняется длительное время без изменений титра.

0,1 N раствор иода, содержащий не менее 4% иодида калия, весьма устойчив.

Чаще, однако, готовят растворы иода приблизительной нормальности, а затем их стандартизируют. Для приготовления 0,1 N раствора 12,7 г иода растворяют в 300 мл водного раствора 40 г иодида калия и разбавляют раствор водой до 1 л. После двух-трех дней выстаивания устанавливают нормальность раствора.

Для приготовления 0,05 N раствора 6,4 г иода растворяют в 150 мл водного раствора 20 г иодида калия и разбавляют раствор водой до 1 л.

После выстаивания в течение 2—3 дней устанавливают нормальность раствора.


0,02 и 0,01 N растворы иода готовят разбавлением 0,1 N раствора в 5 или 10 раз. Отбирают пипеткой 100 мл 0,1 N раствора в мерную колбу емк. 0,5 или 1 л и разбавляют водой до метки.

0,02 и 0,01 N растворы иода мало устойчивы, их концентрацию контролируют ежедневно.


Стандартизация раствора иода

Раствор иода стандартизируют по мышьяковистому ангидриду As_2O_3 , а также — по раствору тиосульфата натрия, моногидрату тиосульфата бария $\text{BaS}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ или по подходящему серусодержащему стандартному образцу. Наиболее точные результаты получают при стандартизации по мышьяковистому ангидриду.

а) Стандартизация раствора иода по мышьяковистому ангидриду. (О свойствах As_2O_3 см. на стр. 139.) Иод взаимодействует с арсеном по уравнению



Арсенит натрия получают растворением мышьяковистого ангидрида в растворе щелочи:



Одна молекула As_2O_3 дает две молекулы NaAsO_2 , а каждый ион AsO_2^- отдает два электрона, следовательно, грамм-эквивалент мышьяковистого ангидрида равен его грамм-молекуле, деленной на 4:

$$\mathcal{E}_{\text{As}_2\text{O}_3} = \frac{M}{4} = \frac{197,84}{4} = 49,46 \text{ г}.$$

Мышьяковистый ангидрид очищают для установки титра раствора иода перекристаллизацией или путем возгонки. Кристаллизацию производят из 20%-ной горячей соляной кислоты путем охлаждения до 0° С. Выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают водой и сушат в эксикаторе над серной кислотой до постоянного веса.

Для очистки As_2O_3 возгонкой небольшое количество мышьяковистого ангидрида помещают в фарфоровую чашку, которую накрывают часовым стеклом и осторожно нагревают. При температуре 200° С начинается улетучивание мышьяковистого ангидрида без плавления и на часовом стекле появляются мелкие кристаллики As_2O_3 , которые после охлаждения счищают стеклянной палочкой в бюкс.

Для получения химически чистого препарата 150 г As_2O_3 растворяют в 350 мл концентрированной соляной кислоты. Раствор переливают в реторту и перегоняют под тягой в токе хлористого водорода в охлаждаемый водой приемник. Полученный дистиллят разделяется на два слоя; нижний слой AsCl_3 взбалтывают с равным объемом концентрированной соляной кислоты для удаления ионов сурьмы. Промывают соляную кислоту до тех пор, пока в примененной для промывания кислоте не будет обнаруживаться сурьма по реакции на оловянной фольге (или с метиловым фиолетовым).

Промытый AsCl_3 из капельной воронки медленно, по каплям, выливают в фарфоровый стакан с 1 л кипящей воды, энергично перемешивая. При этом в результате гидролиза AsCl_3 выделяется As_2O_3 в виде белого кристаллического порошка. Его отфильтровывают с отсасыванием, промывают до удаления следов кислоты и сушат.

Для установки титра раствора иода готовят титрованный раствор арсенита натрия. Чтобы приготовить 250 мл 0,1 N раствора NaAsO_2 , около $\frac{49,46 \cdot 0,1 \cdot 250}{1000} = 1,2365$ г As_2O_3 растворяют в 10—15 мл 1 N NaOH при слабом нагревании. Прибавляют 1 N раствор соляной или серной кислоты до нейтральной или слабокислой реакции по лакмусу. Добавляют 100—150 мл 4%-ного раствора бикарбоната натрия NaHCO_3 и доводят объем раствора в мерной колбе до 250 мл. Раствор бикарбоната натрия готовят без нагревания. Он не должен окрашивать фенолфталеин, в противном случае к нему добавляют по каплям кислоту до обесцвечивания. Для установки титра раствора иода берут пипеткой 25,0 мл его раствора и титруют приготовленным раствором арсенита натрия. Сначала титрование ведут без индикатора до тех пор, пока цвет раствора иода станет светло-желтым, после чего добавляют 2—3 мл крахмала и продолжают титровать до полного обесцвечивания.

Если 1,2386 г мышьяковистого ангидрида было растворено в мерной колбе емк. 250 мл, то нормальность раствора арсенита

$$N_{\text{NaAsO}_2} = \frac{1,2386 \cdot 1000}{250 \cdot 49,46} = 0,1002.$$

Допустим, что на 25,0 мл раствора иода пошло (среднее из трех титрований) 24,67 мл раствора арсенита. Тогда нормальность раствора иода

$$N_{\text{J}_2} = \frac{24,67 \cdot 0,1002}{25,0} = 0,09885.$$

Можно поступать и наоборот — титровать раствором иода раствор арсенита или отдельные навески арсенита.

Взвешивают на аналитических весах $\sim 0,15$ г As_2O_3 , растворяют их в 10 мл 1 N раствора NaOH и добавляют 15 мл 1 N раствора серной кислоты (H_2SO_4 должна быть в избытке). Вливают 50 мл воды, содержащей 2 г бикарбоната, добавляют раствор крахмала и титруют раствором иода до появления синего окрашивания.

Титруют несколько навесок As_2O_3 и находят нормальность раствора иода.

Если при титровании 0,1286 г As_2O_3 было израсходовано 25,85 мл раствора иода, то его нормальность

$$N_{\text{J}_2} = \frac{0,1286 \cdot 1000}{49,46 \cdot 25,85} = 0,1006.$$

б) Стандартизация раствора иода по моногидрату тиосульфата бария¹.

Для установки титра растворов иода применяют моногидрат тиосульфата бария $\text{BaS}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Препарат х. ч. легко приготовить в лаборатории. Он вполне устойчив как в сухом виде (до 50° С), так и в растворе. Растворимость в 100 мл воды: 0,208 г при 20° С; 0,399 г при 60° С.

Для получения реактива постепенно смешивают 100 мл водно-этанольного (30 : 70) раствора, содержащего 1,5 г $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и 100 мл водно-этанольного (30 : 70) раствора, содержащего 1,5 г $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Порядок смешивания растворов не имеет значения. Полученный мелкий осадок центрифугируют, маточный раствор сливают, а осадок отфильтровывают через бумажный фильтр (ватман № 5) с отсасыванием. Промывают осадок 10%-ным раствором этанола до отрицательной реакции на ионы Cl^- , сушат на воздухе и хранят в эксикаторе над силикогелем. Выход — приблизительно 87%.

Для стандартизации раствора иода берут 0,1—0,2 г препарата, растворяют в воде при нагревании до 60° С. Раствор охлаждают и титруют раствором иода в присутствии крахмала, как обычно.

Ошибка при стандартизации раствора не превышает 0,1%.

¹ Т. N. Miller. S. J. and Brown. Trans. Kentucky Acad. Sci., 15, N 3. 85 (1954).

в) Стандартизация раствора иода по раствору тиосульфата натрия.


Для установления нормальности раствора иода отбирают пипеткой 25,0 мл раствора иода в колбу для титрования, добавляют 20—30 мл воды и титруют 0,1 N раствором тиосульфата до желтой окраски. Затем добавляют 2—3 мл раствора крахмала и продолжают титровать синий раствор до полного обесцвечивания. Раствор крахмала добавляют вблизи конечной точки, когда иода в растворе остается очень мало. Если крахмал прибавить раньше, когда иода в растворе еще много, то образуется соединение иода с крахмалом, которое медленно реагирует с тиосульфатом, поэтому легко перетитровать.

Нормальность раствора иода вычисляют, как обычно. Например, на 25,0 мл раствора иода пошло (среднее из трех титрований) 24,85 мл раствора тиосульфата с нормальностью $N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 0,1034$. Нормальность раствора иода будет


$$N_{\text{J}_2} = \frac{0,1034 \cdot 24,85}{25,0} = 0,1028.$$

г) Стандартизация раствора иода по серусодержащим стандартным образцам.

При определении серы в металлах и сплавах иодометрическим способом титр раствора иода устанавливают по стандартному образцу металла или сплава с известным содержанием серы. Навеску стандартного образца сжигают в электрической печи в токе кислорода (в фарфоровой трубке), причем сера окисляется до SO_2 . Выделяющиеся при сжигании газы (вместе с SO_2) пропускают в поглотитель с водой.



Сернистую кислоту титруют раствором иода в присутствии крахмала до слабого посинения (со «свидетелем»):




Титр раствора иода (обычно 0,01 или 0,005 N) рассчитывают на серу. Берут три отдельные навески стандартного образца (по 0,5—1,0 г), если результаты титрований близко сходятся, берут среднее из них и вычисляют титр иода по сере. Например, стандартный образец стали № 150 содержит 0,17% серы, навеска 1 г, на титрование израсходовано (среднее из трех титрований) 10,65 мл 0,005 N раствора иода.

Титр раствора иода по сере

$$T_{\text{J}_2/\text{S}} = \frac{1,0 \cdot 0,17}{10,65 \cdot 100} = 0,0001596 \text{ г / мл.}$$

Тиосульфат натрия

(серноватистокислый натрий)



Мол. вес 248,180

Тиосульфат натрия — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,73.


Хорошо растворим в воде, мало растворим в этаноле. При 56° С плавится в кристаллизационной воде, при 100° С теряет воду. При прокаливании распадается на Na_2S и Na_2SO_4 . Кислотами разлагается с выделением S и SO_2 . Имеющийся в продаже препарат (ч.д.а.) содержит 99,0% $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

Технический тиосульфат, употребляемый в фотографии, загрязнен примесями, поэтому его очищают перекристаллизацией. Даже химически чистый тиосульфат не соответствует формуле $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Поэтому сначала готовят 0,1 N раствор тиосульфата и затем устанавливают его титр.

Для очистки 700 г технического тиосульфата растворяют в 300 мл воды при нагревании. Горячий раствор фильтруют и охлаждают снегом или льдом до 0° С при непрерывном помешивании. При этом выделяются довольно мелкие кристаллы, их отфильтровывают с отсасыванием и еще раз перекристаллизовывают.

Для получения препарата, содержащего 99,99% $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, очищенную перекристаллизацией соль растирают в ступке с этанолом. Полученную жидкую массу сливают в воронку с фильтром, дают этанолу стечь, промывают соль абсолютным этанолом и затем эфиром. Препарат оставляют на фильтре в воронке на сутки, прикрыв его фильтровальной бумагой. Готовый препарат хранят в сухой банке с притертой пробкой.

Иод взаимодействует с тиосульфатом по уравнению



Следовательно, два иона $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ отдают молекуле J_2 два электрона. Грамм-эквивалент тиосульфата натрия равен его молекулярному весу:


$$\text{Э}_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 248,180 \text{ г.}$$

Приготовление раствора тиосульфата натрия


Для приготовления 1 л 0,1 N раствора ~24,8 г тиосульфата натрия взвешивают на часовом стекле или в стакане на технико-химических весах и всыпают через воронку в чистую мерную колбу или литровую склянку. Разбавляют водой до 1 л и перемешивают. Дистиллированную воду для приготовления раствора употребляют свежеперегнанной (или предварительно прокипяченной и охлажденной). Склянка для раствора должна быть тщательно вымыта: если она мылась хромовой смесью или какой-либо кислотой, то ее сле-

дует хорошо после этого промыть водой, а затем раствором карбоната или бикарбоната натрия для удаления остатков кислоты. В противном случае следы кислоты будут способствовать частичному разложению тиосульфата — образованию мути.

Нормальность раствора тиосульфата натрия в течение первых 10 дней после приготовления раствора несколько увеличивается, поскольку тиосульфат реагирует с угольной кислотой, растворенной в воде, с образованием бисульфита натрия:



который реагирует с иодом по уравнению



Следовательно, из 1 г-эquiv $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ получается 2 г-эquiv NaHSO_3 , так как 1 г-эquiv $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ равен 1 молю, а 1 г-эquiv NaHSO_3 — $1/2$ моля. Поэтому устанавливать титр раствора тиосульфата натрия следует не раньше 10 дней после его приготовления. Если же раствор приготовлен на свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воде, то установку титра можно производить через день после его приготовления.

Для повышения устойчивости раствора тиосульфата натрия к нему прибавляют 0,1 г карбоната натрия на 1 л раствора.

Растворы тиосульфата натрия хранят в бутылках, закрытых пробкой с хлоркальциевой трубкой, наполненной натронной известью или аскаритом, для защиты от CO_2 воздуха.

При длительном хранении титр раствора тиосульфата натрия медленно уменьшается вследствие окисления тиосульфата кислородом воздуха:




а также из-за разложения его тиобактериями. В качестве антисептика на 1 л раствора добавляют 10 мг HgJ_2 (о приготовлении см. на стр. 163) и, кроме того, защищают от действия света, так как он благоприятствует развитию тиобактерий.

Стандартизация раствора тиосульфата натрия

а) Стандартизация раствора тиосульфата натрия по бихромату.

Бихромат в кислой среде выделяет из иодида калия свободный иод в эквивалентном количестве. Выделившийся иод титруют раствором тиосульфата:



Два атома шестивалентного хрома в молекуле $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ принимают

шесть электронов; грамм-эквивалент бихромата калия

$$E_{K_2Cr_2O_7} = \frac{M}{6} = \frac{294,19}{6} = 49,032.$$

Нормальность раствора тиосульфата по $K_2Cr_2O_7$ устанавливают следующим образом: в три колбы емк. 250 мл берут точные навески бихромата калия примерно по 0,125 г. В колбы приливают по 10 мл воды и по растворении непосредственно перед титрованием добавляют иодид калия в четырехкратном количестве по отношению к навеске бихромата (т. е. ~0,5 г), взвешивая его на техно-химических весах. Затем добавляют 15 мл 10%-ной по объему серной кислоты, закрывают колбу часовым стеклом для предотвращения улетучивания иода и выдерживают 10 мин., для того чтобы закончилась реакция между бихроматом и иодидом калия. Колбу ставят в темное место, чтобы избежать частичного окисления иодида калия кислородом воздуха.

К растворам с выделившимся иодом добавляют 100—150 мл воды и титруют раствором тиосульфата. Раствор при этом постепенно светлеет; после того, как он станет светло-желтым, добавляют 2—3 мл раствора крахмала и дальше продолжают титровать по каплям, перемешивая после добавления каждой капли тиосульфата. Титруют до исчезновения синей окраски раствора. Так как образуется ион Cr^{3+} , то раствор приобретает зеленоватую окраску, которая затрудняет наблюдение за исчезновением синего окрашивания. Если зеленая окраска очень интенсивна, раствор разбавляют водой.

Если навеска бихромата калия 0,1032 г, а расход тиосульфата — 21,45 мл, то нормальность раствора тиосульфата

$$N_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} = \frac{0,1032 \cdot 1000}{49,03 \cdot 21,45} = 0,09813.$$

Нормальность раствора тиосульфата можно установить также по 0,1 N раствору бихромата. Для этого отбирают пипеткой (или при помощи бюретки) три-четыре порции по 25,0 мл 0,1 N раствора бихромата в колбы для титрования, в которых находится по 10—12 мл 10%-ной по объему серной кислоты и по 5—7 мл 20%-ного свежеприготовленного раствора иодида калия. Бихромат вводят сначала в одну колбу, выдерживают ее 5—10 мин. в темноте для завершения реакции, затем разбавляют водой до 200 мл и титруют тиосульфатом. По достижении светло-желтого окрашивания добавляют 2—3 мл раствора крахмала и продолжают титровать тиосульфатом, прибавляя его по каплям, каждый раз хорошо перемешивая раствор, до перехода синей окраски в светло-зеленую. Чтобы проверить, не перетитрован ли раствор, к нему прибавляют одну каплю (не больше!) 0,1 N раствора бихромата, при этом должно вновь появиться устойчивое синее окрашивание. Из 3—4 сходящихся

результатов титрования берут среднее и вычисляют нормальность раствора тиосульфата.


Если на титрование 25,0 мл 0,1000 N раствора бихромата идет 25,50 мл раствора тиосульфата (среднее из трех титрований), то нормальность раствора тиосульфата равна:

$$0,1 \cdot 25,0 = 25,50 \cdot N;$$

$$N_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} = \frac{0,1 \cdot 25,0}{25,50} = 0,09863.$$

6) Стандартизация раствора тиосульфата натрия по перманганату.

Метод основан на реакции



Тиосульфатом оттитровывают иод, выделившийся в эквивалентном количестве при окислении иодида калия перманганатом.

В стакан всыпают 2—3 г иодида калия, растворяют в небольшом количестве воды и прибавляют 5 мл разбавленной 1 : 5 соляной кислоты. Приливают (точно!) 20,0 или 25,0 мл 0,1 N раствора перманганата и перемешивают. При этом раствор приобретает коричневую окраску от выделившегося иода. Прибавляют воду до 100 мл и титруют раствором тиосульфата до слабо-желтого окрашивания, затем добавляют 2—3 мл раствора крахмала и дотитровывают синий раствор до полного обесцвечивания.

Расчет ведут, как обычно.

Иодометрически определяют очень многие вещества. В табл. 18 приведены величины грамм-эквивалентов элементов и веществ при иодометрических титрованиях.

Индикаторы

Крахмал растворимый ($C_6H_{10}O_5$)_x [мол. вес (162)_x] — белый или желтоватый порошок без вкуса и запаха. Нерастворим в холодной воде, в этаноле и эфире; растворим в кипящей воде. Растворимый крахмал представляет собою продукт неполного кислотного гидролиза крахмала.

Растворы крахмала различной концентрации применяются как индикаторы при иодометрических титрованиях.

1%-ный раствор. 10 г растворимого крахмала тщательно растирают в фарфоровой ступке со 100 мл горячей воды. Растертую кашку вливают при перемешивании в 900 мл кипящей воды, прибавляют 2 капли соляной кислоты и кипятят 3—5 мин. По охлаждении и отстаивании в течение суток раствор, если в нем окажутся сгустки, фильтруют. Раствор представляет собой прозрачную или слабоопалесцирующую жидкость.

Таблица 18

Величины грамм-эквивалентов (Э) при иодометрических титрованиях

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
As [As (III) → As (V)]*	37,46	57357	HJO ₃	29,32	46716
AsO ₃	61,46	78859	JO ₄	23,86	37774
As ₂ O ₃	49,46	69425	HJO ₄	23,99	37999
AsO ₄	69,46	84173	KBrO ₃	27,84	44461
As ₂ O ₅	57,46	75937	KClO ₃	20,43	31019
Br	79,91	90260	K ₂ CrO ₄	64,73	81111
BrO ₃	21,32	32878	K ₂ Cr ₂ O ₇	49,03	69048
CN	13,01	11426	KHSO ₃	60,09	77878
CO (5CO + J ₂ O ₅ → 5CO ₂ + J ₂)	70,03	84527	MnO ₂	43,47	63819
Cl (активный)	35,45	54962	Mo	95,94	98200
HClO (ClO ⁻ → Cl ⁻)	26,23	41882	N ₂ H ₄ ·H ₂ SO ₄ (N ₂ H ₄ → N ₂)	32,53	51231
HClO ₃ (ClO ₃ ⁻ → Cl ⁻)	14,08	14852	NaClO (ClO ⁻ → Cl ⁻)	37,22	57082
Cr ₂ (Cr ₂ O ₇ ²⁻ → 2Cr ³⁺)	17,33	23880	NaClO ₃	17,74	24898
Cr ₂ O ₃	25,33	40364	Na ₂ Cr ₂ O ₇	43,66	64008
CrO ₄ ²⁻	38,66	58726	Na ₂ HAsO ₃	84,95	92916
Cr ₂ O ₇ ²⁻	36,00	55634	NaHS (HS ⁻ → S)	28,03	44766
Cu (Cu ²⁺ → Cu ⁺)	63,54	80305	Na ₂ S (S ²⁻ → S)	39,02	59133
CuSO ₄	159,60	20303	NaHSO ₃	52,03	71627
CuSO ₄ ·5H ₂ O	249,68	39738	Na ₂ SO ₃	63,02	79951
Fe (Fe ³⁺ → Fe ²⁺)	55,85	74700	Na ₂ S ₂ O ₃	158,11	19897
Fe(CN) ₆	211,96	32626	Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	248,18	39477
FeCl ₃	162,21	21008	Pb (после осаждения PbCrO ₄)	69,06	83923
Fe ₂ O ₃	79,85	90227	S (S ²⁻ → S)	16,03	20501
FeSO ₄	151,91	18159	H ₂ S (S ²⁻ → S)	17,04	23150
FeSO ₄ ·7H ₂ O	278,02	44407	SO ₂ (SO ₃ ²⁻ → SO ₄ ²⁻)	32,03	50560
H ₂ O ₂	17,01	23065	SO ₃ (SO ₃ ²⁻ → SO ₄ ²⁻)	40,03	60242
HCN	13,51	13077	H ₂ SO ₃	41,04	61322
Hg	100,30	00132	S ₂ O ₈ (S ₂ O ₈ ²⁻ → 2SO ₄ ²⁻)	192,12	28357
HgCl ₂	135,75	13274	Sb [Sb (III) → Sb (V)] ¹	60,88	78447
HgClNH ₂	126,03	10047	Sb ₂ O ₃ [Sb (III) → Sb (V)]	72,88	86261
HgO	108,30	03465	SbOKC ₄ H ₄ O ₆ ·0,5H ₂ O	166,97	22264
J	126,90	10346	Sn [Sn (II) → Sn (IV)]	59,35	77342
HJ	127,91	10690	SnO	67,35	82834
JO ₃ ⁻	29,15	46467			

* В скобках дается схема реакции, на которой основано определение.

0,5% - и 1% - ный растворы сохраняются в прохладном месте 10—12 дней.

0,25% - ный раствор. 2,5 г крахмала растирают в фарфоровой ступке с 0,1 г HgJ₂ в тонкий порошок. Смесь переносят в стакан емк. 1,5 л и заливают 1 л кипящей воды. Энергично перемешивают. Раствору дают отстаиваться сутки, после чего сливают сифоном прозрачную жидкость.

Такой раствор сохраняется более продолжительное время.

Рекомендуется добавлять к раствору крахмала кристаллик камфоры или нафталина.

Для приготовления иодида ртути 0,3 г хлорида ртути HgCl₂ (сулема) и 0,5 г иодида калия KI растворяют отдельно каждый в 10 мл воды. Оба раствора нагревают до кипения, сливают вместе, перемешивают и ставят в темное место. На следующий день осадок отфильтровывают и высушивают между листами фильтровальной бумаги.

Органические растворители. Кроме крахмала в иодометрии применяют (в микроанализе) органические растворители, нерастворимые в воде, например четыреххлористый углерод CCl₄, хлороформ CHCl₃, сероуглерод CS₂, бензол C₆H₆. Они растворяют иод с очень интенсивной окраской, позволяющей обнаруживать очень малые количества иода. Так, бензол представляет в три раза более чувствительный индикатор, чем крахмал. Титрование в этом случае ведут в небольших склянках с хорошо притертыми пробками. После добавления порции титрованного раствора склянку закрывают, смесь энергично взбалтывают и дают отстояться. Титрование продолжают до появления (или исчезновения) окраски в слое органического растворителя.

МЕРКУРОМЕТРИЯ

Для меркурометрических определений готовят раствор нитрата одновалентной ртути (азотнокислой закисной ртути).

Меркурометрическое титрование основывается на двух типах реакций.


1. Одновалентная ртуть восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного в присутствии избытка роданида аммония, при этом исчезает характерная для роданидного комплексного соединения трехвалентного железа кроваво-красная окраска. Таким путем количественно определяют железо, в том числе трехвалентное железо в присутствии ионов двухвалентного железа.

2. Одновалентная ртуть дает с ионами хлора мало растворимый хлорид, выпадающий в осадок ($L_{\text{P Hg}_2\text{Cl}_2} = 5,42 \cdot 10^{-19}$). Это позволяет определять хлориды. В качестве индикатора применяют раствор роданида железа, который обесцвечивается по окончании осаждения хлоридов.

Грамм-эквивалент $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ в обоих случаях один и тот же, он равен:

$$\mathcal{E}_{\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} = \frac{M}{2} = \frac{561,22}{2} = 280,61.$$

Ртуть азотнокислая закисная
(нитрат одновалентной ртути)



Нитрат одновалентной ртути — белое кристаллическое вещество со слабым запахом азотной кислоты. Пл. 4,79. На воздухе выветривается. При 70° С плавится и теряет кристаллизационную воду. При более высокой температуре разлагается на HgO и NO_2 . Ядовит.

Хранят в склянках темного (оранжевого) стекла. При плохой упаковке и длительном хранении (годами) нитрат одновалентной ртути поглощает воду, частично окисляется кислородом воздуха и разлагается, выделяя окислы азота. Постепенно желтеет в результате образования основных солей. Частично разложившаяся соль может оказаться совершенно негодной к употреблению, так как окислы азота мешают устанавливать окончание титрования — обесцвечивания не наступает.

Нитрат одновалентной ртути можно получить в лаборатории растворением избытка металлической ртути в 30%-ной азотной кислоте на холоду. К 150 г металлической ртути приливают 150 мл 30%-ного раствора азотной кислоты пл. 1,180 и оставляют на несколько дней стоять на холоду (10—15°), изредка перемешивая. Смесь кислоты с выделившимися кристаллами сливают с остатка ртути и нагревают в фарфоровой чашке на водяной бане до полного растворения кристаллов и затем медленно охлаждают раствор до 0° С. Выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и промывают небольшим количеством 2%-ного раствора азотной кислоты.

Кристаллы высушивают на пергаментной бумаге 3 час. и еще слегка влажными помещают в темную банку с притертой пробкой.

Маточный раствор упаривают до $\frac{1}{3}$ объема и выкристаллизовывают еще некоторое количество азотнокислой закисной ртути.

Приготовление растворов

Нитрат одновалентной ртути при растворении в воде гидролизуются с образованием основных солей, выпадающих в осадок. Для предупреждения образования осадка навеску соли растворяют в небольшом объеме 6 N азотной кислоты, а затем уже разбавляют раствор до необходимого объема водой. В присутствии азотной кислоты одновалентная ртуть (Hg_2^{2+}) окисляется до двухвалентной (Hg^{2+}), в результате чего титр раствора непрерывно изменяется. Для предотвращения этого процесса к раствору прибавляют несколько капель металлической ртути как восстановителя.

Азотная кислота, находящаяся в растворе в избытке, растворяет металлическую ртуть с образованием соли одновалентной ртути, если же в растворе окажется слишком мало кислоты, то образуется осадок основных солей. То и другое неизбежно ведет к изменению титра раствора.

Для 0,1 N раствора $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ наилучшей концентрацией азотной кислоты в растворе является 0,18—0,20 N. При такой кислотности титр раствора изменяется незначительно. Если кислотность раствора окажется более, чем 0,2 N, то часть металлической ртути растворится в избытке кислоты и кислотность раствора, таким образом, понизится до 0,2 N, и дальше титр раствора изменяться не будет. Если же кислотность раствора окажется меньше 0,2 N, то часть соли выпадет в осадок, концентрация соли понизится, а кислотность раствора повысится за счет образующейся в результате гидролиза кислоты. Поэтому кислотность раствора при приготовлении должна быть возможно близкой к 0,2 N.


Титр раствора следует устанавливать не сразу после приготовления, а не менее чем через сутки. Еще лучше дать раствору выстояться в течение недели. Наибольшие изменения происходят в первые дни после приготовления раствора. Более старые растворы всегда имеют устойчивый титр, так как они, кроме того, постепенно освобождаются от мешающих окислов азота.

Растворы хранят в склянках темного стекла.

а) Приготовление раствора из кристаллического нитрата одновалентной ртути.

28,1 г $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 33,5 мл 6 N азотной кислоты и разбавляют водой до 1 л. Добавляют несколько капель металлической ртути и перемешивают.

Если соль имеет запах окислов азота и желтую окраску, то после ее растворения в 6 N азотной кислоте и разбавления водой примерно до $\frac{1}{3}$ л к раствору необходимо прибавить раствор мочевины для удаления окислов азота:




К раствору $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ добавляют порциями по 3—5 мл 25%-ный раствор мочевины и сильно взбалтывают. При этом наблюдается обильное выделение газов. Когда выделение их станет незначительным, раствор разбавляют до литра. Избыток мочевины, оставшийся в растворе, титрованию не мешает.

Для приготовления 0,05 N раствора 14,0 г $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 33,5 мл 6 N HNO_3 , как описано выше, и разбавляют водой до 1 л.

б) Приготовление раствора из кристаллического нитрата двухвалентной ртути путем восстановления ее металлической ртутью.

Нитрат двухвалентной ртути $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ восстанавливается металлической ртутью в 0,1 N растворе довольно медленно, в течение

нескольких месяцев, скорость реакции при этом прогрессивно убывает:



Из одного грамм-моля $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ образуется один грамм-моль $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$, равный двум грамм-эквивалентам.

В 1 N растворе восстановление происходит гораздо быстрее и заканчивается в недельный срок.

17 г $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ (см. стр. 169) растворяют в 100 мл 0,6 N азотной кислоты. Сначала навеску соли растворяют в 10 мл 6 N азотной кислоты, а затем к ней добавляют 90 мл воды и металлическую ртуть и оставляют стоять в течение недели, изредка перемешивая.

Через неделю к раствору добавляют 24 мл 6 N азотной кислоты и разбавляют водой до 1 л. Через сутки раствор пригоден для использования.

в) Приготовление раствора из металлической ртути путем растворения ее в концентрированной азотной кислоте.

При растворении металлической ртути в концентрированной азотной кислоте при комнатной температуре образуется смесь нитратов одно- и двухвалентной ртути. В присутствии мочевины реакция протекает с образованием только нитрата одновалентной ртути.

Для приготовления 1 л 0,1 N раствора $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ помещают около 30—40 г чистой металлической ртути в стакан, приливают 20 мл 25%-ного раствора мочевины и 40 мл концентрированной азотной кислоты (отдельными порциями) и хорошо взбалтывают. При этом выпадает объемистый осадок азотнокислой мочевины $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HNO}_3$ и происходит выделение пузырьков газов. Реакция протекает довольно бурно, с сильным разогреванием. Осадок азотнокислой мочевины вскоре растворяется и через 30—40 мин. (в течение которых содержимое стакана слегка подогревают) реакция практически прекращается. После окончания реакции и охлаждения раствора к нему добавляют 33,5 мл 6 N азотной кислоты и разбавляют водой до 1 л.

Более разбавленные растворы получают растворением соответственно меньшей навески соли. При этом необходимо соблюдать, чтобы кислотность раствора была ~ 0,2 N [33,5 мл 6 N раствора азотной кислоты в 1 л раствора $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$]. 0,01 N раствор готовят из 0,1 N разбавлением 100 мл 0,1 N раствора 0,2 N раствором азотной кислоты до 1 л.

Стандартизация растворов

а) Стандартизация по железной руде.

0,2—0,25 г стандартного образца железной руды (например, № 1а, содержащего 54,93% Fe) помещают в колбу емк. 250 мл; смачивают руду несколькими каплями воды, приливают 20 мл

концентрированной соляной кислоты и осторожно взбалтывают содержимое колбы до полного смачивания руды.

Колбу накрывают часовым стеклом и нагревают на песчаной бане до кипения, периодически взбалтывая.

После разложения навески руды в кипящий раствор добавляют по каплям концентрированную азотную кислоту до полного окисления железа, что узнается по окрашиванию раствора в красно-бурый цвет. Для уверенности в полноте окисления добавляют еще несколько капель азотной кислоты.

После окисления к раствору, обмывая стенки колбы, добавляют из промывалки 20—30 мл воды и кипятят 2—3 мин., на закрывая стеклом, для удаления окислов азота.

Сняв колбу с бани (или плитки), раствор разбавляют водой до 200 мл, охлаждают, добавляют 20 мл 40%-ного раствора роданида аммония (избыток роданида аммония необходим для предотвращения образования белой мути Hg_2Cl_2) и сразу же титруют раствором $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$.

При прибавлении раствора роданида аммония появляется очень интенсивное кроваво-красное окрашивание. При титровании раствор $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ приливают сначала небольшими струйками до начала просветления, а затем по каплям, все время взбалтывая и наблюдая за тем, чтобы муть, образующаяся в месте падения капли, полностью исчезала.

Титрование прекращают при полном исчезновении розовой окраски. Появление темной мути в титруемом растворе — признак перетитрования. Для большей уверенности оттитровывают несколько (три-четыре) одинаковых навесок и из близко сходящихся результатов берут среднее.

Так, например, было взято три навески по 0,2500 г стандартного образца железной руды № 1а (содержание железа в стандартном образце 54,93%). Израсходовано в среднем 24,65 мл. Титр раствора $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ по железу

$$T_{\text{Fe}} = \frac{0,2500 \cdot 54,93}{100 \cdot 24,65} = 0,005571 \text{ г / мл.}$$

б) Стандартизация по титрованному раствору железо-аммонийных квасцов.

Готовят 0,1 N раствор железо-аммонийных квасцов и устанавливают его титр весовым методом (см. стр. 213).

Отбирают пипеткой 25,0 мл раствора железо-аммонийных квасцов в колбу для титрования и прибавляют воду до 150 мл, 20 мл 25%-ного раствора роданида аммония и титруют кроваво-красный раствор раствором $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ до обесцвечивания, как описано выше. Титр раствора рассчитывают по железу.

Например, было оттитровано 25,0 мл раствора железо-аммонийных квасцов с титром $T_{\text{Fe}} = 0,005578 \text{ г / мл}$. Израсходовано $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$

25,6 мл (среднее из трех титрований). Титр раствора по железу

$$T_{\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2/\text{Fe}} = \frac{25,0 \cdot 0,005578}{25,6} = 0,005447 \text{ г/мл.}$$

в) Стандартизация по хлориду натрия.

Для приготовления 0,1 N раствора хлорида натрия 5,8443 г перекристаллизованного хлорида натрия, высушенного в муфельной печи при 500—600° С до постоянного веса, растворяют в воде в мерной колбе емк. 1 л и доводят водой до метки. Если навеска NaCl 5,8325 г, то нормальность раствора будет:

$$N = \frac{5,8325}{58,443} = 0,09980.$$

В коническую колбу емк. 250 мл берут 25,0 мл 0,1 N раствора хлорида натрия, добавляют 25 мл воды, 1 мл 0,05 N раствора роданида аммония и 3 мл насыщенного раствора $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$. Титрование ведут 0,1 N раствором $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ до полного обесцвечивания. В растворе образуется белый осадок Hg_2Cl_2 и изменение окраски раствора хорошо заметно.

Для определения индикаторной поправки берут 50 мл воды в такую же колбу, добавляют 1 мл 0,05 N раствора роданида аммония и 3 мл насыщенного раствора $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ и титруют до обесцвечивания. Расход раствора $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ дает индикаторную поправку, которую вычитают из отсчетов по бюретке при титровании проб. Индикаторную поправку находят как среднее из трех отдельных титрований.

Применяемые реактивы. 1. 0,05 N раствор роданида аммония. 3,8 г NH_4SCN растворяют в 1 л воды в мерной колбе.

2. Насыщенный раствор нитрата трехвалентного железа готовят растворением 20—30 г $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ в 10—20 мл воды. Для просветления раствора добавляют несколько капель концентрированной азотной кислоты.

Титр 0,1 N раствора $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ по железу $T_{\text{Fe}} = 0,005585 \text{ г/мл.}$, по окиси железа $T_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,007985 \text{ г/мл.}$, по хлориду натрия $T_{\text{NaCl}} = 0,005844 \text{ г/мл.}$, по хлору $T_{\text{Cl}} = 0,003545 \text{ г/мл.}$

МЕРКУРИМЕТРИЯ

Для меркуриметрических определений готовят титрованные растворы солей двухвалентной ртути, главным образом нитрата двухвалентной ртути $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$.

Определение хлоридов основывается на образовании малодиссоциирующего хлорида ртути HgCl_2 :




Грамм-эквивалент $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$

$$\mathcal{E}_{\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}} = \frac{M}{2} = \frac{333,61}{2} = 166,80.$$

Титрование выполняется в кислой среде.

Ртуть азотнокислая окисная

(нитрат двухвалентной ртути)



Мол. вес 333,61

Нитрат двухвалентной ртути — бесцветное кристаллическое вещество. Пл. 4,39.

Хорошо растворим в воде, при этом гидролизует. Т. пл. 79° С.

Для получения соли к нагретой до 50—60° С смеси 100 мл концентрированной азотной кислоты и 60 мл воды добавляют 100 г металлической ртути, перемешивают и нагревают, добавляя через каждые 20—30 мин. по 10 мл азотной кислоты (1 : 1) до полного растворения ртути и окисления Hg_2^{2+} (проба не должна давать мути от добавления соляной кислоты).

Раствор упаривают на водяной бане при 70° С до образования небольшой пленки, которую разбивают стеклянной палочкой и переводят в раствор нагреванием до 80° С, раствор оставляют стоять на ночь при 5—10° С ниже нуля. Кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают 20 мл азотной кислоты (1 : 1) и помещают в банку с притертой пробкой. Маточный раствор упаривают и получают новую порцию кристаллов.

Приготовление раствора и его стандартизация

Для приготовления 0,1 N раствора $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ 17 г растворяют в воде, к которой добавлено 20 мл 6 N азотной кислоты (403 мл азотной кислоты пл. 1,40 разбавляют до 1 л водой). Раствор разбавляют водой до 1 л и перемешивают.

Раствор $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ можно приготовить из металлической ртути. 10,03 г очищенной ртути растворяют при нагревании в 50 мл 50%-ного раствора HNO_3 . Кипятят до удаления окислов азота, охлаждают, переводят в мерную колбу емк. 1 л, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Для приготовления раствора из окиси ртути 10,83 г HgO растворяют в 50 мл 50%-ной HNO_3 и разбавляют водой до 1 л.

Титр раствора $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ устанавливают по 0,1 N раствору хлорида. (Приготовление 0,1 N раствора NaCl см. стр. 197.) Отбирают 25,0 мл 0,1 N раствора NaCl в колбу для титрования, добавляют воду до 100 мл, пять капель раствора индикатора и 4 мл 0,2 N раствора азотной кислоты. В качестве индикатора применяют 2%-ный этанольный раствор дифенилкарбазона или насыщенный этанольный

раствор дифенилкарбазида (см. стр. 90). Титруют 0,1 N раствором до появления фиолетово-синего окрашивания. Необходимо точно соблюдать кислотность раствора, рН его должен быть в пределах 1,5—2,0; при излишней кислотности окраска появляется после достижения точки эквивалентности, а при недостаточной кислотности окраска появляется слишком рано.

В качестве индикатора можно применять 10%-ный раствор нитропруссид натрия (см. стр. 67). В колбу для титрования отбирают 25,0 мл 0,1 N раствора хлорида натрия, добавляют 5 мл азотной кислоты (1 : 4), 10%-ного раствора нитропруссид натрия (0,1 мл на каждые 10 мл раствора хлорида) и титруют 0,1 N раствором $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ до появления белой исчезающей мути.

Так как при титровании в присутствии нитропруссид натрия наблюдается несколько больший расход раствора $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, то в результате титрования необходимо вносить индикаторную поправку. Для этого по объему затраченного на титрование раствора $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ и его нормальности рассчитывают приблизительно концентрацию HgCl_2 в растворе в конце титрования. Затем приготавливают равный ему объем раствора HgCl_2 найденной концентрации и добавляют такое же количество капель индикатора, как и при титровании. К приготовленному раствору прибавляют по каплям титрованный раствор $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ до появления белой мути. Затраченный при этом объем $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ и является индикаторной поправкой. Эта поправка в дальнейшем вычитается из объема раствора $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, пошедшего на титрование хлорида.

БРОМАТОМЕТРИЯ

В броматометрии в качестве рабочего титрованного раствора применяют раствор бромата калия (бромноватоокислого калия).

Калий бромноватоокислый

(бромат калия)

KBrO_3


Мол. вес 167,008

Бромат калия — белое кристаллическое вещество. Пл. 3,24. При 434° С плавится и разлагается на KBr и O_2 . Бромат калия может вызвать воспламенение этанола и глицерина.

Растворимость бромата калия в 100 мл воды: 6,95 г при 20° С; 49,8 г при 100° С. Хранят в банках оранжевого стекла с притертой пробкой. Может служить исходным веществом для установки титра раствора тиосульфата натрия.

Бромат калия перекристаллизовывают из водного раствора и затем высушивают в сушильном шкафу при 150—180° С. Из препарата (х. ч.) можно готовить титрованные растворы без перекристаллизации соли.

Положительно пятивалентный бром в бромате калия приобретает шесть электронов и превращается при этом в одновалентный анион Br^- . $E_0 = 1,42$ в:



Следовательно, грамм-эквивалент бромата калия равен его грамм-молекуле, деленной на шесть:

$$\mathcal{E}_{\text{KBrO}_3} = \frac{M}{6} = \frac{167,008}{6} = 27,835 \text{ г.}$$

Приготовление 0,1 N раствора бромата калия

Для приготовления 0,1 N раствора бромата калия 2,7835 г химически чистого или перекристаллизованного и высушенного 1—2 часа при 180° С бромата калия растворяют в воде в мерной колбе емк. 1 л и доводят водой до метки.

Для определения сурьмы и мышьяка готовят растворы бромата калия с заранее заданным титром.

Для определения сурьмы 1,3708 г бромата калия растворяют в воде и доводят в мерной колбе объем до 1 л водой, 1 мл такого раствора соответствует 3 мг сурьмы $T_{\text{KBrO}_3/\text{Sb}} = 0,003000 \text{ г/мл}$.

Для определения мышьяка 1,4840 г бромата калия растворяют в воде и доводят водой объем в мерной колбе до 1 л. 1 мл такого раствора соответствует 2 мг мышьяка $T_{\text{KBrO}_3/\text{As}} = 0,002000 \text{ г/мл}$.

В случае необходимости титр раствора бромата калия проверяют по раствору тиосульфата, по мышьяковистому ангидриду или металлической сурьме.

Стандартизация раствора бромата калия

а) Стандартизация по раствору тиосульфата.

Отбирают пипеткой 25,0 мл приготовленного 0,1 N раствора бромата калия в колбу для титрования. Прибавляют 5 мл 4 N соляной кислоты или 5 мл разбавленной (1 : 5) серной кислоты и 10 мл 20%-ного раствора иодида калия. Перемешивают, дают раствору постоять 10 мин. и разбавляют водой до 150—200 мл. Выделившийся иод оттитровывают 0,1 N раствором тиосульфата натрия, прибавляя вблизи конечной точки 2—3 мл раствора крахмала.

Нормальность раствора бромата калия вычисляют из отношения

$$\frac{N_{\text{KBrO}_3}}{N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}} = \frac{\nu_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}}{\nu_{\text{KBrO}_3}}.$$


б) Стандартизация по мышьяковистому ангидриду

Готовят 250 мл 0,1 N раствора арсенита натрия. Для этого отвешивают 1,2365 г чистого мышьяковистого ангидрида As_2O_3 ($\mathcal{E}_{\text{As}_2\text{O}_3} = 49,46$) и растворяют его в 10—15 мл 1 N раствора NaOH . Прибавляют


к раствору 1 *N* раствор серной или соляной кислоты до нейтральной или слабокислой реакции по лакмусу. Раствор переводят в мерную колбу емк. 250 мл, тщательно смывают стакан, в котором производилось растворение, и воронку водой, после чего доводят раствор в колбе водой до метки и перемешивают.

Для титрования отбирают пипеткой 25,0 мл приготовленного раствора арсенита в коническую колбу, добавляют 20 мл 24%-ной соляной кислоты (пл. 1,12), прибавляют 5—6 капель раствора метилового оранжевого, слегка подогревают и титруют раствором бромата, все время перемешивая раствор.

Бромноватая кислота окисляет арсенит:



После окончания окисления арсенита небольшой избыток бромата окисляет накопившийся в растворе бромистый водород:



а выделившийся в результате реакции бром разрушает индикатор-азокраситель и раствор изменяет бледно-розовую окраску на бледно-желтую.

Индикатор разрушается вблизи конечной точки в силу того, что в месте падения капель бромата создается временный избыток ионов BrO_3^- , что сопровождается выделением свободного брома. Поэтому вблизи конечной точки к раствору добавляют еще несколько капель раствора индикатора и титруют далее медленно, перемешивая раствор после добавления каждой капли бромата.

Титруют несколько порций раствора арсенита и по близкосходящимся отсчетам вычисляют нормальность раствора бромата, как обычно.

Некоторые авторы рекомендуют оттитровывать одну пробу ориентировочно, а затем при повторном точном титровании добавлять индикатор незадолго до достижения конечной точки.

В качестве индикатора вместо метилового оранжевого можно применять метиловый красный, а также 0,1—0,2%-ный водные растворы красителей бордо, фуксина, нафтолового сине-черного или бриллиант-понсо 5R.

в) Стандартизация по сурьме.

0,13—0,15 г истертой в порошок сурьмы растворяют в 15 мл концентрированной серной кислоты при нагревании. Раствор при охлаждении разбавляют водой до 100 мл, добавляют 3—5 капель раствора метилового оранжевого или метилового красного и титруют броматом калия до обесцвечивания. Титр рассчитывают по сурьме.

Например, если навеска сурьмы — 0,1352 г, а расход бромата калия — 22,1 мл, то

$$T_{\text{Sb}} = \frac{0,1352}{22,1} = 0,006118 \text{ г/мл.}$$


Если навеска сурьмы — 0,1412 г, а расход бромата калия — 23,1 мл, то

$$T_{\text{Sb}} = \frac{0,1412}{23,1} = 0,006113 \text{ г/мл.}$$



Среднее $T_{\text{Sb}} = 0,006116 \text{ г/мл.}$

БРОМОМЕТРИЯ (БРОМИД-БРОМАТНЫЙ МЕТОД)

Для определения многих органических соединений (фенол, анилин, окси- и аминопроизводные бензола) пользуются смесью бромата с бромидом (KBrO_3 и KBr), которые в кислой среде выделяют свободный бром:



бром в момент выделения броморирует органическое соединение. Избыток брома заменяют иодом, прибавляя в кислый раствор иодид калия:



Иод, выделившийся в количестве эквивалентном избыточному бром, титруют раствором тиосульфата, добавляя вблизи конечной точки 2—3 мл крахмала.

Приготовление 0,1 *N* раствора бромид-бромата и его стандартизация

2,7835 г бромата калия растворяют в воде, к раствору добавляют 10 г бромида калия. После растворения солей раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки.

Титр раствора устанавливают иодометрически. Отбирают пипеткой 25,0 мл бромид-броматного раствора в колбу для титрования и прибавляют 25 мл концентрированной соляной кислоты. Приливают 10 мл 10%-ного раствора иодида калия и через 3 мин. оттитровывают выделившийся иод раствором тиосульфата натрия, добавляя вблизи конечной точки раствор крахмала.

Нормальность раствора вычисляют, как обычно. Раствор бромид-бромата часто применяют для титрования 8-оксихинолинов металлов после их растворения в разбавленной соляной кислоте.

Грамм-эквиваленты металлов при их определении броматометрическим методом через 8-оксихинолины приведены в табл. 19.

При определении алюминия в магниевых сплавах с применением 8-оксихинолина применяют 0,5 *N* раствор бромид-бромата. Для приготовления такого раствора ~ 14 г бромата калия и 50,0 г бромида калия растворяют в воде, раствор фильтруют и разбавляют водой до 1 л.

Таблица 19

Грамм-эквиваленты (Э) металлов при их определении бромато-метрическим методом через 8-оксихинолиаты

Определяе- мый металл	Э	lg Э	Определяе- мый металл	Э	lg Э
Al	2,248	35180	Mo	11,99	07896
Bi	17,42	24097	Ni	7,339	86564
Cd	14,05	14771	Pb	25,90	41330
Ce	11,68	06733	Sb	10,15	00634
Co	7,367	86729	Th	14,50	16147
Cu	7,943	89998	Ti	59,88	77725
Fe	4,654	66783	U	19,84	29754
Ga	5,810	76418	V	6,368	80400
In	9,568	98082	Zn	8,171	91228
Mg	3,039	48273	Zr	5,701	75597
Mn	6,867	83677			

Для стандартизации раствора отбирают калиброванной пипеткой 5 мл раствора бромид-бромата в колбу для титрования, добавляют 40 мл воды, 10 мл 10%-ного раствора KJ и 20 мл соляной кислоты (1 : 1). Закрыв колбу резиновой пробкой, хорошо перемешивают, дают постоять 3 мин., разбавляют водой до 150 мл и титруют 0,1 N раствором $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ до тех пор, пока бурая окраска иода станет светло-желтой. Затем добавляют раствор крахмала и дотитровывают синий раствор до полного обесцвечивания.

ВАНДАТОМЕТРИЯ

В ванадометрии рабочим титрованным раствором служит раствор ванадата аммония (ванадиевокислого аммония) NH_4VO_3 .

Аммоний ванадиевокислый

(метаванадат аммония)

NH_4VO_3

Мол. вес 116,98

Ванадат аммония — белые или светло-желтые кристаллы. Мало растворим в воде, этаноле, ацетоне, эфире. Растворимость ванадата аммония в 100 мл воды: 0,65 г при 18° С; 6,7 г при 70° С (наибольшая растворимость). Аммиак повышает растворимость ванадата, соли аммония понижают ее; в насыщенном растворе хлорида аммония ванадат не растворяется. Водные растворы ванадата разлагаются вследствие гидролиза и желтеют. При температуре выше 135° С

в вакууме ванадат начинает терять NH_3 . При прокаливании на воздухе разлагается на NH_3 , H_2O и пятиокись ванадия V_2O_5 .

Технический препарат ванадата аммония содержит соли K, Na, Al, Cr, Fe, Cu и других металлов, от которых он очищается перекристаллизацией. 100 г NH_4VO_3 растворяют в смеси 1500 мл воды и 60 мл концентрированного аммиака при нагревании до 70° С, дают раствору постоять 40 мин. и фильтруют через складчатый фильтр (Ю. В. Карякин¹ рекомендует добавлять после растворения ванадата 2 г активированного угля).

К фильтрату добавляют 20 г сухого NH_4Cl (или 150 г NH_4NO_3), выпавший осадок NH_4VO_3 отфильтровывают с отсасыванием, промывают 2%-ным раствором NH_4Cl (или дистиллированной водой), а затем этанолом и сушат при 20—25° С (не выше).

Ванадат аммония можно получить из пятиокиси ванадия. Пятиокись ванадия сплавляют со смесью 53 ч. Na_2CO_3 , 69 ч. K_2CO_3 и 15 ч. KNO_3 , плав выщелачивают водой, раствор фильтруют и прибавляют сухой NH_4Cl в 4 раза больше, чем требуется теоретически на навеску V_2O_5 . Выпавший ванадат аммония отфильтровывают с отсасыванием и сушат, как описано выше.

Грамм-эквивалент ванадата аммония равен его молекулярному весу, так как ион VO_3^- при окислении принимает один электрон и пятивалентный ванадий при этом восстанавливается до четырехвалентного состояния.

Приготовление растворов ванадата аммония

Чаще всего в аналитической практике применяют 0,1; 0,05; 0,01 и 0,001 N растворы ванадата аммония.

Для приготовления 0,1 N раствора ~ 11,7 г ванадата аммония помещают в чистый литровый стакан и приливают 150—200 мл воды. Затем добавляют небольшими порциями 150 мл концентрированной серной кислоты при непрерывном энергичном помешивании. При добавлении серной кислоты вначале выпадает пятиокись ванадия — бурый осадок, который в дальнейшем растворяется в серной кислоте при взбалтывании. После охлаждения раствор переводят в мерную колбу и, тщательно смыв стенки стакана, в котором производилось растворение, доводят объем водой до метки и перемешивают.

Кислотность полученного раствора составляет ~ 6 N.

Растворы ванадата меньшей концентрации готовят растворением навески в 6 N HCl в мерной колбе.

Растворы ванадата хранят на рассеянном свете в склянках с хорошо закрытой пробкой. Титр не изменяется в течение нескольких лет.

¹ Ю. В. Карякин, И. И. Ангелов. Чистые химические реактивы. М., Госхимиздат, 1955.

Стандартизация растворов ванадата аммония

Раствор ванадата аммония стандартизируют по соли Мора, металлическому железу (фортепьянной проволоке), сернистому гидразину, а также по окиси железа или стандартному образцу железной руды.

а) Стандартизация по соли Мора.

Для стандартизации 0,1 N раствора ванадата аммония берут несколько навесок по 1,000 г растертой в ступке кристаллической соли Мора и растворяют каждую из них в 25—30 мл воды, к которой добавлено 5 мл концентрированной серной кислоты. Прибавляют три-пять капель 0,1%-ного раствора фенилантраниловой кислоты и титруют двухвалентное железо раствором ванадата до изменения цвета раствора от бледно-голубого до вишнево-красного.

В качестве индикатора применяют также дифениламин или дифениламиносульфонат (см. стр. 147). К титруемому раствору добавляют пять капель дифениламина и титруют до перехода бесцветной окраски в сине-фиолетовую. Добавляют три—пять капель дифениламиносульфоната и титруют до появления красно-фиолетового окрашивания.

Такие же навески соли Мора оттитровывают раствором бихромата известной нормальности, применяя тот же индикатор, с которым титровали раствором ванадата.

Нормальность раствора ванадата рассчитывают по формуле

$$N = \frac{v \cdot N_{K_2Cr_2O_7} \cdot a_1}{v_1 \cdot a},$$

где N — нормальность раствора ванадата;

v — израсходованный объем раствора бихромата;

$N_{K_2Cr_2O_7}$ — нормальность раствора бихромата;

a_1 — навеска соли Мора, взятая для титрования раствором ванадата;

v_1 — израсходованный объем раствора ванадата;

a — навеска соли Мора, взятая для титрования раствором бихромата.

Если навески соли Мора были взяты одинаковыми, тогда множители a_1 и a сокращаются и формула принимает вид:

$$N = \frac{v \cdot N_{K_2Cr_2O_7}}{v_1}.$$

Удобно устанавливать нормальность ванадата по 0,1 N раствору соли Мора. Для этого оттитровывают раствором ванадата и бихромата одинаковые объемы (25,0 мл) соли Мора с одним и тем же индикатором и вычисляют нормальность по указанной формуле.

б) Стандартизация по раствору бихромата калия через соль Мора.

Отбирают 25 мл титрованного 0,1 N раствора $K_2Cr_2O_7$, добавляют 25 мл смеси Кнопа, воду до 150 мл, пять капель фенилантраниловой кислоты и титруют 0,1 N раствором соли Мора до перехода фиолетовой окраски в зеленую.

Отбирают 25 мл стандартизируемого раствора ванадата, добавляют 25 мл смеси Кнопа, 40 мл H_2SO_4 , разбавленной 1 : 3, воду до 150 мл, добавляют пять капель фенилантраниловой кислоты и титруют 0,1 N раствором соли Мора до перехода окраски от фиолетовой в зеленую.

Если объемы растворов $K_2Cr_2O_7$ и NH_4VO_3 отбирают одной и той же пипеткой, то нормальность вычисляют по формуле

$$N_{NH_4VO_3} = \frac{N_{K_2Cr_2O_7} \cdot v_2}{v_1},$$

где v_2 — объем соли Мора, пошедший на титрование раствора NH_4VO_3 , мл;

v_1 — объем соли Мора, пошедший на титрование раствора $K_2Cr_2O_7$, мл.

в) Стандартизация титра по металлическому железу (фортепьянной проволоке).

0,15 г металлического железа помещают в колбу, добавляют 0,5—1,0 г бикарбоната натрия, 100 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты и сразу же закрывают колбу пробкой с клапаном Бунзена или с трубкой, дважды согнутой под прямым углом. Внутри колбы эта трубка оканчивается непосредственно под пробкой, а наружный длинный конец ее погружают в стаканчик или колбочку с насыщенным раствором бикарбоната натрия.

Колбу с навеской нагревают на песчаной бане до полного растворения железа, затем охлаждают. Конец трубки должен все время находиться в растворе бикарбоната. При охлаждении происходит периодическое засасывание раствора бикарбоната в колбу и в результате взаимодействия его с кислотой выделяется CO_2 , который вытесняет воздух из колбы, чем предохраняет двухвалентное железо от окисления.

К остывшему раствору добавляют три капли раствора фенилантраниловой кислоты и титруют раствором ванадата аммония до появления вишнево-красной окраски. Можно титровать также в присутствии дифениламина или дифениламиносульфоната.

Титр раствора ванадата аммония по железу вычисляют по формуле

$$T_{NH_4VO_3/Fe} = \frac{n \cdot a}{100 \cdot v},$$

где n — навеска железа; a — процентное содержание железа в образце фортепьянной проволоки; v — объем ванадата аммония, израсходованный при титровании, мл.


Нормальность раствора находят по формуле

$$N = \frac{T_{\text{Fe}} \cdot 1000}{55,85}.$$

г) Стандартизация по сернокислому гидразину.

Точную навеску дважды перекристаллизованного и высушенного до постоянного веса над серной кислотой сернокислого гидразина $\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ (мол. вес 130,12) растворяют в избытке раствора ванадата аммония и избыток его оттитровывают раствором соли Мора.

В кислой среде ванадат аммония окисляет гидразин по уравнению



На грамм-молекулу гидразина затрачивается четыре грамм-эквивалента ванадата.

0,15 или 0,30 г сернокислого гидразина помещают в колбу для титрования и прибавляют соответственно 25,0 или 50,0 мл раствора ванадата аммония, отмеренных бюреткой или пипеткой и нагревают раствор до 60—80° С, хорошо перемешивая, до прекращения выделения пузырьков азота. Раствор охлаждают и, добавив к нему три-пять капель раствора фенилантраниловой кислоты, титруют избыток ванадата аммония раствором соли Мора до исчезновения вишнево-красного окрашивания.

Затем устанавливают соотношение нормальностей растворов ванадата аммония и соли Мора путем титрования ванадата аммония солью Мора в присутствии трех капель фенилантраниловой кислоты.

Нормальность раствора ванадата аммония вычисляют по формуле

$$N = \frac{a \cdot 1000}{32,53 (v_1 - v_2) \cdot K},$$

где N — нормальность раствора ванадата аммония;

a — навеска гидразина, г;

32,53 — грамм-эквивалент гидразина;

v_1 — объем раствора ванадата, добавленный к гидразину, мл;

v_2 — объем раствора соли Мора, израсходованного на титрование избытка ванадата аммония, мл;


K — коэффициент пересчета соли Мора на ванадат аммония.

ИОДАТОМЕТРИЯ


В иодатометрии рабочими растворами служат раствор иодата калия KJO_3 или раствор смеси иодата калия KJO_3 с иодидом калия KJ .

Окисление иодатом, в зависимости от условий, протекает различно. Сернистая кислота (при определении серы в чугунах и ста-


лях) в кислой среде окисляется сначала с восстановлением иодата до свободного иода:



Выделившийся иод восстанавливается дальше до иодида (J^-) находящимся в избытке сульфитом:



После того как ионы сульфита полностью будут окислены, избыточная капля раствора KJO_3 вызовет выделение свободного иода




вследствие чего появляется синее окрашивание раствора, содержащего крахмал.


В этой реакции грамм-эквивалент KJO_3 равен

$$\mathcal{E}_{\text{KJO}_3} = \frac{M}{6} = \frac{214,00}{6} = 35,667.$$


При титровании в сильноокислой среде (3,5—4,0 N HCl) иодид восстанавливается до однохлористого иода:



Индикатором в этом случае служит хлороформ или четыреххлористый углерод. Окисление протекает в две стадии: сначала выделяется свободный иод



а затем иод вступает в реакцию с иодидом:



Таким образом, элементарный иод, выделившийся вначале, затем переходит в JCl . Поэтому окраска хлороформа или четыреххлористого углерода во время титрования (при сильном взбалтывании) постепенно становится интенсивной, а затем начинает бледнеть и совсем исчезает.

Грамм-эквивалент иодата в этом случае составляет:

$$\mathcal{E}_{\text{KJO}_3} = \frac{M}{4} = \frac{214,00}{4} = 53,50.$$

Иодноватокислый калий

(иодат калия)

KJO_3

Мол. вес 214,00

Иодат калия — белое кристаллическое вещество. Пл. 3,89. При 560° С плавится, при дальнейшем нагревании разлагается.

Растворимость в 100 мл воды: 4,7 г при 0° С; 8,13 г при 20° С; 32,3 г при 100° С. Нерастворим в этаноле. При хранении на воздухе влагу не поглощает. Хранят его в банках оранжевого стекла.

Реактивы х. ч. или ч. д. а. содержат 99,8% KJO_3 .

Для перекристаллизации растворяют 150 г соли в 1 л нагретой до 70—80° С воды. Раствор фильтруют и охлаждают. Выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и промывают на воронке 50 мл воды, сушат на воздухе при 30—40° С и хранят в хорошо закрытой банке оранжевого стекла. Перед взятием навески препарат высушивают в сушильном шкафу при 150—180° С.

Приготовление растворов и их стандартизация

Из химически чистого или перекристаллизованного и высушенного при 180° С иодата калия можно готовить растворы по точной навеске.

Для приготовления 0,1 N раствора 3,5667 г KJO_3 для титрований в кислой среде или 5,3500 г для титрований в сильносолянокислой среде растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе емк. 1 л до метки.

Для определений серы в чугунах и сталях при сжигании навески в токе кислорода применяют 0,0025 N раствор иодид-иодатной смеси. Растворяют 0,0892 г KJO_3 , 17 г KJ и 0,4 г KOH в воде и раствор разбавляют до 1 л в мерной колбе. Титр раствора устанавливают по стандартному образцу чугуна или стали.

Растворы иодата (а также иодид-иодата) очень устойчивы.

В случае необходимости титр раствора контролируют по определяемому веществу. Титр можно устанавливать по металлическим сурьме, олову, мышьяковистому ангидриду As_2O_3 , металлическим таллию или железу, ферроцианиду калия $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$.

Титрование в сильносолянокислой среде в присутствии органического растворителя. Рассмотрим стандартизацию раствора по олову. 0,15 г чистого металлического олова растворяют в 20 мл концентрированной соляной кислоты в колбе для титрования с притертой пробкой, раствор разбавляют водой до 50 мл, добавляют 50 мл концентрированной соляной кислоты, 5 мл хлороформа или четыреххлористого углерода и титруют 0,1 N раствором KJO_3 , приливая его небольшими порциями. После прибавления каждой порции рас-

творя KJO_3 колбу закрывают притертой пробкой и сильно взбалтывают. Окраска хлороформа сначала становится фиолетовой, затем темнеет, после чего начинает светлеть и в точке эквивалентности окраска полностью исчезает.

Титр раствора по олову находят делением навески олова на число миллилитров раствора KJO_3 , затраченного на ее титрование.

1 мл точно 0,1 N раствора KJO_3 соответствует 0,003746 г/мл As, 0,005935 г/мл Sn, 0,006088 г/мл Sb, 0,003203 г/мл SO_2 , 0,004003 г/мл SO_3^{2-} 0,001603 г/мл S.

ЦЕРИМЕТРИЯ

В цериметрии рабочим титрованным раствором служит раствор сульфата церия (IV) $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$.

Четырехвалентный церий в кислой среде является сильным окислителем. Он восстанавливается до трехвалентного состояния. Окислительно-восстановительный потенциал $E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} = +1,55$ в. Грамм-эквивалент равен молекулярному весу сульфата церия.

Титрованию солью церия (IV) не мешают присутствующие в титруемом растворе многие органические вещества (например, спирты). Титрование возможно в сернокислых и солянокислых растворах. Им можно титровать горючие растворы. Титр растворов солей церия не изменяется при кипячении.

Титрованию солями церия мешают ионы фосфата, образующие осадок фосфата церия (IV), этот недостаток устраняют увеличением кислотности выше 1 N.

Для приготовления титрованных растворов солей церия служит двойная соль сульфата церия и аммония $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 2(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, а также сульфат церия — кристаллогидрат $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ или безводный $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$.

Церий сернокислый

[сульфат церия(IV)]

$\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 404,30

Сульфат церия — желтые игольчатые кристаллы. При 155° С обезвоживается, переходя в темно-желтый порошок $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$. При 300° С сульфат церия разлагается на CeO_2 и SO_3 . Водные растворы сульфата церия желтого цвета, гидролизуются. Хорошо растворим в разбавленных кислотах, образуя оранжевые растворы.

Для получения сульфата четырехвалентного церия препарат сульфата хлорида или карбоната трехвалентного церия растворяют в 0,5 N серной кислоте и осаждают церий избытком насыщенного на холоду раствора щавелевой кислоты. Осадок промы-

вают декантацией в стакане, а затем на фильтре горячей водой до полного удаления щавелевой кислоты. (Отдельные порции промывных вод проверяют аммиачным раствором хлорида кальция.) Полученный осадок высушивают в фарфоровой чашке, затем помещают в муфельную печь и прокаливают, сначала при невысокой температуре до сгорания органических веществ, а затем при 700—800° С до превращения Ce_2O_3 (белый порошок) в CeO_2 (кристаллы светло-желтого цвета). При более высокой температуре осадок прокаливать не рекомендуется, так как полученная после этого двуокись церия почти не растворима в серной кислоте.

Из полученной двуокиси церия приготавливают раствор сульфата четырехвалентного церия путем растворения ее в серной кислоте.

Приготовление растворов

Растворы солей церия всегда бывают загрязнены другими редкоземельными элементами.

Для приготовления 0,1 N раствора церия к 500 мл воды приливают 30 мл концентрированной серной кислоты, перемешивают и всыпают 64 г двойной соли сульфата церия и аммония ($\Sigma = 632,55$), хорошо перемешивают до полного растворения соли. После охлаждения, если раствор мутный, его фильтруют и доводят объем водой до 1 л.

Для приготовления раствора из сульфата четырехвалентного церия поступают так же: берут 41 г $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ или 34 г $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ на 1 л раствора.

Для приготовления 0,02 N раствора сульфата четырехвалентного церия 3,5—4 г CeO_2 растворяют в стакане в 100 мл разбавленной 1 : 1 серной кислоты при перемешивании и нагревании на водяной бане. Нагревание продолжают 2—3 часа, пока почти вся CeO_2 не перейдет в раствор.

Стакан накрывают часовым стеклом для предупреждения испарения воды. Затем раствор разбавляют водой до 600—700 мл, охлаждают и фильтруют через фильтр (красная лента) в мерную колбу емк. 1 л. После смывания стакана и фильтра водой раствор доводят до метки.

Для приготовления 0,1 N раствора берут 20 г двуокиси церия, 500 мл серной кислоты (1 : 1) и далее поступают, как описано выше.

В 0,1 N растворе соли церия должно содержаться ~1 N свободной кислоты. При кислотности ниже 0,5 N может образоваться осадок вследствие гидролиза.


Кислые растворы соли четырехвалентного церия хорошо сохраняют свой титр без изменения длительное время. Титр раствора соли церия изменяется за год не более чем на 0,02 %.

Стандартизация растворов

а) Стандартизация по мышьяковистому ангидриду.

Точную навеску мышьяковистого ангидрида (0,15—0,20 г) помещают в коническую колбу емк. 250 мл, приливают 15 мл 2 N раствора едкого натра и слегка нагревают для ускорения растворения. После полного растворения мышьяковистого ангидрида раствор охлаждают, приливают 25 мл разбавленной серной кислоты 1 : 5, разбавляют водой до 100 мл, прибавляют три капли 0,01 M раствора четырехокиси осмия (0,25 г OsO_4 в 100 мл 0,1 N серной кислоты) в качестве катализатора. Добавляют одну-две капли раствора ферро-о-фенантролина и титруют 0,1 N раствором $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ до перехода красновато-оранжевой окраски раствора в бледно-голубую.

Мышьяковистая кислота без катализатора практически не окисляется. Вместо четырехокиси осмия можно применять раствор однохлористого иода JCl. Раствор монохлорида иода готовят растворением 0,278 г иодата калия KJO_3 и 0,178 г иодида калия KJ в 250 мл воды. После их растворения добавляют 250 мл концентрированной соляной кислоты. Протекает реакция



Так как в полученном растворе может оказаться избыток иодида или иодата, то раствор после охлаждения титруют разбавленным раствором иодата или иодида — в зависимости от того, какая соль в избытке, добавив к раствору 10 мл хлороформа или четыреххлористого углерода. От избытка иодата калия слой хлороформа остается бесцветным, а от избытка иодида приобретает фиолетовое окрашивание. Титрование ведут до тех пор, пока слой хлороформа окрасится после сильного взбалтывания в очень слабый фиолетовый цвет. (Концентрация раствора $\approx 0,005 \text{ M}$.)

После растворения навески мышьяковистого ангидрида в 15 мл 2 N раствора едкого натра добавляют 20 мл концентрированной соляной кислоты. Раствор разбавляют водой до 100 мл, прибавляют 5 мл монохлорида иода, одну-две капли ферро-о-фенантролина и титруют раствором сульфата четырехвалентного церия, пока красновато-оранжевая окраска не начнет ослабевать, но будет возникать через некоторое время после добавления окислителя. Затем раствор нагревают до 50° С и продолжают медленно титровать до полного исчезновения окраски, не возникающей в течение 1 мин.

Оттитрованный раствор имеет бледную, голубую или синюю окраску.

Нормальность и титр раствора вычисляют, как указано на стр. 12 и 124.

И н д и к а т о р. Ферро-о-фенантролин [ферроин-три-о-фенантролин железом (II) сульфат] $(\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O})_3 \cdot \text{FeSO}_4$. При всех цериметрических титрованиях прибавляют одну-две капли индикатора на 100 мл титруемого раствора. (О приготовлении см. на стр. 150.)

б) Стандартизация по оксалату натрия $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

0,2 г оксалата натрия х. ч. помещают в широкогорлую колбу для титрования и растворяют в 40—50 мл воды. Добавляют 10—20 мл концентрированной соляной кислоты и 5 мл раствора монохлорида иода. Раствор разбавляют до 100 мл водой, добавляют одну-две капли ферро-о-фенантролина, нагревают до 50° С и титруют раствором соли церия, следя, чтобы температура раствора не снижалась ниже 45° С. Раствор рекомендуется осторожно перемешивать термометром, чтобы можно было контролировать температуру. Если температура снизилась до 45° С, то раствор подогревают снова до 50° С, но не выше, так как индикатор при более высокой температуре разрушается. Раствор, окрашенный в красноватый цвет, титруют до получения бледно-голубого окрашивания, которое должно сохраняться не менее 1 мин.

Раствор сульфата четырехвалентного церия стандартизируют также по щавелевой кислоте. Можно стандартизировать раствор сульфата церия по соли Мора, аналогично описанному на стр. 176. Титрование соли Мора проводят как раствором бихромата, так

Таблица 20

Величины грамм-эквивалентов (Э) элементов и веществ, определяемых цериметрически

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
As	37,46	57357	Hg	200,59	30231
As ₂ O ₃	49,46	69425	HgO	216,59	33564
Ba	68,67	83677	K ₂ C ₂ O ₄ ·H ₂ O	92,12	96435
BaO	76,67	88463	KHC ₂ O ₄ ·H ₂ O	73,07	86376
Ba(OH ₂)	85,68	93288	KHC ₂ O ₄ ·H ₂ C ₂ O ₄ ·2H ₂ O	63,55	80312
(COOH) ₂	45,02	65340	K ₄ [Fe(CN) ₆]	368,36	56627
(COOH) ₂ ·H ₂ O	63,03	79955	K ₄ [Fe(CN) ₆]·3H ₂ O	422,41	62573
C ₄ H ₆ O ₆ (винная кислота)	15,01	17634	NO ₂	46,01	66283
Ca (как оксалат)	20,04	30190	Na ₂ C ₂ O ₄	67,00	82608
CaCO ₃	50,05	69937	Sb	60,87	78440
CaO	28,04	44778	Sb ₂ O ₃	72,87	86255
Fe	55,85	74702	Sn	59,34	77335
Fe(CN) ₆	211,96	32626	Sr	43,81	64162
FeO	71,85	85643	SrCO ₃	73,81	86812
Fe ₂ O ₃	79,85	90227	Tl	102,18	00937
FeSO ₄	151,92	18162	U	119,01	07559
FeSO ₄ ·7H ₂ O	278,02	44407	V	50,94	70706
FeSO ₄ ·(NH ₄) ₂ SO ₄ ·6H ₂ O	392,14	59344			

и раствором $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ в присутствии фенилантраниловой кислоты в качестве индикатора в кислой среде.

Величины грамм-эквивалентов элементов и веществ, определяемых цериметрическим методом, приведены в табл. 20.

ТИТАНОМЕТРИЯ

В титанометрии рабочим раствором служит титрованный раствор треххлористого титана TiCl_3 или сульфат титана (III) $\text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3$.

Раствор треххлористого титана быстро окисляется на воздухе и изменяет свой титр, поэтому титрование возможно только в атмосфере CO_2 или другого инертного газа.

Раствор сульфата титана (III) в 4 N серной кислоте более устойчив на воздухе. В течение 20 час. титр раствора изменяется незначительно.

Приготовление и хранение 0,1 N растворов

а) Приготовление 0,1 N раствора из имеющегося в продаже раствора сульфата титана (III).

Имеющийся в продаже раствор сульфата титана (III) содержит 15% $\text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3$, пл. 1,4, что соответствует примерно 1 N $\text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3$. (Мол. вес 383,98; Э = 191,99.) 100 мл такого раствора разбавляют до 1 л 4 N серной кислотой (112 мл концентрированной серной кислоты смешивают с водой и разбавляют до 1 л). Приготовленный раствор содержит много четырехвалентного титана.

б) Приготовление 0,1 N раствора из имеющегося в продаже раствора хлорида титана (III).

Имеющийся в продаже препарат содержит 15—20% TiCl_3 , мол. вес. 154,26 (пл. 1,2). 25 мл такого раствора кипятят 1 мин. с 50 мл 25%-ной соляной кислоты и после охлаждения разбавляют водой до 1 л.

Растворы сульфата и хлорида трехвалентного титана имеют фиолетовый цвет.

Сохраняют растворы трехвалентного титана в склянках темного стекла, хорошо защищенных от прямого света.

Для восстановления четырехвалентного титана 100 или 200 мл приготовленного раствора встряхивают с 200—300 мл жидкой амальгамы цинка (о приготовлении см. на стр. 307) в течение 1 мин. и переливают в бутылку для хранения раствора. Так обрабатывают весь раствор.

Титрованные растворы солей трехвалентного титана обычно хранят в специальной установке; бюретка соединена с бутылкой сифоном и раствор находится в атмосфере химически инертного газа (рис. 9). Бюретку наполняют раствором через кран 2. Пространство над раствором в склянке и бюретке заполнено CO_2 или H_2 .




Рис. 9. Приспособление для хранения растворов трехвалентного титана

1 — склянка для запасного раствора, 2 — кран на сифоне, соединяющем бюретку со склянкой; 3 — аппарат Киппа

поступающим из аппарата Киппа. Кран аппарата Киппа всегда открыт.

Установка должна быть собрана герметично и без применения каучука.

После наполнения бутылки (1) раствором соли $Ti(III)$ открывают кран бюретки и пропускают медленный ток CO_2 из аппарата Киппа в течение 1 часа, для вытеснения воздуха из всей установки. Кран бюретки закрывают и дают раствору стоять два-три дня. Перед титрованием снова пропускают CO_2 через бюретку 15 мин.

Иногда пользуются для титрования раствором соли четырехвалентного титана, восстанавливая его до трехвалентного непосредственно в бюретке в момент титрования. Для этого в бюретку помещают кусочек ваты, а поверх него — слой электролитического кадмия высотой ~ 10 см. Налитый в бюретку титрованный раствор соли четырехвалентного титана, проходя через колонку с кадмием, полностью восстанавливается до трехвалентного. Нормальность равна нормальности исходного раствора соли четырехвалентного титана.

Стандартизация растворов

а) Стандартизация по раствору бихромата калия $K_2Cr_2O_7$.

Отбирают пипеткой (или при помощи бюретки) 25,0 мл 0,1 N раствора бихромата калия в колбу для титрования, добавляют воду до 50 мл, затем 10 мл серной кислоты (1 : 1), прибавляют пять капель раствора дифениламина и титруют раствором соли трехвалентного титана до перехода фиолетового окрашивания в слабо-зеленое (Cr^{3+}).

Можно титровать бихроматом калия стандартизуемый раствор соли титана при таких же условиях. При этом фиолетовый цвет раствора титана будет переходить в зеленоватый, а в конечной точке появится фиолетовое окрашивание от дифениламина. Нормальность и титр раствора вычисляют, как обычно (см. стр. 12 и 124).


б) Стандартизация по раствору железо-аммонийных квасцов [сульфат железа (III) и аммония].

Железо-аммонийные квасцы $[Fe_2(SO_4)_3 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 24H_2O]$, мол. вес 964,38 перед употреблением перекристаллизовывают, так как при хранении происходит выветривание.

Грамм-эквивалент железо-аммонийных квасцов


$$Э_{Fe_2(SO_4)_3 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 24H_2O} = \frac{M}{2} = \frac{964,38}{2} = 482,19,$$

так как реакция протекает по уравнению



Отбирают пипеткой 25,0 мл 0,1 N раствора железо-аммонийных квасцов (о приготовлении см. на стр. 213) в колбу для титрования. Добавляют 10 мл 2 N (или 5%-ной по объему) серной кислоты и нагревают до 50—60° С. Затем добавляют 1 мл 10%-ного раствора роданида калия и небольшое количество ($\sim 0,3$ г) бикарбоната натрия для удаления воздуха из колбы. После этого красно-коричневый раствор немедленно титруют раствором соли трехвалентного титана. Вблизи конечной точки, когда окраска начнет бледнеть, раствор титруют по каплям при непрерывном помешивании до обесцвечивания. Нормальность раствора и титр вычисляют как обычно (см. стр. 12 и 124).

в) Стандартизация по титрованному 0,1 N раствору $KMnO_4$



Отбирают 25,0 мл раствора соли трехвалентного титана в колбу для титрования, заполненную CO_2 , нагревают до 50° С и титруют раствором перманганата калия, при этом фиолетовая окраска раствора титана постепенно бледнеет и вблизи конечной точки раствор становится бесцветным. Титрование заканчивают при появлении слабо-розовой окраски от одной избыточной капли перманганата. Во время титрования раствор непрерывно перемешивают.

Нормальность и титр вычисляют, как обычно (см. стр. 12 и 124).

д) Стандартизация по окисленной железной руде.

Три-четыре навески стандартного образца окисленной железной руды по 0,15—0,20 г помещают в конические колбы емк. 200—250 мл и растворяют при нагревании на плитке в 10 мл концентрированной соляной кислоты. После разложения навески руды на дне колбы должен оставаться только легкий белый осадок кремневой кислоты, не содержащий крупинок неразложившейся руды. Колбу снимают с плитки и содержимое разбавляют холодной водой до 100 мл, смывая ею стенки колбы.

К полученному раствору прибавляют 2 мл 10%-ного раствора роданида аммония и 3 раза по 0,3 г бикарбоната натрия для вытеснения из колбы воздуха и заполнения ее CO_2 . Затем сейчас же титруют ярко-красный раствор роданида железа раствором соли

трехвалентного титана при непрерывном перемешивании. Когда окраска раствора начнет бледнеть, продолжают титровать по каплям до полного обесцвечивания раствора.

Титр раствора титана по железу:

$$T_{\text{Ti}} = \frac{n \cdot a}{100 \cdot v},$$

где n — навеска стандартного образца железной руды, г;
 a — процентное содержание железа в стандартном образце;
 v — объем раствора соли титана, затраченного на титрование навески (среднее для трех одинаковых навесок), мл.

Раствор соли титана стандартизируют в день его применения.

Величины грамм-эквивалентов различных веществ при титанометрических определениях приведены в табл. 21.

Таблица 21

Грамм-эквиваленты (Э) элементов и веществ при титанометрических определениях

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
Au	65,66	81730	K ₃ [Fe(CN) ₆]	329,26	51754
AuCl ₃	104,11	00479	Fe ₂ (SO ₄) ₃ ·(NH ₄) ₂ SO ₄ ·24H ₂ O	482,19	68322
Cu	63,54	80305	Hg	100,29	00126
CuO	79,54	90059	HgCl ₂	135,75	13274
CuSO ₄	159,60	20303	HgO	108,29	03459
CuSO ₄ ·5H ₂ O	249,68	39738	HgSO ₄	148,32	17120
Fe	55,85	74702	Sb	60,87	78440
FeCl ₃	162,21	21008	SbCl ₅	149,51	17467
FeCl ₃ ·6H ₂ O	270,30	43185	Sb ₂ O ₅	808,75	90781
Fe ₂ O ₃	79,85	90227	U	119,01	07559
Fe ₂ (SO ₄) ₃	199,93	30088	UO ₂ (CH ₃ COO) ₂ ·2H ₂ O	212,07	32648

ХРОМОМЕТРИЯ

В хромометрии рабочим раствором служат раствор хлорида двухвалентного хрома CrCl₂ или сульфата двухвалентного хрома CrSO₄.


Окислительно-восстановительный потенциал Cr(III)/Cr(II) зависит от кислотности среды и составляет около

$$E_{\text{Cr(III)/Cr(II)}} = -0,40 \text{ в.}$$

Раствор солей двухвалентного хрома применяют для потенциометрического, амперометрического и обычного индикаторного титрования.

Приготовление и хранение 0,1 N раствора солей двухвалентного хрома

Растворы солей двухвалентного хрома очень неустойчивы на воздухе, ионы двухвалентного хрома очень легко окисляются кислородом воздуха:



Растворы солей двухвалентного хрома готовят восстановлением растворов солей трехвалентного хрома амальгмированным цинком в той бутылке, в которой он будет храниться. Раствор должен сохраняться и поступать в бюретку в атмосфере CO₂, N₂ или H₂. Для этого пользуются специальной установкой (см. рис. 9).

Для приготовления 0,1 N раствора CrSO₄ навеску 14,7095 г х. ч. (или перекристаллизованного и высушенного) бихромата калия K₂Cr₂O₇ растворяют в 250 мл воды в конической колбе и приливают 14 мл концентрированной серной кислоты. В горло колбы вставляют воронку с удлиненной трубкой, доходящей до дна колбы и приливают небольшими порциями ~37,5 мл концентрированной перекиси водорода для восстановления бихромата до трехвалентного хрома. Раствор нагревают почти до кипения до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков O₂ (~20 мин.). Раствор охлаждают до комнатной температуры, переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки.

Если готовят раствор CrSO₄ в 1 N H₂SO₄, то перед разбавлением до метки добавляют еще 25 мл концентрированной серной кислоты.

Раствор трехвалентного хрома переливают в бутылку, в которой находится очень чистый гранулированный амальгмированный цинк. Перед этим бутылку с амальгмированным цинком промывают 2 раза раствором соли трехвалентного хрома, порциями по 100 мл, которые выбрасывают. Цинк амальгируют встряхиванием в течение нескольких минут с 1%-ным раствором HgCl₂ в разбавленной соляной кислоте (или 2%-ным раствором Hg₂(NO₃)₂ в 0,2 N HNO₃). Раствор HgCl₂ сливают и амальгмированные гранулы промывают дистиллированной водой несколько раз. При емкости бутылки 1 л требуется ~1 кг гранулированного цинка. Переливают весь раствор в бутылку с амальгмированным цинком, заполняя ее почти полностью, закрывают пробкой с Т-образной газотводной трубкой, соединенной с аппаратом Киппа, пускают ток CO₂ и хорошо взбалтывают смесь в бутылке. Пропускать ток CO₂ через раствор нет необходимости. Если раствор только покрывает цинк, то восстановление Cr(III) до Cr(II) полностью заканчивается за 30 мин. и нормальность раствора будет составлять точно 0,1 N.

Раствор соли хрома (II) имеет характерную светло-голубую окраску без зеленоватого оттенка.

Раствор не нуждается в установке титра. Под защитой CO_2 нормальность его не изменяется в течение недели. Растворы в 1 *N* H_2SO_4 или HCl сохраняются без изменения до трех недель.

Титр раствора может измениться вследствие понижения кислотности (из-за растворения цинка) и выпадения осадка $\text{Cr}(\text{OH})_2$.

Титр раствора можно контролировать по определяемому веществу (стандартному образцу).

Величины грамм-эквивалентов различных элементов и соединений при хромометрических титрованиях приведены в табл. 22.

Таблица 22

Грамм-эквиваленты (Э) различных веществ при хромометрических титрованиях

Определяемое вещество	Среда	Э	lg Э
Ag ($\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}$)	H_2SO_4 ; $\text{HCl} + \text{NH}_4\text{Cl}$	107,87	03290
Bi ($\text{Bi}^{3+} \rightarrow \text{Bi}$)	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{KCl}$	69,66	84298
Cr_2O_7 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$)	H_2SO_4	432,04	63552
Cu ($\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^+$)	HCl	63,54	80305
Cu ($\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$)	H_2SO_4	31,77	50202
Hg ($\text{Hg}^{2+} \rightarrow \text{Hg}$)	H_2SO_4 ; HCl	100,30	00132

АРСЕНОМЕТРИЯ

В арсенометрии рабочим раствором служит титрованный раствор арсенита натрия NaAsO_2 или арсенит-нитрита натрия $\text{NaAsO}_2 + \text{NaNO}_2$.

Растворы арсенита и арсенит-нитрита натрия готовят из мышьяковистого ангидрида и применяют для определения марганца. Титрование арсенит-нитритом проходит лучше, чем арсенитом.

Мышьяковый ангидрид

As_2O_3

Мол. вес 197,841

О свойствах As_2O_3 см. на стр. 139; об очистке — на стр. 155).

Приготовление растворов

Арсенит натрия. 0,05 *N* раствор. 5 г безводного карбоната натрия помещают в стакане емк. 500 мл, добавляют 100 мл воды, нагревают до кипения и растворяют в нем ~2,5 г мышьяковистого ангидрида, непрерывно перемешивая раствор. После охлаждения раствор разбавляют водой до 300 мл, фильтруют и разбавляют водой до 1 л.

Арсенит-нитрит натрия. 0,05 *N* раствор. 1,3 г мышьяковистого ангидрида растворяют в 25 мл 4 *N* раствора NaOH при слабом нагревании и непрерывном размешивании стеклянной палочкой. Затем раствор разбавляют холодной водой до 200 мл, приливают 40%-ный раствор H_2SO_4 до покраснения синей лакмусовой бумажки и сверх того приливают еще 0,5—1,0 мл. Избыток H_2SO_4 нейтрализуют бикарбонатом натрия NaHCO_3 до нейтральной или слабощелочной реакции по лакмусу. К полученному раствору добавляют 0,85 г нитрита натрия NaNO_2 , растворенного в 5 мл воды, перемешивают и разбавляют водой до 1 л.

Растворы арсенит-нитрита натрия хранят в бутылках, закрываемых резиновой пробкой с хлоркальциевой трубкой.

Стандартизация растворов

а) Стандартизация арсенита натрия по раствору перманганата калия.

В коническую колбу для титрования наливают 5—10 мл концентрированной азотной кислоты и кипятят 2—3 мин. для удаления окислов азота. Добавляют воду до 75—100 мл, 5 мл концентрированной фосфорной кислоты, 5 мл 1%-ного раствора нитрата серебра, 10 мл 10%-ного раствора персульфата аммония и кипятят 1—2 мин. Охлаждают до комнатной температуры, приливают еще 50 мл воды, а затем — точно отмеренные 20,0 или 25,0 мл титрованного 0,05 *N* раствора перманганата калия. Перманганат калия оттитровывают раствором арсенита натрия до появления желтовато-зеленой окраски, не изменяющейся при дальнейшем прибавлении арсенита. Вблизи конечной точки арсенит добавляют по каплям с интервалом 8—10 сек. Конечная окраска не такая светло-желтая, как при титровании анализируемой пробы, содержащей железо.

Нормальность и титр раствора вычисляют, как обычно (см. стр. 12 и 124).

б) Стандартизация арсенит-нитрита натрия по раствору перманганата.

В колбу емк. 250 мл наливают 30 мл кислотной смеси, применяемой для разложения навесок при определении марганца (125 мл концентрированной серной кислоты, 100 мл концентрированной фосфорной кислоты, 275 мл концентрированной азотной кислоты и 575 мл воды), и прибавляют 50 мл воды, 1 мл 2%-ного раствора AgNO_3 и 10 мл 10%-ного раствора персульфата аммония. Кипятят 1 мин., после охлаждения прибавляют, отмерив точно, 20,0 или 25,0 мл титрованного 0,05 *N* раствора перманганата калия. Прибавляют 5 мл 1%-ного раствора NaCl и 10 мл 12 *N* H_2SO_4 (335 мл концентрированной серной кислоты, разбавленной до 1 л водой). Титруют раствором арсенит-нитрита натрия до появления бледно-розового окрашивания. Раствор арсенит-нитрита натрия прили-

вают с одинаковой скоростью примерно 5—6 мл в 1 мин., хорошо перемешивая раствор. Вблизи конечной точки арсенит-нитрит натрия добавляют по каплям, с интервалом между ними 5—10 сек. Конечную точку устанавливают по исчезновению окраски (побелению раствора от суспензированного AgCl). Если титрование выполнено правильно, то от одной капли 0,05 N раствора перманганата калия титруемый раствор окрасится в розовый цвет.

Нормальность и титр раствора вычисляют, как обычно (см. стр. 12 и 124).

в) Стандартизация раствора арсенита натрия и арсенит-нитрита натрия по стандартному образцу

Установка титра по А. М. Дымову¹. Для установки титра берут стандартный образец чугуна или стали с содержанием марганца, близким к содержанию его в анализируемом материале. Навеску 0,5—1,0 г чугуна или стали, в зависимости от содержания марганца, растворяют в 30 мл смеси кислот (см. выше) в конической колбе емк. 250 мл при нагревании на песчаной бане. После растворения содержимое колбы кипятят еще 3—5 мин. для удаления окислов азота. Если на дне колбы остаются неразложившиеся частицы, то их разминают сплюснутой на конце стеклянной палочкой, что ускоряет разложение. Графит и SiO₂ отфильтровывают, прибавив предварительно 25 мл воды.

Полученный раствор доводят водой до 50 мл, добавляют 5 мл 1%-ного раствора AgNO₃, 10 мл 20%-ного раствора персульфата аммония и нагревают до слабого кипения, кипятят 30—40 сек., но не более 1 мин. Раствор при этом окрашивается в фиолетово-красный цвет. Прекратив нагревание, через 2—3 мин. стояния колбу с раствором охлаждают в струе проточной воды, накрыв горло колбы перевернутым стаканчиком. Добавляют к раствору 10 мл H₂SO₄, разбавленной 2 : 3, и 5 мл 1%-ного раствора NaCl. Титруют раствором арсенита или арсенит-нитрита натрия сначала быстро до просветления, а затем медленно до полного исчезновения розовой окраски.

Титр раствора на Мп вычисляют по формуле

$$T_{\text{Мп}} = \frac{a \cdot n}{100 \cdot v},$$

где *a* — процентное содержание марганца в стандартном образце;
n — навеска стандартного образца, г;

v — объем раствора арсенита или арсенит-нитрита, затраченный на титрование навески, мл.

Титруют три-четыре навески и по близко-сходящимся результатам находят среднее.

¹ А. М. Дымов. Технический анализ руд и металлов. М., Metallurgizdat, 1949.


Установка титра по Кольтгофу¹. Отбирают 10,0 мл 0,05 N титрованного раствора перманганата калия и помещают в колбу емк. 250 мл. Добавляют 1,0 г электролитического железа и 30 мл смеси кислот (серной, фосфорной и азотной; см. выше). Нагревают до полного растворения навески, после чего кипятят еще 2—3 мин. для удаления окислов азота. Затем добавляют 50 мл холодной воды, 5 мл 0,1 N раствора нитрата серебра и 10 мл 20%-ного раствора персульфата аммония, нагревают до кипения и кипятят 30—45 сек. Быстро охлаждают колбу холодной водой до 20—25° С, приливают 5 мл 0,2 N раствора хлорида натрия, 10 мл 12 N серной кислоты и титруют арсенит-нитритом натрия. Титрование проводят, приливая не более 5—6 мл раствора арсенит-нитрита натрия в 1 мин., хорошо перемешивая раствор, пока окраска его не станет бледно-розовой. Далее титруют по каплям, прибавляя следующую каплю примерно через 5 сек. Вблизи конечной точки, когда окраска раствора станет очень слабой, промежуток между прибавлением капель увеличивают до 10 сек. Конечную точку устанавливают по исчезновении бледно-розового окрашивания раствора.

Стандартизацию раствора и анализ необходимо проводить при строго одинаковых условиях. Нормальность раствора вычисляют, как обычно.

Титр раствора арсенит-нитрита натрия рассчитывают на марганец. 1 мл 0,05 N раствора арсенит-нитрита соответствует 0,0005494 г Мп или 0,0007094 г МпО.

АСКОРБИНОМЕТРИЯ

В аскорбинометрии рабочим раствором служит титрованный раствор аскорбиновой кислоты, которая окисляется по уравнению




Аскорбиновую кислоту применяют для определений J₂, JO₃⁻, BrO₃⁻, VO₃⁻, CrO₄²⁻, NO₃⁻, MnO₄⁻, AsO₄³⁻, ClO₃⁻, ClNH₂ (хлорамина), ClO⁻, Cu²⁺, Fe³⁺, Ce(IV), Sn(IV), Ag, Hg, H₂O₂, Fe(CN)₆³⁻, PbO₂, MnO₂, S₂O₈²⁻ и ряда органических соединений.

Окислительно-восстановительный потенциал аскорбиновой кислоты при pH 7 составляет +0,19 в. Аскорбинометрическое определение железа является одним из лучших методов, так как не мешают нитраты и фосфаты; присутствие фторидов вызывает незначительную ошибку. Недостатком является малая устойчивость титрованного раствора аскорбиновой кислоты при хранении.

¹ И. М. Кольтгоф, Е. Б. Сендэл. Количественный анализ. М.—Л., Госхимиздат, 1948.

Аскорбиновая кислота (витамин С)



Мол. вес 176,12; Э=88,06

Аскорбиновая кислота — бесцветные пластинчатые кристаллы кислого вкуса. 1 в. ч. растворяется в 5 в. ч. воды и в 40 в. ч. этанола. Т. пл. 192° С. Имеющаяся в продаже аскорбиновая кислота представляет собой синтетический препарат высокой чистоты.

Приготовление растворов аскорбиновой кислоты

Для приготовления 0,1 N раствора 8,85 г аскорбиновой кислоты растворяют в 1 л воды, к которой добавлено 0,1 г комплексона III и 4 мл муравьиной кислоты. Раствор хранят в темной бутылке, защищая от действия тепла. Титр его изменяется не более, чем на 0,1% за сутки.

Следы металлов ускоряют разложение аскорбиновой кислоты. Поэтому раствор готовят из воды, перегнанной в стеклянном аппарате; комплексон добавляют для связывания следов металлов. Бактериальное разложение аскорбиновой кислоты устраняют добавкой муравьиной кислоты. При хранении раствора при 0° С (в холодильнике) титр его изменяется мало.

0,1 N раствор аскорбиновой кислоты для определения железа готовят растворением 8,85 г препарата в 0,1 N растворе соляной кислоты, добавляют 100 г роданида аммония и доводят 0,1 N раствором HCl до 1 л. Такой раствор также довольно устойчив; им можно титровать Fe³⁺ без добавок индикатора, так как NH₄SCN имеется в растворе аскорбиновой кислоты.

0,01 N растворы готовят так же, как 0,1 N, при этом берут соответственно меньшую навеску аскорбиновой кислоты.

При сохранении раствора в атмосфере CO₂ в первые три дня титр понижается ежедневно на 3%; в последующие 10 дней титр изменяется незначительно, через два месяца изменение в титре достигает 5,6%.


Стандартизация 0,1 N раствора

Около 1 г (0,9804 г) соли Мора растворяют в 10 мл серной кислоты (1 : 1), нагревают раствор и окисляют Fe²⁺ добавлением по каплям H₂O₂, кипятят для удаления избытка H₂O₂ и после охлаждения разбавляют водой до 100 мл. Нейтрализуют раствор NH₄OH (1 : 1) по каплям до появления мути Fe(OH)₃, которую

растворяют добавлением нескольких капель разбавленной 1 : 1 HCl. Раствор нагревают до 40—50° С и титруют раствором аскорбиновой кислоты до исчезновения красного окрашивания. Если раствор аскорбиновой кислоты приготовлен без добавки NH₄SCN, то к титруемому раствору необходимо добавить перед титрованием 10 мл 10%-ного раствора NH₄SCN.

Титр аскорбиновой кислоты можно также устанавливать по 0,1 N раствору железо-аммонийных квасцов. Для этого отбирают в колбу 25,0 мл титрованного раствора железо-аммонийных квасцов, разбавляют вдвое водой, нейтрализуют NH₄OH (1 : 1) по каплям до появления мути, которую растворяют добавлением по каплям HCl (1 : 1), добавляют индикатор (если требуется), нагревают и титруют, как навеску соли Мора.

Кислотность титруемого раствора должна быть ~ 0,015—0,030 N. Индикатор. *Вариаминблау* (4-амино-4'-метокси дифениламин, *вариаминблау В-основание*).



Имеющиеся в продаже препараты сине-зеленого, а иногда фиолетового цвета, растворимы в воде.

Для приготовления раствора растирают в фарфоровой ступке 1 г индикатора с небольшим количеством воды. Затем разбавляют водой или 0,1 N соляной кислотой до 100 мл и раствор фильтруют через складчатый фильтр. На каждые 100 мл титруемого раствора прибавляют 0,1—0,2 мл 1%-ного раствора индикатора.

Вариаминблау применяют как окислительно-восстановительный индикатор в кислых растворах. При pH 6—7 переход окраски нехарактерен. Окисленная форма имеет синюю или красную окраску; восстановленная форма бесцветная. Переход индикатора обратим. Сильные окислители постепенно разрушают индикатор. Потенциал перехода зависит от pH раствора. При pH 0 он равен 690 мв, при pH 2 равен 600 мв, при pH 6 равен 375 мв.

При определении Fe³⁺ титрованием аскорбиновой кислотой индикатор добавляют незадолго до наступления точки эквивалентности, так как сильно окисляющий раствор частично разрушает индикатор. Для ускорения реакции титруемый раствор нагревают до 40—50° С. Вариаминблау дает более точные результаты титрования, чем роданид аммония.

АРГЕНТОМЕТРИЯ

В аргентометрии рабочим раствором служит титрованный раствор нитрата серебра AgNO₃.

$$\text{Э}_{\text{AgNO}_3} = M_{\text{AgNO}_3} = 169,874.$$

Серебро азотнокислое

(нитрат серебра, ляпис)

AgNO_3

Мол. вес 169,874

Нитрат серебра — белое кристаллическое вещество. Пл. 4,35; т. пл. 212° С. В чистом виде нитрат серебра довольно устойчив, но примеси органических веществ вызывают разложение его с образованием дисперсного черного серебра. Свет сильно ускоряет это разложение. На коже рук, бумаге и тканях оставляет черные пятна. Влажный препарат, а также его растворы разлагаются на свету, поэтому реактив и его растворы хранят в темных склянках с притертыми пробками для предохранения от действия света и попадания пыли.

Нитрат серебра хорошо растворим в воде и органических растворах. Почти нерастворим в концентрированной азотной кислоте.

Приготовление растворов

Обычно готовят растворы приблизительно требуемой нормальности, а затем устанавливают их титр по хлориду натрия (х. ч.). Для приготовления 0,1 N раствора 17 г AgNO_3 растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л.

Химически чистый препарат AgNO_3 получают перекристаллизацией его из слабоазотнокислого раствора и последующего высушивания соли при 150° С в сушильном шкафу до постоянного веса. 16,9874 г перекристаллизованного AgNO_3 растворяют в воде, переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки. Нормальность полученного раствора — точно 0,1 N и не нуждается в контроле.

Растворы нитрата серебра можно готовить также из чистого металлического серебра. Для этого 10,787 г серебра растворяют в 100 мл разбавленной 1 : 1 азотной кислоты, не содержащей соляной кислоты. После растворения серебра раствор кипятят до удаления окислов азота, охлаждают, переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки. Раствор по концентрации — точно 0,1 N и не нуждается в установке титра. Для определения хлоридов по Мору он не годится, так как его кислотность по азотной кислоте — около 0,5 N.

Стандартизация раствора

Раствор нитрата серебра стандартизируют по раствору хлорида натрия (х. ч.) или весовым методом.

В случае отсутствия хлорида натрия (х. ч.) его получают из обычного реактивного препарата.

Очистка хлорида натрия NaCl (мол. вес 58,443). Хлорид натрия — белое кристаллическое вещество или мелкий кристаллический порошок. Пл. 2,17. Плохо растворим в концентрированной соляной кислоте. Растворимость

NaCl в воде мало возрастает с повышением температуры; при 25° С она составляет 36,1 г, а при 100° С — 39,6 г.

Насыщенный горячий раствор соли фильтруют, охлаждают льдом и насыщают раствор хлористым водородом. При этом выпадают кристаллы NaCl . На конец газопроводящей трубки рекомендуется укрепить воронку для того, чтобы кристаллизующаяся масса не закупорила выходного отверстия трубки. Кристаллы отсасывают на воронке Бюхнера, промывают несколько раз концентрированной соляной кислотой, отжимают между листами фильтровальной бумаги, сушат при 110—115° С, растирают в ступке в порошок и прокаливают в муфельной печи при 500—600° С до постоянного веса. Прокаливание можно вести и на газовой горелке, поместив тигель в отверстие асбестовой пластинки, закрепленной в наклонном положении для того, чтобы предупредить попадание продуктов горения газов, содержащих серу, внутрь тигля.

Перекристаллизованный NaCl из воронки Бюхнера можно поместить в выпарительную чашку, подсушить, а затем нагреть до плавления (т. пл. 801° С) и вылить расплавленную массу на совершенно чистую и сухую фарфоровую или керамическую плиту, затем разлить еще теплую застывшую массу на куски и растолочь в фарфоровой ступке.

Очищенный препарат хранят в склянке с притертой пробкой неопределенно долгое время, так как он негигроскопичен. (Обычная поваренная соль гигроскопична вследствие того, что она содержит примесь хлорида магния.)

Если имеется химически чистый реактив, то его перед взятием навески следует прокалить при 500° С до постоянного веса.

Приготовление 0,1 N раствора хлорида натрия. 5,8443 г хлорида натрия (х. ч.) переводят в мерную колбу, растворяют в воде и разбавляют до 1 л.

Величину нормальности и титр раствора вычисляют, как обычно.

а) Стандартизация по методу Мора.

Отбирают 25,0 мл 0,1 N раствора хлорида натрия в колбу для титрования, доливают 25 мл воды и 0,5 мл 10%-ного водного раствора K_2CrO_4 . Титрование ведут в присутствии «свидетеля». Для приготовления «свидетеля» в другую такую же колбу помещают также 25,0 мл раствора хлорида натрия, 25 мл воды, 0,5 мл — 10%-ного раствора K_2CrO_4 и добавляют 2—3 мл раствора нитрата серебра.

Раствор хлорида натрия титруют раствором нитрата серебра до появления слабой, но вполне ощутимой красно-коричневой окраски, которая сохраняется после сильного взбалтывания и отличается от цвета «свидетеля».

Титрование нельзя вести на прямом солнечном свете, так как осадок AgCl разлагается, становясь сиреневым. Титрование при электрическом освещении, когда желтый цвет плохо заметен, не дает хороших результатов.

Вблизи конечной точки коллоидный осадок AgCl коагулирует, образуя крупные хлопья, оседающие на дно. Последние капли AgNO_3 добавляют медленно, сильно перемешивая раствор для того, чтобы оттитровать адсорбированные ионы Cl^- .

б) Стандартизация по методу Фаянса.

Отбирают 25,0 мл 0,1 N раствора хлорида натрия (х. ч.) в колбу для титрования, добавляют 25 мл воды, прибавляют три—пять капель 0,2%-ного раствора флуоресцеина или дихлорфлуоресцеина

и титруют раствором нитрата серебра до резкого перехода желто-зеленой окраски жидкости в розовую.

Нормальность и титр вычисляют, как обычно (см. стр. 12 и 124).

Адсорбционные индикаторы. *Флуоресцеин* $C_{20}H_{12}O_6$ (мол. вес 348,316) — желтовато-красный или красный кристаллический порошок. Нерастворим в воде, эфире, хлороформе, бензоле; растворим при нагревании в этаноле, ацетоне и уксусной кислоте.

Растворяют 0,2 г препарата в 100 мл этанола.

2,7-Дихлорфлуоресцеин $C_{20}H_8O_6Cl_2Na_2$ (динатриевая соль, мол. вес 445,18) — оранжевый порошок. Образует оранжевые растворы. В щелочном растворе обладает ярко-зеленой флуоресценцией, исчезающей при подкислении.

2 г препарата растворяют в воде и разбавляют до 1 л.

Сведения об адсорбционных индикаторах приведены в табл. 23.

в) Стандартизация весовым методом.

Отбирают 20,0 или 25,0 мл раствора нитрата серебра в стакан емк. 250—300 мл и добавляют 100 мл воды, 1 мл азотной кислоты, разбавленной 1:1, и перемешивают. Осаждают ионы серебра из раствора на холоду, приливая медленно при помешивании 30 или 40 мл 0,1 N раствора HCl. Осаждение AgCl и все последующие операции проводят при затемнении.

Таблица 23

Адсорбционные индикаторы в аргентометрии

Индикатор	Определяемые ионы	Окраска при избытке	
		галоген-ионов	ионов Ag ⁺
Бромфеноловый синий	Cl ⁻ , Br ⁻ , SCN ⁻ , J ⁻	Желтая Желто-зеленая	Голубая Сине-зеленая
3,6-Дихлорфлуоресцеин	Cl ⁻ , Br ⁻ , SCN ⁻ , J ⁻	Красно-фиолетовая Розовая Желто-зеленая	Сине-фиолетовая Красно-фиолетовая Оранжевая
Эозин	J ⁻ , Br ⁻ в присутствии Cl ⁻)	Желто-красная	Красно-фиолетовая
Флуоресцеин	Cl ⁻ , Br ⁻ , SCN ⁻ , J ⁻	Желто-зеленая »	Розовая Оранжевая
Фуксин	Cl ⁻	Красно-фиолетовая	Розовая
Розанилин	Br ⁻ , J ⁻ , SCN ⁻	Оранжевая Синеватая	» »
Феносафранин	Cl ⁻ , Br ⁻	Фиолетовая Красно-фиолетовая	» Голубая
Родамин 6Ж	Cl ⁻ , Br ⁻	»	Оранжевая
Розовая бенгальская	J ⁻	Розовая	Фиолетовая
Тетрацин	Cl ⁻ , Br ⁻ , J ⁻ , SCN ⁻	Желто-зеленая	Желто-коричневая

Полученную суспензию нагревают почти до кипения и перемешивают 1—2 мин. для лучшей коагуляции осадка. Дают осадку отстояться и испытывают раствор на полноту осаждения, приливая к прозрачной жидкости над осадком несколько капель 0,1 N раствора HCl. Стакан с содержимым оставляют стоять в темном месте на 1—2 часа.

Затем осадок AgCl отфильтровывают, перенося его во взвешенный стеклянный фильтрующий тигель № 3, высушенный при 100—200° С. Тигель укрепляют в пробке колбы для отсасывания и, соединив ее с водоструйным насосом, сливают осторожно жидкость с осадка по палочке в тигель при слабом отсасывании. Осадок в стакане промывают декантацией 2—3 раза 0,01 N раствором HCl. Осадок затем переносят в тигель. Последние частицы осадка AgCl снимают со стенок стакана палочкой с резиновым наконечником. Осадок в тигле промывают небольшими порциями 0,01 N раствора HCl. Струю промывной жидкости из промывалки направляют на стенку тигля так, чтобы осадок не взмучивался. Отсасывание не должно быть слишком сильным, чтобы промывная жидкость стекала по каплям. Для удаления большей части HCl из осадка его промывают 1—2 раза небольшими порциями воды.

Затем тигель с осадком высушивают при 100—200° С в сушильном шкафу до постоянного веса. Первый раз высушивают 1—1½ часа, повторно — полчаса.

Нормальность раствора вычисляют по формуле

$$N = \frac{a \cdot 1,1852}{v \cdot 0,016987},$$

где a — полученный вес AgCl, г;

1,1852 — фактор пересчета веса AgCl на AgNO₃;

v — объем раствора, взятый для осаждения AgCl, мл;


0,016987 — теоретический титр 0,1 N раствора AgNO₃.

Величины грамм-эквивалентов различных веществ в аргентометрии указаны в табл. 24.

РОДАНОМЕТРИЯ

В роданометрическом методе в качестве рабочего раствора применяют титрованный раствор роданистого аммония NH₄SCN или роданистого калия KSCN.

При взаимодействии роданистого аммония и нитрата серебра



образуется малорастворимый в воде и кислотах осадок роданида серебра AgSCN. Метод применяется для определения галоидов и серебра.

Поскольку осадок AgSCN нерастворим в кислотах, то это дает возможность определять серебро в сплавах после их растворения

Таблица 24

Грамм-эквиваленты (Э) различных веществ в аргентометрии

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
BaCl ₂	104,13	01760	KCN (по Либиху)	130,24	11474
BaCl ₂ ·2H ₂ O	122,14	08686	KCl	74,56	87249
Br ⁻	79,91	90260	KJ	166,01	22014
BrO ₃ ⁻	21,31	32858	KSCN	97,184	98760
HBr	80,92	90808	LiCl	42,39	62726
CaCl ₂	55,49	74425	MgCl ₂	47,61	67775
CaCl ₂ ·6H ₂ O	109,54	03959	NH ₄ Br	97,95	99100
CN ⁻ (по Мору)	26,02	41529	NH ₄ Cl	53,49	72827
CN ⁻ (по Либиху)	52,04	71632	NH ₄ J	144,94	16119
HCN (по Мору)	27,03	43180	NH ₄ SCN	76,12	84153
HCN (по Либиху)	54,05	73283	NaBr	102,90	01242
Cl ⁻	35,45	54962	NaCN (по Мору)	49,01	69028
HCl	36,46	56188	NaCN (по Либиху)	98,02	99131
J ⁻	126,90	10346	NaCl	58,44	76671
HJ	127,91	10690	NaJ	149,89	17577
KBr	119,01	07559	NaSCN	81,07	90886
KCN (по Мору)	65,12	81370	SCN ⁻	58,08	76407

в кислотах. Преимуществом метода является также возможность титровать галогениды в кислой среде, что невозможно по методам Мора или Фаянса.

Аммоний роданистый

(роданид аммония)

NH₄SCN

Мол. вес 76,121

Роданид аммония — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,31. Расплавляется во влажном воздухе.

Хорошо растворим в воде и этаноле. Т. пл. 149,7° С. При нагреванием до 70° С частично переходит в тиомочевину. При 172° С разлагается. Имеющиеся в продаже препараты содержат 98% NH₄SCN.

Несмотря на то, что роданид аммония бывает достаточно чистым, из-за его гигроскопичности нельзя приготовить титрованный раствор по точной навеске. Поэтому готовят растворы приблизительной концентрации, а затем устанавливают их титр.

Растворы роданида аммония вполне устойчивы, их титр при длительном хранении не изменяется.

Приготовление 0,1 N раствора. 7,6—8,0 г роданида аммония (х. ч. или ч. д. а.) растворяют в воде и разбавляют до 1 л.

Калий роданистый

(роданид калия)

KSCN

Мол. вес 97,184

Роданид калия — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,89. Расплавляется на влажном воздухе.

Хорошо растворим в воде (с сильным охлаждением) и этаноле.

При кристаллизации из растворов при низкой температуре получается кристаллогидрат KSCN·0,5H₂O, устойчивый при температуре между -29,5 и +6,8° С. Т. пл. KSCN 176,8° С. При 430° С он становится синим, при охлаждении снова обесцвечивается. Эта соль может быть получена химически чистой путем двукратной перекристаллизации из водного раствора. Кристаллы сначала высушивают в эксикаторе при комнатной температуре, а затем в сушильном шкафу при 120—150° С. Для удаления последних следов воды соль плавят 2—3 мин. при 190—200° С. Полученный препарат хранят в банке с притертой пробкой, защищая от света и паров кислот; он пригоден для приготовления титрованных растворов по точной навеске.

Приготовление растворов. Для приготовления 0,1 N раствора 9,7184 г роданида калия растворяют в воде и доводят до 1 л.

0,02 или 0,01 N растворы готовят разбавлением 0,1 N раствора водой соответственно в 5 или 10 раз.

Стандартизация раствора роданида

а) Стандартизация по раствору нитрита серебра.

Отбирают 25,0 мл 0,1 N, установленного по Мору или весовым методом раствора нитрата серебра, добавляют 1 мл насыщенного раствора железо-аммонийных квасцов, 5 мл разбавленной 1:1 азотной кислоты и титруют приготовленным раствором роданида аммония или роданида калия до первого изменения окраски раствора. Затем медленно титруют, перемешивая, до появления не исчезающей красноватой окраски.

Нормальность и титр раствора вычисляют, как обычно (см. стр. 12 и 123).

И н д и к а т о р. Насыщенный раствор железо-аммонийных квасцов (~40%). Водный, насыщенный на холоду раствор железо-аммонийных квасцов фильтруют через складчатый фильтр и к мутному раствору прибавляют по каплям концентрированную азотную кислоту до тех пор, пока ее прибавление перестанет вызывать дальнейшее просветление раствора.

Большого избытка азотной кислоты следует избегать.

Таблица 25

Грамм-эквиваленты (Э) различных веществ при роданометрических титрованиях

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
Ag	107,87	03290	Hg	100,29	00126
AgNO ₃	169,87	23012	HgO	108,29	03459
Br	79,91	90260	J	126,90	10347
Cl	35,45	54966	KJ	166,01	22014
HBr	80,92	90808	NaBr	102,90	01242
HSCN	59,09	77153	NaCl	58,44	76673
HCl	36,46	56188	NaJ	149,89	17577
HJ	127,91	10690			

Величины грамм-эквивалентов различных элементов и веществ при титровании роданидом приведены в табл. 25.

б) Стандартизация по раствору соли ртути.

Стандартный раствор соли ртути. 2 г металлической ртути растворяют в 55 мл концентрированной азотной кислоты. После полного растворения ртути к раствору для окисления Hg_2^{2+} до Hg^{2+} прибавляют по каплям 0,5%-ный раствор перманганата калия до появления заметного розового окрашивания. Раствор количественно переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки.

Титрование. 10,0—20,0 мл стандартного раствора соли ртути отбирают в колбу для титрования, добавляют несколько капель 5%-ного раствора соли Мора, до исчезновения розового окрашивания от избытка перманганата, разбавляют водой до 30 мл, прибавляют 0,5 мл насыщенного раствора железоммонийных квасцов и титруют раствором роданида до появления розового окрашивания.

По стандартному раствору соли ртути устанавливают 0,01—0,02 N растворы роданида. Вычисляют титр роданида на ртуть.

Отработанные растворы и осадки, содержащие серебро, собирают в специальную бутылку и затем регенерируют серебро (см. стр. 318).

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ:

В комплексонометрическом методе для титрования применяют растворы главным образом комплексонов I и III.

1) Комплексон I [нитрилотриуксусная кислота $N(CH_2COOH)_3$, НТА, мол. вес 191, 142].

2) Комплексон II [этилендиаминтетрауксусная кислота $(HOOCCH_2)_2 : N.CH_2CH_2.N : (CH_2COOH)_2$, ЭДТА, мол. вес 292,248].


3) Комплексон III (двунариевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты $(NaOOCCH_2)_2 : N.CH_2CH_2.N : (CH_2COOH)_2 \cdot 2H_2O$, трилон Б, мол. вес. 372,242).

Все комплексоны содержат карбоксильные группы $(COOH)$ и аминный азот $N \begin{smallmatrix} \diagup \\ \diagdown \end{smallmatrix}$. Они образуют с рядом катионов прочные растворимые в воде внутрикомплексные соединения. При этом ионы металла замещают атомы водорода карбоксильных групп комплекса своей главной валентностью. С помощью побочной валентности образуется координационная связь с третичным азотом $N \begin{smallmatrix} \diagup \\ \diagdown \end{smallmatrix}$.

Характерным является большая прочность комплексов, а также стехиометричность реакции комплексообразования.

В количественном анализе чаще всего используют комплексон III (трилон Б).

Диссоциация образующихся комплексных солей очень мала. Если комплексон III изобразить формулой Na_2H_2Y , то комплексонат кальция будет иметь формулу Na_2CaY . Диссоциация происходит по уравнению



Диссоциация комплексного иона CaY^{2-} протекает по уравнению



Константа диссоциации

$$K = \frac{[Ca^{2+}] \cdot [Y^{4-}]}{[CaY^{2-}]} = 2,7 \cdot 10^{-11}.$$

Если сравнить величину константы диссоциации иона CaY^{2-} с величиной произведения растворимости $CaCO_3$ ($L_{р CaCO_3} = 8 \cdot 10^{-9}$), то станет вполне очевидным, что ион CaY^{2-} дает в раствор меньше ионов Ca^{2+} , чем осадок $CaCO_3$. Поэтому осадок $CaCO_3$ будет растворяться в растворе комплексона III и переходить в более прочное растворимое комплексное соединение. На этом основано применение комплексона III для понижения жесткости воды.

Константы нестойкости некоторых комплексонатов приведены в табл. 26.

Установление точки эквивалентности. Точку эквивалентности находят различными методами.

а) Поскольку реакция комплексообразования протекает с освобождением ионов H^+ в количестве, эквивалентном количеству

Таблица 26

Константы нестойкости некоторых комплексонов

Катион, образующий комплексонат	K	Катион, образующий комплексонат	K
Ag ⁺	4,79·10 ⁻⁸	In ³⁺	1,12·10 ⁻²⁵
Ba ²⁺	1,66·10 ⁻⁸	Mg ²⁺	2,04·10 ⁻⁹
Ca ²⁺	2,69·10 ⁻¹¹	Mn ²⁺	9,12·10 ⁻¹⁶
Cd ²⁺	2,57·10 ⁻¹⁷	Ni ²⁺	2,40·10 ⁻¹⁹
Co ²⁺	6,17·10 ⁻¹⁷	Pb ²⁺	9,12·10 ⁻¹⁹
Cu ²⁺	1,58·10 ⁻¹⁹	Sr ²⁺	2,34·10 ⁻⁹
Fe ²⁺	4,68·10 ⁻¹⁶	Th ⁴⁺	6,31·10 ⁻²⁴
Fe ³⁺	7,94·10 ⁻²⁶	TiO ₂ ²⁺	5,0·10 ⁻¹⁸
Ga ³⁺	5,37·10 ⁻²¹	Zn ²⁺	3,16·10 ⁻¹⁷
Hg ²⁺	1,58·10 ⁻²²		

определяемого катиона, например



то точку эквивалентности определяют, применяя обычные кислотно-щелочные индикаторы (метиловый красный, метиловый оранжевый и др.).

б) При прямом титровании катионов применяют специальные индикаторы, представляющие собой органические красители, образующие с катионами окрашенные комплексные соединения, которые менее прочны, чем соединение этих катионов с комплексоном.

Перед титрованием к раствору соли металла добавляют индикатор. Образуется его комплекс с металлом определенной окраски. Если теперь к раствору добавлять комплексон, то индикатор будет вытесняться из его комплекса с катионом. В точке эквивалентности катионы будут связаны комплексоном, а индикатор будет полностью высвобожден. Поскольку свободный индикатор имеет иной цвет, чем в комплексе с катионом, то в точке эквивалентности наступает переход окраски.

Сведения об условиях применения индикаторов и приготовления их растворов приведены в табл. 27.

Буферные смеси. Поскольку многие металл-индикаторы являются одновременно рН-индикаторами и меняют свою окраску при изменении концентрации ионов H⁺, то перед титрованием следует строго устанавливать нужное значение рН. Так как во время титрования концентрация ионов H⁺ повышается, то путем введения соответствующей буферной смеси необходимо сохранять постоянное значение рН.

Таблица 27

Комплексонометрические индикаторы

Название	Определяемые ионы	Условия определения	Концентрация раствора индикатора
Ализариновый красный S	Al ³⁺	рН 3,5—3,6; обратное титрование нитратом тория	0,05%-ный водный раствор
Бензидин	Th (IV) Al ³⁺ , Bi ³⁺ , Fe ³⁺ , Ga ³⁺ , Sn (IV), Ti (IV)	рН 2,3—3,4 Обратное титрование ацетатом цинка с Fe (CN) ₆ ⁴⁻ и Fe (CN) ₆ ³⁻ в присутствии буферной смеси: 500 г ацетата аммония и 20 мл ледяной уксусной кислоты в 1 л	1%-ный раствор в ледяной уксусной кислоте
Бромпирогаллолрот BPR	P3Э Bi ³⁺ Pb ²⁺ Ni ²⁺ , Co ²⁺ , Cd ²⁺ , Mg ²⁺ , Mn ²⁺ , Pd ²⁺ , Ti ³⁺ , Fe ³⁺ , In ³⁺ , Ga ³⁺	рН 4—6 рН 2—3 рН 4 рН 7—8 Обратное титрование	0,5%-ный раствор в 50%-ном этиловом спирте
Вариаминовый синий В	Al ³⁺ , Cd ²⁺ , Pb ²⁺ , Zr (IV), Fe ³⁺	рН 4—5; обратное титрование солью Fe (III) рН 2—3	1%-ный водный раствор
Глицитимоловый синий	Cu ²⁺	В присутствии уротропина	0,1%-ный водный раствор
Диметилнафтидин	Cd ²⁺ , Cu ²⁺ , Ni ²⁺ , Pb ²⁺ , Al ³⁺ Zn ²⁺	рН 5; обратное титрование солью Zn ²⁺ в присутствии Fe (CN) ₆ ³⁻ рН 5; в присутствии Fe (CN) ₆ ³⁻	1%-ный раствор в ледяной уксусной кислоте
Эрио, В (эриохром темносиний В, солохромчерный)	Ca ²⁺ , Mg ²⁺	рН 10—11	0,4%-ный раствор в метиловом спирте
Эрио, Т (эриохром-черный Т, кислотный хром-черный специальный)	Al ³⁺	рН 7—8; обратное титрование солью Zn ²⁺ в присутствии пиридина	1%-ная тонкорастертая смесь с сухим NaCl

Т а б л и ц а 27 (продолжение)

Название	Определяемые ионы	Условия определения	Концентрация раствора индикатора
Продолжение	$Ba^{2+}, Ca^{2+}, Hg^{2+}$	pH 10; в присутствии комплексоната магния	
	Bi^{3+}	pH 9—10; обратное титрование солью Zn^{2+}	
	Cd^{2+}, Co^{2+}	pH 10	
	$Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{3+}, Ti(IV)$	Обратное титрование солью Zn^{2+} в присутствии пиридина	
	Ga^{3+}	pH 6,5—9,5; обратное титрование солью Zn^{2+}	
	In^{3+}	pH 8—10; в присутствии тартрата	
	Mn^{2+}	pH 10; с добавлением гидроксилamina	
	Ni^{2+}, Pb^{2+}	pH 10; обратное титрование солью Mg^{2+} или Zn^{2+}	
	Tl^{3+}	pH 10; обратное титрование солью Mg^{2+} или добавлением комплексоната магния	
	$V(IV)$	pH 10; обратное титрование солью Mn^{2+}	
Кальцеин, флуорексон	$Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}$	pH < 12	1%-ная сухая смесь с KNO_3 или 2%-ный водный раствор
Ксиленоловый оранжевый	Bi^{3+}	pH 1—2	
	Cd^{2+}	pH 5—6	
	Hg^{2+}	pH 6	
	$La^{3+}, Pb^{2+}, Zn^{2+}$	pH 5	
	$Sb(III)$	pH 3—5	
	$Th(IV)$	pH 2,5—3,5	
	$Zr(IV)$	pH 1—2 (100°)	

Т а б л и ц а 27 (продолжение)

Название	Определяемые ионы	Условия определения	Концентрация раствора индикатора
Метилтимоловый синий	$Ba^{2+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Sr^{2+}$	pH 11,5—12,7	Сухая смесь с KNO_3 1 : 100
	Bi^{3+}	pH 1—2	
	Cd^{2+}	pH 5—6	
	Hg^{2+}	pH 6	
	$La^{3+}, Pb^{2+}, Zn^{2+}$	pH 5	
	Sc^{3+}	pH 3—5	
	$Th(IV)$	pH 2,5—3,5	
	$Zr(IV)$	pH 1—2 (100°)	
Мурексид	$Co^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}$	pH 8; в присутствии аммиачного буферного раствора	Сухая смесь с $NaCl$ 1 : 100
	Ca^{2+}	pH 12—12,5	
	Ag^{+}, Pd^{2+}	При добавлении $K_2[Ni(CN)_4]$ и NH_4OH	
ПАН [1-(2-пиридилазо)-2-нафтол]	Cu^{2+}	pH 6; прямое титрование	0,1%-ный раствор в этаноле или метаноле
	$Cu^{2+}, Co^{2+}, Ga^{3+}, Pb^{2+}$	Обратное титрование солью Cu^{2+} при 70—80° С в слабоуксуснокислом растворе	
	Cd^{2+}	В слабоуксуснокислом растворе	
	Pb^{2+}	pH 5—7; прямое титрование	
	$Al^{3+}, Fe^{3+}, Ti(IV)$	Обратное титрование солью Cu^{2+} в присутствии пиридина	0,1%-ный водный раствор
Пирокатехиновый фиолетовый	$Bi^{3+}, Th(IV)$	pH 2—3	
	Cu^{2+}	В присутствии пиридина	
	Ga^{3+}	pH 3,8	
	$Cd^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}$	$NH_4Cl(1M) + NH_4OH(1M)$ в отношении 1 : 5	
	Co^{2+}	То же в отношении 1 : 1	

Т а б л и ц а 27 (окончание)

Название	Определяемые ионы	Условия определения	Концентрация раствора индикатора
Сульфосалициловая кислота	Mn ²⁺	То же в отношении 1:1 с добавлением NH ₂ OH·HCl	
	Ni ²⁺	pH 2; в присутствии NH ₄ NO ₃ при 0° С	
	Pb ²⁺	pH 2—3	5%-ный водный раствор
	Fe ³⁺	pH 2—3	
Тимолфталексон	Ba ²⁺ , Ca ²⁺	3—10 мл 1N раствора NaOH на 100 мл титруемого раствора	0,5%-ный водный раствор
Тионин	Fe ³⁺	pH 2—3	2%-ный водный раствор
Фталеинкомплексон	Ba ²⁺ , Sr ²⁺	pH 11; с добавкой этанола	0,5%-ный водный раствор или смесь 0,1 г индикатора с 0,005 г метилрота и 0,005 г диаминового зеленого в 100 мл воды
	Ca ²⁺	pH 10—11	
	Mg ²⁺	pH 10; с добавкой этанола	
Хромазурол S	Al ³⁺	pH 4—5	0,4%-ный водный раствор
	Cu ²⁺	pH 6—6,5	
	Fe ³⁺	pH 2 (смесь монохлоруксусной кислоты и ацетата натрия)	
	Zr (IV)	pH 2	
Цинкон	Zn ²⁺	pH 9—10	0,13 г растворяют в 2 мл 1N NaOH и разбавляют до 100 мл водой
	Ca ²⁺ , Ce (IV), Co ²⁺ , Cu ²⁺ , Fe ³⁺ , In ³⁺ , Mn ²⁺ , Pb ²⁺	pH 9—10; обратное титрование солью Zn ²⁺	
Эриохромцианин R	Al ³⁺	Обратное титрование солью Zn ²⁺ в присутствии ацетатного буфера	0,4%-ный водный раствор
	Zr (IV)	pH 1,4	

При комплексонометрических титрованиях для сохранения нужного значения pH применяют следующие растворы:


- pH 1. Соляная кислота, 0,1N раствор.
 pH 2—4. Аминоуксусная кислота — гликокол и ее солянокислая соль. Твердый гликокол прибавляют к сильнокислоте раствору (0,2—0,5 г на 100 мл раствора).
 pH 4—6,5. Ацетатная смесь — 1N раствор ацетата натрия и 1N раствор уксусной кислоты. Растворы смешивают перед употреблением в равных объемах.

- pH 6,5—8. Триэтаноламин и его солянокислая соль. 1M раствор триэтанол-амина N(C₂H₄OH)₃ и 1M раствор HCl смешивают перед употреблением в равных объемах.
 pH 8—11. Аммиак — хлорид аммония. 1N раствор NH₄OH и 1N раствор NH₄Cl смешивают в равных объемах перед употреблением.
 pH 10. К 570 мл концентрированного аммиака прибавляют 70 г хлорида аммония и разбавляют водой до 1 л.
 pH 11—13. Едкий натр, 0,1N раствор.

Для создания требуемого pH применяют также пиридин, уротропин, гидроксилламин и т. д.

Комплексон III

(трилон Б, двунариевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, титриплекс III, иргалон, версеи, ЭДТА)



Комплексон III — белый мелкокристаллический порошок, хорошо растворим в воде и растворах щелочей. pH водного раствора ~6.

Кристаллогидрат C₁₀H₁₄N₂Na₂·2H₂O (мол. вес 372,242) сохраняет свой состав при высушивании не выше 80° С. Безводную соль (мол. вес 336,21) получают высушиванием кристаллогидрата в вакуумной печи в течение 12—14 час. при 120° С. Она довольно гигроскопична и поэтому хранится только над фосфорным ангидридом.

Для очистки комплекса III готовят насыщенный водный раствор его при комнатной температуре (~10 г на 100 мл воды). К раствору понемногу добавляют этанол до появления не исчезающего осадка, который отфильтровывают и отбрасывают. К фильтрату добавляют равный объем этанола и выделившийся осадок отфильтровывают под вакуумом, промывают несколько раз ацетоном, а затем 2—3 раза эфиром. Сушат на воздухе при комнатной температуре на листе фильтровальной бумаги.

Для очистки можно комплексон III растворить в небольшом количестве горячей воды и раствор профильтровать, применяя воронку горячего фильтрования. К охлажденному фильтрату приливают равный объем смеси метилового спирта и ацетона (1:1) и перемешивают. Выделившийся осадок комплекса III отфильтровывают с отсасыванием на воронке Бюхнера и промывают смесью метилового спирта с ацетоном. Препарат сушат при 80—90° С, рассыпав тонким слоем на часовое стекло или в плоскодонную фарфоровую чашку. При более высокой температуре реактив частично разлагается и получается недостаточно белым; в этом случае очистку повторяют.

Комплексон III можно получить из этилендиаминтетрауксусной кислоты. Этилендиаминтетрауксусная кислота (комплексон II,

мол. вес 292,248) — белое кристаллическое вещество. Практически нерастворима в воде и органических растворителях. Хорошо растворима в щелочах. При 240° С плавится и разлагается. При 100° С она теряет кристаллизационную воду и высушенная при 150° С имеет постоянный состав.

Концентрацию растворов комплексона III принято выражать в единицах молярности (а не в единицах нормальности).

Приготовление 0,1 М растворов

а) Приготовление раствора из имеющегося в продаже комплексона III.

40 г комплексона III растворяют в воде. Если раствор мутный, его фильтруют и разбавляют водой до 1 л. Из очищенного комплексона III можно готовить 1 М раствор по точной навеске 37,22 г, растворяя ее в воде и разбавляя в мерной колбе до 1 л.

Такой раствор не нуждается в стандартизации.

Аналогично готовят 0,05 М раствор до комплексона III, а также более разбавленные растворы.

Растворы комплексона III следует хранить в пропаренных склянках иенского стекла. Обычное стекло при длительном хранении раствора отдает заметные количества ионов Ca^{2+} , что ведет к изменению титра раствора.

б) Приготовление 0,1 М раствора из этилендиаминтетрауксусной кислоты и раствора едкого натра.

14,612 г высушенной при 100° С чистой этилендиаминтетрауксусной кислоты переводят в мерную колбу емк. 500 мл; взмучивая кислоту в воде, приливают из бюретки 1 N титрованный раствор едкого натра в количестве, содержащем 2,00 г NaOH; перемешивают до растворения и разбавляют водой до метки. При этом получают точно 0,1 М раствор комплексона III.

в) Приготовление 0,05 М раствора комплексоната цинка (или магния).

Для заместительного титрования применяют эквивалентную смесь соли Zn^{2+} или Mg^{2+} с комплексоном III в отношении 1 : 1. Для ее приготовления растворяют 18,612 г комплексона III и 8,166 г $\text{ZnCl}_2 \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}$ или 10,166 г $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в 800 мл воды. Устанавливают рН 8—9 добавлением 0,1 N раствора NaOH в присутствии фенолфталеина до слабо-розового окрашивания. Раствор в мерной колбе емк. 1 л доводят водой до метки.

Титр раствора не устанавливают.

Стандартизация растворов комплексона III

а) Стандартизация по карбонату кальция.

5,0045 г карбоната кальция (х. ч. или ч. д. а.), высушенного при 80—100° С до постоянного веса, всыпают в литровую мерную колбу и прибавляют 30 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты. По растворении навески раствор разбавляют водой до метки.

25,0 мл приготовленного 0,05 М раствора хлорида кальция помещают в колбу для титрования, разбавляют водой до 100 мл, прибавляют 20%-ный раствор едкого натра или кали до рН 12—12,5, на кончике шпателя — 0,1—0,2 г смеси мурексид с NaCl 1 : 100, и окрашенный в розовый цвет раствор титруют 0,05 М раствором комплексона III до отчетливого перехода окраски в лиловую (аметистовую).

И н д и к а т о р. Мурексид $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_6\text{N}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (пурпурат аммония, мол. вес 302,216) — темно-красный порошок. Плохо растворяется в воде (0,15%), давая фиолетово-красную окраску. 0,05%-ный раствор окрашивает щелочные растворы в фиолетовый цвет, 1 N раствор соляной кислоты — в розовый цвет, в более концентрированных растворах кислоты окраска разрушается.

Приготавливают смесь 1 г мурексид со 100 г хлорида натрия (х.ч.) тщательным растиранием веществ в фарфоровой ступке.

б) Стандартизация по металлическому магнию.

0,05 М раствор хлорида магния готовят из чистого металлического магния. Магний перед взятием навески обмывают с поверхности разбавленной соляной кислотой для удаления окиси магния, затем промывают водой и высушивают в сушильном шкафу.

1,216 г магния помещают в мерную колбу емк. 1 л. Добавляют по каплям концентрированную соляную кислоту до полного растворения металла и затем разбавляют водой до метки.

25,0 мл приготовленного 0,05 М раствора хлорида магния отбирают в колбу для титрования, добавляют 10 мл буферного раствора рН 10 (NH_4Cl и NH_4OH), 0,2—0,3 г хромоген черного ЕТ-00 (1 ч., растертая со 100 ч. NaCl) и разбавляют водой до 100 мл. Раствор нагревают до 60—70° С и титруют 0,05 М раствором комплексона III до перехода красного окрашивания в голубое. При нагревании раствора до 60—70° С переход окраски индикатора наблюдается наиболее четким (при комнатной температуре переход постепенный).

в) Стандартизация по металлическому цинку.

Готовят 0,05 М раствор хлорида цинка. Для этого растворяют 3,2690 г электролитического цинка в 20—30 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты при слабом нагревании. Раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой до метки. Воду следует применять дважды перегнанной.

25,0 мл 0,05 М раствора хлорида цинка отбирают пипеткой или при помощи бюретки в коническую колбу емк. 250 мл, разбавляют водой до 50 мл, прибавляют 10 мл буферного раствора (хлоридно-аммиачного, рН 10), индикатор кислотный хром черный (сухую смесь с NaCl) на кончике шпателя и титруют винно-красный раствор 0,05 М комплексоном III до перехода окраски в сине-сиреневую.

Х л о р и д н о-а м м и а ч н ы й б у ф е р н ы й р а с т в о р. 20 г хлорида аммония (х.ч.) растеряют в воде, прибавляют 100 мл концентрированного аммиака и сбавляют водой до 1 л.

И н д и к а т о р. Кислотный хром черный ЕТ-00 (эриохром черный Т).

Растирают в ступке 1 г индикатора со 100 г хлорида или сульфата натрия в тонкий порошок. Такой смеси добавляют при титровании по 0,2—0,3 г.

Вычисление титра раствора комплексона III по определяемым элементам

Ионы двух-, трех- и четырехвалентных элементов взаимодействуют с комплексоном III в молярном отношении 1 : 1. Вычислим, например, какому числу граммов кальция, висмута или циркония соответствует 1 мл 0,1000 М раствора комплексона III. В 1 л этого раствора содержится 0,1 моля комплексона III, а в 1 мл раствора содержится $\frac{0,1}{1000}$ молей комплексона III. Так как на 1 моль комплексона III приходится 1 моль определяемого элемента, то, следовательно, столько же грамм-ионов будет приходится и определяемого элемента. Чтобы найти число граммов определяемого элемента, нужно число грамм-ионов умножить на его атомный вес.

Для магния получим $\frac{0,1}{1000} \cdot 24,32 \text{ г}$. Для висмута получим $\frac{0,1}{1000} \cdot 209,00 \text{ г}$.

Для циркония $\frac{0,1}{1000} \cdot 91,22 \text{ г}$. Таким образом, титр 0,1 М раствора комплексона III по кальцию, висмуту и цирконии будет равен соответственно 0,002432; 0,02090 и 0,009122.

В общем случае, чтобы вычислить титр раствора комплексона III по определяемому элементу $T_{\text{к/эл}}$, нужно величину молярности раствора комплексона III $M_{\text{к}}$ разделить на 1000 и полученное число умножить на атомный вес определяемого элемента $A_{\text{э}}$, то есть

$$T_{\text{к/эл}} = \frac{M_{\text{к}}}{1000} A_{\text{э}} \text{ г/мл.}$$

ПРОЧИЕ ТИТРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ

Соль Мора

(сульфат железа (II) и аммония, закисное сернистое железо-аммоний)



Соль Мора — бледные голубовато-зеленые кристаллы или порошок. Не выветривается на воздухе. При 100° С теряет кристаллизационную воду, превращаясь в белый порошок. При растворении в воде гидролизует.

Растворимость соли Мора в 100 мл воды — 41,17 г при 25° С; нерастворима в этаноле. Очистка перекристаллизацией невозможна. Имеющийся в продаже реактив содержит 99,7% $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Хранится в склянках темного стекла. Грамм-эквивалент соли Мора равен ее молекулярному весу, так как в состав молекулы соли Мора входит один атом железа, способный отдавать один электрон. В растворах соль Мора постепенно окисляется кислородом воздуха.

Для приготовления 0,1 N раствора 39,5 г соли Мора растворяют в 200 мл воды, содержащей 50 мл концентрированной серной кислоты. После растворения соли раствор доводят водой до 1 л.

Титр раствора соли Мора устанавливают непосредственно перед употреблением, находя соотношение между титрованным раствором перманганата или бихромата калия и раствором соли Мора. Для этого отбирают 25,0 мл раствора соли Мора в колбу и титруют раствором перманганата до появления устойчивого слабо-розового окрашивания или раствором $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ с дифениламином до сине-фиолетового окрашивания. Из трех-четырёх титрований находят среднее и вычисляют нормальность раствора соли Мора.


Железо-аммонийные квасцы

(железо-аммоний сернистое)



Железо-аммонийные квасцы — кристаллы светло-фиолетового цвета. Растворимы в воде, водные растворы гидролизуются; хорошо растворяются в разбавленных азотной, серной и соляной кислотах (см. стр. 61).

0,1 N раствор применяют при определении титана. Реакция протекает по уравнению



Грамм-эквивалент

$$\mathcal{E} = \frac{M}{2} = \frac{964,38}{2} = 482,19 \text{ г.}$$

Для приготовления 0,1 N раствора 48,22 г железо-аммонийных квасцов растворяют в 200 мл воды, содержащей 10 мл концентрированной серной кислоты. Для ускорения растворения крупных кристаллов раствор слегка подогревают, размешивая его стеклянной палочкой. После растворения кристаллов раствор фильтруют в мерную колбу емк. 1 л и доводят водой до метки.

Для перекристаллизации готовят насыщенный раствор (120 г квасцов на 100 мл воды, содержащей 5 мл концентрированной серной кислоты и 1 мл концентрированной перекиси водорода) при нагревании.

Раствор фильтруют и охлаждают при помешивании. Если кристаллизации не происходит, прибавляют кристаллик квасцов.

Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают небольшим количеством воды, затем этанолом, хорошо отсасывают и высушивают между листами фильтровальной бумаги.

а) Стандартизация раствора весовым методом.

Отбирают три-четыре пробы раствора железо-аммонийных квасцов по 25,0 мл в стаканы емк. 150—200 мл и ставят на песчаную баню. Нагревают до кипения и по каплям при постоянном размешивании добавляют 10%-ный раствор аммиака до появления слабой, исчезающей мути $\text{Fe}(\text{OH})_3$, затем еще несколько капель до слабого запаха аммиака и хорошо перемешивают стеклянной

палочкой. Разбавляют горячей водой до 50—70 мл и нагревают 15 мин. на слабом огне (на сетке!) или на кипящей водяной бане, после чего фильтруют в горячем состоянии через фильтр (белая или красная лента) диаметром 9 см. Сначала на фильтр сливают прозрачный раствор с осадка. Затем осадок в стакане промывают декантацией 2—3 раза горячим 2%-ным раствором нитрата аммония, к которому добавлено несколько капель NH_4OH , и переводят осадок на фильтр: частицы осадка со стенок стакана смывают тем же 2%-ным раствором NH_4NO_3 . Осадок на фильтре промывают 3—4 раза горячим 2%-ным раствором NH_4NO_3 , а затем 3—4 раза горячей водой. Фильтр с осадком подсушивают на воздухе, завертывают осадок в фильтр и помещают в прокаленный до постоянного веса фарфоровый (или платиновый) тигель. Далее фильтр обугливают сначала на небольшом пламени горелки. Затем озоляют и, наконец, прокаливают в муфельной печи при 800°C до постоянного веса (30—40 мин.).

Поскольку 1 мл точно 0,1 N раствора железо-аммонийных квасцов дает 0,007985 г Fe_2O_3 , то 25,0 мл должны дать $0,007985 \cdot 25,0 = 0,1996$ г Fe_2O_3 .

Если, например, получен средний вес Fe_2O_3 (из четырех аликвотных частей по 25,0 мл) — 0,1986 г, то нормальность будет:

$$N = 0,09965.$$

Титр 0,1 N раствора квасцов по титану: $T_{\text{Ti}} = 0,004790$ г/мл, по двуокиси титана: $T_{\text{TiO}_2} = 0,007990$ г/мл.

б) Стандартизация раствора по двуокиси титана.

Около 1 г двуокиси титана TiO_2 (мол. вес 79,90) сплавляют в платиновом тигле или чашке с 8 г пиросульфата калия. Тигель нагревают до темно-красного каления, пока масса в тигле не расплавится и жидкость станет совершенно однородной. Плав охлаждают и растворяют в 60 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты при слабом нагревании; нерастворимый остаток отфильтровывают. Фильтрат переводят в мерную колбу емк. 250 мл и разбавляют водой до метки. Титр раствора устанавливают весовым методом, отбирая для этого 50,0 мл раствора. Титан осаждают аммиаком в виде $\text{Ti}(\text{OH})_4$, осадок отфильтровывают, озоляют и прокаливают при $900\text{—}1000^\circ\text{C}$. Взвешивают TiO_2 . Для установки титра железо-аммонийных квасцов пропускают 50,0 мл раствора титана через кадмиевый редуктор для восстановления. Полученный трехвалентный титан титруют железо-аммонийными квасцами в присутствии 10—15 капель насыщенного раствора роданида аммония.

Редуктор Джонса представляет собой стеклянную цилиндрическую трубку длиной 30—40 см с внутренним диаметром около 2 см. Верхний конец трубки имеет шарообразное расширение емк. 70—90 мл. Нижний конец трубки оканчивается отводной трубкой с краном. В нижней части трубки редуктора имеется сетчатая фарфоровая пластинка, на которую помещают стеклянные бусы и плотный слой стеклянной ваты. На вату помещают металлический (электролитический) кадмий слоем 20—25 см. (О приготовлении см. на стр. 305.) Для зарядки

редуктора его заполняют сначала дистиллированной водой, затем вносят небольшими порциями губчатый металлический кадмий, следя за тем, чтобы внутри кадмиевой колонки не попадали пузырьки воздуха. Затем заряженный редуктор промывают, пропуская 0,5 л воды.

Металлический кадмий перед заполнением редуктора раствором соли титана промывают (активизируют) разбавленной 1 : 20 серной кислотой в течение 15 мин. Первую порцию кислоты наливают поверх слоя воды, затем, когда жидкость в редукторе понизится до уровня на 2—3 см выше верхнего края колонки кадмия, приливают вторую порцию кислоты и т. д., следя за тем, чтобы при этом не обнажился слой кадмия. Жидкость из редуктора выпускают со скоростью 10 мл/мин.

Для предупреждения окисления кадмия в бездействующем редукторе должна всегда находиться вода на 2—3 см выше верхнего края кадмиевой колонки; отверстие редуктора должно быть закрыто пробкой. При попадании пузырьков воздуха в колонку редуктор перезаряжают.

Т и т р о в а н и е. Для титрования пользуются колбой Бунзена или конической колбой емк. 500 мл, имеющей резиновую пробку с тремя отверстиями. Отводную трубку редуктора пропускают через центральное отверстие пробки. Через второе отверстие пропускают длинную стеклянную трубку для подвода CO_2 . Третье отверстие в пробке служит для выхода воздуха CO_2 и для помещения конца бюретки во время титрования раствора.

Сначала в колбу-приемник помещают 10—15 капель насыщенного раствора роданида аммония и пускают ток CO_2 из аппарата Киппа для вытеснения из нее воздуха. Затем пропускают через редуктор 50,0 мл восстанавливаемого раствора со скоростью не более 10 мл/мин, тщательно следя за тем, чтобы его уровень в редукторе находился все время выше кадмиевой колонки. Окончив пропускание раствора, споласкивают стакан, в котором он находился, двумя-тремя порциями по 25—30 мл разбавленной 1 : 20 серной кислоты и пропускают их через редуктор. Наконец, промывают редуктор тремя порциями воды по 25 мл и титруют раствором железо-аммонийных квасцов до появления красного окрашивания раствора, не исчезающего в течение 2 мин. Вблизи конечной точки раствор квасцов добавляют по каплям, осторожно перемешивая раствор.

Титр раствора железо-аммонийных квасцов вычисляют по двуокиси титана, делением веса TiO_2 , содержащегося в аликвотной части раствора, взятого для восстановления (титрования), на число миллилитров раствора железо-аммонийных квасцов, затраченных на титрование.

Допустим, вес TiO_2 , полученный после прокаливания, составляет 0,1986 г (среднее из двух определений для 50 мл). На титрование трехвалентного титана (50 мл) пошло 25,3 мл 0,1 N раствора железо-аммонийных квасцов. Титр квасцов по двуокиси титана будет

$$T_{\text{TiO}_2} = \frac{0,1986}{25,3} = 0,007850 \text{ г/мл.}$$

Титр по титану находим умножением на фактор пересчета TiO_2 на Ti , равный 0,5995

$$T_{\text{Ti}} = 0,5995 \cdot 0,007850 = 0,004706 \text{ г/мл.}$$

в) Стандартизация по раствору перманганата или бихромата.


Отбирают 25,0 мл раствора железо-аммонийных квасцов, разбавляют их водой до 50 мл и восстанавливают трехвалентное железо пропусканием раствора через кадмиевый редуктор со скоростью не более 20 мл/мин. Редуктор промывают тремя порциями разбавленной 1 : 20 серной кислоты по 30—50 мл и титруют раствор 0,1 N раствором перманганата или 0,1 N раствором бихромата в присутствии фенилантраниловой кислоты.

Восстановление железа можно провести также хлоридом двухвалентного олова. 25,0 мл раствора железо-аммонийных квасцов упаривают в стакане емк. 200 мл до 5—10 мл. Добавляют 10—15 мл концентрированной соляной кислоты, нагревают и восстанавливают железо 10%-ным раствором $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (как описано на стр. 70), добавляют раствор HgCl_2 , смесь Рейнгаарда и титруют железо раствором KMnO_4 или $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

Нормальность и титр вычисляют, как обычно (стр. 12, 123 и 124).

Железисто-синеродистый калий

(гексацианоферроат, ферроцианид калия, железистоцианистый калий, желтая кровяная соль)



Мол. вес 422,41

Ферроцианид калия — желтые кристаллы. Пл. 1,88. Устойчив при хранении на воздухе.


Растворимость в 100 мл воды: 25 г при 15° С; 100 г при 100° С. В этаноле и эфире нерастворим. Неядовит. При температуре выше 100° С теряет кристаллизационную воду и превращается в белый порошок. При прокаливании разлагается. В водном растворе при продолжительном хранении, особенно на солнечном свете, постепенно разлагается. В присутствии кислот при нагревании ферроцианид калия разлагается с выделением сильного яда — синильной кислоты. С кислыми растворами необходимо работать под тягой и в резиновых перчатках.

Для очистки 110 г препарата растворяют в 150 мл воды, упаривают раствор до пл. 1,2, добавляют 0,1 г активированного угля, размешивают, дают отстояться 10 мин. и фильтруют раствор горячим. По охлаждению выделяются кристаллы, которые отфильтровывают с отсасыванием, промывают 5 мл воды и сушат при комнатной температуре.

Препарат для приготовления титрованного раствора получают добавлением этанола к насыщенному раствору $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Выделившийся при этом мелкозернистый желтоватый осадок отфильтровывают, промывают этанолом и высушивают при комнатной температуре до постоянного веса.

Хранят реактив в склянке с плотной пробкой.

Раствор ферроцианида калия применяют для определения цинка методом осаждения:



Для приготовления раствора, 1 мл которого соответствует 5 мг Zn, растворяют 21,5361 г перекристаллизованного ферроцианида калия в воде, прибавляют 0,2 г карбоната натрия (х. ч.) и разбавляют водой до 1 л.

Для приготовления 0,1 N раствора 14,0803 г ферроцианида калия растворяют в воде, добавляют 0,2 г карбоната натрия (х. ч.) и разбавляют водой до 1 л.

Хранят растворы в склянках из темного стекла. Титр растворов устойчив 2—3 мес.

а) Стандартизация раствора по металлическому цинку (1 мл раствора соответствует 5 мг Zn).

0,15—0,20 г электролитического цинка растворяют в 10—12 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты, прибавляют 15 г сульфата аммония, разбавляют водой до 200 мл, нагревают почти до кипения и титруют раствором ферроцианида калия. Титрование ведут медленно, перемешивая раствор стеклянной трубкой. Вблизи конечной точки (приблизительно количество миллилитров раствора $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ рассчитывают делением навески цинка на 0,005) через каждые две капли отбирают стеклянной трубкой каплю на фарфоровую пластинку, покрытую тонким слоем парафина. На пластинку предварительно наносят несколько капель 2%-ного раствора молибдата аммония. Смешивание капель титруемого раствора и молибдата на пластинке в конечной точке дает коричневое окрашивание. Записав отсчет по бюретке, для проверки правильности титрования добавляют из бюретки еще четыре-пять капель раствора $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Если при этом капельная проба дает значительное усиление окраски, это значит, что конец титрования установлен правильно.

Титр раствора рассчитывают по цинку.

Установку титра можно проводить также по титрованному раствору цинка. 5 г электролитического цинка растворяют в 50 мл соляной кислоты, разбавленной 1 : 1, и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. Для установки титра отбирают 25,0—30,0 мл раствора цинка, прибавляют 10 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты и далее поступают, как при титровании отдельной навески.


б) Стандартизация 0,1 N раствора по металлическому цинку в присутствии дифениламина.

Готовят 0,1 N раствор сульфата цинка путем растворения 3,2685 г электролитического цинка в 20 мл разбавленной 1 : 4 серной кислоты. Раствор разбавляют в литровой мерной колбе водой до метки и титр раствора вычисляют делением навески цинка на объем раствора.

Отбирают 25,0 мл 0,1 N раствора сульфата цинка в колбу для титрования, прибавляют 10 мл 4 N раствора H_2SO_4 , 2—4 г сульфата аммония и две капли 1%-ного раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте. Нагревают до 60° С и титруют раствором $K_4[Fe(CN)_6]$. Добавление сульфата аммония и нагревание способствуют переходу желатинообразного осадка в более зернистый. Синий в начале титрования раствор становится все более темным. В конце титрования окраска переходит в зеленовато-желтую, но через несколько секунд раствор снова синее и становится светло-сине-фиолетовым. Титрование продолжают осторожно по каплям до тех пор, пока зеленовато-желтая окраска будет удерживаться не менее 20—25 сек.

Железо-синеродистый калий

(феррицианид калия, гексацианоферриат калия, красная кровяная соль)



Мол. вес 329,26

Феррицианид калия — кристаллическое вещество темно-красного цвета. Пл. 1,894. Истертая в порошок, приобретает желтую окраску. В водном растворе постепенно разлагается под действием света с образованием $K_4[Fe(CN)_6]$.

В щелочном растворе $K_3[Fe(CN)_6]$ является сильным окислителем; он окисляет Cr^{3+} в CrO_4^{2-} , Pb^{2+} в PbO_2 . При нагревании с разбавленной серной кислотой разлагается с выделением синильной кислоты HCN, сильнейшего яда, вдыхание которой опасно для жизни. При действии концентрированной серной кислотой выделяется ядовитая окись углерода.

Имеющиеся в продаже препараты содержат 99% $K_3[Fe(CN)_6]$.


Для перекристаллизации 130 г феррицианида калия растворяют в 350 мл воды при перемешивании и нагревании до 70° С. Раствор фильтруют, фильтрат охлаждают, выделившиеся кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и сушат при комнатной температуре.

Выход — около 50 г.

Феррицианид калия применяют для потенциометрического титрования кобальта. 16,74 г перекристаллизованного $K_3[Fe(CN)_6]$ растворяют в мерной колбе емк. 1 л и разбавляют водой до метки. Титр приготовленного раствора 0,003 г Со/мл.

Торий азотнокислый

(нитрат тория)



Мол. вес 552,11

0,05 N раствор нитрата тория $Th(NO_3)_4$ применяют для определения фтора объемным методом, по реакции осаждения ThF_4 в присутствии ализаринового красного в качестве индикатора.

Нитрат тория — белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и этаноле.

Для приготовления приблизительно 0,05 N раствора $Th(NO_3)_4$ растворяют 6,9—7,0 г $Th(NO_3)_4 \cdot 4H_2O$ в 1 л воды.

Стандартизация раствора нитрата тория.

Отбирают пипеткой 100 мл раствора в стакан, нагревают почти до кипения и добавляют по каплям 12%-ный раствор NH_4OH до появления явного запаха. Раствор с осадком $Th(OH)_4$ нагревают на песчаной бане 3 мин. и фильтруют через фильтр белая лента. Декантируют и промывают осадок в стакане 2—3 раза 2%-ным горячим раствором NH_4NO_3 . Осадок промывают на фильтре еще 3 раза тем же раствором, а затем 3 раза горячей водой. Фильтр с осадком помещают во взвешенный фарфоровый тигель, высушивают и озоляют. Осадок прокаливают в муфельной печи 30—40 мин. при 800—900° С. После охлаждения в эксикаторе взвешивают ThO_2 .

Делением веса осадка ThO_2 на объем аликвотной части (100 мл) получают титр раствора по ThO_2 .

Поскольку один грамм-эквивалент ThO_2 (264,04 г) соответствует четырем грамм-эквивалентам F ($18,998 \cdot 4 = 75,99$), то для вычисления титра раствора тория по F следует полученный вес ThO_2 умножить на фактор

$$F = \frac{75,99}{264,04} = 0,2878.$$

1 мл точно 0,05 N раствора $Th(NO_3)_4$ соответствует 0,0009499 г фтора.

Если, например, вес ThO_2 составляет 0,3262 г, то


$$T_{ThO_2} = \frac{0,3262}{100} = 0,003262 \text{ г / мл};$$

$$T_F = 0,003262 \cdot 0,2878 = 0,0009388 \text{ г / мл}.$$

Титр устанавливают также по точной навеске NaF или CaF_2 .

МЕТОД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Метод нейтрализации (называемый также алкалиметрией или ацидиметрией) основан на реакции



Для выполнения определений применяются титрованные растворы кислот: соляной, серной, азотной и щелочей — едкого натра и едкого кали.

Для установления точки эквивалентности в методе нейтрализации применяют индикаторы — вещества, меняющие свою окраску в определенной области pH.

Растворы индикаторов готовят в небольших количествах, так как расход их весьма незначителен.

Ниже приводится краткое описание (кислотно-щелочных) индикаторов и способы приготовления их растворов в количестве 100 мл.

Индикаторы. *Метиловый фиолетовый* (метилвиолет 6В, смесь хлоргидратов метил-*n*-розанилина) — порошок или кусочки с зеленым металлическим блеском. Растворим в воде и этаноле, давая фиолетовое окрашивание.

Область перехода рН 0,13—3,2. Переход окраски от желтой к зеленой в интервале рН 0,13—0,5; от зеленой к синей в интервале рН 0,5—1,5; от синей к фиолетовой в интервале рН 1,5—3,2.

0,1 г препарата растворяют в 100 мл воды.

Малахитовый зеленый (малахитгрюн; тетраметилди-*n*-аминотрифенилкарбионил щавелевокислая соль) — зеленые листочки с металлическим блеском. Мало растворим в холодной воде с сине-зеленым окрашиванием; растворим в горячей воде и этаноле.

Области перехода рН 0,13—2,0 и 11,6—13,6. Переход окраски от желтой к зеленовато-голубой в интервале рН 0,13—2,0; от зеленовато-голубой к бесцветной в интервале рН 11,6—13,6.

0,05 г препарата растворяют в 100 мл воды.

Метакрезоловый пурпуровый (*m*-крезолсульфоталейн) — коричнево-зеленый мелкокристаллический порошок. Мало растворим в этаноле, давая желтое окрашивание; растворяется также в разбавленных растворах щелочей, карбонатов щелочных металлов и аммиака, давая красно-фиолетовое окрашивание.

Области перехода рН 1,2—2,8 и 7,4—9,0. Переход окраски от красной к желтой в интервале рН 1,2—2,8; от желтой к фиолетовой (пурпурной) в интервале рН 7,4—9,0.

а) 0,05 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и добавляют 80 мл воды;

б) 0,05 г индикатора растворяют в 100 мл воды, содержащей 1,35 мл 0,1 *N* раствора NaOH.

Кристаллический фиолетовый (кристаллвиолет). Кристаллизуется с девятью молекулами воды, образуя кристаллы с бронзовым блеском, безводный препарат — кристаллы с зеленым металлическим блеском. Растворяется в воде и этаноле, давая интенсивное фиолетовое окрашивание.

Область перехода рН 0,5—2,0. Переход окраски от зеленой к синей.

0,05 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Тимолсвильный синий (тимолблау; тимолсульфоталейн) — коричнево-зеленый или красно-фиолетовый кристаллический порошок. Нерастворим в воде; растворим в этаноле с желтым окрашиванием и в разбавленных растворах щелочей — с синим.

Имеет две области перехода: рН 1,2—2,8 и 8,0—9,6. Переход окраски от красной к желтой в интервале рН 1,2—2,8; от желтой к синей в интервале рН 8,0—9,6.

а) 0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и добавляют 80 мл воды;

б) 0,1 г растворяют в 100 мл воды, содержащей 2,15 мл 0,1 *N* раствора NaOH.

Метаниловый желтый (тропеолин Ж, метанилгельб) — коричнево-желтый порошок. Растворяется в воде, давая желтое окрашивание. Ядовит.

Область перехода рН 1,2—2,4. Переход окраски от красной к желтой.

а) 0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды;

б) 0,01 г растворяют в 100 мл воды.

Тропеолин ОО (дифениламиназо-*n*-бензолсульфонат натрия) — оранжево-желтый порошок. Растворим в воде и этаноле с желтым окрашиванием.

Область перехода рН 1,4—3,2. Переход окраски от красной к желтой.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Диметиловый желтый (диметилгельб; *n*-диметиламиназобензол) — золотисто-желтые листочки. Нерастворим в воде; растворяется в этаноле и других органических растворителях, образуя желтые растворы.

Область перехода рН 2,9—4,0. Переход окраски от красной к желтой.

0,1 г (или 0,01 г) индикатора растворяют в 90 мл этанола и добавляют 10 мл воды.

Метиловый оранжевый (гелиантин, метилоранж; диметиламиноазо-бензолсульфонат натрия) — оранжево-желтые листочки или порошок.

Растворимость в 100 мл воды: 0,2 г при 20° С. Нерастворим в этаноле.

Область перехода рН 3,0—4,4. Переход окраски от красной к желтой.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Бромфенолсвильный синий (бромфенолблау; тетрабромфенолсульфоталейн) — мелкие, почти бесцветные или розовые кристаллы. Мало растворим в воде; лучше растворим в этаноле и эфире; растворим в растворах щелочей и аммиака с синим окрашиванием.

Область перехода рН 3,0—4,6. Переход окраски от желтой через зеленую к синей.

Существует водорастворимый бромфеноловый синий — темно-фиолетовый кристаллический порошок. Область перехода рН 3,0—4,6. Переход окраски от желтой к синей.

а) 0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды;

б) 0,1 г водорастворимого индикатора растирают в фарфоровой ступке с водой и растворяют в 250 мл воды.

Конго красный (конгорот) — темно-красный порошок. Плохо растворим в холодной воде, щелочах и этаноле, хорошо растворим в горячей воде; нерастворим во многих органических растворителях. Растворы имеют красную окраску.

Область перехода рН 3,0—5,2. Переход окраски от сине-фиолетовой к красной.

0,1 г конго красного растворяют в 100 мл воды (при нагревании).

Ализариновый красный С (ализаринрот, ализарин S; ализаринсульфонат натрия) — оранжево-желтые иглы или желто-оранжевый порошок. Хорошо растворим в воде. Водный раствор буровато-желтого цвета. Аммиачный раствор фиолетового цвета.

Области перехода рН 3,7—5,2 и 10,0—12,0. Переход окраски от желтой к фиолетовой в интервале рН 3,7—5,2; от фиолетовой к бледно-желтой в интервале рН 10,0—12,0.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Бромкрезоловый зеленый (синий) [тетрабромфенол-*m*-крезол-сульфоталейн] — слегка буроватый кристаллический порошок. Мало растворим в воде, лучше — в этаноле; нерастворим в эфире. Водные растворы желтые, слабощелочные — синие.

Область перехода рН 3,8—5,4. Переход окраски от желтой к голубой.

0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды.

Лакмоид (резорциновая голубая) — темно-фиолетовые блестящие чешуйки или порошок. Растворим в этаноле, ацетоне, частично в эфире; в виде солей растворим в воде. Нейтральный раствор имеет фиолетовую окраску.

Область перехода рН 4,0—6,4. Переход окраски от розовой (красной) к синей.

0,2 г лакмоида растворяют в 100 мл этанола.

✓ *Метиловый красный* (метилрот; диметиламиноазобензол-*o*-карбоновая кислота) — блестящие темно-фиолетовые кристаллы или красно-бурый порошок. Нерастворим в воде; растворим в этаноле с бурым окрашиванием.

Область перехода рН 4,2—6,2. Переход окраски от красной к желтой.

0,2 г индикатора растворяют в 60 мл этанола и разбавляют 40 мл воды.

Хлорфеноловый красный (дихлорфенолсульфоталейн) — мелкий кристаллический порошок зеленовато- или красновато-коричневого цвета. Мало растворим в воде, растворим в этаноле, нерастворим в эфире и бензоле. Щелочные растворы красного цвета.

Область перехода рН 5,0—6,6. Переход окраски от желтой к красно-фиолетовой.

0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды.

Лакмус (азолитмин) — сине-фиолетовые куски или порошок. Растворим в воде и этаноле с образованием синих растворов.

Область перехода рН 5,0—8,0. Переход окраски от красной к синей.

1,0 г лакмуса настаивают со 100 мл воды, затем раствор фильтруют.

Бромкрезоловый пурпуровый (дибром-о-крезолсульфоталейн) — почти бесцветный, желтовато-розовый мелкокристаллический порошок. Растворим в этаноле с желтым окрашиванием, в щелочных растворах — с красно-фиолетовым окрашиванием.

Область перехода рН 5,2—6,8. Переход окраски от желтой к пурпурово-фиолетовой.

0,1 г индикатора растворяют в 20 мл теплового этанола и разбавляют 80 мл воды.

Бромфеноловый красный (бромфенолрот) — светлый фиолетово-красный кристаллический порошок. Растворим в этаноле, а также в щелочных растворах с розовым окрашиванием.

Область перехода рН 5,2—7,0. Переход окраски от желтой к красной.

а) 0,05 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды;

б) 0,05 г индикатора растворяют в смеси 98 мл воды с 2,0 мл 0,1 N раствора NaOH.

Бромтимоловый синий (бромтимолблау; дибромфенилсульфоталейн) — почти бесцветный, слегка розоватый кристаллический порошок. Нерастворим в воде; растворим в этаноле с буроватым окрашиванием, в разбавленных растворах щелочей — с синим окрашиванием.

Область перехода рН 6,0—7,6. Переход окраски от желтой к синей.

0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды.

Розовая кислота (аурин или кораллин) — красновато-коричневые кусочки с зеленоватым металлическим блеском или красный порошок. Нерастворим в воде, эфире, бензоле; растворим в этаноле с оранжевым окрашиванием.

Область перехода рН 6,2—8,0. Переход окраски от янтарно-желтой к красной.

0,5 г индикатора растворяют в 50 мл этанола и разбавляют 50 мл воды.

Нейтральный красный (нейтральрот; диметилдиаминофеназинхлорид) — темно-зеленый кристаллический порошок. Растворим в воде с красным окрашиванием, в этаноле — с желтым окрашиванием.

Область перехода рН 6,8—8,0. Переход окраски от красной к желто-коричневой.

0,1 г индикатора растворяют в 60 мл этанола и разбавляют 40 мл воды.

Феноловый красный (фенолрот; фенолсульфоталейн) — мелкий темно-красный кристаллический порошок. Мало растворим в воде; растворим в ацетоне, этаноле, а также в щелочных растворах с красным окрашиванием.

Область перехода рН 6,8—8,4. Переход окраски от желтой к красной.

а) 0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды,

б) 0,1 г растворяют в воде с добавлением 3 мл 0,1 N раствора NaOH.

Бриллиантовый желтый (бриллиангельб) — светло-коричневый порошок. Растворим в воде с желтым окрашиванием.

Область перехода рН 7,0—9,4. Переход от желтой к красно-бурой.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Крезоловый красный (крезолрот) — темно-красный мелкокристаллический порошок. Мало растворим в воде и этаноле, нерастворим в ацетоне и бензоле, растворим в растворах щелочей с красно-фиолетовым окрашиванием.

Области перехода рН 1,9—3,1 и 7,2—8,8. Переход окраски от оранжевой к желтой в интервале рН 1,9—3,1; от желтой к малиново-красной в интервале рН 7,2—8,8.

а) 0,1 г индикатора растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды,

б) 0,1 г индикатора растворяют в воде с добавлением 2,8 мл 0,1 N раствора NaOH (5,6 мл 0,05 N раствора NaOH).

α-Нафтолфталейн — бледно-красный или серовато-зеленый кристаллический порошок. Нерастворим в воде; растворим в этаноле, эфире и ледяной уксусной кислоте.

Область перехода рН 7,4—8,6. Переход окраски от желторозовой к сине-зеленой.

0,1 или 1,0 г индикатора растворяют в 50 мл этанола и разбавляют 50 мл воды.

Тропеолин 000 (оранж II; сульфаниловокислый-азо-α-нафтол) — коричнево-красный порошок. Растворим в воде и этаноле с оранжево-красным окрашиванием.

Области перехода рН 7,4—8,6 и 10,3—12,0. Переход окраски от оранжевой к желтой в интервале рН 7,4—8,6; от желтой к красной в интервале рН 10,3—12,0.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Ксиленоловый синий (п-ксиленолсульфоталейн) — темно-красный или коричнево-зеленый кристаллический порошок. Мало растворим в этаноле; растворим в разбавленных растворах щелочей с синим окрашиванием.

Области перехода рН 0,6—2,8 и 8,0—9,6. Переход окраски от пурпурной к янтарной в интервале рН 0,6—2,8; от янтарной (желтой) к сине-фиолетовой в интервале рН 8,0—9,6.

а) 0,05 г растворяют в 20 мл этанола и разбавляют 80 мл воды,

б) 0,05 г растворяют в 100 мл воды с добавлением 5,3 мл 0,05 N раствора NaOH.

о-Крезолфталейн (крезолфталейн) — белый или бледно-кремовый мелкокристаллический порошок. Мало растворим в воде, лучше — в горячей; хорошо растворим в этаноле, эфире и ледяной уксусной кислоте; растворим также в разбавленных растворах щелочей с фиолетовым окрашиванием.

Область перехода рН 8,2—9,8. Переход окраски от бесцветной к красной.

0,2 г растворяют в 90 мл этанола и добавляют 10 мл воды.

✓ *Фенолфталейн* — белый или слегка желтоватый мелкокристаллический порошок. Растворимость фенолфталейна в воде 0,2 г при 20° С, в этаноле — 20 г, в эфире — 5,9 г. Растворим в растворах щелочей и карбонатах щелочных металлов с малиновым окрашиванием.

Область перехода рН 8,2—10,0. Переход окраски от бесцветной к розовой (красной).

✓ 1 г фенолфталейна растворяют в 70 мл этанола и добавляют 30 мл воды.

Тимолфталейн — белый мелкокристаллический порошок. Нерастворим в воде; растворим в этаноле, ацетоне и серной кислоте, а также в растворах щелочей с синим окрашиванием.

Область перехода рН 9,4—10,6. Переход окраски от бесцветной к синей.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл этанола.

Ализариновый желтый Р (ализарингельб, п-нитроанилиназосалицилат натрия) — желтый порошок. Растворим в воде с коричнево-желтым окрашиванием.

Область перехода рН 10,0—12,0. Переход окраски от желтой к красно-оранжевой.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Тропеолин 0 (натриевая соль сульфаниловокислого азорезорцина) — коричневый порошок. Растворим в воде и этаноле, образует оранжево-желтые растворы. Растворимость тропеолина 0 в воде; 0,4 г при 23° С, 20 г при 100° С.

Область перехода рН 11,0—13,0. Переход окраски от желтой к оранжевой.

0,1 г индикатора растворяют в 100 мл воды.

Индигокармин (индигодисульфат Na или K) — синий мелкокристаллический порошок. Мало растворим в воде с образованием темно-синих растворов; нерастворим в этаноле.

Область перехода рН 11,6—14,0. Переход окраски от синей к желтой.

0,25 г индикатора растворяют в 50 мл этанола и разбавляют 50 мл воды.

Применяют так же, как окислительно-восстановительный индикатор (в броматометрии и при титровании окисным железом двухвалентного олова). $E_0 = -0,296$ в при рН 0.

На стр. 224 приводится сводная таблица кислотно-щелочных индикаторов (табл. 28) в порядке возрастания рН.

Кислотно-щелочные индикаторы

Индикатор	Интервал перехода pH	Изменение окраски
Малахитовый зеленый	0,13—2,0	Желтая — зеленовато-голубая
Метилловый фиолетовый	0,13—3,2	Желтая — фиолетовая
Пентаметокси красный	1,2—3,4	Красно-фиолетовая — бесцветная
м-Крезоловый пурпуровый	1,2—2,8	Розовато-красная — желтая
Тимоловый синий	1,2—2,8	Красная — желтая
Метаниловый желтый	1,2—2,4	» »
Тропеолин ОО	1,4—3,2	» »
Универсальный индикатор		
ЗИВ-1	2—10	
β-Динитрофенол	2,4—4,0	Бесцветная — желтая
α-Динитрофенол	2,4—4,4	» »
Гексаметокси красный	2,8—5,0	Розово-красная — бесцветная
Диметиловый желтый	2,9—4,0	Красная — желтая
Метиловый оранжевый	3,0—4,4	» »
Бромфеноловый синий	3,0—4,6	Желтая — синяя
Конго красный	3,0—5,2	Сине-фиолетовая — красная
Ализариновый красный С	3,7—5,2	Желтая — фиолетовая
Бромкрезоловый зеленый (синий)	3,8—5,4	Желтая — голубая
Нафтиловый красный	4,0—5,0	Красная — оранжевая
γ-Динитрофенол	4,0—5,8	Бесцветная — желтая
Лакмид	4,0—6,4	Розовая — синяя
Метиловый красный	4,2—6,2	Красная — желтая
Иодэозия	4,5—6,5	Бесцветная — красная
Пропиловый красный	4,6—6,6	Красная — желтая
Хлорфеноловый красный	5,0—6,6	Желтая — красно-фиолетовая
п-Нитрофенол	5,0—7,0	Бесцветная — желтая
Бромкрезоловый пурпуровый	5,2—6,8	Желтая — пурпуровая
Бромфеноловый красный	5,2—7,0	Желтая — красная
Ализарин	5,9—6,9	Желтая — темно-розовая
Бромтимоловый синий	6,0—7,6	Желтая — синяя
Розоловая кислота	6,2—8,0	Желтая — красная
Нитразинный желтый (дельта)	6,2—7,6	Желтая — синяя
Нейтральный красный	6,8—8,0	Красная — желтая
м-Нитрофенол	6,8—8,6	Бесцветная — желтая
Феноловый красный	6,8—8,4	Желтая — красная
Бриллиантовый желтый	7,0—9,4	Желтая — красно-бурая
Крезоловый красный	7,2—8,8	Желтая — малиново-красная
Этил-бис-(2,4-динитрофенил)-ацетат	7,4—9,0	Бесцветная — синяя

Индикатор	Интервал перехода pH	Изменение окраски
м-Крезоловый пурпуровый	7,4—9,0	Желтая — фиолетовая
α-Нафтолфталени	7,4—8,6	Слабо-желто-розовая — зеленовато-синяя
Тропеолин ООО	7,4—8,6	Оранжевая — желтая
Ксиленоловый синий	8,0—9,6	Желтая — синяя
Тимоловый синий	8,0—9,6	» »
о-Крезолфталени	8,2—9,8	Бесцветная — красная
Фенолфталени	8,2—10,0	» »
Тимолфталени	9,4—10,6	Бесцветная — синяя
Ализариновый желтый Р	10,0—12,0	Бледно-желтая — красно-оранжевая
Ализариновый желтый ЖЖ	10,0—12,0	Бледно-лимонно-желтая — коричнево-желтая
Ализарин	10,1—12,1	Темно-розовая — фиолетовая
Тропеолин О	11,0—13,0	Желтая — оранжевая
Малахитовый зеленый	11,6—13,6	Зеленовато-голубая — бесцветная
Индигокармин	11,6—14,0	Синяя — желтая
1,3,5-Тринитробензол	12,2—14,0	Бесцветная — оранжевая

Растворы кислот

Соляная кислота

HCl Мол. вес 36,461

Готовят обычно 0,1 N растворы. Сначала готовят раствор приблизительной концентрации, а затем устанавливают его титр. Грамм-эквивалент соляной кислоты $E_{HCl} = 36,461$ г. Следовательно, в 1 л 0,1 N раствора должно содержаться 3,6461 г HCl. Исходя из концентрированной соляной кислоты (пл. 1,815), содержащей 37,3% HCl, имеем:

$$100 : 37,3 = x : 3,6461,$$

$$x = \frac{3,6461 \cdot 100}{37,3} = 9,776 \text{ г},$$

т. е. для приготовления 1 л 0,1 N раствора соляной кислоты требуется: $9,776 : 1,815 = 8,25$ мл кислоты пл. 1,815.

В мерную колбу наливают примерно до половины воды, затем из бюретки отмеривают 8,25 мл концентрированной соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л. Соляную кислоту можно отмерить мерным цилиндром, при этом берут 8 или 8,5 мл.

Для приготовления титрованного 0,1 N раствора соляной кислоты по точной навеске сначала получают перегонкой азеотропную смесь, которая при данном атмосферном давлении имеет строго определенный состав. Например, при давлении 730 мм рт. ст. она содержит 20,293% HCl, при 740 мм — 20,269% HCl, при 750 мм — 20,245% HCl, при 760 мм — 20,221% HCl, при 770 мм — 20,197% HCl, при 780 мм — 20,173%.

Для приготовления такой кислоты в перегонную колбу помещают разбавленную 1 : 1 соляную кислоту и отгоняют ее на $\frac{3}{4}$ первоначального объема. Затем отдельно собирают 10—15% погона, который представляет собой азеотропную смесь. В соответствии с атмосферным давлением определяют ее состав и в бюксе отвешивают необходимое ее количество.

Пример. Давление по барометру во время перегонки было 766 мм. Находим состав азеотропной смеси интерполяцией; при возрастании давления от 760 до 770 мм содержание HCl в азеотропной смеси уменьшается на: $20,221 - 20,197 = 0,024\%$, при возрастании давления на 1 мм — на $0,0024\%$, а на 6 мм — $0,0024 \cdot 6 = 0,0144\%$, следовательно, состав смеси будет $20,221 - 0,0144 = 20,2066$ (или 20,207%). Для приготовления 0,1 N раствора HCl такой кислоты потребуются:

$$100 : 20,207 = x : 3,6461,$$

$$x = \frac{100 \cdot 3,6461}{20,207} = 18,044 \text{ г.}$$

Отвесив 18,044 г перегнанной соляной кислоты и разбавив в литровой мерной колбе до метки, получают точно 0,1 N раствор соляной кислоты.

Полученную перегонкой соляную кислоту (азеотропную смесь) сохраняют в склянке с притертой пробкой. Концентрация ее не меняется при хранении длительное время.

Серная кислота

H₂SO₄

Мол. вес 98,08; Э = 49,04

Титрованные растворы готовят из разбавленной 1 : 2 или 1 : 5 серной кислоты, измерив ее плотность и определив процентную концентрацию.

Для приготовления 1 л 0,1 N раствора серной кислоты необходимо 16,8 мл кислоты пл. 1,18 (разбавленной 1 : 5) или 8,1 мл кислоты пл. 1,35 (разбавленной 1 : 2), или 2,8 мл серной кислоты пл. 1,84 разбавить в литровой мерной колбе водой до метки.

Титрованный раствор H₂SO₄ можно приготовить по ее точной навеске¹. Для этого готовят 32—39%-ный раствор H₂SO₄, устой-

чивый при обычных условиях. 360 мл концентрированной H₂SO₄ (пл. 1,84) вливают при постоянном перемешивании в 1 л воды. Дают раствору остыть до 20° С, находят его плотность и вычисляют процентное содержание H₂SO₄ по формуле

$$P = 343,61 \cdot \lg A + 0,1875,$$

где P — процентное содержание H₂SO₄ в растворе;

A — плотность раствора.

Чтобы приготовить из такой кислоты точно 0,1 N раствор H₂SO₄, вычисляют навеску кислоты по формуле

$$w = \frac{490,4}{P}.$$

Отвесив необходимое количество кислоты в весовой бюретке в мерную колбу, доводят раствор водой до метки. Нормальность полученного раствора вычисляют по формуле

$$N = \frac{P \cdot w}{490,4}.$$

Азотная кислота

HNO₃

Мол. вес = 63,01; Э = 31,51

Титрованные растворы готовят из предварительно разбавленной 1 : 1 азотной кислоты после измерения ее плотности и определения процентной концентрации. Для приготовления 1 л 0,1 N раствора азотной кислоты требуется 16,2 мл азотной кислоты пл. 1,20, или 13,3 мл пл. 1,24, или 6,9 мл пл. 1,40 разбавить в мерной колбе водой до 1 л.

Можно готовить 0,1 N растворы из перегнанной азотной кислоты, ее потребуется 6,5 мл на 1 л.

Стандартизация растворов кислот

Нормальность растворов соляной, серной и азотной кислот устанавливают по тетраборату натрия Na₂B₄O₇ · 10H₂O, карбонату натрия Na₂CO₃, окиси ртути HgO, иодату калия KIO₃ и оксалату натрия Na₂C₂O₄.

Кроме того, нормальность растворов этих кислот устанавливают по титрованным растворам щелочей, а также весовым методом (осаждением ионов Cl⁻ и SO₄²⁻).


а) Стандартизация по тетраборату натрия.

Натрий тетраборнокислый Na₂B₄O₇ · 10H₂O (бура, тетраборат натрия, мол. вес 381,37) — твердые белые призматические кристаллы. Пл. 1,72. Растворимость в 100 мл воды: 21,6 г при 50° С; 5 г при 20° С. Хорошо растворяется также в глицерине; мало растворим в этаноле. Негигроскопичен.


¹ Anal. Chim. Acta, 11, 501 (1954).

При нагревании до 38° С не изменяется; при 108° С теряет около половины кристаллизационной воды; при 172° С быстро теряет воду. Полностью обезвоживается при 500—525° С. Имеющиеся в продаже препараты не соответствуют формуле $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ из-за выветривания.


Существует два кристаллогидрата — $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. Чтобы получить 10-водный кристаллогидрат при перекристаллизации, насыщенный раствор тетрабората натрия не следует нагревать выше 70° С. Тетраборат натрия в растворе гидролизуетсся с образованием щелочи:



которая и титруется кислотой:



Поскольку ионы гидроксидов связываются ионами водорода, то реакция гидролиза протекает до конца. Суммарно реакция протекает по уравнению



Грамм-эквивалент тетрабората натрия

$$\mathcal{E} = \frac{M}{2} = \frac{381,37}{2} = 190,68.$$

Перекристаллизация тетрабората натрия. Для перекристаллизации растворяют 140—150 г тетрабората натрия в 300 мл воды при нагревании не выше 60° С. Раствор фильтруют через складчатый фильтр в фарфоровую чашку, охлаждаемую льдом. Фильтрат помешивают стеклянной палочкой, выделившиеся кристаллы отфильтровывают отсасыванием, промывают небольшим количеством холодной воды и повторяют перекристаллизацию. Полученные кристаллы высушивают на воздухе 2—3 дня. Состав их отвечает формуле $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

Для определения содержания воды 0,5—0,6 г полученного препарата нагревают в платиновой чашке (тигле) сначала на водяной, затем на песчаной бане при 200° С и, наконец, в муфеле при 700—800° С. Потеря в весе за счет кристаллизационной воды должна составлять 47,23 %.

Тетраборат натрия $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ можно сохранять длительное время в эксикаторе, на дне которого находится фарфоровая чашка с насыщенным раствором $\text{NaBr} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ вместе с твердой солью. Такой раствор будет иметь при 20° С относительную упругость пара — 0,59 (0,57 при 25°). Бура же устойчива при 20° С в границах относительной влажности от 0,39 до 0,99. Если твердый $\text{NaBr} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, поглотив влагу, перейдет в раствор, то фарфоровую чашку с раствором помещают на водяную баню и упаривают до выделения достаточного количества кристаллов $\text{NaBr} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Охладив чашку, ее снова ставят в эксикатор. Такое приспособление, в котором сохраняется постоянная влажность воздуха, называется гидростатом.

Титрование. Для установки титра 0,1 N раствора кислоты берут три-четыре навески по 0,5 г перекристаллизованного тетрабората натрия в конические колбы и растворяют каждую в 50 мл воды при слабом подогревании. Добавляют две-три капли раствора метилового красного или метилового оранжевого. Раствор приобретает желтую окраску. Титруют 0,1 N раствором кислоты до появления оранжевого (с метиловым красным) или розового (с метиловым оранжевым) окрашивания.

Нормальность 0,1 N кислоты можно установить также по титрованному 0,1 N раствору тетрабората натрия. Для этого отвешивают точную навеску (19,07 г на 1 л или 4,768 г на 250 мл раствора) перекристаллизованного тетрабората натрия и переводят его в мерную колбу. Воронку и стекло, на котором производилось взвешивание, смывают из промывалки струей горячей воды в колбу, которую затем наполняют горячей водой на $\frac{2}{3}$ объема. Взбалтывая колбу круговым движением, растворяют навеску, после чего охлаждают колбу до комнатной температуры, разбавляют раствор водой до метки и перемешивают.

Для установки нормальности кислоты отбирают пипеткой 25,0 мл раствора тетрабората натрия, добавляют две-три капли раствора индикатора (метилового красного или метилового оранжевого) и титруют раствором кислоты, как указано выше.

Рекомендуется титрование со «свидетелем». Для приготовления «свидетеля» в колбу наливают мензуркой 50 мл воды, две капли индикатора и одну каплю раствора кислоты из бюретки, чтобы получилось очень слабое, но заметное оранжевое или розовое окрашивание.

Титрование проводят до появления такой же интенсивности окраски, как у «свидетеля». Колбы при титровании для облегчения сравнения ставят на лист белой бумаги.

Готовят «свидетель» и по другому. В колбу наливают немного раствора тетрабората натрия, добавляют воду до 50 мл и две-три капли индикатора. При титровании наблюдают появление отличия окраски титруемого раствора (оранжевого) от окраски свидетеля (желтого).

Расчет результатов титрования ведут, как обычно. Если навеска тетрабората натрия 0,4916 г, расход 0,1 N раствора H_2SO_4 27,65 мл, то нормальность раствора H_2SO_4

$$N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{0,4916 \cdot 1000}{190,68 \cdot 27,65} = 0,09324.$$

Нормальность определяют по нескольким навескам и берут среднее значение. При титровании 0,1 N раствора тетрабората натрия, приготовленного по точной навеске, расчет ведут по формуле

$$v \cdot N = v_1 \cdot N_1.$$

Например, навеска тетрабората натрия 4,8024 г растворена в мерной колбе емк. 250 мл и доведена водой до метки. На 25,0 мл этого раствора расходуется (в среднем) 25,85 мл раствора H_2SO_4 .

Нормальность раствора тетрабората натрия

$$N_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7} = \frac{4,8024 \cdot 1000}{190,68 \cdot 250} = 0,1007.$$

Нормальность раствора H_2SO_4 :

$$N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{25,0 \cdot 0,1007}{25,85} = 0,09739.$$

б) Стандартизация по карбонату натрия.


Для установки нормальности готовят безводный препарат карбоната натрия (х. ч.), прокаливая кристаллогидрат (х. ч.) в платиновой чашке при 270—300° С до постоянного веса. При этом кристаллы сначала мутнеют, а затем рассыпаются в белый порошок.

Лучше получать карбонат натрия из бикарбоната натрия (х. ч.), прокаливая его в платиновом тигле или чашке при 270—300° С в течение часа в муфельной печи до постоянного веса:




Прокаливание можно проводить и на песчаной бане, при этом тигель помещают в песок до уровня бикарбоната в тигле, а термометр — рядом с тиглем. При нагревании бикарбонат перемещают платиновой проволочкой или шпателем. Тигель охлаждают в эксикаторе. Если в лаборатории имеется безводный карбонат натрия (х. ч.) и его не требуется подвергать очистке, то все же необходимо выдержать его при 270—300° С в течение 1 часа.

Карбонат натрия (ч. или ч. д. а.) подвергают очистке следующим образом. Готовят насыщенный раствор карбоната натрия при комнатной температуре. Полученный раствор фильтруют и пропускают через него медленный ток очищенного CO_2 . При этом выпадает белый осадок бикарбоната натрия:



так как образующийся бикарбонат сравнительно мало растворим в воде, особенно при низких температурах. Охлаждение ледяной водой, встряхивание или размешивание раствора ускоряют реакцию. После 2 час. пропускания тока CO_2 осаждение считают законченным. Выпавший осадок отфильтровывают с отсасыванием на стеклянном фильтрующем тигле при помощи водоструйного насоса, промывают холодной водой, высушивают в сушильном шкафу (при 105° С) и прокаливают при 270—300° С в платиновом тигле до постоянного веса, как описано выше.


Кислота взаимодействует с карбонатом по уравнению



Следовательно, грамм-эквивалент карбоната натрия

$$\mathcal{E}_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{M}{2} = \frac{105,99}{2} = 52,995 \text{ г.}$$

Карбонат натрия титруют раствором кислоты в присутствии метилового оранжевого. Титрование с фенолфталеином ведет к оттитровыванию только половины карбоната по уравнению



Титрование. 0,12—0,15 г карбоната натрия помещают в колбу для титрования и растворяют в 30—50 мл воды, добавляют две-три капли индикатора метилового оранжевого и титруют раствором кислоты до появления оранжево-красноватой окраски. Обычно титруют несколько навесок и находят среднее значение нормальности.

При точных определениях сначала титруют до слабо-красноватого окрашивания, затем раствор кипятят 1—2 мин. для удаления CO_2 , охлаждают и окончательно дотитровывают по каплям до изменения окраски раствора из желтой в оранжевую.

Рекомендуется также следующий способ титрования: сначала титруют навеску карбоната натрия в присутствии фенолфталеина до обесцвечивания раствора, затем добавляют несколько капель раствора бромкреозолового зеленого и продолжают титровать до начала перехода синей окраски в зеленую. Затем раствор кипятят 1—2 мин. для удаления CO_2 , причем окраска переходит сначала в синюю, а затем в фиолетовую. При охлаждении раствор дотитровывают до зеленой окраски.

Можно устанавливать нормальность раствора кислоты по 0,1 N раствору карбоната натрия. Для этого 5,2995 г карбоната растворяют в воде и разбавляют до 1 л в мерной колбе. Титруют 25,0 мл 0,1 N раствора карбоната кислотой в присутствии метилового оранжевого.

Прокаливание карбоната, вследствие его гигроскопичности, приходится производить всякий раз перед взятием навески. При этом необходимо, чтобы нагревание производилось не выше 300° С, так как при более высокой температуре начинается частичное разложение карбоната.

Нормальность раствора вычисляют по формуле

$$N = \frac{n \cdot 1000}{52,995 \cdot v},$$

где N — искомая нормальность раствора кислоты;

n — навеска карбоната натрия, г;

52,995 — грамм-эквивалент карбоната натрия;


v — объем раствора кислоты, пошедший на титрование навески, мл.

Если, например, на 0,1386 г Na_2CO_3 пошло 25,25 мл раствора кислоты, то нормальность

$$N = \frac{0,1386 \cdot 1000}{52,995 \cdot 25,25} = 0,1036 .$$

в) Стандартизация по оксалату натрия.

0,15—0,20 г оксалата натрия (х. ч.) помещают в платиновый тигель с крышкой и прокаливают 10 мин. при 330—350° С. При этом оксалат натрия превращается в карбонат:



Крышку тигля немного приоткрывают и, усилив нагревание, доводят карбонат до плавления (т. пл. 852° С), после чего тигель охлаждают и помещают его в стакан с водой для растворения образовавшегося карбоната. Удалив из стакана тигель и хорошо обмыв его внутри и снаружи водой из промывалки, к полученному раствору добавляют две-три капли метилового оранжевого, и титруют, как указано на стр. 231.

Величины грамм-эквивалентов различных веществ в ацидиметрии и алкаиметрии указаны в табл. 29 и 30.

Таблица 29

Грамм-эквиваленты (Э) определяемых веществ в ацидиметрии

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
BaCO_3	98,68	99425	5,55 N (желатин)	77,74	89066
$\text{Ba}(\text{OH})_2$	85,68	93288	6,25 N («белок»)	87,55	94226
$\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	157,74	19794	6,37 N («казенн»)	89,23	95052
CO_2	22,00	34253	NH_3	17,03	23126
CO_3^{2-}	30,00	47720	NH_4^+	18,04	25624
CaCO_3	50,05	69937	NH_4Cl	53,49	72829
CaO	28,04	44778	NH_4NO_3	80,04	90333
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	37,05	56877	NH_4OH	35,05	54466
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	81,06	90881	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	66,07	82002
K_2CO_3 (с метиловым оранжевым)	69,10	83951	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	190,68	28030
K_2CO_3 (с фенолфталеином)	138,21	14054	Na_2CO_3 (с метиловым оранжевым)	53,00	72425
KHCO_3	100,12	00051	Na_2CO_3 (с фенолфталеином)	105,99	02528
KOH	56,11	74902	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (с метиловым оранжевым)	143,07	15555
Li_2CO_3 (с метиловым оранжевым)	36,94	56756	NaHCO_3	84,01	92433
Li_2CO_3 (с фенолфталеином)	73,89	86860	Na_2O	30,99	49123
MgCO_3	42,16	62495	NaOH	40,00	60205
MgO	20,16	30449	P (титрование фосфорно-моллибдатного осадка)	13,47	12927
N (по Кьельдалю)	14,01	14638			

Таблица 30

Грамм-эквиваленты (Э) различных веществ в алкаиметрии

Определяемое вещество	Э	lg Э	Определяемое вещество	Э	lg Э
Al	8,994	95395	HJO_3	175,91	24529
Al_2O_3	16,99	23027	HJO_4	191,91	28309
B (титрованием H_3BO_3 с фенолфталеином в присутствии маннита)	10,81	03383	H_3PO_4 (с метиловым оранжевым)	97,99	99123
B_2O_3	34,82	54183	H_3PO_4 (с фенолфталеином)	49,00	69020
H_3BO_3	61,83	79121	P_2O_5 (с метиловым оранжевым)	70,97	85107
HBr	80,92	90808	P_2O_5 (с фенолфталеином)	35,49	55011
HCOOH (муравьиная)	46,03	66301	H_2SO_4	49,04	69056
CH_3COOH	60,05	77854	SO_3	40,03	60239
CH_3COO^-	59,05	77119	SO_4^{2-}	48,03	68151
$(\text{COOH})_2$	45,02	65340	H_2SO_3 (с метиловым оранжевым)	41,04	61321
$(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	63,03	79959	H_2SiF_6 (по Сальбону и Хинрихсену)	24,02	38057
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (бензойная)	122,12	08679	H_2SiF_6 (по Тредвелу)	72,05	85765
$\text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{CH}_2\text{COOH}$ (янтарная)	59,04	77118	$\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ (бигартрат)	188,18	27458
$\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ (винная)	75,04	87529	$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ (бифталат)	204,23	31012
$\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ (лимонная)	64,04	80647	$\text{KH}(\text{JO}_3)_2$	389,91	59096
$\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$	70,05	84540	Na [титрование осадка $\text{NaZn}(\text{UO}_2)_3 \cdot (\text{CH}_3\text{COO})_9 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ с фенолфталеином]	22,99	36154
HCl	36,46	56188	SnCl_4 (с метиловым оранжевым)	65,13	81379
H_2F_2	20,00	30103			
HJ	127,91	10690			
HNO_3	63,01	79942			

Растворы щелочей

Едкий натр

NaOH

Мол. вес = 39,997; Э = 39,997

Для приготовления концентрированного раствора растворяют навеску едкого натра в равном по весу количестве воды в фарфоровом стакане, при перемешивании. После охлаждения раствор переливают в склянку или цилиндр, закрывают резиновой пробкой и оставляют стоять 10—12 дней. За это время раствор светлеет, так как примесь карбоната натрия оседает на дно. Прозрачный раствор осторожно сливают с осадка сифоном, измеряют плотность раствора при помощи ареометра и по таблице находят процентную концентрацию NaOH (см. стр. 25).

Осадок карбоната можно отделить также центрифугированием за 30—40 мин.


Для приготовления 0,1 *N* раствора щелочи берут столько концентрированного раствора, чтобы в нем содержалось 4,0 г NaOH и разбавляют водой до 1 л.

Для приготовления раствора пользуются химически чистым препаратом щелочи. Навеску щелочи берут несколько большей, чем требуется по расчету (процентов на 30—40). Взвешивание производят на техно-химических весах, отбирая свежие кусочки. Если кусочки покрыты чешуйчатым налетом, то их предварительно очищают. Навеску помещают в фарфоровый стакан и дважды быстро споласкивают ее для удаления карбоната водой. Сполоснутые кусочки щелочи растворяют в небольшом количестве воды, переливают в склянку, предназначенную для хранения раствора щелочи, и разбавляют до необходимого объема прокипяченной и охлажденной дистиллированной водой.

Растворы щелочей концентрации 0,05—0,02 *N* готовят разбавлением 0,1 *N* растворов свежeproкипяченной дистиллированной водой. Установку нормальности их производят чаще всего по титрованным растворам кислот соответствующей концентрации.

Раствор щелочи можно очистить от карбоната осаждением хлоридом бария. Для приготовления 1 л 0,1 *N* раствора NaOH отвешивают 5 г щелочи и растворяют в 300 мл воды. Затем раствор нагревают и добавляют 20 мл 0,5 *N* раствора хлорида бария. Осадку карбоната бария дают осесть, прозрачный раствор сливают в литровую мерную колбу и разбавляют водой, не содержащей CO₂, до метки.

Растворы щелочи очищают также добавлением гидроокиси кальция. К приблизительно 1 *N* раствору NaOH прибавляют гидроксид кальция или свежeproкаленную окись кальция:



Избыток гидроокиси кальция и карбонат кальция вследствие малой растворимости выпадают в осадок. Для приготовления 0,1 *N* раствора отбирают 100 мл прозрачного раствора щелочи и разбавляют водой до 1 л.

Свободную от карбоната щелочь получают из металлического натрия растворением его в безводном этиловом спирте, при этом получается алкоголят натрия. Затем медленно, небольшими порциями, добавляют прокипяченную дистиллированную воду, при этом, вследствие гидролиза, образуется гидроксид натрия и этиловый спирт. Выпариванием спирт отгоняют, а раствор щелочи разбавляют до необходимой концентрации водой, не содержащей CO₂.

Растворы щелочей очень сильно поглощают CO₂ из воздуха, изменяя свой титр. Поэтому растворы щелочи хранят в герметически закрытых склянках. Титрованные растворы щелочи защищают от действия CO₂ воздуха пробкой с хлоркальциевой трубкой, заполненной натронной известью, а бюретку присоединяют к бутылке при помощи сифона.

Едкое кали

КОН

Моль. вес = 56,109; Э = 56,109

Около 6—8 г кускового едкого кали смывают с поверхности 2—3 раза небольшими порциями воды, затем растворяют в воде и разбавляют до 1 л. Можно готовить также из концентрированного и отстоявшегося раствора щелочи. При этом берут его столько, чтобы в нем содержалось 5,6 г КОН.

Для приготовления раствора КОН, не содержащего карбонатов, к 1 л приблизительно 1,1 *N* раствора прибавляют 50—80 мл известкового молока и перемешивают 1 час. Дают осадку отстояться в течение нескольких дней, затем прозрачный раствор сливают сифоном и разбавляют водой до 0,1 *N* концентрации. Раствор защищают от действия CO₂ воздуха хлоркальциевой трубкой с натронной известью.

Раствор КОН¹ (а также NaOH) очищают от карбонат-ионов обработкой избытком Ba(OH)₂. Ион CO₃²⁻ дает осадок BaCO₃. Для освобождения от ионов Ba²⁺ раствор пропускают через колонку с ионитом цеокарб 225 в K⁺-форме. Осадок BaCO₃ отфильтровывают через воронку с пористой пластинкой, помещенную на входе в колонку. Раствор из колонки собирают в склянку из щелоче-устойчивого стекла, закрытую резиновой пробкой с двумя стеклянными трубками. Одну трубку (доходящую до дна) соединяют с колонкой при помощи полиэтиленовой трубки, вторую (короткую) трубку присоединяют к водоструйному насосу.

Колонку регенерируют обработкой сначала раствором HCl (для растворения BaCO₃), а затем — раствором KNO₃.


Стандартизация растворов КОН производится так же, как и NaOH. Очень удобно устанавливать нормальность по 0,1 *N* раствору соляной кислоты, приготовленному из фиксаля.

Стандартизация растворов щелочей

а) Стандартизация по титрованному раствору соляной или серной кислоты.

25,0 мл раствора кислоты помещают в колбу для титрования, прибавляют одну каплю раствора метилового оранжевого и титруют раствором щелочи до перехода розового окрашивания сначала в оранжевое, а затем в желтое.

Различают титр щелочи, установленный по метиловому оранжевому и по фенолфталеину. Разница зависит от количества карбоната, присутствующего в растворе щелочи. По фенолфталеину титруется вся щелочь и половина карбоната с образованием кислой соли:



¹ D. M. G. Armstrong. Chem. and Ind., № 44, 1405 (1955).

по метиловому оранжевому титруется кислая соль до средней:




При стандартизации раствора в присутствии фенолфталеина и метилового оранжевого отбирают 25,0 мл раствора щелочи, добавляют одну каплю раствора фенолфталеина и титруют раствором кислоты до обесцвечивания. Затем добавляют одну каплю раствора метилового оранжевого и титруют до появления розового окрашивания.

Нормальность рассчитывают как обычно (см. стр. 123).

б) Стандартизация по щавелевой кислоте.

Щавелевая кислота взаимодействует со щелочью по уравнению



Грамм-эквивалент щавелевой кислоты

$$\mathcal{E}_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} = \frac{M}{2} = \frac{126,064}{2} = 63,032 \text{ г}.$$

Около 0,25 г свежеперекристаллизованной щавелевой кислоты растворяют в воде и титруют раствором щелочи в присутствии одной-двух капель фенолфталеина или тимолового синего.

Можно применять для стандартизации 0,1 N раствор щавелевой кислоты, приготовленный растворением точной навески в мерной колбе. Следует иметь в виду, что раствор щавелевой кислоты неустойчив в хранении.

в) Стандартизация по янтарной кислоте.

Янтарная кислота $\text{HOOC} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{COOH}$ (мол. вес 118,088; $\mathcal{E} = \frac{M}{2} = 59,044$) — белое кристаллическое вещество. Кристаллизационной воды не содержит и негигроскопична.

Растворимость янтарной кислоты в 100 мл воды: 6,8 г при 20° С; 121 г при 100° С.

Перекристаллизация янтарной кислоты. Для перекристаллизации растворяют янтарную кислоту в горячей воде, раствор фильтруют и охлаждают при непрерывном перемешивании. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и сушат между листами фильтровальной бумаги. Чистоту перекристаллизованного препарата проверяют по температуре плавления (т. пл. 183,5—184,5° С). Препарат сушат при температуре 95—100° С до постоянного веса.

Титрование. Около 0,25 г янтарной кислоты растворяют в воде, добавляют две-три капли фенолфталеина и титруют раствором щелочи до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 50—60 сек. Для устранения влияния CO_2 раствор кипятят и титруют горячим. Раствор янтарной кислоты неустойчив при хранении, поэтому титр щелочи обычно устанавливают по отдельным навескам.

г) Стандартизация по бензойной кислоте.


Бензойная кислота $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (мол. вес = \mathcal{E} = 122,123) — бесцветные блестящие шелковистые листочки или иглы. При температуре выше 100° С сублимируется. Кристаллизуется без воды, мало гигроскопична. Для удаления следов гигроскопической влаги кислоту сушат при 130° С (не выше!), при этом кислота плавится (т. пл. 122,5° С). При более высокой температуре кислота разлагается. Бензойная кислота мало растворима в воде: 0,21 г при 17,5° С; 2,2 г при 75° С; 5,9 г при 100° С. Растворима в абсолютном этаноле, эфире, хлороформе, бензоле, ацетоне и метиловом спирте.

Титрование. Берут ~0,3 г бензойной кислоты, растворяют в этаноле, добавляют две капли фенолфталеина и титруют раствором щелочи до появления розового окрашивания. Этанол, применяемый для растворения бензойной кислоты, предварительно проверяют по фенолфталеину: если он имеет кислую реакцию, то его нейтрализуют раствором щелочи.

Нормальность и титр раствора вычисляют как указано на стр. 12 и 123.

д) Стандартизация по бихромату калия.

Стандартизация по бихромату калия основывается на следующих реакциях:



Грамм-эквивалент бихромата в этой реакции


$$\mathcal{E} = \frac{M}{2} = \frac{292,19}{2} = 147,10 \text{ г}.$$

Бихромат калия после перекристаллизации высушивают при 150° С до постоянного веса. Титрование ведут в присутствии фенолфталеина, предварительно прокипятив раствор для удаления CO_2 . При титровании оранжевая окраска раствора бихромата постепенно переходит в желтую, а затем появляется розовая окраска фенолфталеина.

Нормальность и титр раствора вычисляют как указано на стр. 12 и 123.

е) Стандартизация по другим веществам.

Бифталат калия при взаимодействии со щелочью образует среднюю соль:



$\mathcal{E} = M = 204,23$. Бифталат калия получают из фталиевого ангидрида и карбоната калия. Он не содержит кристаллизационной воды

и негигроскопичен. Для удаления следов влаги соль перед употреблением сушат при 110—120° С до постоянного веса. Растворимость соли в 100 мл: 10 г на холоду. Титруют в присутствии фенолфталеина.

Для установки нормальности растворов щелочей применяют также бииодат калия $\text{KN}(\text{JO}_3)_2$, грамм-эквивалент которого $\mathcal{E} = M = 389,91$. Бииодат калия — бесцветное кристаллическое вещество, легко очищается перекристаллизацией. Чистоту контролируют иодометрически. Не содержит кристаллизационной воды и негигроскопичен. Водные растворы очень устойчивы и сохраняются без изменения длительное время. Применимы любые индикаторы, имеющие переход окраски при pH 4—10.

Едкий барий

(гидроокись бария)

$\text{Ba}(\text{OH})_2$	Мол. вес 171,35; $\mathcal{E} = 85,68$
$\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	Мол. вес 315,48; $\mathcal{E} = 157,74$

Примерно 0,02 N раствор применяют при определении углерода в чугунах и сталях.

Для приготовления раствора 3,15 г гидроокиси бария (х. ч.) растворяют в 1 л свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воды и раствор сразу же фильтруют через бумажный фильтр. Раствор помещают в бутылку, закрываемую пробкой с хлоркальциевой трубкой, наполненной натронной известью. К этой же бутылке присоединяют микробюретку.

Раствор $\text{Ba}(\text{OH})_2$ устанавливают по х. ч. янтарной или бензойной кислоте. Если 0,0590 г янтарной кислоты или 0,1221 г бензойной кислоты оттитровывается точно 30,0 мл раствора $\text{Ba}(\text{OH})_2$, то титр раствора $\text{Ba}(\text{OH})_2$ по углероду составляет 0,0002 г/мл.

Титр раствора $\text{Ba}(\text{OH})_2$ по углероду устанавливают по стандартному образцу чугуна или стали, сжигая навеску в токе кислорода и пропуская газ через 20,0 мл раствора $\text{Ba}(\text{OH})_2$ и оттитровывая затем избыток $\text{Ba}(\text{OH})_2$ уксусной (серной или соляной) кислотой в присутствии фенолфталеина.

Титр раствора $\text{Ba}(\text{OH})_2$ контролируют ежедневно перед началом работы.

Глава III

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Небольшие количества элементов определяют фотометрическими методами. Необходимые стандартные растворы готовят из металлов высокой чистоты, окислов металлов и солей. Соли при этом подвергают очистке. Они должны содержать кристаллизационную воду в строгом соответствии с формулой. Во всяком случае исходное вещество следует проверить на чистоту и содержание элемента в нем должно быть точно известно.

Приготовление стандартного раствора сводится к растворению точной навески вещества в определенном объеме растворителя. Титр стандартного раствора в случае необходимости проверяют соответствующим химическим методом.

Навеску для приготовления раствора рассчитывают по содержанию элемента в исходном веществе. Например, требуется приготовить 1 л раствора меди с титром 0,001 г/мл; исходное вещество для приготовления раствора — сульфат меди $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. В 1 л раствора должно содержаться: $0,001 \cdot 1000 = 1$ г меди (Cu^{2+}). $M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 249,68$; $A_{\text{Cu}} = 63,54$. Следовательно,

$$249,68 : 63,54 = x : 1,$$

откуда

$$x = \frac{249,68}{63,54} = 3,93 \text{ г.}$$

Таким образом, следует растворить 3,93 г $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ в 1 л воды.

Более разбавленные стандартные растворы готовят разбавлением запасных растворов в 10 или 100 раз.

При этом следует иметь в виду, что разбавленные растворы менее устойчивы.

Если исходное вещество недостаточно чисто, то его перекристаллизовывают. Исходное вещество контролируют анализом, и если процентное содержание определяемого элемента в нем ниже вычисленного по формуле, то теоретически вычисленную навеску следует умножить на коэффициент, который находят делением теоре-

тического процентного содержания элемента на процентное содержание его, найденное анализом.

Если, например, анализом установлено, что имеющийся ванадат аммония содержит 77,52% V_2O_5 , в то время как теоретически в нем должно содержаться 77,74% V_2O_5 , то для того чтобы приготовить раствор, содержащий 1 мг/мл V_2O_5 , необходимо теоретически вычисленную навеску (из 100%-ного NH_4VO_3 — 1,2863 г) умножить на коэффициент

$$K = \frac{77,74}{77,52} = 1,0028;$$

т. е. следует взять: $1,2863 \cdot 1,0028 = 1,2899$ г.

Аммоний

NH_4^+

Мол. вес 18,04

Аммиак (ионы аммония) определяют фотометрически реактивом Несслера (о приготовлении см. на стр. 292).

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит хлорид аммония NH_4Cl (мол. вес 53,492; NH_4^+ — 33,72%; NH_3 — 31,84%; Cl — 66,28%).

Хлорид аммония (х. ч.) высушивают при 100—105°С до постоянного веса в сушильном шкафу. Можно высушивать также над серной кислотой в эксикаторе, но для этого требуется более продолжительное время. Хранят высушенный реактив в банке с притертой пробкой.

Для получения химически чистого препарата NH_4Cl растворяют 150 г технического (или чистого) хлорида аммония в 225 мл воды при нагревании, прибавляют по каплям NH_4OH до появления запаха, кипятят несколько минут для выделения $Fe(OH)_3$. Горячий раствор фильтруют через складчатый фильтр и фильтрат оставляют на ночь на холоду. Выпавшие мелкие кристаллы NH_4Cl отфильтровывают с отсасыванием, промывают небольшой порцией ледяной воды и сушат на стекле при комнатной температуре.

Перед взятием навески хлорид аммония сушат при 100—105°С до постоянного веса. При нагревании выше 173°С начинается сублимация соли.

Контроль чистоты хлорида аммония. Около 0,15 г NH_4Cl , высушенного до постоянного веса, растворяют в 25—30 мл воды и, добавив 1 мл 5%-ного раствора хромата калия, титруют 0,1N титровальным раствором нитрата серебра, до появления красного окрашивания. 1 мл 0,1N раствора нитрата серебра соответствует 0,005349 г хлорида аммония.

Приготовление раствора. 0,3141 г NH_4Cl растворяют в воде, раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют водой

до метки. Вода для разбавления должна проверяться на отсутствие ионов NH_4^+ . 1 мл раствора эквивалентен 0,1 мг NH_3 .

Для приготовления раствора, содержащего 0,1 мг NH_4^+ /мл, растворяют 0,2965 г NH_4Cl и разбавляют водой до 1 л.

Перед употреблением приготовленный раствор разбавляют в 10 раз водой, не содержащей ионов NH_4^+ . Полученный раствор содержит 0,01 мг NH_4^+ /мл.

Алюминий

Al

Ат. вес 26,9815

Фотометрическое определение алюминия основано на образовании окрашенных соединений с алюминоном, ализарином (ализаринсульфонат натрия), арсеназо, эриохромцианином, гематоксилином, стильбазо и т. д.

Алюминий определяют непрямым методом, осаждая его в виде 8-оксихинолината, который после отфильтровывания и промывания растворяют в кислоте и 8-оксихинолин, эквивалентный алюминию, определяют, переводя его в окрашенные азосоединения, или другим способом.

Исходные вещества. Алюминий металлический высокой чистоты.

Алюмо-калиевые квасцы $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ (мол. вес 948,766; Al — 5,69%) — белые кристаллы или мелкий кристаллический порошок сладкого вязущего вкуса. Пл. 1,75. В сухом воздухе легко выветриваются, в присутствии аммиака покрываются белым налетом. При 92°С плавятся в кристаллизационной воде; при нагревании от 48 до 336°С теряют кристаллизационную воду, превращаясь в белый порошок, мало растворимый в воде.

Для приготовления стандартного раствора пользуются невыветрившимися кристаллами. Для очистки растворяют 200 г алюмо-калиевых квасцов в 200 мл горячей воды, раствор фильтруют и охлаждают. Выпадает ~175 г $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$. Кристаллы промывают небольшой порцией холодной воды и высушивают на воздухе.

Растворимость квасцов в 100 мл воды: 5,04 г при 15°С; 238,4 г при 100°С.

При хранении в банке с притертой пробкой в нормальных условиях алюмо-калиевые квасцы довольно устойчивы.

Алюмо-аммиачные квасцы $(NH_4)_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ (мол. вес 906,64; Al — 5,95%) — белое кристаллическое вещество. Пл. 1,645. Способны выветриваться и слеживаться в плотную массу. Хорошо растворяются в воде, нерастворимы в этаноле. При 92°С плавятся в кристаллизационной воде, при 200°С полностью обезвоживаются. При прокаливании образуется Al_2O_3 .

Для перекристаллизации 500 г алюмо-аммиачных квасцов растворяют в 750 мл воды, раствор фильтруют и выпаривают при 80° С до появления кристаллической пленки. Охлаждают до 15—20° С при энергичном размешивании. Мелкокристаллический осадок отфильтровывают с отсасыванием, промывают 50 мл воды и недолго сушат при комнатной температуре.

Сульфат алюминия $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 666,42; Al—8,10%) — белые чешуйки или иглы. Пл. 1,62. Не изменяется на воздухе. При температуре красного каления разлагается на Al_2O_3 , SO_3 и H_2O . Растворим в воде и нерастворим в этаноле.

Хлорид алюминия $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 241,43; Al — 11,17%) — белый кристаллический сильно гигроскопичный порошок. При нагревании разлагается, теряя H_2O и HCl (см. стр. 52).

Шестиводный кристаллогидрат получают из безводного хлорида алюминия (х. ч.). Препарат растворяют в воде и раствор фильтруют через стеклянную вату. Фильтрат смешивают с концентрированной соляной кислотой, охлаждают и насыщают сухим газообразным хлористым водородом. Выпавшие тонкие белые кристаллы $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ отделяют (сливанием раствора) и промывают декантацией концентрированной соляной кислотой (до отрицательной реакции на Fe^{3+}). Затем кристаллы отфильтровывают с отсасыванием досуха и высушивают до постоянного веса на воздухе на фильтровальной бумаге при 20° С в течение двух суток.

Приготовление раствора. Из металлического алюминия. 1 г (точно!) металлического алюминия растворяют в 30 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты, погружая крышку от платинового тигля для ускорения растворения. Раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л и доводят водой до метки. 1 мл раствора содержит 1 мг Al.

Из алюмо-калиевых квасцов. 1,758 г алюмо-калиевых квасцов растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Al.

Для приготовления раствора, содержащего в 1 мл 0,1 мг Al_2O_3 растворяют 0,9305 г алюмо-калиевых квасцов в воде и разбавляют в мерной колбе до 1 л.

Из алюмо-аммиачных квасцов. 1,680 г алюмо-аммиачных квасцов растворяют в воде и разбавляют до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Al.

Из сульфата алюминия. 12,35 г сульфата алюминия растворяют в воде, к которой добавлено 3 мл концентрированной серной кислоты, и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мл Al.

Из хлорида алюминия. 8,94 г хлорида алюминия растворяют в воде и раствор разбавляют до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Al.

Перед употреблением 10 или 100 мл исходного раствора соли

алюминия разбавляют до 1 л водой в мерной колбе. Таким образом получают растворы с концентрацией 0,1 или 0,01 мг Al/мл.

Проверка титра раствора. Титр стандартного раствора проверяют осаждением ионов алюминия 8-оксихинолином. Берут раствора соли алюминия столько, чтобы в нем содержалось ~0,05 г Al (50 мл раствора с концентрацией 1 мг/мл Al). Добавляют 30 мл 3%-ного уксуснокислого раствора 8-оксихинолина (см. стр. 98), нагревают до кипения и оставляют стоять на кипящей водяной бане. Затем прибавляют по каплям 2N раствор CH_3COONa или $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ до появления исчезающей мути. Через несколько минут добавляют еще 20 мл раствора 8-оксихинолина. Раствор над осадком должен быть желтым (или оранжевым). Раствор с осадком оставляют стоять на водяной бане 10—15 мин., после чего осадок отфильтровывают под вакуумом через стеклянный фильтрующий тигель № 4, предварительно высушенный до постоянного веса. Осадок промывают декантацией небольшим количеством горячей воды, а затем холодной водой до тех пор, пока промывная жидкость не будет стекать с фильтра совершенно прозрачной.

Тигель с осадком сушат при 130° С (не выше, во избежание разложения) до постоянного веса. Взвешивают оксихинолинат алюминия $\text{Al}(\text{C}_8\text{H}_6\text{NO})_3$. Коэффициент пересчета $\text{Al}(\text{C}_8\text{H}_6\text{NO})_3$ на Al_2O_3 — 0,1110, на Al — 0,05872.

Бериллий

Be

Ат. вес 9,0122

Для фотометрического определения бериллия применяют хинализарин, бериллон II и другие реагенты.

Исходные вещества. **Карбонат бериллия** BeCO_3 (мол. вес 69,02; BeO — 36,24%) — белый аморфный порошок, нерастворимый в воде.

Нитрат бериллия $\text{Be}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 205,08; BeO — 12,20%) — белое кристаллическое вещество, расплывающееся на воздухе. Хорошо растворимо в воде. Имеющиеся в продаже препараты (ч. д. а. или ч.) содержат 94% $\text{Be}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Сульфат бериллия $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 177,13; BeO — 14,12%) — белые кристаллы или белый кристаллический порошок. Растворим в воде. Имеющиеся в продаже препараты (ч.) содержат 99% $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Оксид бериллия BeO — белый порошок, нерастворим в воде.

Контроль чистоты исходных веществ. Исходное вещество (0,3 г BeCO_3 ; 0,9 г $\text{Be}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; 0,8 г $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) смачивают водой, добавляют 5 мл концентрированной азотной кислоты и растворяют в 100 мл воды. Раствор нагревают до кипения и осаждают гидроокись бериллия аммиаком, прибавляя его до явного запаха. Раствор фильтруют через бумажный (беззольный) фильтр

и осадок на фильтре промывают горячей промывной жидкостью, состоящей из 2%-ного раствора нитрата аммония и нескольких капель аммиака. Осадок с фильтром высушивают, озоляют и прокаливают при 1000° С во взвешенном платиновом тигле с крышкой до постоянного веса. Прокаленную окись бериллия охлаждают в эксикаторе над концентрированной серной кислотой или пятиокисью фосфора. Затем быстро взвешивают, так как окись бериллия очень гигроскопична. Проводят несколько параллельных определений (три-четыре), берут среднее, по которому и вычисляют процентное содержание BeO в исходном веществе.

Если осадок Be(OH)₂ сильно пристал к стенке стакана, то его растворяют в небольшом количестве горячей разбавленной азотной кислоты, снова осаждают аммиаком и переносят на тот же фильтр.

Для проверки карбоната бериллия на содержание BeO можно навеску в 1 г прокалить во взвешенном платиновом тигле, повышая температуру постепенно (во избежание распыления), до постоянного веса.

Чистоту окиси бериллия контролируют сплавлением навески (~ 0,1 г) с пиросульфатом калия, выщелачиванием плава 0,1 N H₂SO₄ и осаждением Be(OH)₂ аммиаком, прокаливанием и взвешиванием BeO, как указано выше.

Приготовление раствора. Из карбоната бериллия 0,5519 г BeCO₃ растворяют в 20 мл 1 N раствора соляной кислоты при нагревании. По охлаждении раствор разбавляют водой до объема 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,2 мг BeO. Перед употреблением к раствору прибавляют равный объем 0,5 N раствора едкого натра, свободного от карбонатов. Полученный раствор содержит 0,1 мг BeO в 1 мл.

Из нитрата бериллия 0,8199 г Be(NO₃)₂·4H₂O растворяют в воде, к которой добавлено 3—4 мл концентрированной азотной кислоты, и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг BeO.

Концентрацию раствора обязательно контролируют на содержание BeO весовым методом.

Из сульфата бериллия 0,7082 г BeSO₄·4H₂O растворяют в воде, к которой добавлено 4 мл концентрированной соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг BeO. Для получения раствора, содержащего 0,1 мг/мл Be, растворяют 1,9655 г сульфата бериллия в 25—30 мл воды, прибавляют 1 мл концентрированной соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л.

Из окиси бериллия 0,1 г BeO сплавляют в платиновом тигле с 1 г пиросульфата калия, плав выщелачивают 0,1 N раствором серной кислоты и разбавляют тем же раствором до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг BeO.

Проверка титра раствора. Отбирают пипеткой 100 мл приготовленного раствора соли бериллия и осаждают гидроокись бериллия аммиаком, как описано при проверке исходных веществ.

Коэффициент пересчета BeO на Be — 0,3603.

Бор

В Ат. вес 10,811

Для фотометрического определения бора (в виде борной кислоты) применяют хинализарин, кармин в концентрированной серной кислоте и другие реагенты.

Исходные вещества. Борная кислота H₃BO₃ (мол. вес 61,83); В — 17,49%; В₂O₃ — 56,30%. (О свойствах см. на стр. 46).

Для перекристаллизации 100 г борной кислоты растворяют в 1600 мл воды и добавляют 4 мл концентрированной азотной кислоты. Раствор упаривают до начала кристаллизации и охлаждают. Выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают до отрицательной реакции на ион NO₃⁻ (с дифениламином) и высушивают.

Приготовление раствора. Для определения бора хинализарином 1,7763 г перекристаллизованной и высушенной H₃BO₃ растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг В₂O₃. Затем раствор разбавляют в 10 раз водой.

Для определения бора кармином 0,5719 г борной кислоты растворяют в концентрированной серной кислоте и разбавляют раствор в мерной колбе емк. 1 л концентрированной серной кислотой до метки. 1 мл раствора содержит 0,1 мг В. Раствор разбавляют только концентрированной серной кислотой.

Бром

Вг Ат. вес 79,909

Бром определяют фуксиносерной кислотой и другими реагентами.

Для приготовления стандартного раствора служит бромид калия КВг (мол. вес 119,01; Вг — 67,14%).

Реактив (х. ч.) необходимо растереть и прокалить при 500—600° С до постоянного веса. Хранят КВг в склянке с притертой пробкой.

Приготовление раствора. 1,4893 г бромида калия растворяют в воде и разбавляют до объема 1 л водой. 1 мл раствора содержит 1 мг Вг.

Можно приготовить стандартный раствор из бромида натрия (х. ч.). 1,2877 г NaBr растворяют в воде, затем разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Br. Затем раствор разбавляют в 10 или 100 раз.

Ванадий

V


Ат. вес 50,942

Ванадий, как и титан, определяют в виде перекисного соединения в кислой среде (15—20% серной кислоты). Титан маскируют фтористоводородной кислотой.

Более чувствительным является метод А. П. Виноградова, основанный на образовании желтой фосфорвольфрамованадиевой кислоты, получаемой при добавлении фосфорной кислоты и вольфрамата натрия к кислому раствору ванадата.

Исходные вещества. *Ванадат аммония* NH_4VO_3 (ванадиевокислый аммоний, метаванадат аммония; мол. вес 116,9; V_2O_5 — 77,74%; V — 43,55%) — белое или желтоватое кристаллическое вещество, мало растворимое в воде (см. стр. 174).

Растворы в кислоте имеют желтый цвет. При прокаливании ванадат аммония разлагается:



Ванадиевый ангидрид V_2O_5 (пятиокись ванадия; мол. вес 181,88; 56,02%) — оранжевый или светлый красно-коричневый порошок. Мало растворим в воде, хорошо растворим в щелочах. Ядовит. Перед применением прокалывают при 500° С. Может быть получен прокаливанием при 500—600° С ванадата аммония до постоянного веса. Коэффициент пересчета V_2O_5 на V равен 0,5602, а V на V_2O_5 — 1,7851.

Приготовление раствора. Из ванадата аммония. 1,2863 г NH_4VO_3 растворяют в воде, к которой добавлено 20 мл концентрированной азотной кислоты, и разбавляют водой до 1 л в мерной колбе. 1 мл раствора соответствует 1 мг V_2O_5 .

Для приготовления раствора, содержащего 1 мг/мл V, растворяют 2,2963 г NH_4VO_3 .

Из ванадиевого ангидрида. 0,1784 г V_2O_5 растворяют при нагревании в 10 мл 5%-ного раствора щелочи (NaOH или KOH). Нейтрализуют раствор 10%-ной серной кислотой, приливая некоторый избыток ее до пожелтения раствора, после чего раствор переводят в мерную колбу и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг ванадия.

Более разбавленные растворы готовят непосредственно перед употреблением.

Висмут

Bi

Ат. вес 208,980

Фотометрическое определение висмута производят в форме иодидных комплексов (0,05—0,5 мг Bi), тиомочевинного комплекса (0,1—4 мг Bi), дитизонатного комплекса (~0,01 мг Bi).

Исходные вещества. *Висмут металлический*. Металлический висмут получают электролизом раствора нитрата висмута, применяя платиновые электроды. Полученные кристаллы висмута промывают водой, отжимают между листами фильтровальной бумаги и высушивают на воздухе или в эксикаторе.

Имеющийся в продаже висмут металлический гранулированный (или в палочках) марки чистый содержит 96% Bi (3,5% Pb), поэтому он не может применяться для приготовления стандартных растворов. Однако имеются очень чистые образцы металлического висмута.

Нитрат висмута $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 485,07; Bi — 43,08%; Bi_2O_3 — 48,03%) — бесцветное кристаллическое вещество. На воздухе выветривается. При 75,5° С плавится в кристаллизационной воде с образованием основной соли, при дальнейшем нагревании теряет кристаллизационную воду, а затем разлагается, выделяя бурные окислы азота. При прокаливании образуется желтоватый порошок окиси висмута. При растворении в воде подвергается гидролизу. Для предотвращения гидролиза растворы готовят с добавкой кислоты.

Для получения нитрата висмута $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ к 60 мл HNO_3 , разбавленной 1 : 1 и нагретой в фарфоровой чашке до 60—70° С, постепенно добавляют 25 г гранулированного висмута (см. стр. 306). Реакция протекает очень бурно (тяга!), чашку покрывают часовым стеклом. После прекращения реакции раствор фильтруют в сухую колбу. В чашку добавляют еще 40 мл HNO_3 (1 : 1) и выдерживают при 60—70° С до полного растворения металла. Полученный раствор фильтруют в ту же колбу. Раствор упаривают при 65—70° С до пл. 1,9 и охлаждают льдом при перемешивании. Выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и сушат при 40—45° С непрерывное время.

Для контроля 1 г нитрата висмута выдерживают во взвешенном тигле 24 часа в эксикаторе над серной кислотой, высушивают в сушильном шкафу при 100° С, затем прокалывают в муфельной печи при 400—600° С до постоянного веса и взвешивают Bi_2O_3 . Кристаллизационная вода теряется полностью при 150° С, разложение начинается при 200° С. Вес Bi_2O_3 должен составлять 48,03% от взятой навески.

Окись висмута Bi_2O_3 (мол. вес 465,96; Bi — 89,70%) — желтоватый порошок. Получается прокаливанием основного нитрата висмута или кристаллического нитрата висмута.

Приготовление раствора. Из металлического висмута. 0,1 г электролитического висмута растворяют в нескольких миллилитрах разбавленной 1 : 1 азотной кислоты, выпаривают с 5 мл концентрированной серной кислоты до белых паров, охлаждают и разбавляют 10%-ной (по объему) серной кислотой до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Bi.

Из нитрата висмута. К 0,2321 г $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ прибавляют несколько миллилитров воды, 15—20 мл разбавленной 1 : 1 серной кислоты и выпаривают до обильного выделения белых паров. После охлаждения раствор переводят в мерную колбу и разбавляют его 10%-ной (по объему) серной кислотой до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Bi.

Из окиси висмута. 0,1115 г Bi_2O_3 растворяют в нескольких миллилитрах концентрированной соляной кислоты, затем выпаривают с 5 мл концентрированной серной кислоты до белых паров и разбавляют 10%-ной серной кислотой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Bi.

Вольфрам

W

Ат. вес 183,85

Вольфрам определяют фотометрически в виде роданидных комплексов и другими методами.

Исходные вещества. Вольфрамовый ангидрид WO_3 —тяжелый желтый порошок. Нерастворим в воде, растворим в растворах щелочей и аммиака. Образуется при прокаливании вольфрамовой кислоты $\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$; последняя начинает терять воду уже при 100° С. Перед приготовлением раствора вольфрамовую кислоту или ангидрид прокаливают в муфельной печи при 600—700° С в течение 1 часа, охлаждают в эксикаторе и сохраняют в склянке с притертой пробкой. Вольфрамовый ангидрид содержит 79,30% W.

Вольфрамат натрия $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 329,86; WO_3 —70,29%, W — 55,74%) — белый порошок. Растворим в воде, нерастворим в этаноле. На воздухе выветривается.

Для получения кристаллов $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в 20%-ный раствор NaOH вносят избыток вольфрамовой кислоты и нагревают при перемешивании 4 часа, дают 2—3 дня стоять в теплом месте, изредка перемешивая. Раствор фильтруют через мелкопористую стеклянную фильтрующую воронку № 4 и упаривают до начала кристаллизации, охлаждают льдом, выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и высушивают между листами фильтровальной бумаги.

Препарат можно сушить при температуре до 80° С. Кристаллизационная вода теряется при нагревании от 92 до 150° С. Имеющийся в продаже реактив пригоден для взятия навесок.

Приготовление раствора. Из вольфрамового ангидрида. К 1,261 г прокаленного вольфрамового ангидрида прибавляют небольшое количество теплой воды и 20 г NaOH или 30 г KOH. Если растворение идет медленно, то прибавляют двух- или трехкратный объем воды и слабо нагревают. После охлаждения раствор разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг W.

Из вольфрамата натрия. 1,7941 г $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 0,5 N растворе NaOH и им же разбавляют раствор в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг W.

Более разбавленные растворы готовят перед употреблением, разбавляя 100 мл исходного раствора до 1 л 2%-ным раствором NaOH или 3%-ным раствором KOH. Щелочь должна быть очищена от карбонатов.

Проверка титра раствора. Отбирают пипеткой 50,0 мл приготовленного раствора, добавляют 15 мл концентрированной азотной кислоты и выпаривают до 5—6 мл, добавляют 100 мл кипящей воды и кипятят несколько минут. Добавляют немного мацерированной бумаги, взбалтывают, отфильтровывают осадок вольфрамовой кислоты и промывают его теплой разбавленной 1 : 5 азотной кислотой. Осадок с фильтром сушат, озоляют и прокаливают во взвешенном платиновом тигле. Затем осадок обрабатывают серной и фтористоводородной кислотами для удаления двуокиси кремния. Остаток WO_3 прокаливают в муфельной печи при 800—900° С до постоянного веса и взвешивают. Коэффициент пересчета WO_3 на W — 0,7930.

Галлий

Ga

Ат. вес 69,72

Галлий определяют фотометрически в форме соединений хлоргаллата с рядом трифенилметановых красителей. Применяются и другие методы.

Для приготовления стандартного раствора исходят из металлического галлия.

Приготовление раствора. 0,1 г металлического галлия растворяют в 10 мл смеси азотной и соляной кислот в конической колбе, закрытой воронкой, при нагревании на водяной бане. Раствор выпаривают досуха. Приливают к остатку 10 мл концентрированной соляной кислоты и снова выпаривают досуха. Выпаривание с соляной кислотой повторяют еще 3 раза для полного удаления азотной кислоты. Сухой остаток растворяют в 6 N соляной кислоте, переводят в мерную колбу емк. 100 мл и разбавляют 6 N соляной кислотой до метки. 1 мл раствора содержит 1 мг Ga.

10 мл приготовленного раствора пипеткой переносят в мерную колбу емк. 1 л и доводят 6 N соляной кислотой до метки. 1 мл раствора содержит 0,01 мг Ga.

Если необходимо, то полученный раствор разбавляют еще в 10 раз 6*N* соляной кислотой. 1 мл раствора будет содержать 0,001 мг Ga.

Германий

Ge

Ат. вес 72 59

Германий определяют обычно фенолфталеином.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит двуокись германия GeO_2 (мол. вес 104,59) — белый порошок. Растворимость его в 100 мл воды: 0,405 г при 20° С; 1,05 г при 100° С. Мало растворим в разбавленных кислотах; хорошо растворим в щелочах.

Приготовление раствора. 0,1441 г двуокиси германия растворяют в 5—10 мл воды в присутствии нескольких капель разбавленного раствора NaOH. Прибавляют две капли раствора фенолфталеина, нейтрализуют слабой HCl с избытком ее в две капли. Разбавляют водой до 100 мл в мерной колбе.

Раствор содержит 1 мг/мл Ge. Разбавлением 10 мл этого раствора до 100 мл водой в мерной колбе получают раствор, содержащий 0,1 мг/мл Ge.

Разбавлением 5 мл последнего раствора до 100 мл получают раствор, содержащий 5 мкг Ge в 1 мл, который и используют для построения эталонной шкалы.

Железо

Fe

Ат. вес 55,847

Наиболее широко применяемые фотометрические методы определения железа основаны на реакциях: с *o*-фенантролином, который образует с железом (II) комплексный ион, окрашенный в интенсивно-красный цвет; с 2,2'-дипиридилем, дающим с железом (II) красновато-пурпурное окрашивание; с салициловой кислотой, дающей с железом (III) в уксуснокислом растворе комплекс с аметисто-фиолетовым окрашиванием; с тиогликолевой (меркаптоуксусной) кислотой, дающей с железом (II) в щелочном растворе (рН 10) краснопурпурное окрашивание; с сульфосалициловой кислотой, которая образует с железом (II и III) в аммиачном растворе соединение желтого цвета; в кислых растворах сульфосалициловая кислота образует с железом (III) соединение красного цвета.

Исходные вещества. Железо-аммонийные квасцы $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 964,38; Fe — 11,58%; Fe_2O_3 — 16,56%) — бледно-фиолетовые крупные прозрачные кристаллы. Применяют свежеперекристаллизованный препарат (см. стр. 213).

Соль Мора $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 392,14; Fe — 14,24%; FeO — 18,32%; Fe_2O_3 — 20,36%) — голубовато-зеленые мелкие кристаллы. Довольно устойчива при хранении.

Свежеприготовленный раствор соли Мора используют как стандартный раствор соли двухвалентного железа.

Окись железа Fe_2O_3 (мол. вес 159,70) — буро-коричневый порошок. Необходимо пользоваться препаратом (х. ч.) с известным содержанием Fe_2O_3 .

Контроль чистоты исходных веществ. 1) 0,6—0,9 г железо-аммонийных квасцов растворяют в 250—300 мл воды, содержащей 2—3 мл концентрированной азотной кислоты, нагревают почти до кипения и осаждают гидроокись железа аммиаком. стакан с осадком нагревают еще 30 мин., дают осадку осесть и фильтруют через неплотный фильтр (красная или белая лента), сначала сливая жидкость. Осадок промывают в стакане декантацией 3—4 раза 2%-ным горячим раствором нитрата аммония, содержащим несколько капель аммиака, затем переводят осадок на фильтр. На фильтре осадок промывают 2—3 раза горячим 2%-ным раствором нитрата аммония и 3—4 раза горячей водой. Осадок с фильтром помещают во взвешенный платиновый или фарфоровый тигель, сушат, озолжают и прокалывают в муфеле при 800—900° С до постоянного веса. Взвешивают Fe_2O_3 и вычисляют процентное содержание железа. Коэффициент пересчета Fe_2O_3 на Fe — 0,6994.

2) 1—1,5 г железо-аммонийных квасцов растворяют в 100 мл разбавленной 1 : 9 соляной кислоты, нагревают до кипения, восстанавливают железо двухлористым оловом и титруют 0,1*N* раствором бихромата, как описано на стр. 216.

3) 1—1,5 г железо-аммиачных квасцов растворяют в 10 мл воды, к которым добавлено 10 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты. Добавляют 5 г иодида калия, не содержащего иодата, и перемешивают до растворения соли. Добавляют 0,2—0,5 г бикарбоната натрия (х. ч.), закрывают колбу часовым стеклом и оставляют стоять на 15 мин. в темном месте. После этого разбавляют раствор водой до 200 мл и титруют выделившийся иод 0,1*N* раствором тиосульфата. Вблизи конечной точки добавляют крахмал.

1 мл 0,1*N* раствора тиосульфата соответствует 0,04822 г железо-аммонийных квасцов, 0,007985 г Fe_2O_3 или 0,005585 г Fe.

Другие исходные вещества также контролируют на содержание в них железа одним из указанных методов.

Приготовление раствора. Из железо-аммонийных квасцов. а) 8,634 г 100%-ного препарата растворяют в небольшом количестве воды, содержащей 10 мл концентрированной серной кислоты. Если растворение идет медленно, то раствор нагревают. Охлажденный раствор в мерной колбе разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Fe.

б) 6,039 г препарата растворяют в воде, содержащей 10 мл

концентрированной серной кислоты и разбавляют раствор водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Fe_2O_3 .

Из соли Мора. 7,022 г соли Мора растворяют в небольшом количестве воды, содержащей 10 мл концентрированной серной кислоты, окисляют двухвалентное железо HNO_3 или H_2O_2 при нагревании и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Fe.

Для получения раствора соли двухвалентного железа 5,458 г соли Мора растворяют в воде, к которой добавлено 10 мл концентрированной серной кислоты, и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг FeO.

Из окиси железа. 1,4298 г (для получения раствора 1 мг/мл Fe) или 1,00 г (для получения раствора 1 мг/мл Fe_2O_3) окиси железа растворяют в разбавленной 1 : 1 соляной кислоте и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л.

Растворы с меньшей концентрацией железа готовят разбавлением исходного раствора водой в 10 или 100 раз; они пригодны не более 2—3 дней.

Проверка титра раствора. 1) Отбирают 100 мл приготовленного раствора в стакан, нагревают почти до кипения и, осторожно добавляя аммиак, осаждают гидроокись железа. После нагревания в течение 20—30 мин. осадку дают осесть и фильтруют через фильтр (белая или красная лента), сливая на фильтр сначала жидкость, а осадок 3—5 раз промывают в стакане декантацией горячей водой. Затем осадок переводят на фильтр и растворяют его в горячей разбавленной 1 : 2 соляной кислоте, собирая раствор в стакан, в котором производилось осаждение. Фильтр промывают 9—10 раз горячей водой, слабо подкисленной соляной кислотой. Полученный раствор доводят до 150—200 мл, нагревают почти до кипения и снова осаждают гидроокись железа аммиаком. После нагревания и отстаивания осадка раствор фильтруют, сливая сначала жидкость, а затем количественно переводят осадок на фильтр и промывают его 8—10 раз горячей водой до удаления Cl^- -ионов (проба с AgNO_3). Промытый осадок помещают во взвешенный платиновый или фарфоровый тигель, сушат, озолжают и прокаливают в муфельной печи при 800° С до постоянного веса. Взвешивают Fe_2O_3 . Умножив вес осадка Fe_2O_3 на 0,6994 и разделив на 100, получают титр раствора по Fe.

2) Титр раствора можно установить также объемным методом, титруя предварительно восстановленное железо перманганатом, бихроматом или ванадатом. Для титрования берут 100 мл стандартного раствора.

Иод

J

Ат. вес 126,904

Иод определяют фотометрически после выделения его в элементарном виде нитритом натрия в кислой среде и экстракцией хлороформом или бензином (0,3 мг/л) или же добавлением раствора крахмала.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *иодид калия* KJ (мол. в. 166,01; J—76,44%)—белое кристаллическое вещество. Хорошо растворим в воде. В сухом воздухе устойчив. Разлагается при хранении на свету. Хранят в склянках темного стекла.

Водные растворы на свету постепенно желтеют вследствие выделения свободного иода.

Приготовление раствора. 1,308 г иодида калия, перекристаллизованного из этилового спирта и высушенного при 400—500° С, растворяют в воде и доводят объем в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг J.

Кадмий

Cd

Ат. вес 112,40

Кадмий определяют дитизиновым методом. Имеются и другие фотометрические методы для определения кадмия.

Исходные вещества. *Нитрат кадмия* $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 308,47; Cd — 36,44%; CdO — 41,63%) — большие прозрачные кристаллы. Гигроскопичен. На воздухе расплывается. При 59,3° С плавится и теряет кристаллизационную воду, превращаясь в безводную соль, температура плавления которой 360° С. При дальнейшем нагревании соль разлагается на окислы азота и окись кадмия.

Нитрат кадмия хорошо растворяется в воде и этаноле. Растворимость его в 100 мл воды: 127 г при 18° С; 326 г при 60° С.

Для получения $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ в фарфоровой чашке смешивают 50 мл концентрированной азотной кислоты и 20 мл воды, прибавляют небольшими порциями 38 г металлического гранулированного кадмия. По окончании бурной реакции раствор нагревают до 70—80° С, фильтруют его и упаривают фильтрат до тех пор, пока проба раствора, взятая в отдельную пробирку, не станет закристаллизовываться при охлаждении проточной водой. Тогда весь раствор охлаждают, выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают 5 мл воды и сушат их при комнатной температуре.

Сульфат кадмия $\text{CdSO}_4 \cdot \frac{8}{3}\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 256,50; Cd — 43,82%; CdO — 50,06%; CdSO_4 — 81,27%) — бесцветные кристаллы. Хорошо растворим в воде, нерастворим в этаноле. Повышение температуры мало изменяет растворимость соли. При нагревании до

74° С образуется $\text{CdSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$. При высушивании восьмиводной соли при 100° С также получается одноводная соль; при 261° С переходит в безводный сульфат.

Кадмий металлический гранулированный или электролитический.

Контроль чистоты исходных веществ. 1) 0,6—0,8 г $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ нагревают во взвешенном тигле сначала на водяной, затем на песчаной бане или на газовой горелке, медленно повышая температуру, и, наконец, прокаливают при 500—600° С до постоянного веса. Взвешивают CdO .

2) Около 1 г $\text{CdSO}_4 \cdot \frac{8}{3}\text{H}_2\text{O}$ сушат в сушильном шкафу во взвешенном фарфоровом тигле при 100—105° С в течение 30 мин.; затем, постепенно повышая температуру, прокаливают в муфельной печи при 600—800° С до постоянного веса. Взвешивают CdSO_4 .

Приготовление раствора. Из нитрата кадмия. 2,744 г соли растворяют в воде и доводят объем в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Cd.

Для приготовления раствора хлорида кадмия навеску нитрата кадмия выпаривают дважды с 12—15 мл концентрированной соляной кислоты на водяной бане досуха, затем остаток растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л.

Из сульфата кадмия. 2,282 г соли растворяют в воде и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Cd.

Из металлического кадмия. 1 г кадмия растворяют в смеси соляной и азотной кислот и раствор упаривают почти досуха. Затем три раза выпаривают с 5—10 мл концентрированной соляной кислоты для полного удаления азотной кислоты. По окончании этой операции к охлажденному остатку добавляют 100 мл 10%-ной соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л в мерной колбе. 1 мл раствора содержит 1 мг Cd.

Если необходим нейтральный раствор соли кадмия, то остаток хлорида высушивают досуха, растворяют в горячей воде и по охлаждении разбавляют водой до 1 л в мерной колбе.

Металлический кадмий можно также растворить в соляной кислоте, но для этого требуется продолжительное нагревание. В этом случае для ускорения растворения добавляют несколько капель перекиси водорода. После полного растворения кадмия раствор кипятят несколько минут или упаривают почти досуха для освобождения от избытка H_2O_2 и затем разбавляют водой до 1 л.

Калий

К

Ат. вес 39,102

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит *хлорид калия* KCl (мол. вес 74,555; К — 52,45%) — белое кристаллическое вещество. Хорошо растворим

в воде; нерастворим в абсолютном этаноле и эфире; почти нерастворим в концентрированной соляной кислоте. Негигроскопичен.

Приготовление раствора. 1,907 г KCl (х. ч.) растворяют в воде и раствор разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг К.

Кальций

Ca

Ат. вес 40,08

Кальций определяют измерением оптической плотности раствора его комплексного соединения с мурексидом оранжевого цвета при $\text{pH} \sim 6$.

Исходным веществом для приготовления растворов служит *карбонат кальция* CaCO_3 (мол. вес 100,09; CaO — 56,03%, Ca — 40,05%) — белый кристаллический порошок. Нерастворим в воде, растворим в кислотах. Применяют промытый и высушенный препарат (см. стр. 289).

Приготовление раствора. 1,785 г карбоната кальция растворяют в 35,8 мл точно 1 N раствора соляной кислоты (или в 358 мл 0,1 N) при слабом нагревании и раствор разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. При этом получают нейтральный раствор. 1 мл раствора соответствует 1 мг CaO .

Можно навеску карбоната кальция растворить в разбавленной соляной кислоте, добавляя ее по каплям до полного растворения. Затем в мерной колбе раствор разбавляют водой до объема 1 л. Раствор будет слабо-кислым.

Для проверки титра отбирают 100 мл раствора и определяют содержание CaO объемным перманганатометрическим или весовым методом.

Кобальт

Co

Ат. вес 58,9332

Кобальт определяют роданидным методом, нитрозо-R-солью (1,2-нитрозоафтол-3,6-дисульфат натрия) и другими методами.

Исходные вещества. *Хлорид кобальта* $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 237,93; Co — 24,77%) — красное кристаллическое вещество. Т. пл. 87° С. При нагревании соль синее, при охлаждении принимает прежний вид. Выше 30—35° С начинается потеря кристаллизационной воды. Безводный CoCl_2 — порошок синего цвета. Энергично поглощает воду из воздуха, образуя $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. При нагревании до 45—52° С в течение 3—4 час. переходит в $\text{CoCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Хорошо растворим в воде, этаноле и концентрированных кислотах. Растворы розового цвета.

Для очистки и получения шестиводного препарата хлорид кобальта подвергают перекристаллизации. Насыщают при 80—90° С воду хлоридом кобальта, раствор фильтруют и охлаждают при перемешивании. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают небольшим количеством холодной воды и снова хорошо отсасывают. Сушат между листами фильтровальной бумаги. Хранят в хорошо закрытой банке. Для извлечения соли из маточного раствора его упаривают до образования пленки, охлаждают и отфильтровывают выпавшие кристаллы с отсасыванием. Растворимость CoCl_2 в 100 мл воды: 52 г при 20° С; 98 г при 80° С.

Препарат не должен содержать никеля.

Сульфат кобальта $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 281,10; Co — 20,97%; CoSO_4 — 55,14%) — кристаллическое вещество малиновой окраски. На воздухе устойчив. При нагревании выше 40° С начинает выделять кристаллизационную воду. Кристаллогидрат хорошо растворим в воде и метиловом спирте; безводный CoSO_4 растворяется в воде очень медленно.

Для очистки сульфата кобальта растворяют 60 г его в 200 мл воды, раствор фильтруют и упаривают фильтрат до образования кристаллической пленки, затем охлаждают проточной водой при перемешивании, кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и сушат на воздухе.

Реактив не должен содержать никеля.

Кобальт металлический, не содержащий никеля.

Контроль чистоты исходных веществ. 1) 0,5—0,6 г $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ сушат при 110° С. При этом теряется пять молекул воды, что составляет 37,86%, затем сушат при 200—250° С до постоянного веса и взвешивают CoCl_2 . Должно получиться 54,57% CoCl_2 .

2) Около 1 г $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ сушат при 100° С. Затем, постепенно повышая температуру, прокаливают его при 450—600° С до постоянного веса. Взвешивают CoSO_4 , которого должно быть 55,14%.

Приготовление раствора. Из хлорида кобальта. 0,4037 г 100%-ного хлорида кобальта растворяют в воде. Полученный раствор переводят в мерную колбу и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Co.

Из сульфата кобальта. 0,4770 г сульфата кобальта растворяют в воде в мерной колбе и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Co.

Из металлического кобальта. 1 г металлического кобальта растворяют в «царской водке» и три раза выпаривают с 12—15 мл концентрированной соляной кислоты для удаления азотной кислоты. По охлаждении сухой остаток растворяют в горячей воде или 50 мл 10%-ной соляной кислоты и разбавляют водой до метки в мерной колбе емк. 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Co.

Для приготовления раствора с титром 0,1 мг/мл отбирают 100 мл приготовленного раствора и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л.

Кремний

Si

Ат. вес 28,086

Кремний обычно определяют в виде кремнемолибденовой кислоты, имеющей желтое окрашивание, или восстановленной кремнемолибденовой кислоты синего цвета.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *кремневый ангидрид* SiO_2 (двуокись кремния; мол. вес 60,08) — белый порошок. Пл. 2,26. Нерастворим в минеральных кислотах; растворим в растворах щелочей.

Приготовление раствора. 1,0 г SiO_2 сплавляют с 5 г карбоната натрия (безводного). Плав выщелачивают в воде, прибавляют 5 г NaOH и разбавляют раствор водой до 1 л в мерной колбе. 1 мл раствора содержит 1 мг SiO_2 . Полученный раствор разбавляют в 10 раз 1%-ным раствором Na_2CO_3 для получения раствора с содержанием 0,1 мг SiO_2 в 1 мл.

Растворы следует хранить в парафинированной посуде или в сосудах из полиэтилена.

При определении 1—50 мг/л кремния для сравнения применяют раствор бихромата калия, соответствующий по окраске кремнемолибденовой кислоте.

0,530 г $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ растворяют в 1 л воды в мерной колбе. 1 мл раствора соответствует по окраске 0,1 мг SiO_2 .

Литий

Li

Ат. вес 6,939

Исходные вещества. **Карбонат лития** Li_2CO_3 (мол. вес 73,886; Li — 18,78%; Li_2O — 40,44%) — белый порошок. Мало растворим в воде; нерастворим в этаноле.

Сульфат лития $\text{Li}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 127,958) — бесцветное кристаллическое вещество. Растворим в воде, но нерастворим в этаноле. Безводный Li_2SO_4 плавится при 849° С. Для приготовления стандартного раствора препарат прокаливают. Безводный Li_2SO_4 содержит 12,62% Li.

Приготовление раствора. Из карбоната лития. Препарат предварительно высушивают при 100—105° С до постоянного веса. 5,324 г его растворяют, постепенно подливая разбавленную 1:1 соляную кислоту. После полного растворения раствор разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл содержит 1 мг Li.

17 П. П. Коростелев

Из сульфата лития. 7,922 г прокаленного до постоянного веса препарата растворяют в воде и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Li.

Магний

Mg

Ат. вес 24,312

Магний определяют титановой желтой в щелочной среде ($\text{pH} > 12$) по красной окраске. В присутствии Fe^{3+} , Pb^{2+} , Cd^{2+} , Ca^{2+} применяют магнезон.

Исходные вещества. Окись магния MgO (мол. вес 40,31) — легкий белый порошок. Из воздуха поглощает воду и CO_2 . Очень мало растворима в воде; хорошо растворима в кислотах.

Для приготовления стандартных растворов окись магния прокаливают при 600—900°С до постоянного веса, охлаждают в эксикаторе и берут навеску как можно быстрее.

Окись магния можно получить из основного карбоната магния $\text{Mg}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, прокалив его до постоянного веса.

Металлический магний.

Приготовление раствора. 1) 1 г окиси магния в стакане смачивают 10 мл воды и прибавляют 25 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты. Кипятят несколько минут и по охлаждении разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг MgO .

Для приготовления раствора, содержащего 1 мг Mg в 1 мл, 1,6580 г окиси магния растворяют в 40 мл соляной кислоты (1 : 1) и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л.

2) *Металлический магний* промывают сначала разбавленной 1 : 5 соляной кислотой для удаления с поверхности окиси магния. Затем промывают 2—3 раза водой и высушивают при 100—105°С. Растворяют 1 г или 0,6031 г металлического магния в 40 мл или соответственно в 25 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты и разбавляют водой до 1 л в мерной колбе. 1 мл раствора содержит 1 мг Mg (или 1 мг MgO).

Марганец

Mn

Ат. вес 54,938

Марганец определяют в виде MnO_4^- . Окисление двухвалентного марганца производят периодатом калия, персульфатом аммония, висмутатом натрия или двуокисью свинца. Лучшим окислителем является периодат калия.

Исходные вещества. *Перманганат калия* KMnO_4 (мол. вес 158,036; $\mathcal{E} = 31,607$) — темные пурпурно-фиолетовые кристаллы. Растворим в воде, давая красно-фиолетовое окрашивание.

Марганец металлический электролитический.

Приготовление раствора. Из перманганата калия.

Готовят точно 0,1 N раствор перманганата калия. 3,161 г KMnO_4 растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. Можно приготовить точно 0,1 N раствор KMnO_4 из фиксанала.

Пользуются также перманганатом х. ч. или ч.д.а., растворяя 3,2 г соли в 1 л воды. Раствору дают стоять не менее 10—15 дней. Воду для приготовления берут дважды перегнанную. Титр раствора устанавливают по щавелевой кислоте после выстаивания и сливания раствора с осадка (см. стр. 132).

1 мл 0,1 N раствора KMnO_4 соответствует 0,001419 г MnO или 0,001099 г Mn .

Для приготовления раствора, 1 мл которого соответствует 0,1 мг MnO , 70,48 мл точно 0,1 N раствора KMnO_4 разбавляют водой до 1 л в мерной колбе.

Из металлического марганца. Навеску 1 г металла растворяют в разбавленной 1 : 1 азотной кислоте. Раствор кипятят для удаления окислов азота, разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Mn^{2+} .

Раствор соли двухвалентного марганца можно получить также, исходя из перманганата. 2,877 г KMnO_4 растворяют в воде, добавляют 50 мл разбавленной 1 : 4 серной кислоты и понемногу сульфит натрия (для восстановления MnO_4^- до Mn^{2+}) до полного обесцвечивания раствора, после чего раствор кипятят до полного удаления двуокиси серы и разбавляют водой до 1 л в мерной колбе. 1 мл раствора содержит 1 мг Mn^{2+} .

Для приготовления раствора, содержащего 1 мг/мл MnO , растворяют 2,228 г KMnO_4 в 1 л воды.

Восстанавливают MnO_4^- также пропусканием сернистого газа через раствор до обесцвечивания (в присутствии H_2SO_4). Избыток SO_2 удаляют кипячением.

Восстановление MnO_4^- можно провести перекисью водорода. К раствору перманганата добавляют 50 мл разбавленной 1 : 4 серной кислоты и по каплям 15%-ный раствор перекиси водорода (пергидроль, разбавленная 1 : 1) при непрерывном помешивании до обесцвечивания раствора.

Если из раствора соли двухвалентного марганца, полученного растворением металлического марганца, требуется получить стандартный раствор перманганата, то его окисляют, добавляя к раствору 1 г периодата калия KJO_4 , и кипятят 10—15 мин. Охлажденный окрашенный раствор разбавляют до 1 л водой в мерной колбе.

Медь

Cu

Ат. вес 63,54

Аммиачный фотометрический метод применяют для определения нескольких миллиграммов меди. Диэтилдитиокарбаминатный метод гораздо более чувствителен, и его применяют для определения

нескольких микрограммов меди. Для определения меди также применяют сернокислый гидразин, α -бензоимоксим, салицилальдоксим, соль Рейнеке и другие реагенты.

Исходные вещества. *Сульфат меди* $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 249,68; Cu — 25,45%; CuO — 31,86%) — крупные прозрачные синие кристаллы. На воздухе медленно выветривается. Хорошо растворим в воде и разбавленном этаноле, почти нерастворим в абсолютном этаноле. При нагревании выше 100°C начинает терять кристаллизационную воду, при 220°C обезвоживается полностью, превращаясь в белый гигроскопический порошок. Растворы $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ голубого цвета.

Для приготовления стандартных растворов пользуются свежеперекристаллизованной солью. Растворимость в 100 мл воды: 19,3 г при 15°C ; 62,6 г при 90°C .

Для перекристаллизации 200 г соли (х.ч. или ч.д.а.) растворяют в 300 мл воды при нагревании, если требуется — фильтруют и фильтрат охлаждают. Отфильтровывают с отсасыванием выпавшие кристаллы $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и сушат на воздухе.

В эксикаторе над 13%-ным раствором H_2SO_4 кристаллы сохраняются без изменений.

Медь электролитическая.

Контроль чистоты исходного вещества. 1 г растертого в порошок сульфата меди растворяют в 50 мл воды, прибавляют 3 мл концентрированной уксусной кислоты или 3 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты и 3 г иодида калия, не содержащего иодата, перемешивают, разбавляют водой до 100 мл и сразу же титруют выделившийся иод 0,1 N раствором тиосульфата. К концу титрования, когда почти исчезнет желтая окраска от иода, добавляют 2—3 мл раствора крахмала и титруют по каплям до обесцвечивания. Раствор остается желтовато-белым вследствие присутствия осадка Cu_2J_2 .

1 мл 0,1 N раствора тиосульфата соответствует 0,02497 г $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ или 0,006354 г Cu .

Приготовление раствора. Из сульфата меди 3,9295 г свежеперекристаллизованного сульфата меди растворяют в воде, прибавляют две-три капли концентрированной серной кислоты и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Cu .

Из металлической меди. 1 г электролитной меди растворяют в 12 мл разбавленной 1:5 серной кислоты при нагревании, добавляя по каплям 3%-ную перекись водорода. После растворения добавляют воду и кипятят 5—10 мин. для разрушения избытка H_2O_2 . По охлаждении раствор переводят в мерную колбу и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 1 мг Cu .

Если требуется приготовить раствор хлорной меди, то навеску меди растворяют в азотной кислоте или в «царской водке». Раствор трехкратно выпаривают досуха, добавляя по 8—10 мл концентри-

рованной соляной кислоты для удаления азотной кислоты. Сухой остаток растворяют в небольшом количестве соляной кислоты и разбавляют в мерной колбе водой до метки. Раствор HCl после разбавления должен быть $\sim 0,1\text{N}$.

Молибден

Мо

Ат. вес 95,94

Молибден определяют в виде окрашенного роданидного соединения и другими методами.

Исходные вещества. *Молибдат аммония* $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 1235,85; Mo — 54,34%; MoO_3 — 81,53%). (О свойствах см. на стр. 54.)

Состав молибдата аммония непостоянен. Поэтому определяют в нем содержание молибдена и хранят в хорошо закрытой банке.

Молибденовый ангидрид MoO_3 (трехокись молибдена; мол. вес 143,94; Mo — 66,66%) — белый порошок. Молибденовый ангидрид можно получить из молибдата аммония. 80 г молибдата аммония сушат 3 часа в фарфоровой чашке при 110 — 120°C , затем прокалывают в муфеле в течение 3 час. при 450°C и еще 2 часа при 700°C , изредка перемешивая. Для установления конца прокалывания 1 г MoO_3 растворяют в 30 мл 10%-ного раствора NaOH и добавляют реактив Несслера — при этом не должно появляться бурого окрашивания или осадка (ион NH_4^+).

Молибден металлический.

Контроль чистоты исходных веществ. Определение молибдена в молибдате аммония в виде PbMoO_4 . Около 0,3 г молибдата аммония (точная навеска) растворяют в 100 мл воды, добавляют 10 мл 10%-ного раствора аммиака, две-три капли метилового оранжевого и нейтрализуют разбавленной 1 : 1 соляной кислотой до кислой реакции (до перехода окраски из желтой в красную). Добавляют еще 5 мл соляной кислоты, 20 мл 50%-ного раствора ацетата аммония и 5 мл 80%-ной уксусной кислоты. После нагревания до кипения приливают из бюретки 2%-ный раствор ацетата свинца до прекращения образования осадка и продолжают прибавлять его по каплям до тех пор, пока капля испытуемого раствора не перестанет давать реакцию на молибденовую кислоту с 1%-ным свежеприготовленным раствором таннина в 5%-ной уксусной кислоте (красно-коричневое пятно на фильтровальной бумаге).

Затем прибавляют еще 5 мл избытка ацетата свинца, нагревают на водяной бане 30 мин. и горячий раствор фильтруют через плотный фильтр (синяя лента). Осадок промывают горячим 3%-ным раствором ацетата аммония до исчезновения реакции на свинец (проба с 2%-ным раствором сульфида натрия). Осадок с фильтром

сушат во взвешенном фарфоровом тигле, озоляют при возможно низкой температуре и прокаливают в муфельной печи при температуре не выше 600° С в течение 30 мин. до постоянного веса и взвешивают $PbMoO_4$. Коэффициент пересчета $PbMoO_4$ на Mo — 0,2613.

Определение молибдена в молибдате аммония в виде MoO_3 . 0,5—0,6 г молибдата аммония прокаливают во взвешенном фарфоровом тигле при температуре красного каления до постоянного веса и взвешивают MoO_3 . Коэффициент пересчета MoO_3 на Mo — 0,6665.

Приготовление раствора. Из молибдата аммония. 1,840 г молибдата растворяют в горячей воде и по охлаждении разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Mo .

Титр раствора проверяют весовым методом, как описано при проверке реактива, берут 50 мл раствора.

Из молибденового ангидрида. 0,1500 г MoO_3 растворяют в нескольких миллилитрах 10%-ного раствора $NaOH$ в мерной колбе и доводят раствор разбавленной 7 : 93 серной кислотой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Mo .

Из металлического молибдена. 0,1 г Mo растворяют в 10 мл разбавленной 1 : 1 азотной кислоты, прибавляют 20 мл разбавленной 1 : 1 серной кислоты и выпаривают до густых белых паров. Доливают воду и снова выпаривают до паров. Остаток растворяют в 100 мл разбавленной 7 : 93 серной кислоты, охлаждают, переводят в мерную колбу и доводят раствор до 1 л разбавленной 7 : 93 серной кислотой. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Mo .

Навеску молибдена можно растворить также в 10 мл концентрированной серной кислоты при нагревании до паров H_2SO_4 . К раствору добавляют по каплям концентрированную азотную кислоту до обесцвечивания. Раствор снова выпаривают до паров H_2SO_4 , охлаждают, переводят в мерную колбу емк. 1 л, и доводят до метки серной кислотой, разбавленной 7 : 93.

Мышьяк

As

Ат. вес 74,9216

Мышьяк определяют, при отсутствии фосфора и германия, в виде синего комплексного соединения мышьяка с молибденом. Широко распространен также гипофосфитный метод определения в виде элементарного мышьяка.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит мышьяковистый ангидрид As_2O_3 (мол. вес 197,84; As — 75,74%) — белый порошок. Сильный яд!

(О свойствах и очистке см. на стр. 155.)

Приготовление раствора. 1,320 г мышьяковистого ангидрида (х. ч.) растворяют в 10 мл 10%-ного раствора $NaOH$, очищенного длительным отстаиванием, и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг As.

Никель

Ni

Ат. вес 58,71

Никель определяют в виде синего комплекса с аммиаком [ион $Ni(NH_3)_4^{2+}$] или с диметилглиоксимом.

Исходные вещества. Хлорид никеля $NiCl_2 \cdot 6H_2O$ (мол. вес 237,71; Ni — 24,70%; Cl — 29,83%) — зеленые кристаллы, хорошо растворимые в воде и этаноле. Растворяется в аммиаке, образуя синий раствор. Во влажном воздухе реактив расплывается, в сухом выветривается. При 72° С начинает терять кристаллизационную воду.

Сульфат никеля $NiSO_4 \cdot 7H_2O$ (мол. вес 280,88; Ni — 20,90%; NiO — 26,60%) — изумрудно-зеленые кристаллы. На воздухе выветриваются. При температуре выше 31,5° С начинают терять кристаллизационную воду, при 98° С начинают плавиться, при 280° С полностью обезвоживаются. Хорошо растворим в воде. С аммиаком дает синий раствор аммиаката никеля.

Сульфат никель-аммония $NiSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$ (двойная соль; мол. вес 395,01; Ni — 14,86%) — сине-зеленые кристаллы. При нагревании теряет воду без плавления. Растворимость безводной соли в 100 мл воды: 3,2 г при 10° С; 14,4 г при 50° С; 28,6 г при 85° С. Почти нерастворим в холодном насыщенном растворе $(NH_4)_2SO_4$.

Азотнокислый никель $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ (мол. вес 290,81; Ni — 20,19%) — изумрудно-зеленые кристаллы. Слегка выветривается в сухом воздухе и расплывается во влажном. Растворим в воде и этаноле. При 57° С плавится в кристаллизационной воде, при дальнейшем нагревании теряет три молекулы H_2O , а затем HNO_3 . При прокаливании получается Ni_2O_3 .

Никель металлический, не содержащий кобальта.

Контроль чистоты исходных веществ. Около 5 г хлорида, сульфата, нитрата никеля или сульфата никель-аммония, предварительно растертого в порошок, растворяют в воде и разбавляют водой в мерной колбе емк. 500 мл до метки. Отбирают 25,0 мл полученного раствора, разбавляют водой до 150 мл, нагревают до кипения и приливают понемногу 40 мл 1%-ного этанольного раствора диметилглиоксима, 2 мл 10%-ного раствора аммиака до слабощелочной реакции по лакмусу и еще избыток его в несколько капель. По охлаждении раствор фильтруют через взвешенный стеклянный фильтрующий тигель № 3. Промывают осадок холодной водой до исчезновения реакции на хлорионы и сушат до постоянного веса при 110—

120° С. Взвешивают диметилглиоксимат никеля $\text{Ni}(\text{C}_4\text{H}_7\text{N}_2\text{O}_2)_2$. Коэффициент пересчета диметилглиоксимата никеля на никель — 0,2032.

Приготовление раствора. Из хлорида никеля. 4,049 г хлорида никеля растворяют в воде, содержащей 20 мл концентрированной соляной кислоты, и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Ni.

Из сульфата никеля. 4,784 г сульфата никеля растворяют в воде, содержащей 20 мл концентрированной серной кислоты, и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Ni.

Из двойного сульфата никеля и аммония. 6,728 г соли растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Ni.

Из нитрата никеля. 4,953 г нитрата никеля растворяют в концентрированной соляной кислоте и раствор выпаривают почти досуха на водяной бане. Выпаривание повторяют дважды для удаления азотной кислоты. Сухой остаток растворяют в соляной кислоте и затем разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Ni.

Из металлического никеля. 1 г никеля растворяют в небольшом объеме смеси соляной и азотной кислот, раствор выпаривают почти досуха и затем выпаривают три раза с 10—15 мл концентрированной соляной кислоты для полного удаления азотной кислоты. По охлаждении сухой остаток растворяют в 50 мл 10%-ной соляной кислоты, разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Ni.

Для приготовления раствора сульфата никеля 1 г металлического никеля растворяют в разбавленной 2 : 1 азотной кислоте, выпаривают до 2—3 мл, добавляют 20 мл разбавленной 1 : 1 серной кислоты и выпаривают до паров H_2SO_4 . По охлаждении раствор разбавляют в мерной колбе водой до 1 л.

Проверка титра раствора. Титр раствора проверяют точно так же, как и исходный реактив. Для осаждения берут 50 мл раствора или более.

Ниобий

Nb

Ат. вес 92,906

Ниобий определяют в виде комплекса с арсеназо в солянокислой среде при pH ~ 3 фиолетового цвета или в виде роданидного комплекса в сильно-кислой среде желтого цвета.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит *пятиокись ниобия* Nb_2O_5 (мол. вес 265,81) — светло-желтоватый, почти белый порошок. Нерастворима в воде,

растворима в фтористоводородной кислоте; при нагревании медленно растворяется в серной кислоте. Сплавляется с пиросульфатом калия или со смесью KOH и K_2CO_3 (но не с NaOH и Na_2CO_3).

Готовят также растворы из металлического ниобия.

Приготовление раствора. Из пятиокиси ниобия. 0,1000 г Nb_2O_5 сплавляют с 2 г пиросульфата калия в платиновом тигле, плав растворяют в 40 мл 20%-ного раствора винной кислоты и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Nb_2O_5 .

Раствор, имитирующий окраску ниобия, готовят следующим образом. 3,080 г хромата калия K_2CrO_4 растворяют в воде, добавляют 0,5 г карбоната натрия и разбавляют водой до 1 л. По интенсивности окраски 1 мл этого раствора соответствует 0,1 мг Nb_2O_5 .

Из металлического ниобия. 1 г порошка ниобия помещают в платиновую чашку, приливают около 10 мл концентрированной фтористоводородной кислоты и по каплям осторожно добавляют концентрированную азотную кислоту до полного растворения металла. Растворение протекает очень бурно без подогревания (тяга!).

Добавляют к раствору 40—50 мл концентрированной серной кислоты и выпаривают на песчаной бане до паров H_2SO_4 . Чашку снимают с бани, охлаждают и осторожно смывают водой стенки из промывалки. Выпаривание до паров H_2SO_4 повторяют еще 2 раза до полного удаления H_2F_2 и HNO_3 .

Раствор ниобия в концентрированной серной кислоте осторожно переводят в мерную колбу емк. 1 л, в которой находится 400—500 мл 5%-ного раствора оксалата аммония (или 10%-ного раствора винной кислоты). Чашку смывают тем же раствором и им же доводят объем колбы до метки.

Иногда готовят раствор ниобия в концентрированной серной кислоте. Для этого раствор после упаривания до паров H_2SO_4 переводят в сухую мерную колбу и доводят концентрированной серной кислотой до метки.

Проверка титра раствора Nb_2O_5 . Отбирают пипеткой 50,0 мл щавелевокислого раствора ниобия, добавляют 10 мл концентрированной HCl и разбавляют до 200 мл водой. Добавляют 20—25 мл 2%-ного водного раствора таннина и ставят в теплое место на ночь.

Выпавший осадок отфильтровывают через бумажный фильтр (белая лента) с бумажной массой и промывают 4%-ным по объему холодным раствором HCl. Осадок сушат, озоляют и прокаливают при 1000° С. Делением полученного веса Nb_2O_5 на объем взятой аликвотной части раствора получают титр раствора на Nb_2O_5 .

Фактор пересчета Nb_2O_5 на Nb — 0,6990.

Нитраты

NO_3^-

Грамм-ион 62,004

Для определения нитратов применяют фенолдисульфоновый метод. Фенолдисульфоновый реактив готовят следующим образом: растворяют 25 г чистого белого фенола в 150 мл концентрированной серной кислоты, прибавляют 75 мл олеума (13% SO_3), тщательно перемешивают и выдерживают при 100° С в течение 2 час. 2 мл этого реактива достаточно для обнаружения нитрат-иона при концентрации его 50 мг/л.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *нитрат калия* KNO_3 (мол. вес 101,106; NO_3^- — 61,33%) — бесцветные прозрачные кристаллы. Устойчив на воздухе. Хорошо растворим в воде и разбавленном этаноле; почти нерастворим в абсолютном этаноле. Плавится при 334° С, при дальнейшем нагревании разлагается.

Для приготовления раствора пользуются препаратом химически чистым или перекристаллизованным, растертым в порошок и высушенным при 120—130° С до постоянного веса. Хранят реактив в плотно закрытой банке.

Для перекристаллизации растворяют 100 г технического нитрата калия в 80 мл горячей воды, раствор фильтруют через складчатый фильтр и охлаждают при перемешивании. Кристаллы отсасывают и сушат.

Контроль чистоты исходного вещества. К 1,0 г KNO_3 во взвешенном фарфоровом тигле прибавляют 3,5 мл разбавленной 1 : 9 серной кислоты и выпаривают на песчаной бане до плавления и затем до застывания остатка. Прибавляют немного сухого карбоната аммония и прокалывают до постоянного веса. Взвешивают K_2SO_4 . Коэффициент пересчета K_2SO_4 на KNO_3 равен 1,1604.

Приготовление раствора. 0,1631 г нитрата калия растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг NO_3^- .

Разбавленные растворы в 10, 100 и 1000 раз готовят в день применения.

Для получения раствора, содержащего 0,1 мг N_2O_5 в 1 мл, растворяют 0,1872 г нитрата калия в воде и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л.

Нитриты

NO_2^-

Грамм-ион 46,005

Нитрит-ионы определяют реактивом Грисса.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *нитрит натрия* NaNO_2 (мол. вес 68,995; NO_2^- — 66,68%) — мелкие, бесцветные или слабо-желтоватые кри-

сталлы. Хорошо растворим в воде, очень плохо — в абсолютном этаноле. Соль на воздухе устойчива, но гигроскопична.

Хранят реактив в плотно закрытых банках из темного стекла. Водный раствор имеет щелочную реакцию и, поглощая из воздуха кислород, постепенно переходит в NaNO_3 .

Имеющийся в продаже реактив х.ч. или ч.д.а. содержит не менее 98% NaNO_2 .

Контроль чистоты исходного вещества. Около 1,4—1,5 г нитрита натрия растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе до 100 мл. Отбирают пипеткой 10,0 мл этого раствора и медленновливают в смесь, состоящую из 50,0 мл 0,1 N раствора KMnO_4 , 300 мл воды и 20 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты. Через 20 мин. к смеси прибавляют 3 г иодида калия, взбалтывают и выделившийся иод титруют 0,1 N раствором тиосульфата. Вблизи конечной точки титрования добавляют раствор крахмала.

Находят разность между взятым количеством миллилитров раствора перманганата и затраченным на титрование его избытка количеством миллилитров тиосульфата. 1 мл 0,1 N раствора KMnO_4 соответствует 0,003450 г NaNO_2 .

Приготовление раствора. 0,1500 г NaNO_2 растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе водой до объема 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг NO_2^- .

Раствор нитрита долго не сохраняется. Разбавление в 10 или 100 раз производят водой, проверенной на отсутствие нитритов незадолго до использования.

Олово

Sn

Ат. вес 118,69

Олово определяют в виде восстановленной силикомолибденовой кислоты. Для определения малых количеств применяют дитиол (1-метил-3,4-димеркаптобензол) или гематоксилин.

Исходные вещества. *Хлорид двухвалентного олова* $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 225,62; Sn — 52,6%; SnCl_2 — 84,04%). Водные растворы гидролизуются. (О свойствах см. на стр. 70.)

Олово металлическое гранулированное.

Контроль чистоты исходных веществ. Около 0,4 г хлористого олова растворяют в 20 мл горячего раствора железо-аммонийных квасцов и нагревают до кипения. Раствор квасцов готовят растворением 10 г препарата в 100 мл разбавленной 1 : 3 соляной кислоты. После растворения навески $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ раствор разбавляют водой до 300 мл, прибавляют 10—15 мл смеси Рейнгардта и оттитровывают 0,1 N раствором KMnO_4 . 1 мл 0,1 N раствора KMnO_4 соответствует 0,01128 г $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Параллельно проводят глухой опыт со всеми применяемыми реактивами.

Приготовление раствора. Из хлорида (II) олова 1,901 г $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ растворяют в 20 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты при слабом нагревании и по охлаждении раствор разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Sn.

Из металлического олова. 1 г измельченного олова растворяют в 20 мл концентрированной соляной кислоты при нагревании на песчаной бане, не доводя до кипения. Растворение значительно ускоряется в присутствии металлической платины. После растворения олова раствор охлаждают, переводят в мерную колбу и разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Sn.

Раствор, содержащий 0,1 мг/мл Sn, готовят растворением 0,1 г металлического олова, как описано выше, но разбавляют его в мерной колбе емк. 1 л разбавленной 1 : 1 соляной кислотой.

Стандартные растворы рекомендуется готовить из порошка олова. Для получения порошка кусочки или стружку олова нагревают в фарфоровой чашке до размягчения и растирают его фарфоровым пестиком. При температуре начала плавления (232° С) олово становится хрупким.

Платина

Pt

Ат. вес 195,09

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *металлическая платина*.

Приготовление раствора. 0,1 г платины растворяют при нагревании в стакане в нескольких миллилитрах смеси HNO_3 и HCl и упаривают досуха. Добавляют 5 мл концентрированной соляной кислоты, 0,1 г хлорида натрия и снова выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в 20 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты в мерной колбе емк. 100 мл и разбавляют водой до метки. Перед употреблением раствор в мерной колбе разбавляют в 10 раз разбавленной 1 : 1 соляной кислотой. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Pt.

Рений

Re

Ат. вес 186,2

Рений определяют фотометрически в виде роданидных комплексов желтого цвета.

Исходные вещества. Рений *металлический* — коричнево-черный порошок. Пл. 10,4. Плотность рениевого стержня 21,04. Азотная кислота растворяет рений с образованием рениевой кислоты.

Перренат калия KReO_4 (мол. вес 289,3) — белое кристаллическое вещество. Пл. 4,89.

Приготовление раствора. 1) 0,1 г металлического рения растворяют в 10 мл азотной кислоты (1 : 1), добавляют 8 мл концентрированной серной кислоты и выпаривают до паров H_2SO_4 , охлаждают, смывают стенки стакана водой и снова выпаривают до паров H_2SO_4 . Выпаривание повторяют 3 раза до полного удаления азотной кислоты. По охлаждении раствор разбавляют водой до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Re.

2) 0,1 г Re сплавляют с Na_2O_2 в корундизовом тигле. В тигель засыпают 3—4 г Na_2O_2 , переводят в него навеску рения, перемешивают стеклянной палочкой и насыпают сверху еще 2—3 г Na_2O_2 . Сплавляют на газовой горелке, постепенно повышая температуру до получения прозрачного плава. По охлаждении плава выщелачивают водой и осторожно приливают серную кислоту (1 : 1) до полного просветления раствора. Содержимое стакана переводят в мерную колбу емк. 1 л и доводят водой до метки. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Re.

3) 0,0155 г KReO_4 растворяют в воде, добавляют 5 мл 6 N раствора серной кислоты и разбавляют водой до 100 мл в мерной колбе. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Re.

Перед использованием растворы разбавляют в 10 раз водой.

Свинец

Pb

Ат. вес 207,19

Свинец определяют фотометрически по синему окрашиванию, образуемому при взаимодействии двуокиси свинца с тетраметилдиаминофенилметаном (1%-ный раствор в ледяной уксусной кислоте). Небольшие количества свинца определяют в виде сульфида свинца в уксуснокислом или щелочном растворе или в виде дитизоната.

Исходные вещества. Хлорид свинца PbCl_2 (мол. вес 278,10, Pb — 74,50%) — мелкие иглы или листочки с шелковистым блеском.

Плохо растворим в холодной воде (0,64 г в 100 мл при 0° С), лучше — в горячей (3,3 г при 100° С); нерастворим в этаноле и эфире. Растворимость PbCl_2 в растворах соляной кислоты, по концентрации не превышающих 10%, уменьшается, а при содержании HCl выше 10% — увеличивается. Насыщенный раствор PbCl_2 в концентрированной соляной кислоте при разбавлении частично выделяет PbCl_2 . Для приготовления стандартного раствора препарат перекристаллизовывают из кипящей воды, сушат при 105° С и сохраняют в плотно закрытых банках.

Нитрат свинца $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (мол. вес 331,20); Pb — 62,56%; PbO — 67,39%) — бесцветное кристаллическое вещество.

Растворимость нитрата свинца в 100 мл воды: 36,4 г при 0° С;

121,7 г при 100° С. Нерастворим в этаноле. При температуре выше 200° С $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ начинает разлагаться на PbO , NO_2 и O_2 .

Для перекристаллизации 150 г $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (ч. или техн.) растворяют в 150 мл воды при нагревании. Раствор фильтруют и добавляют к фильтрату 2 мл концентрированной азотной кислоты. Раствор охлаждают, выпавшие кристаллы отфильтровывают с отсасыванием.

Имеющиеся в продаже препараты содержат 99% $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$. Сушат при 125—130° С и сохраняют в банке с притертой пробкой.

Свинец металлический высшей марки.

Контроль чистоты исходных веществ. 0,5—0,6 г нитрата свинца во взвешенном фарфоровом тигле осторожно прокаливают при 400—450° С до постоянного веса. Взвешивают PbO , вес которой должен составлять 67,39% от $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$.

Приготовление раствора. Из хлорида свинца 0,6711 г перекристаллизованного и высушенного PbCl_2 растворяют в воде, содержащей 0,5 мл концентрированной соляной кислоты, и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,5 мг Pb .

Вследствие малой растворимости хлорида свинца в воде более концентрированный раствор приготовить нельзя. Для приготовления раствора, содержащего 1 мг Pb в 1 мл, 1,342 г хлорида свинца растворяют в 500 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л.

Из нитрата свинца 1,598 г $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ растворяют в воде и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора соответствует 1 мг Pb .

Из металлического свинца 1,0 г свинца в виде тонкой стружки растворяют в 20 мл разбавленной 1 : 1 азотной кислоты. Раствор выпаривают до 2—3 мл, добавляют 15 мл концентрированной соляной кислоты и снова выпаривают до 2—3 мл. Выпаривание раствора с соляной кислотой повторяют еще 2 раза. К полученному раствору хлорида свинца прибавляют 250 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты. Если при этом выделяются кристаллы хлорида свинца, их растворяют подогреванием. Раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л, добавляют еще 250 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты, охлаждают и разбавляют водой до метки. 1 мл раствора соответствует 1 мг Pb .

Селен

Se

Ат. вес 78,96

Селен определяют фотометрически в виде красно-оранжевого коллоидного раствора, стабилизированного желатином или гуммиарабиком. Применяются также другие методы.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *селен* — блестящие серо-черные хрупкие палочки или черный кристаллический порошок. Пл. 4,8. Малоустойчивая модификация аморфного селена красного цвета переходит при нагревании в обычную черную модификацию.

Имеющиеся в продаже препараты содержат не менее 99,5% Se. Селен растворяется при нагревании в азотной кислоте, давая растворимую селенистую кислоту H_2SeO_3 .

Приготовление раствора. 0,1 г Se растворяют в 10 мл концентрированной азотной кислоты и раствор выпаривают досуха. После охлаждения добавляют 20 мл концентрированной соляной кислоты и разбавляют водой в мерной колбе емк. 100 мл до метки. Перед использованием раствор разбавляют в 10 раз разбавленной 1 : 4 соляной кислотой. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Se.

Сурьма

Sb

Ат. вес 121,75

Сурьму определяют фотометрически в виде желтого комплексного соединения с пиридином и иодид-ионом в кислых растворах ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HI} \cdot \text{SbJ}_3$) в виде желтого иодидного комплекса, с кристаллическим фиолетовым или метиловым фиолетовым, родамином в кислых растворах в присутствии Cl^- -ионов и другими методами.

Исходные вещества. *Сурьма металлическая* в виде тонкого порошка. Металл — блестящие кристаллы; легко измельчается в порошок черного цвета. Нерастворима в HCl , H_2F_2 и в разбавленной H_2SO_4 . Растворима в смеси HCl и HNO_3 , в смеси азотной и винной кислот и в концентрированной серной кислоте при нагревании.

Калий сурьмяновиннокислый $\text{K}(\text{SbO})\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ (антимонил-тартрат калия, виннокислый антимонил-калий, рвотный камень: мол. вес 333,93; Sb — 36,46%; Sb_2O_3 — 43,65% — бесцветные кристаллы, выветривающиеся на воздухе. Растворимость в 100 мл воды — 2,7 г при 30° С.

Контроль чистоты исходных веществ. 1) 0,5—0,6 г сурьмяновиннокислого калия растворяют в 100 мл воды, добавляют 15 мл 5%-ного раствора бикарбоната натрия и несколько миллилитров раствора крахмала. Титруют 0,1 N раствором иода до появления синего окрашивания. 1 мл 0,1 N раствора иода соответствует, 0,016697 г $\text{K}(\text{SbO})\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ или 0,007288 г Sb_2O_3 , или 0,006088 г Sb.

2) 0,5—0,7 г сурьмяновиннокислого калия растворяют в 20 мл воды, нагревают до кипения и осаждают сурьму аммиаком. Нагревают 5—10 мин., осадок отфильтровывают и промывают водой. Осадок с фильтром сушат во взвешенном тигле, прокаливают при температуре 850—900° С до постоянного веса. Взвешивают Sb_2O_3 . Прока-

ливание осадка при 800—850° С дает четырехокись сурьмы Sb_2O_4 , при температуре выше 900° С начинается возгонка Sb_2O_3 . Коэффициент пересчета Sb_2O_3 на Sb — 0,8353.

Приготовление раствора. Из металлической сурьмы 0,1 г хорошо истертой в порошок металлической сурьмы растворяют в 20 мл концентрированной серной кислоты при сильном нагревании. По охлаждении раствор разбавляют водой до 200—250 мл, добавляют к нему 80 мл концентрированной серной кислоты, переводят в мерную колбу емк. 1 л, охлаждают и разбавляют водой до метки. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Sb . Для приготовления раствора, содержащего 1 мг/мл, растворяют 1 г металлической сурьмы в 50 мл концентрированной серной кислоты при сильном нагревании. По охлаждении раствора выпадают соли, их растворяют, добавляя понемногу воды и хорошо перемешивая стеклянной палочкой. В мерную колбу емк. 1 л наливают 50 мл концентрированной серной кислоты (или 100 мл разбавленной 1 : 1), переводят раствор сурьмы в колбу, разбавляют водой, дают ему охладиться и доводят до метки.

Из сурьмяновиннокислого калия 0,2743 г соли помещают в мерную колбу емк. 1 л и растворяют в разбавленной 1 : 9 серной кислоте, затем добавляют ту же кислоту до метки. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Sb .

Тантал

Та

Ат. вес 180,948

Исходные вещества. *Пятиокись тантала* Ta_2O_5 (мол. в. 441,89) — белый порошок. Пл. 8,74. Нерастворима в азотной и соляной кислотах; мало растворима в концентрированной серной кислоте при нагревании; растворима в расплавленном пиросульфате калия и концентрированной фтористоводородной кислоте. Сплавляется со щелочами и карбонатом калия с образованием танталатов. Часто содержит примеси Nb_2O_5 и TiO_2 .

Тантал металлический. Белый металлический или темно-серый порошок. Может быть в виде жести. Устойчив при обычной температуре в сухом и влажном воздухе. Очень устойчив по отношению к кислотам, напоминая платину. Нерастворим в азотной и соляной кислотах и в их смеси, даже при нагревании; растворим в смеси фтористоводородной и азотной кислот, а также в расплавленных щелочах. Разбавленная серная кислота на тантал не действует, концентрированная медленно растворяет его при нагревании.

При прокаливании, особенно в атмосфере кислорода, тантал легко сгорает, давая вначале темные продукты, переходящие затем в белую пятиокись тантала.

Приготовление раствора. Из пятиокиси тантала 0,05 г Ta_2O_5 сплавляют с 12,5 г NaHSO_4 в кварцевом или платиновом

тигле при температуре темно-красного каления. Сплавление длится долго. Можно сплавлять с $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$, добавляя в конце сплавления несколько капель H_2SO_4 . Плав по остыванию вместе с тиглем и крышкой помещают в стакан, содержащий 125 мл нагретого до кипения 15%-ного раствора винной кислоты, и растворяют при непрерывном помешивании до получения прозрачного раствора. Растворение плава при температуре не ниже 90° С продолжается примерно 30 мин. Раствор переводят в мерную колбу емк. 250 мл и разбавляют водой до метки. 1 мл раствора соответствует 0,2 мг Ta_2O_5 .

Из тантала металлического: а) 0,05 г тантала растворяют в платиновой чашке в 2—3 мл фтористоводородной кислоты, прибавляя по каплям концентрированную HNO_3 . После полного растворения добавляют 2 мл концентрированной H_2SO_4 и выпаривают до паров H_2SO_4 . По охлаждении раствор разбавляют 15%-ным раствором винной кислоты и переводят в мерную колбу емк. 500 мл, расходуя при этом 250 мл раствора винной кислоты. В мерной колбе раствор разбавляют водой до метки. 1 мл раствора содержит 0,1 мг Ta .

б) 0,0250 г танталовой жести прокалывают в платиновом тигле или чашке в муфельной печи при 500—600° С до полного окисления в Ta_2O_5 (15—20 мин.). Чашку изредка встряхивают. Полученную пятиокись тантала сплавляют с 3—5 г пиросульфата калия. Плав растворяют в 4%-ном растворе оксалата аммония при слабом нагревании. Раствор переводят в мерную колбу емк. 250 мл и доводят до метки 4%-ным раствором оксалата аммония.

1 мл раствора содержит 0,1 мг тантала.

Теллур

Те

Ат. вес 127,60

Теллур определяют фотометрически в виде темно-коричневого коллоидного раствора, стабилизированного желатином или гуммиарабиком. Имеется ряд других методов.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора является *теллур* — хрупкое серое вещество кристаллического строения или серый порошок. По внешнему виду напоминает графит.

Растворим в азотной кислоте, смеси HNO_3 и HCl , NaOH , KCN , а также в концентрированной серной кислоте.

Приготовление раствора. 0,1 г Te растворяют в 10 мл концентрированной азотной кислоты и выпаривают раствор досуха. После охлаждения добавляют 20 мл концентрированной соляной кислоты и в мерной колбе емк. 100 мл разбавляют раствор водой до метки. По мере надобности этот раствор разбавляют в 10 раз соляной кислотой (1 : 4). 1 мл раствора содержит 0,1 мг Te .

Титан

Ті

Ат. вес 47,90

Титан определяют фотометрически перекисью водорода в 5%-ной серной кислоте, а также хромотроповой кислотой и другими реагентами.

Исходные вещества. Сульфат трехвалентного титана $Ti_2(SO_4)_3$ (мол. вес 383,98). Имеющийся в продаже препарат представляет собой 15%-ный раствор $Ti_2(SO_4)_3$ в разбавленной серной кислоте; имеет темно-фиолетовый цвет. При хранении на воздухе обесцвечивается вследствие окисления. Прозрачный бесцветный раствор $[Ti(SO_4)_2]$ также пригоден для приготовления стандартных растворов.

Хлорид трехвалентного титана $TiCl_3$ (мол. вес 154,26). 15%-ный раствор в разбавленной соляной кислоте, имеет темно-фиолетовый цвет. Обесцвечивается при хранении на воздухе вследствие окисления.

Хлорид четырехвалентного титана $TiCl_4$ (мол. вес 189,71) — прозрачная жидкость с характерным запахом. На воздухе образует туман. Во влажном воздухе разлагается. В воде растворим с разложением, в соляной кислоте дает раствор титанохлористоводородной кислоты H_2TiCl_6 . Имеющийся в продаже препарат содержит 99% $TiCl_4$, плотность колеблется в пределах 1,725—1,730.

Двуокись титана TiO_2 (мол. вес 79,90). Препарат (ч. д. а., содержит 99,5% TiO_2) — снежно-белый аморфный порошок, нерастворимый в воде; после прокаливании не растворяется в соляной и разбавленной серной кислотах, даже при кипячении. Очень чистый препарат можно получить из растворов $Ti(SO_4)_2$ и $TiCl_4$ осаждением гидроокиси титана $Ti(OH)_4$ аммиаком. Осадок промывают, сушат и прокаливают при 800—900° С до постоянного веса.

Двуокись титана (ч.) необходимо обработать для очистки от железа разбавленной 1 : 1 соляной кислотой. 20—30 г двуокиси титана помещают в стакан, заливают соляной кислотой (1 : 1) и нагревают на водяной бане 30—50 мин. Если кислота после этого окрасилась, то обработку повторяют. Кислоту сливают, остаток промывают 2—3 раза горячей водой, подкисленной соляной кислотой, фильтруют и промывают на фильтре чистой горячей водой до удаления Cl^- -ионов. Затем остаток сушат и прокаливают без фильтра до постоянного веса.

Титан металлический — губка, стружка или порошок.

Фторотитанат калия $K_2TiF_6 \cdot H_2O$ (мол. вес 257,11) — белый кристаллический порошок. Мало растворим в холодной воде (в 100 мл 1,3 г при 20° С), легче растворяется в горячей. Растворим в разбавленных кислотах.

Приготовление раствора. Из растворов солей титана. 16 мл 15%-ного раствора $Ti_2(SO_4)_3$, 13 мл раствора $TiCl_3$ или 7 мл $TiCl_4$, соответствующих по содержанию 1 г TiO_2 , разбавляют до 80—100 мл 5%-ным раствором серной кислоты, нагревают до кипения и окисляют трехвалентный титан прибавлением по каплям пергидроля или концентрированной азотной кислоты. Окрашенный в желтый цвет раствор кипятят до обесцвечивания и, если необходимо, фильтруют. Переводят раствор в мерную колбу и разбавляют 5%-ным (по объему) раствором серной кислоты до 1 л. Титр раствора устанавливают весовым методом.

Из двуокиси титана. 1,0 г двуокиси титана смешивают с 8—10 г бисульфата калия или пиросульфата калия в платиновом тигле и сплавляют на слабом пламени, нагревая тигель только до темно-красного каления до тех пор, пока содержимое тигля не станет совершенно однородным. После охлаждения тигель с плавом помещают в стакан, приливают 50—60 мл 10%-ной серной кислоты и нагревают до полного растворения плава, разминая его стеклянной палочкой. Если остался нерастворимый остаток, его отфильтровывают. Раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют 5%-ной серной кислотой до метки.

Из металлического титана. Навеску (0,1 г или 1 г) растворяют в 50—100 мл серной кислоты (1 : 5). После растворения титана добавляют по каплям концентрированную азотную кислоту до обесцвечивания раствора и выпаривают до появления белых густых паров серной кислоты. По охлаждении смывают стекло и стенки стакана осторожно водой из промывалки и снова выпаривают до паров H_2SO_4 . Раствор после охлаждения переводят в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют 5%-ным (по объему) раствором серной кислоты до метки.

Раствор содержит 0,1 мг (или 1 мг) Ti в 1 мл.

Из фторотитаната калия. Около 3 г $K_2TiF_6 \cdot H_2O$ помещают в платиновую чашку, добавляют 80—100 мл концентрированной серной кислоты и выпаривают до появления густых паров H_2SO_4 . По охлаждении стенки чашки смывают водой из промывалки и снова выпаривают до паров H_2SO_4 . Операцию выпаривания повторяют не менее 3 раз для полного удаления фтора. Остаток в чашке разбавляют 5%-ной (по объему) серной кислотой, переводят в мерную колбу емк. 1 л и доводят до метки той же кислотой.

Раствор содержит приблизительно 1 мг/мл TiO_2 . Титр раствора устанавливают весовым методом.

Установка титра раствора. Отбирают 50,0 мл приготовленного раствора в стакан, добавляют 50 мл воды, нагревают до кипения и осаждают гидроокись титана аммиаком, добавляя его по каплям до слабого запаха. Раствор с осадком нагревают и кипятят 2—3 мин. Когда осадок соберется на дне, его отфильтровывают через фильтр (белая лента) и промывают горячей водой. Фильтр с осадком сушат,

озоляют и прокаливают во взвешенном платиновом тигле до постоянного веса. Взвешивают TiO_2 . Разделив полученный вес на 50, получают титр раствора (г/мл) TiO_2 .

Уран

U Ат. вес 238,03

Уран определяют фотометрически с использованием арсеназо, перекиси водорода, ферродипиридиловым методом и др.

Исходным веществом для приготовления стандартных растворов служит *нитрат уранила* $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (мол. вес 502,13) — зеленовато-желтое кристаллическое вещество. Растворимо в воде. Имеющиеся в продаже реактивы ч. д. а. содержат не менее 99% $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Приготовление раствора. 2,109 г нитрата уранила растворяют в воде, переводят в мерную колбу емк. 1 л и доводят водой до метки. 1 мл раствора содержит 1 мг U. Титр контролируют весовым методом.

Для работы готовят раствор, содержащий 0,1 мг/мл U. Для этого отбирают пипеткой 100 мл раствора в мерную колбу емк. 1 л и разбавляют до метки 5%-ным раствором Na_2CO_3 (для определения с H_2O_2) или водой.

Проверка титра раствора. Отбирают пипеткой 25 мл раствора в стакан, добавляют воду до 100 мл. Нагревают до кипения, добавляют 5 г нитрата аммония, 2 капли раствора метилового красного и по каплям аммиак (1 : 1) до перехода окраски раствора в желтый цвет. Вводят немного мацерированной бумаги, перемешивают и после коагуляции осадок отфильтровывают через бумажный фильтр — белая лента. Осадок промывают горячим 2%-ным раствором NH_4NO_3 с добавкой аммиака. Осадок переносят во взвешенный тигель, высушивают, озоляют и прокаливают при 1000° С до постоянного веса. Взвешивают U_3O_8 (осадок черного или темно-зеленого цвета).

Фактор пересчета веса U_3O_8 на U — 0,8480.

Фосфор

P Ат. вес 30,9738

Фосфор определяют фотометрически в виде желтого или синего фосформолибдата, фосфорванадиймолибдата и т. д.

Исходные вещества. *Однозамещенный фосфат калия* KH_2PO_4 (дигидрофосфат калия; мол. вес 136,09; P — 22,76%; HPO_4^{2-} — 70,53%) — белое кристаллическое вещество. Растворим в воде, нерастворим в этаноле. При 96° С плавится, при охлажде-

нии застывает в непрозрачную стекловидную массу метафосфата калия: $\text{KH}_2\text{PO}_4 \rightarrow \text{KPO}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

Реактив сушат в эксикаторе над серной кислотой сутки.

Двузамещенный фосфат натрия $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (гидрофосфат натрия); мол. вес 358,14; P — 8,65%; P_2O_5 — 19,81%; HPO_4^{2-} — 26,80%) — бесцветное кристаллическое вещество. Быстро выветривается на воздухе. Хорошо растворим в воде, нерастворим в этаноле. При 38° С плавится в кристаллизационной воде. При нагревании до 100° С теряет кристаллизационную воду, при 250° С переходит в пиррофосфат натрия $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$. При кристаллизации из водного раствора при температуре выше 30° С выпадает семиводный кристаллогидрат $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Двенадцативодный кристаллогидрат получают путем перекристаллизации — горячий (80—90° С) насыщенный раствор фильтруют и затем охлаждают. Выделившиеся кристаллы переводят на воронку и дают жидкости стечь. После этого кристаллы высушивают при комнатной температуре между листами фильтровальной бумаги.

Растворимость гидрофосфата натрия в 100 мл воды: 7,81 г при 20° С; 88,8 г при 90° С.

Растертый в порошок препарат в сушильном шкафу за двое суток при 36—38° С (но не выше) теряет 10 молекул воды, превращаясь в $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, также пригодный для приготовления стандартных растворов.

Для получения гидрофосфата натрия в фарфоровой чашке смешивают 12 мл концентрированной фосфорной кислоты и 65 мл воды (20%-ную H_3PO_4) и нагревают на водяной бане. Прибавляют небольшими порциями насыщенный раствор Na_2CO_3 до слабо-щелочной реакции по фенолфталеину. Горячий раствор фильтруют, фильтрат слегка упаривают и охлаждают. Выпавшие кристаллы обрабатывают, как описано выше.

Контроль чистоты исходного вещества. Однозамещенный фосфат калия. 2 г высушенного над серной кислотой препарата прокаливают во взвешенном платиновом тигле, постепенно повышая температуру, до постоянного веса. Взвешивают метафосфат калия KPO_3 . Теоретическая потеря в весе составляет 13,24%.

Приготовление раствора. 1) 0,1418 г однозамещенного фосфата калия растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе емк. 1 л водой до метки. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг HPO_4^{2-} . Разбавлением 10 мл этого раствора до 1 л получают раствор, содержащий 0,001 мг HPO_4^{2-} в 1 мл.

0,4394 г реактива растворяют в воде и разбавляют до 1 л в мерной колбе водой. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг P (или 0,2291 г P_2O_5).

1,9175 г KH_2PO_4 растворяют в воде, добавляют 10 мл концентрированной серной кислоты и в мерной колбе емк. 1 л разбавляют водой до метки. 1 мл раствора соответствует 1 мг P_2O_5 .

2) 0,5046 г двузамещенного фосфата натрия растворяют в воде, прибавляют 100 мл 12,5%-ной азотной кислоты (пл. 1,07) и разбавляют водой в мерной колбе до 1 л. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг P_2O_5 .

1,1563 г $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ растворяют в воде и разбавляют в мерной колбе емк. 1 л до метки. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Р.

Фтор

F

Ат. вес 19,00

Фтор определяют по интенсивности изменения окраски циркон-ализаринового лака.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит *фторид натрия* NaF (мол. вес 41,99; F — 45,25%) — белое кристаллическое вещество. Пл. 2,79. Мало растворим в воде (4 г при 15° С, 5 г при 100° в 100 мл воды) и нерастворим в этаноле. Разъедает стекло. Очищают перекристаллизацией из водного раствора, осаждавая этанолом. Сушат при 105—110° С в сушильном шкафу.

Хранят реактив и его растворы в парафинированных сосудах или в сосудах из органического стекла.

Приготовление раствора. 2,210 г фторида натрия растворяют в воде и разбавляют до 1 л водой в мерной колбе. 1 мл раствора содержит 1 мг F.

Раствор разбавляют в 100 раз свежеперегнанной водой, отбирая 10,0 мл раствора в мерную колбу емк. 1 л и доводят до метки. 1 мл раствора содержит 0,01 мг F.

Хром

Cr

Ат. вес 51,996

Хром определяют фотометрически в виде хромата в щелочной среде, по желтой окраске (0,01—0,1 мг Cr_2O_3). Малые количества хрома (микрограммы) определяют дифенилкарбазидом, комплексом III и т. д.

Исходные вещества. *Бихромат калия* $K_2Cr_2O_7$ (мол. вес 294,19; Cr_2O_3 — 51,67%) — оранжевые прозрачные кристаллы. Легко очищается перекристаллизацией из водного раствора. Устойчив в хранении.

Хромат калия K_2CrO_4 (мол. вес 194,20; Cr_2O_3 — 39,14%) — желтые прозрачные кристаллы. Пл. 2,73. Хорошо растворим в воде, нерастворим в этаноле, негигроскопичен и устойчив в хранении.

Приготовление раствора. а) 0,1936 г перекристаллизованного и высушенного при 130—150° С бихромата калия растворяют в воде и разбавляют водой в мерной колбе емк. 1 л до метки. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Cr_2O_3 .

Для приготовления раствора, содержащего 0,1 мг/мл Cr, растворяют 0,2829 г $K_2Cr_2O_7$ в воде и разбавляют в мерной колбе до 1 л.

Перед применением растворы подщелачивают.

б) 0,2555 г хромата калия растворяют в воде и доводят объем водородом до 1 л. Воду для приготовления раствора подщелачивают добавлением 2 г Na_2CO_3 . 1 мл раствора соответствует 0,1 мг Cr_2O_3 .

Для приготовления раствора, содержащего 0,1 мг/мл Cr, растворяют 0,3735 г K_2CrO_4 в воде и доводят объем в мерной колбе до 1 л.

Хлор

Cl

Ат. вес 35,453

Хлор определяют нефелометрически в виде AgCl.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит *хлорид натрия* NaCl (мол. в. 58,443; Cl — 60,66%). Реактив (х. ч.) прокалывают в фарфоровой чашке при 500° С в муфельной печи 30—40 мин.; сохраняют в склянке с притертой пробкой или в эксикаторе.

(Об очистке см. на стр. 196.)

Приготовление раствора. 1,6484 г хлорида натрия растворяют в воде и разбавляют водой в мерной колбе емк. 1 л до метки. 1 мл раствора содержит 1 мг Cl^- .

Церий

Ce

Ат. вес 140,12

Церий определяют фотометрически перекисью водорода в щелочной среде в присутствии комплексона III и глицерина, а также по желтому окрашиванию соединения четырехвалентного церия с лимонной кислотой в щелочной среде или по собственной желтой окраске церия (IV).

Исходные вещества. *Нитрат трехвалентного церия* $Ce(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$ (мол. вес 434,22; Ce — 32,27%) — бесцветное кристаллическое вещество. Хорошо растворимо в воде и ацетоне. Присутствие следов Pr и Dy придает реактиву красноватое окрашивание. При нагревании до 150° С теряет кристаллизационную воду. Выше 200° С разлагается.

Церий металлический.

Приготовление раствора. Около 2,6 г нитрата трехвалентного церия растворяют в воде, к которой добавлено 2 мл концентрированной азотной кислоты. Раствор доводят водой в мерной колбе емк. 1 л до метки. 1 мл раствора соответствует 1 мг Ce_2O_3 . Титр раствора проверяют весовым методом. Раствор разбавляют: 20 мл отбирают в мерную колбу емк. 1 л и доводят 0,05 N раствором HNO_3 до метки. Раствор содержит 0,02 мг Ce_2O_3 в 1 мл.

Для приготовления раствора, содержащего 1 мг Се в 1 мл, берут навеску $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \sim 3,1$ г.

Для приготовления раствора из металлического церия 1 г его растворяют в азотной кислоте и разбавляют до 1 л. Содержание азотной кислоты в растворе должно быть $\sim 5\%$ (по объему).

Титр раствора устанавливают весовым методом.

Проверка титра раствора. Отбирают две-три аликвотные части раствора по 50 мл в стаканы, разбавляют водой до 150 мл, нагревают почти до кипения и осаждают гидроокись церия концентрированным аммиаком, добавляя его до слабого запаха. Когда осадок скоагулирует, его охлаждают и отфильтровывают через бумажный фильтр — белая лента. Затем промывают на фильтре 3—4 раза водой с несколькими каплями аммиака. Фильтр с осадком переносят в стакан, в котором производилось осаждение, разворачивают его на стенке и смывают осадок с фильтра струей горячего насыщенного на холоде ($\sim 10\%$ -ного) раствора щавелевой кислоты. Фильтр опускают в стакан и разрывают стеклянной палочкой на мелкие кусочки. Раствор разбавляют водой так, чтобы на 100 мл приходилось 30 мл насыщенного раствора щавелевой кислоты.

Раствор нагревают до кипения и оставляют стоять в теплом месте ($\sim 60^\circ\text{C}$) в течение 2—3 час., затем оставляют на ночь при комнатной температуре.

Объемистый аморфный осадок гидроокиси церия переходит в кристаллический осадок оксалата церия.

На следующий день осадок отфильтровывают через бумажный фильтр — синяя лента, промывают 3—4 раза 1%-ным раствором щавелевой кислоты, подсушивают, переносят во взвешенный платиновый тигель, озолотят и прокаливают в муфельной печи при 1000°C до постоянного веса. Взвешивают CeO_2 .

Фактор пересчета CeO_2 на Се — 0,8141; CeO_2 на Ce_2O_3 — 0,9535.

Цинк

Zn

Ат. вес 65,37

Цинк определяют фотометрически в виде дитизоната.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит гранулированный металлический цинк.

Приготовление раствора. 1,0 г металлического цинка растворяют в стакане в 20 мл разбавленной 1 : 1 соляной кислоты или 35 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты при нагревании. Раствор переводят в мерную колбу емк. 1 л и доводят водой до метки. 1 мл раствора содержит 1 мг Zn.

Для приготовления нейтрального раствора хлорида или сульфата цинка в стакан помещают 1 г цинка, приливают 30,60 мл 1 N кислоты и оставляют стоять до полного растворения металла. Для ускорения растворения слегка подогревают.

Цирконий

Zr

Ат. вес 91,22

Цирконий определяют фотометрически с использованием арсеназо, ализаринового красного или с пирокатехинфиолетовым.

Исходным веществом для приготовления стандартного раствора служит хлорид циркониила $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (хлорокись циркония; мол. вес 322,25) и металлический цирконий.

Хлорид циркониила — более кристаллическое вещество. Хорошо растворим в горячей воде (с разложением), хорошо растворяется в этаноле.

Приготовление раствора. 1) 0,1308 г хлорида циркониила помещают в мерную колбу емк. 100 мл, растворяют в 50 мл 5 N раствора HCl (418 мл концентрированной соляной кислоты смешивают с 582 мл воды) и разбавляют водой до метки. 1 мл раствора соответствует 0,5 мг ZrO_2 .

Для работы отбирают 20,0 мл раствора ZrOCl_2 в мерную колбу емк. 100 мл, добавляют 40 мл 5 N раствора HCl и доводят водой до метки. 1 мл раствора соответствует 0,1 мг ZrO_2 .

2) Для приготовления раствора, содержащего 1 мг/мл циркония, растворяют 0,8832 г $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ в 20 мл концентрированной HCl и разбавляют в мерной колбе емк. 250 мл водой до метки. Далее разбавляют раствор в 10 или 100 раз 2%-ным раствором HCl в мерной колбе.

Титр раствора проверяют весовым методом. Для этого отбирают аликвотную часть раствора (до разбавления) и осаждают $\text{Zr}(\text{OH})_4$ аммиаком. Осадок прокаливают и взвешивают ZrO_2 .

3) 0,01 г циркониевой проволоки помещают в стакан емк. 100 мл, приливают 10 мл концентрированной серной кислоты и добавляют 1 г сухого сульфата калия. Стакан покрывают часовым стеклом и нагревают на плитке до появления густых паров серной кислоты.

После полного растворения циркония охлаждают содержимое стакана, разбавляют водой, нагревают до кипения и осаждают цирконий аммиаком. Дают осадку скоагулировать, осадок отфильтровывают и тщательно промывают водой с несколькими каплями аммиака. Затем его на фильтре растворяют в соляной кислоте (1 : 1) и снова осаждают гидроокись циркония аммиаком, отфильтровывают и промывают осадок на фильтре, как и в первый раз.

В стакан, в котором велось осаждение циркония, наливают 34 мл соляной кислоты (1 : 1) и нагревают ее. Воронку с гидроокисью циркония помещают в горло литровой мерной колбы и растворяют гидроокись, в подогретой кислоте, фильтр промывают несколько раз горячей водой. По охлаждении раствор доводят водой до метки и перемешивают.

1 мл раствора содержит 0,1 мг Zr.

Глава IV

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ

Аммоний азотнокислый

(нитрат аммония)

NH_4NO_3 Мол. вес 80,04

Свойства. Бесцветные прозрачные кристаллы. Плавится при $169,7^\circ\text{C}$. При нагревании до 190°C и выше разлагается на воду и закись азота N_2O . Быстрое нагревание соли может вызвать взрыв.

Хорошо растворяется в воде, поглощая большое количество тепла (смешивание 1 в. ч. соли с 1 в. ч. воды при 15°C понижает температуру смеси до -10°C). Растворим в этаноле (4% при 20°C). Реактив гигроскопичен. Хранить рекомендуется в банках с притертой пробкой.

Получение. К раствору 45 мл концентрированной азотной кислоты в 60 мл воды добавляют понемногу концентрированный раствор аммиака до появления слабого запаха NH_3 (~ 58 мл), нагревают и фильтруют. Фильтрат упаривают на водяной бане до образования тонкой кристаллической пленки и охлаждают льдом. Выделившиеся кристаллы переносят на воронку и дают стечь маточному раствору. Сушат в воронке при $40-50^\circ\text{C}$. Выход — около 30 г (60%).

Маточный раствор упаривают и получают еще порцию нитрата аммония.

Чистота полученного реактива такая же, как и исходных веществ. Содержание NH_4NO_3 составляет не менее 98%.

Аммоний многосернистый

(полусульфид аммония)

$(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$

Свойства. Существует только в растворе. Растворы имеют цвет от желтого до красного, в зависимости от числа атомов S в молекуле $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$. При длительном хранении на воздухе разла-

гается с выделением серы. При действии кислот выделяется H_2S и S.

Получение. Насыщают сероводородом 220 мл концентрированного аммиака до тех пор, пока проба желтоватого раствора не перестанет давать осадок $\text{Mg}(\text{OH})_2$ с 5%-ным раствором MgCl_2 . К полученному раствору добавляют 30 г мелко растертой серы и дают стоять 1—2 суток, изредка взбалтывая раствор до почти полного растворения серы.

Аммоний сернокислый

(сульфат аммония)

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ Мол. вес 132,14

Свойства. Белое кристаллическое вещество. Хорошо растворим в воде; нерастворим в этаноле. Т. разл. 355°C .

Получение. К 270 мл концентрированного аммиака приливают при размешивании и охлаждении водой или снегом 850 мл 20%-ной серной кислоты. Полученный раствор должен иметь запах аммиака (в противном случае добавляют еще немного аммиака). Раствор нагревают до кипения, фильтруют и упаривают в фарфоровой чашке до консистенции жидкой кашицы и охлаждают до комнатной температуры. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают холодной водой и сушат в теплом месте.

Аммоний хлористый

(хлорид аммония)

NH_4Cl Мол. вес 53,49

Свойства. Белое кристаллическое вещество. Пл. $1,53$. Хорошо растворим в воде, мало — в этаноле. При температуре $337,8^\circ\text{C}$ диссоциирует на NH_3 и HCl , которые, улетучиваясь, вне сферы нагрева образуют белый «дым» хлорида аммония.

Получение. 150 мл концентрированного аммиака нейтрализуют 330 мл разбавленной 2 : 1 соляной кислоты в хорошо охлаждаемом снегом или льдом стакане. Аммиак может частично теряться (улетучиваться) вследствие разогревания, поэтому следует контролировать реакцию раствора. Если она оказывается кислой, то добавляют аммиак до слабощелочной реакции. Раствор нагревают до кипения и фильтруют. Фильтрат упаривают до появления кристаллической пленки и охлаждают ледяной водой. Выделившиеся кристаллы NH_4Cl отфильтровывают с отсасыванием, промывают небольшим количеством ледяной дистиллированной воды и сушат при комнатной температуре на стекле, прикрыв реактив листом фильтровальной бумаги.

Аскарит


(натронный асбест)

Аскарит — волокнистый асбест, пропитанный едким натром. Представляет собой серые комочки различных оттенков. Применяют для поглощения CO_2 (поглощает не менее 20% CO_2).

Приготовление. 20 г кускового едкого натра смачивают пятью-шестью каплями воды в железном тигле, нагревают до плавления и небольшими порциями прибавляют 3 г прокаленного волокнистого асбеста. Нагревают до получения однородного плава и сливают его на железный лист. По охлаждении быстро разбивают массу на кусочки размером 2—4 мм и помещают их в банки, которые затем плотно закрывают корковыми пробками и заливают расплавленным парафином.

Можно готовить аскарит и другим методом. Сначала готовят раствор 1 в. ч. едкого натра в 1 в. ч. воды. К полученному раствору добавляют еще 2 в. ч. порошкообразного едкого натра и асбеста, пока последний не перестанет смачиваться. Полученную массу высушивают 4 час. при 150—180° С, прибавляя, если необходимо, еще асбест. Полученный аскарит разбивают на кусочки и упаковывают, как указано выше.

«Жженая бура». Моногидрат



Применяется в качестве плавня.

Кристаллический тетраборат натрия $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ нагревают в платиновой чашке. Сначала она плавится, затем вспучивается и, теряя воду, переходит в пористую массу. Нагревание прекращают. Массу по охлаждении растирают и помещают в банку с притертой пробкой.

Моногидрат устойчив до 200° С. Последние следы воды полностью удаляются при 400—450° С.

Для получения безводного $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ моногидрат прокаливают в огнеупорном тигле при 900° С. Соль плавится и по охлаждении застывает в стекловидную массу безводного $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$.

Плавень для корунда готовят перед употреблением путем растирания безводного карбоната натрия и плавленого $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ в отношении 2 : 1.

Известь натронная

Свойства. Белая пористая масса, состоящая из NaOH и $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Энергично поглощает воду и CO_2 , превращаясь при этом в смесь Na_2CO_3 и CaCO_3 .

Поглотительная способность — 20% CO_2 . Применяют в виде зерен диаметром 7—10 мм.

Получение. В большой фарфоровой чашке растворяют 135 г NaOH в 600 мл воды и сразу всыпают 1 кг свежeproкаленной CaO . Осторожно приливают раствор 65 г NaOH в 300 мл воды. Полученную монолитную массу после охлаждения дробят на куски и отсеивают от пыли. Хранят в банках с запарафинированными пробками.

Калий-натрий виннокислый

(сегнетова соль)



Мол. вес 282,22

Свойства. Большие бесцветные кристаллы. При 70—80° плавится в кристаллизационной воде. При 100° С переходит в моногидрат $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$, при 130° С полностью теряет воду. При дальнейшем нагревании разлагается с выделением CO и H_2O , оставшаяся масса при прокаливании образует KNaCO_3 . Соль хорошо растворима в воде и нерастворима в этаноле.

Получение. К горячему раствору 89 г K_2CO_3 в 180 мл воды добавляют постепенно винную кислоту $\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ (~ 90 г) до слабощелочной реакции по фенолфталеину. Затем добавляют 72 г Na_2CO_3 и снова винную кислоту до слабощелочной реакции по фенолфталеину. Пропускают H_2S для осаждения металлов сероводородной группы. Затем раствор кипятят для удаления H_2S , фильтруют и охлаждают. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и дважды перекристаллизовывают из горячей воды. Выход 150 г.

Калий-натрий углекислый



Мол. вес 122,10

Свойства. Белый порошок, растворимый в воде. Температура плавления его ниже, чем K_2CO_3 и Na_2CO_3 .

Получение. Смешивают 106 г $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, 72 г K_2CO_3 и 200 мл воды; нагревают до кипения при непрерывном размешивании. Раствор фильтруют, упаривают до кашицеобразного состояния, вещество отфильтровывают с отсасыванием в горячем виде и сушат при 80—90° С. Все операции проводят в фарфоровых чашках. Выход — 60—70%.

Калий иодноватокислый кислый

(биодат калия)

$\text{KJO}_3 \cdot \text{HJO}_3$

Мол. вес 389,91

Свойства. Биодат калия — бесцветное кристаллическое вещество, растворимое в воде (1,3% при 15° С). Имеющиеся в продаже препараты содержат $100 \pm 0,2\%$ $\text{KJO}_3 \cdot \text{HJO}_3$.

Применяется для установки титра щелочей. Негигроскопичен. Сохраняется без изменений.

Получение. 26 г иодата калия растворяют в 125 мл воды при кипячении. Добавляют раствор 21 г иодноватой кислоты в 45 мл теплой воды с добавкой шести капель концентрированной соляной кислоты.

При охлаждении выделяются кристаллы биодата калия. Кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают холодной водой и повторяют перекристаллизацию три раза, при этом берут для растворения в три раза больший объем воды, чем вес соли.

Полученный препарат содержит 99,97—100,0% $\text{KJO}_3 \cdot \text{HJO}_3$.

Калий пиросерноокислый

(пиросульфат калия)

$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$

Мол. вес 254,33

Свойства. Белая гигроскопическая кристаллическая масса. Легко растворим в воде с образованием KHSO_4 . Т. пл. выше 440° С, но при 370—420° С начинается частичное разложение с выделением SO_3 и образованием K_2SO_4 .

Получение. Нагревают в фарфоровой или платиновой чашке, при 250° С в муфельной печи или на слабом пламени горелки 500 в бисульфата калия (см. ниже):



происходит вспенивание и выделение пузырьков водяного пара. Через 30 мин. температуру повышают до 320—340° С и нагревают расплавленную массу до прекращения выделения пузырьков и появления паров SO_3 . Нагревание продолжают еще 5—10 мин., затем охлаждают, застывшую массу, легко вываливающуюся из чашки, разбивают на куски и помещают в банку с притертой пробкой. При длительном хранении пиросульфата калия пробку заливают парафином.

Калий серноокислый кислый

(бисульфат калия)

KHSO_4

Мол. вес 136,17

Свойства. Белое кристаллическое вещество, растворимое в воде с кислой реакцией. Из растворов выкристаллизовывается K_2SO_4 . Плавится при 216° С, при 160—170° С начинает частично переходить в $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$.

Получение. 1) В платиновой чашке нагревают смесь 87 г K_2SO_4 и 26,6 мл концентрированной H_2SO_4 до тех пор, пока масса не расплавится и не станет прозрачной. Плав выливают в фарфоровую или платиновую чашку, охлаждаемую холодной водой. По затвердевании массу разбивают на куски и хранят в плотно закрытых банках.

2) К 40 г KCl добавляют 30 мл концентрированной H_2SO_4 и нагревают в платиновой чашке до прекращения выделения газообразного HCl . По охлаждении поступают, как указано выше.

Калий фосфорнокислый кислый однозамещенный

(дигидрофосфат калия)

KH_2PO_4

Мол. вес 136,09

Свойства. Бесцветное кристаллическое вещество. рН водных растворов 4,4—4,7.

Получение. К раствору 35 мл конц. H_3PO_4 (пл. 1,7) в 100 мл воды добавляют K_2CO_3 или KOH до нейтральной реакции (слабо-фиолетовой окраски бумажки конго). Раствор нагревают 1 час., фильтруют, упаривают до пл. 1,32, охлаждают и отфильтровывают с отсасыванием выделившиеся кристаллы.

Калий фтористый

(фторид калия)

$\text{KF} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Мол. вес 94,10

KF

Мол. вес 58,10

Свойства. $\text{KF} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ — бесцветное кристаллическое вещество. При 41° С плавится в кристаллизационной воде. На воздухе кристаллы расплываются. Хорошо растворим в воде, нерастворим в этаноле. Водные растворы имеют щелочную реакцию и разъедают стекло.

Получение. К 100 мл разбавленной 1 : 1 фтористоводородной кислоты (13—20% H_2F_2) добавляют K_2CO_3 (около 50—70 г) до слабокислой реакции. Если раствор оказался щелочным, добавляют еще немного фтористоводородной кислоты. Раствор фильтруют

и упаривают до объема 80 мл. При охлаждении до 20—25° С выпадают кристаллы $\text{KF} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Соль отфильтровывают и отжимают между листами фильтровальной бумаги. Полученный препарат хранят в парафинированных стеклянных банках.

Безводный KF получают нагреванием $\text{KF} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ при 130—150° С в медных чашках при перемешивании медным прутом.

Калий фтористый кислый (бифторид калия)

KNF_2 Мол. вес 78,11

Свойства. Бесцветные кристаллы. Во влажном воздухе притягивает воду и выделяет пары H_2F_2 . При нагревании выше 310° С выделяет H_2F_2 , переходя в KF.

Получение. Концентрированную фтористоводородную кислоту нейтрализуют в платиновой чашке постепенным добавлением K_2CO_3 до прекращения шипения. К концу нейтрализации масса густеет, ее перемешивают платиновым шпателем. По окончании нейтрализации добавляют еще фтористоводородной кислоты столько, сколько ее было взято первоначально. Раствор упаривают сначала на водяной бане, затем на песчаной до начала кристаллизации и охлаждают. Кристаллы промывают этанолом и высушивают при комнатной температуре.

Бифторид калия можно получить добавлением H_2F_2 к насыщенному раствору KF; при этом бифторид калия выпадает в виде мелких кристаллов.

Препарат хранят в парафинированной стеклянной посуде.

Кальция окись

CaO Мол. вес 56,08

Свойства. Белый порошок. Из воздуха поглощает воду и CO_2 , увеличиваясь в объеме, переходит в $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и затем в CaCO_3 . Применяется для осушения газов, спиртов и т. д.

Получение. Карбонат кальция (х. ч. или ч. д. а.) прокалывают в платиновой чашке при температуре 970—1050° С в течение 2—3 час. в муфельной печи. По охлаждении в эксикаторе препарат сохраняют в плотно закрывающихся банках.

CaO можно получить также прокаливанием оксалата или нитрата кальция. Чистота полученного препарата зависит от чистоты исходных продуктов.

CaO для технических целей можно получить прокаливанием мрамора.

Кальций углекислый

(карбонат кальция)

CaCO_3 Мол. вес 100,09

Свойства. Белый кристаллический порошок. Очень мало растворим в воде, растворим в кислотах. Вода, насыщенная CO_2 , растворяет CaCO_3 в значительном количестве (образование бикарбоната).

Очистка. CaCO_3 может быть очищен от щелочных металлов отмыванием водой. Для этого CaCO_3 тщательно растирают и обрабатывают в большом стакане 4—6-кратным по весу количеством горячей воды, перемешивают 10—15 мин. и дают отстояться. Осторожно сливают воду и повторяют промывку осадка еще 5—6 раз горячей водой. Осадок отфильтровывают с отсасыванием на воронке и высушивают на воздухе. Если карбонат кальция осаждается очень медленно, то добавляют раствор карбоната аммония. Для приготовления стандартных растворов препарат сушат при 105° С до постоянного веса.

Получение. Приготавливают растворы 100 г $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ в 200 мл воды и 47 г $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ в 200 мл воды. К каждому раствору добавляют по 10 мл другого. Осадки отфильтровывают, и оба фильтра одновременно и с одинаковой скоростью медленно переливают в большой стакан с 200 мл воды. Хорошо перемешивают и образовавшемуся осадку CaCO_3 дают отстояться. Проверяют полноту осаждения, добавляя в случае необходимости еще немного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. Осадок CaCO_3 отфильтровывают с отсасыванием и промывают дистиллированной водой до полного удаления иона NO_3^- (проба с дифениламином). Промытый CaCO_3 сушат при 110° С. Выход — 36 г с содержанием 99,96% CaCO_3 .

Мурексид

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_8\text{N}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 302,203

Свойства. Мурексид — аммонийная соль пурпуровой кислоты (пурпурат аммония) представляет собой темнокрасный порошок, плохо растворимый в воде (см. стр. 211).

Получение. К 4 г мочевиной кислоты (2, 6, 8-триоксипурпурин $\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_3\text{N}_4$; мол. вес 168,11, белые кристаллы без вкуса и запаха) прибавляют небольшими порциями при непрерывном помешивании в фарфоровой чашке 10 мл концентрированной азотной кислоты (тяга!). По окончании бурной реакции чашку ставят на кипящую водяную баню и продолжают размешивать жидкую массу. Раствор упаривают при размешивании до прекращения выделения пузырьков газов и превращения продукта реакции в однородную массу желтовато-кремового цвета.

Чашку снимают с бани, дают немного остыть и в еще теплую массу добавляют 2 мл разбавленного 1 : 2 аммиака и быстро перемешивают. Вся масса при этом окрашивается в пурпурно-красный цвет.

Чашку снова ставят на водяную баню и упаривают при размешивании до тех пор, пока масса, ставшая от добавления аммиака жидкой, станет несколько вязкой и при охлаждении на палочке будет застывать в хрупкую массу.

Полученную темно-пурпурного цвета массу в нагретом состоянии отделяют шпателем от стенок чашки и переносят в ступку, в которой находится 30—40 г растертого хлорида (или сульфата) натрия, растирают до получения однородной массы.

Препарат применяют как индикатор при комплексометрических титрованиях, хранят в банке темного стекла.

Натрий пиросерноокислый

(пиросульфат натрия)

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7$ Мол. вес 222,101

Свойства. Белая плотная масса. Легко растворим в воде. Т. пл. 402° С. При нагревании выше 370° С начинает отщепляться SO_3 .

Получение. В платиновой чашке нагревают бисульфат натрия NaHSO_4 сначала до плавления (180° С) или продажный $\text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ до 200—250° С, а затем до выделения паров SO_3 , которым дают выделяться 5—10 мин., затем плав охлаждают, разбивают на куски и помещают в банку с притертой пробкой.

Реакцию можно вести и в фарфоровой чашке. В этом случае расплавленную соль переливают в фарфоровую ступку, по охлаждении соль дробят на куски и упаковывают в банки.

Натрий пирофосфорнокислый

(пирофосфат натрия)

$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 446,051

$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ Мол. вес 265,901

Свойства. Кристаллогидрат — бесцветные, блестящие кристаллы; безводный пирофосфат натрия — белая масса. Водный раствор имеет щелочную реакцию; при кипячении кислых растворов переходит в Na_2HPO_4 .

Получение. Кристаллический двузамещенный фосфат натрия $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ помещают в фарфоровую чашку, прикрывают ее часовым стеклом для предохранения от разбрызгивания и нагревают при 120—130° С в течение 4—5 час. для удаления кристалли-

зационной воды. Затем соль прокаливают 2—3 час. при 550—600° С, изредка перемешивая. Прокаливание продолжают до тех пор, пока проба, растворенная в воде, будет давать с раствором AgNO_3 чисто белый осадок. Полученный препарат — безводный пирофосфат натрия.

Для получения кристаллогидрата прокаленную соль растворяют при 70—75° С в воде, упаривают при этой же температуре до образования сплошной кристаллической пленки и медленно охлаждают до 20° С. Кристаллы отфильтровывают с отсасыванием, промывают, сушат и помещают в банку с притертой пробкой.

Натрий серноокислый кислый

(бисульфат натрия)

$\text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Мол. вес 138,073

NaHSO_4 Мол. вес 120,058

Свойства. NaHSO_4 — прозрачные кристаллы. Мутнеет на воздухе, но не гигроскопичен. Т. пл. 186° С.

$\text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ — крупные бесцветные гигроскопичные кристаллы. Хорошо растворим в воде с сильноокислой реакцией. Т. пл. 58,5° С. При нагревании теряет воду и переходит в пиросерноокислый натрий.

Получение. 90 г кристаллического сульфата натрия ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) растворяют в 140 мл разбавленной 1 : 5 серной кислоты. Раствор упаривают на водяной бане и охлаждают. Выделившиеся кристаллы $\text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ отфильтровывают с отсасыванием и переносят в банку с притертой пробкой.

Для получения безводного бисульфата натрия нагревают смесь 71 г Na_2SO_4 с 27 мл (49 г) концентрированной серной кислоты до полной прозрачности. Расплавленную массу выливают в фарфоровую или платиновую чашку, охлаждаемую водой. По затвердевании вещество разбивают на куски и хранят в банке.

Реактив Грисса

Применяют для фотометрического определения нитратов. Готовят два раствора: 1) 0,1 г 1-нафтиламина х. ч. растворяют в 100 мл воды при кипячении. К охлаждаемому раствору прибавляют 5 мл ледяной уксусной кислоты (или 6 мл 80%-ной или 10 мл 50%-ной). 1-нафтиламин — белое кристаллическое вещество с неприятным запахом ($\text{C}_{10}\text{H}_7\text{NH}_2$, мол. вес. 143,19).

2) 1 г сульфаниловой кислоты растворяют в 100 мл воды. Сульфаниловая кислота — белое кристаллическое вещество без запаха [$\text{C}_6\text{H}_4(\text{NH}_2)\text{SO}_3\text{H}$, мол. вес 173,19].

Растворы смешивают перед использованием в равных объемах. Хранят в плотно закрытых склянках. Допустима лишь слабо-розовая окраска смеси. Она должна стать незаметной при разбавлении 1 : 40. Если окраска более интенсивна, то ее устраняют взбалтыванием с цинковой пылью. Отстоявшийся бесцветный раствор отбирают пипеткой.

Реактив Несслера

(смесь K_2HgJ_4 с КОН)

Реактив Несслера представляет собой бледно-желтую жидкость; разлагается на свету. С ионами NH_4^+ дает красно-бурый осадок или буроватое окрашивание (при малых количествах NH_4^+).

Приготовление. К раствору 13 г иода калия в 25 мл воды прибавляют при непрерывном размешивании холодный насыщенный раствор $HgCl_2$ до появления небольшой мути, которую отфильтровывают и прибавляют раствор едкого кали (55 г КОН в 150 мл воды, см. ниже).

После добавления едкого кали раствор разбавляют водой до 250 мл, размешивают и прибавляют по каплям, при непрерывном помешивании, насыщенный раствор $HgCl_2$ до появления едва заметного не исчезающего желтоватого осадка. Дают осадку отстояться в закрытой склянке и сливают прозрачный раствор декантацией. Реактив должен иметь желтоватый цвет.

Раствор сохраняют в закрытой склянке в темном месте.

Раствор едкого кали готовят растворением 55 г КОН в 150 мл воды. Раствору дают стоять до полной прозрачности, плотно закрыв склянку пробкой. Прозрачный раствор сливают декантацией или сифоном.

Иногда готовят реактив Несслера следующим образом. Растворяют 45,5 г HgJ_2 и 34,9 г КJ в возможно малом количестве воды, прибавляют 112 г едкого кали (~146 мл отстоявшегося 50%-ного раствора КОН, пл. 1,510) и разбавляют водой до 1 л. Через неделю раствор пригоден для использования.

Для контроля реактива Несслера к 10 мл воды прибавляют 0,5 мл стандартного раствора хлорида аммония, содержащего 0,01 мг/мл NH_4^+ , и 0,5 мл реактива Несслера. Через 1 мин. должна появиться буроватая окраска.

Смесь Эшка

(смесь окиси магния и безводного карбоната натрия)

Свойства. Белый рыхлый порошок. Содержание серы в исходных реактивах не должно превышать 0,02%. Применяют при определении серы в угле.

Приготовление. Смешивают 200 г Na_2CO_3 (х. ч.) с 400 г MgO , тщательно перемешивают в ступке и просеивают через тонкое шелковое сито.

Цинка окись

ZnO

Мол. вес 81,37

Свойства. Белый порошок с желтоватым оттенком. Термостойка, при нагревании становится лимонно-желтой, при охлаждении принимает прежний цвет. Возгорается при 1800° С.

Получение. Растворяют 100 г кристаллического нитрата цинка $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ в 300 мл воды, добавляют 5 мл раствора $(NH_4)_2S$ и оставляют стоять на сутки, изредка перемешивая.

Фильтруют и к фильтрату добавляют при перемешивании концентрированный аммиак (~55 мл) до полного осаждения цинка. Осадок $Zn(OH)_2$ отфильтровывают с отсасыванием, промывают 8—10 раз горячей водой, порциями по 50—60 мл и отсасывают насухо. Влажный $Zn(OH)_2$ помещают тонким слоем в фарфоровую чашку и сушат при 100—120° С, часто перемешивая. Затем осадок прокалывают 3—4 часа при 500—550° С.

Для получения кристаллического нитрата цинка $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ растворяют небольшими порциями 125 г гранулированного цинка в подогретой до 50° С смеси 450 мл воды с 320 мл концентрированной азотной кислоты в фарфоровой чашке. По растворении и отстаивании фильтруют. Фильтрат упаривают до пл. 1,61 и охлаждают до 5—10° С при частом перемешивании. Кристаллы отсасывают и помещают в банку с притертой пробкой.

Глава V

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕПАРАТИВНЫХ РАБОТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Хромовая смесь

Хромовая смесь представляет собой 5%-ный раствор бихромата калия в концентрированной серной кислоте (по весу). 9,2 г растертого в порошок бихромата калия всыпают в фарфоровую чашку, приливают 100 мл концентрированной серной кислоты и нагревают на водяной бане при помешивании стеклянной палочкой до полного растворения $K_2Cr_2O_7$.

Можно пользоваться также раствором $Na_2Cr_2O_7$ в разбавленной серной кислоте. 6 г бихромата натрия растворяют в 100 мл воды и прибавляют 100 мл концентрированной серной кислоты.

Хромовую смесь можно приготовить из хромового ангидрида. 85 г CrO_3 растворяют в 120 мл воды и приливают 500 мл концентрированной серной кислоты.

Готовят также раствор бихромата калия в азотной кислоте. 20 г $K_2Cr_2O_7$ растворяют в 100 мл концентрированной азотной кислоты. Смесь обладает хорошим моющим действием без подогревания и устойчива длительное время.

П р и м е н е н и е. Хромовая смесь является одним из лучших моющих средств, так как хроматы в кислом растворе представляют сильные окислители.

Если посуда плохо отмывается от загрязнений водой (при споласкивании на стенках остаются капли воды), то ее моют слегка подогретой ($\sim 50^\circ C$) хромовой смесью. В загрязненную посуду, сполоснутую водой, наливают на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ объема хромовой смеси и осторожно смачивают ею внутренние стенки. Затем хромовую смесь вливают обратно в сосуд, в котором она хранится; посуде дают постоять несколько минут, затем обмывают водопроводной водой и, наконец, споласкивают дистиллированной водой.

Если посуда загрязнена парафином, керосином, воском, минеральными маслами и продуктами перегонки нефти, хромовую смесь

применять бесполезно. Не следует также мыть хромовой смесью посуду, загрязненную солями бария, так как образующийся в этом случае сульфат бария очень трудно удаляется со стенок.

Пипетки моют хромовой смесью, засасывая ее при помощи резиновой груши (ни в коем случае не ртом!) или погружая пипетки в хромовую смесь в высоком цилиндре. При этом пипетки погружают в хромовую смесь сначала одним концом, а затем другим. Уровень хромовой смеси в цилиндре должен быть таким, чтобы смачивалось не менее половины длины пипетки.

Сильно загрязненную и неудобную для мойки посуду (пипетки, бюретки и т. д.) оставляют заполненными хромовой смесью на несколько часов (иногда на ночь).

После длительного (многократного) употребления цвет хромовой смеси переходит из темно-оранжевого в темно-зеленый. Такая хромовая смесь не обладает моющими свойствами.

Хромовая смесь сильно разрушает растительные и животные ткани (кожу, одежду, обувь), поэтому работать с нею следует осторожно. Если хромовая смесь попала на руки или одежду, то пораженное место следует немедленно обмыть большим количеством воды, затем разбавленным раствором аммиака или соды, а затем снова водой.

Перманганат калия

Применяют 5%-ный водный раствор перманганата калия. Раствор заливают в загрязненную посуду, затем добавляют к нему тонкой струйкой концентрированную серную кислоту (3—5 мл на 100 мл раствора). При этом раствор разогревается примерно до 50 — $60^\circ C$. Серную кислоту не следует добавлять в избытке. Ни в коем случае нельзя брать соляную кислоту, так как будет выделяться хлор.

Если после обработки посуды раствором перманганата на стенках появится бурый налет, то его смывают раствором щавелевой (или другой органической) кислоты или раствором бисульфита натрия ($NaHSO_3$) или раствором соли Мора.

Посуду после обработки перманганатом моют водой. Раствор перманганата повторно не используется. Следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с хромовой смесью. Применяют также щелочной раствор перманганата ($5\% KMnO_4 + 10$ — $20\% NaOH$).

Кислоты и щелочи

Для мойки употребляют концентрированные кислоты или щелочи (40%-ные растворы).

Серная кислота применяется для мойки посуды, загрязненной смолистыми веществами. Соляная кислота растворяет малораство-

римые в воде осадки (некоторые окислы и гидроокиси). Азотная кислота применяется для удаления купферона и купферонатов. Серной кислотой с добавкой перекиси водорода отмывают посуду от осадков соединений титана (при нагревании).

Хорошо отмывает посуду смесь равных объемов разбавленной 1 : 1 соляной кислоты и разбавленной 1 : 5 перекиси водорода. Смесь применяют слегка подогретой (30—40° С). Может использоваться многократно; не выщелачивает стекло. Вместо соляной кислоты для получения смеси можно взять уксусную кислоту (разбавленную 1 : 2).

В загрязненную посуду наливают немного кислоты и смачивают ею стенки посуды. Если загрязнения растворяются медленно, то продолжительность обработки увеличивают до 5—10 мин. Если требуется, то операцию повторяют.

Концентрированные растворы щелочей (NaOH) применяют для удаления некоторых смолистых веществ.

После мойки посуды кислоту или щелочь разбавляют и понемногу выливают в раковину, пустив при этом из крана сильную струю воды.

Посуду после обработки кислотой или щелочью хорошо промывают водой.

Для мытья посуды, загрязненной керосином, применяют известковое молоко, представляющее собой 5—10%-ную взвесь $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Наливают в посуду немного (100—250 мл на 1 л объема) известкового молока и энергично встряхивают. При повторении такой операции 2—3 раза посуда полностью очищается от следов керосина. После обработки известковым молоком посуду моют теплой водой.

Органические растворители

Различные органические растворители применяют для удаления смолистых и некоторых органических веществ, которые не растворяются в воде, в кислотах и щелочах.

Для быстрого удаления следов жиров или масел иногда стаканы протирают фильтровальной бумагой, смоченной ацетоном. Остатки ацетона быстро удаляются продуванием воздуха.

Многие органические растворители огнеопасны, поэтому работать с ними следует вдали от огня. Загрязненные органические растворители собирают, а затем их регенерируют отгонкой.

Другие моющие средства

Для мытья посуды применяют сухую безводную соду, 10%-ный раствор тринатрийфосфата, мыло и стиральные порошки (например, «Новость»).

Посуду смывают сначала водой, затем протирают стенки влажной тряпкой с сухой содой, после этого хорошо прополаскивают водой.

При мытье 10%-ным раствором трехзамещенного фосфата натрия в сосуд помещают кусочки фильтровальной или другой мягкой бумаги, которые при встряхивании механически удаляют загрязнения со стенок.

Для мытья бюреток применяют смесь концентрированной серной кислоты и пергидроля. В бюретку наливают 5—10 мл концентрированной H_2SO_4 и 1—2 мл пергидроля (30%-ный H_2O_2). Перемешивая взбалтыванием, смачивают ею стенки бюретки, смесь выливают и моют водой.

Очень хорошо очищают посуду окислы азота. Для получения их в промываемом сосуде (например, в бюретке) смешивают 1,5 мл концентрированной азотной кислоты с 0,5 мл этанола.

Хорошей моющей жидкостью считается спиртовой раствор едкого кали. Его готовят растворением 40—50 г твердого КОН в 500 мл воды (в фарфоровом стакане). После остывания к раствору добавляют спирт-«сырец» до 1 л.

Стеклянные цилиндры, ставшие матовыми от действия фторидов, делают снова прозрачными, если их обработать 1 мин. смесью концентрированной серной и 40%-ной фтористоводородной кислот (3 : 1) и затем быстро промыть водой.

Измерительную посуду очищают пропариванием. При этом одновременно происходит выщелачивание из стекла растворимых составных частей. Пропаривание производят, пользуясь специальным прибором (рис. 10), пока на стенках очищаемого сосуда не будут заметны капли.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ СМЕСИ

Многие соли при растворении поглощают большое количество тепла (обладают отрицательной теплотой растворения). Используя для растворения соли лед или снег вместо воды, получают еще более низкую температуру.

Лед и соль перемешивают в мелкоизмельченном виде, для того чтобы увеличить поверхность соприкосновения.

Охлаждающие смеси из льда или снега и соли

Смешивая указанное ниже число граммов соли со 100 г снега или мелко истолченного льда, получают следующее понижение температуры (табл. 31).




Рис. 10. Прибор для пропаривания стеклянной посуды

Таблица 31

Соль	г	Температура, °C	Соль	г	Температура, °C
NaCl	33	-21,2	NH ₄ Cl	25	-15,8
(NH ₄) ₂ SO ₄	62	-19,0	NaNO ₃	59	-18,5
(NH ₄) ₂ SO ₄ ·10H ₂ O	96	-1,2	Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	67,5	-11,0
MgSO ₄ ·7H ₂ O	51,5	-3,9	CaCl ₂ ·6H ₂ O	143	-55,0
Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O	20	-2,1	NH ₄ NO ₃	45	-17,3
KCl	30	-11,1			

Охлаждающие смеси из льда или снега и двух солей

Смешивая указанные ниже количества солей со 100 г льда или снега, получают следующие понижения температуры (табл. 32).

Таблица 32

Смесь солей	Температура, °C	Смесь солей	Температура, °C
13,5 г KNO ₃ + 26 г NH ₄ Cl	-17,8	32 г NH ₄ NO ₃ + 59 г NH ₄ SCN	-30,6
52 г NH ₄ NO ₃ + 55 г NaNO ₃	-25,8	2 г KNO ₃ + 112 г KSCN	-34,1
9 г KNO ₃ + 67 г NH ₄ SCN	-28,2	39,5 г NH ₄ SCN + 54,5 г NaNO ₃	-37,4
20 г NH ₄ Cl + 40 г NaCl	-30,0		
13 г NH ₄ Cl + 37,5 г NaNO ₃	-30,7	41,6 г NH ₄ NO ₃ + 41,5 г NaCl	-40,0

Охлаждающие смеси из кислот и снега

1) Смешивая кислоту со снегом, получают понижения температуры, приведенные в табл. 33.

Таблица 33

Смесь	Температура, °C
1 ч. конц. HCl с 1 ч. снега	-37,5
1 ч. » HNO ₃ с 2 ч. »	-56
1 ч. » H ₂ SO ₄ с 3 ч. »	-43

2) Смешивая 66%-ную H₂SO₄ (пл. 1,57; готовится смешиванием 59 мл концентрированной H₂SO₄ с 41 мл воды) со снегом, получают следующее понижение температуры (табл. 34).

Таблица 34

Смесь			Темпера- тура, °С	Смесь			Темпера- тура, °С
66%-ная H ₂ SO ₄		снег		66%-ная H ₂ SO ₄		снег	
г	мл			г	мл		
47,8	30,5	52,2	—37	22,1	14,1	77,9	—27
42,0	26,7	58,0	—35	18,8	12,0	81,2	—25
35,7	22,7	64,3	—33	15,6	10,0	84,4	—23
31,0	19,7	69,0	—31	12,6	8,0	87,4	—21
25,8	16,4	74,2	—29	9,9	6,3	90,1	—19

Охлаждающие смеси из твердой углекислоты

Твердая углекислота (сухой лед), взятая в избытке, со следующими жидкостями при обычном атмосферном давлении дает температуру (в °C):

	Температура, °C
Эфир (C ₂ H ₅) ₂ O	-77
Треххлористый фосфор PCl ₃	-76
Этанол C ₂ H ₅ OH	-72
Хлористый этил C ₂ H ₅ Cl	-60
Хлороформ CHCl ₃	-77

Вещества, применяемые в качестве сушителей

В качестве сушителей в эксикаторах применяют чаще всего хлорид кальция, серную кислоту и фосфорный ангидрид.

Иногда применяют безводный или трехводный перхлорат магния (хлорнокислый магний), окись алюминия, безводный сульфат кальция, окись кальция, плавленое едкое кали и др. (табл. 35).

Гигроскопичность сушителей характеризуется остаточным количеством находящихся в равновесии водяных паров с данным веществом. Для ее определения медленно пропускают 1 л влажного воздуха над слоем осушающего вещества и затем измеряют количество влаги (вымораживанием), оставшееся в воздухе (см. табл. 35).

При охлаждении в эксикаторе прокаленных Al₂O₃, CaO и SiO₂ в качестве сушителей следует применять Mg(ClO₄)₂, свежeproкаленный CaSO₄ или CaO; применение же CaCl₂ не имеет смысла. Безводный CaCl₂, находясь в эксикаторе, постепенно гидратируется, образуя кристаллогидраты: CaCl₂·H₂O, CaCl₂·2H₂O, CaCl₂·4H₂O и, наконец, CaCl₂·6H₂O. Окислы Al₂O₃, CaO и SiO₂ сами будут «сушить» гидратированный CaCl₂ и увеличиваться в весе.

В особых случаях применяют CaO или NaOH для сушения и поглощения CO₂; безводный Ca(NO₃)₂ — для высушивания и хранения иода; P₂O₅ — для создания в эксикаторе максимально сухой атмосферы.

Вещества для осушения

Вещество	Количество водяных паров, остаю- щееся в 1 л воздуха в равновесии с веществом, мг	Вещество	Количество водяных паров, остаю- щееся в 1 л воздуха в равновесии с веществом, мг
CuSO_4 (безводный)	1,40	KOH (в палочках)	0,014
CaCl_2 (безводный, техни- ческий)	1,25	Al_2O_3	0,005
NaOH (в палочках)	0,80	CaSO_4 (безводный)	0,005
CaCl_2 (безводный, х. ч.)	0,36	H_2SO_4 (безводная)	0,004
$\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	0,31	CaO	0,003
Силикагель	0,03	$\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ (безводный)	0,002
		BaO	0,0007

Хлорид кальция

С в о й с т в а. Различают кристаллический хлорид кальция, содержащий 95% $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; гранулированный — $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, содержащий 74% CaCl_2 , и плавленый (безводный), содержащий 93% CaCl_2 .

$\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ — большие бесцветные ромбические кристаллы. Обладает горько-соленым вкусом. Т. пл. $29,9^\circ \text{C}$. При нагревании теряет $4\text{H}_2\text{O}$ и переходит в белую пористую массу $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. При красном калении теряет остальную воду и переходит в безводный CaCl_2 — белую кристаллическую массу. Т. пл. 772°C . При плавлении CaCl_2 частично разлагается и переходит в CaO , поэтому его растворы имеют щелочную реакцию. Хорошо растворим в воде с выделением тепла. Малорастворим в этаноле и ацетоне.

П р и г о т о в л е н и е. Для зарядки эксикатора применяют «плавленый» хлорид кальция. 200 г гранулированного хлорида кальция сплавляют в платиновой чашке с 6—8 г NH_4Cl при 800°C . Расплавленную массу выливают в железную форму и по охлаждению разбивают на куски.

Заряжают эксикаторы также техническим прокаленным хлоридом кальция. Технический хлорид кальция прокаливают в муфельной печи или на горелке в алюминиевой сковородке при $250\text{—}300^\circ \text{C}$ в течение 1—2 час., до тех пор, пока на изломе его кусков не будут заметны блестящие кристаллики. Куски разламывают до кусочков величиной 5—10 мм в диаметре и отсеивают пыль.

Хлорид кальция, заметно потерявший свою высушивающую способность, регенерируют прокаливанием.

Серная кислота

С в о й с т в а. Безводная кислота является гораздо более энергичным сушителем, нежели хлорид кальция. Гигроскопичность 95%-ной серной кислоты значительно меньше, чем безводной.

П о л у ч е н и е. Безводную серную кислоту получают нагреванием концентрированной серной кислоты до выделения обильных паров (см. стр. 35). Охлажденную серную кислоту заливают в нижнюю часть эксикатора, предварительно заполненную кусочками битого стекла (трубок), бусинками и т. п. с расчетом, чтобы они оказались выше уровня кислоты.

Фосфорный ангидрид

С в о й с т в а. Наиболее энергичное высушивающее средство. Упругость водяного пара над ним составляет 0,00001 мм рт. ст.

P_2O_5 — рыхлая снежно-белая хлопьевидная масса. Имеются также стекловидная и кристаллическая модификации. Т. пл. 563°C (под давлением). При 347°C возгоняется при атмосферном давлении. На воздухе энергично поглощает пары воды и расплывается, образуя вязкую жидкость. Растворяется в воде с разогреванием, образуя метафосфорную кислоту.

П о л у ч е н и е. При возгонке ~15% P_2O_5 конденсируется в виде бесцветных кристаллов с алмазным блеском, а остаток затвердевает в стекловидную массу. При нагревании кристаллов до 440°C получают аморфный фосфорный ангидрид, который при возгонке снова превращается в кристаллический.

Магний хлорнокислый
(перхлорат магния, ангидрид)

С в о й с т в а. Перхлорат магния $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$, $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ является энергичным осушающим средством. Способен поглощать до 60% воды от своего веса (в 5 раз больше, чем фосфорный ангидрид). Может многократно регенерироваться.

Безводный $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ — белая пористая, аморфная масса. При смачивании водой наблюдается разогревание с шипением. Пригоден для осушения H_2 , O_2 , Cl_2 , HCl , CO_2 , NH_3 , H_2S и органических жидкостей.

$\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ — игольчатые кристаллы, пл. $1,97$.

П о л у ч е н и е. 30%-ную хлорную кислоту (пл. $1,21$) нейтрализуют в стакане постепенным добавлением окиси магния до насыщения. Избыток окиси магния отфильтровывают через фильтр с пористой стеклянной пластинкой. Щелочной раствор нейтрализуют HClO_4 до слабокислой реакции по бумажке конго (до сине-фиолетового окрашивания), упаривают до начала кристаллизации и охлаж-

дают. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают на фарфоровой воронке с мелкодырчатым дном (фильтровальную бумагу применять нельзя). Маточный раствор отсасывают 10—15 мин. Кристаллы растворяют в горячей воде, снова упаривают до появления кристаллической пленки и охлаждают. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают отсасыванием, как и в первый раз.

Полученная шестиводная соль имеет вид белых игольчатых кристаллов, которые при растворении должны давать прозрачный нейтральный раствор.

Для получения тригидрата $Mg(ClO_4)_2 \cdot 3H_2O$ шестиводную соль помещают в фарфоровую чашку и нагревают на электрической плитке. При 145—147° С соль плавится в кристаллизационной воде, а затем постепенно затвердевает в пористую массу, состоящую главным образом из тригидрата магния.

Препарат необходимо хорошо перемешивать для предупреждения образования сплошной малопористой массы. Температуру повышают до 170—200° С, причем соль снова плавится, образуя бесцветную прозрачную жидкость. При этой температуре соль выдерживают 1—2 часа, не допуская ее повышения выше 230° С, так как соль при этом разлагается на Cl_2 , $MgCl_2$ и MgO .

Для получения безводного перхлората магния трехводную соль измельчают на кусочки диаметром 3—4 мм и помещают в колбу Вюрца, соединенную с масляным насосом, дающим разряжение до 0,1 мм рт. ст. Между колбой и насосом включают сушильную колонку, наполненную $CaCl_2$. Включив насос, нагревают колбу в сушильном шкафу 2—3 часа при 170° С, а затем 3 часа при 220—240° С. Полученная белая пористая аморфная масса перхлората магния содержит не более 0,1% воды. Водный раствор его должен быть прозрачным, нейтральным и не давать реакции на хлорид-ион.

Если в лаборатории нет вакуум-насоса, то обезвоживают тригидрат перхлората магния при 170° С, а затем при 240° С в струе воздуха, при помощи водоструйного насоса, присоединенного через хлоркальциевую трубку к колбе, в которой осушается перхлорат магния. Воздух предварительно сушат безводной серной кислотой и фосфорным ангидридом.

Полученный препарат хранят в банке с притертой пробкой, залитой парафином, или лучше — в запаянных ампулах.

Бывший в употреблении перхлорат магния регенерируют обезвоживанием в вакууме или в струе воздуха, как описано выше.

Оксид алюминия

Свойства. Белый порошок. Такой же энергичный сушитель, как и фосфорный ангидрид. Поглощение влаги оксидом алюминия объясняется адсорбцией, а не гидратацией. После увеличения веса на 18% осушающая способность оксида алюминия утрачивается.

Получение. Al_2O_3 получают путем обезвоживания алюмо-аммиачных квасцов в фарфоровой чашке при 100—200° С до получения рыхлой массы, которую растирают, а затем прокаливают сначала при 800° С и далее 4 часа, при 1250—1300° С. Выход Al_2O_3 10% от веса взятых квасцов.

Al_2O_3 можно получить также из любой соли алюминия. Осаждают гидроокись алюминия аммиаком, отфильтровывают, сушат и прокаливают при 850—900° С в течение 3 час.

Для регенерации использованной в качестве сушителя окиси алюминия ее нагревают до 400° С в токе воздуха, высушенного безводной серной кислотой.

Сульфат кальция (кальций сернокислый, гипс)

Свойства. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (дигидрат) — микроскопические игольчатые кристаллы. Плохо растворим в воде. При 128° С переходит в $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ — белый порошок (полугидрат, демигидрат, «жженный гипс»). При замешивании с небольшим количеством воды в жидкую кашу быстро затвердевает, переходя в дигидрат.

Безводный $CaSO_4$ — белый сухой порошок.

Получение. Растворяют 20 г $(NH_4)_2SO_4$ в 250 мл теплой воды и 50 г $CaCl_2 \cdot 6H_2O$ в 200 мл воды, смешивают эти растворы и контролируют полноту осаждения: в отфильтрованной части раствора не должно образовываться осадка от добавления $CaCl_2$. Осадку сульфата кальция дают отстояться, промывают 5—6 раз водой декантацией, отфильтровывают с отсасыванием и промывают до полного удаления иона NH_4^+ (проба реактивом Несслера). Препарат высушивают на пергаменте при 60—70° С. Полученный дигидрат прокаливают при 500° С до постоянного веса для получения безводного сульфата кальция.

Регенерируют использованный сульфат кальция прокаливанием при 500° С.

Оксид кальция (негашеная известь)

См. стр. 288. В качестве сушителя применяют свежeproкаленную окись кальция.

Силикагель

Силикагель является хорошим адсорбентом для летучих растворителей и водяных паров. Более энергичный сушитель, чем $CaCl_2$ и $NaOH$.

Свойства. Активный силикагель — твердая, бесцветная, прозрачная, зернистая стеклообразная масса. При длительном хранении переходит в кристаллическую форму и в значительной мере теряет свою адсорбционную способность.


Получение. Смешивают равные объемы растворов силиката натрия Na_2SiO_3 , пл. 1,15 (около 23%) и соляной кислоты, пл. 1,165 (32,5% HCl). Через 10—15 мин. наступает коагуляция. Через сутки гель разрезают на куски и промывают декантацией водой до удаления ионов Cl^- . Желательно иметь зерна геля размером 4—6 мм, поэтому следует избегать сильного перемешивания при промывании.

Промытый гель наносят тонким слоем на стекло и высушивают при частом перемешивании 18—30 час. при 40—50° С, затем 10—12 час. при 50—100° С. Препарат отсеивают от пыли и мелочи, просушивают при 120—130° С в течение 4—5 час., а затем прокаливают при 300—320° С в течение 2 час.

Окись бария

Свойства. Серовато-белая пористая масса. Легко растирается в порошок. На воздухе энергично поглощает пары воды и CO_2 , образуя BaCO_3 . Применяют как сушитель для газов; превосходит по осушающей способности CaO и CaCl_2 .

Получение. 60 г нитрата бария $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ растирают в ступке и помещают в шамотовый тигель емкостью около 70 мл, закрывают крышкой и ставят в электрическую или тигельную печь. Прокаливают под тягой 30 мин. для удаления воды, затем температуру доводят до 800° С, соль при этом плавится. В течение 40—50 мин. температуру постепенно повышают до 900° С и выдерживают тигель еще 20—30 мин. при 1000—1100° С для завершения реакции



Для охлаждения тигель помещают в эксикатор с твердым NaOH (для предохранения от CO_2). Через 20—30 мин. окись бария как можно быстрее переносят металлическим шпателем в банку с притертой пробкой.

Нитрат кальция

Свойства. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ — прозрачные призматические кристаллы, расплывающиеся на воздухе. Безводная соль — белая масса. При прокаливании переходит в CaO . Т. пл. 561° С. Применяют для заполнения эксикаторов, в которых хранят и сушат возогнанный иод.

Получение. Безводную соль получают из кристаллогидрата путем нагревания его до 170° С.

Для получения кристаллогидрата в раствор 100 мл концентрированной азотной кислоты в 30 мл воды вносят карбонат кальция до прекращения выделения CO_2 . Добавляют избыток $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и осаждают марганец в виде $\text{MnO}(\text{OH})_2$ прибавлением по каплям 30%-ной H_2O_2 .

Раствор фильтруют и кипятят, после охлаждения до 60° С приливают сероводородную воду до полного осаждения тяжелых металлов. Фильтруют через двойной фильтр, упаривают фильтрат до пл. 1,5, подкисляют азотной кислотой, еще раз фильтруют и охлаждают. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают с отсасыванием и без сушки помещают в банку с притертой пробкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

В качестве восстановителей применяют кадмий, висмут, серебро, амальгамированный цинк и некоторые другие металлы.

Кадмий

Свойства. Серебристо-белый металл. Пл. 8,64. На воздухе кадмий тускнеет, покрываясь пленкой окислов, которые и предохраняют металл от дальнейшего окисления. Кадмий легко растворяется в азотной кислоте, медленно в разбавленной серной и соляной кислотах. Восстановительный потенциал $E_0 = -0,402$ в.

Электролитический кадмий — серый зернистый порошок.

Получение. Кадмий получают электролизом водяного раствора сульфата кадмия. Палочку металлического кадмия, служащую анодом, помещают в широкую стеклянную банку (или кристаллизатор), в которую налит раствор CdSO_4 (около 400 г/л). Вторым электродом (катодом) является полоска пластиновой жести или платиновая проволока. К раствору добавляют на 1 л 2,5 мл концентрированной серной кислоты и ведут электролиз при напряжении 3—4 в и катодной плотности тока 0,01 а/см². Раствор часто перемешивают, следя за тем, чтобы образующийся осадок кадмия не вызывал короткого замыкания между электродами. По мере выделения кадмий извлекают из электролитической ванны, промывают декантацией водой и сохраняют в банке под водой.

Для предотвращения загрязнения электролитического кадмия анодным шламом палочки металлического кадмия помещают в мешочек из тонкой материи или обертывают их марлей.

Нельзя допускать соприкосновения концов медных проводов с раствором. Электроды присоединяют платиновой проволокой.

Для электролиза можно использовать батарею аккумуляторов с зарядным током 30 а. В цепь включают реостат для понижения напряжения до нужного предела, который находится опытным путем и при котором выделяется металлический порошок, а не плотный или губчатый металл. Выход кадмия — около 2 г на 1 а-ч.

Висмут

Свойства. Блестящий, с красноватым оттенком металл. Пл. 9,80. Очень хрупок, не обладает ни ковкостью, ни тягучестью. В порошкообразном состоянии имеет черный цвет. Т. пл. 271,3° С.

На воздухе почти не изменяется. В воде при доступе воздуха окисляется. Нерастворим в соляной и разбавленной серной кислотах. Растворим в азотной, горячей концентрированной серной кислотах и в смеси азотной и соляной кислот. Редокс-потенциал $E_0 = +0,226$ в.

Получение. Имеющийся в продаже металлический висмут достаточно чист и вполне пригоден для аналитических работ. Его дробят сначала молотком на кусочки диаметром в 1—2 мм, затем измельчают в фарфоровой ступке. Для заполнения редуктора используют кусочки диаметром от 0,3 до 0,6 мм. Отсеенную пыль и мелочь сплавляют в фарфоровом тигле под слоем буры и используют снова. Висмут в редукторе хранят под слоем 1 N соляной или серной кислоты, наблюдая за тем, чтобы уровень кислоты не был ниже уровня висмута в колонке.

Серебро

Свойства. Мягкий, тягучий металл. Пл. 10,49. Способен кристаллизоваться. Т. пл. 960,5° С. На воздухе медленно покрывается тонким слоем Ag_2S . Серебро, расплавленное при доступе воздуха, поглощает кислород, выделяя его при охлаждении. Фтористоводородная, соляная и серная кислоты при обычной температуре не действуют на серебро. Горячая концентрированная серная кислота растворяет серебро с выделением SO_2 , образуя Ag_2SO_4 . Серебро хорошо растворяется в азотной кислоте, образуя $AgNO_3$. Редокс-потенциал $E_0 = +0,80$ в.

Получение. Для зарядки редуктора готовят серебряный порошок. 60 г $AgNO_3$ растворяют в 400 мл воды с несколькими каплями азотной кислоты. В раствор погружают (подвешивают) ленту тонкой листовой электролитической меди, закрепленную одним концом на стеклянную палочку, которую кладут на края стакана и следят, чтобы поверхность погружения медной ленты составляла ~ 10 см².

Раствор перемешивают механической мешалкой или стеклянной палочкой до тех пор, пока все серебро не выделится из раствора, что проверяется пробой (1—2 мл) раствора с разбавленной соляной кислотой. После осаждения всего серебра медную ленту удаляют, смыв с нее крупинки серебра. Осадок промывают декантацией разбавленной 1 : 200 серной кислотой до удаления большей части меди (промывная жидкость бесцветна). Затем серебро взбалтывают с водой и выливают смесь в редуктор, в который предварительно положено несколько стеклянных бусинок и слой стеклянной ваты толщиной в 2—3 мм. Трубку редуктора заполняют слоем серебра высотой в 12—15 см и промывают разбавленной 1 : 200 серной кислотой до удаления иона Cu^{2+} (проба с NH_4^+). После этого редуктор заполняют разбавленной 1 : 9 соляной кислотой. Серебро в редукторе сохраняется под слоем кислоты.

Регенерация серебра. Если редуктор используют для восстановления солянокислых растворов железа, то верхняя часть колонки серебра постепенно темнеет. Со временем образуется черное кольцо высотой в несколько миллиметров. Если это кольцо достигнет половины колонки редуктора, серебро необходимо регенерировать. Для этого соляную кислоту (1 : 9) в редукторе заменяют серной кислотой (1 : 200) и в него помещают цинковую палочку. Палочку держат в редукторе до полного восстановления темного хлорида серебра в светлое металлическое, после чего цинковую палочку удаляют, а редуктор промывают разбавленной 1 : 200 серной кислотой до отрицательной реакции на цинк с $K_4Fe(CN)_6$, после чего редуктор снова заполняют разбавленной соляной кислотой.

Однажды заряженный серебряный редуктор, вследствие ничтожно малой растворимости серебра в разбавленных соляной и серной кислотах и своевременном восстановлении хлорида серебра, обеспечивает выполнение нескольких тысяч определений.

Амальгмированный цинк

Готовят из гранулированного цинка. Кусочки цинка необходимо измельчить. Для этого гранулы цинка нагревают до расплавления (т. пл. 419,5° С), выливают металл в предварительно нагретую стальную ступку и быстро растирают пестиком. Металл, застывая (200—300° С) превращается в хрупкую модификацию, сравнительно легко измельчающуюся в крупку. Отсеивают зерна размером в 1—3 мм.

300 г крупки обрабатывают 5—10 мин. 300 мл 2%-ного раствора $HgCl_2$ или $Hg(NO_3)_2$ с 2 мл концентрированной азотной кислоты. Раствор сливают, амальгмированный цинк промывают декантацией водой и сохраняют в закрытой склянке под водой.

Для длительного хранения амальгмированный цинк высушивают на водяной бане и помещают в банку с корковой пробкой, залитой парафином.

Для многих аналитических работ гранулированный цинк можно амальгмировать без измельчения.

Амальгама цинка. Готовят путем растворения 3 г мелких кусочков цинка в 100—130 г ртути с несколькими миллилитрами (10—20) разбавленной 1 : 10 H_2SO_4 или 1 : 5 HCl ¹. Растворение проводят в фарфоровой чашке при нагревании на водяной бане в течение 10—15 мин., перемешивая содержимое стеклянной палочкой. Амальгаму промывают водой, взбалтывая в склянке с притертой пробкой, и переливают в делительную воронку. Из воронки спускают лишь жидкую амальгаму, оставляя твердую часть (если она имеется) в воронке. Амальгаму хранят в банке с притертой пробкой под водой с несколькими каплями H_2SO_4 .

¹ Кислота необходима для растворения пленки окиси на цинке.




Рис. 11. Аппарат Киппа

В аналитических работах обычно используют следующие газы: сероводород, двуокись серы, углекислый газ, водород, азот и др. Для получения некоторых из них необходим аппарат Киппа (рис. 11).

Аппарат Киппа состоит из сосуда с перетяжкой для образования газа и большой шарообразной воронки.

Когда кран газоотводной трубки *a* закрыт, то кислота вытесняется образовавшимся газом в шарообразную воронку и реакция образования газа прекращается. При открывании крана кислота из воронки перетекает в нижний сосуд, соприкасается с твердым веществом и газ снова начинает выделяться.

Твердое вещество помещают в верхней части сосуда (*б*), выше перетяжки, благодаря чему оно не входит в соприкосновение с находящейся на дне прибора кислотой в то время, когда прибор не работает.

Воронка вставлена в прибор на шлифе.

Перед зарядкой аппарата Киппа следует смазать все пришлифованные части вазелином. Газоотводную трубку с краном *a* вставляют в резиновую пробку, которой закрывается верхний тубус. Через этот тубус помещают в аппарат соответствующий твердый реагент (CaCO_3 , FeS и т. д.). Нижний тубус служит для выливания отработанной кислоты. Он плотно закрывается резиновой или стеклянной притертой пробкой с густой смазкой.

Для того чтобы твердый реагент не проваливался в отверстие между передней и нижней частью прибора, вставляют широкую стеклянную трубку с отверстиями. При наличии такой трубки зарядку аппарата производят через верхнее отверстие среднего шара, наклонив аппарат так, чтобы реагент не попадал в нижнюю часть аппарата.

Если такой трубки нет, то нижнее отверстие среднего шара закрывают кружком из твердой резиновой пластины, в которой посредине имеется широкое отверстие для трубки воронки и несколько небольших отверстий, через которые могла бы свободно проходить кислота. Иногда для этой цели используют резиновую пробку подходящих размеров, но это мало удобно.

Для выливания отработанной кислоты аппарат ставят в водопроводную раковину и открывают нижнюю пробку, одновременно пустив воду из водопровода. Чтобы кислота не выливалась слишком сильной струей, можно прикрыть горло воронки ладонью, регулируя поступление воздуха.

По окончании работы кран газоотводной трубки закрывают и тогда вся кислота вытесняется выделяющимся газом в шар воронки. Выделение газа обычно продолжается еще некоторое время за счет кислоты, смачивающей реагент, и пузырьки газа пробуживают через кислоту, находящуюся в воронке. При этом может произойти разбрызгивание кислоты из отверстия воронки. Во избежание этого следует, после того как закроют газоотводный кран, выждать некоторое время, пока нижняя часть аппарата заполнится газом, после чего снова открывают кран для выпуска газа и затем опять закрывают. Чтобы брызги кислоты не вылетали из отверстия шарообразной воронки, в нее вставляют обычную химическую или специальную предохранительную воронку.

Не следует наливать в аппарат Киппа слишком много кислоты. Аппарат Киппа ставят на фарфоровый поддон или кювету.

Сероводород

Сероводород — бесцветный газ с весьма неприятным запахом. Растворим в воде и этаноле. Вес 1 л H_2S — 1,5 г (при нормальных условиях).

Сероводород при комнатной температуре и давлении 15—16 атм сгущается в жидкость. Жидкий сероводород подвижен, как эфир. Пл. 0,938 (при -81°C).

Сероводород в водном растворе обладает слабокислотными свойствами (окрашивает лакмус в красный цвет).

Для освобождения раствора от H_2S его кипятят с одновременным пропусканием CO_2 .

Сероводород — сильный яд, действующий на нервную систему. Все работы с ним проводят только под тягой. Небольшие концентрации действуют раздражающе на дыхательные пути, глаза и вызывают головную боль. Предельно допустимая концентрация сероводорода в рабочем помещении — 0,01 мг/л. (О помощи при отравлении см. на стр. 337.)

Сероводород обычно получают в аппарате Киппа, заряжая его кусочками сульфида железа диаметром 1—2 см и серной 25%-ной (разбавленной 1 : 4) или соляной 20%-ной (разбавленной 1 : 1) кислотой.

Можно также получить сероводород из сульфида натрия, который помещают в двугорлую склянку и медленно, по каплям, приливают из капельной воронки 5—10%-ную соляную кислоту, покачивая склянку для более равномерного смачивания. Прибавление значительного количества кислоты может вызвать выброс пробок и даже разрыв склянки.

Для очистки от капелек кислоты сероводород пропускают через промывалку с небольшим количеством воды.

Сероводород можно получить в колбе Вюрца нагреванием до 300°C смеси 1 в. ч. порошковой серы с 1 в. ч. парафина с небольшой добавкой асбеста.

При пропускании H_2S через раствор удобно применять коническую колбу, закрыв горло ватным тампоном. При этом пространство над раствором наполняется газообразным H_2S , что увеличивает его растворимость и способствует более быстрому и полному осаждению.

Осаждение сероводородом производят из растворов, не содержащих окислителей, например азотной кислоты, а также больших количеств ионов трехвалентного железа.

Сероводородная вода — насыщенный раствор сероводорода в воде. При комнатной температуре концентрация H_2S составляет $\sim 0,1$ М. Получают пропусканием сероводорода через воду до насыщения.

Во избежание больших потерь иногда H_2S подводят в охлаждаемую и часто взбалтываемую, закрытую пробкой склянку, заполненную до половины водой. Окончание насыщения устанавливают по прекращении поступления газа через очистительную склянку.

Сероводород, растворенный в воде, окисляется кислородом воздуха и мутнеет, выделяя серу. Раствором H_2S наполняют склянку возможно полнее и плотно закрывают пробкой. Раствор H_2S под запарафинированной пробкой при хранении на холоду и в темноте сохраняется без изменений длительное время.

Сероводородную воду применяют для осаднений катионов IV и V аналитических групп и промывания сульфидных осадков.

Двуокись углерода

Углекислый газ — бесцветный газ без запаха, слабокисловатого вкуса. Не горит и горения не поддерживает. Довольно хорошо растворяется в воде, образуя очень слабую угольную кислоту H_2CO_3 . Растворим в этаноле. 1 л CO_2 весит при нормальных условиях 1,98 г. Плотность по воздуху — 1,53.

Углекислый газ получают в аппарате Киппа из мрамора (CaCO_3), загружая кусочки его размером 2—3 см и действуя на CaCO_3 разбавленной 1 : 1 соляной кислотой. Серная кислота не пригодна, так как в результате реакции образуется малорастворимый CaSO_4 .

Для очистки CO_2 от следов HCl и высушивания его пропускают через две промывалки с водой и концентрированной серной кислотой. Для очистки от следов сероводорода углекислый газ пропускают через 5—10%-ный раствор CuSO_4 .

Водород

Водород — бесцветный газ без запаха и вкуса. На воздухе горит бледно-голубоватым пламенем. В 1 объеме этанола растворяется 0,069 объема H_2 , в 1 объеме воды — 0,018 объема H_2 при обычной температуре. 1 л H_2 весит при нормальных условиях 0,08995 г. Некоторые металлы (Pb, Pt, Fe, Cu) в раскаленном состоянии поглощают значительные количества водорода. Для водорода характерна

химическая пассивность на холоду и большая активность при высокой температуре или при наличии катализатора.

Водород получают в аппарате Киппа, действуя на гранулированный цинк разбавленной 1 : 1 соляной или разбавленной 1 : 8 серной кислотой. Цинк применяют очищенный от мышьяка.

Если реакция выделения водорода проходит очень медленно, то к кислоте добавляют несколько капель раствора CuCl_2 (к соляной кислоте) или CuSO_4 (к серной кислоте). Медь выделяется на цинке и образует с ним гальваническую пару, что ускоряет выделение водорода.

Водород с воздухом образует смесь, способную взрываться. Необходимо убедиться в чистоте получаемого водорода. Для этого из аппарата Киппа, пропуская газ через всю установку, через некоторое время в пробирку (держая ее вверх дном) отбирают пробу водорода и подносят отверстие пробирки к пламени горелки. Если при этом водород горит спокойно, то он не содержит примеси воздуха.

В противном случае следует еще выпустить из аппарата часть газов и снова повторить испытание. Этот процесс повторяют до получения спокойного слабосветящегося пламени водорода.

ПОЛУЧЕНИЕ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Простейший прибор для дистилляции (перегонки) воды состоит из перегонной колбы (колбы Вюрца), холодильника и приемника.

Соединения в приборе должны быть плотными, они могут быть осуществлены при помощи резиновых пробок, а еще лучше, если прибор будет сделан на шлифах. Отводная трубка колбы Вюрца должна входить в форштос холодильника на 4—5 см от пробки. В перегонную колбу помещают несколько (два-три) стеклянных капилляров, запаянных с одного конца для того, чтобы кипение было равномерным. Перегонную колбу заполняют водой не более чем на $\frac{2}{3}$ ее объема. Нагревают на газовой горелке или электроплитке, следя за тем, чтобы кипение шло равномерно и спокойно.

В таком же приборе можно перегонять дистиллированную воду вторично для получения бидистиллята.

В лабораториях, где требуется много дистиллированной воды, пользуются перегонными кубами с электрическим обогревом.

Перегонный куб типа ПК-2

Устройство куба (рис. 12). Перегонный куб состоит из котла 1 камеры испарения, в дно которого вмонтирован электронагревательный элемент 2. Снаружи котел защищен металлическим кожухом 3. Верхняя часть куба является конденсатором пара 4. Сбоку имеется уравниватель 5—устройство автоматического наполнения котла водой.




Рис. 12. Перегонный куб типа ПК-2

Во время работы куба вода непрерывно поступает из водопровода в котел через конденсатор (в котором она подогревается) и уравниль. Уравниль обеспечивает сохранение постоянного уровня воды в котле — излишек воды выливается через нижнее отверстие уравниля 6 (рис. 12, а).

В котле вода, нагреваемая электроэлементом, превращается в пар, который через патрубок 7 поступает в конденсатор и, конденсируясь, выходит через нипель 8 по резиновой трубке в приемник для дистиллированной воды. В корпусе конденсатора имеется небольшое отверстие 9, предотвращающее повышение давления.

Пользование кубом и уход за ним. Включение куба в электросеть напряжением в 127 или 220 в переменного однофазного тока производят по схеме (см. рис. 12, а и б), пропустив провода через втулку в отверстие кожуха 10. Перед работой куб заземляют, для чего на кожухе имеется специальный болт с гайкой. На нипели конденсатора надевают резиновые трубки, одну из них присоединяют к водопроводу, а другую опускают в бутылку для приема дистиллированной воды. На нипель крестовины уравниля 6 надевают резиновую трубку для отвода излишней воды.

После того как все трубки присоединены и провода подключены к кубу, проверяют положение сливной трубки 11: необходимо, чтобы ее нижний конец находился над воронкой уравниля. Открыв кран водопровода, пускают воду в котел через конденсатор и уравниль. Начало слива воды через трубку крестовины означает наполнение котла водой, после чего можно включать ток. Слив воды должен быть непрерывным в течение всего времени работы куба.

По окончании работы куба сначала выключают электроподогрев, а затем закрывают поступление воды. Открыв кран крестовины 12, или кран 12 на рис. 12, б, выпускают воду из котла.

Нагревательные элементы периодически, в зависимости от жесткости воды, необходимо очищать от накипи — это улучшает нагрев и удлиняет срок их службы. Для промывки котла, очистки нагревательных элементов или замены в случае выхода их из строя, отвертывают гайки 13 и снимают флянец 14. Отвертывают гайки, крепящие элемент, снимают шайбы, вынимают электроэлемент и заменяют или чистят его.

Производительность куба 4—5 л/час; мощность электронагревательных элементов 3,5—4 квт.

Кроме описанного имеются перегонные кубы и другого устройства. К каждому дистиллятору прилагают паспорт, описание и правила пользования им, которыми и надлежит пользоваться при его эксплуатации.

Дистиллированную воду контролируют согласно техническим условиям по ГОСТ 6709—53. Технические условия на дистиллированную воду следующие:

1) дистиллированная вода представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха и вкуса;

- 2) сухой остаток не должен превышать 5 мг на 1 л;
- 3) прокаленный остаток не должен превышать 1 мг на 1 л;
- 4) рН должен находиться в пределах 5,4—6,6;
- 5) количество аммиака и аммонийных солей не должно превышать 0,05 мг на 1 л;
- 6) дистиллированная вода должна выдерживать испытания на сульфаты (SO_4^{2-}), хлориды (Cl^-), нитраты (NO_3^-), металлы группы H_2S и $(\text{NH}_4)_2\text{S}$, кальций (Ca^{2+}) и окисляемость.

Испытания дистиллированной воды. *Сухой остаток.* 500 мл дистиллированной воды выпаривают на водяной бане под предохранительным колпаком в предварительно прокаленной и взвешенной платиновой чашке. Воду подливают в чашку порциями по мере испарения. Чашку с сухим остатком выдерживают 1 час в сушильном шкафу при 105—110° С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Вес сухого остатка не должен превышать 2,5 мг.

Прокаленный остаток. Сухой остаток, полученный, как указано выше, прокаливают 5 мин. при слабо-красном калении, охлаждают и взвешивают. Вес прокаленного остатка не должен превышать 0,5 мг.

Сульфаты (SO_4^{2-}). К 100 мл испытуемой воды в конической колбе емк. 250 мл прибавляют 1 мл соляной кислоты пл. 1,12 и 2 мл 10%-ного раствора хлорида бария. Через 18 час. дно колбы не должно быть матовым от выделившегося осадка BaSO_4 (сравнивать следует с колбой, содержащей одну воду).

Хлориды (Cl^-). К 100 мл испытуемой воды прибавляют 0,5 мл азотной кислоты пл. 1,15 и 1 мл 0,1 N раствора AgNO_3 . Через 10 мин. не должно быть заметно мутн или опалесценции.

Металлы группы H_2S и группы $(\text{NH}_4)_2\text{S}$. К 100 мл прокипяченной и охлажденной испытуемой воды в цилиндре с притертой пробкой добавляют 5 мл свежеприготовленной сероводородной воды и через 10 мин. наблюдают окраску. Затем добавляют 2 мл 10%-ного раствора NH_4OH и через 10 мин. снова наблюдают окраску. В обоих случаях вода должна оставаться бесцветной.

Кальций (Ca^{2+}). К 200 мл испытуемой воды прибавляют 4 мл 10%-ного раствора аммиака и 25 мл раствора оксалата аммония, нагревают до кипения и дают стоять в течение 18 час. Дно не должно быть матовым от осадка CaC_2O_4 .

Раствор оксалата аммония готовят следующим образом: растворяют 6 г NH_4Cl в 60 мл воды, добавляют 10 мл насыщенного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ и 5 мл 10%-ного раствора NH_4OH , нагревают до кипения, дают стоять сутки и отбирают пипеткой ~40 мл прозрачного раствора, который и применяют для испытания на Ca^{2+} .

Окисляемость. К 100 мл испытуемой воды прибавляют 2 мл серной кислоты пл. 1,11 и 0,15 мл 0,01 N раствора KMnO_4 . Раствор кипятят 3 мин. При сравнении с чистой дистиллированной водой

в испытуемой воде должен наблюдаться розовый оттенок. Сравнение проводят в проходящем свете на белом фоне.

рН воды проверяют с помощью индикаторов. При добавлении к 10 мл испытуемой воды одной капли раствора фенолового красного окраска должна быть желтой или желто-розовой; при добавлении одной капли раствора метилового красного окраска должна быть чисто желтой.

ОЧИСТКА ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ

Для выполнения многих аналитических работ с успехом можно пользоваться деминерализованной водой, полученной пропусканием обычной воды через колонку с ионообменными смолами. Это дает возможность полностью обессолить воду и получить ее, по свойствам близкую к дистиллированной воде. В табл. 36 приведена характеристика простой, деминерализованной и дистиллированной воды.

Таблица 36

Характеристика простой, деминерализованной и дистиллированной воды

Характеристика	Вода		
	простая	деминерализованная	дистиллированная
рН	6,9	6,7	6,3
Электропроводность, ом^{-1}	—	$3 \cdot 10^{-6}$	$7 \cdot 10^{-6}$
Общее количество растворенных веществ, ч./1 млн. ч. H_2O	117,9	6,9	3,9
В том числе:			
летучие вещества	39,6	2,5	2,6
неорганические вещества	78,2	4,4	1,3
Из них:			
железо	0,07	0,01	0,25
кремний	2,0	2,0	0,25

Для очистки (деминерализации) воду пропускают последовательно через две колонки, соединенные вместе в одну установку. Одна колонка заполнена катионитом, вторая — анионитом. Колонки могут быть сделаны из стекла или винилпласта. Размер колонок определяется потребным количеством воды.

Для деминерализации воды применяют катиониты марок КУ-1, КУ-2 и СБС и аниониты АН-1, АН-2Ф и др. Наилучшей величиной зерен ионитов считается 0,2—0,4 мм (40—70 меш). Иониты растирают в ступке или в шаровой мельнице и отсеивают зерна нужного размера при помощи набора сит. Затем ионит промывают




Рис. 13. Ионообменная колонка для очистки воды

декантацией для удаления пыли до тех пор, пока промывные воды не будут совершенно прозрачны. В нижний конец колонки помещают стеклянные бусы и поверх их стеклянную вату; в колонку наливают до половины ее емкости воду. При заполнении колонки ионитом необходимо следить за тем, чтобы между зернами не попадали пузырьки воздуха. Поэтому колонку заполняют ионитом вместе с водой, хорошо взмучивая его в стакане и выливая в колонку. Так повторяют до тех пор, пока весь ионит будет переведен в колонку; воду из колонки по мере ее накопления спускают, но не ниже уровня ионита. Ионит должен всегда находиться под слоем воды. Если уровень воды в колонке почему-либо сильно понизился, то колонку перезаряжают снова, так как колонка с пузырьками воздуха сильно понижает свою производительность. Сверху ионит в колонке покрывают тонким слоем стеклнной ваты и бусами.

Для набухания иониты оставляют в воде на одни сутки. Затем катионит переводят в H^+ -форму. Для этого колонку заполняют 2*N* раствором соляной кислоты и выдерживают одни сутки, после чего катионит промывают дистиллированной или деминерализованной водой до нейтральной реакции по метиловому оранжевому. Промывание ведут примерно с такой же скоростью, как и деминерализацию, до тех пор, пока проба воды с каплей метилового оранжевого не будет давать красного окрашивания.

Анионит переводят в OH^- -форму. Для этого выдерживают его после набухания в 1*N* растворе NaOH в течение одних суток. Затем промывают деминерализованной водой до нейтральной реакции по фенолфталеину (до получения бесцветной пробы с каплей фенолфталеина).

Подготовленные таким образом колонки соединяют вместе, как показано на рис. 13, и подсоединяют к водопроводному крану. Воду пропускают сначала через катионит, а затем анионит. Ток воды регулируют краном или зажимом, скорость его зависит от размера колонки. Вода в анионитную колонку поступает по сифону.

Обменная емкость катионитов составляет 4,0 мг-экв/г, анионитов 3,5—4,0 мг-экв/г. Если округленно емкость ионитов считать равной 3,5 мг-экв/г, то в случае колонок, вмещающих по 1 кг катионита и анионита, при жесткости воды, равной 6 мг-экв/л, можно было бы очистить теоретически $\frac{3,5 \cdot 1000}{6} = 583$ л воды. Практически используют емкость ионитов лишь на 60—70%, после чего колонки ставят на регенерацию. Если принять использование

емкости ионитов на 70%, то после получения $\frac{583 \cdot 70}{100} = 408$ л воды колонку следует ставить на регенерацию. Для бесперебойного получения деминерализованной воды изготовляют две пары колонок, из которых одна пара находится в работе, а вторая в это время регенерируется.

При регенерации колонки разъединяют. Через колонку катионита пропускают 400 мл (на 1 кг катионита) 2*N* HCl по каплям и промывают деминерализованной водой с той же скоростью до нейтральной реакции по метиловому оранжевому. Анионитную колонку регенерируют промыванием 400 мл 1*N* раствора NaOH (на 1 кг анионита) и промывают деминерализованной водой по каплям до нейтральной реакции по фенолфталеину.

Деминерализованную воду контролируют определением жесткости титрованием 0,01*N* раствором комплексона III.

Грубый (качественный) контроль можно выполнить при помощи 4%-ного раствора $(NH_4)_2C_2O_4$ и 2%-ного раствора $AgNO_3$ (2—3 мл воды и трех — пяти капель раствора реактива). Появление мутн укажет на загрязнение воды (Ca^{2+} и Cl^-).

Колонки для очистки воды работают очень долго (несколько лет).

Для определения жесткости водопроводной воды отбирают пипеткой 100 мл ее в колбу для титрования, добавляют 5 мл аммиачного буферного раствора pH 10 (20 г хлорида аммония и 100 мл концентрированного аммиака в 1 л воды), 0,1—0,2 г индикатора (мурексид в смеси с NaCl) и титруют 0,1—0,05*N* раствором комплексона III до перехода окраски из розовой в лиловую (аметистовую).

Жесткость воды выражается в миллиграмм-эквивалентах на литр.

$$Ж = \frac{N \cdot a}{v} \cdot 1000,$$

где N — нормальность раствора комплексона III;

a — число миллилитров раствора комплексона III;

v — объем пробы воды.

Для определения жесткости деминерализованной воды титрование ведут 0,01*N* раствором комплексона III в присутствии кислотного хром-темно-синего.

К 100 мл воды добавляют 5 мл аммиачного буферного раствора (pH 10), 0,1—0,2 г индикатора и титруют до изменения окраски из красной в сине-сиреневую.

Титр 0,01*N* раствора комплексона III устанавливают по 0,01*N* раствору сульфата магния. 0,01*N* раствор Mg^{2+} готовят из фиксала или растворением 1,2325 г сульфата магния ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) в мерной колбе емк. 1 л. Если требуется, титр раствора устанавливают весовым методом, осаждавая Mg^{2+} ионами фосфата.

Жесткость вычисляют по формуле, приведенной выше.

Регенерация серебра

Отработанные растворы и осадки хлорида серебра собирают в большую бутыль и добавляют соляную кислоту для полного осаждения AgCl . После отстаивания AgCl жидкость осторожно сливают.

Осадок кипятят с гранулированным цинком в присутствии соляной кислоты. Металлическое серебро отделяют от избытка цинка, промывают декантацией, растворяют в азотной кислоте и снова осаждают соляной кислотой. Осадок выдерживают в течение суток в присутствии 13—16%-ной HNO_3 , отфильтровывают и промывают водой. Затем его размешивают с водой, подкисляют разбавленной серной кислотой до слабокислой реакции по конго и добавляют гранулированный цинк (23,5 г на 100 г AgCl). Смесь постепенно разогревается, при этом большая часть цинка растворяется, а осадок серебра выпадает на дно.

Если проба порошка после промывания водой полностью растворяется в азотной кислоте, то выделение серебра считают законченным. В противном случае добавляют еще 10% цинка и нагревают на водяной бане несколько часов.

Порошок серебра отфильтровывают с отсасыванием, промывают до удаления ионов Cl^- , обрабатывают 10%-ным раствором серной кислоты для растворения избытка цинка, промывают водой до удаления SO_4^{2-} и высушивают серебро при 80—100° С.

Регенерация платины

1) К раствору солей платинохлористоводородной кислоты добавляют муравьиную кислоту, нагревают до кипения и постепенно приливают раствор Na_2CO_3 при помешивании. Выпадает осадок платиновой черни, который отфильтровывают с отсасыванием, промывают водой, подкисленной соляной кислотой, и высушивают.

2) Для регенерации платины из лабораторных остатков, содержащих хлороплатинат калия K_2PtCl_6 и этанол, растворы выпаривают почти досуха, растворяют остаток в воде и выливают в раствор NaOH (пл. 1,2), содержащий 8% глицерина, нагревают до кипения. Платина при этом выделяется в виде черного порошка, который промывают сначала водой, затем соляной кислотой, снова водой, и, наконец, прокалывают.

Регенерация солей уранила

Фильтраты после осаждения ионов натрия собирают в специально выделенную для этого склянку. Осадки натрий-цинк-уранилацетата собирают отдельно.

К раствору, содержащему соль уранила, добавляют сухой

NaCl и хорошо взбалтывают. Выделившийся осадок натрий-цинк-уранилацетата отфильтровывают.

Осадок натрий-цинк-уранилацетата растворяют в горячей воде в большой колбе и осаждают уранат аммония избытком 30%-ного раствора NH_4Cl и добавкой NH_4OH . Нагревают смесь при перемешивании на водяной бане несколько часов. Осадку ураната аммония дают осесть, раствор сливают, а осадок промывают декантацией горячей водой несколько раз. Затем его отфильтровывают через воронку Бюхнера, отсасывают и промывают 2 раза водой. Растворяют в горячей 80%-ной уксусной кислоте и упаривают до появления кристаллической пленки, охлаждают до 15—20° С, отфильтровывают с отсасыванием выделившиеся кристаллы, растворяют их в воде, слабо подкисленной уксусной кислотой, и перекристаллизуют ацетат уранила.

Очистка ртути

Ртуть — белый жидкий металл с синеватым оттенком. Пл. 13,55. Затвердевает при -39°C . Кипит при $+356,7^\circ\text{C}$. На воздухе при обычной температуре не окисляется. Окисление происходит только при длительном нагревании при температуре кипения. Совершенно чистая ртуть образует круглые, блестящие, легко подвижные капли. Загрязненная ртуть покрыта пленкой и оставляет на фильтре темные пятна.

Хранить ртуть следует в закрытых склянках или под слоем воды. Работы со ртутью проводят под тягой. Пары ртути сильно ядовиты.

О ч и с т к а. Около 0,3 кг ртути, загрязненной различными металлами, например при применении в качестве катода или в полярографии, помещают в делительную воронку с притертой пробкой (емк. 2—3 л), приливают 1,5 л азотной кислоты (1 : 5), нагретой до 50° С, закрывают воронку пробкой и энергично встряхивают. Азотную кислоту сливают и повторяют промывку новой порцией азотной кислоты. Этот процесс повторяют до тех пор, пока поверхность ртути не станет блестящей. Затем ртуть промывают несколько раз водой.

Ртуть очищают также в приборе Оствальда (рис. 14), который представляет собой стеклянную трубку высотой 70 см, диаметром 3,5 см, оканчивающуюся сифонной трубкой. Боковая отводная трубка с краном служит для сливания промывной жидкости.

Перед началом очистки сифонную трубку заполняют чистой ртутью. В прибор наливают 8%-ный раствор HNO_3 , содержащий 30 г/л нитрата одновалентной ртути. В верхний конец прибора вставляется воронка, трубка которой оттянута почти в капилляр и



Рис. 14. Прибор Оствальда для очистки ртути

отогнута в сторону. В воронку помещают сухой складчатый фильтр, в центре которого сделано иглой два-три отверстия диаметром $\sim 0,8$ мм. Ртуть, пройдя через отверстия в фильтре, проходит через промывную жидкость в виде мельчайших капелек. Загрязненную ртуть пропускают 5—6 раз. Затем заменяют промывную жидкость в приборе водой и промывают ртуть еще 2—3 раза. Ртуть сушат листочками фильтровальной бумаги.

При отсутствии прибора Оствальда ртуть можно очистить в бюретке емк. 100 мл.

Для полярографического анализа ртуть очищают перегонкой в вакууме (необходимо соблюдение всех предосторожностей).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТИНОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Свойства платины. Пл. 21,40—21,48. Т. пл. 1773,3° С. Серовато-белый, блестящий, мягкий металл; очень устойчив к большинству химических реагентов. Платина растворима только в смеси HNO_3 и HCl .

При работе с платиной необходимо соблюдать меры предосторожности. Несмотря на то, что платина не изменяется в присутствии многих химических реактивов, изделия из нее все же легко могут подвергаться порче.

Хранить платиновую посуду рекомендуется в коробках или в специальных гнездах из дерева с матрицей, для того, чтобы чашка или тигель сохраняли свою форму. Недопустима деформация платиновой посуды, так как последующее выпрямление ее ведет к некоторой потере платины.

Платиновые изделия необходимо содержать всегда в чистоте; очищают их тонким морским песком, а затем промывают соляной кислотой. Для удаления загрязнений расплавляют в платиновой посуде пиросульфат калия, смачивая расплав ее стенки. Можно также сплавлять буру или соду или бисульфат калия (натрия). Хорошо очищается платиновая посуда при нагревании в соляной или азотной кислоте. При этом соляная кислота должна быть без примеси азотной, а азотная — без примеси соляной.

Рекомендуется также очищать платину плавлением хлорида магний-аммония ($\text{MgCl}_2 \cdot 2\text{NH}_4\text{Cl}$) при 1100—1200° С. После охлаждения плава, а затем нагревания в воде платиновое изделие становится белым и блестящим.

Нагревать и прокаливать платиновую посуду следует в муфельных печах или в окислительном (бесцветном) пламени горелки во избежание образования хрупкой углеродистой платины. Пользоваться горелками, дающими неясно очерченный внутренний конус пламени, запрещается.

Соединения металлов, способные легко восстанавливаться, таких как PbSO_4 , PbO_2 , $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$, SnO_2 , Bi_2O_3 , Sb_2O_3 , а также соединения, содержащие фосфор и серу, MgNH_4PO_4 , NiS , AlPO_4 в присутствии восстановителей (фильтровальной бумаги и др.) образуют при

прокаливании с платиной сплавы или хрупкий фосфид, или сульфид платины. Поэтому эти соединения нельзя нагревать или прокаливать в платине. Сплавление в платиновой посуде с перекисью натрия, с едкими щелочами, со смесью Na_2CO_3 и KNO_3 или $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ не разрешается.

При сплавлении проб, содержащих тяжелые металлы (Pb , Sn , Bi , Sb), необходимо вводить некоторое количество окислителя (KNO_3), пламя горелки при этом должно быть сильно окислительным. Сплавление проводят при хорошем доступе воздуха.

Не допускается нагревание в платиновой посуде соединений, способных выделять свободные галогены (хлор, бром, йод), цианиды и нитраты щелочных металлов, а также соединения мышьяка, например фениларсонаты.

Поверхность платины после нескольких прокаливаний утрачивает свой характерный блеск. Это связано с перекристаллизацией платины, которая со временем становится хрупкой и дает трещины. Для предотвращения этого процесса поверхность тигля (или чашки) время от времени протирают тонким морским песком или прокаленной SiO_2 .

В лабораториях применяют изделия, изготавливаемые из сплава палладия с платиной. При работе с такой посудой соблюдают те же предосторожности, что и при работе с платиновой посудой. В палладиевой посуде нельзя проводить сплавление с пиросульфатом калия (натрия).

НАДПИСИ НА СТЕКЛЕ И ФАРФОРЕ

Приготовление восковых карандашей

Готовят восковые карандаши различного состава (табл. 37). Баранье сало лучше других жиров подходит для изготовления карандашей, оно может быть заменено говяжьим салом, но не вазелином. Воск следует применять натуральный пчелиный. Карандаши, изготовленные по рецептам 1, 2 и 4, можно применять для надписей на фарфоровых тиглях.

Навеску сала и краски нагревают до плавления в фарфоровой чашке и размешивают до получения однородной массы, затем добавляют канифоль и воск, снова расплавляют и хорошо перемешивают. Смесь кипятят 2—3 мин. и еще горячую разливают в бумажные формы. Смесь, содержащую сурик, кипятят до получения желатинообразной консистенции. Излишнее кипячение ведет к получению жестких карандашей, дающих слабую черту. Если масса получилась трудноподвижной, то необходимо добавить немного сала и вновь переплавить.

Карандаши, для изготовления которых взято больше сала и воска, имеют и большую мягкость.

Формы готовят из бумажной ленты шириной 10—12 см, плотно накатывая ее в три — пять слоев на обычный карандаш или стеклян-

Таблица 37

Состав карандашей (в весовых частях)

№ рецепта	Баранье сало	Канифоль	Пчелиный воск	Краска			
				берлинская лазурь	сурик	сажа	FeCl ₃
1	0,5	0,2	1,9	1,5	—	—	—
2	0,5	0,2	1,0	1,3	—	—	—
3	0,5	0,2	0,8	—	6,0	—	—
4	0,5	0,2	1,0	—	6,0	—	0,2
5	1,7	0,3	1,0	—	—	1,7	—

ную палочку. Конец ленты приклеивают к полученной трубке. Один конец трубки заклеивают. После высыхания трубку осторожно снимают с карандаша; внутри она должна быть чистой и сухой. После остывания карандаш готов к употреблению.

Формой могут служить металлические трубочки диаметром ~1 см. В этом случае внутренние стенки необходимо протереть тальком, а после застывания массы трубку слегка нагревают, чтобы вынуть из нее карандаш.

Применяют также стеклянные трубки. После застывания карандаш выталкивают, слегка подогревая трубку. Иногда выливают расплавленную массу в плоскую кювету, а после затвердевания ее разрезают на брусочки необходимого размера.

Для изготовления цветных карандашей, кроме описанных рецептов, можно пользоваться и другими.

Состав карандашей
(в весовых частях)

Белый карандаш

Воск пчелиный	2
Сало	3
Окись цинка	5

Красный карандаш

1. Воск пчелиный	2,5
Спермацет (стеарин)	10
Сало	1,5
Сурик	1,5
2. Сало	3
Спермацет (стеарин)	4
Воск	2
Сурик	6
Поташ	4
или КОН	1

Голубой карандаш

1. Воск	2
Сало	1
Берлинская лазурь	1
2. Воск	2
Спермацет (стеарин)	4
Сало	3
Берлинская лазурь	6

Черный карандаш

Воск	2
Спермацет	4
Сало	3
Сажа ламповая	6

Приготовление берлинской лазури. Готовят 1 или 2 л 5%-ного раствора ферроцианида калия (желтой кровяной соли) и эквивалентное количество 5%-ного раствора хлорного железа $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в 1%-ном растворе соляной кислоты. Смешивают оба раствора в большом стакане или банке, разбавляют водой в 2—3 раза и дают осадку отстояться. Жидкость сливают, лучше сифоном, а осадок промывают декантацией 3—4 раза водой, порциями по 4—5 л. Влажную массу упаривают на водяной бане или на плитке досуха при температуре не выше 120—150° С, время от времени перемешивая. Сухую массу истирают в порошок и используют для приготовления карандашей.

Надписи на стекле

Для надписей на стекле готовят краску следующего состава (в весовых частях):

Растворимое стекло—раствор силиката натрия пл. 1,25 (~21% Na_2SiO_3)	12
Дистиллированная вода	15—18
Сульфат бария (или отмученная белая глина)	10
Кремневая кислота	1

К готовой смеси добавляют какую-либо сухую минеральную краску: ультрамарин, сажу, сурик, охру и т. п. и хорошо размешивают. Приготовленной смесью делают надписи на стекле. Она по высыхании не смывается водой, многими органическими растворителями, кислотами и щелочами.

Кремневая кислота может быть получена путем добавки соляной кислоты к раствору силиката натрия. Выделившийся гель через сутки промывают водой, высушивают и измельчают.

Огнестойкие надписи на фарфоре

Готовят следующую смесь (в весовых частях):

Двуокись марганца	10
Окись цинка	10
Бура	1

Смесь хорошо растирают в фарфоровой ступке, а затем замешивают с 21%-ным раствором силиката натрия до такой консистенции чтобы ее можно было удобно наносить остро зачищенной палочкой на тигель. Смесь, нанесенная на тигель, высыхает медленно и способна выдерживать очень высокую температуру.

Хорошо держатся также надписи на тиглях, сделанные насыщенным раствором хлорного железа в концентрированной соляной

кислоте. После нанесения надписей тигли сушат, а затем прокалывают. Эти чернила желательно наносить очень тонким, еле заметным слоем на тигель.

Нанесение покраски на деления бюретки

Шкалу делений с цифрами бюретки смазывают белой эмалевой краской ватным тампоном, затем тщательно протирают другим сухим ватным тампоном. После высыхания краска в штрихах хорошо держится и не смывается водой.

Аналогично наносят покраску на лимбы аналитических весов АДВ-200.

НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ

Открытие склянок с плотно пришлифованными пробками и стеклянных кранов

Если стеклянная пробка плотно сидит в горлышке склянки вследствие образования кристаллов растворенного вещества, то в желобок ранта горлышка склянки наливают несколько капель воды и дают воде постепенно проникнуть в горлышко склянки. Иногда склянку необходимо перевернуть и опустить в стакан с водой или с разбавленной соляной кислотой. Если в склянке находился раствор щелочи или карбоната щелочного металла, то спустя некоторое время, иногда несколько дней, пробку удастся легко извлечь из горлышка. Можно также нагреть горлышко склянки смоченным горячей водой полотенцем или тряпкой и осторожным постукиванием по верхней части пробки деревянным предметом (рукояткой отвертки, молотка) извлечь ее.

Стеклянные краны открывают такими же приемами: отмачивают в воде или разбавленной кислоте, нагревают и одновременно осторожно постукивают по крану деревянным предметом.

Сильно заевший кран рекомендуют отмачивать в 5%-ном растворе мыльного порошка, погрузив его в раствор на сутки.

Пластмассовые навинчивающиеся крышки на банках с реактивами иногда не открываются вследствие перекоса при завинчивании крышки или вследствие попадания кристаллов или порошка реактива в углубление винтовой нарезки крышки. Для открывания производится легкое простукивание деревянным предметом с боков и сверху крышки, а также легкое нагревание над пламенем горелки.

Смазки

Смазка для эксикатора. В теплое время года применяют смесь 3 ч. безводного ланолина и 1 ч. желтого вазелина; в холодное время года — смесь 2,5 ч. ланолина с 1,5 ч. вазелина.

Смазка для кранов. Нагревают в фарфоровой чашке до 120—130° С 10 в. ч. белого вазелина и 4 в. ч. парафина, добавляют небольшими порциями 10 в. ч. мелко нарезанного невулканизированного каучука при перемешивании.

Вазелиновую мазь готовят сплавлением равных частей парафина и вазелина.

Парафинирование пробок

Парафинированные пробки устойчивы к воде, к растворам щелочей, соляной и азотной кислотам. Склянки с едкими щелочами и концентрированными растворами щелочей необходимо закрывать парафинированными корковыми пробками.

Корковые пробки обрабатывают сначала раствором 50 г глицерина и 30 г желатина в 100 мл воды. Желатин растворяют в воде, нагретой до 40—50° С и, когда он полностью растворится, добавляют глицерин. В этот раствор погружают хорошо вымытые и высушенные пробки на 15—20 мин. Затем пробки снова моют, сушат и выдерживают 15—20 мин. в расплавленной смеси 70 г парафина и 20 г вазелина.

Пробки следует поворачивать стеклянной палочкой, чтобы они равномерно покрывались смесью со всех сторон. Затем пробки вынимают и сушат.

Можно вываривать пробки и в одном парафине.

Резиновые пробки для предотвращения растрескивания и затвердевания при длительном употреблении или при высоких температурах пропитывают парафином. Для этого парафин нагревают до 100° С и погружают в него пробку на несколько секунд, самое большее на 1 мин. После этого пробку переносят в сушильный шкаф на проволочную сетку. Под сетку подкладывают кусок асбеста или картона и нагревают до 100—105° С. При этом парафин пропитывает пробку.

Клей и замазка

Крахмальный клейстер. Сначала крахмал (10 в. ч.) размешивают с небольшим количеством холодной воды и затем полученную кашу вливают понемногу, тщательно размешивая, в кипящую воду (100 в. ч.). Для того чтобы клейстер долго мог сохраняться, к нему (еще горячему) добавляют 1 в. ч. порошкообразной буры или квасцов.

Столярный клей. 1 г столярного клея всыпают в 100 мл кипящей воды и кипятят до полного растворения, непрерывно размешивая.

Клей декстриновый. Растворяют отдельно 200 в. ч. белого декстрина и 150 в. ч. гуммиарабика в воде. Смешивают эти растворы и добавляют к ним растворенные в 85 в. ч. воды 5 в. ч.

глицерина, 10 в. ч. сахара, 0,5 в. ч. салициловой кислоты. Раствор фильтруют через слой стеклянной ваты.

Раствор целлулоида в ацетоне. Применяют для склеивания целлулоида, пригоден также для склейки фарфоровых и других материалов. Целлулоидный слой пристает очень прочно к склеиваемой поверхности, если ее предварительно протереть ацетоном.

Воск-канифоль. Эту замазку готовят смешиванием равных частей канифоли и пчелиного воска в расплавленном состоянии. Ею скрепляют деревянные и металлические части, стеклянные, фарфоровые и эбонитовые изделия, нанося ее в жидком виде (нагретой почти до кипения) кисточкой на склеиваемые поверхности. Вода и спирт на замазку не действуют. Т. пл. $\sim 55^{\circ}\text{C}$, т. затв. $\sim 47^{\circ}\text{C}$.

Менделеевская замазка. Служит для скрепления стекла со стеклом, стекла с металлом. Готовят сплавлением 30,0 г канифоли, 8,0 г воска, 10,0 г мумии (Fe_2O_3) и 1,0 г льняного масла.

В металлической чашке расплавляют воск при слабом нагревании, добавляют к нему измельченную канифоль, льняное масло и нагревают смесь ($150\text{--}200^{\circ}\text{C}$) до исчезновения запаха скипидара. Затем добавляют растертую прокаленную мумию, размешивают и нагревают до получения однородной массы.

Для получения более мягкой замазки добавляют еще некоторое количество льняного масла.

Менделеевскую замазку применяют в расплавленном состоянии.

Замазки, устойчивые к кислотам и щелочам. *Замазка из глета с глицерином.* Свинцовый глет (PbO_2) нагревают (300°C) несколько минут на железной пластине и по охлаждении смешивают с глицерином в однородную густую массу. На 100 г глета берут 10 мл безводного глицерина. Замазка затвердевает через 15—20 мин. Готовят перед употреблением. Замазка выдерживает температуру до 250°C .

Места, подлежащие склеиванию, предварительно смазывают глицерином, а затем накладывают замазку.

Быстро затвердевающая замазка. Получают смешиванием 60%-ного раствора хлорида цинка с тонкоизмельченной, свободной от карбонатов, окисью цинка.

Для удаления карбонатов окись цинка замешивают в кашицу с 2%-ной азотной кислотой (по объему), затем высушивают и прокаливают докрасна в тигле. Прокаленную окись измельчают и хранят без доступа воздуха.

Замазку готовят перед употреблением. Затвердевает она очень быстро (за 1 мин.) и по твердости превосходит все остальные замазки.

Гипс. Предварительно прокаливают и затем замешивают с 1—3%-ным водным раствором желатина.

Глава VI

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕЩЕСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Азотная кислота. Концентрированная азотная кислота вызывает серьезные ожоги кожи. Разбавленная кислота при частом попадании на кожу может вызвать экзему. Большую опасность представляют выделяющиеся бурые пары двуокиси азота. Они раздражают дыхательные пути и глаза.

Концентрированная азотная кислота способна взрываться при соприкосновении с веществами-восстановителями: сероводородом, скипидаром, спиртом. При соприкосновении с горючими материалами может произойти воспламенение, сопровождающееся выделением двуокиси азота. Поэтому при тушении пожара необходимо пользоваться противогазом.

Не следует допускать соприкосновения азотной кислоты со скипидаром, карбидами, порошками металлов, солями хлорноватой и пикриновой кислот, а также с горючими материалами.

В случае отравления окислами азота или парами азотной кислоты пострадавшему необходимо вдыхание кислорода и покой. Внутрь дают 2 г норсульфазола, сульфазола, сульфазина или сульфидина.

Ацетон. Летучая жидкость. Пары его образуют с воздухом горючие и взрывчатые смеси. Вода в распыленном состоянии является лучшим средством для тушения. Можно также тушить углекислым газом.

Хранят ацетон в стеклянных бутылках, тщательно оберегая их от повреждений. Удобнее эти бутылки помещать в железные ящики. На складах, где хранится ацетон, необходима безопасная в отношении пожара электрическая проводка.

При отравлении парами ацетона необходим чистый воздух, при потере сознания — искусственное дыхание.

Нитрат бария (барий азотнокислый). Ядовит при попадании внутрь организма (в желудок).

Является сильным окислителем.

Не разрешается хранить его вместе с горючими веществами.

При попадании солей бария внутрь необходимо вызвать рвоту и дать слабительные — сульфат магния или сульфат натрия (15—30 г в один прием на полстакана воды). Врачом производится промывание желудка через зонд и вводится под кожу 25%-ный раствор сульфата магния.

Бром. Жидкий бром обжигает кожу. Пары брома раздражают дыхательные пути.

При соприкосновении брома с органическими веществами может возникнуть пожар.

Хранят бром изолированно, в стеклянных или глиняных сосудах в негорючей упаковке, оберегая от повреждений.

Едкие щелочи (едкое кали и натр). Сильно действуют на кожу и слизистые оболочки. Особенно опасно попадание даже мельчайших частиц щелочи в глаза.

Работать со щелочами следует в защитных очках. Хранить щелочи необходимо в сухом месте, изолированно от воды и нагрева.

Перманганат калия (калий марганцевокислый). Взрывается при обработке концентрированной серной кислотой и при соприкосновении со спиртом, эфиром, горючими материалами и воспламеняющимися газами.

Хранят вдали от веществ, способных воспламеняться.

Персульфат калия (калий надсернистокислый). При соприкосновении с огнем взрывается.

Хранить следует в сухом месте, предохраняя банки с реактивом от повреждений.

Хлорат калия (калий хлорноватокислый, бертолетова соль). **Хлорат натрия.** Опасны при попадании внутрь — сильные кровяные яды. Опасны при пожаре. При соприкосновении с горючими веществами могут взрываться.

Тушить лучше всего водой.

Хранить реактив следует изолированно от горючих веществ, кислот и серы.

Перехлорат калия (калий хлорнокислый). Образует горючие смеси с органическими веществами. Взрывается при соприкосновении с концентрированной серной кислотой.

При тушении применяют воду.

Хранить хлорнокислый калий следует в сухом месте вдали от кислот и горючих материалов.

Кальция окись (негашеная известь). Вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи, обжигая их (очень опасна при попадании в глаза!). При обливании окиси кальция водой происходит разогревание и увеличение в объеме, что может привести к разрыву сосуда.

Хранить окись кальция следует в сухом месте. Работать с ней необходимо в защитных очках.

Нитрат калия, нитрат натрия, нитрат магния, нитрат кобальта (калий азотнокислый, натрий азотнокислый, магний азотнокислый, кобальт азотнокислый). Могут вызвать раздражение кожи. Мешки или бочки, пропитанные расплывшимся реактивом, легко воспламеняются. После воспламенения происходит очень интенсивное горение. Если в сфере огня находится небольшое количество реактива, то огонь можно залить большим количеством воды. Если же в сфере огня находится большое количество реактива, то воду не следует применять, так как это может повести к опасному разбрызгиванию расплавленной соли. Тушат песком.

Хранить реактивы следует в сухом месте, не допуская соприкосновения с горючими материалами. Удобнее хранить в стеклянной посуде.

Натрий гидросернистокислый. Самопроизвольно разогревается на воздухе и при соприкосновении с влагой.

Тушат песком или пеной из огнетушителя.

Хранят в стеклянных банках небольшой емкости, поставленных в металлические ящики, в сухом месте, вдали от горючих материалов.

Натрия перекись, калия перекись, бария перекись. Опасны при соприкосновении с огнем. Могут вызвать ожоги кожи подобно металлическому натрию или калию. Сами по себе перекиси не горят и не взрываются, но в смеси с горючими веществами взрывчаты и могут легко воспламеняться при трении, ударе и смачивании небольшим количеством воды. Большие количества перекиси бурно реагируют с водой, и может произойти взрыв.

Тушат сухим песком или кальцинированной содой, но ни в коем случае не водой. Хранят перекиси в отдалении от органических веществ и воды.

Магний металлический, сплавы магния (с высоким процентным содержанием магния). Опасны при пожаре — возможен взрыв и разброс горящих частиц, которые, попадая на кожу, поражают ее. Дым, образующийся при горении магния, может явиться причиной заболевания «литейной лихорадкой». Особенно горюч магний в виде порошка или стружки. Распыленный в воздухе порошок дает взрыв от искры. В компактном состоянии металл трудно воспламеняется. Тонкий порошок при соприкосновении с водой выделяет водород. Опасно соприкосновение порошка магния с хлором, бромом, иодом, окислителями, кислотами и щелочами.

Горящий магний засыпают большим количеством сухого графита. Небольшой огонь можно тушить песком. Нельзя применять воду или огнетушитель (как пенный, так и углекислотный). При тушении горящего магния следует находиться на достаточно безопасном расстоянии и особенно предохранять глаза и лицо.

Хранят магниевую стружку и порошок в металлических, герметически закрывающихся сосудах в отдалении от воды, окислителей, хлора, брома, иода, кислот и щелочей.

Нитрат меди (медь азотнокислая). Ядовита при попадании внутрь (в желудок). Вдыхание в виде мелкодисперсной пыли может вызвать заболевание «меднопротравной лихорадкой».

Муравьиная кислота. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают дыхательные пути. Является горючим веществом. Пары ее с воздухом взрываются.

Сосуды с муравьиной кислотой следует оберегать от повреждений.

Сульфид натрия, сульфид калия (натрий сернистый, калий сернистый). Умеренно горючие вещества. При горении образуются газы (SO_2), раздражающие дыхательные пути и глаза. При взаимодействии с минеральными кислотами обильно выделяется сероводород.

Сосуды с сульфидами натрия и калия следует оберегать от повреждений.

Перекись водорода (30%-ный раствор). Вызывает ожоги кожи (особенно следует оберегать глаза!).

При соприкосновении с органическими веществами перекись водорода может вызвать их воспламенение; при соприкосновении с некоторыми металлами или их соединениями происходит бурная реакция. При тушении применяют воду.

Хранят перекись водорода в стеклянных сосудах, неплотно закрытых, для выхода газа, в холодном месте, в отдалении от горючих материалов. Недопустимо соприкосновение с металлами, вызывающими каталитическое разложение ее, такими, как железо, медь и хром.

Фтористоводородная кислота (плавиковая кислота). Кислота и ее пары чрезвычайно ядовиты — вызывают раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Дым, образующийся в присутствии аммиака, ядовит.

Разрушающе действует на стекло и многие другие вещества. Не действует на платину. Если фтористоводородная кислота оказалась в сфере огня, то для тушения можно применять воду. Если в воздухе содержится фтористый водород, то необходимо надевать изолирующий противогаз (кислородную маску).

Салициловая кислота. Горючее вещество. Температура воспламенения 545°C . В мелкоизмельченном состоянии образует с воздухом взрывчатые смеси.

Для тушения применяют воду, песок, огнетушители.

Хранить салициловую кислоту следует в сухом месте.

Нитрат серебра (серебро азотнокислое). Прижигает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается с выделением окислов азота.

Хранят в темном месте в банках оранжевого стекла.

Серная кислота. При попадании кислоты на кожу возникают тяжелые ожоги. В случае пожара серная кислота образует опасные пары, которые раздражают и прижигают слизистые оболочки, особенно верхних дыхательных путей.

Кислота разъедает металлы. Может вызвать пожар при соприкосновении с горючими материалами.

Тушить следует песком или золой, применять воду нельзя.

Хранят серную кислоту в стеклянных сосудах, оберегая их от повреждений. При хранении кислоту изолируют от металлических порошков, карбидов, солей азотной, хлорноватой, пикриновой кислот и от горючих материалов.

Сероводород. Ядовит. Пребывание от 30 мин. до 1 часа в атмосфере, содержащей 0,05—0,07 объемн. % сероводорода, вызывает опасное отравление. Следует пользоваться противогазом. Работы с сероводородом в лаборатории производят только под тягой.

Сероводород способен гореть. С воздухом и кислородом образует горючие и взрывчатые смеси (при содержании от 4,3 до 46% сероводорода смесь взрывается). Температура воспламенения $346\text{—}349^\circ\text{C}$.

Соляная кислота. Вызывает ожоги кожи. Ее пары сильно раздражают слизистые оболочки глаз и носа. При соприкосновении со многими металлами выделяет водород, который с воздухом дает взрывчатую смесь.

При тушении пожара применяют воду, соду, известь.

Необходимо оберегать сосуды с кислотой от повреждений. Хранят в отдалении от окислителей, особенно от азотной кислоты и солей хлорноватой кислоты. Недопустимо соприкосновение с металлами.

Уксусная кислота (ледяная). Вызывает тяжелые ожоги кожи. Пары сильно раздражают слизистые оболочки. Опасно соприкосновение с хромовым ангидридом, перекисью натрия и азотной кислотой — может произойти воспламенение. Тушат водой.

Хранят уксусную кислоту в стеклянных сосудах при температуре выше 16°C . Ниже 16°C она переходит в твердое состояние и, расширяясь, может разорвать сосуд.

Хранят уксусную кислоту изолированно от окислителей — хромового ангидрида, перекиси натрия и азотной кислоты.

Этиловый эфир. Обладает наркотическим действием.

С воздухом и кислородом образует горючие и взрывчатые смеси. Температура воспламенения 180°C . Пары эфира в 2,6 раза тяжелее воздуха и могут растекаться на значительные расстояния, достигая отдаленного источника огня. Тушат песком или огнетушителем. Небольшое количество горящего эфира удается потушить четыреххлористым углеродом.

Хранят эфир в стеклянных бутылках или жестяных сосудах, поме-

щенных в железные ящики. Сосуды следует оберегать от повреждений.

Большие количества эфира хранят в неотапливаемом помещении, защищенном от солнечного света и источников пламени. Электропроводка должна быть безопасной в пожарном отношении.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

Ожоги

Ожоги могут быть вызваны горячими раскаленными предметами, а также веществами с очень низкой температурой (например, жидкой углекислотой, жидким кислородом) и едкими веществами (щелочами, кислотами, бромом и т. п.).

Меры предосторожности

1) При переноске сосуда с горячей жидкостью необходимо держать его обеими руками, отстранив от себя, поддерживая одной рукой под дно, подложив полотенце. При переноске большого количества стаканов следует пользоваться деревянным подносом с высокими закраинами.

2) Разливка едких жидкостей, кислот, аммиака и т. п. должна производиться при помощи стеклянного сифона с грушей или специального наклоняющегося штатива.

Если нет сифона и штатива, то разливку жидкости производят обязательно вдвоем. Бутыль при этом помещают в корзину с двумя ручками. Разливку следует производить в специальной одежде — резиновом переднике и перчатках. Глаза необходимо предохранять защитными очками.

3) При разбавлении серной кислоты необходимо приливать кислоту тонкой струйкой в холодную воду и при этом размешивать. Нельзя вливать воду в концентрированную серную кислоту.

4) Кислоты или щелочи нейтрализуют только после разбавления.

5) Куски щелочи следует брать пинцетом, щипцами или фарфоровой ложечкой. Необходимо работать в резиновых перчатках.

6) Нельзя засасывать едкие жидкости в пипетку ртом. Засасывание производят при помощи груши.

7) Фильтраты перед нагреванием необходимо перемешать, так как из-за различной плотности верхнего (промывной жидкости) и нижнего слоев может произойти вследствие местного перегрева внезапное вскипание жидкости, что вызывает разбрызгивание или выброс жидкости из стакана.

8) Вскрывать склянки с бромом, перекисью водорода, фтористоводородной кислотой и другими едкими жидкостями необходимо очень осторожно, чтобы не повредить тару; при открывании пробки горло склянки следует держать в направлении «от себя».

Первая помощь при ожоге

1) При ожоге от огня, пара, горячих предметов не следует смачивать обожженное место водой. Ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожог бинтом. Обожженное место следует присыпать мукой или смазать растительным маслом. Очень хорошо смочить обожженное место свежеприготовленным 5%-ным водным раствором таннина, применяя для этого сложенный несколько раз бинт, марлю или чистый платок. Смазывание раствором таннина продолжают до тех пор, пока поврежденный участок кожи не станет коричневым.

Различают три степени ожогов. Первая степень — покраснение. Обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом (в крайнем случае, денатуратом).

Вторая степень — образование пузырей. Обожженное место обрабатывают спиртом, как и при ожоге первой степени. Можно обрабатывать также 3%-ным раствором KMnO_4 или 5%-ным водным раствором таннина.

Третья степень — омертвление кожной ткани. Накрывают рану стерильной повязкой и вызывают врача.

При слабых ожогах применяют специальную мазь от ожогов.

2) При ожогах кислотами (серной, соляной, азотной, фосфорной), а также бромом промывают ожог большим количеством воды, затем 5%-ным раствором бикарбоната натрия или 10%-ным раствором карбоната аммония, а затем — снова водой. Бром смывают бензолом.

3) При ожогах плавиковой кислотой немедленно промывают проточной водой несколько часов до тех пор, пока побелевшая поверхность кожи не покраснеет. Затем накладывают свежеприготовленную 20%-ную суспензию окиси магния в глицерине.

4) При ожогах щелочами обожженное место промывают большим количеством воды, затем 3—6%-ным (по объему) раствором уксусной кислоты или 1—2%-ным (по объему) раствором соляной кислоты, после чего снова промывают водой.

5) При ожогах глаз щелочами промывают их струей воды. При этом глаз (или глаза) должны быть по возможности открыты. Затем промывают глаза 2%-ным раствором борной кислоты или 3%-ным раствором уксусной кислоты. При поражении глаз кислотами промывают 3—5%-ным раствором бикарбоната натрия.

6) При ожогах полости рта щелочью необходимо полоскание 3%-ным раствором уксусной кислоты или 2%-ным раствором борной кислоты. При ожогах кислотой — полоскание 5%-ным раствором бикарбоната натрия.

При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать распыленным при помощи пульверизатора 10%-ным раствором бикарбоната натрия, при попадании щелочи — распыленным 3%-ным раствором уксусной кислоты.

Первая помощь при ранениях

Сначала очищают рану от осколков стекла и т. п. стерильным пинцетом или стерильной марлей, а затем смазывают в окружности раны (но не самое рану!) настойкой йода.

Если порез небольшой, то можно промыть рану водой с мылом и присыпать белым стрептоцидом или порошком другого сульфамидного препарата и перевязать рану стерильным бинтом. Не следует допускать попадания в рану ваты.

При ранениях с одновременным поражением кислотой или щелочью быстро очищают рану от осколков стекла и промывают ее соответствующим раствором (3%-ной уксусной кислотой или 3—5%-ным раствором бикарбоната натрия), затем смазывают по краям раны настойкой йода и забинтовывают стерильным бинтом или марлей. В случае серьезного поражения и сильного кровотечения накладывают тугую повязку (жгут) выше раны для остановки кровотечения. Рану накрывают стерильной марлей до прихода врача. Жгут можно держать не более 2 час.

Отравления

Меры предосторожности при работе с ядовитыми веществами

1) Все работы, связанные с выделением ядовитых газов, выполняют в действующем вытяжном шкафу.

К таким работам относятся: а) растворение металлов и руд в азотной кислоте с выделением окислов азота; б) обработка солянокислых растворов хлоратом калия с выделением хлора; в) выпаривание и обработка плавиковой кислотой и ее солями, связанные с выделением соединений фтора; г) действие кислоты на технический цинк, обычно содержащий мышьяк, сопровождающееся выделением мышьяковистого водорода; д) подкисление растворов, содержащих цианиды; е) подкисление растворов, содержащих роданиды; ж) сильное подкисление растворов, содержащих ферроцианид калия (натрия); з) подкисление растворов сульфидов; и) подкисление растворов, содержащих соли брома; к) выпаривание сероводородных растворов; л) осаждение сульфидов металлов сероводородом; м) очистка и зарядка аппаратов для получения сероводорода; н) прокаливание осадков, содержащих ртуть, мышьяк; о) отгонка хлористого хрома; п) разливание аммиака, брома, пиридина и других едких и пахучих жидкостей.

В тех случаях, когда изоляция от выделяющихся ядовитых газов по условиям работы невозможна, следует работать в специальных защитных масках.

2) Все ядовитые вещества хранят в хорошо закупоренной посуде с надписью на этикетке «яд» в отдельном, запирающемся на замок

шкафу. К таким веществам относятся: цианиды, соли мышьяка, хлорная ртуть, все растворимые соли бария, сероуглерод, фосфор, рвотный камень (калий сурьмяновиннокислый).

3) Работать с ядами необходимо в халатах и резиновых перчатках. Запрещается во время работы с ядами принимать пищу. После работы с ядами следует тщательно вымыть руки. Место, на котором производилась работа с ядами, тщательно протирают несколько раз тряпкой, смоченной теплой водой.

Использованные растворы, содержащие яды, сливают в раковину, после чего посуду прополаскивают водой и только после этого отдают в общую мойку.

Первая помощь при отравлениях

При отравлении ядовитым газом пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух. Дать вдыхать кислород из кислородной подушки. При заметном ослаблении дыхания производят искусственное дыхание с применением кислорода.

Кислород можно вдыхать из любого источника (баллона, газометра). Для этого на трубку воронки диаметром ~12 см надевают резиновую трубку и соединяют ее с источником кислорода. Осторожно открыв кран или вентиль редуктора и отрегулировав требуемый ток кислорода, покрывают воронкой рот и нос пострадавшего.

Пострадавшему дают пить большое количество молока (в некоторых случаях — кофе) и предоставляют покой.

Помощь при отравлениях и важнейшие противоядия (по Государственной фармакопее СССР. VIII изд., 1952 г.)

Симптомы отравления

Азотнокислосеребряное

Боли в животе. Слизистая оболочка рта белого или серого цвета. Рвота белыми, темнеющими на свету массами. Головокружение. Судороги. Паралич

Помощь при отравлении

(нитрат серебра, ляпис)

Промывание желудка 2%-ным раствором поваренной соли с последующим введением слабительного. Внутрь 5%-ный раствор хлористого натрия по столовой ложке через каждые 10 мин. Белковая вода, молоко, масляные эмульсии, слизистые отвары. Клизмы из молока и хлористого натрия, масляные клизмы. Лед на живот. При сильных болях — морфин

Алкоголь (спирт винный, амиловый, метиловый, сивушное масло)

Коматозное состояние. Алкогольный запах и пена изо рта. Замедленное и шумное дыхание. Слабый и частый пульс. Холодная и липкая кожа. Па-

Свежий воздух. Промывание желудка теплой водой. При красноте лица — высокое положение головы, лед. Теплая ванна с холодным душем. Холод-

дение артериального давления. Понижение температуры. Рвота. Могут быть судороги, бред, галлюцинации

ная клизма с уксусом или поваренной солью. Горчичники на конечности. Вдыхание нашатырного спирта (аммиака, разбавленного 1 : 1) — осторожно, чтобы не обжечь лицо. Внутрь — нашатырный спирт — до 10 капель с водой. Кислород с 5% углекислого газа. Постельный режим

Барий хлористый, азотнокислый, едкий

Рвота, кишечные колики, понос. Обильный пот. Вначале твердый и редкий пульс, затем неправильный и учащенный. Повышение артериального давления. Двоение в глазах. Судороги

Промывание желудка 1%-ным раствором сернокислого натрия. Внутрь — раствор сернокислого натрия (20 : 200) по столовой ложке каждые 5 мин. Внутривенно — 10 мл 3%-ного раствора сернокислого натрия. Под кожу — камфора, кофеин, кордиамин.

Бертолетова соль (хлорноватокислый калий)

Тошнота, рвота черно-зелеными массами, боли в животе, понос. Желтуха. Лицо аспидного цвета. Головная боль. Одышка. Боли в области почек. Кровь в моче. Бред, судороги. Цианоз. Коллапс *

Промывание желудка водой, взвесью угля с последующим введением солевого слабительного. Обильное питье щелочных вод или 0,5—1%-ного раствора двууглекислого натрия. Переливание крови после предварительного обильного (500—600 мл) кровопускания. Внутривенно 10 мл 20%-ного раствора гипосульфита натрия повторно. Вливание изотонического раствора хлористого натрия или глюкозы. Избегать кислые и углекислые напитки, лимоны и спирт

Бром, бромная вода, соли брома

При отравлении парами: слюнотечение. Конъюнктивит. Бронхит, удушье, иногда пневмония

При отравлении через рот: бурая окраска языка и слизистой оболочки рта. Сильные боли по всему желудочно-кишечному тракту, рвота, понос. Цианоз. После большого количества солей брома — отсутствие рефлексов, спячка, кома **

Свежий воздух. Вдыхание водяных паров с небольшой примесью нашатырного спирта. Ингаляция содового раствора. Вдыхание кислорода

Промывание желудка 0,5%-ным раствором гипосульфита натрия. Внутрь — крахмальный клейстер, молоко, белковая вода, щелочные воды, жженая магнезия (MgO) с водой, лед кусочками. Снаружи обожженные места присыпают анестезином и смазывают ланолином. При отравлении солями брома — промывание желудка. Искусственное дыхание

* Коллапс — острое развитие сосудистой недостаточности, характеризующееся общей слабостью, вялостью, но без потери сознания. Низкая температура, бледность, холодный пот, слабый пульс, падение кровяного давления.

** Кома (греч. «кома» — глубокий сон) — глубокое торможение высшей нервной деятельности с отсутствием восприятия внешних раздражений и сознательной реакции на них.

Газы ядовитые (углекислый газ, метан, светлный газ, сероводород, окись углерода, этилен)

Головокружение, головная боль, шум в ушах. Тошнота, иногда рвота. Розовые пятна на скулах, груди и внутренних поверхностях бедер. При отравлении окисью углерода иногда волдыри на теле. Потеря сознания. Резкое ослабление дыхания. Сонливость, коматозное состояние, иногда возбуждение, судороги. Смерть во время сна

Свежий воздух. Кислород с 5% углекислого газа (карбоген). Вдыхание нашатырного спирта. Лобелин. При угаре (отравление окисью углерода) — внутривенно 50—100 мл 1%-ного раствора метиленовой синьки в 25%-ном растворе глюкозы. Дают пить кофе или крепкий чай. Теплые ванны с последующим холодным обливанием. Согревание. На конечности — грелки. Постельный режим

Едкие щелочи (едкое кали, едкий натр, «каустик», «каустическая сода», негашеная известь, аммиак, нашатырный спирт, зеленое мыло)

Ожог слизистой оболочки рта, пищевода, желудка и кишечника. Слизистая оболочка рта гиперемирована, отечна, беловатой окраски. Сильная боль по тракту пищевода и в желудке. Рвота, часто с кровью. Слюнотечение. Понос с кровью. Бледность. Падение сердечной деятельности

Возможно раннее осторожное промывание желудка водой, подкисленной уксусной кислотой (зонд хорошо смазать маслом). Внутрь 1%-ный раствор винной, уксусной или лимонной кислоты, повторно столовыми ложками через каждые 5 мин. Слизистое питье с прибавлением тех же кислот. Обильное питье молока, масляных эмульсий. При болях глотать лед кусочками. Ингаляция содовым раствором. Постельный режим.

Пораженные участки кожи обмывают водой и накладывают примочку 5%-ным раствором уксусной, лимонной или винной кислоты

Кислоты концентрированные (азотная, серная, соляная, хромовая, уксусная, щавелевая и др.)

Ожог лица и пищеварительного тракта. Боли по тракту пищевода и в подложечной области. Рвота со слизью и кровью. Слюнотечение. Понос с кровью. При ожогах азотной кислотой желтая окраска слизистой оболочки рта, серной и соляной — бурая, уксусной и щавелевой — белая. Специфический запах изо рта и от рвотных масс. Отек слизистой рта и гортани. Явления бронхита. Падение сердечной деятельности. При отравлении уксусной кислотой — желтушная окраска кожи вследствие распада эритроцитов. В моче — белок, кровь, цилиндры и гемоглобин. Повышение температуры

Противопоказаны рвотные и прием внутрь углекислых щелочей. Возможно раннее и обильное промывание желудка водой. Внутрь жженая магнезия (MgO, 20 : 200), известковое молоко, яичный белок, слизистые отвары. Обожженную слизистую оболочку рта и глотки смазывают 2%-ным раствором кокаина или диклана. Морфин, кофеин, камфора, физиологический раствор. Внутривенно — 10 мл 10%-ного раствора хлористого кальция. Лед на живот. Ингаляция содовым раствором. Глотать кусочки льда. При отравлении парами соляной кислоты — свежий воздух, вдыхание распыленных водяных паров с примесью нашатырного спирта.

При отравлении щавелевой кислотой после промывания желудка немед-

ленно внутрь 0,6—1,0 г хлористого кальция, растворив его в полустакане воды. Дают пить известковое молоко, известковую воду, взвесь мела в воде. Внутрь уксуснокалиевую соль, диуретин. Внутривенно — глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Под кожу кофеин, камфора, коразол

М е д ь (медный купорос, сульфат меди, сернокислая медь и другие соли меди, медные краски)

Слюнотечение, металлический привкус во рту, тошнота, повторная рвота, схваткообразные боли в животе, тенезмы, частый кровавый стул. Судороги. Коллапс

Рвоту вызывают обильным питьем теплого молока, белковой воды, слизистых отваров. Промывают желудок 0,1%-ным раствором желтой кровяной соли или раствором марганцевокислого калия (1:1000). Внутрь 1%-ный раствор марганцевокислого калия по одной столовой ложке каждые 15 мин. или жженой магнезии (MgO) — 30 г в стакане воды, белковая вода, солевое слабительное. На живот грелки. Под кожу кофеин, при болях морфин или амнопон. Противопоказаны кислоты, жиры и масла

М ы ш ь я к (мышьяковая и мышьяковистая кислота и их соли, мышьяковистый ангидрид, белый мышьяк, швейнфуртская зелень, французская зелень)

Сухость во рту. Слюнотечение. Повторная рвота, иногда с кровью, боли в животе, холероподобный понос. Бледность. Цианоз. Желтуха. Потеря сознания. Коллапс. При отравлении мышьяксодержащими красками — зеленая окраска слизистой оболочки рта и рвотных масс

Обильное промывание желудка водной взвесью угля, раствором жженой магнезии (MgO) — 20,0 г на 1 л воды. Внутрь противоядие от мышьяка, состоящее из: а) Lig. Ferri sulfurici oxydati 100,0 + Aq. destill. 300,0 и б) Magnesiae ustae 20,0 + Aq. destill. 300,0. Оба состава смешивают перед употреблением и принимают каждые 5 мин. по столовой ложке с теплой водой до прекращения рвоты. Молоко, масляные эмульсии. Согревание тела. На живот грелки. Солевые слабительные. Под кожу камфора, кофеин, адреналин. Внутривенно — глюкоза, тиосульфат натрия

Н а ш а т ы р и ы й с п и р т (аммиак)

Кашель. Запах аммиака изо рта. Жжение и боли во рту и гортани. Рвота, часто с кровью. Потеря голоса. Головокружение. Слабый пульс. Упадок сил. Похолодание всего тела. Судороги

Возможно раннее и обильное осторожное промывание желудка водой. Внутрь — уксус с водой или 1%-ный раствор лимонной или винной кислоты, слизистые напитки, масляные эмульсии. Вдыхать теплые водяные пары, пары распыленного физиологического раствора. При отеке гортани — трахеотомия. Внутривенно — глю-

коза, физиологический раствор. Морфин.

При отравлении парами аммиака вдыхать теплые водяные пары или распыленный изотонический раствор хлористого натрия. Искусственное дыхание

С в и н е ц (окись свинца, уксуснокислый свинец, азотнокислый свинец и другие соли)

Металлический вкус и сухость во рту. Белая окраска языка и слизистой оболочки рта. Головная боль и боль в подложечной области. Рвота серовато-белыми массами. Колики. Черный или кровавый стул, понос или спазматический запор. Бред, судороги, паралич. Пульс твердый, замедленный. Коматозное состояние

Рвотное — апоморфин и одновременно внутрь 20—30 г сернокислого натрия или магнезия. Промывание желудка раствором сернокислого натрия, водной взвесью угля. Внутрь противоядие от металлов — Antidotum metallorum. Солевое слабительное. При болях под кожу морфин с атропином, папаверин. Теплые ванны. Внутривенно — хлористый кальций, аскорбиновая кислота

С и и л ь н а я к и с л о т а (цианистый калий, цианистый натрий, цианистый водород)

Царапание в носу, горле и трахее. Затрудненное дыхание. Головокружение, сердцебиение. Стеснение в груди. Слабый и редкий пульс. Потеря сознания и чувствительности. Зрачки сильно расширены. Тонические и клонические судороги. Кома. Слизистые оболочки и кожа ярко-красной окраски. Выдыхаемый воздух с запахом горького миндаля. Смерть наступает через несколько минут

При отравлении (путем вдыхания) немедленно удалить пострадавшего из отравленной атмосферы. Свежий воздух. Вдыхание 0,3 мл амилнитрата — можно повторно.

Внутривенно 50 мл 1%-ного раствора метиленового синего в 25%-ном растворе глюкозы. Через 25—40 сек. внутривенно 50 мл 25%-ного раствора тиосульфата натрия.

При приеме внутрь — немедленное промывание желудка раствором марганцевокислого калия (1:1000) или 1—3%-ным раствором перекиси водорода или 5%-ным раствором тиосульфата натрия

Во всех случаях вдыхание кислорода или карбогена, при необходимости — искусственное дыхание. Под кожу цититон или лобелин, кофеин, камфора, адреналин

Р т у т и ы е с о л и (сулема, каломель, киноварь, азотнокислые соли ртути)

Ожог и опухание слизистой оболочки рта. Металлический привкус во рту. Слюнотечение. Сильные жгучие боли по тракту пищевода. Тошнота, рвота с примесью крови, боли в животе, тенезмы, слизисто-кровянистые испражнения, при отравлении кало-

Ртуть металлическая при приеме внутрь, даже в больших количествах, почти не дает отравлений.

При отравлении солями ртути через рот — немедленно внутрь 100 мл противоядия от металлов — Antidotum metallorum, после чего через 10 мин.

мелью — испражнения зеленоватого цвета. Поражения почек — сначала полиурия, затем олигурия, до полной анурии. В моче, белок, цилиндры, кровь. Кровотечение из половых органов.

Промывание желудка водянм раствором этого же противоядия (100 мл противоядия в 2—4 л воды). При отсутствии противоядия промывание желудка водной взвесью угля или жженой магнезией с водой, внутрь — молоко, белковая вода, слизистые отвары, большое количество жидкости. Внутривенно 20 мл 40%-ного раствора глюкозы или 10 мл 5%-ного раствора тиосульфата натрия. Рот полоскать каждый час раствором перекиси водорода или марганцевокислого калия. Согревание тела, теплые ванны, потение.

Противопоказано введение хлористого натрия, кислот и каких бы то ни было соленых продуктов.

Эфир дитетилловый

При вдыхании: сонливость. Полная потеря чувствительности. Гиперемия лица. Зрачки сужены, при асфиксии — расширены. Падение сердечной деятельности и дыхания. Иногда внезапная остановка дыхания.

Свежий воздух. Кислород с 5% углекислого газа. Искусственное дыхание. Гальванизация диафрагмального нерва. Адреналин, стрихнин, кофеин, камфора. При замедленном дыхании — раздражение кожи, давать нюхать нашатырный спирт.

Некоторые лекарственные вещества, применяемые при отравлениях

Белковая вода. Один яичный белок разболтать в стакане воды. Обволакивающее.

Известковая вода (Aqua calcis). Внутрь по одной столовой ложке через 5—10 мин. 100 мл известковой воды, разбавленной водою до 1 л, — для промывания желудка. Обезвреживает яды.

Карбоген (Carbogenium). Смесь углекислого газа (5—7%) с кислородом (до 100%) для вдыхания. Возбуждает дыхание и улучшает кровообращение.

Магнезия жженая. MgO (Magnesia usta). Внутрь 30—50 г в стакане воды на один прием, повторно через 1—2 часа. Взвесь 50—70 г в 600—800 мл воды для промывания желудка. Обезвреживает и адсорбирует яды.

Магний сернокислый (Magnesium sulfurici). Внутрь 20—30 г на прием в 1—2 стаканах воды или в виде раствора введенные в желудок зондом. Слабительное.

Медь сернокислая (Sol. Cupri sulfurici). 1%-ный раствор. Внутрь чайными ложками каждые 5 мин. до наступления рвоты. Рвотное.

Натрий двууглекислый (Sol. Natrii bicarbonici). Внутрь 2—2,5%-ный раствор столовыми ложками, 1—2%-ный для промывания желудка. Обезвреживает яды.

Натрий хлористый (Sol. Natrii chlorati). 2—5%-ный раствор. Для промывания желудка или для питья столовыми ложками каждые 10 мин. (при отравлении азотнокислым серебром).

Противоядие от металлов (Antidotum metallorum). Внутрь 50—100 мл или 200 мл, разбавив в 300 мл воды для промывания желудка. Нейтрализует яды (тяжелые металлы, мышьяк).

Противоядие от мышьяка (Antidotum arsenici). Внутрь по столовой ложке каждые 5 мин. до прекращения рвоты (перед употреблением взбалтывать). Нейтрализует яды.

Слизистые отвары (Mucilago salep или Mucilago gummi arabici). Внутрь 15—20 мл, разведя 200 мл воды и добавив 15—20 г сахара. Прием столовыми ложками через 5—10 мин. Обволакивающее.

Тиосульфат натрия (Sol. Natrii hyposulfurosi). 0,5%-ного раствора для промывания желудка 700—1000 мл. 5%-ного под кожу — 100 мл. 10—30%-ного внутривенно — 20—50 мл. Обезвреживает яды.

Уголь активированный (Carbo activatus). Внутрь взвесь из одной столовой ложки активированного угля в двух стаканах воды; для промывания желудка взвесь из одной столовой ложки угля в 500 мл воды. Адсорбирует яды.

Меры предосторожности при работе с огнеопасными веществами

1. Запрещается хранить в рабочих помещениях лабораторий горючие (огнеопасные) вещества в количествах, превышающих 1 кг каждого названия, и не более 3—4 кг в общей сложности.

Огнеопасными веществами считают: эфиры (этиловый, петролейный и др.), спирты (этиловый, метиловый, амиловый и др.), бензин, бензол, ацетон, перекись натрия (или калия) и т. д.

2. Огнеопасные вещества, находящиеся непосредственно в лаборатории, хранят в специальном железном шкафу или в ящике с надписью «огнеопасные вещества».

3. Во время разливки огнеопасных веществ запрещается иметь в этом помещении открытое пламя: зажженные горелки, а также зажигание спичек, курение и т. п. То же относится и к перегонке (дистилляции) огнеопасных веществ и экстрагированию ими. Для этого применяют электрические нагреватели закрытого типа.

4. Запасные количества огнеопасных веществ хранят в сухом каменном помещении с хорошей вентиляцией и естественным освещением.

5. На случай пожара в каждом помещении лаборатории, а особенно в местах хранения огнеопасных веществ должны быть противопожарные средства: ящик с песком и совочек для засыпки, огнетушители, пожарный рукав, листовой асбест и плотное покрывало.

Огнетушители через определенные промежутки времени проверяют и перезаряжают.

Если горящие вещества не растворяются в воде (например, бензин, скипидар, эфир), то их водой тушить нельзя. Растворимые в воде вещества (спирты, ацетон и др.) можно тушить водой.

Меры предупреждения взрывов

1. Необходимо тщательно следить за состоянием газопроводной системы (соединительные муфты, краны), не допуская неисправностей. Закрывать все краны по окончании работы.

В случае обнаружения в помещении светильного газа необходимо

проветрить помещение, не зажигая огня и не включая (или выключая) электричество (искра может вызвать взрыв).

При поисках повреждений в газопроводе нельзя пользоваться пламенем, для этого применяют мыльную пену.

2. Легколетучие жидкости (эфиры, спирты, ацетон, сероуглерод, бензол и др.) следует хранить в холодном и темном месте.

3. Легко разлагающиеся и дающие взрыв вещества, такие, как перекись водорода, перекись натрия (или калия), следует хранить в небольших количествах, защищая их от засорения пылью, от влаги и света.

4. Запрещается растирать хлорноватокислый калий (бертолетову соль) вместе с органическими веществами.

5. Баллоны со сжатыми газами необходимо предохранять от толчков, особенно во время транспортировки, а также от механических повреждений и нагреваний.

Баллон должен быть снабжен редукционным вентилем, который содержит в чистоте, особенно от масла. В нерабочем состоянии на баллон должен быть навинчен колпак. Запрещается работать с неисправными баллонами, а тем более исправлять их своими силами. Для уплотнения соединительных гаек в баллонах, содержащих кислород, запрещается применять прокладки из резины, эбонита, каучука и других органических веществ.

Не следует опорожнять баллон от газа до конца.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Растворимость металлов

Алюминий. а) Хорошо растворяется в соляной кислоте. Медленно растворяется в концентрированной и разбавленной HNO_3 и разбавленной H_2SO_4 .

б) Алюминий и его сплавы хорошо растворяются в концентрированных растворах едких щелочей (20—40% NaOH или KOH).

Бериллий. Хорошо растворяется в соляной и серной кислотах, а также в азотной кислоте при нагревании. Холодная азотная кислота пассивирует металл вследствие образования пленки оксид бериллия.

Бор. Растворяется в кислотах-окислителях: в концентрированных азотной и серной, а также в хлорной при нагревании до белого дыма. Сплавляется с едкими щелочами, образуя метабораты.

Ванадий. Растворяется на холоду в «царской водке» и в азотной кислоте. При нагревании растворяется в концентрированной серной и плавиковой кислотах. Сплавляется со щелочами, образуя соли ванадиевой кислоты (ванадаты). Нерастворим в разбавленных серной и соляной кислотах.

Висмут. Хорошо растворяется в разбавленной азотной кислоте, в смеси азотной и соляной кислот, в горячей концентрированной серной кислотах. Нерастворим в разбавленных соляной и серной кислотах.

Вольфрам. Нерастворим в серной и соляной кислотах. Концентрированная азотная кислота и «царская водка» окисляют вольфрам с поверхности, переводя его в нерастворимую вольфрамовую кислоту. Растворяется в смеси плавиковой и азотной кислот. Растворим в смесях кислот, содержащих фосфорную кислоту, вследствие образования комплексной вольфрам-фосфорной кислоты $(\text{H}_7[\text{P}(\text{W}_2\text{O}_7)_6] \cdot x\text{H}_2\text{O})$.

Растворяется в насыщенном растворе щавелевой кислоты в присутствии перекиси водорода. Сплавляется со щелочами или Na_2CO_3 в присутствии окислителей (например, KClO_3) с образованием солей вольфрамовой кислоты.

Гафний. В соляной и серной кислотах нерастворим. Легко растворяется в «царской водке» и плавиковой кислоте.

Германий. Хорошо растворяется в «царской водке», а также в щелочном растворе перекиси водорода. Кислоты на германий действуют слабо; в азотной кислоте образуется гидрат двуокиси германия.

Железо. Легко растворяется в азотной кислоте, разбавленной серной, а также в соляной кислоте. Чистейшее железо растворяется в азотной кислоте, но не растворяется в соляной.

Золото. Растворяется в смеси соляной и азотной кислот.

Индий. Легко растворяется в соляной кислоте, медленно — в серной, с трудом в концентрированной азотной кислоте.

Кадмий. Растворяется в горячей разбавленной азотной кислоте. Плохо растворяется в разбавленной соляной и серной кислотах; растворение ускоряется в присутствии перекиси водорода.

Кобальт. Растворяется в разбавленной азотной кислоте, а также в разбавленной соляной и серной кислотах. Концентрированные серная и азотная кислоты пассивируют кобальт.

Лантан. Легко растворяется в кислотах с образованием солей трехвалентного лантана.

Магний. Легко растворяется во всех разбавленных кислотах, в т. ч. и в уксусной. Растворяется в концентрированных растворах хлорида аммония.

Марганец. Растворяется в разбавленных азотной, соляной и серной кислотах с образованием солей двухвалентного марганца (Mn^{2+}). В концентрированной серной кислоте растворяется с выделением SO_2 .

Медь. Легко растворяется в азотной кислоте. Нерастворима в соляной и в разбавленной серной кислотах. Концентрированная серная кислота растворяет медь при нагревании до паров H_2SO_4 . Соляная кислота растворяет медь в присутствии окислителей (например, Fe^{3+} , H_2O_2 , HNO_3 и т. д.).

Молибден. Легко растворяется в «царской водке» и в смеси плавиковой и азотной кислот. Растворяется в концентрированной серной кислоте при нагревании до паров H_2SO_4 . В разбавленной соляной кислоте растворяется при нагревании очень медленно.

Сплавляется со щелочами в присутствии окислителей. Концентрированная азотная кислота пассивирует молибден.

Мышьяк. Растворяется в смеси азотной и соляной кислот, в концентрированной серной кислоте при нагревании до паров H_2SO_4 . Нерастворим в соляной и разбавленной серной кислотах.

Никель. Растворяется в разбавленной азотной кислоте. В концентрированной азотной кислоте пассивируется и не растворяется. Плохо растворяется в разбавленных соляной и серной кислотах.

Ниобий. Нерастворим в «царской водке» и концентрированной азотной кислоте. Растворяется в плавиковой кислоте с добавкой азотной кислоты. Концентрированная серная кислота с добавкой $(NH_4)_2SO_4$ или K_2SO_4 растворяет ниобий при нагревании до паров H_2SO_4 . Сплавляется со щелочами, образуя соли-ниобаты.

Олово. Растворяется в соляной кислоте и в смеси соляной и азотной кислот. Растворяется в концентрированной серной кислоте при нагревании. В азотной кислоте образуется нерастворимый осадок метаоловянной кислоты H_2SnO_3 .

Платина. Растворяется в смеси соляной и азотной кислот.

Рений. Растворяется в азотной кислоте с образованием раствора ренневой кислоты. Концентрированная серная кислота при нагревании медленно растворяет рений. Соляная и разбавленная серная кислоты очень медленно растворяют его.

Ртуть. Хорошо растворяется в азотной кислоте, а также в концентрированной серной при нагревании. Нерастворима в соляной кислоте и в разбавленной серной.

Свинец. Хорошо растворяется в разбавленной азотной кислоте. Соляная и серная кислоты растворяют свинец лишь при нагревании. Растворяется в уксусной кислоте.

Селен. Растворяется в азотной кислоте с образованием растворимой селенистой кислоты H_2SeO_3 . Растворяется также в «царской водке».

Серебро. Легко растворяется в азотной кислоте; при нагревании растворяется в концентрированной серной кислоте. Нерастворимо в соляной, а также на холоду в серной кислотах.

Сурьма. Растворяется в концентрированной серной кислоте при нагревании до паров H_2SO_4 , в смеси азотной и соляной кислот, в смеси азотной кислоты с винной.

В концентрированной азотной кислоте образует нерастворимую четырехокись Sb_2O_4 .

Таллий. Легко растворяется в азотной кислоте. В серной кислоте растворяется труднее, в соляной — плохо вследствие образования малорастворимого хлорида одновалентного таллия.

Тантал. Нерастворим в «царской водке» и в азотной кислоте. На него не действует плавиковая кислота (в отсутствие платины). Концентрированная серная кислота лишь при нагревании действует на металл. Растворяется в плавиковой кислоте с добавкой азотной. Металл сплавляется со щелочами, образуя танталаты.

Теллур. Растворяется в азотной кислоте с образованием растворимой теллуристой кислоты H_2TeO_3 . Растворим в «царской водке», в концентрированной серной кислоте, в растворах $NaOH$ и KCN .

Титан. Растворяется в разбавленной 1:1 соляной и разбавленной 1:5 серной кислотах с образованием солей трехвалентного титана фиолетового цвета. Очень легко растворяется в разбавленной плавиковой кислоте и в смеси плавиковой и азотной кислот.

Азотная кислота пассивирует титан вследствие образования нерастворимой метатитановой кислоты. Такой пассивированный титан плохо растворяется в соляной и серной кислотах.

Торий. Легко растворяется в концентрированной соляной кислоте и в смеси соляной и азотной кислот. Одна азотная кислота пассивирует металл.

Уран. Растворяется в разбавленных серной и соляной кислотах, а также в хлорной кислоте. Азотная кислота на холоду пассивирует уран (при растворении образуется нитрат уранила $UO_2(NO_3)_2$).

Хром. Легко растворяется в соляной и хлорной кислотах, а также в разбавленной серной кислоте. В азотной кислоте хром с поверхности пассивируется, и дальнейшее растворение его протекает крайне медленно.

Церий. Легко растворяется в кислотах с образованием солей трехвалентного церия.

Цинк. а) Хорошо растворяется в азотной, серной и соляной кислотах.

б) Цинк и его сплавы хорошо растворяются в концентрированных растворах едких щелочей ($NaOH$ и KOH).

Цирконий. Растворяется в «царской водке» и плавиковой кислоте, а также в смеси плавиковой и азотной кислот. Медленно растворяется в серной и концентрированной соляной кислоте. Устойчив к действию 5%-ной соляной кислоты даже при нагревании.

Легко переводится в раствор мокрым сплавлением (на 10 мл концентрированной H_2SO_4 добавляют 3 г K_2SO_4).

Характеристика ионообменных смол

Ионитами называют твердые, нерастворимые в воде и органических растворителях природные или искусственные материалы, способные к ионному обмену.

Практическое применение в аналитической химии получили синтетические ионообменные смолы; они представляют собой высокополимерные соединения с сетчатой или трехмерной структурой строения.

Иониты с подвижным ионом водорода называют катионитами. Иониты с гидроксильными ионами называют анионитами.

В зависимости от химического состава и степени диссоциации иониты делятся на четыре группы:

1) сильнокислотные катиониты характеризуются легкостью вытеснения из них ионов водорода другими ионами. Активными группами являются сульфогруппы (SO_3H) или фосфорнокислые группы (PO_3H_2);

2) слабокислотные катиониты характеризуются незначительной обменной способностью при низких значениях pH. Содержат в основном карбоксильные группы ($COOH$);

3) сильноосновные аниониты характеризуются хорошей диссоциацией в кислой, нейтральной и щелочной средах. Содержат активные группы четвертичного аммонийного основания ($-\text{NR}_3^+$) или пиридиновые группы ($-\text{N}^+-\text{C}_5\text{H}_4$);

4) слабоосновные аниониты характеризуются хорошей диссоциацией в кислой среде. Содержат вторичные ($=\text{NH}$) или третичные ($\equiv\text{N}$) аминогруппы.

Ионообменные смолы должны удовлетворять следующим требованиям: они должны обладать высокой обменной способностью (обменной емкостью); хорошими кинетическими свойствами (достаточной скоростью ионного обмена); механической прочностью, химической устойчивостью по отношению к кислотам, щелочам, окислителям и восстановителям; нерастворимостью в воде и органических растворителях; должны легко регенерироваться и иметь длительный срок службы.

Наилучшей формой зерна ионита является сферическая форма.

Ионообменная способность (обменная емкость) ионитов характеризуется следующими показателями:

1. Статическая обменная емкость выражается в мг-экв/г сухой смолы. Определяется путем контакта в колбе 1—5 г ионита со 100—250 мл раствора солей или кислоты в течение 1—2 суток. Определение основано на реакции ионного обмена и характеризуется количеством ионов, поглощенных ионитом в условиях равновесия с учетом влияния концентрации и pH раствора.

2. Динамическая (рабочая) обменная емкость выражается в мг-экв/л или в г-экв/м^3 набухшего ионита. Определяется пропусканием раствора солей или кислот определенной концентрации с постоянной скоростью через колонки с ионитом. Определение основано на реакции ионного обмена в неравновесных условиях. Динамическая обменная емкость характеризуется количеством ионов, поглощенных ионитом, до появления их в фильтрате.

3. Полная (общая) обменная емкость выражается в мг-экв/г сухой смолы или мг-экв/л набухшей смолы. Определяется методом нейтрализации — кислотного катионита раствором едкой щелочи (NaOH или KOH), а анионита — раствором кислоты (HCl или H_2SO_4) в статических и динамических условиях.

Иониты отечественного производства

Катионит сильнокислотный КУ-1. Черные зерна неправильной формы, размером от 0,3 до 2,0 мм. Содержит сульфогруппу (SO_3H) и фенольный гидроксил (OH). Обладает высокой механической прочностью. Стоек к органическим растворителям и кислотам. Нестоек к концентрированным растворам щелочей и окислителям, особенно при высоких температурах. Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору CaCl_2 — не менее 1,6 мг-экв/г по 0,1 N раствору NaOH — не менее 4 мг-экв/г . Динамическая обменная емкость (по 0,007 N раствору HCl) — не менее 540 мг-экв/л . Относительная набухаемость 1,15—1,80 мл/г . Насыпной вес набухшего катионита — 0,33 г/мл , товарного катионита 0,60—0,75 г/мл . Окисляемость фильтрата — не более 9 мг О/г . Влажность имеющегося в продаже катионита — не более 50%.

Кроме катионов металлов катионит КУ-1 хорошо сорбирует органические катионы — красители, органические коллоиды и аминокислоты.

Катионит сильнокислотный КУ-2. Желтоватые зерна правильной шарообразной формы, размером 0,3—2 мм. Содержит сульфогруппу (SO_3H). Выпускается двух сортов — А и Б. Отличается хорошей стойкостью к щелочам — кислотам и окислителям. Обладает хорошей механической прочностью, устойчив при 120—130°. Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору NaOH — не менее 4,3 мг-экв/г . Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору CaCl_2 — не менее 4,2 мг-экв/г . Динамическая обменная емкость (по 0,007 N раствору CaCl_2) — не менее 1200 мг-экв/л . Абсолютная набухаемость — не более 3 мл/г . Окисляемость фильтрата — не более 3 мг О/г . Влажность имеющегося в продаже катионита — не более 50%.

Катионит слабокислотный КБ-4. Прозрачные белые или желтоватые зерна правильной шарообразной формы. Содержит одну ионогенную группу — карбоксил (COOH). Выпускаются двух марок: КБ-4 КБ-4П-2. Обладает высокой механической прочностью и химической стойкостью. Термостоек — активно работает при температуре до 160—180° С. Размер зерна КБ-4 0,3—2,0 мм, КБ-4П-2 0,3—0,8 мм. Насыпной вес не ниже 0,55 г/мл . Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору NaOH — не менее: КБ-4 8,5 мг-экв/г , КБ-4П-2 9,5 мг-экв/г . Абсолютная набухаемость в Na^+ -форме: КБ-4 не более 4 г/мл ; КБ-4П-2 не более 6 г/мл ; в H^+ -форме: КБ-4 не более 3 г/мл ; КБ-4П-2 не более 2,5—2,9 г/мл . Окисляемость фильтрата — не более 3 мг О/г . Влажность имеющегося в продаже катионита — не более 50%.

Анионит сильноосновный АВ-16. Светло-коричневые зерна неправильной формы. Размер зерен от 0,3 до 2,0 мм (мельче 0,3 мм — не более 5%, крупнее 2,0 мм — не более 5%). Содержит несколько ионогенных групп: вторичных ($=\text{NH}$), третичных ($\equiv\text{N}$) аминогрупп, а также четвертичные пиридиновые группы

($-\text{N}^+-\text{C}_5\text{H}_4$). Устойчив к растворам кислот и оснований. Насыпной вес имеющегося

в продаже ионита — не менее 0,6 т/м^3 . Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору соляной кислоты — не менее 7 мг-экв/г . Динамическая обменная емкость по 0,001 N раствору хлорида натрия — не менее 190 г-экв/м^3 . Динамическая обменная емкость по раствору кремневой кислоты (10 мг/л) при удельном расходе NaOH — не более 400 г/г-экв ; емкость — не менее 150 г-экв/м^3 . Превышение окисляемости фильтрата по сравнению с окисляемостью дистиллята — не более 1 мг/л .

Влажность имеющегося в продаже анионита — не более 60%.

Анионит сильноосновный АВ-17. Желтые зерна правильной шарообразной формы, размером от 0,35 до 1,2 мм. Содержат в молекулярной решетке активные

четвертичные аммонийные основания ($-\text{NR}_3^+$). Анионит стоек к действию кислот, щелочей и окислителей, в т. ч. к азотной кислоте. Может устойчиво работать при температуре до 50° С. Насыпной вес — 0,74 т/м^3 . Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору HCl — 4,3 мг-экв/г ; по 0,1 N раствору NaCl 3,5—4,0 мг-экв/г . Динамическая обменная емкость по 0,001 N раствору NaCl при удельном расходе 200 г/г-экв NaOH составляет 600 г-экв/м^3 , по кремневой кислоте — 400 г-экв/м^3 . Абсолютная набухаемость в OH-форме — не более 3,34 мл/г . Влажность 30—50%.

Анионит слабоосновный АН-2Ф. Коричневые зерна неправильной формы, размером от 0,3 до 1,6 мм. (Содержание фракции менее 0,3 мм и более 1,6 мм — не более 5%; содержание фракции от 0,5 до 1,6 мм — не менее 70%.)

Содержит вторичные ($=\text{NH}$) и третичные ($\equiv\text{N}$) аминогруппы. Функционирует только в кислой среде. Устойчив к действию кислот и оснований. Не окисляется кислородом, растворенным в воде. Работает в интервале температур 20—50° С. Насыпной вес — не менее 0,55 т/м^3 . Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору HCl — не менее 9,2 мг-экв/г . Динамическая обменная емкость по 0,0035 N раствору HCl — не менее 440 мг-экв/л . Остаточное содержание хлора в фильтрате — не более 3 мг/л . Обменная емкость сильно зависит от концентрации кислоты и от скорости пропускания раствора через колонку. Влажность имеющегося в продаже анионита — не выше 25%.

Анионит промежуточной основности ЭДЭ-10п. Коричневые зерна неправильной формы со стекловидным изломом. Размер зерен — от 0,4 до 1,7 мм. Содержит вторичные ($=\text{NH}$) и третичные ($\equiv\text{N}$) аминогруппы, а также некоторое количество четвертичных аммонийных групп ($=\text{NR}_3^+$). Обладает слабоосновными и частично сильноосновными свойствами. Анионит устойчив к действию растворов кислот и щелочей. Статическая емкость по 0,1 N раствору H_2SO_4 — 9 мг-экв/г . Динамическая обменная емкость по 0,001 N раствору NaCl при удельном расходе NaOH не более 210 г-экв/л составляет не менее 70 мг-экв/л . Окисляемость фильтрата не должна превышать окисляемость дистиллята более чем на 1 мг О на 1 л . Насыпной вес имеющегося в продаже анионита — не менее 0,6 т/м^3 . Влажность — не более 15%.

Способен поглощать из слабых кислотных растворов не только анионы, но и катионы, образуя комплексные соединения с ионами тяжелых металлов (Co, Cd, Zn, Pb и др.).

З а р у б е ж н ы е и о н и т ы

В о ф а т и т ы. Катионит KPS (или KPS 200). Полимеризованная сульфокислотная смола. Сильнокислотный катионит. Обменная емкость (г CaO на 100 мл смолы) 3,5—4,0. Величина зерна 0,3—1,0 мм. Максимальная рабочая температура 115° С. Вес литра набухшей смолы 750—800 г.

Катионит F. Фенолсульфокислотная смола. Сильнокислотный катионит. Обменная емкость 1,8—2,0 г CaO на 100 мл смолы. Величина зерна 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 700—750 г. Максимальная рабочая температура 50° С.

Катионит P. Фенолсульфокислотная смола. Сильнокислотный катионит. Обменная емкость 0,9—1,0 г CaO на 100 мл смолы. Величина зерна 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 650—750 г. Максимальная рабочая температура 97° С.

Катионит CP (или CP 300). Полимеризованная карбоновокислая смола. Слабокислотный катионит. Обменная емкость 4,0—4,5 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—1,0 мм. Вес литра набухшей смолы 750—800 г. Максимальная рабочая температура 30° С. Является селективным адсорбентом.

Катионит CN. Фенолкарбоновокислая смола. Слабокислотный катионит. Обменная емкость 0,8—1,8 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 800—850 г. Максимальная рабочая температура 30° С.

Анионит N. Ароматическая аминсмола. Обменная емкость 1,2 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 600—700 г. Максимальная рабочая температура 30° С. Селективный адсорбент. Применяют для разделения сильных и слабых кислот.

Анионит MD. Ароматическая аминсмола. Обменная емкость — 2,0 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерен 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 700—750 г. Максимальная рабочая температура 30° С.

Анионит L 150. Полиалкилиминовая смола. Обменная емкость 3,5—4,0 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерен 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 600—700 г. Максимальная рабочая температура 50° С.

Анионит L 165. Полиалкилиминовая смола. Обменная емкость—5 г SiO₂ на 1 л смолы. Размер зерна 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 600—700 г. Максимальная рабочая температура 50° С.

Л е в а т и т ы. Катионит PN. Фенолсульфоновокислая смола. Сильнокислотный катионит. Обменная емкость 1,3—1,4 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—2,0 мм. Вес литра набухшей смолы 600—700 г. Максимальная рабочая температура 95° С (для смолы в H⁺-форме 30° С).

Катионит KS. Сульфосмола. Сильнокислотный катионит. Обменная емкость 1,6—1,8 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—2,0 мм. Вес литра набухшей смолы 650—750 г. Максимальная рабочая температура 50° С (для смолы в H⁺-форме 30° С).

Катионит KSB. Сульфосмола. Сильнокислотный катионит. Обменная емкость 2,3—2,5 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—1,5 мм. Вес литра набухшей смолы 650—750 г. Максимальная рабочая температура 50° С (для смолы в H⁺-форме 30° С).

Катионит S 100. Стиролсульфосмола. Слабокислотный катионит. Обменная емкость 3,0—4,5 г CaO на 100 мл смолы. Максимальная рабочая температура 120° С.

Катионит C. Карбоксильная смола. Слабокислотный катионит. Обменная емкость 1,0—1,2 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—2,0 мм. Вес литра набухшей смолы 650—750 г. Максимальная рабочая температура 30° С.

Катионит CN. Карбоксильная смола. Слабокислотный катионит. Обменная емкость 2,0—4,0 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,5—1,5 мм. Максимальная рабочая температура 100° С.

Анионит M. Смола, полученная поликонденсацией. Содержит группы—NH₂ и =NH. Сильно основной анионит. Обменная емкость 1,0—1,3 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—2,0 мм. Вес литра набухшей смолы 650—750 г. Максимальная рабочая температура 30° С.

Анионит M 1. Смола, полученная поликонденсацией. Содержит группы =NH и —NH₂. Анионит более сильно основной, чем анионит M. Обменная емкость 3,0—3,5 г CaO на 100 мл смолы. Размер зерна 0,3—2,0 мм. Вес 1 л набухшей смолы 600—650 г. Максимальная рабочая температура 30° С.

Анионит MN. Смола, полученная поликонденсацией. Содержит группы —NR₃. Сильно основной анионит. Обменная емкость 0,5—2,2 г CaO на 100 мл смолы. Максимальная рабочая температура 40—50° С.

Анионит M11. Смола, полученная поликонденсацией. Содержит группы —NH₂ и —NR₃. Применяют для удаления SiO₂ из обессоленной воды. Обменная емкость — 5 г SiO₂ на 1 л смолы. Размер зерна 0,3—2,0 мм. Вес литра набухшей смолы 650—700 г. Максимальная рабочая температура 30° С.

Ниже дается перечень зарубежных ионитов, близких по своим свойствам.

К а т и о н и т ы

Сильнокислотные:

- 1) вофатит KPS (или KPS 200), амберлит IR-120, дауэкс 50, дуолит C20, леватит S 100, нальцит HCR, пермутит Q (или RS), цеокарб 225;
- 2) вофатит F (и P), амберлит IR-1 (и IR-100), дауэкс 30, дуолит C30, леватит KSN (PN), цеокарб 215 (и 315).

Слабокислотные:

- 1) вофатит CP (или CP 300), амберлит IRC 50, цеокарб 226;
- 2) вофатит CN, дуолит CS100, леватит CNO, цеокарб 216.

А н и о н и т ы

Сильно основные:

вофатит SBW, амберлит IRA-400 (и IRA-410), дауэкс 1 (и 2), леватит M 500 (и M 600), нальцит SAR (и SBR), пермутит ES (и ESB)

Среднеосновные:

вофатит L 150, леватит MJH (и MN)

Слабоосновные:

вофатит N, амберлит IR-4B (и IR-45), де-ацидите E, дауэкс 3, дуолит A 2, пермутит B.

А д с о р б е н т ы

Вофатит EW (и EZ), амберлит IRA-401 (IRA-401S), асмит 173 (224 и 259), пермутит AS.

Таблица I

Атомные веса элементов (1962 г.)

Элемент	Символ	Атомный вес по С ¹²	Элемент	Символ	Атомный вес по С ¹²
Азот	N	14,0067	Неон	Ne	20,183
Актиний	Ac	227	Нептуний	Np	237
Алюминий	Al	26,9815	Никель	Ni	58,71
Америций	Am	243	Ниобий	Nb	92,906
Аргон	Ar	39,948	Нобелий	No	255
Астатин	At	210	Олово	Sn	118,69
Барий	Ba	137,34	Осмий	Os	190,2
Бериллий	Be	9,0122	Палладий	Pd	106,4
Берклий	Bk	247	Платина	Pt	195,09
Бор	B	10,811	Плутоний	Pu	242
Бром	Br	79,909	Полоний	Po	210
Ванадий	V	50,942	Празеодим	Pr	140,907
Висмут	Bi	208,980	Прометий	Pm	147
Водород	H	1,00797	Протактиний	Pa	231
Вольфрам	W	183,85	Радий	Ra	226
Гадолиний	Gd	157,25	Радон	Rn	222
Галлий	Ga	69,72	Рений	Re	186,2
Гафний	Hf	178,49	Родий	Rh	102,905
Гелий	He	4,0026	Ртуть	Hg	200,59
Германий	Ge	72,59	Рубидий	Rb	85,47
Гольмий	Ho	164,930	Рутений	Ru	101,07
Диспрозий	Dy	162,50	Самарий	Sm	150,35
Европий	Eu	151,96	Свинец	Pb	207,19
Железо	Fe	55,847	Селен	Se	78,96
Золото	Au	196,967	Сера	S	32,064
Индий	In	114,82	Серебро	Ag	107,870
Иод	I	126,9044	Скандий	Sc	44,956
Иридий	Ir	192,2	Стронций	Sr	87,62
Иттербий	Yb	173,04	Сурьма	Sb	121,75
Иттрий	Y	88,905	Таллий	Tl	204,37
Кадмий	Cd	112,40	Тантал	Ta	180,948
Калий	K	39,102	Теллур	Te	127,60
Калифорний	Cf	249	Тербий	Tb	158,924
Кальций	Ca	40,08	Технеций	Tc	97
Кислород	O	15,9994	Титан	Ti	47,90
Кобальт	Co	58,9332	Торий	Th	232,038
Кремний	Si	28,086	Тулий	Tu	168,934
Криптон	Kr	83,80	Углерод	C	12,01115
Ксенон	Xe	131,30	Уран	U	238,03
Кюрий	Cm	247	Фермий	Fm	253
Лантан	La	138,91	Фосфор	P	30,9738
Литий	Li	6,939	Франций	Fr	223
Лютеций	Lu	174,97	Фтор	F	18,9984
Магний	Mg	24,312	Хлор	Cl	35,453
Марганец	Mn	54,9381	Хром	Cr	51,996
Медь	Cu	63,546	Цезий	Cs	132,905
Менделевий	Md	256	Церий	Ce	140,12
Молибден	Mo	95,94	Цинк	Zn	65,37
Мышьяк	As	74,9216	Цирконий	Zr	91,22
Натрий	Na	22,989769	Эйнштейний	Es	254
Неодим	Nd	144,24	Эрбий	Er	167,26

Таблица II

Факторы пересчета F

Табл. II содержит множители для вычисления эквивалентного количества элемента или другого химического соединения.

Примеры. 1) Получено 0,3286 г BaSO₄, необходимо вычислить, сколько г содержится в них Ba. По таблице находим (стр. 353) фактор пересчета BaSO₄ на Ba, равный 0,58844.

В 0,3286 г BaSO₄ содержится:

$$0,3286 \cdot 0,5884 = 0,1934 \text{ г Ba.}$$

2) Дано 0,5000 г BaCO₃, требуется найти эквивалентное количество BaO. Фактора пересчета BaCO₃ на BaO в таблице нет; в этом случае расчет ведется через Ba. Фактор пересчета BaCO₃ на Ba — 0,69595, а Ba на BaO — 1,1165. Следовательно, 0,5000 г BaCO₃ необходимо умножить на два фактора. Получаем

$$0,5000 \cdot 0,69595 \cdot 1,1165 = 0,3885 \text{ г BaO.}$$

lg F	F		F	lg F
Ag Ат. вес = 107,870; lg A = 2,03290				
0,84488—1	0,69965	Ag ↔ Ag ₃ AsO ₄	1,4293	0,15512
0,75925—1	0,57445	Ag ↔ AgBr	1,7408	0,24075
0,90615—1	0,80566	Ag ↔ AgCN	1,2412	0,09385
0,87655—1	0,75265	Ag ↔ AgCl	1,3287	0,12341
0,66225—1	0,45946	Ag ↔ AgJ	2,1764	0,33775
0,80278—1	0,63501	Ag ↔ AgNO ₃	1,5748	0,19722
0,96893—1	0,93096	Ag ↔ Ag ₂ O	1,0742	0,03107
0,88824—1	0,77310	Ag ↔ Ag ₃ PO ₄	1,2935	0,11176
0,81292—1	0,65002	Ag ↔ AgSCN	1,5384	0,18708
0,07381	1,1852	AgNO ₃ ↔ AgCl	0,84370	0,92619—1

Al Ат. вес = 26,9815; lg A = 1,43106

0,76883—2	0,05872	Al ↔ Al(C ₉ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолинат)	17,028	1,23117
0,04827—1	0,11175	Al ↔ AlCl ₃ ·6H ₂ O	8,9480	0,95173
0,72367—1	0,52926	Al ↔ Al ₂ O ₃	1,8894	0,27633
0,34488—1	0,22125	Al ↔ AlPO ₄	4,5198	0,65512
0,85558—1	0,71704	AlF ₃ ↔ CaF ₂	1,3946	0,14442
0,04516—1	0,11096	Al ₂ O ₃ ↔ Al(C ₉ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолинат)	9,0124	0,95484
0,03127—1	0,10747	Al ₂ O ₃ ↔ KAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	9,3053	0,96873
0,05099—1	0,11246	Al ₂ O ₃ ↔ NH ₄ Al(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	8,8922	0,94901
0,62121—1	0,41801	Al ₂ O ₃ ↔ AlPO ₄	2,3922	0,37879
0,18468—1	0,15300	Al ₂ O ₃ ↔ Al ₂ (SO ₄) ₃ ·18H ₂ O	6,5361	0,81532

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,23510	1,7183	$\text{AlPO}_4 \leftrightarrow \text{P}_2\text{O}_5$	0,58197	0,76490—1
As Ат. вес = 74,9216; lg A = 1,87461				
0,87932—1	0,75738	As \leftrightarrow As ₂ O ₃	1,3203	0,12068
0,81422—1	0,65196	As \leftrightarrow As ₂ O ₅	1,5338	0,18578
0,20947—1	0,16198	As \leftrightarrow Ag ₃ AsO ₄	6,1734	0,79053
0,68364—1	0,48265	As \leftrightarrow Mg ₂ As ₂ O ₇	2,0719	0,31636
0,68405—1	0,48311	As \leftrightarrow As ₂ S ₆	2,0699	0,31595
0,89513—1	0,78547	As ₂ O ₃ \leftrightarrow H ₃ AsO ₃	1,2731	0,10487
0,80432—1	0,63727	As ₂ O ₃ \leftrightarrow Mg ₂ As ₂ O ₇	1,5692	0,19568
0,90814—1	0,80936	As ₂ O ₃ \leftrightarrow H ₃ AsO ₄	1,2355	0,09186
0,86942—1	0,74031	As ₂ O ₅ \leftrightarrow Mg ₂ As ₂ O ₇	1,3507	0,13058
0,03925	1,0946	Na ₂ HAsO ₃ \leftrightarrow Mg ₂ As ₂ O ₇	0,91358	0,96075—1
0,07833	1,1976	Na ₂ HAsO ₄ \leftrightarrow Mg ₂ As ₂ O ₇	0,83497	0,92167—1

Au Ат. вес = 196,967; lg A = 2,29440

0,94603—1	0,88314	Au \leftrightarrow AuCN	1,1323	0,05397
0,83485—1	0,68367	Au \leftrightarrow K[Au(CN) ₂]	1,4627	0,16515
0,81249—1	0,64937	Au \leftrightarrow AuCl ₃	1,5400	0,18751
0,67966—1	0,47825	Au \leftrightarrow H[AuCl ₄]·4H ₂ O	2,0910	0,32034
0,69476—1	0,49518	Au \leftrightarrow Na[AuCl ₄]·2H ₂ O	2,0195	0,30524

B Ат. вес = 10,811; lg A = 1,03387

0,93367—2	0,085836	B \leftrightarrow K[BF ₄]	11,650	1,06633
0,49218—1	0,31059	B \leftrightarrow B ₂ O ₃	3,2197	0,50782
0,05458—1	0,11339	B \leftrightarrow Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O	8,8190	0,94542
0,24266—1	0,17485	B \leftrightarrow H ₃ BO ₃	5,7192	0,75734
0,90005—1	0,79442	B ₂ O ₃ \leftrightarrow HBO ₂	1,2588	0,09995
0,75048—1	0,56296	B ₂ O ₃ \leftrightarrow H ₃ BO ₃	1,7763	0,24952
0,56242—1	0,36511	B ₂ O ₃ \leftrightarrow Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O	2,7390	0,43758

Ba Ат. вес = 137,34; lg A = 2,13780

0,84256—1	0,69592	Ba \leftrightarrow BaCO ₃	1,4369	0,15744
0,78493—1	0,60944	Ba \leftrightarrow BaC ₂ O ₄	1,6409	0,21507
0,74991—1	0,56222	Ba \leftrightarrow BaCl ₂ ·2H ₂ O	1,7787	0,25009
0,73411—1	0,54214	Ba \leftrightarrow BaCrO ₄	1,8445	0,26589
0,95214—1	0,89566	Ba \leftrightarrow BaO	1,1165	0,04786
0,76970—1	0,58844	Ba \leftrightarrow BaSO ₄	1,6994	0,23030

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,81921—1	0,65950	Ba \leftrightarrow BaCl ₂	1,5163	0,18079
0,65170—1	4,4843	BaCO ₃ \leftrightarrow CO ₂	0,22300	0,34830—1
0,78197—1	0,60530	BaO \leftrightarrow BaCrO ₄	1,6521	0,21803
0,81756—1	0,65698	BaO \leftrightarrow BaSO ₄	1,5221	0,18244
0,98021	0,95545	BaSO ₄ \leftrightarrow BaCl ₂ ·2H ₂ O	1,0466	0,01979

Be Ат. вес = 9,012; lg A = 0,95482

0,55669—1	0,36033	Be \leftrightarrow BeO	2,7753	0,44331
0,64289—2	0,043943	Be \leftrightarrow Be(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	22,757	1,35711
0,97263—2	0,093897	Be \leftrightarrow Be ₂ P ₂ O ₇	10,650	1,02737
0,70652—2	0,050877	Be \leftrightarrow BeSO ₄ ·4H ₂ O	19,655	1,29348
0,41594—1	0,26058	BeO \leftrightarrow Be ₂ P ₂ O ₇	3,8376	0,58406
0,14983—1	0,14120	BeO \leftrightarrow BeSO ₄ ·4H ₂ O	7,0821	0,85017

Bi Ат. вес = 208,98; lg A = 2,32011

0,79883—1	0,62933	Bi \leftrightarrow Bi(C ₆ H ₅ O ₃) (пирогаллат)	1,5890	0,20112
0,51294—1	0,32579	Bi \leftrightarrow Bi(C ₆ H ₅ NO) ₃ (оксихинолнат)	3,0694	0,48706
0,37773—1	0,23863	Bi \leftrightarrow Bi(C ₁₂ H ₁₀ NOS) ₃ ·H ₂ O (тионалилат)	4,1905	0,62227
0,63432—1	0,43084	Bi \leftrightarrow Bi(NO ₃) ₃ ·5H ₂ O	2,3210	0,36568
0,95279—1	0,89700	Bi \leftrightarrow Bi ₂ O ₃	1,1148	0,04721
0,90442—1	0,80245	Bi \leftrightarrow BiOCl	1,2462	0,09558
0,83731—1	0,68755	Bi \leftrightarrow BiPO ₄	1,4544	0,16269
0,91006—1	0,81294	Bi \leftrightarrow Bi ₂ S ₃	1,2301	0,08994
0,68153—1	0,48032	Bi ₂ O ₃ \leftrightarrow Bi(NO ₃) ₃ ·5H ₂ O	2,0820	0,31847

Br Ат. вес = 79,909; lg A = 1,90260

0,62895—1	0,42555	Br \leftrightarrow AgBr	2,3499	0,37105
0,99456—1	0,98754	Br \leftrightarrow HBr	1,0126	0,00544
0,82701—1	0,67144	Br \leftrightarrow KBr	1,4893	0,17299
0,89018—1	0,77656	Br \leftrightarrow NaBr	1,2877	0,10982
0,79230—1	0,61987	Br \leftrightarrow HBrO ₃	1,6133	0,20770
0,67986—1	0,47849	Br \leftrightarrow KBrO ₃	2,0900	0,32014
0,72391—1	0,52955	Br \leftrightarrow NaBrO ₃	1,8884	0,27609
0,63439—1	0,43091	HBr \leftrightarrow AgBr	2,3206	0,36561
0,80194—1	0,63378	KBr \leftrightarrow AgBr	1,5778	0,19806
0,73877—1	0,54799	NaBr \leftrightarrow AgBr	1,8249	0,26123

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
C Ат. вес = 12,011; lg A = 1,07958				
0,43604—1	0,27293	C ↔ CO ₂	3,6640	0,56396
0,78434—2	0,060861	C ↔ BaCO ₃	16,431	1,21566
0,28853—1	0,19433	CN ↔ AgCN	5,1460	0,71147
0,54406—1	0,34999	SCN ↔ AgSCN	2,8572	0,45594
0,80377—1	0,63645	CO ↔ CO ₂	1,5712	0,19623
0,69863	4,9961	CO ₃ ²⁻ ↔ C	0,20016	0,30137—1
0,13467	1,3635	CO ₃ ²⁻ ↔ CO ₂	0,73338	0,86533—1
0,64315—1	0,43969	CO ₂ ↔ CaCO ₃	2,2743	0,35685
0,48297—1	0,30407	CO ₃ ²⁻ ↔ BaCO ₃	3,2888	0,51703

Ca Ат. вес = 40,08; lg A = 1,60293				
0,60254—1	0,40045	Ca ↔ CaCO ₃	2,4972	0,39746
0,55765—1	0,36112	Ca ↔ CaCl ₂	2,7692	0,44235
0,71039—1	0,51332	Ca ↔ CaF ₂	1,9481	0,28961
0,85412—1	0,71470	Ca ↔ CaO	1,3992	0,14588
0,46894—1	0,29440	Ca ↔ CaSO ₄	3,3967	0,53106
0,42625	2,6684	CaC ₂ ↔ C	0,37476	0,57375—1
0,89284—1	0,78134	CaCO ₃ ↔ CaC ₂ O ₄	1,2798	0,10716
0,35685	2,2743	CaCO ₃ ↔ CO ₂	0,43969	0,64315—1
0,70466—1	0,50659	CaCl ₂ ↔ CaCl ₂ ·6H ₂ O	1,9740	0,29534
0,29647	1,9791	CaCl ₂ ↔ CaO	0,50528	0,70353—1
0,74842—1	0,56030	CaO ↔ CaCO ₃	1,7848	0,25158
0,64126—1	0,43778	CaO ↔ CaC ₂ O ₄	2,2842	0,35874
0,10527	1,2743	CaO ↔ CO ₂	0,78475	0,89473—1
0,44774—1	0,28038	CaO ↔ CaMoO ₄	3,5667	0,55226
0,28952—1	0,19477	CaO ↔ CaWO ₄	5,1342	0,71048
0,12095	1,3212	Ca(OH) ₂ ↔ CaO	0,75692	0,87905—1
0,33950	2,1852	Ca ₃ (PO ₄) ₂ ↔ P ₂ O ₅	0,45761	0,66050—1
0,76589—1	0,58330	CaSO ₄ ↔ BaSO ₄	1,7144	0,23411
0,38518	2,4276	CaSO ₄ ↔ CaO	0,41193	0,61482—1

Cd Ат. вес = 112,40; lg A = 2,05077				
0,46560—1	0,29215	Cd ↔ Cd(C ₇ H ₅ NO ₂) ₂ (антранилат)	3,4229	0,53440
0,44794—1	0,28051	Cd ↔ Cd(C ₈ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	3,5650	0,55206
0,39111—1	0,24610	Cd ↔ Cd(C ₁₀ H ₆ NO ₂) ₂ (хинальдат)	4,0634	0,60889
0,56155—1	0,36437	Cd ↔ Cd(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	2,7443	0,43845
0,94220—1	0,87538	Cd ↔ CdO	1,1423	0,05780

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,75111—1	0,56378	Cd ↔ Cd ₂ P ₂ O ₇	1,7737	0,24889
0,89102—1	0,77807	Cd ↔ CdS	1,2853	0,10898
0,64168—1	0,43821	Cd ↔ CdSO ₄ · ⁸ / ₃ H ₂ O	2,2820	0,35832
0,80891—1	0,64403	CdO ↔ Cd ₂ P ₂ O ₇	1,5527	0,19109
0,94882—1	0,88884	CdO ↔ CdS	1,1251	0,05118

Ce Ат. вес = 140,12; lg A = 2,14650				
0,71171—1	0,51489	Ce ↔ Ce ₂ (C ₂ O ₄) ₃ (оксалат)	1,9422	0,28829
0,38866—1	0,24472	Ce ↔ Ce(C ₈ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолилат)	4,0864	0,61134
0,91067—1	0,81409	Ce ↔ CeO ₂	1,2284	0,08933
0,93134—1	0,85376	Ce ↔ Ce ₂ O ₃	1,1713	0,06866
0,62506—1	0,42175	Ce ↔ Ce(SO ₄) ₂	2,3711	0,37494
0,69286—1	0,49301	Ce ↔ Ce ₂ (SO ₄) ₃	2,0283	0,30714
0,97933—1	0,95352	Ce ₂ O ₃ ↔ CeO ₂	1,0487	0,02067
0,76152—1	0,57745	Ce ₂ O ₃ ↔ Ce ₂ (SO ₄) ₃	1,7317	0,23848

Cl Ат. вес = 35,453; lg A = 1,54966				
0,39335—1	0,24737	Cl ↔ AgCl	4,0425	0,60665
0,98783—1	0,97237	Cl ↔ HCl	1,0284	0,01217
0,67718—1	0,47553	Cl ↔ KCl	2,1029	0,32282
0,82137—1	0,66278	Cl ↔ NH ₄ Cl	1,5088	0,17863
0,78293—1	0,60664	Cl ↔ NaCl	1,6485	0,21707
0,40552—1	0,25440	HCl ↔ AgCl	3,9308	0,59448
0,76512—1	0,58226	ClO ₃ ⁻ ↔ AgCl	1,7174	0,23488
0,77033—1	0,58929	HClO ₃ ↔ AgCl	1,6970	0,22967
0,32294—1	0,21035	ClO ₃ ⁻ ↔ (C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HClO ₃ (нитронат)	4,7540	0,67706
0,32815—1	0,21289	HClO ₃ ↔ (C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HClO ₃ (нитронат)	4,6973	0,67185
0,84129—1	0,69389	ClO ₄ ⁻ ↔ AgCl	1,4412	0,15871
0,38183—1	0,24090	ClO ₄ ⁻ ↔ (C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HClO ₄ (нитронат)	4,1512	0,61817
0,85599—1	0,71778	ClO ₄ ⁻ ↔ KClO ₄	1,3932	0,14401
0,38621—1	0,24334	HClO ₄ ↔ (C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HClO ₄ (нитронат)	4,1095	0,61379
0,86037—1	0,72505	HClO ₄ ↔ KClO ₄	1,3792	0,13963

Co Ат. вес = 58,933; lg A = 1,77036				
0,18685—1	0,15376	Co ↔ Co(C ₈ H ₆ NO) ₂ ·2H ₂ O (8-оксихинолилат)	6,5036	0,81315
0,01037—1	0,10242	Co ↔ Co(C ₁₀ H ₆ NO) ₃ (α-нигроз-β-нафтолат)	9,7630	0,98963

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,25018—1	0,17790	Co ↔ Co(C ₇ H ₆ NO ₂) ₂ (антранилат)	5,6211	0,74982
0,89570—1	0,78650	Co ↔ CoO	1,2714	0,10430
0,65695—1	0,45389	Co ↔ CoCl ₂	2,2032	0,34305
0,39391—1	0,24769	Co ↔ CoCl ₂ ·6H ₂ O	4,0373	0,60609
0,50805—1	0,32214	Co ↔ Co(NO ₃) ₂	3,1042	0,49195
0,86582—1	0,73422	Co ↔ Co ₃ O ₄	1,3620	0,13418
0,60629—1	0,40392	Co ↔ Co ₂ P ₂ O ₇	2,4758	0,39371
0,81132—1	0,64762	Co ↔ CoS	1,5441	0,18868
0,97012—1	0,93352	CoO ↔ Co ₃ O ₄	1,0712	0,02988
0,71059—1	0,51356	CoO ↔ Co ₂ P ₂ O ₇	1,9472	0,28941
0,74147—1	0,55140	CoSO ₄ ↔ CoSO ₄ ·7H ₂ O	1,8135	0,25853

Cr Ат. вес = 51,996; lg A = 1,71597

0,71600—1	0,52005	Cr ↔ CrO ₃ ⁻	1,9229	0,28400
0,83519—1	0,68422	Cr ↔ Cr ₂ O ₃	1,4615	0,16481
0,19518—1	0,15674	Cr ↔ Ag ₂ CrO ₄	6,3800	0,80482
0,31228—1	0,20525	Cr ↔ BaCrO ₄	4,8721	0,68772
0,42772—1	0,26774	Cr ↔ K ₂ CrO ₄	3,7349	0,57228
0,20653—1	0,16089	Cr ↔ PbCrO ₄	6,2154	0,79347
0,54835—1	0,35347	Cr ↔ K ₂ Cr ₂ O ₇	2,8291	0,45165
0,01752—1	0,10412	Cr ↔ KCr(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	9,6046	0,98248
0,11919	1,3156	CrO ₃ ↔ Cr ₂ O ₃	0,76000	0,88081—1
0,47709—1	0,29998	Cr ₂ O ₃ ↔ BaCrO ₄	3,3335	0,52291
0,37134—1	0,23515	Cr ₂ O ₃ ↔ PbCrO ₄	4,2526	0,62866
0,71316—1	0,51661	Cr ₂ O ₃ ↔ K ₂ Cr ₂ O ₇	1,9357	0,28684
0,59253—1	0,39132	Cr ₂ O ₃ ↔ K ₂ CrO ₄	2,5555	0,40747
0,18365	1,5263	CrO ₄ ⁻ ↔ Cr ₂ O ₃	0,65517	0,81635—1
0,66074—1	0,45787	CrO ₄ ⁻ ↔ BaCrO ₄	2,1840	0,33926
0,75366—1	0,56710	KCr(SO ₄) ₂ ↔ KCr(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	1,7634	0,24634

Cs Ат. вес = 132,905; lg A = 2,12354

0,91159—1	0,81582	Cs ↔ Cs ₂ CO ₃	1,2258	0,08841
0,89730—1	0,78940	Cs ↔ CsCl	1,2668	0,10270
0,75739—1	0,57199	Cs ↔ CsClO ₄	1,7483	0,24261
0,97461—1	0,94322	Cs ↔ Cs ₂ O	1,0602	0,02539
0,59616—1	0,39460	Cs ↔ Cs ₂ [PtCl ₆]	2,5342	0,40384
0,86602—1	0,73455	Cs ↔ Cs ₂ SO ₄	1,3614	0,13398
0,62155—1	0,41836	Cs ₂ O ↔ Cs ₂ [PtCl ₆]	2,3903	0,37845

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,92269—1	0,83693	Cs ₂ O ↔ CsCl	1,1948	0,07731
0,85910—1	0,72293	Cs ₂ O ↔ CsNO ₃	1,3832	0,14090
0,89141—1	0,77877	Cs ₂ O ↔ Cs ₂ SO ₄	1,2841	0,10859

Cu Ат. вес = 63,54; lg A = 1,80305

0,27423—1	0,18803	Cu ↔ Cu(C ₅ H ₅ N) ₂ (SCN) ₂ (придин-роданид)	5,3182	0,72577
0,27697—1	0,18922	Cu ↔ Cu(C ₇ H ₆ NO ₂) ₂ (салицилальдоксимат)	5,2849	0,72303
0,25669—1	0,18059	Cu ↔ Cu(C ₉ H ₇ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	5,5375	0,74331
0,17376—1	0,14920	Cu ↔ Cu(C ₁₀ H ₈ NO ₂) ₂ ·H ₂ O (хвильдат)	6,7026	0,82624
0,34246—1	0,22002	Cu ↔ Cu(C ₁₄ H ₁₁ NO ₂) (купонат)	4,5451	0,65754
0,71805—1	0,52246	Cu ↔ CuCNS	1,9140	0,28195
0,90246—1	0,79884	Cu ↔ CuO	1,2518	0,09754
0,94850—1	0,88818	Cu ↔ Cu ₂ O	1,1259	0,05150
0,82255—1	0,66449	Cu ↔ CuS	1,5045	0,17741
0,60002—1	0,39813	Cu ↔ CuSO ₄	2,5118	0,39998
0,40567—1	0,25449	Cu ↔ CuSO ₄ ·5H ₂ O	3,9295	0,59433
0,81559—1	0,65402	CuO ↔ CuSCN	1,5290	0,18441
0,80565—1	0,63922	CuSO ₄ ↔ CuSO ₄ ·5H ₂ O	1,5644	0,19435

F Ат. вес = 18,9984; lg A = 1,27871

0,83168—1	0,67870	F ↔ AlF ₃	1,4734	0,16832
0,92457—1	0,84056	F ↔ BF ₃	1,1897	0,07543
0,68726—1	0,48670	F ↔ CaF ₂	2,0547	0,31274
0,97755—1	0,94962	F ↔ H ₂ F ₂	1,0531	0,02245
0,65558—1	0,45246	F ↔ NaF	2,2101	0,34442
0,73477—1	0,54296	F ↔ Na ₃ [AlF ₆]	1,8417	0,26523
0,86101—2	0,072611	F ↔ PbClF	13,772	1,13899
0,61061—1	0,40795	F ↔ Ba[SiF ₆]	2,4513	0,38939
0,86340—1	0,73014	F ↔ SiF ₄	1,3696	0,13660
0,90436—1	0,80234	F ↔ SiF ₆	1,2463	0,09564
0,89823—1	0,79110	F ↔ H ₂ [SiF ₆]	1,2641	0,10177
0,70971—1	0,51252	H ₂ F ₂ ↔ CaF ₂	1,9511	0,29029
0,44356—1	0,27769	2H ₂ F ₂ ↔ H ₂ [SiF ₆]	3,6012	0,55644

Т а б л и ц а II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
------	---	--	---	------

Fe Ат. вес = 55,847; lg A = 1,74700

0,05830—1	0,11437	Fe ↔ Fe(C ₉ H ₆ NO) ₃ (оксихинолилат)	8,7438	0,94170
0,89057—1	0,77727	Fe ↔ FeO	1,2866	0,10943
0,84476—1	0,69945	Fe ↔ Fe ₂ O ₃	1,4297	0,15524
0,85947—1	0,72355	Fe ↔ Fe ₃ O ₄	1,3821	0,14053
0,80296—1	0,63527	Fe ↔ FeS	1,5742	0,19704
0,30293—1	0,20088	Fe ↔ FeSO ₄ ·7H ₂ O	4,9782	0,69707
0,77823—1	0,60011	FeCl ₃ ↔ FeCl ₃ ·6H ₂ O	1,6664	0,22178
0,95419—1	0,89990	FeO ↔ Fe ₂ O ₃	1,1113	0,04581
0,96890—1	0,93090	FeO ↔ Fe ₃ O ₄	1,0742	0,03110
0,91239—1	0,81732	FeO ↔ FeS	1,2235	0,08761
0,26299—1	0,18323	FeO ↔ (NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ ·6H ₂ O	5,4578	0,73701
0,69219—1	0,49226	Fe ₂ O ₃ ↔ FeCl ₃	2,0315	0,30781
0,01474	1,0345	Fe ₂ O ₃ ↔ Fe ₃ O ₄	0,96662	0,98526—1
0,82316—1	0,66552	Fe ₂ O ₃ ↔ FeS ₂	1,5026	0,17684
0,72382—1	0,52944	Fe ₂ O ₃ ↔ FePO ₄	1,8888	0,27618
0,21905—1	0,16560	Fe ₂ O ₃ ↔ (NH ₄)Fe(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	6,0388	0,78095
0,97147—1	0,93642	FeS ₂ ↔ SO ₂	1,0679	0,02853

Ga Ат. вес = 69,72; lg A = 1,84336

0,14250—1	0,13884	Ga ↔ Ga(C ₉ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолилат)	7,2029	0,85750
0,87153—1	0,74393	Ga ↔ Ga ₂ O ₃	1,3442	0,12847

Ge Ат. вес = 72,59; lg A = 1,86088

0,52966—1	0,33858	Ge ↔ GeCl ₄	2,9535	0,47034
0,84139—1	0,69405	Ge ↔ GeO ₂	1,4408	0,15861
0,72505—1	0,53097	Ge ↔ GeS ₂	1,8833	0,27495
0,59322—1	0,39194	Ge ↔ Mg ₂ GeO ₄	2,5514	0,40678

H Ат. вес = 1,00797; lg A = 0,00345

0,95116	8,9364	H ₂ O ↔ H	0,11190	0,04884—1
0,05153	1,1260	H ₂ O ↔ O	0,88812	0,94847—1
0,02655	1,0630	H ₂ O ₂ ↔ O	0,94070	0,97345—1

Т а б л и ц а II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
------	---	--	---	------

Hg Ат. вес = 200,59; lg A = 2,30231

0,84199—1	0,69502	Hg ↔ Hg(C ₂ O ₄) (оксалат)	1,4388	0,15801
0,62751—1	0,42414	Hg ↔ Hg(C ₇ H ₆ NO) ₂ (антранилат)	2,3577	0,37249
0,86854—1	0,73882	Hg ↔ HgCl ₂	1,3535	0,13146
0,92932—1	0,84980	Hg ↔ Hg ₂ Cl ₂	1,1767	0,07068
0,96666—1	0,92610	Hg ↔ HgO	1,0798	0,03334
0,98302—1	0,96165	Hg ↔ Hg ₂ O	1,0399	0,01698
0,93560—1	0,86217	Hg ↔ HgS	1,1599	0,06440
0,06078	1,1502	HgCl ₂ ↔ Hg ₂ Cl ₂	0,86940	0,93922—1
0,04630	1,1125	Hg ₂ (NO ₃) ₂ ↔ Hg ₂ Cl ₂	0,89888	0,95370—1
0,96266—1	0,91762	HgO ↔ Hg ₂ Cl ₂	1,0898	0,03734
0,94630—1	0,88370	Hg ₂ O ↔ Hg ₂ Cl ₂	1,1316	0,05370

In Ат. вес = 114,82; lg A = 2,06002

0,32181—1	0,20980	In ↔ In(C ₉ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолилат)	4,7664	0,67819
0,91757—1	0,82711	In ↔ In ₂ O ₃	1,2090	0,08243
0,73823—1	0,54730	In ↔ InPO ₄	1,8271	0,26177
0,84806—1	0,70479	In ↔ In ₂ S ₃	1,4189	0,15194

Ir Ат. вес = 192,2; lg A = 2,28375

0,93312—1	0,85727	Ir ↔ IrO ₂	1,1665	0,06689
-----------	---------	-----------------------	--------	---------

J Ат. вес = 126,904; lg A = 2,10347

0,73282—1	0,54053	J ↔ AgJ	1,8500	0,26718
0,89299—1	0,78161	J ↔ JCl	1,2794	0,10701
0,73563—1	0,54402	J ↔ JCl ₃	1,8381	0,26437
0,99657—1	0,99212	J ↔ HJ	1,0079	0,00343
0,86069—1	0,72558	J ↔ JO ₃ ⁻	1,3782	0,13931
0,85818—1	0,72140	J ↔ HJO ₃	1,3862	0,14182
0,82266—1	0,66475	J ↔ JO ₄ ⁻	1,5043	0,17734
0,82038—1	0,66127	J ↔ HJO ₄	1,5122	0,17962
0,88101—1	0,76035	J ↔ J ₂ O ₅	1,3152	0,11899
0,84795—1	0,70462	J ↔ PdJ ₂	1,4192	0,15205
0,58329—1	0,38308	J ↔ TIJ	2,6104	0,41671
0,87214—1	0,74496	JO ₃ ⁻ ↔ AgJ	1,3423	0,12786

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
К Ат. вес = 39,102; lg A = 1,59220				
0,43589—1	0,27283	K ↔ AgCl	3,6659	0,56411
0,51661—1	0,32855	K ↔ KBr	3,0436	0,48339
0,71972—1	0,52447	K ↔ KCl	1,9067	0,28028
0,50388—1	0,31906	K ↔ KClO ₃	3,1342	0,49612
0,45059—1	0,28222	K ↔ KClO ₄	3,5433	0,54941
0,37206—1	0,23554	K ↔ KJ	4,2456	0,62794
0,58742—1	0,38674	K ↔ KNO ₃	2,5857	0,41258
0,91916—1	0,83015	K ↔ K ₂ O	1,2046	0,08084
0,20658—1	0,16091	K ↔ K ₂ [PtCl ₆]	6,2147	0,79342
0,65202—1	0,44877	K ↔ K ₂ SO ₄	2,2283	0,34798
0,80194—1	0,63379	KBr ↔ AgBr	1,5778	0,19806
0,17299	1,4893	KBr ↔ Br	0,67144	0,82701—1
0,94909—1	0,88938	KBrO ₃ ↔ AgBr	1,1243	0,05091
0,49700	3,1405	K ₂ CO ₃ ↔ CO ₂	0,31842	0,50300—1
0,45389—1	0,28437	K ₂ CO ₃ ↔ K ₂ [PtCl ₆]	3,5165	0,54611
0,71617—1	0,52020	KCl ↔ AgCl	1,9223	0,28383
0,32282	2,1029	KCl ↔ Cl	0,47553	0,67718—1
0,78416—1	0,60835	KCl ↔ KClO ₃	1,6438	0,21584
0,73087—1	0,53811	KCl ↔ KClO ₄	1,8584	0,26913
0,48686—1	0,30680	KCl ↔ K ₂ [PtCl ₆]	3,2594	0,51314
0,93201—1	0,85508	KClO ₃ ↔ AgCl	1,1695	0,06799
0,53866	3,4567	KClO ₃ ↔ Cl	0,28929	0,46134—1
0,98530—1	0,96672	KClO ₄ ↔ AgCl	1,0344	0,01470
0,59195	3,9080	KClO ₄ ↔ Cl	0,25589	0,40805—1
0,88456—1	0,76658	K ₂ CrO ₄ ↔ BaCrO ₄	1,3045	0,11544
0,76393—1	0,58067	K ₂ Cr ₂ O ₇ ↔ BaCrO ₄	1,7222	0,23607
0,17273	1,4884	KF ↔ CaF ₂	0,67185	0,82727—1
0,84949—1	0,70712	KJ ↔ AgJ	1,4142	0,15051
0,11667	1,3082	KJ ↔ J	0,76442	0,88333—1
0,95976—1	0,91150	KJO ₃ ↔ AgJ	1,0971	0,04024
0,59745—1	0,39576	K ₂ O ↔ KBr	2,5267	0,40255
0,83353—1	0,68160	K ₂ O ↔ K ₂ CO ₃	1,4671	0,16647
0,80056—1	0,63177	K ₂ O ↔ KCl	1,5828	0,19944
0,53143—1	0,33996	K ₂ O ↔ KClO ₄	2,9415	0,46857
0,45290—1	0,28373	K ₂ O ↔ KJ	3,5245	0,54710
0,66826—1	0,46587	K ₂ O ↔ KNO ₃	2,1465	0,33174
0,92401—1	0,83948	K ₂ O ↔ KOH	1,1912	0,07599
0,73286—1	0,54058	K ₂ O ↔ K ₂ SO ₄	1,8499	0,26714
0,87311—1	0,74663	K ₂ SO ₄ ↔ BaSO ₄	1,3393	0,12689
0,33777	2,1765	K ₂ SO ₄ ↔ SO ₃	0,45944	0,66223—1

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
La Ат. вес = 138,91; lg A = 2,14273				
0,93078—1	0,85266	La ↔ La ₂ O ₃	1,1728	0,06922
Li Ат. вес = 6,939; lg A = 0,84130				
0,27376—1	0,18783	Li ↔ Li ₂ CO ₃	5,3240	0,72624
0,21402—1	0,16369	Li ↔ LiCl	6,1091	0,78598
0,66699—1	0,46450	Li ↔ Li ₂ O	2,1528	0,33301
0,25476—1	0,17979	Li ↔ Li ₃ PO ₄	5,5621	0,74524
0,10118—1	0,12623	Li ↔ Li ₂ SO ₄	7,9218	0,89882
0,43419—1	0,27176	Li ₂ O ↔ Li ₂ SO ₄	3,6797	0,56581
Mg Ат. вес = 24,312; lg A = 1,38582				
0,89080—2	0,077768	Mg ↔ Mg(C ₆ H ₅ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	12,859	1,10920
0,78041—1	0,60313	Mg ↔ MgO	1,6580	0,21959
0,45989—1	0,28833	Mg ↔ MgCO ₃	3,4682	0,54011
0,33938—1	0,21846	Mg ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	4,5774	0,66062
0,30530—1	0,20198	Mg ↔ MgSO ₄	4,9511	0,69470
0,87949—1	0,75768	MgCO ₃ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	1,3198	0,12051
0,67057—1	0,46835	MgCl ₂ ↔ MgCl ₂ ·6H ₂ O	2,1351	0,32943
0,93229—1	0,85564	MgCl ₂ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	1,1687	0,06771
0,39739	2,4968	MgCl ₂ ·KCl·6H ₂ O ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	0,40051	0,60261—1
0,83952—1	0,69107	MgO ↔ Mg(OH) ₂	1,4470	0,16048
0,55897—1	0,36222	MgO ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	2,7608	0,44103
0,03408	1,0815	MgSO ₄ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	0,92452	0,96592—1
0,68874—1	0,48836	MgSO ₄ ↔ MgSO ₄ ·7H ₂ O	2,0477	0,31126
Mn Ат. вес = 54,9381; lg A = 1,73987				
0,88898—1	0,77442	Mn ↔ MnO	1,2913	0,11102
0,80064—1	0,63189	Mn ↔ MnO ₂	1,5826	0,19936
0,84260—1	0,69598	Mn ↔ Mn ₂ O ₃	1,4368	0,15740
0,69480—1	0,49522	Mn ↔ Mn ₂ O ₇	2,0193	0,30520
0,85751—1	0,72030	Mn ↔ Mn ₃ O ₄	1,3883	0,14249
0,54111—1	0,34763	Mn ↔ KMnO ₄	2,8767	0,45889
0,58786—1	0,38713	Mn ↔ Mn ₂ P ₂ O ₇	2,5831	0,41214
0,80035—1	0,63147	Mn ↔ MnS	1,5836	0,19965
0,64005—1	0,43657	Mn ↔ MnCl ₂	2,2906	0,35995
0,80337—1	0,63587	MnCl ₂ ↔ MnCl ₂ ·4H ₂ O	1,5726	0,19663

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,95362—1	0,89872	MnO \leftrightarrow Mn ₂ O ₃	1,1127	0,04638
0,96853—1	0,93010	MnO \leftrightarrow Mn ₃ O ₄	1,0752	0,03147
0,69888—1	0,49990	MnO \leftrightarrow Mn ₂ P ₂ O ₇	2,0004	0,30112
0,91137—1	0,81540	MnO \leftrightarrow MnS	1,2264	0,08863
0,67191—1	0,46980	MnO \leftrightarrow MnSO ₄	2,1286	0,32809

Mo Ат. вес = 95,94; lg A = 1,98200

0,36264—1	0,23048	Mo \leftrightarrow MoO ₂ (C ₈ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	4,3387	0,63736
0,82382—1	0,66653	Mo \leftrightarrow MoO ₃	1,5003	0,17618
0,68970—1	0,48944	Mo \leftrightarrow (NH ₄) ₂ MoO ₄	2,0431	0,31030
0,77769—1	0,59936	Mo \leftrightarrow MoS ₂	1,6684	0,22231
0,86588—1	0,73432	MoO ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₂ MoO ₄	1,3618	0,13412
0,91131—1	0,81528	MoO ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ ·4H ₂ O	1,2266	0,08869
0,96403—1	0,92052	MoO ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₃ PO ₄ ·12MoO ₃	1,0863	0,03597
0,93972—1	0,87040	MoO ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₃ PO ₄ ·12MoO ₃ · ·6H ₂ O	1,1489	0,06028
0,41718—1	0,26132	Mo \leftrightarrow PbMoO ₄	3,8267	0,58282
0,04578	1,1112	MoO ₄ \leftrightarrow MoO ₃	0,89996	0,95422—1

N Ат. вес = 14,0067; lg A = 1,14634

0,08490	1,2159	NH ₃ \leftrightarrow N	0,82243	0,91510—1
0,97502—1	0,94410	NH ₃ \leftrightarrow NH ₄	1,0592	0,02498
0,54961—1	0,35449	NH ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₂ CO ₃	2,8209	0,45039
0,50295—1	0,31838	NH ₃ \leftrightarrow NH ₄ Cl	3,1409	0,49705
0,68660—1	0,48596	NH ₃ \leftrightarrow NH ₄ OH	2,0578	0,31340
0,88499—2	0,076734	NH ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₂ [PtCl ₆]	13,032	1,11501
0,41125—1	0,25778	NH ₃ \leftrightarrow (NH ₄) ₂ SO ₄	3,8793	0,58875
0,52793—1	0,33723	NH ₄ ⁺ \leftrightarrow NH ₄ Cl	2,9653	0,47207
0,57198—1	0,37323	NH ₄ Cl \leftrightarrow AgCl	2,6793	0,42802
0,17863	1,5088	NH ₄ Cl \leftrightarrow Cl	0,66278	0,82137—1
0,75292—1	0,56614	(NH ₄) ₂ SO ₄ \leftrightarrow BaSO ₄	1,7664	0,24708
0,81440—1	0,65223	NO \leftrightarrow NO ₂	1,5332	0,18560
0,67779—1	0,47620	NO \leftrightarrow HNO ₃	2,1000	0,32221
0,21794—1	0,16517	NO \leftrightarrow (C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HNO ₃ (нитронат)	6,0543	0,78206
0,65308	4,4986	HNO ₃ \leftrightarrow N	0,22229	0,34692—1
0,22494—1	0,16786	HNO ₃ \leftrightarrow (C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HNO ₃ (нитронат)	5,9574	0,77506
0,93301—1	0,85705	N ₂ O ₅ \leftrightarrow HNO ₃	1,1668	0,06699

Na Ат. вес = 22,9898; lg A = 1,36154

0,34912—1	0,22342	Na \leftrightarrow NaBr	4,4759	0,65088
-----------	---------	---------------------------	--------	---------

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,63730—1	0,43381	Na \leftrightarrow Na ₂ CO ₃	2,3052	0,36270
0,59481—1	0,39338	Na \leftrightarrow NaCl	2,5421	0,40519
0,18577—1	0,15338	Na \leftrightarrow NaJ	6,5197	0,81423
0,43215—1	0,27049	Na \leftrightarrow NaNO ₃	3,6970	0,56785
0,87033—1	0,74186	Na \leftrightarrow Na ₂ O	1,3479	0,12967
0,75951—1	0,57479	Na \leftrightarrow NaOH	1,7398	0,24049
0,51016—1	0,32372	Na \leftrightarrow Na ₂ SO ₄	3,0892	0,48984
0,18636—2	0,015359	Na \leftrightarrow NaMg(UO ₂) ₃ · (CH ₃ COO) ₉ ·6H ₂ O	65,109	1,81364
0,17460—2	0,014949	Na \leftrightarrow NaZn(UO ₂) ₃ · (CH ₃ COO) ₉ ·6H ₂ O	66,896	1,82540
0,03925	1,0946	NaHASO ₃ \leftrightarrow Mg ₂ As ₂ O ₇	0,91358	0,96075—1
0,43760	2,7391	Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O \leftrightarrow B ₂ O ₃	0,36509	0,56240—1
0,18808	1,5420	Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O \leftrightarrow H ₃ BO ₃	0,64852	0,81192—1
0,73877—1	0,54799	NaBr \leftrightarrow AgBr	1,8249	0,26123
0,38173	2,4084	Na ₂ CO ₃ \leftrightarrow CO ₂	0,41521	0,61827—1
0,61042—1	0,40777	NaCl \leftrightarrow AgCl	2,4523	0,38958
0,21707	1,6484	NaCl \leftrightarrow Cl	0,60664	0,78293—1
0,03168	1,0757	NaF \leftrightarrow CaF ₂	0,92965	0,96832—1
0,34442	2,2101	NaF \leftrightarrow F	0,45246	0,65558—1
0,80512—1	0,63844	NaJ \leftrightarrow AgJ	1,5663	0,19488
0,07230	1,1812	NaJ \leftrightarrow J	0,84663	0,92770—1
0,19696	1,5739	NaNO ₃ \leftrightarrow N ₂ O ₅	0,63539	0,80304—1
0,76697—1	0,58475	Na ₂ O \leftrightarrow Na ₂ CO ₃	1,7101	0,23303
0,72448—1	0,53025	Na ₂ O \leftrightarrow NaCl	1,8859	0,27552
0,88918—1	0,77479	Na ₂ O \leftrightarrow NaOH	1,2907	0,11082
0,63983—1	0,43634	Na ₂ O \leftrightarrow Na ₂ SO ₄	2,2918	0,36017
0,03254	1,0778	NaH ₂ PO ₄ \leftrightarrow Mg ₂ P ₂ O ₇	0,92780	0,96742—1
0,22790	1,6900	NaH ₂ PO ₄ \leftrightarrow P ₂ O ₅	0,59170	0,77210—1
0,10572	1,2756	Na ₂ HPO ₄ \leftrightarrow Mg ₂ P ₂ O ₇	0,78393	0,89428—1
0,30108	2,0002	Na ₂ HPO ₄ \leftrightarrow P ₂ O ₅	0,49994	0,69892—1
0,50761	3,2182	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O \leftrightarrow Mg ₂ P ₂ O ₇	0,31074	0,49239—1
0,16824	1,4731	Na ₃ PO ₄ \leftrightarrow Mg ₂ P ₂ O ₇	0,67883	0,83176—1
0,77534—1	0,59613	Na ₄ P ₂ O ₇ \leftrightarrow Na ₄ P ₂ O ₇ ·10H ₂ O	1,6775	0,22466
0,30191	2,0040	Na ₄ P ₂ O ₇ ·10H ₂ O \leftrightarrow Mg ₂ P ₂ O ₇	0,49899	0,69809—1
0,69886—1	0,49987	Na ₂ SO ₃ \leftrightarrow Na ₂ SO ₃ ·7H ₂ O	2,0005	0,30114
0,29390	1,9674	Na ₂ SO ₃ \leftrightarrow SO ₂	0,50828	0,70610—1
0,59504	3,9358	Na ₂ SO ₃ ·7H ₂ O \leftrightarrow SO ₂	0,25408	0,40496—1
0,14002	1,3804	Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O \leftrightarrow BaSO ₄	0,72440	0,85998—1

Nb Ат. вес = 92,906; lg A = 1,96804

0,84450—1	0,69904	Nb \leftrightarrow Nb ₂ O ₅	1,4305	0,15550
-----------	---------	-----------------------------------------------------	--------	---------

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
Ni Ат. вес = 58,71; lg A = 1,76871				
0,30791—1	0,20320	Ni ↔ Ni(C ₄ H ₇ N ₄ O ₂) ₂ (диметилглиоксимат)	4,9214	0,69209
0,22836—1	0,16918	Ni ↔ Ni(C ₈ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	5,9107	0,77164
0,89533—1	0,78583	Ni ↔ NiO	1,2725	0,10467
0,30510—1	0,20188	Ni ↔ Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	4,9533	0,69490
0,60531—1	0,40300	Ni ↔ Ni ₂ P ₂ O ₇	2,4814	0,39469
0,65603—1	0,45293	Ni ↔ NiCl ₂	2,2078	0,34397
0,73663—1	0,54529	NiCl ₂ ↔ NiCl ₂ ·6H ₂ O	1,8339	0,26337
0,40977—1	0,25690	NiO ↔ Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	3,8924	0,59023
0,42486—1	0,26599	NiO ↔ NiSO ₄ ·7H ₂ O	3,7596	0,57514
0,74117—1	0,55103	NiSO ₄ ↔ NiSO ₄ ·7H ₂ O	1,8148	0,25883

Os Ат. вес = 190,2; lg A = 2,27921

0,87404—1 | 0,74823 | Os ↔ OsO₄ | 1,3365 | 0,12597

P Ат. вес = 30,9738; lg A = 1,49099

0,75084—1	0,56343	P ↔ P ₂ O ₃	1,7744	0,24916
0,57720—1	0,37774	P ↔ H ₃ PO ₃	2,6473	0,42280
0,86921—2	0,073997	P ↔ Ag ₃ PO ₄	13,514	1,13079
0,49979—1	0,31608	P ↔ H ₃ PO ₄	3,1638	0,50021
0,21766—2	0,016507	P ↔ (NH ₄) ₃ PO ₄ ·12MoO ₃	60,581	1,78234
0,63991—1	0,43643	P ↔ P ₂ O ₅	2,2913	0,36009
0,23615—2	0,017225	P ↔ P ₂ O ₅ ·24MoO ₃	58,056	1,76385
0,00998—1	0,10232	P ↔ Ag ₄ P ₂ O ₇	9,7728	0,99002
0,54166—1	0,34807	P ↔ H ₄ P ₂ O ₇	2,8730	0,45834
0,37518—1	0,22760	P ↔ KH ₂ PO ₄	4,3936	0,64282
0,44455—1	0,27832	P ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	3,5929	0,55545
0,85654—1	0,71868	HPO ₃ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	1,3913	0,14346
0,82636—1	0,67044	P ₂ O ₃ ↔ H ₃ PO ₃	1,4916	0,17364
0,86735—1	0,73680	H ₃ PO ₃ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	1,3572	0,13265
0,12651	1,3382	PO ₄ ↔ P ₂ O ₅	0,74730	0,87349—1
0,22930—1	0,16955	P ₂ O ₅ ↔ Ag ₃ PO ₄	5,8980	0,77070
0,37006—1	0,23445	P ₂ O ₅ ↔ Ag ₄ P ₂ O ₇	4,2652	0,62994
0,76490—1	0,58197	P ₂ O ₅ ↔ AlPO ₄	1,7183	0,23510
0,66050—1	0,45761	P ₂ O ₅ ↔ Ca ₃ (PO ₄) ₂	2,1852	0,33950
0,67262—1	0,47057	P ₂ O ₅ ↔ FePO ₄	2,1251	0,32738
0,85988—1	0,72424	P ₂ O ₅ ↔ H ₃ PO ₄	1,3808	0,14012
0,80464—1	0,63773	P ₂ O ₅ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	1,5680	0,19536
0,57775—2	0,037823	P ₂ O ₅ ↔ (NH ₄) ₃ PO ₄ ·12MoO ₃	26,439	1,42225

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,29703—1	0,19817	P ₂ O ₅ ↔ Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O	5,0462	0,70297
0,59624—2	0,039467	P ₂ O ₅ ↔ P ₂ O ₅ ·24MoO ₃	25,337	1,40376
0,94476—1	0,88056	H ₃ PO ₄ ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	1,1356	0,05524
0,50761	3,2182	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O ↔ Mg ₂ P ₂ O ₇	0,31073	0,49239—1

Pb Ат. вес = 207,19; lg A = 2,31637

0,73737—1	0,54622	Pb ↔ Pb(CH ₃ COO) ₂ ·3H ₂ O (ацетат)	1,8308	0,26263
0,87217—1	0,74502	Pb ↔ PbCl ₂	1,3422	0,12783
0,63563—1	0,43215	Pb ↔ Pb(C ₇ H ₆ NO ₂) ₂ (салицилальдоксимат)	2,3140	0,36437
0,88953—1	0,77540	Pb ↔ PbCO ₃	1,2897	0,11047
0,80693—1	0,64110	Pb ↔ PbCrO ₄	1,5598	0,19307
0,75155—1	0,56435	Pb ↔ PbMoO ₄	1,7720	0,24845
0,79628—1	0,62557	Pb ↔ Pb(NO ₃) ₂	1,5985	0,20372
0,96770—1	0,92832	Pb ↔ PbO	1,0772	0,03230
0,93763—1	0,86622	Pb ↔ PbO ₂	1,1544	0,06237
0,95744—1	0,90666	Pb ↔ Pb ₃ O ₄	1,1030	0,04256
0,83457—1	0,68323	Pb ↔ PbSO ₄	1,4636	0,16543
0,83923—1	0,69060	PbO ↔ PbCrO ₄	1,4480	0,16077
0,82858—1	0,67387	PbO ↔ Pb(NO ₃) ₂	1,4840	0,17142
0,96993—1	0,93311	PbO ↔ PbO ₂	1,0717	0,03007
0,86687—1	0,73599	PbO ↔ PbSO ₄	1,3587	0,13313

Pd Ат. вес = 106,4; lg A = 2,02694

0,43067—1	0,26957	Pd ↔ Pd(C ₈ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	3,7096	0,56933
0,37305—1	0,23608	Pd ↔ Pd(C ₁₀ H ₆ NO ₂) ₂ (α-нитрозо-β-нафтолат)	4,2359	0,62695
0,51319—1	0,32598	Pd ↔ K ₂ [PdCl ₄]	3,0677	0,48682
0,42783—1	0,26781	Pd ↔ K ₂ [PdCl ₆]	3,7340	0,57217
0,47647—1	0,29955	Pd ↔ (NH ₄) ₂ [PdCl ₆]	3,3383	0,52353
0,47040—1	0,29539	Pd ↔ PdJ ₂	3,3853	0,52960
0,93916—1	0,85692	Pd ↔ PdO	1,1504	0,06084
0,72051—1	0,25438	Pd ↔ PdSO ₄	1,9032	0,27949

Pt Ат. вес = 195,09; lg A = 2,29024

0,76274—1	0,57909	Pt ↔ PtCl ₄	1,7270	0,23729
0,57598—1	0,37668	Pt ↔ H ₂ [PtCl ₆]·6H ₂ O	2,6548	0,42402
0,60359—1	0,40141	Pt ↔ K ₂ [PtCl ₆]	2,4912	0,39641

Таблица II (продолжение)

$\lg F$	F		F	$\lg F$
0,64296—1	0,43950	$\text{Pt} \leftrightarrow (\text{NH}_4)_2[\text{PtCl}_6]$	2,2753	0,35704
0,97239—1	0,93839	$\text{K}_2[\text{PtCl}_6] \leftrightarrow \text{H}_2[\text{PtCl}_6] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	1,0656	0,02761
Rb Ат. вес = 85,47; $\lg A = 1,93181$				
0,86932—1	0,74015	$\text{Rb} \leftrightarrow \text{Rb}_2\text{CO}_3$	1,3511	0,13068
0,84931—1	0,70681	$\text{Rb} \leftrightarrow \text{RbCl}$	1,4148	0,15069
0,96114—1	0,91440	$\text{Rb} \leftrightarrow \text{Rb}_2\text{O}$	1,0936	0,03886
0,47035—1	0,29536	$\text{Rb} \leftrightarrow \text{Rb}_2[\text{PtCl}_6]$	3,3857	0,52965
0,80633—1	0,64022	$\text{Rb} \leftrightarrow \text{Rb}_2\text{SO}_4$	1,5620	0,19367
0,92619—1	0,84370	$\text{RbCl} \leftrightarrow \text{AgCl}$	1,1853	0,07381
0,88817—1	0,77298	$\text{Rb}_2\text{O} \leftrightarrow \text{RbCl}$	1,2937	0,11183
0,84519—1	0,70015	$\text{Rb}_2\text{O} \leftrightarrow \text{Rb}_2\text{SO}_4$	1,4283	0,15481
Re Ат. вес = 186,2; $\lg A = 2,26998$				
0,51901—1	0,33038	$\text{Re} \leftrightarrow (\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{N}_4) \cdot \text{HReO}_4$ (нитронат)	3,0269	0,48099
0,93113—1	0,85336	$\text{Re} \leftrightarrow \text{ReO}_2$	1,1716	0,06887
0,94735—1	0,88583	$\text{Re} \leftrightarrow \text{Re}_2\text{O}_3$	1,1289	0,05265
0,90039—1	0,79504	$\text{Re} \leftrightarrow \text{ReO}_3$	1,2578	0,09961
0,80863—1	0,64362	$\text{Re} \leftrightarrow \text{KReO}_4$	1,5537	0,19137
0,64732—1	0,44393	$\text{ReO}_4 \leftrightarrow (\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{N}_4) \cdot \text{HReO}_4$ (нитронат)	2,2526	0,35268
Rh Ат. вес = 102,905; $\lg A = 2,01244$				
0,88240—1	0,76278	$\text{Rh} \leftrightarrow \text{RhO}_2$	1,3110	0,11760
0,90896—1	0,81089	$\text{Rh} \leftrightarrow \text{Rh}_2\text{O}_3$	1,2332	0,09104
S* Ат. вес = 32,064; $\lg A = 1,50600$				
0,13790—1	0,13737	$\text{S} \leftrightarrow \text{BaSO}_4$	7,2796	0,86210
0,05526—1	0,11357	$\text{S} \leftrightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ (бензидинат)	8,8052	0,94474
0,34625—1	0,22195	$\text{S} \leftrightarrow \text{CdS}$	4,5056	0,65375
0,97350—1	0,94080	$\text{S} \leftrightarrow \text{H}_2\text{S}$	1,0629	0,02650
0,59178—1	0,39065	$\text{S} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$	2,5599	0,40822
0,51444—1	0,32692	$\text{S} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$	3,0589	0,48556
0,69939—1	0,50049	$\text{S} \leftrightarrow \text{SO}_2$	1,9980	0,30061
0,60256—1	0,40046	$\text{S} \leftrightarrow \text{SO}_3$	2,4971	0,39744
0,37275—1	0,23591	$\text{H}_2\text{S} \leftrightarrow \text{CdS}$	4,2389	0,62725
0,62346—1	0,42020	$\text{H}_2\text{SO}_4 \leftrightarrow \text{BaSO}_4$	2,3798	0,37654
0,54082—1	0,34739	$\text{H}_2\text{SO}_4 \leftrightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ (бензидинат)	2,8786	0,45918
0,91188—1	0,81636	$\text{SO}_3 \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$	1,2249	0,08812

Таблица II (продолжение)

$\lg F$	F		F	$\lg F$
Sb Ат. вес = 121,75; $\lg A = 2,08547$				
0,72732—1	0,53373	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{SbCl}_3$	1,8736	0,27268
0,84692—1	0,70294	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{SbOCl}$	1,4226	0,15308
0,60977—1	0,40716	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{SbCl}_5$	2,4560	0,39023
0,56181—1	0,36459	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{K}(\text{SbO})\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ (тарترات)	2,7428	0,43819
0,92186—1	0,83534	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{Sb}_2\text{O}_3$	1,1972	0,07814
0,89865—1	0,79186	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{Sb}_2\text{O}_4$	1,2629	0,10135
0,87663—1	0,75272	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{Sb}_2\text{O}_5$	1,3285	0,12337
0,85541—1	0,71682	$\text{Sb} \leftrightarrow \text{Sb}_2\text{S}_3$	1,3951	0,14459
0,97670—1	0,94796	$\text{Sb}_2\text{O}_3 \leftrightarrow \text{Sb}_2\text{O}_4$	1,0549	0,02321
Sc Ат. вес = 44,956; $\lg A = 1,65279$				
0,81423—1	0,65197	$\text{Sc} \leftrightarrow \text{Sc}_2\text{O}_3$	1,5338	0,18577
Se Ат. вес = 78,96; $\lg A = 1,89741$				
0,85225—1	0,71162	$\text{Se} \leftrightarrow \text{SeO}_2$	1,4052	0,14775
0,79375—1	0,62194	$\text{Se} \leftrightarrow \text{SeO}_3$	1,6078	0,20625
0,78691—1	0,61222	$\text{Se} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SeO}_3$	1,6334	0,21309
0,73613—1	0,54466	$\text{Se} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SeO}_4$	1,8360	0,26387
0,44979—1	0,28170	$\text{Se} \leftrightarrow \text{BaSeO}_4$	3,5498	0,55021
Si Ат. вес = 28,086; $\lg A = 1,44846$				
0,66973—1	0,46744	$\text{Si} \leftrightarrow \text{SiO}_2$	2,1393	0,33027
0,57112—1	0,37249	$\text{SiF}_4 \leftrightarrow \text{Ba}[\text{SiF}_6]$	2,6846	0,42888
0,78290—1	0,60660	$\text{SiF}_4 \leftrightarrow \text{CaF}_2$	1,6485	0,21710
0,76136—1	0,57724	$\text{SiO}_2 \leftrightarrow \text{SiF}_4$	1,7324	0,23864
0,33248—1	0,21502	$\text{SiO}_2 \leftrightarrow \text{Ba}[\text{SiF}_6]$	4,6507	0,66752
0,88608—1	0,76927	$\text{SiO}_2 \leftrightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3$	1,2999	0,11392
Sn Ат. вес = 118,69; $\lg A = 2,07441$				
0,72105—1	0,52607	$\text{Sn} \leftrightarrow \text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	1,9009	0,27895
0,94507—1	0,88120	$\text{Sn} \leftrightarrow \text{SnO}$	1,1348	0,05493
0,89633—1	0,78764	$\text{Sn} \leftrightarrow \text{SnO}_2$	1,2696	0,10367
0,89615—1	0,78732	$\text{Sn} \leftrightarrow \text{SnS}$	1,2701	0,10385
0,81241—1	0,64924	$\text{Sn} \leftrightarrow \text{SnS}_2$	1,5403	0,18759
0,95126—1	0,89383	$\text{SnO} \leftrightarrow \text{SnO}_2$	1,1188	0,04874

Таблица II (продолжение)

$\lg F$	F		F	$\lg F$
Sr Ат. вес = 87,62; $\lg A = 1,94260$				
0,77342—1	0,59350	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{SrCO}_3$	1,6845	0,22658
0,65558—1	0,45246	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{Sr}(\text{C}_2\text{O}_4) \cdot \text{H}_2\text{O}$ (оксалат)	2,2101	0,34442
0,63378—1	0,43031	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{SrCrO}_4$	2,3239	0,36622
0,92716—1	0,84560	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{SrO}$	1,1826	0,07284
0,51813—1	0,32971	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{Sr}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	3,0330	0,48187
0,67854—1	0,47702	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{SrSO}_4$	2,0963	0,32146
0,61702—1	0,41402	$\text{Sr} \leftrightarrow \text{Sr}(\text{NO}_3)_2$	2,4153	0,38298
0,87273—1	0,74598	$\text{Sr}(\text{NO}_3)_2 \leftrightarrow \text{Sr}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	1,3405	0,12727
0,84626—1	0,70187	$\text{SrO} \leftrightarrow \text{SrCO}_3$	1,4248	0,15374
0,75138—1	0,56413	$\text{SrO} \leftrightarrow \text{SrSO}_4$	1,7726	0,24862
Ta Ат. вес = 180,948; $\lg A = 2,25756$				
0,70342—1	0,50515	$\text{Ta} \leftrightarrow \text{TaCl}_5$	1,9796	0,29658
0,91328—1	0,81900	$\text{Ta} \leftrightarrow \text{Ta}_2\text{O}_5$	1,2210	0,08672
0,20986	1,6213	$\text{TaCl}_5 \leftrightarrow \text{Ta}_2\text{O}_5$	0,61680	0,79014—1
Te Ат. вес = 127,60; $\lg A = 2,10585$				
0,90282—1	0,79950	$\text{Te} \leftrightarrow \text{TeO}_3$	1,2508	0,09718
0,86133—1	0,72665	$\text{Te} \leftrightarrow \text{TeO}_2$	1,3762	0,13867
0,81890—1	0,65902	$\text{Te} \leftrightarrow \text{H}_2\text{TeO}_4$	1,5174	0,18110
Th Ат. вес = 232,05; $\lg A = 2,36559$				
0,65278—1	0,44955	$\text{Th} \leftrightarrow \text{Th}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (оксалат)	2,2244	0,34722
0,79286—1	0,62067	$\text{Th} \leftrightarrow \text{ThCl}_4$	1,6112	0,20714
0,68427—1	0,48335	$\text{Th} \leftrightarrow \text{Th}(\text{NO}_3)_4$	2,0689	0,31573
0,94389—1	0,87880	$\text{Th} \leftrightarrow \text{ThO}_2$	1,1379	0,05611
0,88833—1	0,77327	$\text{Th} \leftrightarrow \text{Th}(\text{OH})_4$	1,2932	0,11167
0,93926—1	0,86948	$\text{Th}(\text{NO}_3)_4 \leftrightarrow \text{Th}(\text{NO}_3)_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	1,1501	0,06074
0,83854—1	0,68950	$\text{Th}(\text{NO}_3)_4 \leftrightarrow \text{Th}(\text{NO}_3)_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	1,4503	0,16146
Ti Ат. вес = 47,90; $\lg A = 1,68034$				
0,13354—1	0,13600	$\text{Ti} \leftrightarrow \text{TiO}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_2$ (8-оксихинолилат)	7,3530	0,86646
0,49209—1	0,31052	$\text{Ti} \leftrightarrow \text{TiCl}_3$	3,2204	0,50791
0,40225—1	0,25248	$\text{Ti} \leftrightarrow \text{TiCl}_4$	3,9605	0,59775
0,29997—1	0,19951	$\text{Ti} \leftrightarrow \text{K}_2[\text{TiF}_6]$	5,0122	0,70003

Таблица II (продолжение)

$\lg F$	F		F	$\lg F$
0,47633—1	0,29945	$\text{Ti} \leftrightarrow \text{TiO}[\text{SO}_4]$	3,3394	0,52367
0,77779—1	0,59950	$\text{Ti} \leftrightarrow \text{TiO}_2$	1,6680	0,22221
0,62446—1	0,42117	$\text{TiO}_2 \leftrightarrow \text{TiCl}_4$	2,3743	0,37554
0,35575—1	0,22686	$\text{TiO}_2 \leftrightarrow \text{TiO}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_2$ (8-оксихинолилат)	4,4081	0,64425
Tl Ат. вес = 204,37; $\lg A = 2,31042$				
0,94051—1	0,87197	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{Tl}_2\text{CO}_3$	1,1468	0,05949
0,93053—1	0,85218	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{TlCl}$	1,1735	0,06947
0,89152—1	0,77897	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{Tl}_2\text{CrO}_4$	1,2837	0,10848
0,79024—1	0,61694	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{TlI}$	1,6209	0,20976
0,88499—1	0,76734	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{TlNO}_3$	1,3032	0,11501
0,98333—1	0,96233	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{Tl}_2\text{O}$	1,0391	0,01667
0,95178—1	0,89492	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{Tl}_2\text{O}_3$	1,1174	0,04822
0,90833—1	0,80971	$\text{Tl} \leftrightarrow \text{Tl}_2\text{SO}_4$	1,2350	0,09167
0,96845—1	0,92993	$\text{Tl}_2\text{O} \leftrightarrow \text{Tl}_2\text{O}_3$	1,0753	0,03155
U Ат. вес = 238,03; $\lg A = 2,37663$				
0,83006—1	0,67617	$\text{U} \leftrightarrow \text{UF}_6$	1,4789	0,16994
0,94522—1	0,88150	$\text{U} \leftrightarrow \text{UO}_2$	1,1344	0,05478
0,74911—1	0,56119	$\text{U} \leftrightarrow \text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (ацетат)	1,7819	0,25089
0,52940—1	0,33838	$\text{U} \leftrightarrow \text{UO}_2(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_2 \cdot (\text{C}_9\text{H}_7\text{NO})$ (8-оксихинолилат)†	2,9553	0,47060
0,67581—1	0,47403	$\text{U} \leftrightarrow \text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	2,1095	0,32419
0,82396—1	0,66674	$\text{U} \leftrightarrow (\text{UO}_2)_2\text{P}_2\text{O}_7$	1,4998	0,17604
0,92021—1	0,83216	$\text{U} \leftrightarrow \text{UO}_3$	1,2017	0,07979
0,87555—1	0,75085	$\text{U} \leftrightarrow \text{Na}_2\text{U}_2\text{O}_7$	1,3318	0,12445
0,92840—1	0,84800	$\text{U} \leftrightarrow \text{U}_3\text{O}_8$	1,1792	0,07160
0,98318—1	0,96200	$\text{UO}_2 \leftrightarrow \text{U}_3\text{O}_8$	1,0395	0,01682
V Ат. вес = 50,942; $\lg A = 1,70708$				
0,51035—1	0,32385	$\text{V} \leftrightarrow \text{VCl}_3$	3,0878	0,48965
0,78832—1	0,61421	$\text{V} \leftrightarrow \text{VO}_2$	1,6281	0,21168
0,71171—1	0,51489	$\text{V} \leftrightarrow \text{VO}_3$	1,9422	0,28829
0,63898—1	0,43549	$\text{V} \leftrightarrow \text{NH}_4\text{VO}_3$	2,2963	0,36102
0,62097—1	0,41780	$\text{V} \leftrightarrow \text{NaVO}_3$	2,3934	0,37903
0,83237—1	0,67973	$\text{V} \leftrightarrow \text{V}_2\text{O}_3$	1,4711	0,16763
0,14687—1	0,14024	$\text{V} \leftrightarrow \text{V}_2\text{O}_3(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_4$ (8-оксихинолилат)	7,1307	0,85313

Таблица II (продолжение)

lg F	F		F	lg F
0,74833—1	0,56019	V ↔ V ₂ O ₅	1,7851	0,25167
0,20997—1	0,16217	V ↔ Pb ₂ V ₂ O ₇	6,1664	0,79003
0,91596—1	0,82406	V ₂ O ₃ ↔ V ₂ O ₅	1,2135	0,08404

W Ат. вес = 183,85; lg A = 2,26447

0,70683—1	0,50913	W ↔ WCl ₅	1,9642	0,29317
0,56190—1	0,36467	W ↔ WO ₂ (C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	2,7422	0,43810
0,89926—1	0,79298	W ↔ WO ₃	1,2611	0,10074
0,79637—1	0,62570	W ↔ Na ₂ WO ₄	1,5982	0,20363
0,94977—1	0,89078	Na ₂ WO ₄ ↔ Na ₂ WO ₄ ·2H ₂ O	1,1226	0,05023
0,10289	1,2673	Na ₂ WO ₄ ↔ WO ₃	0,78906	0,89711—†

Y Ат. вес 88,905; lg A = 1,94893

0,89622—1	0,78746	Y ↔ Y ₂ O ₃	1,2699	0,10378
-----------	---------	-----------------------------------	--------	---------

Zn Ат. вес = 65,37; lg A = 1,81538

0,47397—1	0,29783	Zn ↔ Zn(CH ₃ COO) ₂ ·2H ₂ O (ацетат)	3,3576	0,52603
0,28694—1	0,19362	Zn ↔ Zn(C ₇ H ₆ NO ₂) ₂ (антранилат)	5,1649	0,71306
0,26677—1	0,18483	Zn ↔ Zn(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	5,4104	0,73323
0,18423—1	0,15284	Zn ↔ Zn(C ₁₀ H ₆ NO ₂) ₂ ·H ₂ O (хинальдидат)	6,5429	0,81577
0,68094—1	0,47967	Zn ↔ ZnCl ₂	2,0848	0,31906
0,11790—1	0,13119	Zn ↔ ZnHg(SCN) ₄	7,6225	0,88210
0,56404—1	0,36647	Zn ↔ ZnNH ₄ PO ₄	2,7288	0,43596
0,90492—1	0,80338	Zn ↔ ZnO	1,2447	0,09508
0,63257—1	0,42911	Zn ↔ Zn ₂ P ₂ O ₇	2,3304	0,36743
0,82669—1	0,67095	Zn ↔ ZnS	1,4904	0,17331
0,53805—1	0,34519	Zn ↔ Zn(NO ₃) ₂	2,8970	0,46195
0,80388—1	0,63662	Zn(NO ₃) ₂ ↔ Zn(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	1,5708	0,19612
0,81223—1	0,64898	ZnO ↔ ZnCO ₃	1,5409	0,18777
0,65912—1	0,45616	ZnO ↔ ZnNH ₄ PO ₄	2,1922	0,34088
0,72765—1	0,53414	ZnO ↔ Zn ₂ P ₂ O ₇	1,8722	0,27235
0,83988—1	0,69164	ZnSO ₄ ↔ BaSO ₄	1,4458	0,16012
0,60740—1	0,40494	Zn ↔ ZnSO ₄	2,4694	0,39260
0,74928—1	0,56141	ZnSO ₄ ↔ ZnSO ₄ ·7H ₂ O	1,7812	0,25072

Таблица II (окончание)

lg F	F		F	lg F
------	---	--	---	------

Zr Ат. вес = 91,22; lg A = 1,96009

0,13542—1	0,13659	Zr ↔ Zr(C ₉ H ₆ NO) ₄ (8-оксихинолилат)	7,3212	0,86458
0,45189—1	0,28307	Zr ↔ ZrOCl ₂ ·8H ₂ O	3,5328	0,54811
0,50768—1	0,32187	Zr ↔ K ₂ [ZrF ₆]	3,1069	0,49232
0,32731—1	0,21248	Zr ↔ Zr(NO ₃) ₄ ·5H ₂ O	4,7064	0,67269
0,86941—1	0,74030	Zr ↔ ZrO ₂	1,3508	0,13059
0,53658—1	0,34402	Zr ↔ ZrP ₂ O ₇	2,9068	0,46342
0,69693—1	0,49766	Zr ↔ ZrSiO ₄	2,0094	0,30307
0,63826—1	0,43477	ZrO ₂ ↔ K ₂ [ZrF ₆]	2,8001	0,36174
0,66717—1	0,46470	ZrO ₂ ↔ ZrP ₂ O ₇	2,1520	0,33283
0,89773—1	0,79018	Zr(NO ₃) ₄ ↔ Zr(NO ₃) ₄ ·5H ₂ O	1,2655	0,10227

Таблица III

Молекулярные веса важнейших химических соединений и их логарифмы

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
Ag	107,870	2,03290	AlCl ₃ ·6H ₂ O	241,430	2,38279
AgBr	187,779	2,27365	AlF ₃	83,975	1,92415
AgCN	133,888	2,12675	Na ₃ [AlF ₆]	209,939	2,32209
Ag ₂ CO ₃	275,748	2,44051	AlJ ₃	407,693	2,61033
AgCl	143,323	2,15631	Al(NO ₃) ₃	212,993	2,32838
Ag ₃ CrO ₄	331,732	2,52079	Al(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	375,128	2,57418
Ag ₂ Cr ₂ O ₇	431,725	2,63521	Al ₂ O ₃	101,960	2,00842
AgJ	234,774	2,37065	¹ / ₈ Al ₂ O ₃	16,993	1,23027
AgNO ₂	153,875	2,18717	Al(OH) ₃	78,002	1,89210
AgNO ₃	169,874	2,23012	AlPO ₄	121,951	2,08618
Ag ₂ O	231,739	2,36500	Al ₂ (SO ₄) ₃	342,146	2,53412
Ag ₃ PO ₄	418,580	2,62178	Al ₂ (SO ₄) ₃ ·18H ₂ O	666,416	2,82374
Ag ₂ S	247,804	2,39411	KAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	474,383	2,67612
AgSCN	165,952	2,21998	(NH ₄)Al(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	453,320	2,65641
Ag ₂ SO ₄	311,800	2,49388			
Al	26,9815	1,43106	As	74,922	1,87456
1/3Al	8,994	0,95395	AsBr ₃	314,649	2,49784
AlBr ₃	266,709	2,42604	AsCl ₃	181,281	2,25835
Al(C ₉ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолилат)	459,440	2,66223	AsCl ₅	252,187	2,40173
AlCl ₃	133,340	2,12496	As ₂ O ₃	197,841	2,29632
			¹ / ₄ As ₂ O ₃	49,460	1,69425

Т а б л и ц а III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
H ₃ AsO ₄	141,942	2,15201	BeCO ₃ ·4H ₂ O	141,080	2,14948
As ₂ O ₅	229,839	2,36142	BeCl ₂	79,918	1,90265
As ₂ S ₅	310,164	2,49159	BeCl ₂ ·4H ₂ O	151,978	2,18178
Au	196,967	2,29440	(NH ₄) ₂ BeF ₄	121,082	2,08308
AuCN	222,985	2,34837	Be(NO ₃) ₂ ·3H ₂ O	187,065	2,27199
K[Au(CN) ₂]	288,105	2,45955	Be(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	205,080	2,31193
K[Au(CN) ₄]· ·1½H ₂ O	367,163	2,56484	BeO	25,011	1,39813
AuCl ₃	303,326	2,48191	Be(OH) ₂	43,026	1,63273
H[AuCl ₄]	339,787	2,53120	Be ₂ P ₂ O ₇	191,965	2,28322
H[AuCl ₄]·4H ₂ O	411,847	2,61474	BeSO ₄	105,072	2,02149
K[AuCl ₄]·2H ₂ O	413,911	2,61691	BeSO ₄ ·4H ₂ O	177,132	2,24830
Na[AuCl ₄]·2H ₂ O	397,799	2,59964	Bi	208,98	2,32011
AuO(OH)	229,973	2,36168	Bi(C ₉ H ₆ NO) ₃ (оксифинолилат)	641,44	2,80716
B	10,811	1,03387	Bi(C ₉ H ₆ NO) ₃ ·H ₂ O	659,45	2,81918
BBr ₃	250,538	2,39887	BiCl ₃	315,34	2,49878
BCl ₃	117,170	2,06882	BiI ₃	589,69	2,77062
BF ₃	67,805	1,83126	K[BiI ₄]	755,70	2,87835
H[BF ₄]	87,813	1,94356	Bi(NO ₃) ₃ ·5H ₂ O	485,07	2,68579
K[BF ₄]	125,905	2,10020	BiOCl	260,43	2,41569
H ₃ BO ₃	61,832	1,79121	BiONO ₃ ·H ₂ O	305,00	2,48430
B ₂ O ₃	69,619	1,84272	Bi ₂ O ₃	465,96	2,66835
Ba	137,34	2,13780	Bi ₂ O ₅	497,96	2,69719
Ba(C ₂ O ₄) (оксалат)	225,36	2,35287	BiPO ₄	303,95	2,48280
BaCO ₃	197,35	2,29524	Bi ₂ S ₃	514,15	2,71109
BaCl ₂	208,25	2,31859	Br	79,909	1,90260
BaCl ₂ ·2H ₂ O	244,28	2,38789	HBr	80,917	1,90804
BaCrO ₄	253,33	2,40369	HBrO	96,916	1,98639
BaF ₂	175,34	2,24388	BrO ₃ ⁻	127,906	2,10689
Ba(NO ₃) ₂	261,35	2,41723	HBrO ₃	128,914	2,11030
BaO	153,34	2,18566	C	12,011	1,07958
Ba(OH) ₂	171,35	2,23389	HCN	27,026	1,43179
Ba(OH) ₂ ·8H ₂ O	315,48	2,49897	HSCN	59,090	1,77151
½ Ba(OH) ₂ ·8H ₂ O	157,74	2,19794	CH ₃ Br	94,944	1,97747
BaSO ₄	233,40	2,36810	CH ₃ Cl	50,488	1,70319
BaSeO ₄	280,30	2,44762	CH ₃ F	34,033	1,53190
Ba[SiF ₆]	279,41	2,44625	CH ₃ J	141,939	2,15210
BaTiO ₃	233,24	2,36780	CN ⁻	26,018	1,41528
Be	9,012	0,95482	CNS ⁻	58,082	1,76404
BeCO ₃	69,020	1,83897			

Т а б л и ц а III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
CO	28,010	1,44731	Cd(NO ₃) ₂ ·2H ₂ O	272,44	2,43527
CO ₂	44,009	1,64354	Cd(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	308,47	2,48922
CO ₃ ⁻	60,008	1,77821	CdO	128,40	2,10857
C ₂ H ₅ Br	108,971	2,03731	Cd(OH) ₂	146,41	2,16557
C ₂ H ₅ Cl	64,515	1,80966	Cd ₂ P ₂ O ₇	398,74	2,60069
C ₂ H ₅ F	48,060	1,68178	CdS	144,46	2,15975
C ₂ H ₅ J	155,966	2,19303	CdSO ₄	208,46	2,31903
C ₅ H ₅ N (пиридин)	79,102	1,89819	CdSO ₄ · ⁸ / ₃ H ₂ O	256,50	2,40909
C ₆ H ₆	78,114	1,89273	Ce	140,12	2,14650
Ca	40,08	1,60293	Ce ₂ (C ₂ O ₄) ₃	544,29	2,73582
CaBr ₂	199,90	2,30081	Ce ₂ (C ₂ O ₄) ₃ ·9H ₂ O	706,42	2,84906
CaC ₂	64,10	1,80686	Ce ₂ (C ₂ O ₄) ₃ ·10H ₂ O	724,44	2,86000
Ca(C ₂ O ₄) (оксалат)	128,10	2,10755	Ce(C ₉ H ₆ NO) ₃ (оксифинолилат)	572,58	2,75784
½ Ca(C ₂ O ₄)	64,051	1,80653	CeCl ₃	246,48	2,39178
Ca(C ₂ O ₄)·H ₂ O	146,12	2,16471	CeCl ₃ ·7H ₂ O	372,58	2,57122
CaCO ₃	100,09	2,00039	Ce(NO ₃) ₃	326,13	2,51339
CaCl ₂	110,99	2,04528	Ce(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O	434,22	2,63771
CaCl ₂ ·6H ₂ O	219,08	2,34062	(NH ₄) ₂ Ce(NO ₃) ₆ · ·2H ₂ O	584,25	2,76660
CaOCl ₂	126,99	2,10377	CeO ₂	172,12	2,23583
CaF ₂	78,08	1,89254	Ce ₂ O ₃	328,24	2,51619
CaMoO ₄	200,02	2,30107	Ce ₃ O ₄	484,36	2,68516
Ca(NO ₃) ₂	164,09	2,21508	CePO ₄	235,09	2,37123
Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	236,15	2,37319	Ce(SO ₄) ₂	332,24	2,52144
CaO	56,08	1,74881	Ce(SO ₄) ₂ ·4H ₂ O	404,30	2,60670
Ca(OH) ₂	74,09	1,86976	(NH ₄) ₄ [Ce(SO ₄) ₄]· ·2H ₂ O	632,55	2,80110
Ca ₃ (PO ₄) ₂	310,18	2,49161	Ce ₂ (SO ₄) ₃	568,42	2,75467
CaSO ₄	136,14	2,13399	Ce ₂ (SO ₄) ₃ ·8H ₂ O	712,54	2,85281
CaSO ₄ ·½H ₂ O	145,15	2,16182	Cl	35,453	1,54966
CaSO ₄ ·2H ₂ O	172,17	2,23596	HCl	36,461	1,56183
Ca[SiF ₆]	182,15	2,26043	HClO	52,461	1,71984
Cd	112,40	2,05077	HClO ₃	84,458	1,92664
CdBr ₂	272,22	2,43492	(C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HClO ₃ (нитронат)	396,834	2,59861
CdBr ₂ ·4H ₂ O	344,28	2,53691	HClO ₄	100,457	2,00198
Cd(C ₁₀ H ₆ NO ₂) ₂ (хинальдат)	456,73	2,65966	(C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HClO ₄ (нитронат)	412,833	2,61577
CdCO ₃	172,41	2,23657	Co	58,933	1,77036
CdCl ₂	183,31	2,26318	CoBr ₂	218,75	2,33995
CdCl ₂ ·H ₂ O	201,32	2,30388			
Cd(NO ₃) ₂	236,41	2,37367			

Т а б л и ц а III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
CoBr ₂ ·6H ₂ O	326,84	2,51433	Cs ₂ Cr ₂ O ₇	481,80	2,68287
Co(C ₉ O ₄) ₂ ·2H ₂ O	182,98	2,26240	CsJ	259,81	2,41466
Co(C ₉ H ₆ NO) ₂ ·2H ₂ O (8-оксихинолилат)	383,27	2,58351	CsNO ₃	194,91	2,28983
Co(C ₁₀ H ₆ NO ₂) ₂ · ·2H ₂ O (α-нитро-β-нафто- лат)	611,46	2,78637	Cs ₂ O	281,81	2,44996
CoCl ₂	129,84	2,11341	Cs ₂ SO ₄	361,87	2,55855
CoCl ₂ ·2H ₂ O	165,87	2,21977	Cu	63,54	1,80305
CoCl ₂ ·6H ₂ O	237,93	2,37645	Cu(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ ·H ₂ O	199,64	2,30025
Co(NO ₃) ₂	182,94	2,26231	Cu(C ₇ H ₅ NO ₂) ₂ (салицилальдоксид- мат)	335,80	2,52608
Co(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	291,03	2,46394	Cu(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	351,85	2,54636
CoO	74,93	1,87466	Cu(C ₁₀ H ₆ NO ₂) ₂ ·H ₂ O (хинальдинат)	425,88	2,62929
Co ₂ O ₃	165,86	2,21974	Cu(C ₁₂ H ₁₀ NOS) ₂ · ·H ₂ O (тиоалидат)	514,09	2,71104
Co ₂ O ₄	240,80	2,38166	Cu(C ₁₄ H ₁₁ NO ₂) (купонат)	288,79	2,46059
Co ₂ P ₂ O ₇	291,81	2,46510	CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂	221,10	2,34459
CoS	91,00	1,95904	2CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂	344,65	2,53738
CoSO ₄	155,00	2,19033	Cu ₂ Cl ₂	197,99	2,29665
CoSO ₄ ·7H ₂ O	281,10	2,44886	CuCl ₂	134,45	2,12856
Co ₂ (SO ₄) ₃	406,05	2,60858	CuCl ₂ ·2H ₂ O	170,48	2,23167
Co ₂ (SO ₄) ₃ ·18H ₂ O	730,32	2,86351	Cu(NO ₃) ₂	187,55	2,27312
K ₂ Co(SO ₄) ₂ ·6H ₂ O	437,35	2,64083	Cu(NO ₃) ₂ ·3H ₂ O	241,59	2,38308
Cr	51,996	1,71597	Cu(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	295,64	2,47076
CrCl ₃	122,90	2,08955	CuO	79,54	1,90059
CrCl ₃	158,36	2,19965	Cu(OH) ₂	97,55	1,98923
Cr(NO ₃) ₃	238,01	2,37660	Cu ₂ O	143,08	2,15558
Cr(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	400,14	2,60221	CuS	95,60	1,98046
CrO	67,995	1,83248	Cu ₂ S	159,14	2,20178
Cr ₂ O ₃	151,989	2,18181	CuSCN	121,62	2,08500
Cr(OH) ₃	103,017	2,01291	Cu(SCN) ₂	179,70	2,25455
Cr ₂ (SO ₄) ₃	392,17	2,59348	CuSO ₄	159,60	2,20303
Cr ₂ (SO ₄) ₃ ·18H ₂ O	716,44	2,85518	CuSO ₄ ·5H ₂ O	249,68	2,39738
KCr(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	499,40	2,69845	[Cu(NH ₃) ₄]SO ₄ · ·H ₂ O	245,74	2,39047
(NH ₄) ₂ Cr(SO ₄) ₂ · ·12H ₂ O	478,34	2,67974	F	18,9984	1,27871
Cs	132,905	2,12354	(C ₆ H ₅) ₃ SnF	369,01	2,56701
CsAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	568,19	2,75449	H ₂ F ₂	40,01	1,60217
Cs ₂ CO ₃	325,82	2,51298	Fe	55,847	1,74700
CsCl	168,36	2,22624	Fe(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	488,31	2,68870
CsClO ₄	232,35	2,36615			
Cs ₂ CrO ₄	381,80	2,58184			

Т а б л и ц а III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
Fe(CN) ₆	211,96	2,32626	Hg	200,59	2,30231
FeCO ₃	115,86	2,06393	HgBr ₂	360,41	2,55679
FeCl ₂	126,75	2,10295	Hg(C ₁₂ H ₁₀ NOS) ₂ (тиоалидат)	633,13	2,80149
FeCl ₃	162,21	2,21008	Hg(C ₂ O ₄)	288,61	2,46032
FeCl ₃ ·6H ₂ O	270,30	2,43185	Hg(CN) ₂	252,63	2,40248
FeJ ₂	309,66	2,49088	Hg(CN) ₂ ·HgO	469,22	2,67138
Fe(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	287,95	2,45932	HgCl ₂	271,50	2,43377
Fe(NO ₃) ₃	241,86	2,38357	Hg ₂ Cl ₂	472,09	2,67402
Fe(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O	349,95	2,54400	HgCrO ₄	316,58	2,50048
Fe(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	404,00	2,60638	Hg ₂ J ₂	654,99	2,81623
FeO	71,85	1,85643	HgJ ₂	454,40	2,65744
Fe ₂ O ₃	159,69	2,20327	Hg(NO ₃) ₂	324,60	2,51135
Fe ₂ O ₄	231,55	2,36465	Hg(NO ₃) ₂ ·H ₂ O	342,62	2,53481
Fe(OH) ₂	89,86	1,95357	Hg ₂ (NO ₃) ₂	525,20	2,72032
Fe(OH) ₃	106,87	2,02886	Hg ₂ (NO ₃) ₂ ·2H ₂ O	561,22	2,74914
Fe ₃ (PO ₄) ₂ ·8H ₂ O	501,60	2,70036	HgO	216,59	2,33565
FeS	87,91	1,94404	Hg ₂ O	417,18	2,62032
FeS ₂	119,98	2,07911	HgS	232,65	2,36671
FeSO ₄	151,91	2,18159	Hg ₂ S	433,24	2,63673
FeSO ₄ ·7H ₂ O	278,01	2,44406	HgSO ₄	296,65	2,47225
Fe ₂ (SO ₄) ₃	399,87	2,60192	Hg ₂ SO ₄	497,24	2,69657
Fe ₂ (SO ₄) ₃ ·9H ₂ O	562,01	2,74975	In	114,82	2,06002
KFe(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	503,25	2,70179	In(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	547,28	2,73821
(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ · ·12H ₂ O	482,19	2,68322	InCl ₃	221,18	2,34475
(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ · ·6H ₂ O	392,14	2,59344	In ₂ O ₃	277,64	2,44348
Ga	69,72	1,84336	InPO ₄	209,79	2,32179
Ga(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	502,18	2,70086	In ₂ S ₃	325,83	2,51299
GaCl ₃	176,08	2,24571	J	126,904	2,10347
Ga ₂ O ₃	187,44	2,27286	HJ	127,91	2,10690
Ge	72,59	1,86088	JCl	162,36	2,21048
GeCl ₄	214,40	2,33122	JCl ₃	233,26	2,36784
GeO	88,59	1,94738	HJO ₃	175,91	2,24529
GeO ₂	104,59	2,01949	HJO ₄	191,91	2,28309
GeS ₂	136,72	2,13583	K	39,102	1,59220
H	1,00797	0,00345	KAl(SO ₄) ₂	258,20	2,41196
H ₂ O	18,015	1,25563	KAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	474,38	2,67612
H ₂ O ₂	34,015	1,53167	KH ₂ AsO ₄	180,04	2,25537
			K ₂ HAsO ₄	218,13	2,33872
			KBr	119,01	2,07559

Таблица III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
KBrO ₃	167,008	2,22274	K ₂ HPO ₄	174,182	2,24101
1/6 KBrO ₃	27,835	1,44467	K ₃ PO ₄	212,276	2,32690
K ₂ (C ₄ H ₄ O ₆)·1/2 H ₂ O (гартрат)	235,284	2,37159	K ₂ [PtCl ₆]	486,01	2,68665
KNa(C ₄ H ₄ O ₆)·4H ₂ O	282,224	2,45062	KReO ₄	289,30	2,46135
K(SbO)·(C ₄ H ₄ O ₆)· ·1/2 H ₂ O	333,93	2,52366	KSCN	97,184	1,98760
KH(C ₈ H ₄ O ₄) (фталат кислый)	204,228	2,31012	K ₂ SO ₃	158,265	2,19939
KH(C ₂ O ₄)·H ₂ O	146,143	2,16478	K ₂ SO ₃ ·2H ₂ O	194,295	2,28846
K ₂ C ₂ O ₄ ·H ₂ O	184,237	2,26538	KHSO ₃	120,171	2,07979
KCN	65,120	1,81371	K ₂ SO ₄	174,264	2,24121
KHCO ₃	100,118	2,00051	KHSO ₄	136,170	2,13408
K ₂ CO ₃	138,212	2,14054	K ₂ WO ₄	326,05	2,51329
K ₂ CO ₃ ·2H ₂ O	174,242	2,24115	La	138,91	2,14273
KCl	74,555	1,87248	LaCl ₃ ·7H ₂ O	371,37	2,56980
KClO ₃	122,552	2,08832	La(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O	433,01	2,63650
KClO ₄	138,551	2,14161	La ₂ O ₃	325,82	2,51298
K ₃ [Co(NO ₂) ₆]	452,27	2,65540	La ₂ (SO ₄) ₃	566,00	2,75282
K ₂ Co(SO ₄) ₂ ·6H ₂ O	437,35	2,64083	Li	6,939	0,84130
K ₂ CrO ₄	194,20	2,28825	LiBr	86,848	1,93876
K ₂ Cr ₂ O ₇	294,19	2,46865	Li ₂ CO ₃	73,886	1,86857
1/6 K ₂ Cr ₂ O ₇	49,032	1,69048	LiCl	42,392	1,62728
KCr(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	499,40	2,69845	LiNO ₃	68,943	1,83849
KF	58,10	1,76418	LiNO ₃ ·3H ₂ O	122,988	2,08987
KHF ₂	78,11	1,89271	Li ₂ O	29,877	1,47534
K ₃ [Fe(CN) ₆]	329,26	2,51754	LiOH	23,946	1,37923
K ₄ [Fe(CN) ₆]	368,36	2,56627	Li ₃ PO ₄	115,787	2,06366
K ₄ [Fe(CN) ₆]·3H ₂ O	422,41	2,62573	Li ₂ SO ₄	109,938	2,04115
KFe(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	503,25	2,70179	Li ₂ SO ₄ ·H ₂ O	127,953	2,10704
KJ	166,01	2,22014	Mg	24,312	1,38582
KJO ₃	214,00	2,33041	Mg ₂ As ₂ O ₇	310,46	2,49200
1/6 KJO ₃	35,667	1,55226	MgNH ₄ AsO ₄ ·6H ₂ O	289,36	2,46144
KH(JO ₃) ₂	389,91	2,59096	Mg(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксифинолинат)	312,62	2,49502
1/12 KH(JO ₃) ₂	32,4925	1,51178	Mg(C ₉ H ₆ NO) ₂ ·2H ₂ O	348,65	2,54239
KMnO ₄	158,036	2,19876	MgCO ₃	84,32	1,92593
1/5 KMnO ₄	31,607	1,49978	Mg(HCO ₃) ₂	146,34	2,16536
KNO ₂	85,107	1,92997	MgCO ₃ ·CaCO ₃	184,41	2,26578
KNO ₃	101,106	2,00478	MgCl ₂	95,22	1,97873
K ₂ O	94,203	1,97407	MgCl ₂ ·6H ₂ O	203,31	2,30816
KOH	56,109	1,74903	MgCl ₂ ·KCl·6H ₂ O	277,86	2,44383
KH ₂ PO ₄	136,088	2,13381	Mg(NO ₃) ₂	148,34	2,17120

Таблица III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
Mg(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	256,41	2,40894	NH ₄	18,039	1,25622
MgO	40,31	1,60541	N ₂ H ₄ ·HCl	68,507	1,83573
Mg(OH) ₂	58,33	1,76589	N ₂ H ₄ ·2HCl	104,968	2,02106
MgNH ₄ PO ₄ ·6H ₂ O	245,41	2,38989	N ₂ H ₄ ·H ₂ O	50,061	1,69950
Mg ₂ P ₂ O ₇	222,57	2,34747	N ₂ N ₄ ·H ₂ SO ₄	130,122	2,11435
MgSO ₄	120,37	2,08052	NH ₂ OH	33,030	1,51891
MgSO ₄ ·7H ₂ O	246,48	2,39178	NH ₂ OH·HCl	69,491	1,84193
Mn	54,9381	1,73987	2NH ₂ OH·H ₂ SO ₄	164,136	2,21520
MnCO ₃	114,95	2,06051	NH ₄ Br	97,948	1,99099
MnCl ₂	125,84	2,09982	NH ₄ (C ₂ H ₃ O ₂)	77,083	1,88696
MnCl ₂ ·4H ₂ O	197,90	2,29645	(NH ₄) ₂ (C ₂ O ₄)·H ₂ O	142,111	2,15262
Mn(NO ₃) ₂	178,95	2,25273	(NH ₄) ₂ CO ₃	96,086	1,98266
Mn(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	287,04	2,45794	(NH ₄) ₂ CO ₃ ·H ₂ O	114,101	2,05729
MnO	70,94	1,85089	(NH ₄)HCO ₃	79,055	1,89793
MnO ₂	86,94	1,93922	NH ₄ Cl	53,492	1,72829
Mn ₂ O ₃	157,87	2,19830	NH ₄ ClO ₄	117,488	2,06996
MnO ₄ ⁻	118,93	2,07529	(NH ₄) ₂ CrO ₄	152,07	2,18204
Mn ₂ O ₄	228,81	2,35948	(NH ₄) ₂ Cr ₂ O ₇	252,06	2,40150
Mn ₂ O ₇	221,87	2,34610	NH ₄ F	37,04	1,56867
Mn(OH) ₂	88,95	1,94915	NH ₄ F·HF	57,04	1,75618
Mn ₂ P ₂ O ₇	283,82	2,45304	NH ₄ J	144,94	2,16119
MnNH ₄ PO ₄ ·H ₂ O	185,96	2,26942	NH ₄ NO ₃	80,043	1,90333
MnS	87,00	1,93952	NH ₄ OH	35,046	1,54464
MnSO ₄	151,00	2,17898	NH ₄ H ₂ PO ₄	115,025	2,06080
MnSO ₄ ·4H ₂ O	223,06	2,34842	(NH ₄) ₂ HPO ₄	132,056	2,12075
MnSO ₄ ·5H ₂ O	241,07	2,38215	(NH ₄) ₂ PO ₄ ·14 MoO ₃	2164,25	3,33530
MnSO ₄ ·7H ₂ O	277,10	2,44264	NH ₄ MgPO ₄ ·6H ₂ O	245,41	2,38989
Mo	95,94	1,98200	NH ₄ NaHPO ₄ ·4H ₂ O	209,067	2,32028
MoO ₂ (C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксифинолинат)	416,25	2,61936	NH ₄ ZnPO ₄	178,38	2,25134
MoO ₃	143,94	2,15818	(NH ₄) ₂ [PdCl ₆]	355,2	2,55047
12 MoO ₃ ·(NH ₄) ₃ PO ₄	1876,37	3,27333	(NH ₄) ₂ [PtCl ₆]	443,89	2,64728
12 MoO ₃ · (NH ₄) ₃ PO ₄ ·6H ₂ O	1984,46	3,29764	(NH ₄) ₂ S	68,142	1,83341
MoO ₄ ⁻	159,94	2,20396	NH ₄ SCN	76,121	1,88151
H ₂ MoO ₄ ·H ₂ O	179,97	2,25520	(NH ₄) ₂ SO ₄	132,138	2,12102
(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ ·4H ₂ O	1235,85	3,09197	NH ₄ HSO ₄	115,107	2,06111
MoS ₂	160,07	2,20431	(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	482,19	2,68322
MoS ₃	192,13	2,28360	(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ · ·6H ₂ O	392,14	2,59344
N	14,0067	1,14634	(NH ₄) ₂ Ni(SO ₄) ₂ · ·6H ₂ O	395,00	2,59660
NH ₃	17,031	1,23124	(HN ₃) ₂ S ₂ O ₈	228,198	2,35832
			NH ₄ VO ₃	116,98	2,06810

Таблица III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
NO	30,006	1,47721	NaClO ₄ ·H ₂ O	140,464	2,14757
N ₂ O	44,013	1,64358	Na ₃ [Co(NO ₂) ₆]	403,93	2,60630
NO ₂	46,005	1,66281	Na ₃ [Co(NO ₂) ₆]· ·1/2 H ₂ O	412,94	2,61588
HNO ₂	47,013	1,67222	Na ₂ CrO ₄	161,972	2,20944
NO ₃ ⁻	62,004	1,79242	Na ₂ CrO ₄ ·4H ₂ O	234,032	2,36928
HNO ₃	63,012	1,79942	Na ₂ Cr ₂ O ₇	261,965	2,41824
(C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HNO ₃ (нитрат)	375,39	2,57448	Na ₂ Cr ₂ O ₇ ·2H ₂ O	298,00	2,47422
N ₂ O ₃	76,011	1,88088	NaF	41,988	1,62313
N ₂ O ₄	92,010	1,96384	Na ₄ [Fe(CN) ₆]·10H ₂ O	484,07	2,68491
N ₂ O ₅	108,009	2,03346	NaJ	149,89	2,17577
Na	22,9898	1,36154	NaJO ₃	197,89	2,29643
Na ₃ [AlF ₆]	209,939	2,32209	NaJO ₄	213,89	2,33019
NaAsO ₂	129,91	2,11364	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	241,95	2,38373
Na ₂ HAsO ₃	169,91	2,23022	NaNO ₂	68,995	1,83882
Na ₂ HAsO ₄	185,91	2,26930	NaNO ₃	84,994	1,92939
Na ₂ HAsO ₄ ·7H ₂ O	312,02	2,49418	Na ₂ O	61,98	1,79224
Na ₂ HAsO ₄ ·12H ₂ O	402,09	2,60432	Na ₂ O ₂	77,978	1,89197
Na ₂ B ₄ O ₇	201,22	2,30367	NaOH	39,997	1,60203
Na ₂ B ₄ O ₇ ·10 H ₂ O	381,37	2,58135	NaH ₂ PO ₂ ·H ₂ O	105,993	2,02528
1/2 Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O	190,68	2,28030	NaH ₂ PO ₄	119,946	2,07898
NaBiO ₃	279,97	2,44711	NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O	156,006	2,19314
NaBr	102,899	2,01242	Na ₂ HPO ₄	141,958	2,15216
NaBr·2H ₂ O	138,929	2,14279	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O	358,138	2,55405
NaBrO ₃	150,90	2,17869	Na ₃ PO ₄	163,940	2,21468
Na ₂ (C ₂ H ₃ O ₂)·3H ₂ O	136,079	2,13379	Na ₃ PO ₄ ·12H ₂ O	380,120	2,57992
Na ₂ (C ₄ H ₄ O ₆)·2H ₂ O (тертрат)	230,08	2,36188	NaNH ₄ HPO ₄	137,007	2,13674
Na ₂ (C ₂ O ₄)	133,998	2,12709	NaNH ₄ HPO ₄ ·4H ₂ O	209,07	2,32029
1/2 Na ₂ (C ₂ O ₄)	66,999	1,82606	Na ₄ P ₂ O ₇	265,901	2,42472
Na ₂ H ₂ (C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₈) (комплексон III)	336,209	2,52661	Na ₄ P ₂ O ₇ ·10H ₂ O	446,051	2,64938
Na ₂ H ₂ (C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₈)· ·2H ₂ O	372,239	2,57082	Na ₂ S	78,044	1,89234
NaCN	49,008	1,69026	Na ₂ S·9H ₂ O	240,179	2,38053
Na ₂ CO ₃	105,99	2,02527	NaHS	56,062	1,74867
Na ₂ CO ₃ ·10 H ₂ O	286,138	2,45658	NaSCN	81,072	1,90887
1/2 Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O	143,069	2,15555	Na ₂ SO ₃	126,041	2,10051
NaHCO ₃	84,006	1,92431	Na ₂ SO ₃ ·7H ₂ O	252,146	2,40165
NaCl	58,443	1,76673	NaHSO ₃	104,059	2,01728
NaClO ₂	106,440	2,02710	Na ₂ S ₂ O ₃	158,105	2,19894
NaClO ₄	122,439	2,08792	Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	248,180	2,39477
			1/2 Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	124,090	2,09375
			Na ₂ SO ₄	142,040	2,15241

Таблица III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
Na ₂ SO ₄ ·10 H ₂ O	322,190	2,50812	OsCl ₄	332,0	2,52114
NaHSO ₄	120,058	2,07939	OsO ₃	222,2	2,34674
NaHSO ₄ ·H ₂ O	138,073	2,14011	OsO ₄	254,2	2,40518
Na ₂ SiO ₃	122,06	2,08658	P	30,9738	1,49099
Na ₂ SnO ₃ ·3H ₂ O	266,712	2,42604	PBr ₃	270,701	2,43249
Na ₂ U ₂ O ₇ ·6H ₂ O	742,12	2,87047	PCl ₃	137,333	2,13778
NaMg(UO ₂) ₃ · ·(C ₂ H ₃ O ₂) ₉ ·6H ₂ O	1496,88	3,17518	POCl ₃	153,332	2,18563
NaMg(UO ₂) ₃ · ·(C ₂ H ₃ O ₂) ₉ ·8H ₂ O	1532,91	3,18550	PCl ₅	208,239	2,31856
NaZn(UO ₂) ₃ · ·(C ₂ H ₃ O ₂) ₉ ·6H ₂ O	1537,93	3,18694	PH ₃	33,998	1,53145
NaVO ₃ ·4 H ₂ O	193,99	2,28778	PO ₃	78,971	1,89747
Na ₂ WO ₄	293,83	2,46810	HPO ₃	79,979	1,90298
Na ₂ WO ₄ ·2H ₂ O	329,86	2,51833	H ₃ PO ₃	81,995	1,91379
Nb	92,906	1,96804	P ₂ O ₃	109,945	2,04118
NbCl ₅	270,17	2,43164	PO ₄	94,970	1,97759
Nb ₂ O ₅	265,81	2,42457	HPO ₄	95,978	1,98217
Nd	144,24	2,15909	H ₃ PO ₄	97,994	1,99120
Nd ₂ O ₃	366,48	2,52696	P ₂ O ₅	141,943	2,15211
Ni	58,71	1,76871	P ₂ O ₅ ·24MoO ₃	3596,40	3,55587
Ni(C ₄ H ₇ N ₂ O ₂) ₂ (диметилглиоксима- т)	288,93	2,46080	H ₄ P ₂ O ₇	177,975	2,25036
Ni(C ₂ H ₅ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	347,02	2,54035	Pb	207,19	2,31637
Ni(C ₂ H ₅ NO)·2H ₂ O	383,05	2,58326	Pb(C ₂ H ₃ O ₂) ₂	325,28	2,51225
NiCO ₃	118,72	2,07452	Pb(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ ·3H ₂ O	379,32	2,57900
NiCl ₂	129,62	2,11268	Pb(C ₂ H ₅) ₄	323,32	2,50964
NiCl ₂ ·6H ₂ O	237,71	2,37605	PbCO ₃	267,20	2,42684
Ni(NO ₃) ₂	182,72	2,26179	2PbCO ₃ ·Pb(OH) ₂	775,60	2,88964
Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	290,81	2,46361	PbCl ₂	278,10	2,44420
NiO	74,71	1,87338	PbCrO ₄	323,18	2,50944
Ni ₂ O ₃	165,42	2,21859	PbF ₂	245,19	2,38950
Ni ₂ P ₂ O ₇	291,36	2,46443	PbJ ₂	461,00	2,66370
NiS	90,77	1,95794	PbMoO ₄	367,13	2,56482
NiSO ₄	154,77	2,18969	Pb(NO ₃) ₂	331,20	2,52009
NiSO ₄ ·7H ₂ O	280,88	2,44852	PbO	223,19	2,34867
Ni(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ · ·8H ₂ O	395,01	2,59661	PbO ₂	239,19	2,37874
Os	190,2	2,27921	Pb(OH) ₂	241,20	2,38238
			Pb ₃ O ₄	685,57	2,83605
			PbS	239,25	2,37885
			PbSO ₄	303,25	2,48180
			Pb(SO ₄) ₂	399,31	2,60131
			PbSO ₄ ·PbO	526,44	2,72135
			Pb ₂ V ₂ O ₇	628,26	2,79814

Т а б л и ц а III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
PbWO ₄	455,04	2,65805	Re	186,2	2,26998
Pd	106,4	2,02694	ReCl ₃	292,6	2,46627
Pd(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	394,7	2,59627	ReCl ₅	363,5	2,56050
Pd(C ₁₀ H ₈ NO ₂) ₂ (α-нитрозо-β-нафтолат)	450,7	2,65389	H ₂ [ReCl ₆]	400,9	2,60303
Pd(CN) ₂	158,4	2,19976	ReO ₂	218,2	2,33885
PdCl ₂	177,3	2,24871	ReO ₃	234,2	2,36959
PdCl ₂ ·2H ₂ O	213,3	2,32899	Re ₂ O ₃	420,4	2,62366
PdCl ₄	248,2	2,39480	ReO ₄	250,2	2,39829
PdCl ₆	319,1	2,50393	(C ₂₀ H ₁₆ N ₄)·HReO ₄ (нитронат)	563,6	2,75097
PdJ ₂	360,2	2,55654	HReO ₄	251,2	2,40002
Pd(NO ₃) ₂	230,4	2,36248	ReS ₂	250,3	2,39846
PdO	122,4	2,08778	Rh	102,905	2,01244
PdS	138,5	2,14145	RhCl ₃	209,27	2,32071
PdS ₂	170,5	2,23172	RhO ₃	134,91	2,13004
PdSO ₄	202,5	2,30643	Rh ₂ O ₃	253,81	2,40451
PdSO ₄ ·2H ₂ O	238,5	2,37749	Ru	101,07	2,00462
Pr	140,907	2,14893	RuO ₄	165,07	2,21767
Pr ₂ O ₃	329,81	2,51826	S	32,064	1,50600
Pr(SO ₄) ₃	569,99	2,75586	H ₂ S	34,080	1,53250
Pt	195,09	2,29024	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ ·H ₂ SO ₄ (бензидинат)	282,320	2,45074
PtCl ₄	336,90	2,52750	SO ₂	64,064	1,80661
PtCl ₆	407,81	2,61046	SO ₃	80,064	1,90344
H ₂ [PtCl ₆]	409,82	2,61259	H ₂ SO ₃	82,076	1,91422
H ₂ [PtCl ₆]·6H ₂ O	517,91	2,71426	H ₂ S ₂ O ₃	114,141	2,05745
PtO ₂	227,09	2,35620	SO ₄	96,060	1,98254
Rb	85,47	1,93181	H ₂ SO ₄	98,076	1,99156
RbAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	520,75	2,71663	1/2 H ₂ SO ₄	49,038	1,69053
RbBr	165,38	2,21849	H ₂ S ₂ O ₈	194,137	2,28811
Rb ₂ CO ₃	230,95	2,36352	Sb	121,75	2,08547
RbCl	120,92	2,08250	Sb(C ₉ H ₆ NO) ₃ (8-оксихинолилат)	554,21	2,74368
RbClO ₄	184,92	2,26699	Sb(C ₁₂ H ₁₀ NOS) ₃ (тионалидат)	770,50	2,88677
RbJ	212,38	2,32711	SbCl ₃	228,11	2,35815
RbNO ₃	147,47	2,16870	SbCl ₅	299,02	2,47570
Rb ₂ O	186,94	2,27170	SbJ ₃	502,46	2,70110
Rb ₂ [PtCl ₆]	578,75	2,76249	SbO·K(C ₄ H ₄ O ₆)· ·1/2 H ₂ O	333,93	2,52366
Rb ₂ SO ₄	267,00	2,42651	Sb ₂ O ₃	291,50	2,46464

Т а б л и ц а III (продолжение)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
Sb ₂ O ₄	307,50	2,48785	Sr(OH) ₂	121,63	2,08504
Sb ₂ O ₆	323,50	2,50987	Sr(OH) ₂ ·8 H ₂ O	265,75	2,42447
Sc	44,956	1,65279	SrSO ₃	167,68	2,22448
Sc ₂ O ₃	137,910	2,13959	SrSO ₄	183,68	2,26406
Se	78,96	1,89741	Ta	180,948	2,25756
H ₂ Se	80,98	1,90838	TaCl ₅	358,21	2,55414
SeO ₂	110,96	2,04516	Ta ₂ O ₅	441,89	2,64531
SeO ₃	126,96	2,10366	Te	127,60	2,10585
H ₂ SeO ₃	128,97	2,11050	H ₂ Te	129,62	2,11268
H ₂ SeO ₄	144,97	2,16128	TeCl ₄	269,41	2,43042
Si	28,086	1,44846	TeO ₃	159,60	2,20303
SiCl ₄	169,90	2,23019	TeO ₃	175,60	2,24452
SiF ₄	104,08	2,01737	H ₂ TeO ₄	193,62	2,28695
SiF ₆	142,07	2,15250	Th	232,038	2,36556
H ₂ [SiF ₆]	144,09	2,15863	Th(C ₉ H ₆ NO) ₄ · (C ₉ H ₇ NO) (8-оксихинолилат)	953,81	2,97946
SiO ₂	60,08	1,77873	Th(C ₂ O ₄) ₃ ·6H ₂ O	516,16	2,71278
SiO ₃	76,08	1,88127	ThCl ₄	373,85	2,57270
H ₂ SiO ₃	78,10	1,89265	Th(NO ₃) ₄	480,05	2,68129
Sm	150,35	2,17711	Th(NO ₃) ₄ ·4H ₂ O	552,11	2,74203
Sm ₂ O ₃	348,70	2,54245	Th(NO ₃) ₄ ·12H ₂ O	696,23	2,84275
Sn	118,69	2,07441	ThO ₂	264,04	2,42167
Sn(C ₂ O ₄)	206,71	2,31536	Th(OH) ₄	300,07	2,47723
SnCl ₂	189,60	2,27784	Th(SO ₄) ₂ ·9H ₂ O	586,29	2,76811
SnCl ₂ ·2H ₂ O	225,62	2,35336	Ti	47,90	1,68034
SnCl ₄	260,50	2,41581	TiCl ₃	154,26	2,18825
SnO	134,69	2,12934	TiCl ₄	189,71	2,27809
SnO ₂	150,69	2,17808	TiO(C ₂ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	352,21	2,54680
SnS	150,75	2,17826	TiO(SO ₄)	159,96	2,20401
SnS ₂	182,81	2,26200	TiO ₂	79,90	1,90255
Sr	87,62	1,94260	Ti ₂ O ₃	143,80	2,15776
SrBr ₂ ·6H ₂ O	355,53	2,55088	Ti ₂ (SO ₄) ₃	383,98	2,58431
Sr(C ₂ O ₄)	175,64	2,24462	K ₂ TiF ₆ ·H ₂ O	258,11	2,41181
SrCO ₃	147,63	2,16918	Tl	204,37	2,31042
SrCl ₂	158,53	2,20011	TlBr	284,28	2,45375
SrCl ₂ ·6H ₂ O	266,62	2,42589	Tl(C ₁₂ H ₁₀ NOS) (тионалидат)	420,65	2,62392
Sr(NO ₃) ₂	211,63	2,32558	Tl ₂ CO ₃	468,75	2,67094
Sr(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	283,69	2,45285			
SrO	103,62	2,01544			

Таблица III (окончание)

Формула	Мол. вес	lg M	Формула	Мол. вес	lg M
TiCl ₃	239,82	2,37989	WS ₂	247,98	2,39442
Ti ₂ CrO ₄	524,73	2,71993	Y	88,905	1,94893
TiJ	331,27	2,52018	Y ₂ O ₃	225,81	2,35374
TiNO ₃	266,37	2,42548	Yb	173,04	2,23815
Ti ₂ O	424,74	2,62812	Yb ₂ O ₃	394,08	2,59559
Ti ₂ O ₃	456,74	2,65967	Zn	65,37	1,81538
TiOH	221,38	2,34514	Zn(C ₂ H ₃ O ₂) ₂	183,46	2,26354
Ti ₂ SO ₄	504,80	2,70312	Zn(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ · 2H ₂ O	219,49	2,34141
U	238,03	2,37663	Zn(C ₇ H ₅ NO ₂) ₂ (антранилат)	337,63	2,52844
UCl ₄	379,84	2,57960	Zn(C ₉ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	353,68	2,54861
UF ₄	314,02	2,49696	Zn(C ₁₀ H ₆ NO ₃) ₂ · H ₂ O (хиальдат)	427,71	2,63115
UF ₆	352,02	2,54657	ZnCO ₃	125,38	2,09823
UO ₂	270,03	2,43141	ZnCl ₂	136,28	2,13444
UO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂	388,12	2,58896	ZnCl ₂ · 1 1/2 H ₂ O	163,30	2,21299
UO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂ · 2H ₂ O	424,15	2,62752	ZnHg(SCN) ₄	498,29	2,69748
UO ₂ (C ₄ H ₆ NO) ₂ · (C ₉ H ₇ NO) (8-оксихинолилат)	703,45	2,84723	Zn(NO ₃) ₂	189,38	2,27733
UO ₂ (NO ₃) ₂	394,04	2,59556	Zn(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O	297,47	2,47345
UO ₂ (NO ₃) ₂ · 6H ₂ O	502,13	2,70082	ZnO	81,37	1,91046
(UO ₂) ₂ P ₂ O ₇	714,00	2,85370	Zn(OH) ₂	99,38	1,99730
UO ₃ (SO ₄)	366,09	2,56359	Zn ₃ (PO ₄) ₂ · 4H ₂ O	458,11	2,66097
UO ₃ (SO ₄) · 3H ₂ O	420,14	2,62339	ZnNH ₄ PO ₄	178,38	2,25134
UO ₃	286,03	2,45642	Zn ₃ P ₂ O ₇	304,68	2,48384
U ₂ O ₅	842,08	2,92535	ZnS	97,43	1,98869
V	50,942	1,70708	ZnSO ₄	161,43	2,20798
VCl ₂	121,85	2,08583	ZnSO ₄ · 7H ₂ O	287,54	2,45870
VCl ₃	157,30	2,19673	ZnSO ₄ · (NH ₄) ₂ SO ₄ · 6 H ₂ O	401,66	2,60386
VCl ₄	192,75	2,28500	Zr	91,22	1,96009
VO ₂	82,94	1,91876	Zr(C ₄ H ₆ NO) ₄ (8-оксихинолилат)	667,83	2,82467
V ₂ O ₃	149,88	2,17574	ZrCl ₄	233,03	2,36741
V ₂ O ₃ (C ₄ H ₆ NO) ₄ (8-оксихинолилат)	726,50	2,86124	ZrOCl ₂ · 8H ₂ O	322,25	2,50820
V ₂ O ₅	181,88	2,25978	Zr(NO ₃) ₄	339,24	2,53051
V ₂ S ₃	198,08	2,29684	Zr(NO ₃) ₄ · 5H ₂ O	429,32	2,63278
V ₂ S ₅	262,21	2,41865	ZrO ₂	123,22	2,09068
W	183,85	2,26447	ZrP ₂ O ₇	265,16	2,42351
WCl ₆	361,11	2,55764	ZrS ₂	155,35	2,19131
WO ₂ (C ₄ H ₆ NO) ₂ (8-оксихинолилат)	504,16	2,70257	Zr(SO ₄) ₂	283,34	2,45231
WO ₃	231,85	2,36521	Zr(SO ₄) ₂ · 4H ₂ O	355,40	2,55072

ВАЖНЕЙШИЕ РУКОВОДСТВА И СПРАВОЧНИКИ

Бусев А. И. Аналитическая химия. Литература на русском языке (1941—1952 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1956, 404 стр. В книге приведена литература по приготовлению растворов, синтезу и очистке аналитических реагентов, по технике работы в аналитических лабораториях, по всем вопросам теории и практики аналитической химии.

Карякин Ю. В. Кисотно-основные индикаторы. М. Госхимиздат, 1951, 197 стр. В книге дается обзор различных теорий и характеристика важнейших индикаторов. Даны практические указания по применению индикаторов в различных случаях кислотно-основного титрования. Описаны колориметрические методы определения pH.

Карякин Ю. В., Ангелов И. И. Чистые химические реактивы. М., Геохимиздат, 1955, 583 стр. Книга является руководством по приготовлению неорганических реагентов и препаратов в лабораторных условиях. Даны краткие сведения об их химических и физических свойствах, а также описаны требования к препаратам различной чистоты.

Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. М., Госхимиздат, 1962, 288 стр. В книге приведены таблицы факторов, величины эквивалентных и молекулярных весов важнейших соединений, данные о растворимости солей, константы диссоциации кислот и оснований, таблицы окислительных потенциалов и потенциалов полуволн, даны сведения об индикаторах для метода нейтрализации, окисления-восстановления, для метода осаждения и комплексобразования, приведены таблицы плотности растворов кислот и щелочей. Указаны методики приготовления буферных растворов.

Мейке В. А. Руководство для препаратов химико-аналитических лабораторий. М., Госгеолтехиздат, 1956, 248 стр. В книге описаны методы испытания реагентов, приготовление титрованных растворов и их стандартизация, приготовление процентных и других растворов. Имеется также описание методов приготовления некоторых реагентов и методов их очистки.

Палаузов В. А. Химические реактивы, их свойства, полученные, методы испытаний и применение. Харьков, ГОНТИ Украины, 1935. Книга содержит описание физических и химических свойств реагентов, способов их получения и очистки, правила обращения и хранения. Указаны применения реагентов, а также их характерные качественные реакции. Приведены методы количественных испытаний реагентов.

Перельман В. И. Краткий справочник химика. Изд. 7. М., «Химия», 1964. Справочник содержит физико-химические характеристики разнообразных неорганических и органических соединений. Приводятся сведения

по электрохимии, химическому анализу и лабораторной практике, некоторые сведения по физике и математике.

Руководство по препаративной неорганической химии. Под ред. Георга Брауэра. М., ИЛ, 895 стр. Перевод с немецкого. Содержит описание свыше 1000 синтезов неорганических веществ. В первой части описаны общие лабораторные методы получения неорганических веществ, работы при высоких и низких температурах, в высоком вакууме, в электрических разрядах. Вторая часть содержит описание методов получения простых веществ и их различных соединений. Третья часть посвящена методам получения групп веществ специального назначения (адсорбентов, катализаторов, светящихся препаратов и т. д.). Приводятся сведения о свойствах веществ и литература.

Справочник химика. Под ред. Б. П. Никольского. М.—Л., Госхимиздат, 1951, три тома.

Первый том первого издания содержит сведения о строении веществ, о физико-химических свойствах простых веществ и важнейших неорганических и органических соединений, таблицы линий для спектрального и рентгеноспектрального анализов, единицы измерений, физические константы и математические таблицы. Приведены краткие сведения о периодической и справочной литературе по химии на русском и иностранных языках.

Второй том первого издания содержит таблицы свойств простых веществ, неорганических соединений, таблицы показателей преломления. В таблице неорганических соединений приведены свойства 2751 вещества, таблица органических соединений содержит сведения о 8010 веществах.

В третьем томе первого издания приведены числовые величины, характеризующие химическое равновесие в растворах, сведения о растворимости, температурах замерзания и кипения, константах диссоциации, величинах произведений растворимости, буферных растворах и индикаторах; данные об электродных потенциалах, краткие сведения о весовом, объемном, газовом анализе, о лабораторной технике, технической химии и т. д.

В 1962 и 1963 гг. вышли два тома второго издания «Справочника химика».

Сусленникова В. М., Киселева Е. К. Руководство по приготовлению титрованных растворов. М., Госхимиздат, 1962, 124 стр. Книга является пособием для препаратовов исследовательских и заводских химико-аналитических лабораторий. В ней содержатся инструкции по приготовлению растворов, установке их титров и очистке исходных веществ, наиболее широко применяемых в практике аналитической химии.

Химические реактивы и препараты. Справочник. Под ред. В. И. Кузнецова. М., Госхимиздат, 1953, 669 стр. В книге приведены сведения о физических свойствах, реакциях, применении, правилах обращения и хранения важнейших аналитических реактивов и препаратов лабораторного назначения. В книге даются некоторые таблицы и списки реактивов специального назначения.

Meites E. L. Handbook of Analytical Chemistry. First Ed., New York, Toronto, London, Mc Graw. Hille Book Co, 1963. Книга содержит таблицы и справочные сведения по анализу неорганических и органических веществ; таблицы индикаторов для метода окисления-восстановления, для комплексометрического титрования; таблицу маскирующих реактивов при титровании комплексоном III; таблицу селективных методов титрований катионов металлов комплексоном.

Содержатся справочные сведения по физико-химическим и физическим методам анализа: потенциометрии, кондуктометрии, амперометрии и полярографическому анализу, спектроскопии, фотоколориметрическому, нефелометрическому и турбидиметрическому анализам, пламенной фотометрии, флюоресцентному анализу, рефрактометрии, хроматографии на бумаге и ионообменных смолах. Приведены схемы анализа сложных веществ природного происхождения и искусственно полученных веществ (резины, пластмасс, различных нефтепродуктов), методы определения функциональных групп органических соединений, сведения по техническому анализу металлов и сплавов и др.

Rauscher, Voigt, Wilke u Chemische Tabellen und Rechentafeln für die analytische Praxis. Leipzig, 1961—1962, 280 S. Книга содержит сведения о номенклатуре химических соединений, таблицы факторов пересчета, таблицы молекулярных весов наиболее важных химических соединений, таблицы эквивалентов, сведения о всех видах индикаторов, таблицы удельных весов растворов кислот и щелочей, сведения об электрохимическом анализе, об органических реактивах, о ионообменных смолах, о фильтрующих материалах, таблицы логарифмов и др.

Welcher F. J. Organic Analytical Reagents. New York, 1948. Издание состоит из четырех томов по 400—600 стр. Дана подробная сводка литературы и описание химико-аналитических свойств органических реактивов, применяющихся в анализе: осадителей, реактивов для фотометрических методов анализа, экстрагирования и т. д.

Реактивы неорганические. Сборник стандартов. Издание официальное. М., Гос. изд-во стандартов «Стандартгиз», 1949. Часть I. Алюминий азотнокислый — калий хромовокислый, 428 стр.; Часть II. Кальций азотнокислый — натрий хлористый, 379 стр.; Часть III. Никель—аммоний сернокислый — цинк хлористый, 240 стр.

Реактивы органические. Сборник стандартов. Издание официальное. М., Гос. изд-во стандартов «Стандартгиз», 1951, 484 стр.

Чистые химикаты и реактивы. Хемапол. Прага, 1964. 702 стр. Книга представляет справочник для химиков-аналитиков и химиков других специальностей по реактивам. Указаны молекулярный вес по углеродной шкале атомных весов, структурная формула и показатели качества для большого числа веществ. Имеется перечень реактивов по областям применения.

Czechoslovak Fine Chemical Standards. Praha, Chemapol, Czechoslovakia, vol. I, 540 p. Vol. II, 444 p. Vol. III, 535 p. (год издания не указан).

Приведены чехословацкие государственные стандарты на многочисленные неорганические и органические реактивы. Приведены методы контроля чистоты реактивов.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Азот 363, 378
 Азотная кислота 37, 227, 327, 337
 Акролеин 80
 Ализариновый желтый 223
 Ализариновый красный С 81, 205, 221
 Аллюминий 241, 343, 352, 372
 окись 302
 сульфат 242
 хлорид 52, 242
 Алломо-аммиачные квасцы 241
 Алломо-калиевые квасцы 241
 Аммиак водный 29, 30, 338
 Аммоний 240
 ванадат 174, 246
 карбонат 58
 нитрат 53, 282
 молибдат 54, 56, 261
 оксалат 110, 136
 персульфат 56
 полисульфид 282
 роданид 57, 200
 сульфат 283
 сульфид 57
 тетрароданомеркуриат 58
 формат 95
 фосфат 59
 фторид кислый 54
 хлорид 59, 240, 283
 цитрат 93
 Ангидрон 301
 Аниониты 347
 Антрахиловая кислота 82
 Ареометр 14
 Арсенazo 82
 Арсенит-нитрит 191

Аскарит 284
 Аскорбиновая кислота 83, 194
 Ацетон 112, 327
 Барий 353, 373
 гидроокись 28, 238
 нитрат 327
 окись 304
 хлорид 59, 336
 Баритовая вода 29
 Бензидин 83, 205
 α-Бензоиноксим 84
 Бензойная кислота 237
 Бензол 112
 Бериллий 243, 343, 354, 373
 Бериллон II ИРЕА 84
 Берлинская лазурь 323
 Бертолетова соль, см. Калий, хлорат
 Бор 245, 343, 353, 375
 Борная кислота 46, 245
 Бриллиантовый желтый 222
 Бром 60, 245, 328, 336, 354, 373
 Бромистоводородная кислота 46
 Бромкрезоловый зеленый 221
 Бромкрезоловый пурпуровый 221
 Бромпирагаллолрот ВРР 205
 Бромтимоловый синий 222
 Бромфенолиндофенолят натрия 150
 Бромфеноловый красный 222
 Бромфеноловый синий 198, 221
 Бура жженая 284
 Бутилацетат 113
 Бутиловый спирт 113
 Буферные смеси 208, 211
 Бюретки 126

Ванадий 246, 343, 370, 383
 ангидрид V_2O_5 246
 Варамиинблау 195, 205
 Вода
 деминерализованная 315
 дистиллированная 311
 жесткость 317
 испытания 314
 Висмут 247, 305, 343, 354, 373
 Водород 310, 359, 376
 Вольфрам 248, 343, 371, 383
 ангидрид WO_3 248
 Галлий 249, 359, 376
 Гафний 343
 Гематоксилин 85
 Германий 250, 343, 359, 376
 двуокись 250
 Гидразин-гидрат 60
 Гидразин-сульфат 61, 178
 Гидроксиламин 61
 Гидрохинон 86
 Глицерин 114
 Глицинтимоловый синий 205
 Грамм-молекула 10
 Грамм-эквивалент 11; см. также *эквивалент*
 2,6-Дибромфенолиндофенолят 150
 Диметиламинофенилфлуорон 86
 Диметилглиоксим 87
 Диметилнафтидин 205
 Диметиловый желтый 220
 α,α'-Дипиридил 88
 Дитизон 88
 Дифениламин 147
 Дифениламиносульфонат 148
 Дифенилкарбазид 90
 Дифенилкарбазон 90
 2,6-Дихлорфенолиндо-о-крезолят натрия 150
 2,6-Дихлорфенолиндофенолят 150
 3,6-Дихлорфлуоресцеин 198
 Дистилдитиокарбонинат 91
 Дистилдитиофосфат 91
 Желатин 91
 Железо 250, 343, 359, 375
 металлическое 138, 177
 окись 251
 хлорид 62
 феррицианид 216
 ферроцианид 218
 Железо-аммонийные квасцы 61, 186, 201, 213, 250

Замазки 326
 Золото 343, 353, 373
 Известковое молоко 28
 Известь натронная 284
 Изоамилацетат 111
 Изоамиловый спирт 111
 Инвертный сахар 92
 Индигодисульфат 149
 Индигокармин 223
 Индигомоносульфонат 149
 Индиготетрасульфат 149
 Индиготрисульфат 149
 Индий 343, 360, 376
 Иод 151, 152, 253, 360, 376
 Иониты 345
 Кадмий 253, 305, 343, 354, 374
 нитрат 253
 сульфат 253
 Калий 254, 361, 376
 биодат 286
 бихромат 141, 186, 237, 278
 бифталат 108, 237
 бромат 170
 гидроокись 28, 235
 иодат 180
 иодид 63, 253
 нитрат 266
 перманганат 128, 187, 258, 295, 328
 перхлорат 328
 пиросульфат 286
 пиросурьмянокислый 64
 роданид 65, 201
 сульфат, кислый 287
 сурьмяновиннокислый 271
 феррицианид 216
 ферроцианид 218
 фторотитанат 274
 фосфат 276, 287
 фторид 287, 288
 хлорат 326, 336
 хлорид 64, 254
 хромат 278
 цианид 65, 339
 Калий-натрий карбонат 285
 Калий-олово хлорид 64
 Кальцеин 206
 Кальций 255, 355, 374
 гидроокись 28
 карбонат 255, 289
 нитрат 304
 окись 288, 328
 сульфат 303
 хлорид 300

Карандаши восковые 321
Катиониты 346
Кислотный хром черный ЕТ 00 211
Киппа аппарат 308
Клей

декстриновый 325
столярный 325
Кобальт 255, 343, 356, 374
сульфат 256
хлорид 255

Кобальтовые катализаторы 66
Комплексон I 202
Комплексон II 202, 209
Комплексон III 203, 209
Конго красный 221

Концентрация 6
молярная 7
молярная 10
нормальная 11
пересчет 16
процентная 8

Крахмал растворимый 161
Крахмальный клейстер 325
Крезоловый красный 222
о-Крезолфталин 223
Кремний 257, 368, 382
двуокись 257

Кремнемолибденовая кислота 66
Ксиленоловый оранжевый 206
Ксиленоловый синий 223
Купферон 92

Лакмоид 221
Лакмус 221
Лантан 344, 362, 377
Литий 257, 362, 377
карбонат 257
сульфат 257

Магнезиальная смесь 67
Магнезон ИРЕА 94
Магний 258, 329, 344, 362, 377
перхлорат 301

Малахитовый зеленый 220
Маннит 95
Марганец 258, 344, 362, 378
Медь 259, 344, 358, 375
сульфат 260, 330, 338
Мерные колбы 127
Метакрезоловый пурпурный 220
Метафосфорная кислота 40
Метиловый желтый 220
Метиловый красный 221

Метиловый оранжевый 221
Метиловый синий 149
Метиловый спирт 114
Метиловый фиолетовый 220
Метилтимоловый синий 207
Метилэтилкетон 115
Молибден 261, 344, 363, 378
тремоксид 261
Мора метод 197
Мора соль 76, 176, 212, 251
Муравьиная кислота 51, 330
Мурексид 207, 211, 289
Мышьяк 262, 338, 344, 353, 372
Мышьяковистый ангидрид 139, 154, 171, 183, 262

Надписи огнестойкие 323
Натрий 363, 379

арсенит 190
ацетат 105
бензоат 85
битартрат 85, 285
вольфраматы 248
гидроокись 23, 233
карбонат 230
кабальтинитрит 69
нитрит 266
нитропруссид 67
оксалат 137, 184, 232
пиросульфат 290
пирофосфат 67, 290
сульфид 69, 330
сульфит 68, 291
тетраборат 227, 284
фосфат 277
фторид 278
хлорид 196, 279
цитрат 94

α-Нафтолфталин 222
Нейтральный красный 149, 222
Неодим 380
Никель 263, 344, 365, 380
соли 363
Ниобий 264, 344, 364, 380
пятиокись 204
Нитраты 266, 329
Нитриты 266
Нитрилотриуксусная кислота 202
α-Нитрозо-β-нафтол 97
Нитрозо-Р-соль 97
Нитрон 97
Нитрофенантролин 151
Нормальность 11
вычисление по навеске 12

Ожоги 332
8-Оксихинолин 98
Олово 267, 344, 368, 382
хлористое 70, 72, 267
Ортофосфорная кислота 40
Осмий 365, 380
Отравления 334
Охлаждающие смеси 297

Палладий 366, 381
ПАН 207
Перегонный куб 311
Перекись
водорода 73, 330
натрия, калия, бария 329
Пикнометр 15
Пипетки 126
Пиридин 115
Пирогаллол 98, 99
Пирогаллол А 100
Пирокатехиновый фиолетовый 207
Пирофосфорная кислота 42
Плавиковая кислота 43, 330
Платина 268, 320, 366, 381
изделия 320
регенерация 318
Платинохлористоводородная кислота 73
Плотность, измерение 14, 15
Празеодим 381
Пробки 324
парафинирование 325
Противоядия 340

Растворители 7
органические 111, 163, 296
Растворы 6
насыщенные 7
Реактив
Грисса 291
Несслера 292
Реактивы 5
правила обращения 6
Редуктор Джонса 214
Рений 268, 344, 367, 381
перренат 268
Родамин 6Ж 198
Родий 381
Розанилин 198
Розеокобальт хлорид 78
Розоловая бенгальская 198
Розоловая кислота 222
Ртуть 202, 339, 344, 360, 376
иодид 163

Ртуть
нитрат, закись 164
нитрат, окись 169
очистка 319
хлорид 74
Рубеноводородная кислота 100
Рубидий 367, 381
Рутений 381
Салицилальдоксим 101
Самарий 382
Сафранин 149
Свинец 269, 339, 344, 366, 380
ацетат 105
нитрат 269
фторохлорид 75
хлорид 269
Селен 270, 344, 368, 382
Сера 367, 381
Серебро 306, 344, 352, 372
нитрат 75, 196, 330, 335
регенерация 318
Серная кислота 32, 226, 301, 331, 337
обезвоживание 35
Сернистая кислота 47
Сероводород 309, 331, 337
Силикагель 303
Скандий 382
Смазка
для кранов 325
для эксикаторов 324
Смеси кислот 48
Смеси охлаждающие 297
Смесь
Кнопа 49
Циммермана — Рейнгадта 75
Эшка 292
Соль
Мора 76, 176, 212, 251
Рейнеке 76
Соляная кислота 35, 225, 331, 337
очистка 37
получение 36
Стандартизация 132
Стильбазо 101
Стронций 369, 382
Сульфосалициловая кислота 102, 208
Сурьма 172, 271, 344, 368, 381
хлорид (V) 77
Таллий 344, 370, 382
Таннин 102
Тантал 272, 345, 369, 382
пятиокись 272
Теллур 273, 345, 369, 382

Тетрацин 198
 Тимоловый синий 220
 Тимолфталенн 223
 Тимолфталексон 208, 345, 369, 382
 Тиоацетамид 102
 Тиомочевина 103
 Тионин 150
 Тиосульфат бария 156
 Тиосульфат натрия 158, 171
 Тирон 208
 Титан 174, 345, 369, 382
 двуокись 274
 сульфат (III) 78, 185, 274
 хлорид (III) 78, 185, 274
 хлорид (IV) 274
 Толуидиновый голубой 150
 Торий нитрат 218
 Тропеолин 0 223
 Тропеолин 00 220
 Тропеолин 000 223
 Углерод 355, 373
 двуокись 310
 четырёххлористый 116
 Уксусная кислота 49, 331, 337
 Уран 276, 345, 370, 383
 нитрат уранила 276
 регенерация 318
 Фаянса метод 197
 о-Фенантролин 106, 150
 Фенилантраниловая кислота 148
 Фениларсоновая кислота 107
 Фенилфлуорон 107
 Феноловый красный 222
 Фенолфталенн 223
 Феносафранин 198
 Ферроин 150
 Ферро-о-фенантролин 183
 Фиксанал 13
 Флуорексон 206
 Флуоресцеин 198
 Формальдоким 107
 Фосфор 276, 365, 380
 Фосфорный ангидрид 301
 Фосфорные кислоты 40
 Фталевая кислота 108
 Фталеинкомплексон 208
 Фтор 278, 358, 375
 Фтористоводородная кислота 43, 330
 Фуксин 198
 Хинализарин 109

Хлор 279, 356, 374
 Хлористоводородная кислота 35
 Хлорная кислота 44
 Хлороформ 208
 Хлорфеноловый красный 221
 Хром 278, 345, 357, 375
 хлористый (II) 79, 189
 Хромазурол 208
 Хромовая смесь 294
 Хромотроповая кислота, динатриевая соль 110
 Цезий 357, 375
 Церий 279, 345, 356, 374
 нитрат (III) 279
 сульфат 181
 Циклогексанол 117
 Цинк 217, 280, 345, 371, 383
 амальгамированный 307
 ацетат 106
 окись 80, 293
 Цинкон 208
 Цинкуранилацетат 106
 Цинхонин 110
 Цирконий 281, 345, 372, 383
 Щавелевая кислота 51, 132, 337
 Щелочи 23, 28, 233, 235, 328, 337
 Эквивалент 11, 123
 алкалиметрии 233
 аргентометрии 200
 ацидиметрии 232
 броматометрии 174
 иодометрии 162
 перманганатометрии 141
 роданометрии 202
 титанометрии 188
 хромометрии 190
 цериметрии 184
 Эозин 198
 Этилацетат 117
 Этилендиаминтетрауксусная кислота 202, 209, 340
 динатриевая соль 203
 Этиловый спирт 118, 335
 Этиловый эфир 120, 331, 340
 Эрнхром темно-синий 205
 Эрнхром черный Т 205
 Эшка смесь 292
 Янтарная кислота 236

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава I. Общие сведения о растворах. Растворы реактивов	5
Химические реактивы	5
Правила обращения с реактивами	6
Растворы. Концентрация	6
Приготовление растворов	8
Растворы процентной концентрации	8
Молярные растворы	10
Нормальные растворы	11
Приготовление растворов из фиксаналов	13
Измерение плотности (удельного веса) растворов	14
Измерение плотности ареометром	14
Измерение плотности пикнометром	15
Приготовление растворов разбавлением. Пересчет концентраций	16
Растворы щелочей и аммиака	23
Едкий натр и едкое кали	23
Гидроокись кальция или бария	28
Аммиак водный (гидроокись аммония, нашатырный спирт)	29
Растворы кислот	31
Серная кислота	32
Соляная (хлористоводородная) кислота	35
Азотная кислота	37
Фосфорные кислоты	40
Плавиковая (фтористоводородная) кислота	43
Хлорная кислота	44
Бромистоводородная кислота	46
Борная кислота	46
Сернистая кислота	47
Смеси кислот	48
Уксусная кислота	49
Щавелевая кислота	51
Муравьиная кислота	51
Растворы реактивов	52

Неорганические реактивы	52
Алюминий хлористый	52
Аммоний азотнокислый	53
Аммоний фтористый кислый	54
Аммоний молибденовокислый	54
Аммоний надсернокислый	56
Аммоний роданистый	57
Аммоний сернистый	57
Аммоний тетрароданомеркуриат	58
Аммоний углекислый	58
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	59
Аммоний хлористый	59
Барий хлористый	59
Бром	60
Гидразин-гидрат	60
Гидроксиламин	61
Железо-аммонийные квасцы	61
Железо хлорное	62
Калий иодистый	63
Калий пиросурьмянокислый кислый	64
Калий хлорнокислый	64
Калий-олово хлористый	64
Калий роданистый	65
Калий цианистый	65
Кобальтовые катализаторы	66
Кремнемолибденовая кислота	66
Магнезиальная смесь	67
Натрий нитропруссидный	67
Натрий пиропфосфорнокислый	68
Натрий сернистокислый	68
Натрий сернистый	69
Натрия кобальтинитрит	69
Олово двуххлористое	70
Перекись водорода	73
Платинохлористоводородная кислота	73
Ртуть хлорная	74
Свинца фторохлорид	75
Серебро азотнокислое	75
Смесь Циммермана — Рейнгаардта	75
Соль Мора	76
Соль Рейнке	76
Сурьмы (V) хлорид	77
Титан сернокислый закисный, Титан треххлористый	78
Хлорид розеокобальта	78
Хром хлористый	79
Цинка окись	80

Органические реактивы	80
Акролеин	80
Ализариновый красный S	81
Алюминон	81
Антраниловая кислота	82
Арсеназо	82
Аскорбиновая кислота	83
Бензидин	83
α -Бензоинноксим	84
Бериллон II ИРЕА	84
Бензойнокислый аммоний	84
Бензойнокислый натрий	85
Виннокислый кислый натрий	85
Гематоксилин	85
Гидрохинон	86
<i>n</i> -Диметиламинофенилфлуорон	86
Диметилглиоксим	87
α, α' -Дипиридил	88
Дитизон	88
Дифенилкарбазид	90
Дифенилкарбазон	90
Диэтилдитиокарбаминат натрия	91
Диэтилдитиофосфат никеля	91
Желатин	91
Иивертный сахар	92
Купферон	92
Лимоннокислый аммоний трехзамещенный	93
Лимоннокислый натрий трехзамещенный	94
Магнезон ИРЕА	94
Маннит	95
Муравьинокислый аммоний	95
β -Нафтохинолин	96
α -Нитрозо- β -нафтол	96
Нитрозо-R-соль	97
Нитрон	97
8-Оксихинолин	98
Пирогаллол	98
Пирогаллол А	100
Рубеановодородная кислота	100
Салицилальдоксим	101
Стильбазо	101
Сульфосалициловая кислота	102
Таннин	102
Тиоацетамид	102
Тиомочевина	103
Триэтанолламин	103
Уксуснокислый аммоний	104

Уксуснокислый натрий	104
Уксуснокислый свинец	105
Уксуснокислый цинк	105
Уксуснокислый цинкуранил	106
о-Фенантролин	106
Фениларсоновая кислота	107
Фенилфлуорон	107
Формальдоксим	107
Фталевая кислота	108
Фталевокислый калий кислый	108
Хинализарин	109
Хромотроповая кислота, динатриевая соль	110
Цинхонин	110
Щавелевокислый аммоний	110
Органические растворители	111
Изоамилацетат	111
Изоамиловый спирт	111
Ацетон	112
Бензол	112
Бутиловый спирт	113
Бутилацетат	113
Глицерин	114
Метиловый спирт	114
Метилэтилкетон	115
Пиридин	115
Углерод четыреххлористый	116
Хлороформ	116
Циклогексанол	117
Этилацетат	117
Этиловый спирт	118
Эфир этиловый	120
Глава II. Приготовление растворов для объемного (титриметрического) анализа	121
Проверка емкости мерной посуды	124
Перманганатометрия	128
Калий марганцевокислый	128
Приготовление раствора перманганата калия	130
Стандартизация раствора перманганата калия	132
Титр раствора перманганата по определяемым веществам	140
Бихроматометрия	141
Бихромат калия	141
Приготовление раствора бихромата калия	143
Стандартизация раствора бихромата калия	143
Приготовление раствора бихромата калия с заданным титром по железу	145
Окислительно-восстановительные индикаторы	147
Иодометрия	151
Иод	151
Приготовление 0,1 N раствора иода	153

Стандартизация раствора иода	154
Тиосульфат натрия	158
Приготовление раствора тиосульфата натрия	158
Стандартизация раствора тиосульфата натрия	159
Индикаторы	161
Меркурометрия	163
Ртуть азотнокислая закисная	164
Приготовление растворов	164
Стандартизация растворов	166
Меркуриметрия	168
Ртуть азотнокислая окисная	169
Приготовление раствора и его стандартизация	169
Броматометрия	170
Калий бромноватокислый	170
Приготовление 0,1 N раствора бромата калия	171
Стандартизация раствора бромата калия	171
Бромометрия (бромид-броматный метод)	173
Приготовление 0,1 N раствора бромид-бромата и его стандартизация	173
Ванадатометрия	174
Аммоний ванадиевокислый	174
Приготовление растворов ванадата аммония	175
Стандартизация растворов ванадата аммония	176
Иодатометрия	178
Иодноватокислый калий	180
Приготовление растворов и их стандартизация	180
Цериметрия	181
Церий сернокислый	181
Приготовление растворов	182
Стандартизация растворов	183
Титанометрия	185
Приготовление и хранение 0,1 N растворов	185
Стандартизация растворов	186
Хромометрия	188
Приготовление и хранение 0,1 N растворов солей двухвалентного хрома	189
Арсенометрия	190
Мышьковистый ангидрид	190
Приготовление растворов	190
Стандартизация растворов	191
Аскорбинометрия	193
Аскорбиновая кислота	194
Приготовление растворов аскорбиновой кислоты	194
Стандартизация 0,1 N раствора	194
Аргентометрия	195
Серебро азотнокислое	196

Приготовление растворов	196
Стандартизация раствора	196
Роданометрия	199
Аммоний роданистый	200
Калий роданистый	201
Стандартизация раствора роданида	201
Комплексонометрия	202
Комплексон III	209
Приготовление 0,1 М растворов	210
Стандартизация растворов комплексона III	210
Прочие титрованные растворы	212
Соль Мора	212
Железо-аммонийные квасцы	213
Железисто-синеродистый калий	216
Железо-синеродистый калий	218
Торий азотнокислый	218
Метод нейтрализации	219
Растворы кислот	225
Соляная кислота	225
Серная кислота	226
Азотная кислота	227
Стандартизация растворов кислот	227
Растворы щелочей	233
Едкий натр	233
Едкое кали	235
Стандартизация растворов щелочей	235
Едкий барий	238

Глава III. Приготовление растворов для фотометрического определения

элементов	239
Аммоний	240
Алюминий	241
Бериллий	243
Бор	245
Бром	245
Ванадий	246
Висмут	247
Вольфрам	248
Галлий	249
Германий	250
Железо	250
Иод	253
Кадмий	253
Калий	254
Кальций	255
Кобальт	255
Кремний	257
Литий	257

Магний	258
Марганец	258
Медь	259
Молибден	261
Мышьяк	262
Никель	263
Нобий	264
Нитраты	266
Нитриты	266
Олово	267
Платина	268
Рений	268
Свинец	269
Селен	270
Сурьма	271
Тантал	272
Теллур	273
Титан	274
Уран	276
Фосфор	276
Фтор	278
Хром	278
Хлор	279
Церий	279
Цинк	280
Цирконий	281

Глава IV. Приготовление реактивов

Аммоний азотнокислый	282
Аммоний многосернистый	282
Аммоний сернокислый	283
Аммоний хлористый	283
Аскарит	284
«Жженая бура». Моногидрат	284
Известь натронная	284
Калий-натрий виннокислый	285
Калий-натрий углекислый	285
Калий иодноватокислый кислый	286
Калий пироксернокислый	286
Калий сернокислый кислый	287
Калий фосфорнокислый кислый однозамещенный	287
Калий фтористый	287
Калий фтористый кислый	288
Кальция окись	288
Кальций углекислый	289
Мурексид	289
Натрий пироксернокислый	290

Натрий пирофосфорнокислый	290
Натрий сернокислый кислый	291
Реактив Грисса	291
Реактив Несслера	292
Смесь Эшка	292
Цинка окись	293

Глава V. Специальные виды препаративных работ 294

Приготовление моющих средств	294
Хромовая смесь	294
Перманганат калия	295
Кислоты и щелочи	295
Органические растворители	296
Другие моющие средства	296
Охлаждающие смеси	297
Охлаждающие смеси из льда или снега и соли	297
Охлаждающие смеси из льда или снега и двух солей	298
Охлаждающие смеси из кислот и снега	298
Охлаждающие смеси из твердой углекислоты	299
Вещества, применяемые в качестве сушителей	299
Хлорид кальция	300
Серная кислота	301
Фосфорный ангидрид	301
Магний хлорнокислый (перхлорат магния, ангидрон)	301
Окись алюминия	302
Сульфат кальция (кальций сернокислый, гипс)	303
Окись кальция (негашеная известь)	303
Силикагель	303
Окись бария	304
Нитрат кальция	304
Приготовление металлов для редуторов	305
Кадмий	305
Висмут	305
Серебро	306
Амальгмированный цинк	307
Получение газов	308
Сероводород	309
Двуокись углерода	310
Водород	310
Получение дистиллированной воды	311
Перегонный куб типа ПК-2	311
Очистка воды при помощи ионообменных смол	315
Регенерация металлов из лабораторных отходов	318
Регенерация серебра	318
Регенерация платины	318

Регенерация солей уранила	318
Очистка ртути	319
Правила пользования платиновыми изделиями	320
Надписи на стекле и фарфоре	321
Приготовление восковых карандашей	321
Надписи на стекле	323
Огнестойкие надписи на фарфоре	323
Нанесение покраски на деления бюретки	324
Некоторые рецепты	324
Открывание склянок с плотно пришлифованными пробками и стеклянных кранов	324
Смазки	324
Парафинирование пробок	325
Клей и замазка	325

Глава VI. Техника безопасности 327

Вещества, требующие осторожного обращения	327
Первая помощь при несчастных случаях	332
Ожоги	332
Первая помощь при ранениях	334
Отравления	334
Меры предосторожности при работе с огнеопасными веществами	341
Меры предупреждения взрывов	341

Приложения 343

Растворимость металлов	343
Характеристика ионообменных смол	345
Атомные веса элементов (1962 г.)	350
Факторы пересчета F	351
Молекулярные веса важнейших химических соединений и их логарифмы	371

Важнейшие руководства и справочники 383

Предметный указатель 386

Павел Павлович Коростелев
Приготовление растворов
для химико-аналитических работ

Утверждено к печати
Институтом металлургии
имени А. А. Байкова

Редактор *А. И. Бусев*
 Технический редактор *Е. В. Макуни*
 Художник *Н. А. Липин*

Сдано в набор 2/IX 1964 г. Подписано к печати 4/XI 1964 г.

Формат 60×90^{1/16}. Печ. л. 24. Уч.-изд. л. 24,2

Тираж 13 000 экз. Т-15085. Изд. № 2195. Тип. зак. № 1139.

Темплан 1964 г. № 565.

Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Наука»
 Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука»
 Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
31	16 св.	не	на
58	17 сн.	карбонат	карбаминат
140	2 сн.	55,58	55,85
141	4 св.	Мс 5,94	Мо 95,94
	11 св.	Cl	Se
	12 св.	ClO ₂	SeO ₂
150	19 св.	2,6-дихлорфенолиндио —	2,6-дихлорфенолиндо —
	21 сн.	2,6-дибромфенолиндо- лофенолят	2,6-дибромфенолиндо- фенолят
152	10 св.	т. е.	т. е. на
188	16 сн.	HgSO ₅	HgSO ₄
190	10 сн.	мышьяковый	мышьяковистый
200	13 св.	84153	88150
212	5 св.	кальция	магния
	15 св.	кальцию	магнию
218	4 сн.	Th (NO ₃)	Th (NO ₃) ₄
225	9 сн.	37,3%, имеем	37,3% HCl, имеем
	7 и 8 сн.	3,6465	3,6461
235	16 св.	избытка	избытком
243	5 св.	0,05 а	0,05 г
263	21 св.	·7H ₂ O	·6H ₂ O
341	8 св.	700—100	700—1000
350	23 сн.	Yb 173,4	Yb 173,04
	6 сн.	Cu 63,56	Cu 63,54
	2 сн.	Na 22,9889	Na 22,9898
365	6 сн.	0,85692	0,86928
	5 сн.	0,25438	0,52543
371	10 сн.	2,53419	2,53421
	6 сн.	1,87454	1,87461
372	8 св.	1,39813	2,31193
	9 св.	1,63373	2,39813
	10 св.	2,28322	1,63373
	11 св.	2,02149	2,28322
	12 св.	2,24830	2,02149
	13 св.	2,31193	2,24830
	2 сн.	26,078	26,018
380	2 сн.	Rb [PtCl ₆]	Rb ₂ [PtCl ₆]

П. П. Коростелев